

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Feb de 16	C. Relámpago, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 250w
01 de Feb de 16	Comunidad Santana de Arriba	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 foco 70w
01 de Feb de 16	C. Reforma, Libertad, Juárez del tramo de Filomeno Mata hasta Leona Vicario	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Feb de 16	Priv. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico, 1 socket mogul, .50 cm de cable #12
01 de Feb de 16	Col. Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se fijó térmico en gabinete el cuál se encontraba desinstalado	*****
01 de Feb de 16	C. Huizache esq. Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 250w
02 de Feb de 16	C. El Salto, Cerro Gordo, Calidra, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en interruptor térmico de circuito de lámparas apagadas	*****
02 de Feb de 16	C. Alfonso Reyes, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
02 de Feb de 16	Priv. Bocanegra entre Betancourt e Hidalgo, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
02 de Feb de 16	Comunidad de El Guerrero	Se repararon 3 luminarias	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 acrílico
02 de Feb de 16	C. Simón Bolívar fte. A Jardín de Niños, Col. Palma de Romero	Se reemplazó fotocelda a circuito de 5 lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
02 de Feb de 16	And. Sierra Paracaima, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
02 de Feb de 16	C. Guerrero esq. Sinaloa, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
02 de Feb de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Inspección General reemplazando tubos fluorescentes en el privado	2 tubos fluorescentes 39w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Feb de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Inspección General reemplazando tubos fluorescentes en el privado	1 balastro 2x75w
02 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
02 de Feb de 16	Comunidad de el Saltillito	Se acudió a verificar que estuviera dado de alta el alumbrado por parte de C.F. E., encontrándose que todavía estaba pendiente	*****
02 de Feb de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Tesorería reemplazando 3 lámparas fluorescentes	3 focos fluorescentes de 15w
02 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 250w	*****
02 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro de 100w del material de desecho, no se logró recuperar	*****
02 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperandose 1 de 220v	*****
02 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probó y recuperó base para fotocelda	*****
02 de Feb de 16	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Feb de 16	C. Ciudad Valles, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
02 de Feb de 16	C. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Feb de 16	C. Río Verde, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico
02 de Feb de 16	C. 16 de Julio esq. Francisco I. Madero, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico
02 de Feb de 16	Col. Colinas de la Paz, Ampliación Guadalupe, Guadalupe, María L. Castillo, Fracc. Hidalgo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Feb de 16	C. San Juan Bautista entre Camino Viejo y San Pedro, Col. Ampliación Guadalupe	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
02 de Feb de 16	C. Monte Sinaí entre Juárez e Hidalgo, Col. Colinas de la Paz	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
02 de Feb de 16	C. Juárez esq. Monte Michel, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 250w
02 de Feb de 16	C. San Benito, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 100w, .50 cm de cable #12
02 de Feb de 16	Fray Bartolomé de las Casas esq. 12 de Diciembre, Col. Ampliación Guadalupe	Se realizaron conexiones en balastro	*****
03 de Feb de 16	C. Chiapas esq. Pípila, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
03 de Feb de 16	C. Francisco Zarco esq. Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
03 de Feb de 16	C. Chiapas, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 4 mts. De cable #12, 1 cristal para OV-15 (1/2 uso)
03 de Feb de 16	C. Cedral fte. A Traca traca	Se retiraron 2 luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v, centro de carga y 2 térmicos de 30 Amp.	*****
03 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
03 de Feb de 16	Parque Vicente Guerrero	Se traslado personal que esta realizando pintado de arbotantes	*****
03 de Feb de 16	Zona Industrial	Se verificaron en circuitos de alumbrado ubicación y tramos que cuentan con poliducto	*****
03 de Feb de 16	Parque Vicente Guerrero	Se pintaron 3 arbotantes	*****
03 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 3 de 250w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
03 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
03 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se comenzaron a desarmar 2 anclas metálicas para modificarlas	*****
03 de Feb de 16	Col. Llano Azul, La Finca, Aviación I,II, Hacienda, Bella Gaviota, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, Florida, Nueva Florida	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Feb de 16	C. Jacarandas, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
03 de Feb de 16	C. Manzanilla, Col. Palma de Romero	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontraron líneas dañadas de alimentación hacia registro	*****
03 de Feb de 16	Col. Luis N. Morones, Palma de Romero, Pineño, San Isidro, Bustamante I,II,III, San Antonio, Rinconada de los Fresnos, Fracc. Matehuala, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Feb de 16	C. Manuel J. Clouthier esq. Emiliano Madero, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 250w
03 de Feb de 16	Prol. José Domínguez entre Manzanilla y Prol. Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
04 de Feb de 16	Av. Norte esq. Quetzal, Col. La Granja	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
04 de Feb de 16	C. Quetzal, Col. La Granja	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de Feb de 16	Comunidad de El Vaquero	Se verificó y conectó cable suelto de centro de carga	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Feb de 16	C. Manzanilla, Col. Palma de Romero	Se verificó y reparó falta de corriente en luminaria	41 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 guardacabos, 4 conectores de cuña chicos, 5 mts. De cable #12
04 de Feb de 16	Av. Las Américas casi esq. Bélgica, Col. Las Mercedes	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v
04 de Feb de 16	Plaza Col. Las Mercedes	Se repararon conexiones en cables de alimentación	2 conectores de cuña grandes, 1 conector de cuña chico
04 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
04 de Feb de 16	Comunidad del Saltillo	Se instaló contacto en inauguración de obra de electrificación	*****
04 de Feb de 16	Comunidad de Estanque Blanco	Se tomaron medidas en la cancha	*****
04 de Feb de 16	Parque Vicente Guerrero	Se pintaron 3 arbotantes	*****
04 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 250w	*****
04 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
04 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmó y realizó limpieza de 2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	1 balastro 100w (1/2 uso), 1 base para fotocelda (1/2 uso)
04 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se terminó de desarmar 1 ancla metálica	*****
04 de Feb de 16	Col. Olivar de Independencia a Libertad de norte a sur de Leona Vicario a Abedules	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Feb de 16	C. Hidalgo entre Ponciano Arriaga y Bugambillas	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v, 1 socket mogul

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Feb de 16	C. Hidalgo entre Ponciano Arriaga y Bugambillas	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 base para fotocelda, 1 balastro 250w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 220v
04 de Feb de 16	C. Hidalgo esq. Monte Michel, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
04 de Feb de 16	Arco Norte	Se realizó mantenimiento reparando 5 letras	3 lámparas fluorescentes curvalum de 32w, 6 tubos 17w, 1 balastro electrónico 2x32w
04 de Feb de 16	C. Olivos fte. A la Iglesia entre Independencia y Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
05 de Feb de 16	C. Hidalgo entre Bugambillas y Ponciano Arriaga, Zona Centro	Se retiro luminaria OV-15 para su reparación	*****
05 de Feb de 16	C. Sinaloa entre Hidalgo e Irapuato, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
05 de Feb de 16	Parque Vicente Guerrero	Se traslado personal que esta pintado arbotantes	*****
05 de Feb de 16	C. Villa Hidalgo esq. Cárdenas, Fracc. Animas	Se verificó distancia interpostal para posible instalación de luminaria	*****
05 de Feb de 16	Comunidad de El Sacramento	Se reemplazó socket de luminaria ubicada en la plaza	1 socket mogul
05 de Feb de 16	C. 1o. de Mayo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
05 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
05 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro 250w del material de desecho, no se logró recuperar	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
05 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se lavaron 3 acrílicos y 1 cristal	*****
05 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó reparación a luminaria OV-15 y se adaptó tapa para cristal	*****
05 de Feb de 16	C. Hidalgo entre Bugambilias y Ponciano Arriaga, Zona Centro	Se reinstaló luminaria tipo OV-15	*****
05 de Feb de 16	Col. Heroínas Mexicanas, Los Naranjos, San Ramón, se terminó la Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Feb de 16	C. Colon esq. Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de Feb de 16	C. Independencia entre Constitución y Bustamante, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de Feb de 16	C. Luis Sánchez Armijo esq. Salvador Nava Gómez, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 foco 150w
05 de Feb de 16	Fracc. San Benito, Col. Kildum, Mineral, Florida II, Villa Fontana, Magisterial los Reyes, Priv. Los Andes de la calle Hidalgo desde Bustamante hasta Av. Roble	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Feb de 16	C. Miguel Barragán entre 16 de Septiembre y 5 de Mayo, Col. Altamira	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Feb de 16	Camellón Carr. A Dr. Arroyo	Se accionó interruptor del primer circuito que se encontraba apagado y se cubrió fotocelda para que funcionara de manera normal	*****
08 de Feb de 16	Camellón Carr. A Dr. Arroyo	Se acciono el ultimo circuito, encontrándose con 2 lámparas apagadas en el último poste debido a corto circuito, reponiéndose 3 mts. De cable	3 mts. De cable THW #10

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Feb de 16	Prol. Matamoros	Se eliminó sistema ahorrador por estar fallando y se dejó funcionando circuito con fotocelda	*****
08 de Feb de 16	C. Río Panuco entre Carlos Vivanco y Alfonso Álvarez, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
08 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
08 de Feb de 16	Parque Vicente Guerrero	Se trasladó personal que está pintado arbotantes	*****
08 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
08 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
08 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se lavaron 3 acrílicos suburbanos (1/2 uso)	*****
08 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se proporcionó thinner y pintura color cobre a personal que está pintado arbotantes	*****
08 de Feb de 16	Col. Juárez, Lázaro Cárdenas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Feb de 16	Bldv. Turístico frente a Fábrica Benezion, Zona Industrial	Se realizaron conexiones nuevas en relevador de circuito debido a terminal dañada, dejando línea directa hacia bobina	*****
08 de Feb de 16	C. Bustamante fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivó circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
08 de Feb de 16	Av. Kildum entre Minas de San Agustín y Minas del Real	Lámpara apagada	1 foco 150w
08 de Feb de 16	C. Cuauhtémoc entre Rayón y Méndez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 mt. De cable #12



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Feb de 16	C. Simón Bolívar entre Manuel Acuña y Arteaga, Col. Juárez	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
09 de Feb de 16	C. Tepeyac esq. Fray Junípero, Fracc. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
09 de Feb de 16	C. San Antonio esq. Fray Junípero, Fracc. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
09 de Feb de 16	C. Libertad, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
09 de Feb de 16	C. Cuauhtémoc entre Rayón y Méndez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
09 de Feb de 16	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se verificó material requerido para la instalación de luminaria	*****
09 de Feb de 16	Edificio No. 2, Modulo Fovissste	Se repararon 4 luminarias	4 focos 150w
09 de Feb de 16	Edificio No. 3, Modulo Fovissste	Lámpara apagada	1 foco 150w
09 de Feb de 16	C. Manuel J. Clouthier entre Fernando Gómez Madrazo y José Ángel Conchello, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Feb de 16	C. Sierra Fría, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 250w
09 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
09 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
09 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
09 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcasa con acrílico, 1 brazo metálico, 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a piezas de lámpara tipo colonial punta de poste de 250w en 220v, se arma y pinta y se realizan plantillas para trazo y corte de 2 piezas	1 foco 250w, 1 balastro 250w (1/2 uso)
09 de Feb de 16	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 conectores de cuña chicos
09 de Feb de 16	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Magisterial María L. Castillo, Luis N. Morones, Pineño, Palma de Romero, Fracc. Pineño	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Feb de 16	Priv. Libertad entre San Martín y Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
09 de Feb de 16	Col. La Providencia, La Dichosa, Valle de la Dichosa, Valle de la Lagunita, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Feb de 16	Bldv. Héroes Potosinos	Se reparó arbotante apagado debido a línea de alimentación desconectada	.50 cm. De cable #12
09 de Feb de 16	C. Plan de Guadalupe fte. A Secundaria Técnica No. 40, Col. La lagunita	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se reemplazó acrílico	1 acrílico
09 de Feb de 16	C. Mar de Cortes esq. Océano Pacífico, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w (1/2 uso)
09 de Feb de 16	C. Mar Negro, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w (1/2 uso)
09 de Feb de 16	C. Ponciano Arriaga fte. A Pollo Buenos Aires, Comunidad de Santana	2 lámparas rotas por vandalismo	1 foco 250w, 1 foco 100w
10 de Feb de 16	C. Negrete entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Feb de 16	Cancha, Col. Magisterial los Reyes	Se verificaron los 6 proyectores, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Feb de 16	Plaza, Col. Magisterial los Reyes	Se retiraron 5 luminarias para su reparación	*****
10 de Feb de 16	C. Negrete esq. Gardenia, Col. Jardín	Lámpara apagada	1 foco 70w
10 de Feb de 16	Dirección de Transito y Vialidad	En el área de Oficinas se apoyó revisando y modificando conexiones en líneas de alimentación que hacían falso contacto	*****
10 de Feb de 16	Esc. Primaria Club de Leones	Se apoyó reponiendo piola en el asta bandera	*****
10 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
10 de Feb de 16	Esc. Primaria Ignacio M. Altamirano	Se apoyó reemplazando luminarias por rosetones	14 rosetones (proporcionados por la institución)
10 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 3 de 250w	*****
10 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se repararon 5 luminarias punta de poste de la Col. Magisterial los Reyes de 175w en 127v	4 balastos 175w A.M., 3 focos 175w A.M., 2 acrílicos (1/2 uso)
10 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se le instaló a luminaria de 100w en 220v brazo metálico	.50 cm. De cable #12
10 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
10 de Feb de 16	C. Plan de Ayala entre Hidalgo y 16 de Septiembre, Comunidad de Santana	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1.50 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 conectores de cuña grandes
10 de Feb de 16	C. Hidalgo esq. Plan de Ayala, Comunidad de Santana	Lámpara apagada	1 foco 70w
10 de Feb de 16	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, República, Las Vegas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Feb de 16	Blvd. Carretera a Dr. Arroyo	Se reactivó primer circuito de lámparas apagadas	*****
10 de Feb de 16	C. Tamaulipas esq. Toluca, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
10 de Feb de 16	C. Tamaulipas entre México y Tlaxcala, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
10 de Feb de 16	Col. El Pineño, Matehuala, San Isidro, Santa Lucina, San Antonio, Libertad, Bustamante III	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Feb de 16	Prol. Pinos, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Feb de 16	Auditorio Municipal	Se instaló proyector de 1000w en 220v A.M.	*****
11 de Feb de 16	Parque Álvaro Obregón	Se repararon 2 luminarias	2 balastos 250w, 1 foco 250w
11 de Feb de 16	C. Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Feb de 16	Blvd. Carretera a Dr. Arroyo	Se reemplazó contactor y térmico del primer circuito de poniente a oriente	*****
11 de Feb de 16	Esc. Primaria Ignacio M. Altamirano	Se continuo con el reemplazo de lámparas por 11 rosetones	11 rosetones (proporcionados por la institución)
11 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
11 de Feb de 16	Cancha de la Col. Magisterial los Reyes	Se traslado personal que esta pintando arbotantes	*****
11 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 3 de 250w	*****
11 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Feb de 16	Col. Manuel Moreno Torres, Arboledas, Las Mercedes, 22 de mayo, Palmas, La Granja, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Feb de 16	C. Monte Michel esq. Hidalgo, Col. Forestal	Se repuso cristal en luminaria OV-15	1 cristal (1/2 uso)
11 de Feb de 16	C. Infiernillo esq. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Se reemplazaron líneas del socket de lámpara apagada	.50 cm. De cable #14
11 de Feb de 16	Col. Bustamante I,II, Las Hadas, Paraíso, San Ángel	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Feb de 16	Blvd. Carlos Lazo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Feb de 16	C. Bustamante esq. Sor Juana Inés de la Cruz	Se verificó luminaria se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
11 de Feb de 16	Plaza, Col. Bustamante	Se verificó funcionamiento de luminarias y se encontró con 4 lámparas apagadas	*****
11 de Feb de 16	C. Paseo de los Pinos, Col. Villa Fontana	Se reactivó circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
11 de Feb de 16	C. Chiapas esq. Sinaloa, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
11 de Feb de 16	C. Juárez esq. Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
11 de Feb de 16	C. Juan Álvarez esq. Chiapas, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
11 de Feb de 16	C. Chiapas entre Mariano Mejía y Julián Carrillo, Col. La Lagunita	2 lámparas apagadas	2 focos 250w (1/2 uso)
12 de Feb de 16	Comunidad de Santa Brígida	Se repararon 2 luminarias, además se realizó plano para la posible instalación de 2 arbotantes	1 fotocelda 127v, (1/2 uso) 1 foco 70w (1/2 uso), 1 balastro 70w
12 de Feb de 16	Priv. Guerrero entre Insurgentes y Guerrero, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
12 de Feb de 16	C. Jaime Torres Bodet entre Xicoténcatl y Bustamante, Col. Las Hadas	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Feb de 16	Comunidad de Salitrillos del Refugio	4 Lámparas prenden y apagan	4 focos 70w (1/2 uso)
12 de Feb de 16	Plaza, Col. Magisterial los Reyes	Se continuo pintando arbotantes y postes de alumbrado público	*****
12 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
12 de Feb de 16	Casa de Salud Mental	Se apoyó reinstalando lámpara	*****
12 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
12 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
12 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
12 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza en 2 acrílicos tipo suburbanos	*****
12 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se proporciono 2.5 lts. De pintura para mantenimiento de arbotantes	*****
12 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 5 socket mogul de material de (1/2 uso)	*****
12 de Feb de 16	Av. Paseo de los Pinos, Col. Villa Fontana	Se reactivó circuito apagado por interruptor termomagnético disparado, además se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación dañadas	*****
12 de Feb de 16	C. Terán entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
12 de Feb de 16	C. Rivas Guillen antes de Tanque Colorado, Fracc. Luis N. Morones	Se reemplazó fotocelda a circuito de 8 lámparas apagadas	1 fotocelda 220v



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Feb de 16	Plaza Ojo de Agua por la iglesia, Cancha y Plaza Ojo de Agua, Plaza y Cancha Col. Manuel Moreno Torres, Plaza y Cancha Col. Fidel Velázquez, Plaza y Cancha Col. Magisterial los Reyes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Feb de 16	Cancha Lázaro Cárdenas, Plaza y Cancha Col. Vista Hermosa, Plaza y Cancha Col. Bustamante, Plaza y Cancha Col. Concepción, Cancha Olivar de las Animas, Cancha Col. La Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Feb de 16	C. Calderón entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w (1/2 uso)
15 de Feb de 16	Comunidad Sacramento	Se reemplazó 3 cristales y foco a luminarias rotas por vandalismo	1 foco 70w (1/2 uso), 3 cristales
15 de Feb de 16	C. Eucaliptos entre Independencia y Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w (1/2 uso)
15 de Feb de 16	C. Av. De la Juventud, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
15 de Feb de 16	And. De los Alpes frente a Esc. Sec. No. 2, Col. Colinas de la Paz	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
15 de Feb de 16	Parque Vicente Guerrero	Se traslado personal que esta pintado arbotantes	*****
15 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
15 de Feb de 16	Asilo de Ancianos	Se apoyó verificando cantidad de lámparas que van a ser reemplazadas en diferentes áreas	*****
15 de Feb de 16	Parque Vicente Guerrero	Se instaló contacto provisional parte sur del parque	*****
15 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro del material de desecho, no se logró recuperar	*****
15 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se armó lámpara tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcasa con acrílico, 1 brazo metálico, 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 5 mts. De cable #16
15 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se enderezó tapa de luminaria, se lava, pinta y se instala en lámpara punta de poste	*****
15 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se proporcionó un galón de pintura color cobre y estopa	*****
15 de Feb de 16	Col. Concepción, Mitras, Fracc. Animas, Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Feb de 16	Universidad Intercultural	Se apoyó reparando 2 lámparas apagadas	2 balastos 150w, 2 acrílicos, 1 fotocelda 220v, 2 mts. De cable #14, 1 hebilla para 3/4, .50 cm. De fleje 3/4
15 de Feb de 16	C. Libertad, entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
15 de Feb de 16	C. Irak esq. Camino a Caleros, Col. Paraíso	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
15 de Feb de 16	Bldv. Carretera a Dr. Arroyo	Se reactivó circuito de lámparas apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
15 de Feb de 16	Bldv. Carlos Lazo	Se realizaron conexiones en líneas de alimentación de circuito de lámparas apagadas	*****
15 de Feb de 16	Bldv. Carr. A la Paz, Roble, Lerdo de Tejada, Héroes Potosinos, Bustamante, Turístico, Carr. A Dr. Arroyo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Feb de 16	Parque Vicente Guerrero	Se realizó listado de material requerido para mantenimiento	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Feb de 16	C. Francisco Villa, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w
16 de Feb de 16	C. Mar Mediterráneo entre Tomas Tello y Mar Negro, Col. La Lagunita	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 1.50 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 conectores de cuña grandes
16 de Feb de 16	Av. Villa Fontana, Fracc. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
16 de Feb de 16	C. Fernando Amilpa, Inf. Fidel Velázquez	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de Feb de 16	Parque Vicente Guerrero	Se traslado personal que esta pintando arbotantes	*****
16 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
16 de Feb de 16	Blvd. Turístico tramo de Guerrero a Cuauhtémoc	Se verificaron y repararon 8 luminarias de superpostes	7 focos 1000w, 1 balastro 1000w
16 de Feb de 16	Plaza Deportiva, Col. Bustamante I	Se apoyó al departamento de Ecología reemplazando centros de carga de las bombas de riego y fuente, además se retiraron 2 centros de carga dañados	1 centro de carga de 4 ventanas, 1 centro de carga de 2 ventanas, 2 térmicos dobles de 50 Amp., 1 térmico sencillo de 50 Amp.
16 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
16 de Feb de 16	Plaza Ferrocarrilera	Se alineo poste de arbotante	*****
16 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se cortaron abrazaderas de solera	*****
16 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se cortaron soportes para fijar sockets para proyectores	*****
16 de Feb de 16	C. Zinc, Col. El Mineral	Lámpara apagada	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Feb de 16	Col. Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, Kildum, Florida II, Mineral, Villa Fontana, Magisterial los Reyes, Priv, Los Andes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Feb de 16	C. Morelos de Insurgentes a Guerrero y Pasaje Juan Villerías	Se realizó limpieza de esferas de 8 arbotantes	*****
16 de Feb de 16	And. Luis Sánchez Armijo	Se realizaron conexiones en base de sockets que alimenta los arbotantes	*****
17 de Feb de 16	Plaza Deportiva Col. Vista Hermosa	Se retiraron 5 luminarias punta de poste y 1 proyector para su reparación	*****
17 de Feb de 16	C. Simón Bolívar, Col. Vista Hermosa	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v (1/2 uso)
17 de Feb de 16	C. Trueno entre Otoño y Verano, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 interruptor térmico 2X30
17 de Feb de 16	Plaza Ferrocarrilera	Se realizó mantenimiento y pintado de 4 arbotantes tipo dragón	1 esfera de policarbonato
17 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se instaló soportes para sockets mogul a 6 campanas de proyectores	*****
17 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se repararon 5 lámparas tipo Cosmopolis de 90w en 220v	5 focos Cosmopolis, 1 refractor siglo XXI
17 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se reparó 1 proyector de Inducción Magnética de 300w en 220v cambiándose a 250w en 220v	1 balastro 250w A.M., 1 foco 250w A.M., 1 socket mogul, 1 cristal de 21"
17 de Feb de 16	Plaza Deportiva Col. Vista Hermosa	Se reinstalaron 5 lámparas tipo Cosmopolis y 1 proyector de 250w en 220v A.M.	*****
17 de Feb de 16	C. 5 de mayo entre Insurgentes y Guerrero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico
17 de Feb de 16	C. Monte Michel, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Feb de 16	Blvd. Carlos Lazo lado sur antes de llegar a Ignacio Ramírez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Feb de 16	Col. Ollería, Colinas de la Paz, Guadalupe, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Feb de 16	Pasaje Luis Sánchez Armijo	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas a 3 arbotantes	6 lámparas fluorescentes de 85w, 2 esferas de plástico, 1 tornillo de 1/4' X2'
17 de Feb de 16	C. Morelos de Guerrero a Hotel Matehuala	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas a 5 arbotantes	2 lámparas de 15w fluorescentes
18 de Feb de 16	C. Durango fte. A Centro de Salud, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Feb de 16	Comunidad de El Palmarito	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
18 de Feb de 16	Comunidad de San José de la Viuda	Se repararon 2 luminarias	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
18 de Feb de 16	Prol. Fernando Amilpa, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 balastro 70w, 1 foco 70w
18 de Feb de 16	Comunidad de El Sacramento camino a la Joya	Se repararon 2 luminarias	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
18 de Feb de 16	C. Alfonso Reyes, Col. Magisterial los Reyes	Se reemplazó balastro a luminaria que emitía ruido	1 balastro 150w
18 de Feb de 16	Comunidad de Troje de los Moreno	Lámpara apagada	1 foco 70w
18 de Feb de 16	Comunidad de La Bonita	Se repararon 4 luminarias	3 focos 70w, 2 fotoceldas 127v
18 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
18 de Feb de 16	Comunidad de El Mezquite	Se verificó solicitud para instalación de luminaria a un costado de la unidad medica, así como reparación de lámpara dentro de la unidad	*****
18 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
18 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
18 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se armó lámpara tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcasa con acrílico, 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
18 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se proporciono 2 galones de pintura color cobre y 2.5 Lts. De thinner para mantenimiento de arbotantes	*****
18 de Feb de 16	Col. La Providencia, La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Feb de 16	C. Francisco Villa esq. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
18 de Feb de 16	Callejón del Arte	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas a 3 arbotantes	2 lámparas de 15w fluorescentes
18 de Feb de 16	C. Hidalgo del Consultorio Inovadent a Banco Santander	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas a 7 arbotantes	6 lámparas de 15w fluorescentes, 1 esfera de plástico
19 de Feb de 16	C. Juárez, Comunidad de San Rafael	Se repararon 5 luminarias	4 focos 70w, 1 fotocelda 127v
19 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
19 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro 1000w, se logró recuperar	*****
19 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se corta material y se soldán escuadras para modificación de ancla	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Feb de 16	C. Reyes frente a fabrica Leo entre Reforma Agraria y Aramberri, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
19 de Feb de 16	Av. Roble, Blvd. Lerdo de Tejada, Carr. A la Paz, Turístico, Héroes Potosinos, Carr. A Dr. Arroyo, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Feb de 16	C. Hidalgo de Reyes a Farmacia Benavides	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas a 3 arbotantes	2 lámparas de 15w fluorescentes, 1 esfera de plástico
19 de Feb de 16	C. Constitución esq. Juárez	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas a 2 arbotantes	3 lámparas de 15w fluorescentes, 1 esfera de plástico
22 de Feb de 16	Relleno Sanitario	Se apoyó verificando reporte de transformador tirando aceite, se encontró fuga de aceite en una de las boquillas del primario se necesita cortar energía para reparar la fuga	*****
22 de Feb de 16	Parque Álvaro Obregón	Se retiraron 2 luminarias tipo cubo para su reparación	*****
22 de Feb de 16	Plaza Jorge Luis Borges	Se verificaron interruptores encontrándose que todos estaban bien, se accionó circuito y se detectó 3 luminarias punta de poste apagadas	*****
22 de Feb de 16	C. Fernando Amilpa, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Feb de 16	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 2 luminarias	1 balastro 70w, 2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
22 de Feb de 16	And. Rosario Castellanos fte. A la cancha, Bustamante I	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
22 de Feb de 16	Parque Álvaro Obregón	Se pintaron 7 arbotantes y lámpara punta de poste frente al escenario	*****
22 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se terminó ancla metálica para poste	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó mantenimiento y limpieza general a 2 luminarias tipo cubo del Parque Álvaro Obregón	*****
22 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 15w	*****
22 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
22 de Feb de 16	C. Aramberri, Col. El Fraile	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
22 de Feb de 16	C. Independencia esq. Abedules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
22 de Feb de 16	C. Bravo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
22 de Feb de 16	Col. Olivar de las Animas, El Gallo, Heroínas Mexicanas, San Ramón, Naranjos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Feb de 16	C. Hidalgo fte. A Cajero Banorte a Coopel	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas de 8 arbotantes	3 lámparas ahorradoras de 15w, 1 esfera de plástico
23 de Feb de 16	C. Bugambilias	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 150w en 220v	1 luminarias tipo suburbana de 150w en 220v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
23 de Feb de 16	Parque Álvaro Obregón	Se reinstalaron 2 luminarias tipo cubo	*****
23 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
23 de Feb de 16	Parque Álvaro Obregón	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas de 9 arbotantes	*****
23 de Feb de 16	Plaza Deportiva Col. Bustamante I	Se retiraron 2 luminarias punta de poste para su reparación	*****
23 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro 70w del material de desecho, no se logró recuperar	*****
23 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
23 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 7 luminarias tipo suburbana, 2 de 150w en 220v, 2 de 70w en 220v, 3 de 70w en 127v	7 carcasas con acrílico, 2 balastos 150w, 5 balastos de 70w, 7 brazos metálicos, 35 mts. De cable #16, 2 focos 150w, 4 fotoceldas 220v, 3 fotoceldas 127v
23 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se repararon 2 luminarias punta de poste	1 foco Cosmopolis 90w, 1 socket mogul
23 de Feb de 16	Plaza Deportiva Col. Bustamante I	Se reinstalaron 2 luminarias punta de poste	*****
23 de Feb de 16	C . Saltillo esq. Paulino Uriestegui, Col. Antorchista	Se reactivó circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
23 de Feb de 16	C. Libertad frente a Salón Bugambilias entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Feb de 16	C.Ocampo entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
23 de Feb de 16	C. Ciudad Victoria esq. Distrito Federal, Col. Antorchista	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
23 de Feb de 16	C. Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
23 de Feb de 16	Col. Antorchista, República de la calle de Irapuato hacia el oriente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Feb de 16	Plaza Bravo	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas en 2 arbotantes	3 tornillos de 1/4'X2
23 de Feb de 16	C. Hidalgo frente a Coopel a calle de Bocanegra	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas en 5 arbotantes	4 lámparas ahorradoras de 15w, 1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Feb de 16	C. 5 de Febrero al oriente de la calle Independencia	Se realizó cepa y colocó poste metálico de 8 mts., además se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 150w en 220v	1 luminaria tipo suburbana de 150w en 220v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para fleje 3/4, 30 mts. De cable neutranel 2+1 cal. #6, 2 guardacabos, 2 conectores de cuña chicos rojos, 2 conectores de cuña grandes naranja
24 de Feb de 16	C. Victoria, Col. Hacienda	Se realizó cepa y colocó poste metálico de 8 mts., además se instalaron 2 luminarias tipo suburbana de 70w en 220v	75 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 4 guardacabos, 6 conectores de cuña chicos
24 de Feb de 16	C. Juan Sarabia entre Bravo y Regules, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de Feb de 16	C. Leona Vicario esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara con luz tenue	1 foco 100w
24 de Feb de 16	Parque Álvaro Obregón	Se realizó pintado de 8 arbotantes y lámpara punta de poste	*****
24 de Feb de 16	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Magisterial María L. Castillo, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Feb de 16	Col. República desde la calle Irapuato hacia el lado poniente a calle Chiapas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Feb de 16	C. Baja California entre Querétaro y Chiapas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
24 de Feb de 16	Prol. Hidalgo por la curva y calle rieles, Col. Ojo de Agua	2 lámparas apagadas	2 balastos 250w, 2 focos 250w (1/2 uso)
24 de Feb de 16	C. Quintana Roo esq. Tlaxcala, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico
24 de Feb de 16	C. Fernando Amilpa esq. Rieles, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
24 de Feb de 16	C. Nuevo Laredo esq. Nayarit, Col. República	Se reinstaló luminaria caída	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Feb de 16	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****
25 de Feb de 16	Parque Álvaro Obregón	Se realizó mantenimiento de luminarias y pintado de postes	*****
25 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 7 luminarias, de las cuáles 4 tipo suburbana de 100w en 220v, 2 tipo suburbana de 70w en 127v, 1 tipo OV-15 de 150w en 220v	6 carcacas con acrílico, 1 carcasa OV-15, 4 balastos de 100w, 4 focos de 100w, 5 fotoceldas 220v, 2 balastos 70w, 2 fotoceldas 127v, 5 brazos metálicos, 1 cristal OV-15 (1/2 uso), 1 foco 150w, 35 mts. De cable #16, 1 base para fotocelda
25 de Feb de 16	C. Rep. De Argentina esq. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de Feb de 16	C. Tanque Colorado, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w
25 de Feb de 16	Col. Luis N. Morones, Pineño, Juárez, Lázaro Cárdenas, Palma de Romero, Cumbres, Fracc. Pineño	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Feb de 16	Centro Cultural	Se apoyó retirando todo tipo de cordones que se encontraban colgando en la estructura	*****
25 de Feb de 16	C. 20 de noviembre esq. Ignacio Ramírez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
25 de Feb de 16	Col. Bustamante I,II,III, Libertad, San Antonio, Las Hadas, Pablo Pedraza Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Feb de 16	Comunidad de Santa Brígida	2 lámparas apagadas	2 focos 70w
26 de Feb de 16	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Feb de 16	Comunidad de Carbonera	Lámpara con acrílico roto	1 acrílico
26 de Feb de 16	Comunidad de Santa Brígida	Se realizaron 3 cepas y se colocaron 3 postes metálicos de 8 mts., además se instalaron 5 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	5 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v, 10 guardacabos, 13 conectores de cuña rojos chicos, 160 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 5 mts. De fleje 3/4, 5 hebillas para 3/4, 1 conector de cuña naranja grande
26 de Feb de 16	Comunidad de El Mezquite	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, además se verificó lámpara en el interior del Centro de Salud dejando listado de material requerido para su reparación	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
26 de Feb de 16	Comunidad de El Mezquite	En la entrada se reparó hilo piloto que alimenta circuito de lámparas	2 mts. De cable #6 de aluminio
26 de Feb de 16	C. Nuevo Laredo esq. Ciudad Juárez, Col. República	Se apoyó con la instalación de acometida y contactos para el evento "Feria de la Salud"	*****
26 de Feb de 16	Plaza del Maestro	Se apoyó al CECATI con la instalación de contactos y energía eléctrica para evento "CECATI en tu Colonia"	*****
26 de Feb de 16	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Feb de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivó primer circuito de lámparas apagadas	*****
26 de Feb de 16	C. Kildum esq. Mina Real de Catorce, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 socket mogul
26 de Feb de 16	C. San Pablo Guelatao esq. Benemérito de las Américas, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Feb de 16	Col. Cumbres, Santa Lucina, San Isidro, Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Feb de 16	And. Sierra Alta, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso), 1 balastro 250w
29 de Feb de 16	C. San Juan, Fracc. San Ramón	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de Feb de 16	Rastro Municipal	Se apoyó reparando 4 luminarias en el área de corrales	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 3 fotoceldas 220v
29 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
29 de Feb de 16	Carr. A Dr. Arroyo y Zacatecas, Col. República	Se retiro poste dañado por percance vial	*****
29 de Feb de 16	Blvd. Héroes Potosinos	Se verificó funcionamiento de luminarias y se encontró que estaban operando de manera normal	*****
29 de Feb de 16	Av. Chiapas lado sur	Se realizaron conexiones nuevas en relevador y se dejó funcionando de manera normal	*****
29 de Feb de 16	Pensión Grúas Chávez	Se acudió para recoger brazos metálicos y luminarias OV-15 que fueron retirados por percance vial en la Carr. A Dr. Arroyo	*****
29 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w	*****
29 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
29 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
29 de Feb de 16	Taller de Alumbrado	Se pintan e instalan 2 brazos metálicos a cabezas de lámparas de 100w en 220v	*****
29 de Feb de 16	Col. Concepción, Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Feb de 16	C. San Bartolo entre Reforma y Estanque Nuevo, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Febrero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Feb de 16	C. Estanque Nuevo entre Sacramento y Maroma, Col. Concepción	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
29 de Feb de 16	C. Rio Sonora entre Río Santa María y Río Verde, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
29 de Feb de 16	C. Río Panuco esq. Estanque Nuevo, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
29 de Feb de 16	C. San Miguel esq. San Bartolo, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
29 de Feb de 16	C. Estanque Nuevo entre Maromas y Concepción, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
29 de Feb de 16	Col. La Providencia, La Dichosa, Valle de la Dichosa, Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Feb de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivó segundo circuito de lámparas apagado	*****
29 de Feb de 16	C. Gabriel García Márquez frente a Conalep	Lámpara con luz tenue	1 balastro 150w, 1 acrílico
29 de Feb de 16	C. Mar Caspio esq. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
29 de Feb de 16	C. Nuevo Laredo esq. Nayarit, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v