

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jun de 16	Plaza del Maestro	Se retiraron 2 luminarias punta de poste para su reparación	*****
01 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se repararon 2 luminarias punta de poste de la Plaza del Maestro	2 socket E22 de (1/2 uso), 2 focos 175w A.M. compacto
01 de Jun de 16	Plaza del Maestro	Se reinstalaron 2 luminarias punta de poste	*****
01 de Jun de 16	C. Leona Vicario esq. Juárez, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
01 de Jun de 16	Comunidad de San Vicente	Se repararon 2 luminarias encendidas todo el día, además se reactivó circuito por interruptor termomagnético disparado	2 fotoceldas 127v
01 de Jun de 16	Prol. Libertad Km. 1 Carr. Al Sacramento	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
01 de Jun de 16	C. San Patricio esq. Fray Bartolomé, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
01 de Jun de 16	C. 20 de Noviembre a un costado de la Esc. Altamirano, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 150w
01 de Jun de 16	C. Lerdo de Tejada	Se verificó y reparó conexiones dañadas de poste metálico	*****
01 de Jun de 16	C. Emiliano Zapata esq. Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
01 de Jun de 16	Bld. Turístico lado sur de la Av. Roble	Se localizó y reparó corto en conexiones de poste metálico, además se reemplazó balastro de luminaria	1 balastro 400w
01 de Jun de 16	C. Acacias, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
01 de Jun de 16	Av. Sur esq. Quetzal, Col. La Granja	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
01 de Jun de 16	Av. Sur esq. Papagayo, Col. La Granja	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jun de 16	Comunidad de San Rafael	Se repararon 5 luminarias	2 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 1 acrílico
01 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
01 de Jun de 16	Blvd. Turístico tramo de Av. Roble al Tecnológico	Se localizó corto en balastro de luminaria quedando pendiente su reparación	*****
01 de Jun de 16	Plaza Col. Vista Hermosa	Se acudió a verificar reemplazó de medidor por parte de CFE, se encontró que ya se había cambiado	*****
01 de Jun de 16	C. Guerrero entre Méndez y Allende, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
01 de Jun de 16	Av. Bustamante frente a Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
01 de Jun de 16	C. Portes Gil esq. Juárez, Col. Forestal	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
01 de Jun de 16	C. Guadalupe a un costado de la Iglesia, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
01 de Jun de 16	C. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 mt. De cable #14, 1 acrílico
01 de Jun de 16	C. Ángel Veral entre Madero y Reyes	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 fotocelda 127v
01 de Jun de 16	C. Xilitla entre Villa Juárez y Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
01 de Jun de 16	C. Independencia esq. Pistache, Col. Olivar de las Animas	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
01 de Jun de 16	C. Río Nazas entre Rafael Nájera y Filomeno Mata, Col. Cumbres	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró que la falla es de CFE	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jun de 16	C. Echeagaray, Bustamante III	2 lámparas apagadas	1 balastro 250w, 1 foco 250w
01 de Jun de 16	C. Flores Magón entre Cástulo Betancourt y Lerdo de Tejada	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
01 de Jun de 16	Blvd. Carlos Lazo entre Matamoros y Altamirano	Lámpara apagada	1 foco 400w, 1 balastro 400w
01 de Jun de 16	Av. Robles de la Glorieta Fundadores hacia el oriente	Se verificó circuito de lámparas que se encontraba apagado, quedando pendiente por no poder accionar el interruptor	*****
01 de Jun de 16	C. Chiapas de la calle Juan Álvarez hacia el norte	Se verificó circuito de lámparas apagadas, se encontró calentamiento en terminal de contactor dejando línea directa al circuito, pero al conectarse se empezó a quemar línea de alimentación de un poste por lo que se procedió a desconectar dicho poste	*****
01 de Jun de 16	Av. Robles entre Aramberri y Carr. 57	Se retiró luminaria colgado para su reparación	*****
01 de Jun de 16	Blvd. Turístico Carr. 57, Héroes Potosinos, Carr. A Dr. Arroyo, Av. Robles, Carr. A la Paz, Bustamante, Lerdo de Tejada	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Jun de 16	Priv. Pinos y Dr. Antonio González, Col. Olivar de las Animas	Se colocó puente en fusible de swich de circuito de lámparas apagadas	*****
02 de Jun de 16	C. Flores Magón, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
02 de Jun de 16	Prol. Fernando Amilpa, Col. El Mineral	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
02 de Jun de 16	C. 5 de Mayo, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 foco 250w, 1 cristal (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Jun de 16	Av. Roble lado oriente	Se reparó circuito de lámparas apagadas, reemplazando balastos dañados	2 balastos 250w
02 de Jun de 16	C. Chiapas, Col. República	Se reemplazó balastro y cable de alimentación dañado de luminaria	1 balastro 250w, 30 mts. De cable THW #14
02 de Jun de 16	C. Chiapas tramo Juan Álvarez y Mariano Mejía	Se realizó mantenimiento reparando 3 luminarias	1 cristal, 2 focos 250w
02 de Jun de 16	C. Ferrocarrilera, Col. Ferrocarrilera	Se reparó acometida reventada debido a caída de ramas de árbol	4 mts. De cable #14
02 de Jun de 16	Plaza 1o. De Mayo	Se instaló acometida de 220v para alimentar medición de alumbrado y se retiro acometida dañada	30 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 3 conectores cuña naranja, 3 conectores cuña rojo, 1 guardacabo, 1 aislador de carrete CL
02 de Jun de 16	Comunidad San Antonio de Zaragoza	Se repararon 3 luminarias encendidas todo el día	3 fotoceldas 127v
02 de Jun de 16	C. Altamirano poniente entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro	Se coloco adecuadamente luminaria debido a que estaba a punto de caer del poste, además se le reemplazó fotocelda	1 fotocelda 220v
02 de Jun de 16	C. Monte Everest esq. Monte Blanco, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
02 de Jun de 16	C. Cuauhtémoc entre Pípila y Pinos, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
02 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 40 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
02 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 45 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 4 de 100w, 3 de 150w, 3 de 250w,	*****
02 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria tipo suburbana de 150w en 220v	1 fotocelda 220v, 1 foco 150w, 1 acrílico
02 de Jun de 16	Col. República se terminó	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Jun de 16	C. Robles entre Prol. Aramberri y Av. Las Américas, Col. La Finca	Se reinstaló luminaria tipo suburbana completa de 150w en 220v	.80 cm. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
02 de Jun de 16	C. Guerrero esq. Culiacán, Col. República	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
02 de Jun de 16	C. Tampico esq. Chihuahua, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
02 de Jun de 16	Prol. Matamoros esq. Querétaro, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
02 de Jun de 16	C. Guerrero frente al Teatro Manuel José Othón, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que esta funcionando de manera normal	*****
02 de Jun de 16	Estacionamiento de la Jurisdicción Sanitaria	Se corto poste metálico para que quedará de 8 mts., además se apoyó realizando cepa y colocando dicho poste	*****
02 de Jun de 16	C. Paseo de los Olmos entre Sor Juana Inés de la Cruz y Paseo Nogales, Fracc. Florida II	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
02 de Jun de 16	C. Hidalgo esq. Ponciano Arriaga, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w
02 de Jun de 16	A. Roble bajando la glorieta, Col. La Finca	Se reemplazó interruptor termomagnético dañado	1 interruptor termomagnético 2x40
02 de Jun de 16	C. Hidalgo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 fotocelda 220v, 1 cristal
02 de Jun de 16	C. Villanueva entre Ocampo y Bustamante Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Jun de 16	C. Mutualismo entre Bustamante y Ocampo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Jun de 16	C. Betancourt entre Bocanegra y Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
03 de Jun de 16	Comunidad de el Sacramento	Se repararon 19 luminarias, 13 estaban encendidas todo el día y 6 apagadas	14 fotocelda 127v, 1 foco 150w, 1 acrílico
03 de Jun de 16	Comunidad de el Sacramento	Se apoyó instalando reflector de 1000w A.M. en 220v por celebración de fiestas patronales	*****
03 de Jun de 16	C. Monte Alban esq. Mackinley, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, .60 cm de cable THW #14
03 de Jun de 16	C. Mackinley esq. Iztaccíhuatl, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Jun de 16	C. Uruguay esq. Bolivia, Col. 22 de Mayo	Lámpara apagada	1 foco 250w
03 de Jun de 16	Blvd. Héroes Potosinos	Se verificó alumbrado público y se encontró que estaba funcionando adecuadamente	*****
03 de Jun de 16	Mercado Bocanegra	Se apoyó AL Depto. De Atención a la Juventud verificando la falta de energía eléctrica en el local #4, se encontró que estaba suspendido el servicio	*****
03 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
03 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 balastos del material de desecho, recuperándose 6 de 150w, 3 de 250w	*****
03 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 fotoceldas del material de desecho no se logró recuperar ninguna	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Jun de 16	Col. Guadalupe tramo de la calle Juárez hasta San Agustín y de Rivas Guillen hasta Camino Viejo a la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Jun de 16	C. Bartolomé de las Casas esq. Kildum, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico, 1 fotocelda 127v
03 de Jun de 16	Carr. A la Paz, Av. Roble, Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Av. Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Jun de 16	Zona Centro, calles Damián Carmona, 5 de Febrero, Regules, Reforma y Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Jun de 16	C. Bravo entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
03 de Jun de 16	C. Bravo esq. Reforma, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que esta funcionando de manera normal	*****
03 de Jun de 16	C. Bravo esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
03 de Jun de 16	C. 5 de Febrero fte. A Transportes Lucano entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
03 de Jun de 16	C. Bravo entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
03 de Jun de 16	Av. Robles entre Lerdo de Tejada y Aramberri, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
03 de Jun de 16	C. Regules entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
04 de Jun de 16	Comunidad de San Antonio de los Castillo	Se reparó 1 luminaria	1 foco 70w
04 de Jun de 16	Comunidad de Pastoriza	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
04 de Jun de 16	Comunidad de Estanque Blanco	Se repararon 2 luminarias	2 fotoceldas 127v, 1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Jun de 16	Comunidad de Pastoriza	Se repararon 3 luminarias	3 fotoceldas 127v
06 de Jun de 16	C. Lorenzo Díaz García, Col. Aviación	Lámpara apagada	1 fotocelda 127w, 1 foco 100w
06 de Jun de 16	Comunidad de Rancho Nuevo	Se reparó lámpara rota por vandalismo	1 malla antivandálica, 1 acrílico
06 de Jun de 16	C. Lorenzo Díaz García esq. Mexicana de Aviación, Col. Aviación	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Jun de 16	Comunidad de Santana	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
06 de Jun de 16	C. Plan de Guadalupe, Comunidad de Santana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Jun de 16	C. Justo Sierra esq. Juan De Dios Peza, Col. Las Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Jun de 16	Blvd. De los Andes casi esq. San Agustín, Fracc. Los Pinos	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
06 de Jun de 16	C. Rivas Guillen esq. San Antonio, Col. Forestal	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
06 de Jun de 16	C. 16 de septiembre esq. Venustiano Carranza , Comunidad de Santana	Se realizaron conexiones nuevas en base para fotocelda de circuito de lámparas encendido todo el día	*****
06 de Jun de 16	C. Hidalgo esq. Plan de Guadalupe, Comunidad de Santana	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
06 de Jun de 16	C. 16 de septiembre, Comunidad de Santana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
06 de Jun de 16	Estacionamiento de la Jurisdicción Sanitaria	Se retiro cable neutranel 2+1 #6 y 1 luminaria tipo suburbana dañados	*****
06 de Jun de 16	C. Tomasa Esteves casi esq. Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 mt. De cable THW #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Jun de 16	Comunidad de El Mezquite	Se repararon 7 luminarias	4 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 cristal
06 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
06 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 3 de 150w, 1 de 250w	*****
06 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, no se logro recuperar ninguna	*****
06 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se selecciona cable de desecho de diferentes calibres	*****
06 de Jun de 16	Col. Ampliación Guadalupe, Ollería, Magisterial los Reyes, San Benito, Priv. Los Andes, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Jun de 16	C. Monte Alban esq. Monte Michel, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de Jun de 16	C. Paseo de las Bugambilias esq. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 foco 250w
06 de Jun de 16	C. San Rafael, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 balastro 100w
06 de Jun de 16	Blvd. De los Andes esq. Sierra Fría, Col. La Ollería	Lámpara apagada	1 foco 250w
06 de Jun de 16	C. Luis Donaldo Colosio esq. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
06 de Jun de 16	C. Luis Donaldo Colosio, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de Jun de 16	C. Monte Sinaí entre Hidalgo y Pasaje Vesubio, Col. Colinas de la Paz	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
06 de Jun de 16	C. San Pedro esq. San Rafael, Col. Ampliación Guadalupe	Se cerro tapa de luminaria abierta	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Jun de 16	Estacionamiento del DIF Municipal	Se apoyó reparando 2 luminarias, así mismo se localizó corto en registro de alimentación quedando pendiente su reparación	1 balastro 70w, 1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda, 1 foco 250w
06 de Jun de 16	Estacionamiento de la Coordinación de Desarrollo Social	Lámpara apagada	1 socket mogul
06 de Jun de 16	C. Gómez Farías frente a Huerta Morales, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de Jun de 16	C. Hidalgo esq. Madero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v
06 de Jun de 16	C. Zafiro entre Monte Everest y San Miguel, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 250w, .50 mts. De cable #14, 1 socket mogul
06 de Jun de 16	And. José Martí, Col. Bustamante	Se reemplazó cristal y se repararon conexiones de socket a balastro de lámpara apagada	1 cristal
06 de Jun de 16	Priv. Independencia entre Altamirano y Jaime Nunó, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que esta funcionando de manera normal	*****
06 de Jun de 16	C. Leona Vicario esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
06 de Jun de 16	C. Jesús García entre Regules y Rangel, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
06 de Jun de 16	C. Calderón esq. Arista, Zona Centro	Lámpara con luz tenue	1 foco 100w
07 de Jun de 16	C. José Lara Fernández, Col. Luis N. Morones	Se reemplazó fotocelda de contactor de circuito de lámparas apagado	1 fotocelda 220v
07 de Jun de 16	C. José Lara Fernández esq. José Domínguez, Col. Luis N. Morones	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Jun de 16	Comunidad de Cerrito Blanco	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
07 de Jun de 16	C. Álamos esq. Sauces, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Jun de 16	C. Santiago J. Vivanco entre Celulosa y Lechuguilla, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
07 de Jun de 16	C. Santiago J. Vivanco esq. Celulosa, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 mt. De THW #14
07 de Jun de 16	Priv. Laguna Azul, Col. Valle de la Lagunita	Lámpara apagada	1 balastro 100w
07 de Jun de 16	C. Zacatecas esq. Aguascalientes, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
07 de Jun de 16	C. Juan Álvarez esq. José Guadalupe Vega Macías, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 4 mts. De cable THW #14
07 de Jun de 16	C. Pirules esq. Robles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
07 de Jun de 16	C. Río Colorado esq. Río Verde, Col. Mitras	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
07 de Jun de 16	C. Rivas Guillen esq. San Antonio, Col. Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Jun de 16	C. San José entre Camino a la Luz y Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
07 de Jun de 16	C. Sierra Vertientes, Col. Ollería	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se enderezó debido a que estaba de lado	*****
07 de Jun de 16	C. Reyes casi llegando a Ángel Veral, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220
07 de Jun de 16	Comunidad de Pozo de Santa Clara	Se repararon 12 luminarias	1 balastro 70w, 2 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
07 de Jun de 16	C. Libertad, Comunidad de Rancho Nuevo	Se repararon 2 luminarias	1 balastro 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 socket mogul
07 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
07 de Jun de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Jun de 16	Plaza Flores Magón, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se repararon 2 luminarias	1 fotocelda 220v, 1 foco 100w
07 de Jun de 16	Av. Roble casi esq. Carr. 57, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
07 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
07 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho , recuperándose 2 de 150w, 2 de 250w	*****
07 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
07 de Jun de 16	Fracc. Villa Fontana, Mineral, Golondrinas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Jun de 16	C. Minas de San Agustín, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
07 de Jun de 16	Av. Los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 base para fotocelda, 1 acrílico
07 de Jun de 16	C. Mezquite, Fracc. Las Golondrinas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 refractor de policarbonato
07 de Jun de 16	C. Paseo de los Pinos esq. Villa del Sol, Fracc. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
07 de Jun de 16	Av. Villa Fontana esq. Paseo de los Pinos, Fracc. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 balastro 150w
07 de Jun de 16	C. San Agustín, Col. Magisterial los Reyes	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se reemplazó acrílico	1 acrílico
07 de Jun de 16	C. Guirnalda, Florida II	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Jun de 16	Cancha de Futbol, Col. La Granja	Se conectaron líneas de alimentación de el relevador	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Jun de 16	Zona Centro de la calle de Filomeno Mata hasta Leona Vicario y de Reforma y hasta Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Jun de 16	Comunidad de Santana	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
07 de Jun de 16	C. Guadalupe entre Plan de Ayala y Plan de Guadalupe, Comunidad Santana	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico
07 de Jun de 16	C. Libertad esq. 2a. Priv. De Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
07 de Jun de 16	C. Bustamante esq. Reforma	Se apoyó al Depto. de Transito y Vialidad en cambio de foco semáforo	1 foco incandescente de 67w
07 de Jun de 16	Blvd. Turístico cruce Carr. A Cbtis	Se apoyó al Depto. de Transito y Vialidad en cambio de foco semáforo	1 foco incandescente de 67w
07 de Jun de 16	Blvd. Turístico esq. Av. Roble	Se apoyó al Depto. de Transito y Vialidad en cambio de foco semáforo	1 foco incandescente de 67w
07 de Jun de 16	Blvd. Carlos Lazo esq. Matamoros	Se apoyó al Depto. de Transito y Vialidad en cambio de foco semáforo	1 foco incandescente de 67w
07 de Jun de 16	Blvd. Carlos Lazo esq. Ignacio Ramírez	Se apoyó al Depto. de Transito y Vialidad en cambio de foco semáforo	1 foco incandescente de 67w
08 de Jun de 16	C. Bélgica esq. Bolivia, Col. 22 de Mayo	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
08 de Jun de 16	C. Tampico, Col. República	Se cortaron ramas de árbol que estaba causando falso contacto entre líneas de fase y alumbrado, provocando que mantuviera encendido todo el día circuito de lámparas	*****
08 de Jun de 16	Estacionamiento de la Jurisdicción Sanitaria	Se instalaron 3 luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v y acometida para su alimentación	3 luminarias tipo suburbana completa de 150w en 220v, 60 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 3 mts. De fleje 3/4, 3 hebillas para fleje 3/4, 2 guardacabos

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Jun de 16	Comunidad de San José de los Sotoles	3 lámparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 127v
08 de Jun de 16	Comunidad el Guerrero	Se repararon 12 luminarias	6 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
08 de Jun de 16	C. Río Lerma, Col. Las Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127
08 de Jun de 16	Comunidad de San Vicente	Se repararon 4 luminarias	2 focos 100w, 1 balastro 100w, 1 refractor de policarbonato
08 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
08 de Jun de 16	Asilo de Ancianos	Se apoyó realizado listado de material requerido para mantenimiento de lámparas	*****
08 de Jun de 16	Av. Roble, Lerdo de Tejada y Carretera a la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250	*****
08 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 250w	*****
08 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 2 de 220v	*****
08 de Jun de 16	Col. Floridas, Fracc. Kildum, Manuel Moreno Torres, Inf. Fidel Velázquez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Jun de 16	C. Paseo de los Olivos entre Av. Kildum y Minas de San Agustín, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 balastro 150w
08 de Jun de 16	Col. Santa Martha, Electricistas, Priv. De la Juventud	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Jun de 16	C. Matamoros esq. Betancourt	Se apoyó a Protección Civil en la poda de un árbol	*****
08 de Jun de 16	C. Francisco I. Madero entre 18 de Julio y 21 de Marzo, Fracc. Benito Juárez	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
08 de Jun de 16	C. Juan Escutia entre Juan de la Barrera y Mariano Vázquez, Col. Niños Héroes	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Jun de 16	C. Palma, Col. Santa Martha	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico
08 de Jun de 16	C. 18 de Junio esq. San Pablo Guelatao, Fracc. Benito Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de Jun de 16	C. 21 de Marzo esq. Antonio Maza, Fracc. Benito Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de Jun de 16	Priv. Boulevard Carlos Lazo esq. Cupatitzio, Col. Electricistas	Lámpara apagada	1 balastro 100w
09 de Jun de 16	Comunidad de Santa Cruz	Se reactivaron 2 circuitos de lámparas apagadas por interruptores termomagnéticos disparados, además se repararon 23 luminarias	4 focos 70w, 14 fotoceldas 127v, 1 socket mogul, 1 foco 150w, 2 fotoceldas 220v, 3 mts. De cable THW #14, 2 balastos 70w
09 de Jun de 16	Comunidad de San Gabriel	Se repararon 12 luminarias	10 focos 70w, 2 fotoceldas 127
09 de Jun de 16	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 14 luminarias	13 fotoceldas 127v, 2 focos 70w
09 de Jun de 16	Comunidad el Durazno	Se reemplazó fotocelda dañada de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
09 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
09 de Jun de 16	Comunidad de Tetecuario y Viborillas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
09 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 28 balastos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 4 de 150w, 1 de 250w, 2 de 400w	*****
09 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 78 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 5 de 127v, 3 de 220v	*****
09 de Jun de 16	Zona Centro de la calle de Reyes a Mariano Vázquez y de Ángel Veral a Morelos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Jun de 16	C. Ferrocarrilera, Col. Obrera	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Jun de 16	C. Betancourt esq. Matamoros, Fracc. Matehuala	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
09 de Jun de 16	C. Ángel Veral entre Matamoros y Pascual Gallegos, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 socket mogul
09 de Jun de 16	C. Maguey entre Ignacio Ramírez y Nopales, Col. El Fraile	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Jun de 16	C. Leandro Sánchez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Jun de 16	C. San Andrés esq. Abraham Lincoln, Col. Bustamante II	Lámpara apagada	1 foco 150w
10 de Jun de 16	Priv. Antonio Nava Sánchez entre Nicolás Bravo y Aldama, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 balastro 100w
10 de Jun de 16	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w
10 de Jun de 16	Comunidad El Mimbres	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas, además se repararon 2 más	1 fotocelda 127v, 2 focos 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Jun de 16	Comunidad El Tlacuache	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
10 de Jun de 16	Asilo de Ancianos	Se apoyó reparando lámparas fluorescentes ahorradoras de 15w	15 lámparas ahorradoras fluorescentes (proporcionadas por el asilo)
10 de Jun de 16	Parque Álvaro Obregón	Se instaló acometida y swich para alimentación de puestos de gastronomía	55 mts. De cable neutranel 2+1, 2 guardacabos, 1 swich
10 de Jun de 16	Av. Roble, Lerdo de Tejada, Carr. A la Paz, Blvd. Turístico, Carr. A Dr. Arroyo, Blvd. Héroes Potosinos, Av. Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Jun de 16	C. Wenceslao Victoria entre Tampico y Nuevo Laredo, Col. Antorchista	Se repararon conexiones nuevas en línea de fotocelda trozada de circuito de lamparas apagadas	*****
10 de Jun de 16	Parque Álvaro Obregón	Se verificó acometida y swich que se instalaron para puestos de la exposición, se reparó falla reemplazando fusible quemado y repartiendo carga	*****
10 de Jun de 16	Plaza Col. Las Mercedes	Se realizó mantenimiento pintando de postes	*****
13 de Jun de 16	C. Adolfo López Mateos, Pinos, Comunidad de la Luz	Se repararon 3 luminarias	2 balastos 70w, 1 foco 70w
13 de Jun de 16	C. Pinos, Fracc. Florida	2 lámparas apagadas	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
13 de Jun de 16	Comunidad de los Pocitos	Se repararon 4 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v
13 de Jun de 16	C. Paseo de los Olmos, Fracc. Florida II	Se localizó y reparó corto en circuito de lámparas apagadas	1 balastro 150w
13 de Jun de 16	C. Ma. De Jesús Costilla entre Terán y Blas Torres, Col. Del Bosque	Se reemplazó base y fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v, 1 base para fotocelda
13 de Jun de 16	C. Calidra esq. Diamante, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Jun de 16	Comunidad de Pastoriza	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w, 1 balastro 70w
13 de Jun de 16	C. Jesús García entre Regules y Rangel, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
13 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
13 de Jun de 16	Centro Recreativo	Se verifico falta de energía y bajo voltaje localizando la falla en líneas de CFE	*****
13 de Jun de 16	And. Monte Blanco, Col. Ollería	Se verificó solicitud de instalación de luminaria	*****
13 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w	*****
13 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
13 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se lavaron 23 cristales OV-15 (1/2 uso), 3 acrílicos suburbanos	*****
13 de Jun de 16	C. Olivos entre Independencia y Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w
13 de Jun de 16	Prol. Terán, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 70w
13 de Jun de 16	C. Nogales entre Juan Sarabia y Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 foco 100w, 1 acrílico
13 de Jun de 16	Col. Olivar de las Animas de la calle Leona Vicario a Ceibas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Jun de 16	Plaza del Maestro	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación de 2 registros, además se cambiaron líneas de poste de lámpara hacia registro	4 mts. De cable #14
13 de Jun de 16	Col. Bella Gaviota, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, San Rafael	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Jun de 16	Carr. A San Rafael	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
13 de Jun de 16	C. Sinaloa esq. Zacatecas, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
13 de Jun de 16	C. Negral , Col. Bella Gaviota	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
13 de Jun de 16	Comunidad de San Rafael	Se repararon 2 luminarias, además se conectó una más debido a que el cable de alimentación se encontraba desconectado	2 fotoceldas 127v, 3 mts. De cable #14
14 de Jun de 16	Priv. Gobernadora esq. Gobernadora, Col. Palma de Romero	6 lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
14 de Jun de 16	Blvd. De los Andes entre Monte Alban y Monte Blanco, Col. Colinas de la Paz	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
14 de Jun de 16	C. Nuevo León esq. Chihuahua, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 fotocelda 220v
14 de Jun de 16	C. Veracruz entre Nuevo León y Zacatecas, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
14 de Jun de 16	C. Sinaloa esq. Zacatecas, Col. República	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que esta funcionando de manera normal	*****
14 de Jun de 16	And. Salvador Esquer entre N. de la Vega y Carlos Villarreal, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
14 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
14 de Jun de 16	Priv. Aldama, C. Sierra Vertiente Col. Ollería, Camino Viejo a la Paz al norte de Blvd. De los Andes	Se verificó factibilidad de instalación de luminarias	*****
14 de Jun de 16	Centro Recreativo	Se tomaron medidas para la reposición de cable robado	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w	*****
14 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
14 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
14 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se lavaron 2 acrílicos suburbanos	*****
14 de Jun de 16	Col. Heroínas Mexicanas, San Ramón, Los Naranjos, Olivar de las Animas, El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Jun de 16	C. Arrayanes esq. Laureles, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
14 de Jun de 16	C. Negundos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
14 de Jun de 16	C. San Eduardo S/N, Fracc. San Ramón	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 foco 70w
14 de Jun de 16	Col. Concepción, Las Mitras, Fracc. Animas, El Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Jun de 16	C. Bustamante fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
14 de Jun de 16	C. Jesús García entre Regules y Rangel, Zona Centro	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
14 de Jun de 16	C. Río Panuco, Col. Mitras	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Jun de 16	Av. Del Carmen, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
15 de Jun de 16	Comunidad de la Joya	Se repararon 9 luminarias, 3 de conexiones	4 focos 70w, 2 fotoceldas 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Jun de 16	C. Antonio Maza esq. 21 de Marzo, Fracc. Benito Juárez	Lámpara encendida todo el día	*****
15 de Jun de 16	Comunidad de el Sacramento	Se retiro reflector de 1000w A.M. en 220v que se había colocado por evento	*****
15 de Jun de 16	Plaza Col. San Antonio	Se retiro reflector de 1500w A.M. con acometida y base con fotocelda , además se retiro contacto de 127v	*****
15 de Jun de 16	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se apoyó en la Esc. Primaria verificando instalaciones eléctricas y dejando listado de material requerido para su mantenimiento	*****
15 de Jun de 16	C. Jesús Yurén fte. A Cancha 1o. De mayo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 foco 150w
15 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
15 de Jun de 16	Centro Recreativo	Se repuso líneas de alimentación del alumbrado en la Cancha de Softbol	35 mts. De cable neutranel 3+1 3/0, 6 conectores para calibre 3/0
15 de Jun de 16	Col. Antorchista, República de las calles de Chihuahua hacia el sur	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Jun de 16	C. Chihuahua entre Nuevo León y Oaxaca, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
15 de Jun de 16	C. Ciudad Victoria esq. 6 de Marzo, Col. Antorchista	Lámpara apagada	1 foco 70w
15 de Jun de 16	C. Ciudad Victoria, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
15 de Jun de 16	C. Ciudad Victoria, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
15 de Jun de 16	C. 16 de septiembre y Plan de Ayala y Plan de Guadalupe, Comunidad de Santana	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Jun de 16	Col. San Ángel, San José, Fracc. San Francisco, Rivas Guillen	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Jun de 16	C. San Andrés esq. Abraham Lincoln, Col. Bustamante II	Lámpara apagada	1 foco 150w
15 de Jun de 16	Priv. Tomas Alcocer entre Arroyo y Regules, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 .50 mts de cable #14, 1 acrílico
15 de Jun de 16	C. Cristo Rey, Col. San Ángel	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
15 de Jun de 16	C. Morelos esq. Insurgentes, Zona Centro	Se reemplazó base y fotocelda a arbotante apagado	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
15 de Jun de 16	C. 16 de septiembre esq. Regules, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
15 de Jun de 16	C. Juan Pablo Martínez, Fracc. Martínez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Jun de 16	Av. Bustamante, Col. Bustamante	Se repararon 2 luminarias OV-15 de 250w en 220v	2 balastos 250w, 2 focos 250w
16 de Jun de 16	C. Plan de Ayala esq. Prol. Aramberri, Comunidad de Santana	Se repararon 2 luminarias	1 balastro 70w, .50 mts. De cable #14
16 de Jun de 16	C. Álamos esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara con luz tenue	1 balastro 100w, 1 foco 100w
16 de Jun de 16	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó cambiando apagadores y lámpara del área de celdas	2 apagadores, 2 placas de ventana, 1 rosetón, 1 lámpara de espiral ahorradora de 45w (material proporcionado por seguridad pública)
16 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se cortan extremos superior e inferior de 6 postes retirados de Blvd. Héroes Potosinos	*****
16 de Jun de 16	Col. Las Vegas, Benito Juárez, República de la calle Chihuahua hacia el norte	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Jun de 16	C. 18 de Julio esq. Del Derecho, Fracc. Benito Juárez	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
16 de Jun de 16	C. Margarita esq. Blvd. Doctor Arroyo, Col. Las Vegas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de Jun de 16	Blvd. A Dr. Arroyo	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
16 de Jun de 16	Col. San Antonio, Fracc. Pablo Pedraza, Libertad, Av. Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Jun de 16	Plaza de Armas	Se apoyó a Protección Civil en la poda de un árbol	*****
16 de Jun de 16	C. Jesús García entre Regules y Rangel, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul
16 de Jun de 16	C. Pablo Emilio Madero, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
16 de Jun de 16	C. Manuel Clouthier esq. Pablo Emilio Madero, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 250w
16 de Jun de 16	C. Trueno fte. A la Plaza, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
16 de Jun de 16	C. Trueno, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
16 de Jun de 16	Priv. San Agustín, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
16 de Jun de 16	C. Primavera entre Prol. Bustamante y Lluvia, Col. San Antonio	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
17 de Jun de 16	C. Yucatán entre Plan de San Luis y Plan de Ayala, Col. Republica	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
17 de Jun de 16	C. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Jun de 16	C. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Se verificó reporte de lámpara encendida todo el día, se encontró que esta funcionando de manera normal	*****
17 de Jun de 16	Carr. A Dr. Arroyo	En la 2a. Subestación se reemplazó cable de 4 registros, además se repararon 3 luminarias de corto en cables de alimentación y una más se le reemplazó socket y foco	36 mts. De cable THW #14, 1 socket mogul, 1 foco 250w
17 de Jun de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado balastos tipo remoto y balastro de 150w	*****
17 de Jun de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se realizó mantenimiento y se cambiaron cables que alimentan 7 postes de alumbrado	35 mts. De cable THW #14
17 de Jun de 16	Rastro Municipal	Se apoyó verificando lámpara en el área de sacrificio, se dejó listado de material requerido para su reparación	*****
17 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se cortaron 6 tramos de tubo de 2.66 cada uno y 1 de 5.33 mts.	*****
17 de Jun de 16	Col. Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Jun de 16	C. Calidra entre el Salto y Cerro Gordo	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagado	1 fotocelda 127v
17 de Jun de 16	C. Eucalipto, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
17 de Jun de 16	Av. Bustamante, Blvd. Héroes Potosinos, Blvd. Turístico, Av. Lerdo de Tejada, Av. Robles, Carr. A Dr. Arroyo, Carr. A la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Jun de 16	Carr. 57 del tramo de Mariano Vázquez hasta la entrada al Cbtis	Se realizaron conexiones en línea de la fotocelda de circuito de lámparas apagadas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Jun de 16	Andador y Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento de luminarias reparando 5 arbotantes y 4 lámparas punta de poste	3 focos 250w, 1 foco 70w, 1 balastro 250w (nuevos), 3 balastos tipo remoto 250w, 4 balastos tipo remoto 70w, 3 balastro tipo remoto de 100w (1/2 uso)
20 de Jun de 16	Planta tratadora de Aguas Residuales	Se apoyó a SAPSAM reparando 3 lámparas apagadas	3 focos 175w A.M. (proporcionados por SAPSAM)
20 de Jun de 16	C. Villa del Sol, Col. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w
20 de Jun de 16	C. Abel con Carr. A Caleros, Col. El Paraíso	Se reemplazó fotocelda de lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
20 de Jun de 16	C. 2 de Julio, Col. San Francisco	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
20 de Jun de 16	Comunidad de San José de los Sotoles	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
20 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
20 de Jun de 16	C. Ángel Veral esq. Matamoros	Se retiro equipo lumidim de una supertorre	*****
20 de Jun de 16	Mercado Bocanegra	Se acudió para verificar que el local #4 contara con energía eléctrica encontrando que el servicio ya fue dado de alta	*****
20 de Jun de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****
20 de Jun de 16	Col. La Finca	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Jun de 16	C. Montes de Oca, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w
20 de Jun de 16	Fracc. La Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Jun de 16	C. Tlaxcala esq. Aguascalientes, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico, .50 mts. De cable
20 de Jun de 16	C. Tampico esq. Ciudad Juárez, Col. Antorchista	Se retiro medidor dañado y se realizaron conexiones en base de medidor para que siguiera operando circuito de lámparas	.20 cm, de cable
20 de Jun de 16	C. Regules entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
20 de Jun de 16	Col. Bustamante I,II,III, San Isidro, Jardín, Rinconada de los Fresnos, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Jun de 16	C. Colombia, Col. San Isidro	Se reacomodo cabeza de lámpara que se encontraba de lado	*****
20 de Jun de 16	Priv. Negrete, Col. Bustamante III	Lámpara apagada	1 foco 70w
21 de Jun de 16	Comunidad de la Concepción	Se repararon 28 luminarias	10 focos 70w, 3 focos 100w, 11 fotoceldas 127v, 1 balastro 100w
21 de Jun de 16	C. Rigoberto Ochoa esq. Guadalupe Vega Macías, Col. La Dichosa	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
21 de Jun de 16	Comunidad de Sarabia	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
21 de Jun de 16	Plaza Deportiva, Col. Bustamante II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Jun de 16	Plaza Deportiva, Col. Vista Hermosa	Se retiraron 2 luminarias punta de poste y 1 proyector para su reparación	*****
21 de Jun de 16	Cancha de Futbol, Col. La Granja	Se reparó 1 reflector	1 foco 250w A.M.
21 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
21 de Jun de 16	Plaza Deportiva Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se reacomodo lámpara de reflector que se encontraba colgando	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Jun de 16	Rastro Municipal	Se apoyó reparando 1 reflector en el área de pelado de cerdos	1 foco 250w A.M. (proporcionado por el Rastro Municipal)
21 de Jun de 16	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita, Valle de la Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Jun de 16	C. Luis G. Urbina entre Ignacio Montes de Oca y Vicente Rivapalacio, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 balastro 150w
21 de Jun de 16	C. Diego Rivera, Col. La Dichosa	Se podó árbol que cubría lámpara, además se realizaron conexiones en la misma	*****
21 de Jun de 16	Col. Del Bosque, El Mirador, Las Hadas, Vista Hermosa, Santa Lucina, Las Cumbres, El Pineño, Palma de Romero, Luis N. Morones I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Jun de 16	C. Rafael Nájera esq. Emiliano Zapata, Col. Cumbres	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se reemplazó acrílico	1 acrílico
21 de Jun de 16	C. María de Jesús Costilla, Col. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
21 de Jun de 16	C. Rafael Nájera esq. Río Nilo, Col. Cumbres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
21 de Jun de 16	C. Rivas Guillen, Col. Luis N. Morones	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
22 de Jun de 16	Bldv. Turístico Carr. 57 tramo de Mulox a Zona Industrial	Se repararon 12 luminarias de 7 subestaciones	10 focos 400w, 3 balastros 400w, 1 socket mogul
22 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de Jun de 16	C. Tlaxcala esq. Aguascalientes, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
22 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó reparación de 2 luminarias punta de poste	2 balastros de 90w, 2 refractores siglo XXI

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se reparó proyector y se cambió de Inducción Magnética a Aditivos Metálicos	1 balastro 400w A.M., 1 foco 400w A.M., 1 socket mogul (1/2 uso), 1 cristal de 21"
22 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 17 balastos tipo remoto	4 balastos 250w , 5 balastos 70w, 5 balastos 150w, 3 balastos 100w (todo 1/2 uso)
22 de Jun de 16	Plaza Deportiva, Col. Vista Hermosa	Se reinstalaron 2 luminarias punta de poste y 1 proyector de la cancha de futbolito	*****
22 de Jun de 16	Plaza de Armas	Se realizó mantenimiento en arbotantes	3 balastos tipo remoto 100w, 2 balastos tipo remoto 250w, 3 focos 100w, 1 foco 70w, 3 focos 250w, 1 lámpara ahorradora 65w
22 de Jun de 16	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Ma. L. Castillo, Forestal, Ampliación Guadalupe de 12 de Diciembre hasta Av. Del Carmen	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Jun de 16	C. Brasil casi esq. Con Colombia, Col. Palmas	Lámpara apagada	1 foco 150w
22 de Jun de 16	C. Regules entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico
22 de Jun de 16	Av. Del Carmen, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 70w
23 de Jun de 16	Comunidad de Santana	Se repararon 3 luminarias	1 foco 70w, 1 foco 250w, 2 balastos 250w, 2 fotoceldas 220v
23 de Jun de 16	Comunidad de Puerto del Palmar	Se reemplazó centro de carga de circuito de lámparas apagadas	1 centro de carga, 1 pastilla térmica 15 Amp. (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Jun de 16	Comunidad de los Ángeles	Se repararon 6 luminarias, además se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas completas de 100w en 127v	2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 127v, 3 focos 70w, 2 balastos 70w, 5 fotoceldas 127v, 2 sockets mogul, 1 acrílico, 2 mallas antivandálicas, 2 hebillas para 3/4, 1 base para fotocelda
23 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 45 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w, 1 de 400w	*****
23 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 33 balastos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 2 de 400w	*****
23 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****
23 de Jun de 16	C. Regules esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
23 de Jun de 16	C. Guerrero entre Allende y Morelos, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Jun de 16	C. Morelos frente a Elektra, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
23 de Jun de 16	C. San Agustín entre Av. San Francisco y Bartolomé de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Se reacomodo tapa de luminaria abierta	*****
23 de Jun de 16	C. Porfirio Díaz , Col. La Lagunita	Se verifico reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
23 de Jun de 16	Plaza Ojo de Agua	Se realizó mantenimiento pintando 11 postes con lámparas tipo tipo colonial, además se realizó limpieza en esferas de 5 dragones	1 esfera, 1 lámpara ahorradora de 15w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Jun de 16	Plaza de Armas	Se lavaron esferas de 7 arbotantes	*****
24 de Jun de 16	C. Plan de Ayala esq. Plan de Guadalupe, Comunidad de Santana	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
24 de Jun de 16	C. Plan de Ayala, Comunidad de Santana	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 70w, 1 acrílico
24 de Jun de 16	C. Río Bravo, Fracc. Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
24 de Jun de 16	Instalaciones de Ferema	Se instaló 1 reflector de 1000w en 220v Aditivo Metálico	1 reflector de 1000w A.M.
24 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
24 de Jun de 16	Instalaciones de Ferema	Se apoyó para el evento de motociclistas con el suministro de energía y 1 contacto	1 centro de carga 2 ventanas, 2 térmicos de 20 Amp., 1 contacto doble polarizado
24 de Jun de 16	Centro de Rehabilitación Integral	Se realizó listado de material para la reparación de luminarias	*****
24 de Jun de 16	Col. Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Jun de 16	Carr. A la Paz, Av. Roble, Blvd. Turístico, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Av. Bustamante, Lerdo de Tejada	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Jun de 16	Blvd. Turístico Carr. 57 frente a Tricesa	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
24 de Jun de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
27 de Jun de 16	Instalaciones de Ferema	Se retiro reflector de 1000w A.M. en 220v que se había colocado por evento motociclismo	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Jun de 16	C. Carranza esq. Madero Comunidad de el Sacramento	2 lámparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 127v
27 de Jun de 16	C. Hidalgo al sur de Cima Real	Lámpara apagada	1 foco 250w
27 de Jun de 16	C. Río Colorado esq. Río Verde, Col. Mitras	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 127v
27 de Jun de 16	C. Río Sonora, entre Río Santamaría y Río Verde, Col. Mitras	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
27 de Jun de 16	C. Río Nazas entre Simón Bolívar y Rivas Guillen, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara apagada	1 foco 70w
27 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
27 de Jun de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****
27 de Jun de 16	Instalaciones de Ferema	Se retiraron 1 centro de carga de 2 ventanas, 2 térmicos de 40 Amp. , 1 contacto doble polarizado que se habían colocado por evento	*****
27 de Jun de 16	Esc. Primaria Francisco Villa	Se apoyó verificando lámparas en los patios	*****
27 de Jun de 16	Coordinación de Desarrollo Social Ramo 33	Se apoyó reparando lámpara en el privado	1 tubo de 32w T8
27 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
27 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 balastros del material de desecho, recuperándose 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
27 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
27 de Jun de 16	Col. Concepción, Las Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Jun de 16	C. Bustamante fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
27 de Jun de 16	C. Río Bravo, Col. Mitras	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se reemplazó acrílico	1 acrílico
27 de Jun de 16	C. 16 de septiembre esq. Venustiano Carranza , Comunidad de Santana	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Jun de 16	C. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza, Comunidad de Santana	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
27 de Jun de 16	C. San Antonio, Col. Concepción	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Jun de 16	Priv. Paseo de la Reforma entre Regules y Damián Carmona	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Jun de 16	Col. Los Arcos, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Jun de 16	Plaza del Maestro	Se reactivó interruptor general detectándose una línea del interruptor que se esta sobrecalentando	*****
27 de Jun de 16	Priv. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Jun de 16	Blvd. De los Alpes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Jun de 16	Blvd. De los Alpes, Col Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Jun de 16	C. Guadalupe esq. Fray Junípero, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 250w
27 de Jun de 16	C. San Luis de la Paz, Col. Los Arcos	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
27 de Jun de 16	Av. Roble frente a Interruptores	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
27 de Jun de 16	Blvd. De los Andes a espaldas de la Esc. Sec. 2, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 150w, .50 cm, de cable #12

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Jun de 16	C. Rivas Guillen entre Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 balastro 100w, .50 cm. De cable #14
27 de Jun de 16	Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, .50 cm. De cable #12, 1 balastro 70w
28 de Jun de 16	C. Lluvia, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
28 de Jun de 16	Blvd. Turístico Carr. 57	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w
28 de Jun de 16	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Se repararon 3 luminarias, 1 rota por vandalismo	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
28 de Jun de 16	Camellón de la Carr. A Dr. Arroyo	Se verificaron 11 registros y 22 luminarias, además se cambio salida de 2 circuitos debido a que se estaba disparando el interruptor del segundo circuito	*****
28 de Jun de 16	Camellón de la Carr. A Dr. Arroyo	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w
28 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
28 de Jun de 16	Plaza del Maestro	Se retiro luminaria punta de poste para su reparación y se realizaron conexiones nuevas en térmico general	*****
28 de Jun de 16	Carr. 57 frente a la Cervecería Carta Blanca	Se reemplazó una base de socket de la subestación de la supertorre	1 base socket 7X200
28 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w	*****
28 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
28 de Jun de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general y limpieza a luminaria punta de poste de la Plaza del Maestro	1 foco 175w A.M.
28 de Jun de 16	Plaza del Maestro	Se reinstaló luminaria tipo punta de poste	*****
28 de Jun de 16	Fracc. Animas, San Ángel, Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Jun de 16	C. Ignacio Ramírez frente a Propex	Se realizaron conexiones a base de medidor que alimenta superposte	*****
28 de Jun de 16	C. Río Bravo, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
28 de Jun de 16	C. Villa Juárez, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
28 de Jun de 16	C. Xilitla, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
28 de Jun de 16	Col. Ollería, Priv. De los Andes, Magisterial los Reyes, San Benito, Kildum, Florida II, Villa Fontana, Fracc. Mineral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Jun de 16	Circuito Hacienda La Florida, Fracc. San Benito	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
28 de Jun de 16	Circuito Hacienda La Florida, Fracc. San Benito	Lámpara apagada	1 foco 150w
28 de Jun de 16	C. Salvador Nava, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
28 de Jun de 16	Av. Kildum, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
28 de Jun de 16	C. Palma China entre Santiago Vivanco y Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Jun de 16	C. Lluvia, Col. San Antonio	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que esta funcionando de manera normal	*****
29 de Jun de 16	Comunidad de Santa Lucia	Se repararon 7 luminarias	4 focos 70w, 4 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 60 cms. De cable #14
29 de Jun de 16	DIF Municipal	Se apoyó reparando corto en líneas de alimentación	*****
29 de Jun de 16	Comunidad de Carbonera	Se acudió a verificar ubicación de postes en la plaza	*****
29 de Jun de 16	Col. Rivas Guillen, San Francisco, Del Bosque, San José	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Jun de 16	C. Leona Vicario entre Libertad y Reforma	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
29 de Jun de 16	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, se empezó Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Jun de 16	C. Quintana Roo esq. Nuevo León, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de Jun de 16	C. Hidalgo esq. Prol. Matamoros, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
29 de Jun de 16	C. Irapuato esq. Quintana Roo, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
29 de Jun de 16	C. Guerrero S/N entre Coahuila y San Luis, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
29 de Jun de 16	C. Toluca esq. Coahuila, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
30 de Jun de 16	Prol. Fernando Amilpa, Col. Ojo de Agua	5 lámparas rotas por vandalismo	5 focos 70w, 2 acrílicos, 1 malla antivandalismo
30 de Jun de 16	C. Juárez entre 5 de Febrero y Mariano Vázquez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Jun de 16	Cancha de la Col. Republica	Se retiro reloj dañado de encendido y apagado de reflectores y se dejó trabajando con fotocelda	*****
30 de Jun de 16	C. Luis Álvarez esq. Vicente Fox, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
30 de Jun de 16	C. Bustamante esq. Gabriel García Márquez, Col. Bustamante II	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 cristal
30 de Jun de 16	C. Jaime Nunó entre Reforma y Lirios, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
30 de Jun de 16	Col. Bustamante I,II,III, San Antonio I,II,III, Fracc. Libertad, Pablo Pedraza	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Jun de 16	Col. Republica, Las Vegas, Fracc. Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Jun de 16	C. Baja California, Col. Republica	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
30 de Jun de 16	C. Nuevo León esq. Baja California	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 base para fotocelda, 1 foco 100w
30 de Jun de 16	C. Aguascalientes, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
30 de Jun de 16	C. Chiapas esq. Sonora, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
30 de Jun de 16	C. Maximiliano, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w