

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Ago de 15	C. Membrillo, Col. Olivar de las Animas	Se reconectó equipo de medición mal conectado	*****
03 de Ago de 15	C. República de Honduras, Col. 22 de Mayo	Se conectó equipo de medición y luminaria	*****
03 de Ago de 15	C. Mar de Cortes entre Plan de Guadalupe y Océano Pacifico, Col. La Lagunita	En circuito de lámparas encendidas, se realizó limpieza en contactor, se reconectó y se dejó operando de manera normal	*****
03 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
03 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se comenzaron a modificar 5 gabinetes para relevadores	*****
03 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se armó cabeza de luminaria tipo OV-15 para circuito	1 carcasa, 1 balastro 250w (1/2 uso), 1 foco 250w (1/2 uso), 1 cristal, (1/2 uso)
03 de Ago de 15	Camellón fte. Bustamante III	Se reparó desperfecto en el sistema de Alumbrado Público retirando relevador quemado y reparando 6 luminarias	1 relevador 220v, 37 mts. De neutranel 2+1 #6, 5 balastos 250w, 2 focos 250w, 4 refractores de policarbonato, 6 mts. De cable #14, 1 luminaria tipo OV-15 completa
03 de Ago de 15	Fracc. Ojo de Agua, La Florida, Nueva Florida, Bella Gaviota, Hacienda, La Finca, Llano Azul	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Ago de 15	C. Fernando Amilpa casi esq. Río Bravo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul, 1 foco 250w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Ago de 15	C. Circuito Filósofos, Col. Llano Azul	Se reemplazó acrílico quemado	1 acrílico
03 de Ago de 15	Col. Gallo, Olivar de las Animas, Los Naranjos, San Ramón	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Ago de 15	Comunidad El Herrero	Lámpara encendida todo el día	1 foco 127v
03 de Ago de 15	C. Lluvia, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 150w
03 de Ago de 15	C. Estanque Nuevo esq. Sacramento, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
03 de Ago de 15	C. Estanque Nuevo esq. Maroma, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
03 de Ago de 15	C. Laureles entre Pirules y Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
03 de Ago de 15	C. Eucaliptos esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
03 de Ago de 15	C. San Francisco S/N, Col. San Ramón	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Ago de 15	C. Negundos entre Cedros y Pirules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Ago de 15	Dr. González esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Ago de 15	Comunidad de Pastoriza	Se repararon 2 luminarias	2 focos 70w
04 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
04 de Ago de 15	Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Se verificó equipo de medición el cuál se encontraba fuera de servicio por CFE	*****
04 de Ago de 15	Parque Vicente Guerrero	Se retiro luminaria punta de poste rota por vandalismo para su reparación	*****
04 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se continuo con el armado de gabinetes para relevadores	*****
04 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria punta de poste del Parque Vicente Guerrero reponiendo cristales	*****
04 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se armo 2 platinas con contactores de 60 Amp. Y térmicos de 70 amp. Dobles	*****
04 de Ago de 15	C. San Patricio, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
04 de Ago de 15	Col. Magisterial María L. Castillo, se comenzó la Col. Guadalupe de Camino Viejo a la Paz a Av. San Francisco y de Juárez a San Patricio	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Ago de 15	Parque Vicente Guerrero	Se verificó corto en circuito lado norte, encontrándose falla en luminaria tipo punta de poste, dejando lámpara desconectada y el circuito funcionando	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Ago de 15	Col. Concepción	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Ago de 15	C. Carlos Vivanco esq. Maroma, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Ago de 15	C. San Bartolo esq. Alfonso Álvarez, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
05 de Ago de 15	C. Diley entre Pról. Negrete y Pról. Matamoros, Col. San Isidro	En circuito de 10 luminarias se reemplazo interruptor electromagnético y fotocelda, además se verificó piloto se encontró una acometida rosando por lo que se colocó cinta de aislar	1 interruptor electromagnético de 15 Amp., 1 fotocelda 127v
05 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
05 de Ago de 15	Parque Vicente Guerrero	Se reparó 1 luminaria punta de poste colonial	1 balastro 250w, 6 mts. De cable THW #14
05 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se continuó armando 4 relevadores con gabinete y 1 sin gabinete de 60 Amp.	9 contactores de 60 Amp.
05 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se selecciono material de desecho	*****
05 de Ago de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Ago de 15	C. General Arévalo esq. San Pedro, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Ago de 15	C. Cárpatos, Colinas de la Paz	Se reemplazó acrílico	1 acrílico
05 de Ago de 15	C. Apeninos, Colinas de la Paz	Se reemplazó acrílico y malla antivandálica	1 acrílico, 1 malla antivandálica
05 de Ago de 15	Av. San Francisco esq. San José, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 socket mogul
05 de Ago de 15	Col. Concepción, Mitras, Animas, Paraíso, San Ángel	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Ago de 15	C. San Luis entre México y Oaxaca, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Ago de 15	C. Río Bravo, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
05 de Ago de 15	C. Estanque Nuevo esq. Río Soto La Marina, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
05 de Ago de 15	C. Río Sonora, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de Ago de 15	C. Río San Fernando esq. Río Sonora, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
05 de Ago de 15	C. Río Yaqui esq. San Miguel, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de Ago de 15	Priv. Río Tamez, Col. Las Mitras	Lámpara apagada	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Ago de 15	C. Monte Michel esq. Monte Alban, Colinas de la Paz	Se enderezo lámpara que estaba de lado	*****
06 de Ago de 15	C. Veracruz esq. Zacatecas, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Ago de 15	C. Veracruz entre Zacatecas y Querétaro, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Ago de 15	C. Tamazunchale entre El Salto y Cerro Prieto	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
06 de Ago de 15	C. Centenario ubicado en carretera a Cedral	Se verificó que equipo de medición estuviera dado de alta, activando interruptor termomagnético para su operación	*****
06 de Ago de 15	Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Se realizaron cambios en el equipo de medición del alumbrado	1 base para socket 4x100 Amp., 20 mts. De cable THW #8, 1 interruptor termomagnético de 15 Amp., 1 centro de carga de una ventana
06 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
06 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se revisaron 9 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
06 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 220v, 1 de 127v	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 luminarias OV-15 dañadas, para recuperación de piezas	*****
06 de Ago de 15	Col. Aviación I,II, La Lagunita, Valle de la Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Ago de 15	C. Aeroméxico, Col. Aviación	Lámpara encendida todo el día	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
06 de Ago de 15	C. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico, .50 cm. De cable #14
06 de Ago de 15	Col. Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, Mineral, Kildum, Minerales, Villa Fontana, Florida II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Ago de 15	Bldv. Turístico fte. A la Col. Santa Martha	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
06 de Ago de 15	Bldv. Héroes Potosinos	2 lámparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 220v
06 de Ago de 15	C. Juárez entre Victoria y Matamoros, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
06 de Ago de 15	C. Mezquite, Col. La Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
06 de Ago de 15	C. Río Grijalva esq. Río Balsas, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de Ago de 15	C. Ma. Luisa Castillo, Col. Rinconada Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Ago de 15	C. Emiliano Zapata entre Matamoros y Rafael Nájera, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
07 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
07 de Ago de 15	Plaza de San Miguelito	Se repararon 2 reflectores	2 focos 250w A.M.
07 de Ago de 15	Comunidad de la Joya	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
07 de Ago de 15	C. Palmas entre Carlos Vivanco y San Antonio, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
07 de Ago de 15	C. Monte Blanco esq. Nevado de Toluca, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Ago de 15	C. 5 de mayo esq. Insurgentes, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
07 de Ago de 15	Blvd. De los Andes entre Sierra Vertientes y San Agustín, Col. Ollería	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w
07 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se comenzó a probar y reparar adornos para evento de 15 de septiembre	*****
07 de Ago de 15	Pról. Ciprés esq. Pról. Méndez, Col. La Providencia	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Ago de 15	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, Fracc. La Providencia calle Ignacio Montes de Oca y Obregón	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Ago de 15	C. Bustamante entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
07 de Ago de 15	Bldv. Roble, Lerdo de Tejada, La Paz, Dr. Arroyo, Turístico, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Ago de 15	C. Diley, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	*****
10 de Ago de 15	C. Monte Alban esq. Blvd. De los Andes, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Ago de 15	Comunidad de Troje de los Moreno	Se reemplazó fotocelda a circuito de la Cancha, además se repararon 2 luminarias mas	2 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 1 acrílico
10 de Ago de 15	Comunidades del Palmarito, San José de la Viuda, Puerto del Palmar, Estanque Blanco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias, se encontraron todas funcionando de manera normal	*****
10 de Ago de 15	Comunidad de Cerrito Blanco	Se repararon 3 luminarias	2 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
10 de Ago de 15	C. 5 de mayo fte. A la Escuela José Rosas Moreno	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
10 de Ago de 15	C. Texas esq. Pról. Altamirano, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Ago de 15	C. El Paso, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Ago de 15	C. Texas, Col. San Isidro	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Ago de 15	C. Pancho Villa, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Ago de 15	C. Díaz Mirón, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
10 de Ago de 15	Instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario	Se apoyó verificando la alimentación de energía eléctrica, se encontró que estaba fuera de servicio	*****
10 de Ago de 15	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, República, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Ago de 15	C. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 malla antivandálica
10 de Ago de 15	C. San Pablo Guelatao, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
10 de Ago de 15	C. Río Verde, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
10 de Ago de 15	C. Ciudad Valles S/N, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
10 de Ago de 15	C. Ciudad Valles S/N, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
10 de Ago de 15	Av. Roble, Col. La Finca	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Ago de 15	Pról. Méndez esq. Pról. Ciprés, Col. La Providencia	Lámpara prende y apaga	1 balastro 100w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
10 de Ago de 15	C. San Ángel esq. Aldama, Col. San José	Lámpara apagada	1 malla antivandálica, 1 acrílico
10 de Ago de 15	C. San Pedro entre San Pablo y San Ramón, Col. Ampliación Guadalupe	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
10 de Ago de 15	C. Cedros esq. Robles, Col. Olivar de las Animas	Se verificó circuito de lámparas apagadas, se dejó operando con fotocelda debido a daño en la bobina del relevador	*****
10 de Ago de 15	Blvd. Turístico fte. A "Hotel el Pedregal"	Se activó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
11 de Ago de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Se verificó solicitud para colocación de reflectores en el campo de Béisbol por evento religioso	*****
11 de Ago de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Ago de 15	C. Rep. De Honduras, Col. 22 de Mayo	Se retiro medidor dañado, cables del medidor, barras de la base del socket y mufa, se dejó la lámpara funcionando con fotocelda	*****
11 de Ago de 15	Carr. 57 fte. A Gasolinera Capri	Se verificó circuito localizando falla por falso contacto en térmico general, se reparó realizando conexiones	*****
11 de Ago de 15	C. Cedros entre Dr. González y Robles, Col. Olivar de las Animas	Se verificó relevador de circuito de lamparas apagadas del cuál se repararon conexiones dañadas	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Ago de 15	Plaza Fundadores de la Col. Ojo de Agua	Se instalaron 6 esferas de policarbonato, 6 lámparas fluorescentes tipo ahorradoras modificadas	6 esferas de policarbonato de 12", 6 lámparas fluorescentes tipo ahorradoras de 15w
11 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se terminó de adaptar bases y sockets a 6 esferas R-T2 para Kiosco de la Plaza Fundadores del Ojo de Agua	*****
11 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w	*****
11 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
11 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****
11 de Ago de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Ago de 15	C. Ciudad Victoria esq. Calle Unión, Col. Ampliación Antorchista	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
11 de Ago de 15	C. Sonora esq. Toluca, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
11 de Ago de 15	C. Morelia esq. Culiacán, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
11 de Ago de 15	Col. Magisterial los Reyes, Priv. Los Andes, Ollería, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Ago de 15	C. Sorjuana Inés de la Cruz esq. Paseos de los Nogales, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Ago de 15	Blvd. De los Andes S/N, Col. Ollería	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
11 de Ago de 15	C. San Agustín, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
11 de Ago de 15	C. San Agustín, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
11 de Ago de 15	C. Sorjuana Inés de la Cruz esq. Luis Donaldo Colosio, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 refractor de policarbonato
12 de Ago de 15	Priv. Pinos, Col. Olivar de las Animas	2 lámparas prenden y apagan	2 focos 70w
12 de Ago de 15	C. Dr. González esq. Pról. Juárez, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de Ago de 15	C. Lienzo Charro, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de Ago de 15	C. Negundos entre Pról. Juárez a Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Se aflojó el hilo piloto de circuito de lámparas apagadas, debido que estaba haciendo falso contacto con el neutro	1 fotocelda 127v
12 de Ago de 15	C. Cadernal, Col. La Granja	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
12 de Ago de 15	C. Dr. González, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
12 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se verificaron y repararon adornos para Fiestas Patrias	*****
12 de Ago de 15	Puente Interestatal, Carr. A Dr. Arroyo	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
12 de Ago de 15	Subprocuraduría de Justicia del Estado	Se apoyó verificando las instalaciones eléctricas por falta de energía	*****
12 de Ago de 15	C. Jaime Torres Bodet, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
12 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se continuo con la instalación de focos en adornos para Fiestas Patrias	*****
12 de Ago de 15	Bldv. Roble, Lerdo de Tejada, Dr. Arroyo, Turístico, Héroes Potosinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Ago de 15	Av. Roble esq. Lerdo de Tejada	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
12 de Ago de 15	C. Hidalgo, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 mt. De cable #12
12 de Ago de 15	C. Lázaro Cárdenas, Col. Lázaro Cárdenas	Se reactivó circuito de lámparas apagadas, por interruptor termomagnético disparado	*****
12 de Ago de 15	C. Morelos fte. A Cámara de Comercio, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
12 de Ago de 15	C. Rivas Guillen , Col. Luis N. Morones	Lámpara apagada	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Ago de 15	C. Río Grijalva esq. Av. Las Torres, Col. Lázaro Cárdenas	Se verificó reporte de 2 lámparas apagadas, se encontró que la falla pertenecía a C.F.E.	*****
13 de Ago de 15	C. República de Honduras, Col. 22 de Mayo	Se restableció el sistema de medición	1 base para socket 4 terminales, 1 mufa, 1 centro de carga de 2 ventanas, 1 pastilla térmica 2X30, 20 mts. De cable #8, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4
13 de Ago de 15	C. Chihuahua esq. Irapuato, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
13 de Ago de 15	Av. Roble tramo de Lerdo de Tejada ala poniente	Se realizó verificación y limpieza de 15 registros de alimentación de postes, reparando conexiones dañadas	4 conectores tipo cuña de 10 a 6, 4 mts. De cable THW #8
13 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
13 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se terminó de instalar focos a adornos de Fiestas Patrias, además se les instaló sogas nuevas a secciones de la bandera	*****
13 de Ago de 15	Col. República, Col. El Fraile, Fracc. España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Ago de 15	Col. Arboledas, Mercedes, 22 de mayo, Palmas, La Granja	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Ago de 15	C. Río Grijalva esq. Av. Las Torres, Col. Lázaro Cárdenas	Se realizaron conexiones nuevas en circuito de lámparas apagadas, además se reemplazó fotocelda	1 fotocelda 127v
13 de Ago de 15	Blvd. Carlos Lazo fte. A la Chrysler	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Ago de 15	C. Palma Negra esq. Barbechos, Col. Las Palmas	Lámpara apagada	1 foco 150w
13 de Ago de 15	C. Río Grijalva, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
13 de Ago de 15	C. Río Grijalva esq. Río Nazas, Col. Juárez	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
13 de Ago de 15	Bldv. Carlos Lazo	Lámpara apagada	1 balastro 400w, 1 socket mogul
13 de Ago de 15	Av. Roble, Col. La Finca	Se reactivó circuito de lámparas apagadas, por interruptor termomagnético disparado	*****
14 de Ago de 15	C. Ciudad Valles, Col. Manuel Moreno Torres	Se realizaron conexiones en circuito de lámparas apagadas, además se colocó acrílico y malla antivandálica a 2 luminarias	2 acrílicos, 2 mallas antivandálica
14 de Ago de 15	Carretera a Cedral al poniente de la Carr. 57	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
14 de Ago de 15	Comunidad de Noria de la Cabra	Lámpara apagada	1 foco 70w
14 de Ago de 15	Campo de Béisbol de la Comunidad de San José de las Trojes	Se apoyó colocando 2 reflectores de 1000w A.M. por evento religioso	2 reflectores de 1000w A.M., 80 mts. De neutranel 2+1 #6, 4 guardacabos, 2 interruptores térmicos, 6 mts. De cable Pot #14
14 de Ago de 15	C. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se colocó acrílico	1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Ago de 15	C. Arteaga entre San Francisco y San Martin, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Ago de 15	C. Enoc, Col. El Paraíso	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se colocó acrílico	1 acrílico
14 de Ago de 15	Col. Magisterial María L. Castillo, Guadalupe de Juárez a Arteaga	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Ago de 15	Av. Chiapas y Ángel Veral, Blvd. Turístico, Lerdo de Tejada, Doctor Arroyo, Roble	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminaria	*****
14 de Ago de 15	C. Cuauhtémoc esq. Ángel Veral, Zona Centro	Se reactivó circuito de lámparas apagadas y además se reemplazó socket a luminaria apagada	1 socket mogul
14 de Ago de 15	C: Chiapas esq. Yucatán, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 250w
17 de Ago de 15	C. Bravo entre Escobedo e Independencia	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
17 de Ago de 15	C. Mariano Mejía entre Plan de Guadalupe y Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
17 de Ago de 15	C. Camino Viejo a la Paz y Padre Proa	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
17 de Ago de 15	C. San Antonio, Col. San Isidro	2 lámparas que prenden y apagan	2 focos 70w
17 de Ago de 15	C. Dallas, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Ago de 15	C. Moore, Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127V
17 de Ago de 15	C. Reforma entre Terán y Abasolo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Ago de 15	C. Membrillo, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
17 de Ago de 15	C. 5 de mayo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 base para fotocelda, 2 mts. De cable #14
17 de Ago de 15	C. 16 de Septiembre entre Madero y Reyes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
17 de Ago de 15	Av. Chiapas y Yucatán, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 250w
17 de Ago de 15	Blvd. De los Andes entre Sierra Vertientes y San Agustín, Fracc. Los Pinos	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
17 de Ago de 15	C. San Judas Tadeo, Fracc. Los Pinos	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
17 de Ago de 15	C. Camino Viejo a la Paz y San Agustín	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
17 de Ago de 15	Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Se acudió a verificar que la preparación cuenta con medidor, pero aún no se ha colocado	*****
17 de Ago de 15	En el Centro de Desarrollo Comunitario de la Col. República	Se apoyó reconectó línea de alimentación que estaba haciendo falso contacto	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Ago de 15	En el Centro de Desarrollo Comunitario de la Col. Benito Juárez	Se verificó equipo de medición el cuál se encuentra sin operación	*****
17 de Ago de 15	Parque Álvaro Obregón	Se activó interruptor termomagnético de cancha de basquetbol	*****
17 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se preparan 2 bases para brazos metálicos, se solda 1 y la otra se dejó pendiente	*****
17 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
17 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 400w	*****
17 de Ago de 15	C. Plan de San Luis esq. Porfirio Díaz, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
17 de Ago de 15	C. Camino Viejo a la Paz esq. Padre Proa, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
17 de Ago de 15	C. San Ramón, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	1 mt. De cable #14
17 de Ago de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Luis N. Morones	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Ago de 15	C. Rafael Nájera esq. Francisco Villa, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
17 de Ago de 15	C. Matamoros esq. Francisco Villa, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Ago de 15	C. Moore, Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
17 de Ago de 15	C. El Paso, Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
17 de Ago de 15	Coordinación del Ramo 33	Se reemplazó acrílico a luminaria con luz tenue	1 acrílico
17 de Ago de 15	C. Ventura Ruiz, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 150w
17 de Ago de 15	Pról. Jaime Nunó, Col. Vista Hermosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
17 de Ago de 15	Col. San Isidro, Matehuala, Santa Lucina, Cumbres, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Ago de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Se retiraron 2 reflectores de 1000w A.M., 80 mts. De neutranel 2+1 #6, 4 guardacabos, 2 pastillas térmicas, 6 mts. De cable Pot #14, los cuáles fueron utilizados por evento religioso	*****
18 de Ago de 15	Comunidad de Palmas	Se repararon 4 luminarias	3 fotoceldas 127v, 1 foco 100w
18 de Ago de 15	Comunidad Los Pocitos	Se repararon 5 lámparas encendidas todo el día	11 fotoceldas 127v, 3 focos 70w
18 de Ago de 15	C. Insurgentes entre Méndez y 5 de Mayo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 fotocelda 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
18 de Ago de 15	Av. Roble tramo de Lerdo de Tejada a la Glorieta Fundadores	Se verificaron 2 circuitos, encontrándose que todo funcionaba de manera normal	*****
18 de Ago de 15	Priv. Antonio Nava Sánchez, Col. Rivas Guillén	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
18 de Ago de 15	C. Aguascalientes, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul
18 de Ago de 15	Comunidad El Tlacuache	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 balastro 70w
18 de Ago de 15	Comunidad La Misión	Se repararon 7 luminarias	7 focos 70w
18 de Ago de 15	C. Acapulco esq. Guerrero, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
18 de Ago de 15	Priv. Tomas Tello Rangel, Col. La Lagunita	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
18 de Ago de 15	C. Sonora entre Orizaba y Nuevo Laredo, Col. República	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
18 de Ago de 15	C. Porfirio Díaz, Col. Ampliación La Lagunita	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
18 de Ago de 15	Col. La Lagunita, Ampliación La Lagunita, Antorchista, Ampliación Antorchista, se empezó Col. República lado sur de Distrito Federal a Guerrero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Ago de 15	Priv. Tomas Tello Rangel, Col. Ampliación Lagunita	Se reactivó circuito de lámparas apagadas, se requiere cambio en relevador por bobina dañada	*****
18 de Ago de 15	C. Juárez esq. Monte Michel, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 250w
18 de Ago de 15	C. Priscila, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
18 de Ago de 15	C. Priscila, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Ago de 15	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Pineño, Palma de Romero, Valle de México, Libertad, San Antonio	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Ago de 15	C. Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de Ago de 15	C. República del Salvador, Col. Las Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de Ago de 15	C. Díaz Mirón entre Filomeno Mata y Rafael Nájera	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
19 de Ago de 15	C. Manuel Esperón, Col. San Ángel	Se accionó interruptor termomagnético disparado de circuito de lámparas apagado	*****
19 de Ago de 15	C. Salvador Díaz Mirón, Col. Las Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
19 de Ago de 15	C. Distrito Federal esq. Sinaloa, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Ago de 15	C. Camino Viejo a la Paz esq. Monte Blanco, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
19 de Ago de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó reparando lámpara en el área de Oficialía Mayor	1 balastro 2X75w
19 de Ago de 15	Departamento de Ecología	Se apoyó realizando listado de material requerido para reparación de lámparas en oficina	*****
19 de Ago de 15	Priv. Tomas Tello, Col. La Lagunita	Se realizaron conexiones nuevas en relevador dañado de lampara apagada	*****
19 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
19 de Ago de 15	Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Se reconectó lámparas a circuito de medición	*****
19 de Ago de 15	Subprocuraduría de Justicia del Estado	Se apoyó verificando falta de energía eléctrica, localizando el problema en líneas de C.F.E.	*****
19 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se barrenan 2 brazos metálicos para adaptarlos a poste de 7 mts.	*****
19 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 250w	*****
19 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
19 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Ago de 15	C. Hidalgo de Milano a Coopel	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas en 7 arbotantes	4 lámparas ahorradoras de 15w, 1 foco 100w
19 de Ago de 15	C. Altamirano entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
19 de Ago de 15	C. Lázaro Cárdenas, esq. Jesús Elías Piña, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de Ago de 15	Plaza Jesús Elías Piña, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 balastro 150w, .50 mts. De cable #12
19 de Ago de 15	C. Naranja, Col. Los Naranjos	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se realizaron conexiones en balastro	*****
19 de Ago de 15	C. Juárez esq. Mariano Vázquez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
19 de Ago de 15	C. Limón, Col. Los Naranjos	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se realizaron conexiones en balastro	1 refractor de policarbonato
19 de Ago de 15	Col. Los Naranjos, San Ramón	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Ago de 15	Carr. 57 fte. A Walt mart	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró que funcionaban de manera normal	*****
20 de Ago de 15	Frente Centro de Salud, Col. Santa Ana	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
20 de Ago de 15	Bajando la Carr. 57 hacia adelante de las Bodegas, Col. Santa Ana de Abajo	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Ago de 15	C. Rosaura Zapata fte. Al Jardin de Niños lado sur, Col. Santa Ana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
20 de Ago de 15	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se verificó lugar donde se esta solicitando colocar reflector para evento de fiestas patronales	*****
20 de Ago de 15	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se reemplazó fotocelda de circuito de 7 lámparas encendidas todo el día, además se repuso foco de lámpara que prende y apaga	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
20 de Ago de 15	Comunidad de Palmas	Se repararon 4 luminarias, de las cuáles 3 de conexiones	1 fotocelda 127v
20 de Ago de 15	Camellón entronque Carr. 57, Col. La Dichosa	Se reparó corto en luminarias realizando nuevas conexiones	*****
20 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
20 de Ago de 15	C. Cedros S/N entre Robles y Doctor González, Col. Olivar de las Animas	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 220v
20 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
20 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
20 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
20 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se soldaron tornillos para fijación de brazos metálicos	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Ago de 15	C. San Luis entre Querétaro y Chiapas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
20 de Ago de 15	C. Tabasco, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
20 de Ago de 15	Col. República de Tabasco a Querétaro y de Pról. Matamoros a Chihuahua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Ago de 15	Arco Norte	Se retiro térmico dañado y se dejó operando con fotocelda	*****
20 de Ago de 15	C. Tlaxcala esq. Tamaulipas, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
20 de Ago de 15	C. Eucaliptos esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 127v
20 de Ago de 15	Fracc. El Gallo, se empezó Col. Olivar de las Animas de Libertad a Montura y Ceibas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Ago de 15	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se apoyó con la instalación de 1 reflector para la celebración de fiestas patronales	1 reflector de 1500w, cable Pot y 1 pastilla térmica
21 de Ago de 15	C. Manuel Esperón	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se remplazó acrílico roto	1 acrílico
21 de Ago de 15	C. Río Bravo, Col. Mitras	Se remplazó acrílico roto de luminaria	1 acrílico
21 de Ago de 15	C. Río Bravo esq. Carlos Vivanco, Col. La Concepción	Se remplazó acrílico roto de luminaria	1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Ago de 15	C. Río Bravo esq. Río Verde, Col. La Concepción	Se reemplazó acrílico roto de luminaria	1 acrílico
21 de Ago de 15	C. Carlos Vivanco esq. Río Nilo, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica, 1 balastro 70w
21 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w.	*****
21 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se fabricó tapa para poste y se solda	*****
21 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 carcasa completa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
21 de Ago de 15	C. Estanque Nuevo entre Palmas y Sacramento, Col. Concepción	Se realizó cepa y se colocó poste metálico de 8 mts., además se instaló luminaria tipo suburbana de 100w en 127v y malla antivandálica	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v, 1 malla antivandálica, 22 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 2 conectores cuña 6 al 10, 2 conectores cuña 2 al 6, 2 guardacabos, 1 mt. De fleje 3/4. 1 hebilla 3/4
21 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
21 de Ago de 15	C. Tanque Nuevo entre Sacramento y Palmas, Col. Concepción	Se traslado poste metálico	*****
21 de Ago de 15	Priv. Independencia entre Altamirano y Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Ago de 15	Av. Robles, Lerdo de Tejada, Carr. A Dr. Arroyo, Bustamante, Héroes Potosinos, Blvd. Turístico	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Ago de 15	C. Lechuguilla, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
24 de Ago de 15	C. Darío Rangel esq. M. F. Nava, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 150w
24 de Ago de 15	Priv. Iturbide, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
24 de Ago de 15	And. Frida Kalo, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 150w
24 de Ago de 15	C. David Alfaro Siqueiros	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
24 de Ago de 15	C. Venustiano Carranza casi esq. Belisario Domínguez, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de Ago de 15	Oficinas Operativas del Ramo 33	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
24 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
24 de Ago de 15	Blvd. Turístico Carr. 57 cruce con carr. A Cbtis 151	Se apoyó a Tránsito y Vialidad en reemplazó de focos dañados de semáforos	*****
24 de Ago de 15	Blvd. Turístico Carr. 57 crucero a la Dichosa	Se apoyó a Tránsito y Vialidad en reemplazó de focos dañados de semáforos	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Ago de 15	Blvd. Carlos Lazo esq. Matamoros	Se apoyó a Tránsito y Vialidad en reemplazó de focos dañados de semáforos	*****
24 de Ago de 15	C. Bustamante esq. Reforma	Se apoyó a Tránsito y Vialidad en reemplazó de focos dañados de semáforos	*****
24 de Ago de 15	Col. República, Las Vegas, Fracc. Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Ago de 15	Pról. Yucatán esq. Monte Bello, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w
24 de Ago de 15	C. Durango entre Tlaxcala y Toluca, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de Ago de 15	C. Ciudad Juárez entre Toluca e Hidalgo, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de Ago de 15	C. Sonora esq. Toluca, Col. República	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v
24 de Ago de 15	C. Maximiliano, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
24 de Ago de 15	Col. La Providencia, Olivar de las Animas desde la calle de ceibas hacia lado norte	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Ago de 15	C. Sauces S/N entre Álamos y Ciprés, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico, 1 base para fotocelda, .50 cm de cable #12
24 de Ago de 15	C. Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Ago de 15	C. Roble desde la Glorieta Fundadores hasta Lerdo de Tejada, Col. La Finca	Se activó circuitos de lámparas apagadas por interruptores termomagnético disparados	*****
24 de Ago de 15	C. Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lámpara prende y apaga	1 balastro 70w, .50 cm. De cable #12
24 de Ago de 15	C. Flores Magón esq. 20 de Noviembre, Col. Ferrocarrilera	Se realizaron conexiones nuevas en lámpara que prende y apaga	*****
25 de Ago de 15	C. Paseo Ángel Veral fte. Goodyear	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 socket mogul
25 de Ago de 15	C. Durango entre Tampico y Distrito Federal, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
25 de Ago de 15	C. Coahuila entre Hidalgo e Irapuato, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
25 de Ago de 15	Cancha del Centro de Desarrollo Comunitario, Col. República	Se ajustó horario del reloj de alumbrado	*****
25 de Ago de 15	Pról. Hidalgo Fte. Hacienda los Patos, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 250w
25 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
25 de Ago de 15	Av. Roble de la calle Lerdo de Tejada hasta la Glorieta Fundadores	Se verificó funcionamiento de circuito, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
25 de Ago de 15	Av. Roble de La Glorieta hasta Llantas de O'asis	Se realizó limpieza de registros de piso de arbotantes, realizando nuevas conexiones	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a 4 acrílicos y 4 cristales para luminaria OV-15	*****
25 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperando 6 de 70w, 1 de 100w	*****
25 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
25 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
25 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se enderezó corte de base para brazos metálicos y se solda a punta de poste de 7 mts.	*****
25 de Ago de 15	Col. La Lagunita, Manuel M. Torres, Fracc. República, Aviación I, II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Ago de 15	C. Aeroméxico, Col. Aviación I	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
25 de Ago de 15	C. Cerritos esq. Calidra, Col. Manuel M. Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de Ago de 15	C. Plan de Ayala esq. Tangamanga, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico, 1 foco 70w
25 de Ago de 15	Bldv. Turístico, Roble, Lerdo de Tejada, Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante, Col. La Finca	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Ago de 15	Av. Roble, Col. La Finca	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Ago de 15	C. Juárez entre Altamirano y Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Ago de 15	C. Hidalgo, Col. Ferrocarrilera	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
25 de Ago de 15	C. Libertad esq. Bustamante, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
25 de Ago de 15	Av. Héroes Potosinos fte. A Policía Federal	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró líneas de alimentación dañadas por trabajos de rehabilitación	*****
26 de Ago de 15	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Se reemplazaron 2 fotoceldas de circuito de lámparas encendidas	2 fotoceldas 127v
26 de Ago de 15	C. El Salto esq. Tomas Alcocer, Manuel Moreno Torres	Se reacomodo refractor de luminaria OV-15 a punto de caer	*****
26 de Ago de 15	C. Hidalgo esq. Guadalupe Victoria, Col. Santa Ana	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Ago de 15	C. Plan de Ayala, Col. Santa Ana	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Ago de 15	C. Río Soto La Marina, Col. Las Mitras	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
26 de Ago de 15	C. Río Jordán, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 foco 100w
26 de Ago de 15	C. Carlos Vivanco, Col. Mitras	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se reemplazaron 1 acrílico y malla antivandálica	1 acrílico, 1 malla antivandálica

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Ago de 15	Priv. Río Yaqui esq. Río Yaqui, Col. Concepción	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Ago de 15	C. Río Bravo, Col. Las Mitras	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Ago de 15	C. Tomas Alcocer, Col. Manuel Moreno Torres	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Ago de 15	C. Pinos, Fracc. La Florida	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
26 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
26 de Ago de 15	Camellón de Blvd. Héroes Potosinos a la altura de la Central de Autobuses y Policía Federal	Se verificaron lámparas apagadas, encontrándose falta de alimentación por cable dañado	*****
26 de Ago de 15	Col. Las Vegas y Av. Las Américas esq. Bélgica	Se verificó que estuvieran colocados los medidores	*****
26 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se refrescan roscas de base para brazos punta de poste	*****
26 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se barrena fercha de brazo metálico	*****
26 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w,	*****
26 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro 250w del material de desecho, recuperándose	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
26 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de 3 acrílicos y 1 cristal	*****
26 de Ago de 15	Priv. Los Pinos entre Palmas y Pról. Fernando Amilpa, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Ago de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Magisterial Ma. L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Ago de 15	C. 16 de Septiembre entre Madero y Reyes, Zona Centro	Lámpara apagada	*****
26 de Ago de 15	Av. Roble tramo de la Glorieta Fundadores hacia el Oriente	Se realizó mantenimiento reparando 11 luminarias y conexiones nuevas en 3 registros	5 focos 250w, 2 balastos 250w
26 de Ago de 15	Blvd. Héroes Potosinos frente a Central de Autobuses	Se realizó zanja y tubería, además se colocó tramo de PVC eléctrico	*****
27 de Ago de 15	C. Altamirano entre Ángel Veral y Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w
27 de Ago de 15	And. N. de la Vega y Salvador Esquer, Col. La Dichosa	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
27 de Ago de 15	C. Altamirano entre Ángel Veral y Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w
27 de Ago de 15	Comunidad de Palmas	Se repararon 2 luminarias, 1 apagada y otra prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Ago de 15	C. 16 de septiembre esq. Miguel Hidalgo, Col. Santa Ana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Ago de 15	Comunidad de San José de los Sotoles	Se repararon 4 luminarias, de las cuáles 1 de conexiones	2 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
27 de Ago de 15	Comunidad de la Luz	Se repararon 5 luminarias, de las cuáles 1 de conexiones	4 focos 70w
27 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
27 de Ago de 15	C. Torres Bodet esq. Bustamante, Col. Bustamante	Se verificó funcionamiento de medidor de alumbrado	*****
27 de Ago de 15	Camellón lado sur de Blvd. Héroes Potosinos	Se instaló línea de alimentación de 6 arbotantes	70 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 guardacabos, 4 conectores tipo cuña
27 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se barrenan brazos metálicos y se enderezan cartabones de ferchas	*****
27 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se cortaron 4 varillas en medidas de 20 cm y 10 cm	*****
27 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 250w	*****
27 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
27 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Ago de 15	Col. Concepción, Mitras, San Ángel, Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas	*****
27 de Ago de 15	C. Bravo, Col. Rivas Guillen	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se reemplazó acrílico	1 acrílico
27 de Ago de 15	C. Libertad entre Eucaliptos y Ceibas, Col. Mitras	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico, .50 cm de cable #14
27 de Ago de 15	C. Reforma, Libertad, Independencia, Escobedo, Juárez, Juan Sarabia, Jesús García	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Ago de 15	C. Independencia esq. Eucaliptos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 250w
27 de Ago de 15	C. 16 de Septiembre entre Madero y Reyes, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
27 de Ago de 15	Priv. 16 de septiembre y 5 de Mayo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico, 1 socket mogul
27 de Ago de 15	C. Juan Sarabia esq. Bravo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w, 1 acrílico
27 de Ago de 15	C. Libertad, Col. San Miguelito	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
28 de Ago de 15	Av. Mantí, Col. La Florida	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Ago de 15	C. Pinos, Col. Ojo de Agua	Lámpara rota por vandalismo	1 acrílico, 1 malla antivandálica



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ago de 15	Comunidad El Guerrero	Se repararon 6 luminarias, además se accionó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	4 focos 70w, 4 fotoceldas 127v, 1 acrílico
28 de Ago de 15	C. Luis Donaldo Colosio esq. Blvd. De los Andes, Col. Magisterial Los Reyes	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico
28 de Ago de 15	C. Padre Proa, Fracc. Pinos	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Ago de 15	Priv. Cupatitzio, Col. Electricistas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Ago de 15	C. Cupatitzio, Col. Electricistas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
28 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de postes	*****
28 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó mantenimiento y limpieza de 4 luminarias tipo suburbanas	*****
28 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 4 acrílicos y 1 cristal para lámpara OV-15	*****
28 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperando 2 de 70w, 2 de 100w	*****
28 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 fotoceldas del material de desecho, recuperando 2 de 127v	*****
28 de Ago de 15	Col. San José, Las Hadas, San Francisco, Rivas Guillen	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Ago de 15	1o. De Julio, Col. San Francisco	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Ago de 15	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se reparó reflector que prende y apaga	1 foco 1500w
28 de Ago de 15	C. Ignacio M. Altamirano esq. Ángel Veral, Col. Santa Martha	Se repararon conexiones de lámpara apagada	*****
28 de Ago de 15	Comunidad de San Rafael	Se repararon 13 luminarias	7 focos 70w, 1 foco 100w, 1 foco 250w, 3 acrílicos, 1 fotocelda 127v, 1 fotocelda 220v, 1 balastro 250w, 1 malla antivandálica, 1 refractor de policarbonato
28 de Ago de 15	C. Ignacio M. Altamirano, Col. Santa Martha	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Ago de 15	C. Santiago Vivanco entre Lechuguilla y Celulosa, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
28 de Ago de 15	C. Circuito Olivos, Col. La Florida	Se retiro cinta de aislar de fotocelda de circuito de 5 lámparas encendidas todo el día	*****
28 de Ago de 15	Col. Santa Martha, Electricistas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ago de 15	C. Julián de los Reyes 202 fte. A Sindicato de los Maestros	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
31 de Ago de 15	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento y limpieza a 70 esferas de 14 arbotantes.	1 foco 100w
31 de Ago de 15	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento y limpieza a 7 esferas, además se reemplazó 1 lámpara ahorradora y 1 esfera	1 lámpara ahorradora de 15w, 1 esfera de policarbonato
31 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w	*****
31 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w, 1 de 175w A.M.	*****
31 de Ago de 15	Taller de Alumbrado	Se enderezan varillas y se soldan a tapa de registro, además se soldan extensiones de soportes de ancla metálica	*****
31 de Ago de 15	Presidencia Municipal	Se inició con la colocación de adornos conmemorativos a las Fiestas Patrias	*****
31 de Ago de 15	Col. San José, Del Bosque	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Ago de 15	Priv. Juárez, Col. Olivar de las Animas	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se reemplazo 1 acrílico	1 acrílico
31 de Ago de 15	C. Alfonso Reyes, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
31 de Ago de 15	Priv. Juárez, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Agosto del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de Ago de 15	C. Reforma, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
31 de Ago de 15	Col. Ferrocarrilera, España, El Fraile	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Ago de 15	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó verificando lámpara que prende y apaga en el área de barandilla	*****
31 de Ago de 15	C. Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
31 de Ago de 15	C. Bustamante fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
31 de Ago de 15	C. Ocampo esq. Rodolfo Mendiola, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 150w, 1 mt. De cable #12, 1 acrílico
31 de Ago de 15	C. Jacinto Benavente, Col. Bustamante III	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
31 de Ago de 15	C. Jacinto Benavente, Col. Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
31 de Ago de 15	C. Betancourt esq. Ignacio Ramírez, Fracc. España	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
31 de Ago de 15	C. 20 de noviembre, Col. Ferrocarrilera	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
31 de Ago de 15	C. Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato