

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Dic de 15	C. Pirules esq. Durazno, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 base para fotocelda, 1 foco 70w, 1 socket mogul, 5 mts. De cable #14
01 de Dic de 15	C. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
01 de Dic de 15	Carr. A Dr. Arroyo	Se verificaron todos los registros del primer circuito, reemplazándose cable de 2 registros por estar dañado	14 mts. De cable #12
01 de Dic de 15	Blvd. Turístico desde el Motel Hacienda hasta el Oasis	Se repararon 9 luminarias	8 focos 400w, 1 balastro 400w (1/2 uso)
01 de Dic de 15	C. Río Colorado, Col. Mitras	Lámpara apagada	1 foco 100w
01 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
01 de Dic de 15	Cancha Col. Manuel Moreno Torres	Se colocaron 5 registros prefabricados de concreto y tubería	5 registros de concreto 40X40
01 de Dic de 15	Cancha de la Comunidad de Carbonera	Se retiro base de arbotante caída	*****
01 de Dic de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de oficinas de la Tesorería reparando 2 luminarias	1 balastro 1X60w, 1 tubo fluorescente de 60w (este último proporcionado por la Tesorería)
01 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se limpiaron y pintaron 2 postes y 2 crucetas	*****
01 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se modifica ancla metálica de 64 cm a 94 cm de altura, se corta material y se solda	*****
01 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
01 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
01 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se lavó cristal de lámpara OV-15	*****
01 de Dic de 15	C. Quintana Roo esq. México, Col. República	Se reemplazó acrílico roto	1 acrílico
01 de Dic de 15	C. Tlaxcala esq. Tamaulipas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
01 de Dic de 15	C. Tamaulipas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
01 de Dic de 15	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República de Querétaro a Tlaxcala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Dic de 15	Col. Concepción y parte de las Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Dic de 15	C. Tampico entre Herrerías y Saltillo, Col. Pineño	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
01 de Dic de 15	C. Concepción, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
01 de Dic de 15	C. Ocampo entre Rodolfo Mendiola y Ma. De Jesús Costilla, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 100w
01 de Dic de 15	C. Paseo de los Olmos, entre Sorjuana Inés y Paseo de los Nogales, Col. Florida II	Se reactivo circuito por interruptor termomagnético disparado	*****
01 de Dic de 15	C. Juárez esq. Camino Viejo a la Paz	Se retiraron 16 mts. De cable dañado de luminaria	*****
02 de Dic de 15	C. Juárez esq. Camino Viejo a la Paz	Se instalaron 17 mts. De cable neutranel 2+1 #6 para conectar luminaria tipo OV-15	2 conectores cuña del 0 al 6, 2 conectores del 6 al 10
02 de Dic de 15	C. Río Nazas esq. Priv. Guanajuato, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Dic de 15	C. Lerdo de Tejada esq. Matamoros fte. A nuevas Oficinas Administrativas del IMSS	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Dic de 15	C. Reforma Agraria, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
02 de Dic de 15	C. Arteaga al sur de Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
02 de Dic de 15	C. Rivas Guillen esq. Antonio Plazas, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
02 de Dic de 15	C. Ocampo entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico, 1 fotocelda 220v
02 de Dic de 15	C. Tamazunchale entre El Salto y Cerro Prieto, Ing. Manuel Moreno Torres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Dic de 15	C. Río Nazas esq. Filomeno Mata, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Dic de 15	C. Río Jordán, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Dic de 15	C. Nuevo León esq. Baja California, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Dic de 15	C. Río Nazas entre Priv. Guanajuato y Justo Sierra, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Dic de 15	C. Reforma Agraria entre Reyes y Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Dic de 15	C. Río Grijalva esq. Río Nilo, Col. Lázaro Cárdenas	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Dic de 15	C. Río Nazas esq. Papaloapan, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Dic de 15	C. Río Papaloapan esq. Río Nilo, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
02 de Dic de 15	C. Río Papaloapan esq. Río Jordán, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Dic de 15	C. Tamazunchale esq. Villa de Reyes, Col. Ing. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 foco 70w
02 de Dic de 15	C. Tamazunchale entre Villa de Reyes y el Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
02 de Dic de 15	Escuela Primaria de la Comunidad de Noria de los Castillos	Se apoyo verificando instalaciones eléctricas, realizando conexiones nuevas ya que el neutro se encontraba trozado	*****
02 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
02 de Dic de 15	Plaza 5 de Mayo	Se empezó armar pino navideño	*****
02 de Dic de 15	Parque Vicente Guerrero	Se apoyó verificando falta de corriente para pino navideño de la empresa Arca	*****
02 de Dic de 15	Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	Se apoyó reemplazando rosetones por lámparas	*****
02 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 luminarias tipo suburbanas dañadas en su totalidad para recuperar partes	*****
02 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 22 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 4 de 100w, 3 de 400w	*****
02 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 balastros, recuperándose 1 de 70w, 1 de 150w, 1 de 400w	*****
02 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 220v	*****
02 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se arman 3 proyectores de 400w A.M. en 220v	3 balastros 400w A.M., 3 focos 400w A.M.
02 de Dic de 15	C. Puebla esq. Guerrero, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 refractor de policarbonato
02 de Dic de 15	Se terminó la Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Dic de 15	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Cumbres, Santa Lucina, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Dic de 15	Plaza de la Col. Santa Lucina	Se verificó y se encontró 1 luminaria con los cristales rotos	*****
02 de Dic de 15	C. Arteaga, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
02 de Dic de 15	C. Río Nilo, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
02 de Dic de 15	C. Justo Sierra esq. Río Lerma, Col. Cumbres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
02 de Dic de 15	C. 16 de septiembre entre Madero y Reyes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 mt. De cable #12, 1 acrílico
03 de Dic de 15	C. Octavio Paz, Bustamante III	Se repararon y encintaron líneas de alimentación, debido a que estaba haciendo corto	*****
03 de Dic de 15	C. Caleros entre La Presita y la Presa, Fracc. El Ranchito	Se repararon conexiones en lámparas apagadas	*****
03 de Dic de 15	Plaza 5 de Mayo	Se continuo con el armado del pino navideño	*****
03 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 proyectores de 400w en 220v	3 balastos 400w A.M., 3 focos 400w A.M.
03 de Dic de 15	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Dic de 15	C. Villa de Reyes esq. Tamazunchale, Col. Manuel Moreno Torres	Se reactivo circuito por interruptor termomagnético disparado	*****
03 de Dic de 15	C. Moctezuma esq. Jiménez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Dic de 15	Plaza Degollado en Moctezuma esq. Jesús García	Se verificó reporte de 2 lámparas dañadas por lluvia y 1 más que prende y apaga, retirándose centro de carga dañado y colocándose puntas de cable a cada acometida, se dejó funcionando arbotantes solo con fotocelda	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v, 6 mts. De cable #12

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Dic de 15	C. Bocanegra, Av. Ángel y Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Dic de 15	Zona Centro tramo calle de Reforma hasta calle Hidalgo y de Damián Carmona hasta Belisario Domínguez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Dic de 15	Plaza de la Col. República calle de Tlaxcala	Se pintaron 24 postes de 4 mts. y 5 postes de 7 mts.	*****
04 de Dic de 15	C. Hidalgo fte. A Taller de parabrisas, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul
04 de Dic de 15	2a. Priv. Libertad entre Leona Vicario y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 foco 70w, 1 acrílico
04 de Dic de 15	Priv. Matamoros	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
04 de Dic de 15	Plaza de Armas	Se colocó manguera luminosa en pino navideño	*****
07 de Dic de 15	C. Tlaxcala esq. Jalisco, Col. República	Se repararon 2 luminarias, 1 encendida todo el día y la otra prende y apaga	1 fotocelda 127v, 1 foco 100w
07 de Dic de 15	Plaza calle Tlaxcala	Se pintaron 7 postes de 7 mts. y 15 bases de luminaria punta de poste	*****
07 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
07 de Dic de 15	C. Manuel M. Ponce esq. Juventino Rosas, Col. Las Hadas	Se verificó solicitud de colocación de luminaria	*****
07 de Dic de 15	Santuario de Guadalupe, Col. Guadalupe	Se verificó solicitud de colocación de reflector para evento de fiesta patronal	*****
07 de Dic de 15	Departamento de Atención a la Juventud	Se apoyó verificando las instalaciones y sacando listado de material para mantenimiento	*****
07 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se instalaron focos a adornos navideños	*****
07 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
07 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 400w	*****
07 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se armó lámpara tipo suburbana de 100w en 127v	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 1 carcasa, 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
07 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo OV-15 de 250w en 220v	3 carcasas (1/2 uso), 3 balastos 250w (1/2 uso), 3 focos 250w (1/2 uso), 3 brazos metálicos (1/2 uso)
07 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se recortan 2 brazos metálicos a 90 cm. De largo se limpian y se pintan	*****
07 de Dic de 15	C. Hidalgo entre Altamirano y Bocanegra, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
07 de Dic de 15	C. Constitución entre Reforma y Constituyentes, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
07 de Dic de 15	C. Regules entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico, .50 cm. De cable #12
07 de Dic de 15	C. Morelos de Insurgentes al Hotel Matehuala	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento de 10 arbotantes	3 esferas, 4 focos ahorradores 15w, 1 tornillo, 1 foco 150w
08 de Dic de 15	Prol. Manuel Acuña y San Martín fte. A Escuela Margarita Maza, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	2 mts. De cable #10
08 de Dic de 15	C. Antonio Maza esq. 21 de Marzo, Fracc. Benito Juárez	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
08 de Dic de 15	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
08 de Dic de 15	Comunidad de Rancho Nuevo lado poniente Escuela Primaria	Se repararon 5 luminarias y 1 circuito de lámparas encendido todo el día	3 balastos 70w, 2 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 base para fotocelda

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Dic de 15	En la esquina del Santuario de Guadalupe, Col. Guadalupe	Se apoyó instalando 1 reflector de 1000w en 220v A.M. para iluminar el atrio por fiestas patronales	*****
08 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
08 de Dic de 15	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
08 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w	*****
08 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
08 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro 100w del material de desecho, se logró recuperar	*****
08 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se recorta brazo metálico se limpia y pinta	*****
08 de Dic de 15	Zona Centro tramo calle de Hidalgo hacia 16 de septiembre y de Mariano Vázquez hasta Ricardo Flores Magón	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Dic de 15	Mercado Bocanegra	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
08 de Dic de 15	C. Fray Bartolomé esq. Fray Duran, Fracc. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
08 de Dic de 15	C. Estanque Nuevo esq. San Bartolo, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 socket mogul
08 de Dic de 15	C. Libertad, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de Dic de 15	Priv. Aramberri entre Aramberri y 16 de Septiembre, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Dic de 15	C. Río Yaqui entre Río Bravo y Río Santa María, Col. Mitras	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Dic de 15	C. Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo	Se apoyó reemplazando foco a semáforo	1 foco incandescente de 67w
08 de Dic de 15	Av. Roble y Blvd. Turístico	Se apoyó reemplazando foco a semáforo	1 foco incandescente de 67w
08 de Dic de 15	C. Matamoros y Blvd. Carlos Lasso	Se apoyó reemplazando focos a semáforo	2 focos incandescente de 67w
08 de Dic de 15	C. Reforma y Anastasio Bustamante	Se apoyó reemplazando focos a semáforo	3 focos incandescentes de 67w
08 de Dic de 15	C. Miguel Hidalgo y Bocanegra	Se apoyó reemplazando foco a semáforo	1 foco incandescente de 67w
08 de Dic de 15	C. Hidalgo de Diversos hasta Paletería la Michoacana	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento de 10 arbotantes	8 lámparas ahorradoras de 15w, 2 esferas, 1 tornillo
09 de Dic de 15	C. Manuel M. Ponce entre Juventino Rosas y Silvestre Revueltas, Col. Las Hadas	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	2 conectores cuña del 0 al 6, 2 conectores del 6 al 10, 50 mts. De cable neutranel 1+1 #6
09 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
09 de Dic de 15	Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	Se apoyó en la reparación e instalación de lámparas en los patios y pórtico de la escuela	5 balastos 250w(1/2 uso), 5 focos 250w (1/2 uso), 4 brazos metálicos (1/2 uso), 3 cabezas de lámpara OV-15 (1/2 uso), 1 fotocelda 220v
09 de Dic de 15	C. Ocampo entre Independencia y libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
09 de Dic de 15	C. Ángel Veral esq. Regules	Lámpara apagada	1 socket mogul, .50 cm. De cable #12
09 de Dic de 15	C. Hidalgo de la calle Insurgentes hasta Bocanegra	Se colocaron adornos navideños	2 bases para fotocelda, 2 ménsulas, 2 fotoceldas 127v (1/2 uso), 12 mts. De cable dúplex #12

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Dic de 15	C. Hidalgo al norte de Bancomer entre Reyes y Callejón del Arte, Zona Centro	Se reemplazó fotocelda a arbotante de dragón encendido todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Dic de 15	Comunidad de Santa Lucia	Se apoyó instalando en el atrio de la Iglesia 2 reflectores de 1500w en 127v y otro de 1000w en 220v, además se repararon 6 luminarias del alumbrado público	3 fotoceldas 127v, 4 focos 70w
10 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
10 de Dic de 15	Departamento de Ecología	Se apoyó verificando las instalaciones y sacando listado de material para mantenimiento	*****
10 de Dic de 15	Museo de las Culturas	Se apoyó verificando las instalaciones y sacando listado de material para mantenimiento	*****
10 de Dic de 15	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó verificando las instalaciones y sacando listado de material para mantenimiento	*****
10 de Dic de 15	Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	Se apoyó reemplazando lámpara de pasillos por rosetones	*****
10 de Dic de 15	C. Hidalgo frente a Flama Mix	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que el problema era de CFE	*****
10 de Dic de 15	C. Hidalgo frente a Súper Guerrero	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
10 de Dic de 15	C. Ignacio Ramírez fte. A Escuela Miguel Alemán	Se verifico reporte de lámpara apagada, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
10 de Dic de 15	Plaza del Maestro	Se apoyó apagando interruptor principal para evento de función de cine, al terminar se restableció	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Dic de 15	C. Hidalgo del tramo de Insurgentes hasta la calle de colon	Se colocaron mangueras luminosas como adorno navideño en cada uno de los arbotantes	*****
10 de Dic de 15	Zona Centro de la calle de Matamoros hasta Flores Magón y de Hidalgo hasta Carlos Lasso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Dic de 15	Av. Bustamante, Héroe Potosinos, Doctor Arroyo, Lerdo de Tejada, Roble	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Dic de 15	C. Hidalgo de Benavides a estacionamiento de Bodega Aurrera	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento de 4 arbotantes	1 foco 100w, 3 lámparas ahorradoras de 15w
11 de Dic de 15	Plaza Ojo de Agua	Se reemplazaron 3 focos y se repuso 1 más del Kiosco	3 focos 250w A.M., 1 lámpara fluorescente 15w
11 de Dic de 15	Comunidad Troje de los Moreno	Se verificaron y repararon 3 luminarias	1 balastro 150w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
11 de Dic de 15	C. Ma. Luisa Coronado esq. Av. Universidad, Col. Las Camelias	Lámpara apagada	1 balastro 150w
11 de Dic de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Lámpara apagada	1 foco 70w
11 de Dic de 15	Comunidad Rancho Nuevo	Se repararon 5 luminarias, de estas 3 de conexiones	2 focos 70w
11 de Dic de 15	Comunidad de San José de la Viuda	Se repararon 2 luminarias	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
11 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
11 de Dic de 15	Museo de las Culturas	Se apoyó en la reposición de 10 lámparas tipo par 38 en las salas de exposición I,II,III	(material proporcionado por personal del Museo)
11 de Dic de 15	Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	Se apoyó reparando 1 luminaria en los patios, además se retiro 1 más para su reparación	1 foco 250w
11 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se arman y prueban 24 mangueras luminosas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 3 luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v, se le realiza limpieza general y se enderezan carcasas	*****
11 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se pintaron 4 brazos metálicos	*****
11 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 3 de 250w	*****
11 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2de 127v, 1 de 220v	*****
11 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
11 de Dic de 15	C. San Antonio esq. Santa Alicia, Fracc. Santa Lucina	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
11 de Dic de 15	C. Hidalgo del tramo de Colon hasta la calle de Bocanegra	Se instaló manguera luminosa como adornos navideños en arbotantes	*****
14 de Dic de 15	Comunidad de Santa Lucia	Se retiraron 2 reflectores del atrio de la iglesia, 1 de 1000w en 220v A.M. y otro de 1500w en 127v que se colocaron con motivo de fiestas patronales	*****
14 de Dic de 15	Comunidad de el Herrero	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
14 de Dic de 15	C. San Luis esq. Herrerías, Col. El Pineño	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
14 de Dic de 15	C. Houston, Col. San Isidro	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
14 de Dic de 15	Priv. San Roberto, Col. El Pineño	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
14 de Dic de 15	C. Río Mayo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Dic de 15	C. Reyes esq. Aramberri, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
14 de Dic de 15	Santuario de Guadalupe, Col. Guadalupe	Se retiro reflector de 1000w en 220v que se había colocado con motivo de fiestas patronales	*****
14 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
14 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se ordena y clasifica tubería conduit	*****
14 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 2de 70w, 1 de 100w, 2 de 250w	*****
14 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 150w	*****
14 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
14 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se armo luminaria tipo OV-15 de 250w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 cristal (todo de 1/2 uso)
14 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de 1 cristal para lámpara OV-15 y 1 acrílico para lámpara suburbana	*****
14 de Dic de 15	C. Bustamante fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivó circuito por interruptor termomagnético disparado	*****
14 de Dic de 15	C. Francisco Villa esq. Mar Mediterráneo, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
14 de Dic de 15	C. Mezquite, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Dic de 15	C. Altamirano, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Dic de 15	C. Yecora esq. Tecuala, Col. Electricistas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Dic de 15	C. Francisco Zarco esq. Mar Mediterráneo, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w
14 de Dic de 15	Blvd. Turístico desde acceso al Cbtis hasta cruce a Carbonera	Se realizó recorrido detectando 11 luminarias apagadas	*****
14 de Dic de 15	Blvd. Turístico desde el Hotel Pedregal hasta la Zona Industrial	Se verificaron lámparas apagadas, encontrándose los relevadores dañados	*****
14 de Dic de 15	Col. Santa Martha, El Fraile, Electricistas, España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Dic de 15	C. Hidalgo tramo estacionamiento de Bodega Aurrera a Gasolinera Nava	Se realizó limpieza y mantenimiento a un total de 7 arbotantes	2 focos 100w, 1 foco 150w, 4 focos fluorescentes de 15w, 1 esfera de acrílico
15 de Dic de 15	Blvd. Turístico frente a Llantas Oasis	Se retiraron 2 relevadores de 50 Amp. Defectuosos en su lugar se instaló un gabinete para intemperie tipo Hema de 60 Amp.	3 hebillas para 3/4, 4 mts. De fleje 3/4, 2 mts. De cable uso rudo 3X18 (1/2 uso)
15 de Dic de 15	Comunidad de Pastoriza	Se repararon 2 luminarias	2 fotoceldas 127v
15 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
15 de Dic de 15	Parque Álvaro Obregón	Se verificó contactos de área de fuente parte trasera	*****
15 de Dic de 15	C. Abedules, Col. Olivar de las Animas	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Dic de 15	C. Matamoros esq. Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
15 de Dic de 15	C. Pascual Orozco esq. Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 70w
15 de Dic de 15	C. Río Grijalva esq. Av. Las Torres, Col. Lázaro Cárdenas	Se realizaron conexiones a base de fotocelda de lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Dic de 15	C. Reforma esq. Leona Vicario, Col. Concepción	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Dic de 15	C. Guadalupe Victoria entre Plan de Ayala y Plan de Guadalupe, Col. Santa Ana	Lámpara apagada	1 foco 100w
15 de Dic de 15	C. Paseo de la Reforma esq. Damián Carmona, Col. Rivas Guillen	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
15 de Dic de 15	Col. Olivar de las Animas, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Dic de 15	C. Hidalgo de la Gasolinera del Centro a Bocanegra y Callejón del Arte	Se realizó limpieza y mantenimiento a un total de 6 arbotantes	5 lámparas ahorradoras de 15w
16 de Dic de 15	Rastro Municipal	Se apoyó instalado en el área de lavado 15 mts. De tubo conduit, cajas de distribución, cable para conectar 3 reflectores A.M., además se retiraron 5 lámparas slim de 2X75 (que les fueron entregadas a personal del Rastro)	*****
16 de Dic de 15	Parque Álvaro Obregón	En el lado sur oriente se acomodaron 2 arbotantes tipo colonial	*****
16 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
16 de Dic de 15	Parque Álvaro Obregón	Se instalaron 2 contactos dobles polarizados con tapas, centro de carga con térmico, en el área del monumento al juguete mexicano	2 contactos dobles polarizados con tapa, 1 centro de carga de una ventana, 1 térmico de 30 Amp.
16 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron un total de 21 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 250w	*****
16 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
16 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmo reflector portátil y se repararon líneas de extensión, pendiente reponer foco	*****
16 de Dic de 15	Blvd. De los Andes, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 acrílico
16 de Dic de 15	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Dic de 15	C. 6 de Junio, Col. Ampliación Antorchista	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
16 de Dic de 15	C. Belton esq. Saltillo, Col. El Pineño	Lámpara rota por vandalismo	1 fotocelda 127v
16 de Dic de 15	C. Terán entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Dic de 15	C. Belton, Col. El Pineño	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
16 de Dic de 15	C. San Rafael, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
16 de Dic de 15	C. Hidalgo, Zona Centro	Se verificaron mangueras luminosas en arbotantes que estuvieran bien colocadas y funcionando	*****
16 de Dic de 15	Col. Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Ollería, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Dic de 15	Priv. San Roberto, Col. El Pineño	Lámpara apagada	1 foco 70w
17 de Dic de 15	Comunidad de los Pocitos	Se repararon 19 lámparas apagadas, 2 de conexiones	9 focos 70w, 11 fotoceldas 127v
17 de Dic de 15	Caja del Agua ubicada en Xicoténcatl y Libertad	Se apoyó instalando 15 mts. De cable neutranel 2+1 para conectar 1 reflector de 1000w en 220v con interruptor térmico y caja chalupa con contactos e interruptor térmico	15 mts. De cable neutranel 2+1, 1 reflector 1000w en 220v, 1 caja chalupa con contactos, 2 interruptores térmicos

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
17 de Dic de 15	Parque Recreativo	Se reinstalaron 2 luminarias punta de poste	*****
17 de Dic de 15	Comunidad de Piedra Blanca	Se repararon 4 luminarias	4 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
17 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 4 de 400w	*****
17 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 175w A.M.	*****
17 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2de 127v, 1 de 220v	*****
17 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 5 socket mogul y se reacomodan brazos metálicos de medio uso	*****
17 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 3 cristales para lámpara OV-15	*****
17 de Dic de 15	C. Tamazunchale esq. Villa de Reyes, Col. Ing. Manuel Moreno Torres	Se enderezo luminaria que estaba de lado	*****
17 de Dic de 15	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, República, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Hacienda, Bella Gaviota	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Dic de 15	Col. Concepción, Mitras, Animas, Paraíso, San Ángel, Las Hadas, San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Dic de 15	Priv. Matamoros, Col. Electricistas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, .50 cm. De cable #12
17 de Dic de 15	C. Río Bravo, Col. Las Mitras	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Dic de 15	C. Río Bravo, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
18 de Dic de 15	C. Simón Bolívar y Antonio Plazas	Lámpara apagada	1 balastro 70w
18 de Dic de 15	Prol. Hidalgo fte. A Gasolinera Jateño	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
18 de Dic de 15	Caja del Agua ubicada en Xicoténcatl y Libertad	Se retiro 1 reflector de 1000w A.M., 15 mts. cable neutranel 2+1, caja chalupa con contactos y 2 interruptores térmicos	*****
18 de Dic de 15	C. Betancourt entre Ignacio Ramírez y Flores Magón	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
18 de Dic de 15	Blvd. Turístico de la calle de Roble hacia el sur	Se realizó mantenimiento al alumbrado reparando 5 luminarias	5 focos 400w, 1 balastro 400w
18 de Dic de 15	Blvd. Héroes Potosinos fte. A los puestos de pirotecnia	Se apoyó instalando 2 reflectores A.M. de 1000w en 220v con fotocelda	*****
18 de Dic de 15	And. Dominico entre Av. Norte y Av. Sur, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
18 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
18 de Dic de 15	C. Hidalgo fte. A los cajeros Banorte	Se reparó arbotante cambiando balastro dañado	1 balastro 150w
18 de Dic de 15	C. Negrete entre Lirios y Camelias, Col. Vista Hermosa	Lámpara apagada	1 balastro 100w
18 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 3 de 150w	*****
18 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 400w	*****
18 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 4 de 127v, 1 de 220v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Dic de 15	C. Río Lerma esq. Justo Sierra, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
18 de Dic de 15	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Cumbres, Santa Lucina	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Dic de 15	Parque Álvaro Obregón	Se repararon 2 lámparas	2 focos 250w
18 de Dic de 15	Col. Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, Florida	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Dic de 15	C. Bravo, entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
21 de Dic de 15	C. Insurgentes, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
21 de Dic de 15	Bldv. De los Andes casi esq. Con San Agustín	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul
21 de Dic de 15	Rastro Municipal	Se verificó reporte de reflectores apagados, encontrándose cable aterrizado el cual fue reparado, no logrando que encendieran debido a que no accionaban los interruptores de los mismos	*****
21 de Dic de 15	Terrenos de Ferema	Se despuntaron 3 palmas para que no pegaran a las líneas	*****
21 de Dic de 15	Departamento de Sindicatura de Villa de la Paz	Se recogió poste metálico y lámparas con brazos que se habían retirado debido a percance vial	*****
21 de Dic de 15	Acceso al Cbtis y Conalep C. Ignacio Montes de Oca, La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita, Ampliación la Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Dic de 15	C. Plan de Guadalupe entre Francisco Villa y Francisco Zarco, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Dic de 15	C. Plan de San Luis entre Francisco Villa y Francisco Zarco, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
21 de Dic de 15	C. Altamirano entre Juárez e Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
21 de Dic de 15	Av. Roble	Se realizó mantenimiento reparándose 6 luminarias	5 focos 250w, 1 balastro 250w
21 de Dic de 15	Blvd. Turístico tramo de Av. Roble a Crucero a Carr. A Cedral, de Guerrero a Ignacio Montes de Oca	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Dic de 15	Plaza Juárez	Se apoyó a personal para evento de proyección de "Fiesta de Luz" conectando acometida y centro de carga	*****
22 de Dic de 15	C. Culiacán, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
22 de Dic de 15	C. Portes Gil entre Independencia y Venustiano Carranza, Col. Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Dic de 15	Blvd. Turístico desde salida a Carbonera al norte a Mulox al sur	Se realizó mantenimiento de luminarias	2 balastos 400w, 10 focos 400w
22 de Dic de 15	C. 16 de septiembre esq. Priv. 16 de septiembre	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
22 de Dic de 15	C. Gómez Farías (fte. A Huerta Morales) entre Insurgentes y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
22 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de Dic de 15	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se verificaron y repararon 37 luminarias, además se reinstaló una más	16 focos 70w, 20 fotoceldas 127v, 4 balastos 70w, 2 socket mogul, 1 balastro 250w, 2 focos 250w, 1 mt. De fleje 3/4, 1 Hebilla 3/4
22 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 400w, 1 de 100w	*****
22 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho , no se logro recuperar ninguna	*****
22 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 luminarias tipo OV-15 para recuperar material	*****
22 de Dic de 15	Col. Concepción, Mitras, Animas, Paraíso, San Ángel	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Dic de 15	And. Viviana Salazar, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
22 de Dic de 15	C. Leandro Sánchez	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #12
22 de Dic de 15	C. Julián de los Reyes entre Morelos y Rayón, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
22 de Dic de 15	C. Ponciano Arriaga lado poniente de la calle Hidalgo	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
22 de Dic de 15	C. Monte Michel esq. Popocatepetl, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
22 de Dic de 15	Col. Colinas de la Paz, Ollería, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Dic de 15	Plaza Juárez	Se desconectaron 2 arbotantes por motivo de evento "Fiesta de Luz"	*****
23 de Dic de 15	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó instalando 6 proyectores 2 de 400w en 220v, 1 de 400w en 127v, 2 de 1000w en 220v, 1 de 1500w en 127v	*****
23 de Dic de 15	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó verificando y habilitando 7 luminarias tipo suburbanas, además se pinto poste metálico	4 focos 100w, 5 acrílicos (1/2 uso), 1 balastro 100w, 1 base para fotocelda, 1 socket mogul, 1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Dic de 15	C. Culiacán, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 127v
23 de Dic de 15	C. Trueno, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 250w
23 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
23 de Dic de 15	Pabellón de Ferema	Se realizó mantenimiento a los proyectores reparando 3 y limpiando 8, además se colocaron 2 reflectores de cuarzo	2 lámparas ahorradoras de 85w, 1 socket mogul, 2 focos 400w A.M., 1 balastro 400w A.M., 2 reflectores de cuarzo de 500w, 1 apagador con tapa, 20 mts. De cable pot
23 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se reparó socket y se fija a balastro a reflector de 1500w A.M.	*****
23 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 adornos navideños colgantes	*****
23 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se cambio voltaje a lámpara tipo suburbana de 220v a 127v	*****
23 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se armó 1 reflector olímpico de 400w A.M. en 220v	1 reflector con campana, 1 balastro 400w A.M., 1 foco 400w A.M., 1 cristal
23 de Dic de 15	C. José Ángel Conchello, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Dic de 15	Fracc. San Antonio, Libertad, Col. Las Hadas, San Francisco, Del Bosque, San José, Rivas Guillén	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Dic de 15	C. Matamoros entre Aramberri y Carlos Lasso	Lámpara apagada	1 balastro 250w
23 de Dic de 15	Bldv. Carlos Lasso entre Ignacio Ramírez y Flores Magón	Lámpara apagada	1 balastro 400w, 1 foco 400w
23 de Dic de 15	Col. Guadalupe, Lázaro Cárdenas, Forestal	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Dic de 15	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó colocando en el pabellón focos en la entrada, 1 apagador y 1 foco fluorescente adentro, además a un costado del palenque se colocaron adornos navideños	4 focos par 20 de 50w, 1 foco fluorescente 65w, 1 apagador
24 de Dic de 15	Instalaciones de FEREMA	Se realizaron 3 puentes para unir 2 circuitos en líneas secundarias	5 mts. De neutranel 3 ceros, 6 conectores derivador 3 ceros, 2 acrílicos
24 de Dic de 15	Blvd. Héroes Potosinos fte. A los puestos de pirotecnia	Se retiro 1 proyector de 1000w A.M. y en su lugar se instaló otro de 400w A.M.	1 proyector de 400w A.M.
24 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 36 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
24 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 250w, 2 de 400w	*****
24 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 28 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 3 de 127v, 1 de 220v	*****
24 de Dic de 15	Plaza de las Instalaciones de FEREMA	Se retiro luminaria tipo RTS y en su lugar se colocó 1 tipo suburbana	*****
28 de Dic de 15	C. Carlos Vivanco entre Maroma y Sacramento, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Dic de 15	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó en el área de ganado instalando 1 proyector de 400w en 220v A.M.	*****
28 de Dic de 15	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó reemplazando reflector de cuarzo de 1500w por 1 proyector led 50w y asimismo se cambio fotocelda de 220v a 127v en el área donde se ubica stand de la Coca	*****
28 de Dic de 15	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó conectando 2 stand, además se realizó cambio de acometida a otra para nivelar cargas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Dic de 15	C. Venustiano Carranza entre Belisario Domínguez y Justo Sierra, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 foco 100w
28 de Dic de 15	C. Venustiano Carranza entre Belisario Domínguez y Justo Sierra	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
28 de Dic de 15	C. San Benito, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lámparas apagadas	*****
28 de Dic de 15	DIF Municipal	Se apoyó verificando en el área del albergue lámparas apagadas, se dejó listado de material requerido para su reparación	*****
28 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
28 de Dic de 15	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
28 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 reflectores de 400w A.M. en 220v	*****
28 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 250w	*****
28 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 400w A.M.	*****
28 de Dic de 15	C. Negrete, Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 balastro 70w, 1 foco 70w
28 de Dic de 15	C. Bocanegra entre Hidalgo y Betancourt, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico
28 de Dic de 15	C. Plan de Guadalupe, Col. Santana	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 foco 100w
29 de Dic de 15	C. 5 de mayo frente a los taxis del Parque Álvaro Obregón	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de Dic de 15	C. Río Colorado, Col. Mitras	Lámpara apagada	1 balastro 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Dic de 15	Comunidad de San José del Plan	Se repararon 7 lámparas apagadas y 6 lámparas encendidas todo el día	10 fotoceldas 127v, 3 focos 70w, 1 socket mogul
29 de Dic de 15	Blvd. Turístico Carretera 57 subestación fte. A Fabrica de Chorizo las Sevillanas	Se repararon conexiones de la base de fotocelda que fueron dañadas	*****
29 de Dic de 15	Priv. Reyes fte. A Deportivo Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 100w
29 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
29 de Dic de 15	Comunidad El Herrero	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
29 de Dic de 15	Comunidad de San Vicente	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
29 de Dic de 15	Comunidad de San Ramón de los Álamos	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
29 de Dic de 15	Comunidad de el Sacramento	Se repararon 4 luminarias	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 2 balastos 70w
29 de Dic de 15	Blvd. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w
29 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 250w	*****
29 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
29 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho , no se logro recuperar ninguna	*****
29 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza en 2 acrílicos	*****
29 de Dic de 15	C. Terán esq. Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
29 de Dic de 15	C. Aldama esq. Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Dic de 15	Col. Heroínas Potosinas, Naranjos, San Ramón, se comenzó Olivar de las Animas de Independencia a Ceibas hasta Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Dic de 15	C. Reforma entre Terán y Ocampo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
30 de Dic de 15	C. Independencia entre Terán y Abasolo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 foco 150w
30 de Dic de 15	C. General Calles, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
30 de Dic de 15	Instalaciones de FEREMA	Se repararon 2 luminarias, OV-15 y suburbana	1 fotocelda 220v, 3 mts. De cable #12, 1 foco 150w
30 de Dic de 15	C. Ferrocarrilera, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
30 de Dic de 15	Bldv. Turístico y Guerrero	Se apoyó al Departamento de Transito Municipal para enderezar línea de semáforo	*****
30 de Dic de 15	Carretera 57 cruce salida a Cedral	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	2 conectores cuña naranjas, 4 conectores rojos, 2 guardacabos, 62 mts. De cable neutranel 2+1, 2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v
30 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
30 de Dic de 15	Instalaciones de FEREMA	Se retiro proyector	*****
30 de Dic de 15	DIF Municipal	Se reemplazaron 2 lámparas dañadas en el área de cocina del alberge	2 lámparas fluorescentes, 2 rosetones
30 de Dic de 15	C. Carlos Vivanco entre Maroma y Sacramento, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Diciembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Dic de 15	Comunidad de Sacramento	Se reinstaló luminaria tipo suburbana completa de 100w, además se reparó 1 mas	1 luminaria tipo suburbana completa 100w, 1 foco 70w
30 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
30 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
30 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
30 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	2 carcasas (1/2 uso), 2 balastos 100w (1/2 uso), 2 focos 100w (1/2 uso), 2 fotoceldas (1/2 uso), 2 brazos metálicos (1/2 uso)
30 de Dic de 15	Col. Olivar de las Animas, parte de la Col. Concepción	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Dic de 15	C. Pavo Real entre Av. Norte y Av. Sur, Col. La Granja	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
30 de Dic de 15	C. Independencia sur entre Terán y Abasolo, Zona Centro	Se realizaron conexiones en fotocelda	*****
30 de Dic de 15	Av. Kildum casi esq. Mina Real, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 foco 150w
30 de Dic de 15	C. Francisco Villa esq. Priv. Orquídea, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
31 de Dic de 15	C. Xilitla entre Ciudad Valles y Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
31 de Dic de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****