

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
1 de jul de 13	Parque Alvaro Obregón	Se realizó cambio de luminarias retirandose un total de 8 lamparas dañadas y se instalaron 9 rehabilitadas	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
1 de jul de 13	Comunidad de San José del Plan	Se repararon 29 lamparas de las cuales 9 rotas por vandalismo	24 focos 70w, 1 balastro 70w, 12 fotoceldas 127v, 1 acrílico	Rubén Armijo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
1 de jul de 13	C. Plan de Ayala, Col. Santana	Se cambio fotocelda a circuito de 9 lamparas apagadas	1 fotocelda 127v	Serapio Cerda	José Roque Cruz 1er. Turno	72
1 de jul de 13	C. Reforma #707 entre Bustamante y Xicotencatl, Zona Centro	Se repararon conexiones en lampara	1 mt. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	Av. Sur esq. Cenzontle, Col. La Granja	Se repararon conexiones en lampara	*****	Basilio Rodríguez	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	C. Manuel Esperón esq. Mahujael, Col. San José	Se repararon conexiones en lampara	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	C. Altamirano esq. Juárez, Zona Centro	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	María Isabel Cobos	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	Comunidad de San Rafael	Se repararon 5 lamparas	4 focos 70w, 2 fotoceldas 127v	Paulina Morales	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	C. Ciudad Valles #401, Col. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	C. Villa Juárez #112, Col. Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	C. Compositores #219, Col. Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	C. Compositores #101, Col. Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	C. Ciudad Valles #410, Col. Animas	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
1 de jul de 13	C. Villa Juárez esq. La Paz, Col. Animas	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	C. Villa Hidalgo esq. La Paz, Col. Animas	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	C. Cristo Rey #103, Col. San Ángel	Se retiro de lampara nido de pájaro	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se desarmaron 2 lamparas para la utilización de cristales y se armaron 2 lamparas tipo cubo, además se lavaron cristales y conos de aluminio, también 2 carcasas pintando una y quedando la otra pendiente.	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
2 de jul de 13	C. Amapolas al norte del Centro de Espectáculos	Se repuso fotocelda y foco a lampara	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
2 de jul de 13	C. Amapolas esq. Altamirano	Se acomodo capacitor que estaba colgando	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
2 de jul de 13	Col. San Isidro	Se realizó recorrido para detectar nidos de pájaro dentro de las protecciones, no encontrando ninguno	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
2 de jul de 13	C. Hermosillo #1702 esq. Tabasco, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Antonio Ramos	José Roque Cruz 1er. Turno	72
2 de jul de 13	Comunidad de la Joya	Se cambio fotocelda a lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v	José Medrano	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
2 de jul de 13	Comunidad de la Joya	En atención a solicitud se colocó reflector para evento de fiesta patronal	1 reflector 1000w A.M., 1 térmico (½ uso), 7 mts. De cable pot (½ uso)	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
2 de jul de 13	C. Reyes S/N esq. Ángel Veral, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v	Alejandro Palacios	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
2 de jul de 13	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se verificaron y repararon 10 lamparas	5 focos 70w, 1 foco 100w, 1 balastro 70w, 3 fotoceldas 127v	Antonio Avila Rojas	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
2 de jul de 13	Plaza de los Derechos Humanos	Se realizó mantenimiento reparándose un total de 6 lamparas	2 balastros 175w A.M., 3 focos 175w A.M., 5 esferas prismáticas de 16"	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
2 de jul de 13	Comunidad de El Palmarito	Se atendió solicitud de verificar el muro para la acometida de la Escuela, encontrándose completamente destruido	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	73
2 de jul de 13	C. 6 de junio #105, Col. Ampliación Antorchista	Lampara apagada	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de jul de 13	C. Aguascalientes #412, entre Oaxaca y Nuevo León, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de jul de 13	C. Irapuato esq. Durango, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de jul de 13	C. Sinaloa #307, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de jul de 13	Prol. Yucatan esq. Nuevo León, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de jul de 13	C. San Luis Potosí #527 entre México y Oaxaca, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
2 de jul de 13	C. Coahuila #322 entre Chiapas y Queretaro, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de jul de 13	C. Tamaulipas esq. Oaxaca, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de jul de 13	C. Quintana Roo #601 esq. Hidalgo, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Pedro Cerda	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de jul de 13	C. Nayarit #1415 esq. Distrito Federal, Col. República	Se repararon conexiones en lampara	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se retiro agua de lluvia de las Instalaciones de Taller y se pintaron 2 carcasas de lamparas tipo cubo	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
3 de jul de 13	Andador al Poniente del Parque Vicente Guerrero fte. A la Iglesia de Dolores	Se retiro tapa de registro del Alumbrado que alimenta el arbotante, limpiándose el cuadro metálico y colocándose nuevamente en su lugar	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	73
3 de jul de 13	Comunidad de Santa Ana	Se repararon 6 lamparas	6 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico	María Luisa Puente	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jul de 13	C. Miguel Hidalgo #21, Col. Santa Ana	Lampara apagada	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jul de 13	C. Irapuato esq. Nayarit, Col. República	Lampara apagada	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v	Magdalena Ibarra	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jul de 13	C. Julián de los Reyes a espaldas de la Esc. Sec. Francisco Zarco, Zona Centro	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jul de 13	C. Altamirano entre Juárez e Independencia, Zona Centro	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Roberto Parra	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
3 de jul de 13	C. Altamirano esq. Juárez, Zona Centro	Se acomodo lampara que se encontrada de lado	*****	Roberto Parra	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de armar y probar 2 lamparas tipo cubo	2 balastos 150w, 2 focos 150w (½ uso), 1 mt. De cable #12	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
3 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 5 lamparas suburbanas de 70w en 127v, en una de las carcasas se cambio socket por estar dañado	3 balastos 70w, 3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 5 carcasas completas, 5 acrílicos, 5 brazos metálicos, 22.5 mts. De cable #12, 1 socket mogul de porcelana, 2 balastos 70w (½ uso), 2 focos 70w (½ uso), 2 fotoceldas 127v (½ uso)	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
4 de jul de 13	C. Olivos entre Cedros y Fresnos, Col. La Finca	Se repararon 2 lamparas apagadas, una de conexiones	1 balastro 150w	Francisco Castillo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
4 de jul de 13	Andador al Poniente del Parque Vicente Guerrero	Se rehabilitaron lamparas de 6 arbotantes	5 balastos 100w, 3 balastos 70w, 1 balastro 250w, 1 esfera de acrílico de 12", 2 focos 100w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
4 de jul de 13	Parque Alvaro Obregón	Se reinstalaron 2 lamparas tipo cubo de 150w y se pintaron 2 postes	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
4 de jul de 13	C. Francisco Villa #106 entre Chiapas y Plan de Ayala	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jul de 13	C. Francisco Villa #504, Col. La Lagunita	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Wenceslao Cadena	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
4 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se revisó 17 focos del material de desecho lográndose recuperar 3 de 70w, 3 de 100w, 3 150w y se desecharon 8, también se probaron 25 fotoceldas, se recuperaron 4 de 127v y 3 de 220v, además se desecharon 8 balastos de diferentes capacidades por estar totalmente dañados	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
5 de jul de 13	Comunidad de Estanque de Agua Buena	En atención a solicitud se instalaron 5 lamparas suburbanas de 70w en 127v, además se reparo una lampara	5 lamparas suburbanas de 70w en 127v, 60 mts. De cable neutranel 1+1, 5 hebillas 3/4, 4 mts. De fleje 3/4, 1 malla protectora, 1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
5 de jul de 13	Plaza de la Col. Bustamante	Se verifico y reactivo interruptor de circuito termomagnético disparado	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
5 de jul de 13	Comunidad de Noria de la Cabra	En atención a solicitud se coloco reflector en la Telesecundaria para evento de clausura de cursos	1 reflector 400w A.M.	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
5 de jul de 13	Comunidad de El Guerrero	Se repararon 6 lamparas	4 focos 70w, 1 foco 150w, 1 balastro 70w, 6 fotoceldas 127v, 2 acrílicos, 1 socket mogul	Antonia García	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jul de 13	Comunidad de San José de los Sotoles	Se reparo 1 lampara	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jul de 13	C. Clavijero entre Rivas Guillen y Fray Junípero, Col. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico	Dionicio Lugo	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
5 de jul de 13	C. Bartolome de las Casas esq. Juan Bautista, Col. Ampliación Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w	Emma Hernández	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jul de 13	C. Insurgentes esq. 5 de mayo, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w	Alumbrado Público	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jul de 13	Av. del Carmen #212 entre Camino Viejo y Bartolome de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jul de 13	Av. del Carmen esq. Bartolome de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Dora Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	desenchufaron 6, se armo centro de carga, también se probaron 18 fotoceldas, se recuperaron 6 de 127v y 5 de 220v y se desenchufaron 7, además se	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
8 de jul de 13	Hotel del Parque	Se acudió para recoger esfera de lampara caída, la cuál fue reinstalada en el pasaje al pte. Del Parque Vicente Guerrero	*****	Denisse (Recepcionista)	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de jul de 13	C. Justo Sierra #13 entre Lázaro Cárdenas y Manuel Acuña, Col. Juárez	Lampara apagada	1 balastro 150w	Joselin Oliva	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de jul de 13	C. Venustiano Carranza #234 entre Belisario Domínguez y Portes Gil, Col. Forestal	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	María Camarillo	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
8 de jul de 13	Comunidad de Santa Brigida	En el Relleno Sanitario se retiro lampara OV – 15 por falta de tapa completa y en su lugar se coloco otra, pero no cuenta con voltaje en ninguna línea y tiene entre 40 y 50 mts., (no se observan registros, quedando pendiente buscar líneas rotas), además se repararon 2 lamparas	2 focos 250w, 1 balastro 250w	Francisco de León	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de jul de 13	C. Jalisco #420 esq. Toluca y Toluca #304, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w	Martha Coello	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de jul de 13	Toluca #304, Col. República	Lampara prende y apaga	1 fotocelda 127v	Martha Coello	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de jul de 13	Plaza de la Col. Bustamante	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito apagado	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
8 de jul de 13	C. Gabriela Mistral, Col. Bustamante I	Circuito encendido todo el día	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
8 de jul de 13	Comunidad de Noria de la Cabra	Se retiro de la Telesecundaria reflector de 400w que fue colocado para evento de clausura de cursos	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
8 de jul de 13	Comunidad de La Joya	Se retiro un reflector de 1000w A.M. Que fue colocado para evento religioso	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
9 de jul de 13	C. Juárez #1007 entre Terán y Abasolo	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v	Martha Torres	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Miguel Hidalgo entre Venustiano Carranza y Revolución, Col. Santana	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Josefina Puente	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	Comunidad de San José de los Guajes	Se repararon 8 lamparas y se reinstalaron 2 lamparas suburbanas completas de 70w en 127v	3 focos 70w, 2 balastos 70w, 5 fotoceldas 127v, 1.60 mts. De fleje $\frac{3}{4}$ , 2 hebillas $\frac{3}{4}$	Ma. Odilona Martinez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	Crucero El Carmen carr. 57 Km. 159	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Ivan Coronado	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Alvaro Obregón #112, Col. La Providencia	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v	Manuel Salas	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Margil #109 entre Fray Junípero y Rivas Guillen, Fracc. Guadalupe	Lampara apagada	1 foco 70w	Rita Morales	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Queretaro esq. Coahuila, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w	Luis Martinez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Fernando Amilpa #187, Inf. Fidel Velázquez	En lampara apagada se lavo cristal y se reparo	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Juan Mario Ortega	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
9 de jul de 13	C. Plan de Guadalupe #119 entre Emiliano Zapata y Francisco Villa, Col. La Lagunita	Lampara apagada	1 balastro 70w	Rosa María Jimenez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Independencia esq. Bravo, Zona Centro	En lampara apagada se retiro nido de pájaro, se lavo cristal y se reparo	1 fotocelda 220v	Cristina Alvarado	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Chihuahua esq. Tampico, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Chihuahua #1412, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Hidalgo esq. Sinaloa, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Hidalgo esq. Aguascalientes, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Nayarit #404, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de jul de 13	C. Miguel Hidalgo fte. A Capilla y en la Plaza. Comunidad Santana	2 lamparas apagadas, se verifico y se encontró funcionando todo de manera normal	*****	Josefina Puente	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
9 de jul de 13	Plaza de la Col. República	Se verifico y reparo socket del proyector de la cancha de futbol	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
9 de jul de 13	Plaza de la Col. República	Se retiraron 10 lamparas punta de poste tipo esfera para su reparación	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
9 de jul de 13	Carr. 57 Boulevard Turistico, Av. Roble, Av. Lerdo de Tejada, Av. Martha Vivanco de Nava, Carr. A la Paz, Av. Ángel Veral, Blvrd. Héroes Potosinos, Av. Bustamante I,	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias, se encontró funcionando de manera normal	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
9 de jul de 13	Carr. A Dr. Arroyo	Se activo térmico de la primera subestación de poniente a oriente	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
9 de jul de 13	Av. Chiapas	Se realizaron nuevas conexiones en el equipo ahorrador	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
9 de jul de 13	C. Ponciano Arriaga esq. Priv. San Diego, Zona Centro	Lampara apagada, se repararon conexiones	1 Mt. de cable #12	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
9 de jul de 13	C. Paseo de los Olivos #100, Florida II	Se activo circuito de lamparas apagadas	*****	Carmen Mendoza	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
9 de jul de 13	C. Hidalgo #400 esq. Ponciano Arriaga, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 cristal, 1 base para fotocelda	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
9 de jul de 13	C. Betancourt esq. Priv. Betancourt, Fracc. España	Lampara apagada	1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
9 de jul de 13	C. 5 de Febrero #202 a un costado del estadio de Futbol, Zona Centro	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	José María Hernández	Rubén Luis 2o. Turno	72
9 de jul de 13	Plazas Col. Las Palmas, Fundadores y Deportiva del Ojo de Agua, Infonavit Fidel Velázquez, 1o. De Mayo, Congreso del Trabajo, Manuel Moreno Torres, Magisterial los Reyes, Col. Olleria, Col. Lázaro Cárdenas, Col. Vista Hermosa, Col. Santa Lucina	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	73
9 de jul de 13	Parque Alvaro Obregón	Se verifico corto circuito y se activo en dos ocasiones el interruptor termomagnético general	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	73
10 de jul de 13	C. Nicolas López Loera #220, Col. Magisterial Los Reyes	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Rosa Flores	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jul de 13	Comunidad El Herrero	Lampara apagada	1 balastro 100w	Ma. de la Paz Pérez	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de jul de 13	Comunidad de San José de los Sotoles	Se repararon 2 lamparas una encendida y otra que prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Ana Rodríguez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jul de 13	Comunidad El Mezquite	Se repararon 7 lamparas	6 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v	Martha Espinoza	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jul de 13	Comunidad de Piedra Blanca	Se reparo lampara encendida todo el día	1 fotocelda 220v	Francisca de Jesús	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jul de 13	Comunidad de Jalpa	Se realizo croquis de la distancia del transformador a la capilla	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jul de 13	C. Nicolas López Loera S/N, Col. Magisterial Los Reyes	Se activo circuito de lamparas apagadas	*****	Rosa Flores	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jul de 13	Blvd. Héroes Potosinos	Frente al Juzgado se instalaron líneas de alimentación de alumbrado público	45 mts. De cable neutranel 2+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
10 de jul de 13	Parque Alvaro Obregón	Se reparo falla localizada en el térmico general y se dejo funcionando de manera normal	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
10 de jul de 13	Carr. A Conalep	Se repararon 2 circuitos, uno se reactivo y al otro se le cambio fotocelda	1 fotocelda 220v	Radiodifusora	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
10 de jul de 13	C. 5 de Mayo esq. Insurgentes	Lampara rota por vandalismo	1 foco 250w	Seguridad Pública Municipal	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de jul de 13	C. Ángel Veral #786, Col. Altamira	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Guadalupe Pérez	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jul de 13	Blvd. Héroes Potosinos	Se verifico corto circuito en arbotante, quedando restablecido el sector frente a la Central de Autobuses	3 mts. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 2 lamparas suburbanas de 70w en 127v	2 carcassas completas, 2 acrílicos, 1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 2 brazos metálicos, 1 balastro 70w (½ uso), 1 foco 70w (½ uso), 1 fotocelda 127v (½ uso), 9 mts. De cable #12	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
10 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 3 lamparas OV 15 de 100w en 127v sin fotocelda	3 carcassas (½ uso), 3 balastros 100w, 3 focos 100w, 3 brazos metálicos, 12 mts. De cable #12, 3 cristales (½ uso)	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
10 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armo lampara OV 15 de 400w en 220v sin brazo	1 carcasa (½ uso), 1 foco 400w (½ uso), 1 fotocelda 220v (½ uso), 1 balastro 400w (½ uso), 50 cm De cable #12, 1 cristal (½ uso)	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
11 de jul de 13	Priv. Juan José Bustamante #101, Col. La Dichosa	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Alicia Belmares	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jul de 13	C. Reforma entre Bravo y Aldama, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Norma González	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
11 de jul de 13	C. Aldama esq. Reforma, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Norma González	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jul de 13	C. Abasolo esq. Reforma, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Norma González	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jul de 13	C. Pascual Orozco esq. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Lampara rota por vandalismo	1 foco 250w	Alicia Belmares	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jul de 13	Comunidad de San José del Plan entronque Carr. 57	Lampara apagada	1 balastro 70w	Demasio Alvarez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jul de 13	C. Hidalgo fte. A Maderería la Michoacana	Lampara apagada	1 foco 250w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jul de 13	C. Veracruz #401 a espaldas de La Parroquia del Sagrado Corazón, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Sandra Sandoval	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jul de 13	Seguridad Pública Municipal	Se realizo mantenimiento a luminarias del exterior y se reconecto una lampara	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
11 de jul de 13	C. Teneria #306, Col. El Frayle	Se verifico reporte de lampara apagada, pero se encontró funcionando de manera normal	*****	Leonides Reyes	Rubén Luis 2o. Turno	72
11 de jul de 13	C. Hidalgo #426 norte, fte. A Proveedora Eléctrica, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w, 2 mts. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
11 de jul de 13	C. Antonio Maza #243, Col. Benito Juárez	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Alma Delia Chávez	Rubén Luis 2o. Turno	72
11 de jul de 13	C. Boulevard Carlos Lasso #216 fte. A La Crysler	Lampara apagada	1 foco 400w, 1 cristal	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
11 de jul de 13	C. Hidalgo s/n, fte. A PEMEX, Zona Centro	Lampara apagada, se repararon conexiones en balastro	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
11 de jul de 13	C. Clavijero #306 fte. A Kinder Josefina Ramos, Col. Guadalupe	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
11 de jul de 13	C. Blvd. Carlos Lasso #112	Se instaló carcasa de lampara OV 15 de 400w en 220v	1 carcasa OV 15	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
11 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 2 lamparas suburbanas de 70w en 127v	2 carcasas completas, 2 balastos 70w, 2 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 2 brazos metálicos, 2 acrílicos, 9 mts. De cable #12, 1 cinta de aislar.	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
11 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	material de desecho recuperándose 2 focos de 70w, 2	*****	*****	Guadalupe Villanueva	***
12 de jul de 13	Comunidad de San José de los Guajes	Se verificaron y repararon 6 lamparas y se reinstalo lampara caída	4 focos 70w, 1 balastro 70w, 4 fotoceldas 127v, 1 mt. De fleje ¾, 1 hebilla ¾	Alfredo Coronado	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de jul de 13	C. Brasil esq. Almagres, Fracc. Palmas	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Delia Herrera	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
12 de jul de 13	C. Boulevard Carlos Lasso #121 norte, Col. El Fraile	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de jul de 13	C. Méndez #68, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 150w	Juana María Morales	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de jul de 13	C. Brasil #1410, Fracc. Las Palmas	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v	Delia Herrera	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de jul de 13	Colegio Real del Fraile	Se apoyo a la institución con la grúa para limpieza de techado	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
12 de jul de 13	Centro Cultural Municipal	Se apoyo en el cambio de lampara del pasillo de sanitario al área de recepción	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
12 de jul de 13	Parque Alvaro Obregón	Se verificaron horarios de encendido y apagado de luminarias	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
12 de jul de 13	C. Libertad esq. Abasolo, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Guadalupe Mendoza	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jul de 13	Priv. Los Andes #177, Fracc. Los Andes	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Edgar Castillo	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jul de 13	C. Boulevard Carlos Lasso #138 entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 400w (½ uso)	Ventura Ramírez	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
12 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armo lampara OV 15 de 400w	1 balastro 400w (½ uso), 1 cristal (½ uso)	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
12 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se probó 19 balastos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 1 de 150w y desechándose el resto	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
12 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se probó 25 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
12 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se reparo balastro 250w de banco de pruebas	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
12 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se probó fotoceldas del material de desecho, recuperándose 4 de 127v y el resto se desecho, además se preparan adornos con motivo de las fiestas patrias	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
15 de jul de 13	C. Simón Bolívar #309 entre Negrete y Altamira, Col. Vista Hermosa	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	María Saldaña	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	C. Simón Bolívar #401 entre Negrete y Altamira, Col. Vista Hermosa	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	María Saldaña	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	C. Maroma esq. Tanque Nuevo, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w	Francisca Rodríguez	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
15 de jul de 13	C. San José #306, Fracc. Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla protectora	Olivia Medrano	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	C. Veracruz #401 a espaldas de La Parroquia del Sagrado Corazón, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Sandra Sandoval	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	Priv. Matamoros (entrada y salida), Zona Centro	Se repararon 2 lamparas apagadas	2 focos 100w, 1 acrílico	Salvador Carrizales	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	C. Aramberri #410 fte. A Panteón Hidalgo, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w	Antonio Barajas	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	C. Estanque Nuevo esq. Maroma, Col. Concepción	Se reflejo lampara	80 cm De fleje $\frac{3}{4}$ , 1 hebilla $\frac{3}{4}$	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	Mastranto #1305, Fracc. Las Palmas	Se repararon conexiones del reelevador	1 fotocelda 220v	Martín López	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	C. Baja California #210 entre Querétaro y Zacatecas, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Ramón Hernández	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 1 circuito y un total de 14 lamparas, una de conexiones, además se reinstaló lampara	6 focos 70w, 2 balastros 70w, 7 fotoceldas 127v, 1 acrílico,	Crisoforo Rodríguez Vázquez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	Comunidad de Palmas	Se repararon 4 lamparas, una de conexiones	2 focos 70w, 1 balastro 70w	Saúl Cuello Moreno	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
15 de jul de 13	Comunidad El Herrero	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 acrílico	Ma. de la Paz Pérez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	C. Libertad esq. Bravo, Zona Centro	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Virginia Rocha	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de jul de 13	Seguridad Pública Municipal	Lampara apagada	2 tubos fluorescentes de 75w	Antonio Rodríguez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
15 de jul de 13	C. Lázaro Cárdenas #407, Fracc. El Mineral	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
15 de jul de 13	C. Blvd. Carlos Lasso esq. Teneria, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 400w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
15 de jul de 13	C. Veracruz #106 entre México y Oaxaca, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
15 de jul de 13	C. Sonora #810 entre Hidalgo y Tlaxcala, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
15 de jul de 13	C. Chihuahua esq. Irapuato, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
15 de jul de 13	C. 20 de Noviembre #211 entre Flores Magón e Ignacio Ramírez	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico	Vicenta Pedraza	Rubén Luis 2o. Turno	72
15 de jul de 13	C. Irapuato #10 entre Matamoros y Puebla, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
15 de jul de 13	C. Mar de Cortes #2432, Col. La Lagunita	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
15 de jul de 13	C. Querétaro esq. Nayarit, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
15 de jul de 13	C. Baja California #608, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
15 de jul de 13	C. Querétaro esq. Quintana Roo, Col. República	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
15 de jul de 13	Col. La Lagunita y República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
16 de jul de 13	Capilla de la Comunidad de Santana	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
16 de jul de 13	Comunidad de Santana	Se instalaron 2 lamparas tipo suburbanas de 70w en 127v	2 lamparas tipo suburbanas de 70w en 127, 80 mts. De cable neutranel 1+1, 4 guardacabos, 2 hebillas $\frac{3}{4}$ , 2 mts. De fleje $\frac{3}{4}$	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
16 de jul de 13	C. Coahuila #311 entre Nuevo León y Zacatecas, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
16 de jul de 13	C. Jaime Nuno #614, Col. Vista Hermosa	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
16 de jul de 13	C. Coahuila a media cuadra entre Querétaro y Chiapas, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Beatriz Adriana Rodríguez	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
16 de jul de 13	C. Jaime Nuno #714, entre Gardenia y Lirios Col. Vista Hermosa	Lampara apagada	1 foco 100w	Juan Espinoza	Rubén Luis 2o. Turno	72
16 de jul de 13	C. Belisario Domínguez entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
16 de jul de 13	Carr. A Dr. Arroyo donde empieza el cruce hasta Jardín Solidaridad, Col. República	Se activo interruptor termomagnético de circuito de lamparas apagadas	*****	Mario Villasana	Rubén Luis 2o. Turno	72
16 de jul de 13	Prol. Lerdo de Tejada #1235 entre Almagres sur y República de Honduras, Fracc. Palmas	Se activo interruptor termomagnético de circuito de lamparas apagadas	*****	Martín López	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	Comunidad de San Lorenzo	Se verifico y reparo una lampara apagada	1 foco 70w	David Cerda	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de jul de 13	C. Simón Bolívar #208 entre Priv. Jaime Nuno y Altamirano, Col. Vista Hermosa	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Rosario de León	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de jul de 13	Puente Interestatal	Se repararon un total de 9 lamparas	6 focos 150w, 4 balastros 150w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
17 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se dio continuidad al mantenimiento de los adornos con motivo de las fiestas patrias	*****	*****	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	***
17 de jul de 13	Av. Kildum fte. #171, Fracc. Kildum	Lampara apagada	1 foco 150w	Adriana Silva	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
17 de jul de 13	Av. Kildum fte. #163, Fracc. Kildum	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	C. Circuito Filósofos poste #14, Fracc. Llano Azul	Lampara apagada	1 foco 70w	C.P. Juan Morales	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	C. Nicaragua #109, Col. San Isidro	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	C. Magnolia #226, Col. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	Col. San Isidro, Palma de Romero, Vista Hermosa, Cumbres, Fracc. Matehuala	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	C. Gobernadora #121, Col. Palma de Romero	Lampara apagada	1 balastro 150w	María Enriqueta	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	Prol. San Luis esq. San Luis, Fracc. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	C. Manzanilla #214, Fracc. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	C. José Domínguez s/n entre Manzanilla y Simón Bolívar, Fracc. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jul de 13	Av. Las Americas #204 "B" entre Bélgica y Yugoslavia, Col. Las Mercedes	Lampara apagada	1 foco 150w	Jaime Renteria	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jul de 13	C. Seguridad Social esq. Congreso del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Eduardo Salinas	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
18 de jul de 13	C. Cardenas esq. Cerritos, Fracc. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Josefina Grimaldo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de jul de 13	C. Cerritos #103, Fracc. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Josefina Grimaldo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de jul de 13	C. Librado Rivera #220 (a un costado), Col. Ferrocarrilera	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Benjamín Pérez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de jul de 13	Comunidad de Viborillas	Se repararon 2 lamparas encendidas	2 fotoceldas 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de jul de 13	And. Código Laboral #110, Inf. Fidel Velázquez	Lampara apagada	1 foco 250w	Francisco Hernández	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
18 de jul de 13	And. Leonardo Rodríguez esq. Diego Navarro entre Juan Alvarez y Blas Chumacero, Col. La Dichosa	Lampara rota por vandalismo	1 foco 250w	Guadalupe Zúñiga	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
18 de jul de 13	Carr. A Dr. Arroyo	Se verificaron los circuitos, se encontró que estaban trabajando de manera normal	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
18 de jul de 13	C. Lázaro Cárdenas esq. Justo Sierra, Col. Juárez	Lampara apagada	1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
18 de jul de 13	Av. Roble #110, Col. La Finca	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jul de 13	C. Salvador Nava Martínez #110, Col. Magisterial los Reyes	Lampara apagada	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jul de 13	C. Lienzo Charro #310 (pasando calle Roble), Fracc. El Gallo	Lampara apagada	1 foco 100w	Leticia García	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jul de 13	C. Victoria #107, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico	Ma. de la Paz Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jul de 13	C. Villa Aurora #254	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jul de 13	C. Paseo de los Nogales esq. Sor Juana Inés de la Cruz, Florida II	Lampara apagada	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jul de 13	Comunidad de San José de la Peña	Se verifico y reparo lampara	1 foco 70w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
19 de jul de 13	Comunidad de La Gavia	Se verifico y reparo lampara	1 foco 70w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
19 de jul de 13	C. Arturo Romo Gutiérrez y Rigoberto Ochoa, Col. La Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Gloria García	José Roque Cruz 1er. Turno	72
19 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se cortaron 5 postes metálicos de 10 mts. Dejandose en una medida de 7.5 mts.	*****	*****	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	***

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
19 de jul de 13	Priv. Matamoros #405 entrada por Boulevard, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w	María Macías	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jul de 13	C. Filómeno Mata esq. Hidalgo, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jul de 13	C. Naranja esq. Toronja, Fracc. Los Naranjos	Lampara apagada, se repararon conexiones	.50 mt. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jul de 13	C. San Eduardo fte. #102, Fracc. San Ramón	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jul de 13	C. San Eduardo esq. Independencia, Fracc. San Ramón	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jul de 13	C. Ceibas esq. Prol. Juárez, Col. Olivar	Lampara apagada	1 balastro 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jul de 13	C. Hidalgo #116, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jul de 13	Prol. Matamoros tramo entre Chiapas y Zacatecas, Col. República	Se verificó y reparo corto circuito de lampara tipo colonial, colocando cinta en líneas de alimentación que estaban trozadas de los registros de todos los arbotantes, además se cambiaron tramos de cables quemados de 3 arbotantes.	4 mts. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de jul de 13	C. Pinos esq. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 balastro 100w	Ma. del Carmen Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
22 de jul de 13	Comunidad El Durazno	Se repararon conexiones del reelevador	2 focos 100w	Ma. del Refugio Torres	José Roque Cruz 1er. Turno	72
22 de jul de 13	C. Querétaro (a media cuadra) entre Coahuila y San Luis, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w	Imelda Espinoza	José Roque Cruz 1er. Turno	72
22 de jul de 13	C. Palmarito #106, Col. Bella Gaviota	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
22 de jul de 13	C. Dominico #209, Col. Bella Gaviota	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
22 de jul de 13	C. Carpintero #112, Col. Bella Gaviota	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
22 de jul de 13	Priv. San Juan Comunidad de Los Mendoza	Se verifico y reparo circuito de 5 lamparas apagadas	1 base para fotocelda	Radiodifusora	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
22 de jul de 13	Parque Alvaro Obregón	Se localizo y reparo corto en alimentación de luminaria	6 mts. De cable #12	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
22 de jul de 13	C. Villa Fontana #252, Col. Villa Fontana	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Jaime Molina	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de jul de 13	C. Paseo de los Olivos esq. Minas de San Agustín, Fracc. Kildum	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
22 de jul de 13	C. Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se reactivaron circuitos apagados por interruptores termomagnéticos disparados	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de jul de 13	C. Paseo de los Olivos entre Laureles y Cedros, Florida II	Lampara apagada	1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de jul de 13	C. Prol. Juárez esq. Leona Vicario, Col. Olivar	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de jul de 13	C.Pirules esq. Durazno, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Janeth Cordova	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de jul de 13	Carr. A Dr. Arroyo, C. Lerdo de Tejada, Roble, Plaza y Col. Bustamante, Col. Floridas, Villa Fonatana	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se trazo hoja de acrílico de policarbonato y se recortaron 4 piezas para lamparas tipo colonial	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
22 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se probaron en 19 balastros del material de desecho se recuperaron 1 de 70w, 1 de 100w, 3 de 150w y se desecho el resto, también se probaron 24 focos de diferentes capacidades se recuperaron 4 de 70w, 3 de 150w, 4 de 250w y se desecho el resto, además se probaron 27 fotoceldas de 127v se recuperaron 4 y el resto se desecho, se desarmaron y limpiaron partes, se cambiaron 2 socket mogul	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
22 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se probaron bases de balastos de lamparas de la Col. República	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
23 de jul de 13	C. Aparicio #108 entre Av. San Francisco y San Martín, Fracc. Guadalupe	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Mauro Espinoza	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
23 de jul de 13	Comunidad de San Vicente	Se instalaron 2 lamparas OV 15 de 100w en 127v	2 lamparas OV 15 de 100w en 127v, 80 mts. De cable neutranel 1+1, 4 guardacabos, 3 hebillas $\frac{3}{4}$ , 3 mts. De fleje $\frac{3}{4}$ , 1 foco 100w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
23 de jul de 13	Comunidad de San Vicente	Se cambiaron cristales de 3 lamparas rotas por vandalismo	3 cristales	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
23 de jul de 13	C. Reyes esq. Hidalgo, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de jul de 13	C. Colon #104, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de jul de 13	C. Circuito los Fresnos #102, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de jul de 13	C. Circuito los Fresnos #112, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de jul de 13	C. Circuito los Fresnos #126, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
23 de jul de 13	C. Luis Espota esq. Bustamante, Col. Bustamante	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de jul de 13	C. Circuito los Fresnos #131, Fracc. Rinconada los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de jul de 13	C. Circuito los Fresnos #109, Fracc. Rinconada los Fresnos	Lampara apagada	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de jul de 13	C. Circuito los Fresnos #205, Fracc. Rinconada los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se pintaron 3 postes modificados, 2 carcasas de lamparas de plaza Col. República y se desarmaron 2 lamparas más.	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
24 de jul de 13	C. Palma #312 "A", Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Irma Costilla	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jul de 13	C. San Patricio esq. Camino Viejo a la Paz	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jul de 13	Prol. Pinos #305, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 foco 70w	Ma. de Jesús Estrada	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jul de 13	C. Aramberri #108 entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico	Miguel Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
24 de jul de 13	C. Nicolas López Loera esq. Rodolfo Mendiola, Fracc. Del Bosque	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Ma. de los Ángeles Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jul de 13	C. Reyes #205, Zona Centro	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	Rafael Lara	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jul de 13	C. Chiapas esq. Sonora, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jul de 13	C. San Luis de la Paz #304, Fracc. Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Simón Torres	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jul de 13	C. Pablo Neruda #625, Bustamante III	Se repararon conexiones de 4 lamparas y se reconecto otra	*****	Ma. de la Luz Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jul de 13	Fracc. Guadalupe, Guadalupe Tepeyac, Ampliación Guadalupe, Col. Forestal, Cumbres, Lázaro Cárdenas, Pineño, San Isidro, Santa Lucina, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jul de 13	Comunidad de La Minita	Se verificaron y repararon conexiones de 2 circuitos	*****	Juana Coronado	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

#### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
24 de jul de 13	Comunidad de La Caja	Se verificaron y repararon 2 circuitos y una lampara	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 reelevador 127v de 27 amp.	María Rodríguez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
24 de jul de 13	C. El Salto esq. Diamante, Col. Manuel Moreno	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	C. Villa de Reyes esq. Prol. Salamanca, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	C. Teneria #404 entre Aramberri y Blvd. Carlos Lazo, Col. El Fraile	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Leonel Reyes	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	C. Antonio Salanueva esq. Guillermo Prieto, Fracc. Benito Juárez	Lampara apagada	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	C. Villa de Reyes #1250, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	C. Antonio Hernández esq. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	C. Francisco Zarco #113, Fracc. Benito Juárez	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Luis Delgado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	C. Aeropuerto esq. Aeronáutica, Col. Aviación	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	C. Aeropuerto #405, Col. Aviación	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	C. Aeroméxico #209 entre Aeropista y Jet, Col. Aviación	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
24 de jul de 13	Col. Las Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Aviación I	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se pintaron 10 carcasas y se probaron 10 balastos de la Plaza de la Col. República, además se recuperaron 4 cristales y refractor de policarbonato para lampara OV 15	2 socket mogul, 5 mts. de cable #12	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
25 de jul de 13	C. 16 de septiembre esq. Tomas Esteves, Col. Altamira	Lampara luz tenue	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Vidala Castilleja	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
25 de jul de 13	C. Tomas Esteves esq. Adolfo L. Mateos, Col. Altamira	Se realizó cepa, se coloco poste metálico y se instaló una lampara suburbana de 150w en 127v	2 guardacabos, .50 cm de fleje ¾, 1 hebilla ¾, 1 lampara tipo suburbana de 150w en 127v, 1 poste metálico de 7 mts., 40 mts. De cable neutranel 1+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
25 de jul de 13	Col. 22 de mayo	Se apoyo al departamento de Ecología en la poda de un árbol	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de jul de 13	C. Aramberri #410 entre Madero y Reyes, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Maricela Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de jul de 13	C. Leona Vicario esq. Sabinos, Col. Olivar	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	José Manuel Oliva	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
25 de jul de 13	C. Juan Sarabia #1805 y Juan Sarabia esq. Eucaliptos, Col. Olivar de la Animas	Se realizaron cepas, se colocaron postes metálicos y se instalaron 2 lamparas suburbanas de 100w en 127v	4 guardacabos, 1 mt. De fleje ¾ , 2 hebillas ¾ , 2 postes metálicos de 7 mts., 2 lamparas tipo suburbana de 100w en 127v, 80 mts. De cable neutranel 1+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72-73
25 de jul de 13	Seguridad Pública Municipal	Se verifico falta de energía eléctrica en las instalaciones, se reemplazo fusible de 60 amperes en interruptor	*****	Raúl Rodríguez	Ing. Juan Francisco Ramírez	***
25 de jul de 13	Plaza Congreso del Trabajo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lamparas encendidas	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jul de 13	C. Luis Sánchez Armijo, Col. Del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jul de 13	Col. El Bosque, Las Hadas, San José	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de armar y probar 10 lamparas 175w en 220v A.M. De la Col. República, además se armo lampara tipo colonial con acrílicos de policarbonato	9 focos 175w A.M., 10 esferas de acrílico de 16"	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
26 de jul de 13	Comunidad de la Concepción	Se verificaron y repararon un total de 8 lamparas, de una se realizaron conexiones	4 focos 70w, 1 foco 150w, 2 fotoceldas 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de jul de 13	C. Nieve #118, Col. San Antonio	Se cambio fotocelda a circuito de lamparas encendidas	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
26 de jul de 13	C. Nieve #106, Col. San Antonio	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de jul de 13	C. Primavera S/N entre Blvd. Bustamante y Lluvia, Col. San Antonio	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de jul de 13	C. 2 Julio #332, Fracc. Libertad	Lampara apagada	1 foco 150w	Ma. Elena Orozco	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de jul de 13	Plaza Congreso del Trabajo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se verifico y reparo corto localizándolo en una lampara tipo suburbana, cambiandosele el balastro dañado	1 balastro 150w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
26 de jul de 13	Parque Alvaro Obregón	Se retiro interruptor con gabinete de 160 amperes, el cuál se había colocado para las fiestas de fundación de Matehuala	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
26 de jul de 13	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se cambio y restableció listón de cuchilla de arranque del transformador del pozo de agua	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
26 de jul de 13	C. Coahuila #310, Col. República	Se repararon 2 lamparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 127v	Cristina Zapata	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de jul de 13	C. Ocampo #307 entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Blanca Villanueva	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de jul de 13	C. Río Soto la Marina esq. San Antonio, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 socket	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
26 de jul de 13	C. Carlos Vivanco esq. Río Bravo #110, Col. Concepción	Se activo circuito de lamparas apagadas por líneas quemadas en base para fotocelda	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de jul de 13	Col. Rivas Guillen, La Concepción, Las Mitras	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se desarmaron 4 lamparas tipo colonial, se les realizó limpieza general, además se lavaron y pintaron 4 bases y 4 carcasas, también se probaron 3 balastos de 250w funcionando adecuadamente	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
29 de jul de 13	Priv. Mastranto #1325, Col. Las Palmas	Lampara apagada	1 foco 150w	Verónica Reyna	José Roque Cruz 1er. Turno	72
29 de jul de 13	C. Libertad #204 entre Matamoros y Filomeno Mata, Col. San Miguelito	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Rosario Quezada	José Roque Cruz 1er. Turno	72
29 de jul de 13	C. Arteaga esq. San Martin, Col. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Sra. July	José Roque Cruz 1er. Turno	72
29 de jul de 13	C. Francisco González Bocanegra esq. Juventino Rosas, Col. Las Hadas	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda, 3 mts. De cable #12, 1 refractor de policarbonato para lampara OV - 15	Ramón Hernández	José Roque Cruz 1er. Turno	72
29 de jul de 13	C. Francisco González Bocanegra entre Juventino Rosas y Silvestre Ruelas, Col. Las Hadas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato para OV - 15	Ramón Hernández	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
29 de jul de 13	C. San Agustín esq. Blvd. De los Andes, Fracc. Los Pinos	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Irma Acosta	José Roque Cruz 1er. Turno	72
29 de jul de 13	C. Constitución esq. Juárez, Zona Centro	Se dio mantenimiento al arbotante tipo dragón se le colocaron esferas y lamparas fluorescentes 15w, además se conectaron líneas de alimentación	5 lamparas fluorescentes 15w, 5 esferas acrílicas de 12", 1 base para fotocelda con mensula, 1 fotocelda 127v, 12 mts. De cable #12	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
29 de jul de 13	Plaza Col. República	Se realizó mantenimiento retirando 4 lamparas dañadas e instalando 7 lamparas tipo punta de poste con esfera de 18"	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
29 de jul de 13	Prol. Lerdo de Tejada entre Av. Roble y Av. Mante, Col. La Finca	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 socket	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
29 de jul de 13	C. Cieneguita esq. Almagres Norte, Col. Las Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
29 de jul de 13	C. Bolivia #964, Col. Las Mercedes	Lampara apagada	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
29 de jul de 13	Priv. Almagres #1450, Col. Las Palmas	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
29 de jul de 13	C. Alfonso Reyes #164, Col. Magisterial los Reyes	Lampara apagada	1 foco 150w	José Alfonso Cadena	Rubén Luis 2o. Turno	72
29 de jul de 13	C. Pirul esq. Nogal, Col. La Finca	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
29 de jul de 13	C. Diaz Mirón esq. Matamoros, Col. Cumbres	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
29 de jul de 13	Col. Arboledas, Las Mercedes, 22 de mayo, Las Palmas, La Granja, La Finca	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
29 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de probar 3 lamparas tipo colonial, quedando pendiente una más, además se trazaron y cortaron piezas de acrílico de policarbonato para las mismas.	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
30 de jul de 13	C. San Pablo #308 y San Pablo esq. San Pedro, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon 2 lamparas apagadas	2 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 acrílico	Martha Sánchez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de jul de 13	Comunidad El Sacramento	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Oralia Pérez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de jul de 13	Comunidad La Joya	Se repararon 3 lamparas	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v	Alejandra Ortíz	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de jul de 13	C. Nicolas Bravo #306 entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico	Lorenzo Raúl Pérez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de jul de 13	C. Escobedo esq. Ocampo, Zona Centro	Lampara encendida	1 fotocelda 220v, 1 refractor de policarbonato para OV-15	Alicia Reyna	José Roque Cruz 1er. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
30 de jul de 13	C. Magnolia #109, Col. Palma de Romero	Lampara apagada	1 balastro 150w	Juan Leos	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de jul de 13	C. Río Yaqui #110, Col. Las Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Tomasa Vega	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de jul de 13	C. Río Yaqui esq. Río Tamesi, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla protectora, 1 acrílico	Tomasa Vega	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de jul de 13	C. Montura, Fracc. El Gallo	Se repararon 2 lamparas apagadas	1 foco 70w	Amparo Estrada	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de jul de 13	C. Montura Fte. Al Cendi, Fracc. El Gallo	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 socket	Amparo Estrada	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de jul de 13	C. Río Yaqui #454, Col. Las Mitras	Se instaló lampara suburbana completa 100w en 127v	Lampara suburbana completa 100w en 127v, 1 malla protectora	Tomasa Vega	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de jul de 13	C. Río Nilo #703 esq. Río Bravo, Col. Las Mitras	Lampara apagada, se repararon conexiones	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de jul de 13	Col. El Gallo, La Providencia, Altamira, Niños Héroe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminó de armar y probar una lampara tipo colonial, además se retiro escarcha de adorno del 15 de septiembre, también se desarmaron 4 lamparas de esfera Plaza de la Col. República se limpiaron, se lavaron y se pintaron las bases.	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
31 de jul de 13	C. Laureles #202 esq. Arrayanes, Col. Olivar	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla protectora, 1 acrílico	Maricela García	José Roque Cruz 1er. Turno	72
31 de jul de 13	C. Bustamante #1256 entre Gabriel García Marqués y Luis Espota, Col. Bustmante	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Micaela Tovar	José Roque Cruz 1er. Turno	72
31 de jul de 13	Plaza Col. República	Se retiraron 14 postes metálicos de 4 metros y 3 lamparas punta de poste con esfera de 18" rotas por vandalismo	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
31 de jul de 13	C. Plan de Ayala entre Julián Carrillo y Francisco Zarco, Col. La Lagunita	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
31 de jul de 13	C. Abasolo #323 entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Ana Lilia Cruz	Rubén Luis 2o. Turno	72
31 de jul de 13	C. Leona Vicario #411, Col. Olivar	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Eva Gallegos	Rubén Luis 2o. Turno	72
31 de jul de 13	C. Portes Gil esq. Independencia, Col. Forestal	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
31 de jul de 13	C. Yucatán esq. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
31 de jul de 13	C. Independencia #1614 entre Constitución y Bustamante	Lampara luz tenue	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Ana María González	Rubén Luis 2o. Turno	72
31 de jul de 13	C. Leona Vicario #103, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Eva Gallegos	Rubén Luis 2o. Turno	72
31 de jul de 13	Col. La Lagunita y República (Chiapas – Irapuato)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Julio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
31 de jul de 13	Prol. Matamoros en Boulevard Dr. Arroyo, Col. Las Vegas	Se reactivo circuito apagado	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
31 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 23 balastos diferentes capacidades del material de desecho, se recuperaron 9 de 250w, 1 de 150w, 1 de 100w, el resto se desecho, además se probaron 54 focos de diferentes capacidades del material de desecho, se recuperaron 3 de 70w, 3 de 100w, 3 de 250w, y 3 de 150w, desechándose el resto.	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
31 de jul de 13	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 18 fotoceldas de 127v y 220v, recuperandose 3 de 127v y 3 220v, Además se probaron 22 ignitors, recuperandose 11	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***