

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jul de 15	Blvd. Turístico del acceso a Conalep hacia el sur	Se repararon 9 luminarias y se repuso aro de tapa de luminaria	7 focos 400w, 4 balastos 400w, 1 socket mogul, 1 refractor de policarbonato
01 de Jul de 15	Blvd. Turístico de la zona Industrial hacia el sur fte. A Motel Hacienda	Se repararon 9 luminarias, además se reparó corto de un relevador	7 focos 400w, 1 mt. De cable #12
01 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
01 de Jul de 15	DIF Municipal	Se verificó material requerido para la instalación eléctrica de la Bodega	*****
01 de Jul de 15	Parque Álvaro Obregón	Se acudió para abrir caseta de controles y activó interruptor termomagnético del sistema de riego, debido a que estaba disparado	*****
01 de Jul de 15	C . Lázaro Cárdenas, Col. Lázaro Cárdenas	Se instaló un relevador 2X30 para preparación de alumbrado	1 relevador 2X30 Amp., 1 abrazadera, 6 mts. De cable THW #8 (1/2 uso)
01 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 2 de 250w	*****
01 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 5 de 400w	*****
01 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
01 de Jul de 15	Col. San Francisco, Las Hadas, Paraíso, San Ángel, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Jul de 15	C. Manuel Esperón esq. Francisco González Bocanegra, Col. Las Hadas	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
01 de Jul de 15	C. Villa Juárez, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
01 de Jul de 15	C. 2 de Junio, Col. San Francisco	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jul de 15	C. Manuel Esperón esq. Río Bravo, Fracc. Animas	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
01 de Jul de 15	C. San Luis esq. Querétaro, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
01 de Jul de 15	Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Jul de 15	Blvd. Doctor Arroyo	Se reactivó circuito de lámparas apagado	*****
02 de Jul de 15	C. Texas, Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 4 mts. De cable #12
02 de Jul de 15	Comunidad de Carbonera	Se repararon 2 luminarias	1 foco 150w, 1 foco 100w
02 de Jul de 15	C. Quintana Roo, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se colocó acrílico	1 acrílico
02 de Jul de 15	C. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
02 de Jul de 15	C. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
02 de Jul de 15	C. Camino a Caleros esq., Cristo Rey, Col. San Ángel	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
02 de Jul de 15	C. Matamoros esq. Naranjos, Col. Las Cumbres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
02 de Jul de 15	C. Juan Francisco Estrada entre 12 de Diciembre y Alfonso Reyes, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 base para fotocelda
02 de Jul de 15	C. Querétaro esq. San Luis, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
02 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
02 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se armó luminaria tipo suburbana 70w en 127v	1 carcasa, 1 acrílico, 1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Jul de 15	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó verificando luminaria para revisar tipo de material requerido para su reparación	*****
02 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 2 de 250w	*****
02 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 400w	*****
02 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
02 de Jul de 15	Col. Los Naranjos, San Ramón	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Jul de 15	Col. Olivar de las Animas de la calle Abedules hasta Leona Vicario y de Independencia hasta carretera al Sacramento	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Jul de 15	C. Fresnos, Col. Olivar de las Animas	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se reemplazo acrílico	1 acrílico
02 de Jul de 15	Col. Los Naranjos	Lámpara apagada	1 foco 100w
02 de Jul de 15	Col. Aviación I, II, Valle de la Dichosa, La Dichosa, Acceso a Conalep y Cbtis	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Jul de 15	Bldv. Carlos Lazo esq. Tenería, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w
02 de Jul de 15	C. San Diego, Col. Aviación	Se realizaron conexiones en lámpara apagada, además se colocó acrílico	1 acrílico
02 de Jul de 15	C. Ignacio Montes de Oca a un costado de Cbtis, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
02 de Jul de 15	C. Ignacio Montes de Oca, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w
02 de Jul de 15	C. Carlos Fuentes, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Jul de 15	C. Carlos Fuentes a un costado de Conalep	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
03 de Jul de 15	Comunidad de Piedra Blanca	Se repararon 6 luminarias, además se instaló y más tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 2 focos 70w, 1 foco 100w, 3 fotoceldas 127v, .60 cms. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
03 de Jul de 15	Comunidad de la Joya	Se repararon 6 luminarias, 1 de conexiones además se instaló un reflector de 1500w en 127v A.M. para eventos de fiestas patronales	3 focos 70w, 2 fotoceldas 127v,
03 de Jul de 15	C. Nefi, Col. La Florida	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Jul de 15	C. Mariano Vázquez entre 16 de septiembre y 5 de mayo, Col. Altamira	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
03 de Jul de 15	Col. Santa Ana	Se reparó circuito de 5 luminarias encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Jul de 15	Comunidad de el Sacramento a un costado de la Iglesia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Jul de 15	Av. Mantí, Col. La Florida	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
03 de Jul de 15	And. N. de la Vega, Col. Valle de la Dichosa	Se reparó lámpara apagada, además se podó ramas de árbol que obstruía la luminaria	1 balastro 250w, 1 foco 250w
03 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 400w	*****
03 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 4 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
03 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se pintaron 2 soportes	*****
03 de Jul de 15	C. Olivar de las Animas, Lienzo Charro, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Jul de 15	C. Fresnos esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
03 de Jul de 15	C. Nogales, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Jul de 15	C. Lienzo Charro esq. Mangana, Col. Lienzo Charro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Jul de 15	C. Plan de San Luis entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
03 de Jul de 15	C. Mar Kara, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Jul de 15	Col. La Lagunita, Las Vegas, Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Jul de 15	Comunidad de la Joya	Se retiró reflector de 1500w que se había prestado para fiestas patronales	*****
06 de Jul de 15	Bldv. De los Andes esq. Sierra Fría, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
06 de Jul de 15	C. Sierra Fría, Col. Ollería	Se reemplazo fotocelda de circuito	1 fotocelda 220v
06 de Jul de 15	C. Sierra Vertientes, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de Jul de 15	C. Pronasol, Comunidad de Rancho Nuevo	Se repararon 4 luminarias, además se reemplazaron fotoceldas a 2 circuitos de lámparas apagadas	2 focos 70w, 1 balastro 70w, 4 fotoceldas 127v
06 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
06 de Jul de 15	Plaza de la Leña	Se reacomodo horario de encendido de luminarias	*****
06 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probó balastro del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
06 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
06 de Jul de 15	C. Justo Sierra, Col. Lázaro Cárdenas	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se reemplazo acrílico	1 acrílico
06 de Jul de 15	Col. Valle de México, Palma de Romero I,II, Manuel M. Morones, Juárez, Lázaro Cárdenas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Jul de 15	C. Manzanilla esq. José Domínguez, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
06 de Jul de 15	Col. Manuel Moreno Torres, Arboledas, Mercedes, 22 de Mayo, Palmas, Granja	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Jul de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación de medidor	.50 cm. De cable neutranel #6
06 de Jul de 15	C. El Salto esq. Laguna Verde, Col. Manuel Moreno Torres	Se retiro nido de pájaro de luminaria	1 refractor de policarbonato
06 de Jul de 15	Bldv. Lerdo de Tejada entre Fracc. Palmas y Col. La Granja	Se localizó y reparó corto en circuito de lámparas apagadas, debido a líneas dañadas de 2 postes	5 mts. De cable #12
06 de Jul de 15	C. Calidra esq. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
07 de Jul de 15	C. Palma China	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
07 de Jul de 15	Priv. Matamoros, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Jul de 15	C. López Mateos esq. Miguel Barragán	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul
07 de Jul de 15	Puente Interestatal calle de Matamoros	Se repararon 8 luminarias	4 balastros 150w, 7 focos 150w
07 de Jul de 15	C. Coahuila, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 150w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Jul de 15	Independencia entre Regules y 5 de Febrero, Zona Centro	Se retiro nido de pájaro, además se repararon conexiones de la base para fotocelda	*****
07 de Jul de 15	1a. Priv. De Independencia entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Col. San Miguelito	Se reconecto línea de alimentación de lámpara desconectada	*****
07 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
07 de Jul de 15	Campo Betania	Se apoyó verificando falta de energía eléctrica en el área de SEMEFO	*****
07 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
07 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
07 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
07 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se realizó limpieza a 3 acrílicos y 1 cristal para luminaria tipo OV-15	*****
07 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se apoyó a Fomento Deportivo retirando y reparando reflector central de la Cancha del Auditorio Municipal realizándose limpieza y enderezado de la campana de aluminio	*****
07 de Jul de 15	Auditorio Municipal	Se reinstaló proyector de la Cancha de Basquetbol	*****
07 de Jul de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, María L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Jul de 15	C. San Ramón, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
07 de Jul de 15	Av. San Francisco, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones a socket en lámpara apagada	.50 cm. De cable #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Jul de 15	Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Jul de 15	Col. La Finca, Llano Azul	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Jul de 15	Plaza Juárez	Se apoyó a personal para evento "Fiesta de Luz" en la instalación de acometida y centro de carga	*****
07 de Jul de 15	Bldv. Carlos Lazo, Zona Centro	Se reemplazo base para fotocelda y foco a lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 foco 400w
07 de Jul de 15	C. Olivos entre Cedros y Fresnos, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Jul de 15	Bldv. Carlos Lazo fte. A Frituras Leo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul
07 de Jul de 15	Pról. Aramberri, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 balastro 150w
07 de Jul de 15	C. Fresnos esq. Av. Robles, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
08 de Jul de 15	C. Plan de Ayala entre Aramberri e Ignacio Zaragoza, Col. Santana	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul
08 de Jul de 15	Fte. A la Capilla, Col. Santana	Lámpara apagada	*****
08 de Jul de 15	C. 16 de septiembre esq. Venustiano Carranza, Col. Santana	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
08 de Jul de 15	C. San Andrés esq. Abraham Lincoln, Bustamante II	Lámpara apagada	1 foco 150w
08 de Jul de 15	Pról. Negrete entre Texas y Amapolas, Col. Vista Hermosa	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
08 de Jul de 15	C. Ignacio Zaragoza	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de Jul de 15	C. Brasil esq. Rep. De Honduras, Col. Palmas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Jul de 15	Oficinas Operativas Coord. Del Ramo 33	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
08 de Jul de 15	Comunidad de Noria de la Cabra	Se verificó solicitud de instalación de reflector en la Telesecundaria	*****
08 de Jul de 15	Subprocuraduría Zona Altiplano	Se apoyó activando interruptor termomagnético y reparando corto ubicando en la tubería de aire acondicionado del cuarto frío	*****
08 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 400w	*****
08 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 150w	*****
08 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
08 de Jul de 15	Camino a Caleros a un costado de la Pila	Lámpara apagada	1 foco 70w
08 de Jul de 15	C. Terán entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #14, 1 socket mogul
08 de Jul de 15	Col. El Pineño, Santa Lucina, Cumbres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Jul de 15	C. Tamaulipas entre Chiapas y Querétaro, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Jul de 15	C. Ignacio Ramírez esq. Blvd, Carlos Lazo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
08 de Jul de 15	Plaza Deportiva fte. A Quinta Linda, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de Jul de 15	C. Los Pinos esq. Cuauhtémoc, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
08 de Jul de 15	C. Constitución a un costado de Catedral, Zona Centro	Se desconecto luminaria para evento "Fiesta de Luz"	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Jul de 15	Plaza Juárez	Se apoyó en la instalación de 2 tomacorrientes y desconectando 2 arbotantes por evento "Fiesta de Luz"	*****
08 de Jul de 15	Plaza Juárez	Se reemplazaron 2 esferas en un arbotante	2 esferas R12 de acrílico
08 de Jul de 15	Col. La Florida, Ojo de Agua, Bella Gaviota	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Jul de 15	Comunidad El Mimbres	Se anulo swich inservible y se colocó base y fotocelda para controlar circuito de 10 luminarias	1 foco 70w, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v
09 de Jul de 15	Comunidad de La Concepción	Se repararon 6 luminarias, además se reinstaló luminaria que esta caída	4 focos 70w, 4 fotoceldas 127v, 1 acrílico
09 de Jul de 15	Priv. Rivas Guillen, Col. Rivas Guillen	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
09 de Jul de 15	C. Río Lerma esq. Río Papaloapan, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara apagada	1 foco 70w
09 de Jul de 15	C. Paseo de los Olivos, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 balastro 150w
09 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
09 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
09 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 2 balastros del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
09 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
09 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se acomodaron botes contenedores de balastros remoto y carcasas de luminarias punta de poste	*****
09 de Jul de 15	Fracc. Matehuala, Col. San Isidro, Vista Hermosa, Jardín	Se realizaron recorridos para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Jul de 15	C. Jaime Nunó esq. Gardenia, Col. Vista Hermosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
09 de Jul de 15	C. República de Argentina, Col. Cumbres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
09 de Jul de 15	C. Jaime Nunó, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Jul de 15	Col. Antorchista, República desde la calle de Irapuato hacia lado oriente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Jul de 15	C. Campeche, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
09 de Jul de 15	C. Tabasco esq. León, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
09 de Jul de 15	C. Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
09 de Jul de 15	C. Paulino Uriestegui, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
10 de Jul de 15	C. República del Salvador, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Jul de 15	C. Belton, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Jul de 15	C. Houston, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Jul de 15	C. Dallas, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Jul de 15	Pról. Jaime Nunó, Col. Vista Hermosa	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Jul de 15	C. Herrería, Col. El Pineño	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Jul de 15	C. Saltillo, Col. El Pineño	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Jul de 15	Priv. Tampico, Col. El Pineño	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Jul de 15	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se repararon 6 luminarias	4 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 socket moquil
10 de Jul de 15	C. Naranja esq. Durazno, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 100w
10 de Jul de 15	Bldv. San Miguel, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
10 de Jul de 15	Esc. Telesecundaria de La Comunidad Noria de la Cabra	Se instalaron 2 reflectores 1 de 1500w y 1 de 400w	1 reflector de 1500w, 1 reflector de 400w, 12 mts. De cable Pot #10
10 de Jul de 15	Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social	Se verificó solicitud de reparación de luminarias	*****
10 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
10 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 220v	*****
10 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 2 balastros del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
10 de Jul de 15	Col. Las Hadas, San Francisco, Del Bosque, San José, Rivas Guillen	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Jul de 15	Col. República desde la calle de Irapuato hacia el lado poniente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Jul de 15	Esc. Primaria Ignacio M. Altamirano	Se apoyó en la colocación de sogas en el techado del auditorio de la institución por evento de clausura de cursos	*****
10 de Jul de 15	C. Acapulco entre Irapuato y Guerrero, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
10 de Jul de 15	C. Nuevo León esq. Quintana Roo, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
10 de Jul de 15	C. Escobedo, entre Terán y Abasolo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
10 de Jul de 15	C. 16 de septiembre fte. A Guardería Mundo Feliz, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Jul de 15	C. Sinaloa entre Tlaxcala y Oaxaca, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
10 de Jul de 15	C. Aguascalientes entre Toluca y Tlaxcala, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
10 de Jul de 15	C. Río Papaloapan esq. Río Lerma, Col. Juárez	Se repararon conexiones en lámpara apagada	1 acrílico
13 de Jul de 15	C. Jalisco, entre Oaxaca y México, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
13 de Jul de 15	C. República de Honduras, Col. 22 de Mayo	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
13 de Jul de 15	C. Pinos al Sur de Av. Mantí, Col. La Granja	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
13 de Jul de 15	Av. Sur esq. Dominico, Col. La Granja	Lámpara encendida todo el día	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
13 de Jul de 15	C. Aramberri esq. Palma, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w
13 de Jul de 15	C. Nefi, Col. La Florida	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
13 de Jul de 15	C. Ma. Luisa Castillo, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
13 de Jul de 15	C. Ma. Luisa Castillo esq. Pascual Orozco, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
13 de Jul de 15	C. Luis G. Urbina al norte de Pascual Orozco	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
13 de Jul de 15	C. Venustiano Carranza esq. Portes Gil, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Jul de 15	Oficinas Operativas Coord. Del Ramo 33	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
13 de Jul de 15	Comunidad de los Ángeles	Se traslado material donado para la capilla	6 registros de concreto con tapa de 40X40, 5 anclas, poliducto de 3/4

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
13 de Jul de 15	Plaza Juárez	Se retiraron 2 contactos dobles polarizados, además se desconectó acometida que alimentaba luces del evento "Fiesta de Luz"	*****
13 de Jul de 15	Comunidad de Noria de la Cabra	Se retiraron 2 reflectores que se habían colocado para evento de clausura de cursos de la Telesecundaria	*****
13 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w	*****
13 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
13 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
13 de Jul de 15	C. Abasolo entre Carlos Vivanco y Terán, Col. San José	Lámpara apagada	1 foco 70w
13 de Jul de 15	C. Abasolo fte. A Escuela Niños Héroe entre Carlos Vivanco y Terán, Col. San José	Se verificó reporte de lámpara apagada, quedando pendiente por falta de cable de alimentación	*****
13 de Jul de 15	C. Sacramento	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 70w
13 de Jul de 15	C. Maroma esq. Tanque Nuevo, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
13 de Jul de 15	Col. Concepción	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Jul de 15	Blvd. A Dr. Arroyo a un costado de la Agencia Volkswagen	Se retiro luminaria OV-15 dañada a causa de percance vial	*****
13 de Jul de 15	Blvd. A Dr. Arroyo	Se activó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Jul de 15	Av. Mantí, Col. Ampliación Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v
13 de Jul de 15	C. Alfonso Sánchez esq. A. Neira Chávez, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 acrílico, 5 mts. De cable #12
13 de Jul de 15	C. Alfonso Sánchez esq. And. Sebastián Guzmán, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico
13 de Jul de 15	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Jul de 15	Blvd. Héroes Potosinos fte. A Central Camionera	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación, debido a que se encontraba 1 línea quemada y con sarro	*****
14 de Jul de 15	Parque Álvaro Obregón	Se realizó mantenimiento repararon un total de 5 luminarias punta de poste, de las cuáles a 2 se les realizaron conexiones y 1 se enderezó	2 focos 150w
14 de Jul de 15	C. 15 de Mayo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Jul de 15	Comunidad de Santa Brígida	2 lámparas encendidas todo el día	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
14 de Jul de 15	C. Culiacán, Col. República	Se repararon conexiones del relevador de lámpara apagada	*****
14 de Jul de 15	C. Tampico esq. Clara Córdova, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
14 de Jul de 15	C. Sonora, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
14 de Jul de 15	Comunidad de Sacramento	Se repararon 3 luminarias, de las cuáles 1 rota por vandalismo	2 balastos 70w, 2 focos 70w
14 de Jul de 15	C. Ma. Luisa Castillo fte. A la Prim. Pascual Orozco, Col. Valle de la Dichosa	Se verificó reporte de 2 lámparas apagadas, encontrando que estaban funcionando de manera normal	*****
14 de Jul de 15	Blvd. A Dr. Arroyo a un costado de la Agencia Volkswagen	Se retiro poste y ancla dañados por percance vial, dejándose en los patios de la Coor. Del Ramo 33	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Jul de 15	Parque Álvaro Obregón	Se repararon conexiones de proyector apagado en la Cancha de Futbolito Rápido	*****
14 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
14 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
14 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
14 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se desarmó lámpara OV-15 con daño total, se recuperó brazo metálico y balastro	*****
14 de Jul de 15	Col. Minerales, Manuel Moreno Torres, Inf. Fidel Velázquez, San Benito, Fracc. Kildum, Villa Fontana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Jul de 15	C. Villa del Sol, Fracc. Villa Fontana	Se repararon conexiones en socket lámpara apagada	*****
14 de Jul de 15	C. Fernando Amilpa, Fracc. Minerales	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
14 de Jul de 15	C. Río Bravo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
14 de Jul de 15	Col. Villa del Sol, Fracc. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w, .50 cms. De cable #12
14 de Jul de 15	C. Minas de San Agustín esq. Minas del Socavón de la Purísima, Fracc. Kildum	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
14 de Jul de 15	Col. Bustamante I,II,III, San Antonio, Libertad, San Ángel, Las Hadas, Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Jul de 15	Plaza Juárez	Se conectaron 2 arbotantes que se habían desconectado por evento "Fiesta de Luz"	*****
14 de Jul de 15	C. Pablo Neruda, Col. Bustamante III	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Jul de 15	Carr. A Caleros esq. Cristo Rey, Col. San Ángel	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
14 de Jul de 15	C. Constitución fte. A Banco Banamex, Zona Centro	Se conectó luminaria desconectada	*****
15 de Jul de 15	C. Nefi, Col. La Florida	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
15 de Jul de 15	Carretera a Caleros, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
15 de Jul de 15	Carretera a Caleros, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 foco 70w
15 de Jul de 15	C. Cárdenas esq. Ciudad Valles, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
15 de Jul de 15	Av. La Paz esq. Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 70w, 1 malla antivandálica
15 de Jul de 15	C. Ciudad Valles esq. Ciudad del Maíz, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
15 de Jul de 15	C. Ciudad del Maíz esq. Av. Compositores, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
15 de Jul de 15	C. Río Bravo, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
15 de Jul de 15	C. San Fernando esq. Río Colorado, Col. Concepción	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
15 de Jul de 15	Comunidad de El Sacramento	Se reparó luminaria, además se instaló línea de alimentación para luminaria que tenía tiempo fuera de servicio	35 mts. De neutranel 1+1 del #6, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 2 guardacabos, 2 conectores de cuña
15 de Jul de 15	C. Abasolo entre Carlos Vivanco y Terán, Col. San José	Se instalaron líneas de alimentación para reconectar luminaria, debido que al derribar árboles se perdió cable que la alimentaba	32 mts. De neutranel 2+1 #6, 6 mts. De cable #14, 1 balastro 150w, 1 acrílico, 2 guardacabo, 4 conectores de cuña
15 de Jul de 15	C. Juárez, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul, 1 mt. De cable #12, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Jul de 15	C. Juárez lado Norte, Col. Colinas de la Paz	Lámpara con luz tenue	1 refractor de policarbonato
15 de Jul de 15	Blvd. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Jul de 15	C. Paseo de los Olivos, Florida II	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
15 de Jul de 15	C. Trueno entre Primavera y Verano, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
15 de Jul de 15	C. Morelos de Insurgentes a Guerrero	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas de 5 arbotantes	5 lámparas ahorradoras de 15w, 1 esfera de acrílico
15 de Jul de 15	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó reemplazando tubo fluorescente de 75w en la Oficina de entrada	1 tubo fluorescente de 75w
16 de Jul de 15	Blvd. Turístico Carr. 57	Se realizó mantenimiento a 2 subestaciones, se repararon 21 luminarias, además se localizó y reparó corto en registro	21 focos 400w, 5 balastos 400w
16 de Jul de 15	C. Francisco Zarco, Fracc. Benito Juárez	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
16 de Jul de 15	C. Lázaro Cárdenas, Col. Lázaro Cárdenas	Se conectó circuito 9 luminarias de 150w en 220v a equipo de medición	*****
16 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
16 de Jul de 15	Blvd. Turístico Carr. 57	Se realizó mantenimiento a 6 súper postes de norte a sur, reparando 11 lámparas	11 focos 1000w, 1 balastro 1000w
16 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
16 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
16 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se instaló cable #16 a 20 socket mogul	12 mts. De cable #16
16 de Jul de 15	C. Villa Aurora, Col. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w
16 de Jul de 15	C. 16 de septiembre, Col. Santa Ana	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se reemplazo acrílico	1 acrílico
16 de Jul de 15	C. Jacaranda, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 acrílico, .50 cm. De cable #12
16 de Jul de 15	Col. Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Jul de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Se verificó circuito apagado del lado sur, dejándose pendiente por encontrar falla en línea desconectada, debido a trabajos de recarpeteo de calle	*****
16 de Jul de 15	Col. Florida II, Magisterial los Reyes, Priv. Los Andes, Ollería, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Jul de 15	C. Morelos de Guerrero hasta Colón	Se realizo mantenimiento y limpieza de esferas a 6 arbotantes	6 lámparas ahorradoras de 15w
17 de Jul de 15	Bldv. Turístico del Tecnológico a Tricesa	Se repararon 20 luminarias	20 focos 400w, 2 balastos 400w
17 de Jul de 15	C. Culiacán, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica, 1 fotocelda 127v
17 de Jul de 15	Bldv. Turístico Fte. A Soriana	Se realizó mantenimiento a 3 súper postes reparando 12 lámparas	12 focos 1000w, 1 balastro 1000w
17 de Jul de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Se reconectó alimentación de luminarias lado sur	*****
17 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
17 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 4 de 400w	*****
17 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 220v	*****
17 de Jul de 15	Callejón del Arte	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas de 3 arbotantes	1 lámpara fluorescente de 15w
17 de Jul de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Jul de 15	C. General Arévalo esq. Bartolomé de las Casas, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
17 de Jul de 15	C. General Arévalo, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 refractor de policarbonato
17 de Jul de 15	C. Camino Viejo a la Paz esq. San Judas Tadeo, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
20 de Jul de 15	C. Blas Chumacero entre la Plaza y Jardín de Niños, Col. La Dichosa	2 lámparas apagadas	2 balastos 150w, 2 acrílicos
20 de Jul de 15	C. Leonardo Rodríguez Alcaine, Col. La Dichosa	2 lámparas prenden y apagan	2 focos 250w
20 de Jul de 15	C. Azcapotzalco, Col. Valle de México	Se modificaron conexiones en circuito de lámparas apagadas	1 mt. De cable #12
20 de Jul de 15	Priv. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
20 de Jul de 15	C. Tlacopan esq. Iztapalapa, Col. Valle de México	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
20 de Jul de 15	Blvd. Turístico calle Guerrero	Se realizó mantenimiento a súper postes reparando 8 lámparas	8 focos 1000w, 3 balastos 1000w
20 de Jul de 15	Plaza del Maestro	Se realizaron cambios en los relojes de encendido del alumbrado	*****
20 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
20 de Jul de 15	Parque Álvaro Obregón	Se revisó controles de alumbrado para verificar que no se encuentren disparados	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 24 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 2 de 400w, 1 de 1000w	*****
20 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 400w, 2 de 1000w	*****
20 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
20 de Jul de 15	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, se comenzó la Col. Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Jul de 15	C. Villa de Reyes entre Infiernillo y Calle 14, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 100w
20 de Jul de 15	C. Tamaulipas esq. Querétaro, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
20 de Jul de 15	Calle Siete esq. Calle Nueve, Col. Las Vegas	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
20 de Jul de 15	C. Nogal entre Av. Norte y Roble, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
20 de Jul de 15	Comunidad de Noria de la Cabra	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado, además se reemplazó fotocelda a lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
20 de Jul de 15	Blvd. Turístico fte. A Hotel el Pedregal	Se reactivó circuito de lámparas apagado, se elimino puente de térmico a relevador debido a falso contacto	*****
20 de Jul de 15	C. Hidalgo, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 250w
20 de Jul de 15	C. Escobedo entre Aldama y Bravo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, .50 cm. De cable #12
20 de Jul de 15	C. Nogal entre Av. Norte y Roble, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico, 1 foco 100w
20 de Jul de 15	C. Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Jul de 15	Plaza Ferrocarrilera	Se reemplazaron 4 lámparas ahorradoras	4 lámparas ahorradoras de 85w
21 de Jul de 15	Plaza de Toros "Santiago J. Vivanco"	Se accionó interruptor general	*****
21 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
21 de Jul de 15	En la Iglesia del " Niño Divino" del Fracc. Animas	Se retiraron 2 reflectores de 1000w	*****
21 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 8 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 2 de 400w	*****
21 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 7 balastos de 1000w del material de desecho, se recuperaron los 7	*****
21 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 3 luminarias tipo suburbanas de 100w en 127v	3 carcacas, 3 balastos 100w (1/2 uso), 3 focos 100w, 3 fotoceldas 127v, 3 acrílicos, 3 brazos metálicos, 15 mts. De cable #16
21 de Jul de 15	Col. Los Naranjos, San Ramón, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Jul de 15	C. Celso N. Ramos, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
21 de Jul de 15	C. Juárez, entre Terán y Abasolo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
21 de Jul de 15	C. Cerro Gordo esq. Mal Paso, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
21 de Jul de 15	C. El Salto esq. Catorce, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
21 de Jul de 15	C. Hidalgo desde Plascan hasta el Banco Santander	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas de 6 arbotantes	4 lámparas ahorradoras de 15w, 1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Jul de 15	C. 16 de septiembre de Plan de Ayala a Arroyo, Col. Santa Ana	Se instalaron 3 luminarias tipo suburbanas de 100w en 127v completas con brazo	3 luminarias tipo suburbanas de 100w en 127v, 150 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 7 mts. De fleje 3/4, 6 hebillas para 3/4, 6 guardacabos, 1 centro de carga, 1 interruptor térmico 15 Amp., 1 base de socket, 4 terminales, 1 tubo conduit de 1 1/4, 1 mufa para 1 1/4, 1 varilla para tierra de 1 metro, 4 conectores de cuña del 2 al 6, 3 conectores de cuña del 6 al 10
22 de Jul de 15	C. Pablo Neruda, Col. Bustamante III	Se accionó circuito de lámparas apagado debido a interruptor termomagnético disparado	*****
22 de Jul de 15	Comunidad de Santa Brígida fte. A Jardín de Niños	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
22 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de Jul de 15	Plaza Deportiva de la Col. República	En la cancha de futbolito rápido se reparó 1 reflector de 400w A.M.	1 foco 400w A.M.
22 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 4 luminarias punta de poste de 150w en 220v	4 carcassas punta de poste, 4 balastos 150w, 4 focos 150w, 4 acrílicos
22 de Jul de 15	Plaza y Cancha, Col. San Antonio	Se repusieron luminarias punta de poste, además se retiraron 2 reflectores de 250w A.M. y una lámpara punta de poste dañada	4 luminarias punta de poste, 120 mts. De cable #14, 2 reflectores de 400w A.M.
22 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 2 de 400w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se prueban 2 balastos, recuperándose 1 de 150w	*****
22 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se realizó limpieza general y cambio de focos a 2 proyectores de 400w en 220v (1/2 uso)	2 focos 400w A.M.
22 de Jul de 15	C. Hidalgo de Reyes hasta Cajero Banorte	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas de 8 arbotantes	2 esferas, 1 foco 150w, 8 lámparas ahorradoras de 15w, 1 tornillo
22 de Jul de 15	C. Guadalupe entre Bartolomé de las Casas y Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
22 de Jul de 15	Dr. Cárdenas, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
22 de Jul de 15	Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Jul de 15	Parque Vicente Guerrero	En el área del Kiosco se repararon 4 lámparas rotas por vandalismo	1 socket mogul, 3 esferas de policarbonato, 4 lámparas ahorradoras espiral 15w, 1 lámpara espiral de 85w
23 de Jul de 15	C. 16 de septiembre esq. Plan de Ayala, Col. Santa Ana	Se realizó preparación para equipo de medición	1.70 mts. Tubo conduit de 1/2, 1 reducción de 1 1/4 a 1/2, 1.80 mts. De cable THW #8, 1 abrazadera para varilla de tierra, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4
23 de Jul de 15	Plaza Deportiva, Col. San Antonio	Se retiro luminaria punta de poste para su reparación	*****
23 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se reparó luminaria punta de poste de 150w en 220v	1 balastro 150w (1/2 uso)
23 de Jul de 15	Plaza Deportiva, Col. San Antonio	Se reinstaló luminaria punta de poste de 150w en 220v	*****
23 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 24 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 3 de 150w, 2 de 400w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 4 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 250w	*****
23 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se desarma luminaria tipo colonial para recuperar piezas	*****
23 de Jul de 15	C. Hidalgo fte. A Bancomer, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
23 de Jul de 15	C. Constitución esq. Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
23 de Jul de 15	Col. Santa Lucina, San Isidro, Matehuala, Palma de Romero, Pineño, Luis N. Morones, Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Jul de 15	C. Belton, Col. El Pineño	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
23 de Jul de 15	C. Rivas Guillen esq. Fray Duran, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
23 de Jul de 15	C. Hidalgo	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas de 3 arbotantes	1 lámpara ahorradora de 15w
24 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
24 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 4 luminarias tipo suburbana de 100w en 127v	4 carcacas completas, 4 balastros 100w, 4 focos 100w, 4 fotoceldas 127v, 3 brazos metálicos, 16 mts. De cable #16
24 de Jul de 15	C. Libertad, Fracc. Guadalupe	Se traslado poste metálico de 8 mts. Para su instalación	*****
24 de Jul de 15	C. Rivas Guillen y Libertad, Fracc. Guadalupe	Se realizó en la calle de Libertad cepa y se colocó poste metálico, además se instalaron 3 luminarias tipo suburbana de 100w en 127v	3 luminarias tipo suburbana de 100w en 127v, 97 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 3 mts. De fleje 3/4, 3 hebillas para 3/4, 6 guardacabos, 6 conectores de cuña del 6 al 8, 5 conectores de cuña del 2 al 6. 1 poste metálico 8 mts.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Jul de 15	C. Libertad, Fracc. Guadalupe	Se retiro 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v y en su lugar se colocó 1 tipo suburbana 100w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v
24 de Jul de 15	C. Tangamanga, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
24 de Jul de 15	Col. La Lagunita, Valle de la Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Jul de 15	C. Terán esq. San Antonio, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
24 de Jul de 15	C. Durazno esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de Jul de 15	C. Méndez entre Regules y Mariano Vázquez	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v, 1 refractor de policarbonato
24 de Jul de 15	C. Lázaro Cárdenas, Col. Ing. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w
24 de Jul de 15	C. Reforma entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro	Lámpara luz tenue	1 foco 100w, 1 acrílico
24 de Jul de 15	Bldv. Turístico, Bustamante, Héroes Potosinos, Roble, Lerdo de Tejada, Dr. Arroyo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
27 de Jul de 15	Parque Vicente Guerrero	Se repararon 3 luminarias del lado sur	3 balastros tipo bote de 250w (1/2 uso), 1 foco 250w
27 de Jul de 15	Plaza del Maestro	Se reemplazo térmico general del tablero de controles del alumbrado	1 térmico de 40 Amp.
27 de Jul de 15	C. Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
27 de Jul de 15	C. Río Bravo, Col. Inf. Manuel Moreno Torres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Jul de 15	Pról. Fernando Amilpa, Col. El Mineral	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Jul de 15	C. Monte Alban esq. Monte Michel, Col. Colinas de la Paz	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica, 1 socket mogul
27 de Jul de 15	Carretera a los Ángeles	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Jul de 15	Comunidad de Maravillas	Se verificó reporte de 3 lámparas apagadas, encontrándose que fue por falla en las líneas de C.F.E.	*****
27 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 2 de 400w	*****
27 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 250w	*****
27 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****
27 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se armó luminaria tipo suburbana 100w en 220v	1 carcasa, 1 acrílico, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
27 de Jul de 15	C. Zaragoza esq. Leandro Valle, Zona Centro	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
27 de Jul de 15	C. Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 mt. De cable #12
27 de Jul de 15	C. Cedros, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
27 de Jul de 15	C. Altamirano entre Díaz Mirón y Camelias	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
27 de Jul de 15	C. Altamirano esq. Francisco Villa, Col. Cumbres	Lámpara luz tenue	1 malla antivandálica, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Jul de 15	C. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 250w
27 de Jul de 15	C. Bolivia esq. Mastranto, Col. Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
27 de Jul de 15	Col. Las Mercedes, Arboledas, 22 de mayo, Palmas, La Granja, La Finca, Llano Azul	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Jul de 15	Carr. 57 frente a Choricera Mendoza	Se reemplazo relevador de circuito de lámparas dañadas	1 relevador de 60 Amp. En 220v
28 de Jul de 15	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 2 luminarias, de las cuáles 1 de la cancha	1 foco 175w A.M., 1 fotocelda 127v
28 de Jul de 15	C. Pablo Neruda, Col. Bustamante III	Se activaron interruptores bajados y se realizaron conexiones, además se reemplazó fotocelda y base para fotocelda	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
28 de Jul de 15	Comunidad de la Joya	Se repararon 4 luminarias	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 2 balastos 70w
28 de Jul de 15	Comunidad El Guerrero	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Jul de 15	Comunidad El Herrero	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Jul de 15	C. Sabinos entre Fresnos y Nogales, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
28 de Jul de 15	C. Río Panuco esq. San Miguel, Col. La Concepción	Lámpara apagada	1 foco 70w
28 de Jul de 15	C. Lechuguilla, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Jul de 15	C. Lechuguilla, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 balastro 100w
28 de Jul de 15	C. Juan Sarabia, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 balastro 100w
28 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 400w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 3 balastros del material de desecho, recuperándose 2 de 250w	*****
28 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v, 1 de 127v	*****
28 de Jul de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, se empezó Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Jul de 15	C. Sinaloa entre Nuevo León y Oaxaca, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
28 de Jul de 15	C. Distrito Federal esq. Nayarit, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Jul de 15	C. Francisco Zarco esq. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w
28 de Jul de 15	C. Toluca esq. Sonora, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 mt. De cable #14
28 de Jul de 15	Col. Animas, San Angel, Paraíso, San Francisco, Rivas Guillen, San José, Del Bosque	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Jul de 15	C. Bravo, Col. Rivas Guillen	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Jul de 15	Carr. A Caleros esq. Cristo Rey, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
28 de Jul de 15	C. Xilitla esq. Ciudad Villa Juárez, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	*****
28 de Jul de 15	C. Xilitla esq. Charcas, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	*****
28 de Jul de 15	C. Diego Rivera , Col. Valle de la Dichosa	Se reemplazó fotocelda a relevador de 2 lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
29 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
29 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se armó luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 carcasa completa, 1 malla antivandálica

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Jul de 15	C. Xilitla esq. Charcas, Fracc. Animas	Se reinstaló cabeza de luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	*****
29 de Jul de 15	C. Orquídea, Col. Jardines del Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
29 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose, 3 de 100w, 2 de 400w	*****
29 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
29 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 220v	*****
29 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se desarmaron 2 cabezas de luminarias tipo suburbanas para recuperación de piezas	*****
29 de Jul de 15	Col. República se terminó	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Jul de 15	C. Guerrero entre Coahuila y San Luis, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	*****
29 de Jul de 15	Blvd. Doctor Arroyo	Se reactivó primer circuito	*****
29 de Jul de 15	C. Querétaro esq. Aguascalientes, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
29 de Jul de 15	C. Toluca esq. Aguascalientes, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
29 de Jul de 15	Col. San Antonio, Libertad, Las Hadas, Bustamante I,II,III, Rinconada de los Fresnos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Jul de 15	C. Julián Carrillo, Col. Las Hadas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
29 de Jul de 15	C. Circuito de los Fresnos, Col. Rinconada de los Fresnos	Se realizaron conexiones en líneas de alimentación en registro de poste a luminaria	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Jul de 15	C. Nieve, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w
30 de Jul de 15	C. Regules esq. Ángel Veral, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul
30 de Jul de 15	C. Guerrero entre Coahuila y San Luis Potosí, Col. República	Se reinstaló luminaria tipo suburbana de 70w completa con protección	1 malla antivandálica
30 de Jul de 15	C. San Judas, Col. San José	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
30 de Jul de 15	C. Paseo de las Trojes, Priv. San Benito	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
30 de Jul de 15	Av. Río Verde, Comunidad de San Lorenzo	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
30 de Jul de 15	C. Paseo Ángel Veral casi esq. Mariano Vázquez, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 foco 250w
30 de Jul de 15	C. Bravo	Lámpara apagada	1 foco 100w
30 de Jul de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó reparando 3 ventiladores, 1 de Secretaria y 2 de Cabildo	*****
30 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 3 focos 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
30 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se armó cabeza de luminaria tipo suburbana de 70w en 127	1 carcasa , 1 acrílico, 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v (1/2 uso)
30 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 3 luminarias punta de poste de 175w A.M.	3 balastos 175w, 3 carcasas punta de poste (1/2 uso)
30 de Jul de 15	Taller de Alumbrado Público	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
30 de Jul de 15	C. Antonio Maza, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Jul de 15	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, República, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Jul de 15	Col. San Isidro, El Pineño, Palma de Romero, Matehuala, Luis N. Morones	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Jul de 15	Priv. Negrete, Col. San isidro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
30 de Jul de 15	C. Amapolas esq. Altamirano, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
30 de Jul de 15	C. Tomas Zarate, Fracc. Matehuala	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
30 de Jul de 15	C. Ventura Ruiz, Fracc. Matehuala	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
30 de Jul de 15	C. Ángel Betancourt, Fracc. Matehuala	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
31 de Jul de 15	Comunidad de los Ángeles	Se realizó instalación de alumbrado en la Capilla	5 anclas con birlo 3/4, 1 rollo de poliducto 3/4, 5 registros prefabricados 40x40 (1/2 uso), 5 postes metálicos de 4 mts, 5 lámparas punto de poste tipo esfera prismáticas de 16" de 175w en 127 A.M., 25 tuercas guasa plana entrada 3/4, 100 mts. De neutranel 1+1, 60 mts. de cable THW #14
31 de Jul de 15	Comunidad de San Gabriel	Se repararon 7 luminarias, de estas 2 de conexiones	3 focos 70w, 2 fotoceldas 127v
31 de Jul de 15	Comunidad de San Miguel	Se repararon 4 luminarias	3 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
31 de Jul de 15	Comunidad de San Miguel	Se acudió a verificar las condiciones del sistema eléctrico del pozo	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de Jul de 15	Pról. Hidalgo fte. Plaza Deportiva, Col. Ojo de Agua	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
31 de Jul de 15	C. Villa Aurora, Col. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w
31 de Jul de 15	C. Pípila, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
31 de Jul de 15	Pról. Hidalgo fte. A Gasolinera Jateño, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
31 de Jul de 15	Col. Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Jul de 15	Comunidad de Carbonera	Lámpara encendida todo el día, además se conecto luminaria desconectada	1 fotocelda 127v
31 de Jul de 15	Comunidad de Santa Brígida	Lámpara apagada	1 foco 70w
31 de Jul de 15	Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Jul de 15	C. Veracruz entre Oaxaca y México, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
31 de Jul de 15	Col. Bustamante III, fte. A Rinconada de los Fresnos	Se reactivó circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
31 de Jul de 15	C. Mar de Cortes entre Plan de Guadalupe y Océano Pacifico, Col. La Lagunita	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se dejó línea de alimentación directa hacia hilo piloto debido a que cuchilla de relevador estaba dañada	*****