

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
3 de jun de 13	Blvd. De los Andes #101 esq. Monte Alban, Colinas de la Paz	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v	Ma. Antonia Mendoza	José Roque Cruz 1er. Turno	72
3 de jun de 13	Av. Fraile esq. Monte Alban, Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Francisco Javier Castillo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
3 de jun de 13	Parque Recreativo	En el área de oficina de Ecología se reactivo interruptor termomagnético general	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
3 de jun de 13	Juárez esq. Camino Viejo a la Paz, Juárez esq. Monte Michel, Juárez #82, Juárez #905, Juárez #271	Se retiraron 4 lamparas OV – 15 y 1 suburbana, en su lugar se instalaron 5 lamparas OV – 15 de 250w V.S.	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
3 de jun de 13	Glorieta Fundadores	Se activo interruptor termomagnético de circuito	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jun de 13	C. Sierra Vertientes #120 entre Camino Viejo y Blvd. De los Andes, Col. Olleria	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla protectora	Juan Gabriel Guzmán	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jun de 13	Rastro Municipal	En el área de estacionamiento se reparo lampara que prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jun de 13	C. Durango esq. Guerrero, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jun de 13	Av. del Fraile #214 a espaldas de la Tienda del ISSSTE, Colinas de la Paz	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 2 mts. De cable #12, 1 acrílico	Juana Loera	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jun de 13	C. Río Usumacinta #104, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
3 de jun de 13	Av. del Fraile esq. Monte Everest, Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jun de 13	Priv. Aramberri #120	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Hortencia Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jun de 13	C. Guerrero esq. Aramberri, Col. La Lagunita	Lampara apagada, se repararon conexiones	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jun de 13	C. Oro #126, Fracc. El Mineral	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Yesenia Tristán	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se lavaron partes de 2 lamparas de cubo, se pintaron 7 carcasas y 3 bases de lampara de cubo, quedando por armar 4 lamparas, además se armo lampara OV – 15 de 250w en 220v	1 balastro 250w (½ uso), 1 foco 250w, 1 fotocelda 220v (½ uso), 1 cristal (½ uso), 5 mts. Dobles de cable #12, 1 brazo metálico, 1 carcasa OV-15 (½ uso)	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
4 de jun de 13	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se verificaron y repararon un total de 11 lamparas, a 2 se les repararon conexiones y se reinstalo 1	4 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 balastro 250w, 2 fotoceldas 127v, 1 fotocelda 220v, 1 hebilla, 1 mt. De fleje, 1 base para fotocelda	Eric Castillo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
4 de jun de 13	Comunidad de El Carmen	Se cambio fotocelda de circuito de 6 lamparas apagadas, además se cambio fotocelda de lampara independiente	2 fotoceldas 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
4 de jun de 13	Comunidad de San Gabriel	Se repararon 3 lamparas encendidas	3 fotoceldas 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
4 de jun de 13	Comunidad de San Miguel	Se verificaron y repararon 7 lamparas, además se reinstalo una más	1 foco 70w, 7 fotoceldas 127v, 1 mt. Fleje, 1 hebilla	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
4 de jun de 13	Av. Roble entre Lerdo de Tejada y Glorieta Fundadores	Se repararon 3 lamparas encendidas	1 fotocelda 220v	David Castillo	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
4 de jun de 13	Presidencia Municipal	En el área de contabilidad se cambiaron todas las líneas de alimentación y contactos dañados	7 contactos dobles polarizados, 7 cajas de registro pvc, 10 tramos de canaleta pvc de 1 ½ , 80 mts. De cable #12	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
4 de jun de 13	Av. Roble casi esq. Con Lerdo de Tejada, Col. La Finca	Se reparó circuito encendido todo el día	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
4 de jun de 13	C. Filomeno Mata esq. Río Nazas, Col. Cumbres	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Pedro Morales	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jun de 13	Priv. San Diego esq. Ponciano Arriaga, Col. Forestal	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jun de 13	Fte. A Iglesia San Salvador	En el arbotante se colocó fotocelda	1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jun de 13	C. Rivas Guillén #304, Fracc. Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Juan Armando Noriega	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jun de 13	Priv. Hidalgo fte. Al boliche	Se reparó lampara que tarda en encenderse	1 fotocelda 220v	Manuel Torres	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
4 de jun de 13	C. Tamaulipas esq. Oaxaca, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico	Francisca Cruz	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jun de 13	C. Juan Sarabia #322 entre Leona Vicario y Mariano Vázquez, Col. Olivar	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jun de 13	Priv. Hidalgo a un costado del autolavado	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Manuel Torres	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jun de 13	C. Calidra #702 esq. Priv. Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 foco 70w	Héctor Rangel	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jun de 13	C. Río Bravo #214 entre Simón Bolívar y Rivas Guillén, Col. Juárez	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla protectora	Adriana Ramírez	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de armar y probar 4 lamparas tipo cubo y se pintaron 3 bases de lampara	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
5 de jun de 13	C. José Lara Fernández, Fracc. Luis N. Morones	Se retiraron 5 lamparas tipo OV-15 para su reparación	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
5 de jun de 13	C. Juárez esq. Bartolome de las Casas, Col. Guadalupe	Se retiro lampara suburbana para su reparación	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
5 de jun de 13	C. Juárez esq. Camino Viejo, Col. Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
5 de jun de 13	C. Juárez #271, Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
5 de jun de 13	C. San Luis #107 entre Magnolia y Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Lampara apagada	1 foco 150w	Ana Ma. Oliva	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
5 de jun de 13	C. San Pedro entre Aldama y Abasolo	Se reparó lampara con luz tenue	1 foco 70w	Vitaliano Pérez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
5 de jun de 13	C. San Pedro #601 esq. Aldama	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Vitaliano Pérez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
5 de jun de 13	Av. San Francisco entre Arteaga y Guadalupe, Col. Guadalupe	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Virginia García	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
5 de jun de 13	Comunidad de Pozo de Santa Clara	Se repararon 8 lamparas	7 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v, 1 socket mogul	Francisco Barrientos	José Roque Cruz 1er. Turno	72
5 de jun de 13	C. Porfirio Diaz esq. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Lampara encendida, se verifico y se encontró funcionando de manera normal	*****	Edgar Rodríguez	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jun de 13	C. Abasolo #309 "A" entre Independencia y Libertad, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Eugenia Briones	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jun de 13	C. Juárez esq. Fray Bartolome de las Casas	Se instaló lampara suburbana de 70w en 110v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
5 de jun de 13	C. Monte Michel #100 A entre Hidalgo y Pasaje Vesubio a un costado del Sindicato IMSS	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jun de 13	C. Tamaulipas #710, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jun de 13	C. Oaxaca esq. Jalisco, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jun de 13	C. Irapuato #904 entre Coahuila y San Luis, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de armar y probar 3 lamparas de cubo, se pintaron 5 carcassas y 1 base de lampara, además de armaron y probaron 5 lamparas OV – 15 de 150w en 220v	5 balastos 150w, 5 focos 150w, 5 carcassas (½ uso), 5 mts. De cable #12, 5 cristales (½ uso)	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
6 de jun de 13	C. Nogales #309 entre Sauces y Prol. Juárez, Col. Olivar	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Delia Hernández	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de jun de 13	C. Oro #126 entre Bronce y Paseo de los Pinos, Fracc. El Mineral	Lampara apagada, se realizó conexión nueva	1 foco 150w	Yesenia Tristán	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de jun de 13	C. Lechuguilla #105 entre Santiago Vivanco y Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Juventino Rodríguez	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
6 de jun de 13	C. Lechuguilla #111 entre Santiago Vivanco y Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Juventino Rodríguez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de jun de 13	C. Rayón esq. Cerro Gordo, Fracc. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Miguel Cedillo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de jun de 13	C. Rayón esq. Cedral, Fracc. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Miguel Cedillo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de jun de 13	C. José Lara Fernández, Fracc. Luis N. Morones	Se reinstalaron 5 lamparas OV – 15 de 150w en 220v	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de jun de 13	Blvd. Turístico carr. 57 fte. A Calle de Madero	Se verifico y se reparo reelevador dañado	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
6 de jun de 13	C. Santiago J. Vivanco entre Matamoros y Palma, Col. Santa Martha	Se repararon 2 lamparas apagadas	2 focos 100w	Sonia Morán	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	C. Irapuato esq. Hermosillo, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w	Beatriz Rodríguez	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	C. Hermosillo #913, Col. República	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Beatriz Rodríguez	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	Ciudad Juárez #908, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	C. Baja California S/N, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
6 de jun de 13	C. Baja California #313, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	C. Nayarit #404 A, Col. República	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	C. Sinaloa #912, Col. República	Lampara apagada, se repararon conexiones	1 mt. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	C. Carlos Lasso #104, zona centro	Lampara apagada	1 foco 400w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	Plaza Ferrocarrilera ó Héroe de Nacozari a un costado de La Coordinación de Ramo 33	Se realizó mantenimiento	2 esferas acrílicas, 1 cristal, 4 sockets mogul, 4 focos ahorradores de 85w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	C. Chihuahua hacia el sur, Col. República	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de armar y probar 4 lamparas tipo cubo, quedando una pendiente, terminando un total de 11 lamparas	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
7 de jun de 13	Parque Alvaro Obregón	Se repararon 5 proyectores de 400w A.M. Y se reinstalaron 11 luminarias cubicas de 250w, además se retiraron 14 luminarias para su reparación	5 balastos 400w A.M., 10 mts. De cable THW #12	*****	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72-73
7 de jun de 13	Parque Alvaro Obregón	Se pintaron 8 postes metálicos de 5 mts.	*****	Alumbrado Público	José Juan Medellín Rios 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
7 de jun de 13	C. Teneria #404, Col. El Frayle	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Reyes Rángel	Rubén Luis 2o. Turno	72
7 de jun de 13	C. Chihuahua esq. Distrito Federal, Col. Antorchista	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
7 de jun de 13	C. Matamoros esq. Jesús Castillo, Col. San Miguelito	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Raymundo Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
7 de jun de 13	C. Nuevo Laredo esq. Chihuahua, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Alumbrado Público	Rubén Luis 2o. Turno	72
7 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se termino de armar y probar 1 lampara de cubo, se pintaron 2 carcasas y se empezaron armar otras 2	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
10 de jun de 13	C. Paulino Uriostegui esq. Saltillo, Col. Antorchista	Lamparas apagadas, se verifico encontrando medidor roto, reactivando interruptor termomagnético disparado	*****	Aurelia Iracheta	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	C. Francisco Zarco, Fracc. Benito Juárez	Se reactivo interruptor termomagnético disparado del circuito	*****	Ma. del Carmen Ramírez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	C. Del Derecho, Fracc. Benito Juárez	Se reactivo interruptor termomagnético disparado	*****	Ana Ma. Obregón	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	C. Gómez Cipriano #123, Col. Antorchista	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Angélica López Pérez	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de jun de 13	C. Honduras esq. Bolivia, Col. Las Mercedes II	Lampara apagada	1 balastro 250w	Fernando Medellín	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	C. Bolivia entre Bélgica y Honduras, Col. Las Mercedes II	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	Fernando Medellín	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	Prol. Chihuahua esq. Guerrero, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	C. Juárez #1004 sur entre Terán y Abasolo, zona centro	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	C. Sonora y Orizaba, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	C. San Luis #907, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	C. Cárdenas #112 esq. Cedral, Fracc. República	Se reparo circuito encendido todo el día cambiándose fotocelda	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de jun de 13	Rastro Municipal	Se apoyo en el cambio de listón de corta circuito dañado	1 listón de 2 k	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de jun de 13	Comunidad de Guadalupe de los Faz	Se reacomodo acrílico y se reparo línea piloto dañada	*****	J. Carmen Faz	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
10 de jun de 13	C. Cedros esq. Negundos, Col. Olivar	Se reactivo circuito apagado	*****	Ascensión Peña	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	C. Membrillo, Col. Olivar	Se activo circuito de 8 lamparas apagadas	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	Carr. Al Sacramento	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla protectora	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	C. Cieneguita esq. Av. Sur, Col. Las Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	C. Hidalgo #403 Norte, zona centro	Lampara apagada	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	Comunidad de San Vicente	Se repararon conexiones de lampara con falso contacto	1 foco 250w	Martha Avila de Puente	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	C. Tamaulipas #1107 de Irapuato al oriente, Col. República	Se restableció circuito apagado	1 fotocelda 127v	Juan Loera	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	C. Juan Sarabia esq. Galeana, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico	Bertha de Torres	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	Prol. Fernando Amilpa esq. Priv. No. 01, Col. Fidel Velázquez	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	Av. Santa Isabel I, Fracc. Rustico Santa Isabel	Se reactivo circuito de lamparas apagadas	*****	Lorenzo Rocha	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de jun de 13	C. Papagayo #388, Av. Sur y Av. Norte, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	Av. Sur esq. Dominico, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Ma. del Carmen Ramírez	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de armar 2 lamparas tipo cubo, además se pintaron 5 carcasas y 5 bases de lamparas	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
11 de jun de 13	C. Sacramento #207, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w	Ma. Esther Vázquez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jun de 13	C. Maroma #110 esq. Estanque Nuevo, Col. Concepción	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Francisca Rodríguez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jun de 13	C. Negundos esq. Sauces entre Prol. Juárez hasta Naranjos	Se reparo circuito apagado cambiándose fotocelda	1 fotocelda 220v	Magdaleno Sandate	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jun de 13	C. Río Nazas #818, Col. Lázaro Cárdenas	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Rubisel Ortega	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jun de 13	C. Simón Bolívar esq. Río Jordán, Col. Lázaro Cárdenas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Miqueas de León	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jun de 13	C. David Alfaro Siqueiros #305, Col. Valle de la Dichosa	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w, 1 socket mogul	Beatriz Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
11 de jun de 13	Prol. Juárez esq. Laureles, Col. Olivar	Lampara apagada	1 balastro 100w	Magdaleno Sandate	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jun de 13	C. Irapuato esq. Quintana Roo, Col. República	Se reinstaló lampara suburbana de 70w en 127v	1 mt. De fleje ¾, 1 hebilla ¾, 1 carcasa, 1 brazo, 6 mts. De cable #14, 1 foco 70w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jun de 13	C. Simón Bolívar entre Prol Jaime Nuno y Altamirano, Col. Vista Hermosa	Se dejo funcionando directo el circuito, por interruptor termomagnético dañado	*****	María Saldaña	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de jun de 13	Oficina de Logística	Se cambio lampara ahorradora	1 lampara ahorradora 20w	Alumbrado Público	Ing. Francisco Saucedo	72
11 de jun de 13	Parque Recreativo	Se revisaron las instalaciones	*****	Simón Castillo	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
11 de jun de 13	C. Ciudad Victoria esq. Unión, Ampliación Antorchista	Se reactivo interruptor termomagnético disparado	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
11 de jun de 13	C. Ciudad Victoria esq. Lucha, Ampliación Antorchista	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
11 de jun de 13	C. Circuito Filósofos poste #11, Fracc. Llano Azul	Se reparó lampara con luz tenue	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico	Juan Morales	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
11 de jun de 13	C. Circuito Filósofos Fracc. Llano Azul	Se realizó cambio de voltaje en un circuito de 5 lamparas de las cuales: 1ra. Lampara se le cambio balastro y acrílico. 2a. Lampara se le cambio carcasa dañada. 3a. Lampara sólo cambio de voltaje. 4a. Lampara se le cambio carcasa tipo esfera por una suburbana. 5a. Lampara se le cambio voltaje y acrílico. (En centro de carga se cambio voltaje y fotocelda)	3 balastros 150w, 2 acrílicos, 2 carcasas completas, 1 fotocelda 127v, 1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
11 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se reparó lampara suburbana y se terminaron de armar y probar 3 lamparas tipo cubo de 150w en 220v	1 socket mogul	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
12 de jun de 13	C. Ramón López Velarde #108, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Ma. del Carmen de Nava	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de jun de 13	C. Matamoros #221 entre Juárez e Independencia, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v	Francisco Serrato	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de jun de 13	C. Insurgentes #416 entre 16 de septiembre y Ángel Veral, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Julio Sánchez	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
12 de jun de 13	C. Guerrero S/N entre Coahuila y Tamaulipas, Col. República	Se reparó circuito encendido todo el día cambiandose fotocelda	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de jun de 13	C. Bolivia #990, Col. Las Mercedes	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Sr. Medellín	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de jun de 13	C. Bravo esq. Juárez, zona centro	Se apoyo al Departamento de Seguridad Pública en la verificación de conexiones de la cámara de seguridad	*****	David Castillo	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
12 de jun de 13	C. San Juan Bautista entre San Pablo y San Pedro, Ampliación Guadalupe	Se retiro lampara inservible dañada por vandalismo	*****	Jorge Rosales	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	C. Lerdo de Tejada entre Bélgica y Yugoslavia, Col. Las Mercedes	Lamparas apagadas, se activo interruptor termomagnético de circuito	*****	Ma. del Carmen Alonso	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	C. El Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Lamparas apagadas, se activo interruptor termomagnético de circuito	*****	Guadalupe Puente Moreno	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	Av. Roble, Av. Dr. Arroyo, Prol. Matamoros, Blvd. Héroes Potosinos	Se activaron circuitos localizando corto en línea de alimentación y se cambio pastilla térmica 1x40 nueva	1 pastilla térmica	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	Bldv. Turístico, Av. Chiapas, Ángel Veral, Bustamante	Se verificaron circuitos y se encontraron trabajando de manera normal	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	C. Cipres esq. Estanque Nuevo, Col. Olivar	3 Lamparas apagadas, se reactivo circuito	*****	Tomasa Puente	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	C. Matamoros #216 entre Betancourt y Lerdo de Tejada, zona centro	Lampara apagada, se cambio socket y se realizaron conexiones al mismo	1 socket mogul	Jesús García	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
12 de jun de 13	C. San Pedro esq. San Ramón, Ampliación Guadalupe	Se reactivo circuito apagado	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	C. Naranja, Limón y Ceresa, Col. Los Naranjos	Se activaron 2 circuitos apagados	2 fotoceldas 127v	Marisol Velázquez	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	C. El Carmen esq. San Pedro, Ampliación Guadalupe	Lampara apagada	1 balastro 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	C. Negrete esq. Leandro Valle, zona centro	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Leonor Pérez	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	C. Mangana #115 entre Juan Sarabia y Lienzo Charro, Fracc. El Gallo	Lampara apagada	1 foco 70w	María Angelina Izaguirre	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de armar y probar 2 lamparas tipo cubo, además se pintaron 3 carcasas y 3 bases de lampara	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
13 de jun de 13	C. California #313, Col. La Lagunita	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	Rosa María Jimenez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
13 de jun de 13	Comunidad de El Sacramento	Se verificaron y repararon un total de 7 luminarias, 2 de conexiones	4 focos 70w, 1 balastro 70w, 2 fotoceldas 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
13 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armo lampara de 70w en 127v vapor de sodio	1 carcasa, 1 acrílico, 1 foco 70w, 1 mt. De cable #12, 1 malla protectora	*****	José Roque Cruz 1er. Turno	***

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
13 de jun de 13	C. San Juan Bautista entre San Pablo y San Pedro, Ampliación Guadalupe	Se reinstaló lampara suburbana de 70w en 127v	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
13 de jun de 13	C. Plan de Guadalupe #119, Col. La Lagunita	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Rosa María Jimenez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
13 de jun de 13	C. Reforma #201 entre Jaime Nuno y Altamirano, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w	María Calderón	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de jun de 13	Av. San Francisco esq. Juárez, zona centro	Lampara apagada, se reparo realizando conexiones en socket	1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de jun de 13	C. Río Nilo #428, Col. Vista Hermosa	Se retiro nido de pájaro de lampara	1 acrílico	Juan José Cuello	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de jun de 13	C. Juárez #1606 norte	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de jun de 13	C. Hidalgo Norte fte. A C.F.E., zona centro	Lampara apagada, se repararon conexiones a socket	1 balastro 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de jun de 13	C. Hidalgo norte casi esq. Con Monte Sinaí fte. Al museo, zona centro	Lampara apagada, se repararon conexiones a socket	1 mt. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de jun de 13	C. Villa Aurora #100, Col. Villa Fontana	Se activo circuito de 5 lamparas apagadas	*****	Jorge Alvarez	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de jun de 13	Plaza Ojo de Agua	Se activo circuito	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
13 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de armar 3 lamparas tipo cubo, quedando una pendiente (se terminaron un total de 10 lamparas)	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
14 de jun de 13	C. Villa del Sol #119, Villa Fontana	Se reactivo interruptor termomagnético disparado	*****	Ana Gabriela Guzmán	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
14 de jun de 13	C. Reforma #803	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	María Obregón	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
14 de jun de 13	C. Xicotencatl #214 entre Escobedo e Independencia, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico	Soledad Salazar	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
14 de jun de 13	C. Reforma esq. Xicotencatl	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w, 1 acrílico	María Obregón	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
14 de jun de 13	Prol. Méndez #1710, Col. La Providencia	Lampara apagada	1 foco 70w	Teresa Ortíz	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
14 de jun de 13	Centro Cultural	En el área aula del piano se retiro lampara completa para su reparación y en su lugar se instaló otra provisional	*****	Xochitl Torres	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
14 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se lavaron 2 lamparas tipo cubo, además se recuperaron 8 balastros de 400w V.S.	*****	*****	José Roque Cruz 1er. Turno	***
14 de jun de 13	Plaza Jorge Luis Borges, Bustamante I	Se activaron interruptores termomagnéticos en control de iluminación	*****	Basilisa Olivares	Ing. Juan Francisco Ramírez	***

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
14 de jun de 13	C. Altamirano #207 esq. Betancourt, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w	Guadalupe Macias	Rubén Luis 2o. Turno	72
14 de jun de 13	C. Carlos Castillo Pedraza #323, Fracc. Libertad	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
14 de jun de 13	C. Bustamante #619, Col. Bustamante	Se reacomodo lampara que se encontraba de lado	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
14 de jun de 13	C. Lerdo de Tejada	Se reactivo circuito apagado	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
14 de jun de 13	Fracc. Libertad, San Antonio, San Ángel, San José, Las Hadas	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
14 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se termino de armar y probar 1 lampara de cubo, se pintaron 2 bases de lampara, además se lavaron cristales y se realizo limpieza de área de trabajo reubicando material de desecho	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
17 de jun de 13	C. Mariano Mejia #11 entre Plan de Guadalupe y Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Leticia Grimaldo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de jun de 13	C. Huizache #113, Col. Santa Martha	Lampara apagada	1 balastro 100w	Roberto Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de jun de 13	C. San Agustín #802 entre carr. La Paz y Blvd. De los Andes, Col. Ampliación Guadalupe	Lampara apagada	1 balastro 150w	Karla Arevalo	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
17 de jun de 13	C. Montura #112 al sur de la calle de Ceibas, Fracc. El Gallo	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de jun de 13	C. Montura #118 al sur de la calle Ceibas, Fracc. El Gallo	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de jun de 13	C. Pascual Orozco esq. Ma. Luisa Castillo, Valle de la Dichosa	Se repararon conexiones quemadas del balastro	*****	Claudia García	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de jun de 13	C. Villa Aurora esq. Villa del Sol, Col. Villa Fontana	Se reparo corto en líneas de alimentación y se reactivo interruptor termomagnético de circuito apagado	*****	Radiodifusora	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
17 de jun de 13	Comunidad de San Gabriel	Se repararon 7 lamparas, una de conexiones	5 focos 70w, 1 fotocelda 127v	Ma. Guadalupe Banda	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de jun de 13	C. Altamirano esq. Juárez, zona centro	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jun de 13	C. Libertad esq. Jaime Nuno, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 mt. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jun de 13	C. Dario Rangel #100, Fracc. Matehuala	Lampara apagada	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jun de 13	C. Villa Aurora y Villa del Sol (del puente hacia abajo, Col. Villa Fontana	Se verifico reporte de lamparas apagadas, se encontraron funcionando normalmente	*****	Gregoria Pecina	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
17 de jun de 13	C. Villa del Sol #238, Fracc. Villa Fontana	Lampara apagada	1 foco 150w	Lizzett Leyequien	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jun de 13	C. 16 de septiembre esq. Gómez Farias, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w, 1 base para fotocelda, 1 mt. De cable #12	Ricarda Banda	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jun de 13	C. Bolivia esq. Mastranto, Col. Palmas	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v	Mónica Narvaez	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jun de 13	C. Río Mayo, Col. Manuel Moreno Torres	Se reactivo circuito apagado	*****	Ma. del Carmen Garcia	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jun de 13	Fracc. Manuel Moreno Torres	Se repararon líneas del medidor quemadas	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armo lampara flourescente de 2x32w, además se desarmaron 3 lamparas tipo cubo, a 2 se les realizó limpieza general y la otra falta por limpiar piezas	1 balastro 2x32w, 2 tubos flourescentes 32w (½ uso)	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
18 de jun de 13	Comunidad de El Herrero	Se repararon 4 lamparas	1 foco70w, 1 balastro 70w, 3 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda	Ma. de la Paz Guerrero	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de jun de 13	Comunidad de La Bonita	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de jun de 13	C. Juan Sarabia esq. 5 de Febrero, zona centro	Se reinstalo lampara completa tipo suburbana de 100w en 220v (la anterior fue retirada por C.F.E.)	*****	Juan Alvarez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
18 de jun de 13	Comunidad de Pastoriza (trópico de cáncer)	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de jun de 13	C. 2 de Abril casi esq. 16 de septiembre, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w	Efrain Puente	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
18 de jun de 13	C. Ángel Veral (a un costado del chivero), Col. Altamira	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w	Guadalupe Pérez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
18 de jun de 13	C. Chapultepec #112 entre Damian Carmona y Leona Vicario, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w	Ernestina Garcia	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
18 de jun de 13	C. Independencia #1305 sur, entre Bravo y Regules, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 150w	Ernestina Garcia	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
18 de jun de 13	C. Hidalgo #221, Col. Ferrocarrilera	Se reinstalo lampara fluorescente completa 2X32w	*****	Personal del Centro Cultural	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
18 de jun de 13	C. Méndez esq. Mariano Vázquez, Col. Altamira	Instalación de lampara suburbana 100w en 220v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jun de 13	C. Betancourt #125 entre Altamirano y Matamoros, zona centro	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
18 de jun de 13	C. Yugoslavia #7 entre Lerdo de Tejada y Av. Las Americas, Col. Las Mercedes II	Se cambio fotocelda de circuito de lamparas apagadas	1 fotocelda 127v	Alejandro Acevedo	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jun de 13	C. 5 de mayo esq. Mariano Vázquez, Col. Altamira	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jun de 13	C. Guatemala esq. Terramontes, Col. Las Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Laura Vera	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jun de 13	C. 5 de mayo #801 antes de llegar a Insurgentes, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jun de 13	Priv. Betancourt esq. Betancourt, Fracc. España	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 2 lamparas suburbanas completas de 100w en 220v, además se desarmaron 2 lamparas tipo cubo y se realizó limpieza general y se limpiaron 3 carcassas más.	2 carcassas suburbanas, 2 balastros 100w, 2 focos 100w, 2 fotoceldas 220v, 2 brazos metálicos, 9 mts. De cable #12, 2 acrílicos, 1 cinta de aislar	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
19 de jun de 13	C. Durango #508, Col. República	Se cambio foco y fotocelda a lampara dañada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Margarita Salinas	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
19 de jun de 13	Comunidad de San José de Las Trojes	Se cambio fotocelda de circuito de 6 lamparas apagadas	1 fotocelda 127v	Martín Quiroz	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
19 de jun de 13	Carr. A los Angeles	Se repararon conexiones de 4 lamparas apagadas y se reacomodo lampara que se encontraba de lado	*****	Ramiro Orozco	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
19 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se verificaron y recuperaron 6 balastos de 150w y 5 balastos de 400w A.M., además se lavaron 2 lamparas tipo cubo del Parque Alvaro Obregón	*****	*****	José Roque Cruz 1er. Turno	***
19 de jun de 13	C. Apeninos (a un costado de la Esc. Sec. No. 2), Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	María Rabago	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jun de 13	C. Nevado de Toluca esq. Monte Blanco, Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 fotocelda 220v	Ramón Celedón	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jun de 13	C. Francisco Javier Mina esq. Bustamante, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico, 1 mt. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jun de 13	C. Justo Sierra esq. Reforma, Col. Juárez	Lampara encendida	1 fotocelda 127v, 1 acrílico	Juan Carlos Oliva	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jun de 13	C. Apeninos (a un costado de la Esc. Sec. No. 2), Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	María Rabago	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jun de 13	C. Villanueva esq. Bustamante, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se realizo limpieza general de 8 carcasas de lampara OV 15, también se hace limpieza a 8 cristales para lampara OV 15, además se pintaron 2 postes	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
20 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se verificaron balastos y se recuperaron 2 400w A.M., de Vapor de Sodio 5 250w, 1 150w, 1 100w, 2 70w	*****	*****	José Roque Cruz 1er. Turno	***

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
20 de jun de 13	Plaza de Armas	Se instaló contacto doble polarizado para evento	1 contacto doble polarizado, 12 mts. De cable 2X12 uso rudo	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72-73
20 de jun de 13	Presidencia Municipal	En el área de oficina de asesores se cambiaron 2 tubos fluorescentes de 39w	2 tubos fluorescentes 39w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72-73
20 de jun de 13	Parque Alvaro Obregón	Se dio mantenimiento a luminarias dañadas cambiándolas por un total de 11 lámparas reparadas, retirándose 10 de las cuáles se pintaron 10 postes de 4 mts. Y 6 de 9 mts.	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72-73
20 de jun de 13	Av. Robles entre Lerdo de Tejada y Glorieta Hidalgo	Se cambió reelevador dañado y cable de líneas de alimentación quemadas	1 reelevador 2X30 amp.	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
20 de jun de 13	Carr. A Dr. Arroyo	En el primer circuito se verificaron conexiones de líneas de fotocelda a reelevador y se reactivó circuito apagado	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
20 de jun de 13	C. Congreso del Trabajo #105, Inf. Fidel Velázquez	Se reactivó circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****	Emilia Espinoza	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
20 de jun de 13	C. Hidalgo #907 entre Ojo de Agua y Jarrón, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w, 1 base para fotocelda	Ismael Guerrero	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
20 de jun de 13	Prol. Hidalgo #1032, Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
21 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se les instaló balastro 220v y foco 150w a 8 lamparas	8 balastro 220v y 8 focos 150w	*****	José Roque Cruz 1er. Turno	***
21 de jun de 13	Av. Roble esq. Lerdo de Tejada	Se cambio reelevador y líneas de alimentación de circuito	1 reelevador 2x30 amp., 2 guardacabos, 40 mts. De cable neutranel 2+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
21 de jun de 13	Blvd. Carlos Lazo esq. Ignacio Ramirez	Se apoyo al Departamento de Transito y Vialidad para reconectar líneas de semáforo	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
21 de jun de 13	C. Mar Mediterráneo #800, Col. La Lagunita	Se repararon 2 lamparas apagadas	2 focos 70w	José Mexicano	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
21 de jun de 13	Priv. Independencia #112 entre Altamirano y Jaime Nunó, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v	Valentin Morales	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
21 de jun de 13	C. Santa Luisa #250, Col. Santa Lucina	2 lamparas apagadas, se repararon conexiones	*****	Gaudencia Ramírez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
21 de jun de 13	C. Paseo Ángel Veral esq. Mariano Vázquez, Col. Altamira	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guadalupe Pérez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
21 de jun de 13	C. Calderón #509, Col. Jardín	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Ma. del Carmen Nava	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
21 de jun de 13	C. Veracruz esq. Orizaba, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
21 de jun de 13	C. Irapuato esq. Durango, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
21 de jun de 13	C. Irapuato #10, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
21 de jun de 13	C. Saltillo esq. Tabasco, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de lampara	*****	Margarita Torres	José Roque Cruz 1er. Turno	72
21 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armo lampara de 70w en 127v vapor de sodio	1 carcasa, 1 acrílico, 1 brazo, 6 mt. De cable #14, 1 balastro 70w (½ uso), 1 foco 70w (½ uso), 1 fotocelda 127v (½ uso)	*****	José Roque Cruz 1er. Turno	***
21 de jun de 13	C. Tlaxcala esq. San Luis Potosí, Col. República	Lampara apagada se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
21 de jun de 13	C. Aeroméxico #604, Col. Aviación	Se cambio pastilla térmica a circuito de lamparas apagadas	1 pastilla térmica de 20 amp.	Profesor Faustino	Rubén Luis 2o. Turno	72
21 de jun de 13	C. Manzanilla #243, Col. Palma de Romero	Lampara apagada, líneas quemadas en registro	1 fotocelda 220v, 1 Mt. De cable #12	Iselda Ríos	Rubén Luis 2o. Turno	72
21 de jun de 13	C. Nayarit esq. Distrito Federal, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
21 de jun de 13	C. León esq. Wenceslao Victoria, Col. Antorchista	Se instaló lampara suburbana de 70w en 110v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
21 de jun de 13	C. Querétaro esq. Chihuahua, Col. República	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
21 de jun de 13	C. Hidalgo esq. Coahuila, Col. República	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
21 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se pintaron 4 bases de lamparas tipo cubo y se comenzaron armar 3 lamparas más, se verificaron 6 balastos (½ uso) últimos en existencia de los cuáles se recuperaron 4 de (150w V.S.), además se lavaron cristales para lamparas	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
24 de jun de 13	C. Rafael Yrizar esq. Bravo, Col. Rivas Guillen	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Vitaliano Pérez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. Reforma esq. Bravo, Col. Rivas Guillen	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. Zenif s/n, Col. La Florida	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Antonio Sánchez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. San Guillermo #401, Guadalupe, Tepeyac	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
24 de jun de 13	C. Durango esq. Orizaba, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Dionisio González	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. Zacatecas esq. Sonora, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Ma. de los Angeles Olvera	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. Bravo esq. Escobedo, zona centro	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. Zenif s/n, Col. La Florida	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Antonio Sánchez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. Escobedo #908, zona centro	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v	Ma. de Jesús Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. Escobedo esq. Ocampo, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 150w	Ma. de Jesús Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. Bravo #214 entre Independencia y Escobedo, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w	Guillermo Calvo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	C. Coahuila #512 entre México y Oaxaca, Col. República	Se reconecto cable de alimentación de lampara	*****	Jesús Galván	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
24 de jun de 13	C. Nayarit esq. Hidalgo, Col. República	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Sandra Moreno	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de jun de 13	Presidencia Municipal	En la oficina de Sindicatura Municipal se cambiaron 2 tubos fluorescentes y 1 balastro	2 tubos fluorescentes 75w, 1 balastro 2X75w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
24 de jun de 13	Casa de Salud Mental	Se verifico y reparo 2 lamparas A. M.	1 balastro 175w A.M., 1 foco 175w A.M.	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
24 de jun de 13	Plaza 10 de Mayo	Se verificaron y repararon 7 lamparas	5 focos 150w, 1 balastro 150w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
24 de jun de 13	C. Gabriela Mistral #343, Bustamante III	Lampara apagada	1 balastro 250w	Alejandro Orozco	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jun de 13	C. Juan Alvarez #311, Col. La Dichosa	Lamparas apagadas, se cambio fotocelda	1 fotocelda 220v	Ma. del Socorro Contreras	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jun de 13	C. Damián Carmona #331 entre Independencia y Libertad, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w	Benito Torres	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jun de 13	Comunidad de Rancho Nuevo	Se reactivaron 2 circuitos y se repararon 5 lamparas	4 focos 70w, 1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de jun de 13	Carr. 57 fte. A pollo Buenos Aires, Col. Santana	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
24 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 2 lamparas suburbanas de 100w en 127v y se pintaron 6 carcacas tipo cubo, además se empezó a armar 3 lamparas y se limpiaron cristales	2 carcacas completas, 1 balastro 100w, 1 balastro 100w (½ uso), 1 foco 100w, 1 foco 100w (½ uso), 2 fotoceldas 127v, 2 brazos metalicos, 2 acrílicos, 9 mts. De cable #12	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
25 de jun de 13	C. Plan de Ayala esq. Aramberri, Col. Santana	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Serapio Cerda	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
25 de jun de 13	C. Justo Sierra esq. Río Nazas, Col. Lazaro Cardenas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Bulmaro	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
25 de jun de 13	Carr. A los Angeles frente a Mezquit Rodeo, Col. La Lagunita	4 lamparas encendidas	4 fotoceldas 127v	Ramiro Orozco	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
25 de jun de 13	Cancha Forestal lado sur	Se cambio fotocelda de circuito	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
25 de jun de 13	Comunidad de San José de Los Sotoles	Se verifico y reparo 1 lampara, se cambio fotocelda de circuito que alimenta 10 lamparas	1 balastro 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 acrílico	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
25 de jun de 13	Comunidad de San Vicente	Se colocaron 2 lamparas suburbanas 100w en 127v y se instaló línea de alimentación	2 hebillas ¾ , 1 mt. De fleje, 4 guardacabos, 87 mts. De cable neutranel 1+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
25 de jun de 13	C. 18 de julio esq. Francisco I. Madero, Fracc. Benito Juárez	Lampara apagada, se reactivo interruptor termomagnético de circuito	*****	Esmeralda Juárez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
25 de jun de 13	C. Francisco I. Madero esq. 21 de Marzo, Fracc. Benito Juárez	Lampara apagada, se reactivo interruptor termomagnético de circuito	*****	Esmeralda Juárez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
25 de jun de 13	Plaza Congreso del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Se dio mantenimiento a arbotantes	4 acrílicos, 1 socket, 1 balastro 150w, 3 mts. De cable #12	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jun de 13	Plaza Leona Avicario	Se reactivo circuito apagado	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jun de 13	C. Leona Vicario esq. Independencia, Col. Olivar	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jun de 13	C. Leona Vicario esq. Libertad, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jun de 13	C. Sonora esq. Zacatecas, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w	Norma González	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jun de 13	Priv. Angel Veral, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w	Juan José Loredo	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jun de 13	C. Pasaje Vesubio esq. Monte Michel, Colinas de la Paz	Lampara encendida	1 fotocelda 220v, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jun de 13	C. Matamoros #409, zona centro	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jun de 13	C. Betancourt #127 pasando Altamirano, zona centro	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
25 de jun de 13	C. Carlos Vivanco #502 esq. Sacramento, Col. Concepción	Lampara apagada, se repararon conexiones	*****	Mario Peña	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 2 lamparas suburbanas completas de 70w en 127v, además se terminaron de armar y probar 4 lamparas tipo cubo	2 carcasas completas, 2 balastos 70w (½ uso), 2 focos 70w (½ uso), 2 fotoceldas 127v (½ uso), 2 brazos metálicos, 2 acrílicos, 9 mts. De cable #12, 1 cinta aislar	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
26 de jun de 13	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se instaló lampara suburbana completa de 70w en 127v, además se repararon 4 lamparas, una de conexiones	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se verificaron balastos y se recuperaron 3 250w, 1 100w, 2 70w vapor de sodio, 1 175w aditivo metálico	*****	*****	José Roque Cruz 1er. Turno	***
26 de jun de 13	C. Culiacan esq. Guerrero	Se reactivo circuito apagado	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de jun de 13	C. Reforma esq. Ocampo, zona centro	Lampara apagada, se repararon conexiones	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de jun de 13	C. Congreso del Trabajo esq. Seguro social, Inf. Fidel Velázquez	Lampara prende y apaga	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Emilia Espinosa	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de jun de 13	C. Manuel Esperon #1001, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 balastro 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de jun de 13	C. Hidalgo #105, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
26 de jun de 13	C. Guerrero # 1501, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w	Hilario González	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se termino de armar y probar 1 lampara de cubo, se pintaron 3 bases de lampara y 3 carcasa y se empezó a armar una más, quedando por terminar 4, además se lavaron cristales, se probaron 3 balastos de 150w de desecho, de los que se recupero uno	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
27 de jun de 13	C. Justo Sierra #12, Col. Juárez	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Noé Cruz	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
27 de jun de 13	C. Membrillo #302, Col. Olivar	Lampara apagada	1 foco 70w	Ma. Guadalupe López	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
27 de jun de 13	C. Justo Sierra esq. González, Col. Juárez	Lampara apagada	1 foco 150w	Noé Cruz	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
27 de jun de 13	C. Membrillo #401, Col. Olivar	Se cambio fotocelda de circuito apagado	1 fotocelda 127v	Ma. Guadalupe López	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
27 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se verificaron y probaron 10 balastos 250w, quedando pendientes 9	*****	*****	José Roque Cruz 1er. Turno	***

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
27 de jun de 13	Plaza Ferrocarrilera	Se retiraron receptáculos cuadrados entrada #26 y 12 focos de luz mixta de 160w 220v y en su lugar se colocaron 12 sockets mogul y 12 lamparas ahorradoras de 85w en 220v	10 mts. De cable #16, 1 cinta de aislar, 4 esferas transparentes	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
27 de jun de 13	Plaza de Los Derechos Humanos	Se retiraron 5 esferas dañadas para su reparación en el Taller de Alumbrado	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
27 de jun de 13	C. Guerrero esq. Campeche, Col. República	Se retiro lampara quemada	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
27 de jun de 13	C. Betancourt #124 entre Altamirano y Matamoros, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
27 de jun de 13	C. Aguascalientes #1104, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
27 de jun de 13	Dif Municipal	En el área de Guardería se retiraron 15 lamparas 2x39 y se instalaron 15 lamparas cuadradas fluorescentes de 55w	15 lamparas fluorescentes 55w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
27 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se terminaron de armar y probar 5 lamparas tipo cubo, además se lavaron 6 bases para lampara	4 balastos 50w	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
28 de jun de 13	Plaza de La Comunidad de Carbonera	Se verificaron y repararon 8 lamparas	1 foco 70w, 3 focos 150w, 2 fotoceldas 127v	Catalina Velázquez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
28 de jun de 13	Av. Compositores #116 "A", Fracc. Animas	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	Av. La Paz esq. Ciudad Valles, Fracc. Animas	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	C. Ciudad Valles #114, Fracc. Animas	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	Prol. Animas esq. Ciudad Valles, Fracc. Animas	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	Prol. Animas #210, Fracc. Animas	Se repararon 2 lamparas, una rota por vandalismo y la otra encendida	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	C. Sinaloa #510 pasando Nuevo León, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w	Ernestina Ramírez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	C. Xilitla esq. Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	C. Manuel Esperon #810, Fracc. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
28 de jun de 13	C. Xilitla esq. Ciudad Valles, Fracc. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	C. Manuel Esperon esq. Moctezuma, Fracc. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	C. Sinaloa esq. Prol. Yucatan, Col. República	Se repararon 2 lamparas una encendida y la otra prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	Plaza Ferrocarrilera	Se retiraron 11 sockets cuadrados y focos de luz mixta de 160w en 220v y en su lugar se colocaron 16 sockets mogul y 16 lamparas ahorradoras 85w en 220v	16 sockets mogul, 16 lamparas ahorradoras de 85w, 3 esferas de acrílico de 12", 1 balastro 250w, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v, 8 mts. De cable #16, 1 mt. De cable #12	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
28 de jun de 13	C. Guerrero esq. Campeche, Col. República	Se reinstalo carcasa de lampara tipo suburbana de 70w en 127v	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
28 de jun de 13	C. Constitución esq. Juárez	Se instaló línea de alimentación para arbotantes tipo dragón	15 mts. De cable neutranel 2+1, 2 guardacabos	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
28 de jun de 13	C. Bocanegra #516 entre Santiago Vivanco y Aramberri, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico	Luis Guzmán	Rubén Luis 2o. Turno	72
28 de jun de 13	Cancha San Miguelito	Lampara apagada	1 foco 250w A.M.	Enrique Alvarez	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
28 de jun de 13	C. Manuel Esperon #812, Col. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
28 de jun de 13	C. Charcas, Villa de Juárez, Xilitla, Col. Animas	Se activo circuito de lamparas apagadas	*****	Martín Gaytan	Rubén Luis 2o. Turno	72
28 de jun de 13	Comunidad de Rancho Nuevo	Se repararon 2 lamparas, en una se repararon conexiones	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
28 de jun de 13	Taller de Alumbrado Público	Se adaptaron 5 bases en esferas de acrílico de 16", además se barrenaron y pintaron 6 bases para lamparas tipo cubo	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***