



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de jun de 14	C. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
02 de jun de 14	C. Padre Proa, entre Blvd. De los Andes y Camino Viejo a la Paz, Fracc. Los Pinos	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
02 de jun de 14	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se reemplazó fotocelda de circuito de 5 lámparas encendidas, además se repararon 4 lámparas apagadas	2 balastos 70w, 2 fotoceldas 127v, 2 focos 70w
02 de jun de 14	C. Emilio Portes Gil entre Juárez e Independencia, Col. Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de jun de 14	Priv. Guerrero casi esq. Insurgentes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
02 de jun de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó al departamento de Oficialía Mayor en la reparación de sistema de encendido y apagado de un ventilador	1 regulador para ventilador
02 de jun de 14	Plaza Deportiva Col. Vista Hermosa	Se acomodó medidor ya que estaba suelto, además se verificó que encendieran las luminarias	*****
02 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se recuperó material y cortó para la fabricación de tapas de registro	*****
02 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se pintaron 3 postes y se armaron 3 luminarias punta de poste	3 balastos 175w A.M., 3 focos 175w A.M., 3 esferas 16", 3 carcasas (1/2 uso)
02 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 focos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno todos estaban dañados	*****
02 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro de 70w, no se recuperó por estar dañado	*****
02 de jun de 14	Plaza Deportiva Col. Juárez	Se reactivó interruptor termomagnético de lámparas apagadas	*****
02 de jun de 14	Comunidad de Cerrito Blanco	Se repararon un total de 3 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de jun de 14	Plaza Juárez	Se retiraron balastos y focos de vapor de sodio de arbotantes y en su lugar se colocaron focos ahorradores	36 focos ahorradores 65w, 1 esfera de policarbonato
02 de jun de 14	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Santa Lucina, Cumbres (tramo de la calle Justo Sierra hasta Matamoros)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de jun de 14	C. Colombia esq. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 balastro 70w
03 de jun de 14	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se verificaron y repararon un total de 7 luminarias	5 focos 70w, 1 foco 100w, 4 balastos 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
03 de jun de 14	Comunidad de La Misión	Se repararon un total de 4 luminarias, 1 de conexiones	3 focos 70w
03 de jun de 14	Plaza Magisterial Los Reyes	Se acomodó reloj de encendido de luminarias a las 20:00 horas	*****
03 de jun de 14	Comunidad de San Vicente	Se repararon conexiones nuevas en equipo de relevador	*****
03 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 36 balastos remoto, 18 de 70w, 11 de 100w, 2 de 150w, 5 de 250w	*****
03 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos, recuperándose 2 de 250w, 3 de 100w	*****
03 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se terminó 1 tapa para registro, además se probaron 38 focos del material de desecho, recuperándose 7 de 70w, 6 de 100w, 2 de 150w, 7 de 250w	*****
03 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no logró recuperar ninguna	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de jun de 14	C. Lázaro Cárdenas, Col. Juárez	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
03 de jun de 14	C. Río Jordán, Col. Juárez	Se reactivo interruptor termomagnético disparado	*****
03 de jun de 14	Av. Roble, Lerdo de Tejada, Carretera 57, Bustamante, Héroes Potosinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de jun de 14	Pról.. Matamoros Carretera a Dr. Arroyo Camellón	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
04 de jun de 14	C. Victoria, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
04 de jun de 14	C. San Andrés, Bustamante II	Se reparó circuito de lámparas encendido todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Matamoros esq. Reforma, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Lázaro Cárdenas, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. José Luis Conchello, entre 2 de julio y Manuel J. Clouthier, Col. Libertad	Se atendió reporte de 2 lámparas apagadas, se encontró que una línea de C.F.E. estaba fuera de servicio	*****
04 de jun de 14	C. Libertad entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Col. San Miguelito	Se reacomodo 1 luminaria a punto de caerse	1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
04 de jun de 14	C. Lázaro Cárdenas esq. Aquiles Cerdán	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	Priv. Guanajuato, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. 12 de Diciembre esq. Juan Francisco Estrada, Col. Guadalupe Tepeyac	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Río Bravo	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Negrete esq. Lirios, Col. Vista Hermosa	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Belisario Domínguez esq. Juárez, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 150w, 1 foco 150w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de jun de 14	Av. Roble fte. Al Panteón Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de jun de 14	C. Relámpago, Col. San Antonio	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de jun de 14	Av. Compositores, Fracc. Animas	Se reactivo circuito de 5 lámparas apagadas	*****
04 de jun de 14	C. Blas Torres esq. San Antonio, Col. Del Bosque	Se reparó corto en uno de los cables de alimentación de la luminaria	*****
04 de jun de 14	C. Lázaro Cárdenas, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Rep. De Argentina, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Moore, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Simón Bolívar, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Dallas, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Pinos, Col. Las Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Juan de Dios Peza, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
04 de jun de 14	C. Belisario Domínguez, Col. Forestal	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de jun de 14	C. Pico de Orizaba, Colinas de la Paz	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de jun de 14	C. Portes Gil esq. Independencia, Col. Forestal	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de jun de 14	Col. Ampliación Guadalupe, Palma de Romero, Luis N. Morones, Las Cumbres, La Forestal, Santa Lucina, San Isidro, Los Fresnos, Las Hadas, San Ángel, Del Bosque Fracc. Palma de Romero (Inf.), Pineño, Matehuala, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de jun de 14	Col. Villa Fontana, Ollería, Jardín, Bustamante I,II,III, Kildum, Colinas de la Paz, Florida I,II, Magisterial los Reyes,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de jun de 14	C. San Agustín, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Río Nilo, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Emiliano Zapata, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 balastos del material de desecho, recuperándose 5 de 100w, 9 de 70w	*****
04 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 focos del material de desecho, recuperándose 6 de 70w, 1 de 250w	*****
04 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo OV - 15 de 150w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda, 1 cristal (todo de 1/2 uso)
04 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcasa , 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
04 de jun de 14	C. Lázaro Cárdenas, Ing. Manuel Moreno Torres	2 Lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
04 de jun de 14	C. Cedros, La Florida	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Insurgentes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, .50 mts. De cable #16
04 de jun de 14	C. Trueno esq. Otoño, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v
04 de jun de 14	C. Nieve, Col. San Antonio	Se cambio fotocelda a circuito de lámparas apagadas y se realizaron conexiones	1 fotocelda 127v
04 de jun de 14	C. Victoria, Zona Centro	Se cambio fotocelda de lámpara apagada y se realizaron conexiones	1 fotocelda 220v
04 de jun de 14	Priv. Juan R. Jiménez, Bustamante III	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se reemplazo cristal roto	1 cristal
04 de jun de 14	C. Vicente Fox a un costado del, Fracc. Libertad	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de jun de 14	C. Carlos Castillo casi esq. Primavera, Fracc. Libertad	Se colocó cristal a luminaria	1 cristal
04 de jun de 14	C. Nieve, Col. San Antonio	Se colocó cristal a luminaria	1 cristal
04 de jun de 14	C. Trueno, Col. San Antonio	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se cerró tapa abierta	*****
04 de jun de 14	C. Trueno, Col. San Antonio	Se reemplazó cristal roto de luminaria	1 cristal
04 de jun de 14	C. Miguel Ángel Asturias, Col. Bustamante III	Se retiró luminaria OV -15 de 150w en 220v por falta de tapa y se colocó otra de la misma capacidad	1 luminaria OV-15 de 150w en 220v
04 de jun de 14	C. San Ángel esq. Martín Trejo, Col. San José	Se retiro cabeza de luminaria suburbana de 70w en 127v, y se colocó otra de la misma capacidad con protección	1 cabeza de luminaria suburbana de 70w en 127v
04 de jun de 14	Av. Lerdo de Tejada	Se activó circuito de lámparas apagadas quedando una línea directa por térmico dañado	*****
04 de jun de 14	C. Relámpago, Col. San Antonio	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
04 de jun de 14	C. Miguel Ángel Asturias esq. And. Literatos, Col. Bustamante III	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se cerro tapa abierta	*****
04 de jun de 14	C. Maroma esq. Carlos Vivanco, Col. La Concepción	Se reemplazo cable quemado a la bobina de lámparas apagadas, además se repuso fotocelda dejándose pendiente circuito apagado	2 mts. De cable #8, 1 mt. De cable #16, 1 fotocelda 127v
05 de jun de 14	C. Colombia esq. Altamirano y Av. Las Torres casi esq. Matamoros, Col. Cumbres	Se verificaron conexiones y se activó circuito de 2 lámparas apagadas	*****
05 de jun de 14	Parque Vicente Guerrero	Se verificó reporte de lámparas apagadas, encontrándose que estaban funcionando de manera normal	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de jun de 14	C. Ciudad Victoria, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de jun de 14	C. Morelia esq. Hermosillo, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
05 de jun de 14	C. Culiacán y Culiacán esq. Morelia, Col. República	Se repararon conexiones del relevador de circuito de 6 lámparas apagadas y además se cambio fotocelda	1 fotocelda 127v
05 de jun de 14	C. Antonio Maza, Fracc. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de jun de 14	C. Relámpago, Col. San Antonio	Se verificó reporte de 4 lámparas apagadas, encontrándose que estaban funcionando de manera normal	*****
05 de jun de 14	C. Xicoténcatl esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
05 de jun de 14	C. 1o. De mayo, Col. San Ángel	Se accionó interruptor termomagnético de circuito que controla 4 luminarias	*****
05 de jun de 14	C. Aguascalientes esq. Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de jun de 14	C. Campeche, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 150w
05 de jun de 14	Comunidad de San Antonio de los Castillo	Lámpara apagada	1 foco 70w
05 de jun de 14	Plaza Col. Santa Lucina	Se retiró luminaria que estaba a punto de caerse	*****
05 de jun de 14	C. Carbonera, y Carbonera esq. Sacramento, Col. El Pineño	Se activó interruptor termomagnético disparado de circuito de 3 lámparas apagadas	*****
05 de jun de 14	Priv. Guanajuato, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
05 de jun de 14	C. Maroma esq. Carlos Vivanco, Col. La Concepción	Se localizó punto de línea piloto a tierra, funcionando circuito normalmente	*****
05 de jun de 14	Plaza 1o. De Mayo, Inf. Fidel Velázquez	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de jun de 14	Glorieta Fundadores	En el área perimetral se realizó mantenimiento reparando 3 luminarias tipo colonial, también se retiro equipo lumidim ya que se encontraba obsoleto	3 focos 150w, 2 balastos 150w
05 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 balastos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 1 de 150w	*****
05 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 balastos remoto del material de desecho, recuperándose 7 de 70w y 2 de 100w	*****
05 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127w	*****
05 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se armó cabeza de luminaria para OV-15 de 250w en 220v	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 carcasa (todo de 1/2 uso)
05 de jun de 14	Ampl. Antorchista, Col. Antorchista, República de Oriente a Poniente hasta Oaxaca y de Chihuahua hasta Baja California, Col. Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de jun de 14	C. Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de jun de 14	C. Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Se activo circuito de lámparas apagadas	*****
05 de jun de 14	Plaza Deportiva, Col. República	Se verificó reporte de luminaria caída, no se encontró base ni esfera	*****
05 de jun de 14	C. Acapulco, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de jun de 14	Col. Villa Fontana	Se localizó y reparó corto en registro de alimentación de circuito de lámparas apagadas, dejándose activado	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de jun de 14	Parque Vicente Guerrero	Se retiraron 9 arbotantes por tener balastro en mal estado	3 balastos 70w, 3 balastos 100w, 3 balastos 250w
05 de jun de 14	Col. Kildum, Florida II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de jun de 14	C. Almagres, Col. Las Palmas	Se realizó nueva conexión en conector que alimenta a equipo de medición, dejándose activado circuito	*****
06 de jun de 14	C. Lázaro Cárdenas esq. Simón Bolívar, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de jun de 14	C. Río Bravo esq. Priv. Río Bravo, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de jun de 14	C. Matamoros esq. Río Nilo, Col. Cumbres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
06 de jun de 14	Pról. Terán esq. San Antonio, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
06 de jun de 14	C. Manuel Ma. Flores, Col. Cumbres	Se reacomodo luminaria que estaba de lado	*****
06 de jun de 14	C. Filomeno Mata, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
06 de jun de 14	C. Rafael Najera	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de jun de 14	1o. De Enero, San Miguel esq. 1o. De Enero, San Miguel esq. 1o. De Mayo, Col. San Ángel	Se instalaron 3 luminarias tipo suburbana de 100w en 127v	3 luminarias suburbanas de 100w en 127v, 3 hebillas 3/4, 2 mts. De fleje 3/4, 6 guardacabos, 115 mts. De neutranel 1+1
06 de jun de 14	DIF Municipal	Se apoyó en el área de oficinas se cambiaron balastro y tubos dañados	2 tubos fluorescentes de 32w, 1 balastro 2x39w
06 de jun de 14	C. Cuba, Col. Las Cumbres	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
06 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se revisó y reparó luminaria tipo colonial de 250w en 220v, además se trazaron y cortaron 4 piezas de acrílico para reparación de luminaria	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se revisaron y probaron 12 balastos remoto, recuperándose 1 de 70w, 5 de 100w, 1 de 150w	*****
06 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
06 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 7 de 70w, 1 de 150w	*****
06 de jun de 14	C. Chihuahua, entre Nuevo León y Oaxaca, Col. República	Lámpara apagada	1 socket
06 de jun de 14	C. Guerrero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de jun de 14	C. Nuevo León esq. Coahuila, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w
06 de jun de 14	Col. República de Querétaro hasta Nuevo León, Chihuahua hasta pról.. Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de jun de 14	Priv. Manuel Gómez Morín, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 balastro 150w
09 de jun de 14	C. Manuel Acuña esq. San Martín, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
09 de jun de 14	Av. San Francisco fte. Al Santuario, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 70w
09 de jun de 14	Comunidad de San Vicente	Se repararon 2 luminarias, 1 rota por vandalismo	1 socket mogul, 1 foco 70w, 1 foco 100w
09 de jun de 14	C. Francisco Pérez, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
09 de jun de 14	C. Francisco Pérez Ríos, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se cambio a luminaria balastro, foco y fotocelda que estaban dañados por corto en 2 líneas	1 balastro 150w, 1 fotocelda 127v, 1 foco 150w



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de jun de 14	Pról.. Lerdo de Tejada del Fracc. Las Palmas a la Granja	Se accionó interruptor termomagnético de circuito	*****
09 de jun de 14	Rastro Municipal	Se apoyó en la reparación de 1 luminaria	1 balastro 250w, 1 base para fotocelda
09 de jun de 14	C. Matamoros casi esq. Con Victoria	Se apoyó a Bomberos con la camioneta grúa para podar árbol	*****
09 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 31 focos del material de desecho, recuperándose 5 de 70w, 4 de 100w, 2 de 150w, 3 de 250w	*****
09 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
09 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna, además se enderezó tapa de registro	*****
09 de jun de 14	Plaza Deportiva, Col. Manuel Moreno Torres	Se revisó y localizó corto en una luminaria, la cuál se desconectó, dejando el circuito funcionando	*****
09 de jun de 14	Col. Manuel Moreno Torres, Inf. Fidel Velázquez, Kildum, Florida II, Villa Fontana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de jun de 14	C. Libertad entre Damián Carmona y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
09 de jun de 14	Pról.. Lerdo de Tejada	Lámpara apagada	1 foco 175w A.M.
09 de jun de 14	C. Ocampo pasando San Pedro, Col. Del Bosque	Se conectó línea de luminaria a face	*****
09 de jun de 14	C. Zenit esq. Av. Mantí, Col. La Florida	Lámpara apagada	1 foco 150w
09 de jun de 14	Pról.. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w
09 de jun de 14	C. Río Usumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de jun de 14	C. Lázaro Cárdenas, Col. El Mineral	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de jun de 14	C. Fernando Amilpa esq. Profra. María L. Castillo, Col. El Mineral	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de jun de 14	Pról. Fernando Amilpa esq. Priv. No.Tres, Col. Santa Isabel	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
09 de jun de 14	Priv. Los Pinos entre Damián Carmona y Leona Vicario, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul, .50 mts. De cable #16
09 de jun de 14	Plaza, Col. Santa Lucina	Se reinstalo luminaria tipo colonial	*****
09 de jun de 14	Priv. Zaragoza, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
09 de jun de 14	Plaza Juárez	Se realizó mantenimiento a 7 arbotantes del lado sur de la Iglesia y del Callejón Pasaje Arista	20 lámparas fluorescentes de 15w, 3 esferas
10 de jun de 14	C. Ocampo, Col. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de jun de 14	Pról. Lerdo de Tejada, Col. Las Palmas	En el circuito lado sur se verificaron cables de los registros, se repararon los que estaban dañados, se cambio fotocelda a 220v y se activó	*****
10 de jun de 14	C. Río Jordán entre Filomeno Mata y Justo Sierra, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de jun de 14	C. Blas Torres Martínez, Blas Torres Martínez esq. Julián Carrillo, Col. Del Bosque	Se cambio fotocelda que controla circuito	1 fotocelda 127v
10 de jun de 14	Comunidad de San Antonio de los Castillo	Lámpara apagada	1 foco 70w
10 de jun de 14	Comunidad de El Palmarito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de jun de 14	Comunidad de Troje de los Moreno	Se reparó en la cancha 1 luminaria del arbotante que prendía y apagaba	1 foco 150w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de jun de 14	Comunidad de San José de la Viuda	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de jun de 14	Comunidad de Puerto del Palmar	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de jun de 14	Comunidad de Cerrito Blanco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 100w, 2 de 150w, 4 de 70w	*****
10 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
10 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos ahorradores, no se logró recuperar ninguno	*****
10 de jun de 14	Bldv. Lerdo de Tejada, Col. Las Palmas y Col. La Granja	Se cambiaron líneas de alimentación de 7 registros a arbotantes	21 mts. De cable #12
10 de jun de 14	Col. San Benito, Magisterial los Reyes, Ollería, Priv. Los Andes, Colinas de la Paz, Fracc. Hidalgo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de jun de 14	Bldv. Turístico fte. A Hotel las Palmas	Se reactivo circuito de torres panorámicas por interruptor termomagnético disparado	*****
10 de jun de 14	C. Altamirano esq. Betancourt, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
10 de jun de 14	C. Arista entre Constitución y Calderón, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
10 de jun de 14	C. Morelos fte. A Cámara de Comercio	Lámpara apagada	1 balastro 250w
10 de jun de 14	C. Salvador Nava Martínez, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 foco 150w
10 de jun de 14	Pasaje Vesubio esq. Monte Michel, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de jun de 14	C. María de Jesús Costilla esq. Blas Torres, Fracc. Del Bosque	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se cambio acrílico	1 acrílico
10 de jun de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Tesorería en el reemplazó de tubo fluorescente y balastro	1 tubo fluorescente 75w, 1 balastro 2X75w
10 de jun de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Contabilidad en reemplazó de tubo fluorescente	1 tubo fluorescente 75w
10 de jun de 14	C. Morelos desde Restaurant Santa Fe hasta Famsa	Se realizó lavado de esferas y mantenimiento a 8 arbotantes	3 esferas, 6 focos fluorescentes de 15w, 2 tornillos de 1/4" X 2"
11 de jun de 14	Comunidad de San José de los Guajes	Se apoyó a Fomento Educativo en la verificación de falla en el sistema eléctrico de la Biblioteca, encontrándose falso contacto en fusible	*****
11 de jun de 14	Comunidad de San José de los Guajes	Se repararon 5 luminarias	4 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
11 de jun de 14	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se repararon 14 luminarias de las cuáles 4 son de la cancha	2 fotoceldas 220v, 4 fotoceldas 127v, 2 balastos 70w, 1 balastro 250w, 5 focos 70w, 1 socket mogul, 1 base para fotocelda
11 de jun de 14	Col. San Antonio	Se verificó solicitud y saco medidas para la colocación de luminarias, además se midió tapa de registro	*****
11 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron focos fluorescentes de 15w del material de desecho, se recuperó solamente 1	*****
11 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 focos de 150w del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas de 127v del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
11 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos de 250w del material de desecho, recuperándose solamente 1, además se reacomodo sección y estantero de carcasas en general	*****
11 de jun de 14	C. Hidalgo hasta Callejón del Arte	Se realizó lavado de esferas y mantenimiento a arbotantes	7 focos fluorescentes de 15w, 1 esfera
11 de jun de 14	C. Hidalgo fte. A Banco Santander	Se retiro esfera de arbotante rota	*****
11 de jun de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Tesorería en la verificación de lámpara fluorescente de 75w, se quedó funcionando de manera normal	*****
11 de jun de 14	Plaza fte. Al Asilo de Ancianos Col. San Antonio	Se apoyó con la colocación de 1 reflector de 1500w A.M. por evento de fiestas patronales	1 reflector de 1500w A.M.
11 de jun de 14	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó en el área de patios cambiando fotocelda a circuito y foco a reflector	1 fotocelda 220v, 1 foco 250w A.M.
11 de jun de 14	Priv. Miguel Ángel Asturias, Bustamante III	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
11 de jun de 14	C. San Miguel esq. 1o. De Enero, Col. Ángel	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
11 de jun de 14	C. San Agustín fte. A Salón Reyes, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
11 de jun de 14	C. Nicaragua entre Matamoros y Altamirano, Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
11 de jun de 14	C. Filomeno Mata entre Juárez e Hidalgo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de jun de 14	C. Juárez esq. Ponciano Arriaga, Col. Forestal	Lámpara apagada	1 balastro 250w
11 de jun de 14	C. Ignacio Ramírez entre 20 de noviembre e Hidalgo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w
11 de jun de 14	C. Juárez esq. Calderón, Zona Centro	Lámpara apagada	1 mt. De cable #16
11 de jun de 14	C. Independencia esq. Melchor Ocampo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
11 de jun de 14	C. Libertad esq. Xicoténcatl, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
12 de jun de 14	Priv. Xicoténcatl	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de jun de 14	Centro Recreativo	Se apoyó a la Dirección de Ecología en la reparación de 2 líneas y 2 luminarias, además se enderezaron 2 reflectores	3 mts. De cable #8, 1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
12 de jun de 14	Priv. Hidalgo	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de jun de 14	Comunidad de Sacramento	Se repararon 4 luminarias en el área de la plaza	2 balastos 150w, 1 foco 150w, 1 fotocelda 220v, 1 socket mogul, 3 focos 70w, 2 mts. De cable #16
12 de jun de 14	Col. San Antonio a un costado del Jardín de Niños José Nava Sánchez	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
12 de jun de 14	C. Plan de Ayala esq. Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
12 de jun de 14	C. Trueno, Col. San Antonio	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
12 de jun de 14	Priv. Hidalgo a un costado de INFRA, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
12 de jun de 14	C. Manuel Esperón, Col. San Ángel	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
12 de jun de 14	C. Tamaulipas entre Hidalgo y Toluca, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de jun de 14	Priv. Los Pinos entre Fernando Amilpa y Palmas, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
12 de jun de 14	Plaza Deportiva Col. República	Se reacomodo reflectores que estaban de lado	*****
12 de jun de 14	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento general a luminarias en arbotantes (en el kiosco se dejó pendiente foco fluorescente de 65w y socket)	6 balastos 100w, 1 balastro 70w, 2 balastos 150w, 5 mts. De cable #16, 1 foco 100w, 1 esfera de acrílico
12 de jun de 14	Pabellón de Ferema	Se apoyó a la Liga Municipal de Voleibol reemplazando 2 focos rotos	2 focos 400w A.M.
12 de jun de 14	C. Hidalgo desde el Callejón del Arte hasta Julián de los Reyes	Se lavaron esferas y mantenimiento a 8 arbotantes	2 focos fluorescentes 15w, 2 tornillos 1/4" x 2", 2 esferas, 1 foco 150w
13 de jun de 14	Comunidad de Santa Brígida	Se apoyó al Relleno Sanitario en la reparación de lámpara apagada	1 fotocelda 220v
13 de jun de 14	C. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
13 de jun de 14	C. Altamirano esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
13 de jun de 14	Av. Roble esq. Juárez fte. Al Panteón Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
13 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos de 15w del material de desecho, recuperándose 3	*****
13 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos de 70w del material de desecho, recuperándose 5	*****
13 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 focos de 100w del material de desecho, recuperándose 1	*****
13 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos de 150w del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
13 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 foco de 175w A.M. no se logró recuperar ninguno	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 3 de 100w, 1 de 250w	*****
13 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
13 de jun de 14	Parque Vicente Guerrero	Se colocó socket y foco en el kiosco	1 socket, 1 foco 65w
13 de jun de 14	C. San Pedro esq. Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
13 de jun de 14	Priv. Río Panuco, Col. Concepción	Se instaló cabeza de luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 cabeza de luminaria de 70w en 127v, 1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
13 de jun de 14	C. Carlos Vivanco esq. Regules, Col. Concepción	Se colocaron 2 pijas a base de socket	*****
13 de jun de 14	C. Río Panuco esq. Alfonso Álvarez, Col. Concepción	Se instaló luminaria suburbana completa de 70w en 127v	1 luminaria suburbana completa de 70w en 127v
13 de jun de 14	C. Regules, Col. Concepción	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
13 de jun de 14	Parque Álvaro Obregón	Se reactivo interruptor termomagnético principal	*****
13 de jun de 14	C. San Martín esq. Manuel Acuña, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
13 de jun de 14	C. Hidalgo de la Paletaeria la Michoacana a estacionamiento de Bodega Aurrera	Se realizó mantenimiento de 5 arbotantes	4 lámparas 15w, 1 foco 100w, 3 tornillos
13 de jun de 14	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó en la realización 2 cepas y se colocaron 2 anclas 3/4 x 0.75mts	2 anclas
16 de jun de 14	Priv. San Agustín, Col. Ojo de Agua	Se repararon 3 lámparas apagadas	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
16 de jun de 14	C. Fernando Amilpa, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de jun de 14	Pinos, Comunidad de La Minita	Lámpara apagada	1 balastro 100w
16 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 fotocelda de 127v del material de desecho, no se logró recuperar	*****
16 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas 220v del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
16 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 focos ahorradores de 15w del material de desecho se recuperó 1,	*****
16 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 focos de 70w y 150w del material de desecho, no se logró recuperar ninguno, además se probaron y recuperaron 3 balastos 70w	*****
16 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 6 luminarias tipo suburbana de 100w en 127v	6 carcasas, 6 focos 100w, 6 balastos 100w, 6 fotoceldas 127v, 6 acrílicos, 6 brazos metálicos, 30 mts. De cable #16
16 de jun de 14	Col. Olivar de las Animas, El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de jun de 14	Pasaje González Ortega	Se revisó circuito de luminarias, las cuáles se encontraban funcionando correctamente	*****
16 de jun de 14	C. Acacias esq. Independencia	Lámpara apagada	1 foco 100w
16 de jun de 14	C. Olivos esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
16 de jun de 14	C. Mangana esq. Lienzo Charro, Fracc. El Gallo	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de jun de 14	C. Plan de Ayala entre 16 de Septiembre y Guadalupe Victoria, Comunidad de Santa Ana	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
16 de jun de 14	C. Estanque Nuevo entre Olivos y Cipreses, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de jun de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se verificó reporte de 2 lámparas apagadas, se encontró que era falla de C.F.E.	*****
16 de jun de 14	Av. Las Torres a un costado de la Gasolinera, Col. Bustamante	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de jun de 14	Parque Álvaro Obregón en 15 de mayo esq. 5 de mayo	Lámpara apagada	1 foco 250w
16 de jun de 14	C. Matamoros fte. A Casa de Salud Mental, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de jun de 14	C. Manuel J. Clouthier esq. Pablo Emilio Madero, Fracc. Libertad	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación	1 mt. De cable #12
17 de jun de 14	Baja California entre Nuevo León y Tlaxcala, Col. República	Se reparó falso contacto en un fusible	*****
17 de jun de 14	C. Trueno entre Primavera y Verano, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 balastro 150w
17 de jun de 14	Comunidad de Los Pocitos	Se repararon 6 luminarias	2 focos 70w, 4 fotoceldas 127v
17 de jun de 14	Jardín de Niños "Mercedes Vargas", Comunidad de Los Pocitos	Se apoyó en la verificación de solicitud de reubicación de equipo de medición, únicamente hace falta el murete 3 metros más cerca del poste C.F.E	*****
17 de jun de 14	C. Trueno entre Primavera y Verano, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
17 de jun de 14	Col. San Antonio	Se retiró reflector de 1500w en 127v, que se prestó para evento religioso	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de jun de 14	C. Ramón Jiménez, Col. Bustamante III	Se instaló cable a tierra en el equipo de medición	6 mts. De cable THW #8
17 de jun de 14	Seguridad Pública Municipal	En el área de jardín se apoyó con la colocación de 1 ancla y 2 registros de 40x40, así como manguera poliducto y 2 postes metálicos	1 ancla, 2 postes metálicos de 4 mts., 2 registros de 40x40, 10 mts. De poliducto 3/4
17 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 luminarias tipo suburbana de 100w en 127v	4 carcavas, 4 balastos de 100w, 4 focos 100w, 4 fotoceldas 127v, 4 acrílicos, 4 brazos metálicos, 20 mts. De cable #16
17 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	3 carcavas, 3 balastos 70w, 3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 3 acrílicos, 3 brazos metálicos, 15 mts. De cable #16
17 de jun de 14	C. Francisco González Bocanegra esq. Silvestre Revueltas, Col. Las Hadas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v
17 de jun de 14	C. Manuel J. Clouthier, Fracc. Libertad	Se instaló cable aéreo para alimentación de circuito, además se retiro cable dañado	35 mts. De cable neutranel 2+1
17 de jun de 14	C. Juventino Rosas esq. Francisco González Bocanegra, Col. Las Hadas	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
17 de jun de 14	C. Jesús Yurem, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
17 de jun de 14	C. Jesús Yurem, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara con luz tenue	1 foco 150w
17 de jun de 14	C. Vicente Fox esq. 2 de julio, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 balastro 150w
17 de jun de 14	Col. Las Hadas, Del Bosque, San Antonio, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de jun de 14	C. Hidalgo de estacionamiento de Bodega Aurrera hasta Farmacia Guadalajara	Se lavaron esferas y se realizó mantenimiento a 7 arbotantes (2 de Constitución, 5 de Hidalgo)	2 esferas, 3 focos fluorescentes de 15w, 1 foco 150w, 1 balastro 150w, 4 tornillos de 1/4" x 2"
18 de jun de 14	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó en la instalación de 3 luminarias esfera punta de poste de 175w A.M. en 220v, también se colocó tubería para alimentación y poste metálico de 4 metros, además se instaló cable	2 1/2 tramos de tubo 3/4 pared delgada, 3 conectores para pared delgada, 1 base con ménsula para fotocelda, 1 fotocelda 220v (1/2 uso), 2 1/2 metros de tubo PVC rígido 3/4, 5 abrazaderas tipo omega 3/4, 1 tubo conduit 3/4, 15 mts. De cable THW #14, 4 mts. de cable uso rudo 14x3, 22 mts. de cable THW #12, 3 luminarias esfera punta de poste de 175w A.M. en 220v
18 de jun de 14	Comunidad de Arroyito del Agua	Se descontinuo el medidor y para protección del mismo se energizo el piloto con fotocelda	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 base para fotocelda
18 de jun de 14	Comunidad de La Caja	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
18 de jun de 14	Comunidad de los Pocitos	Se verificaron y repararon un total de 17 luminarias	10 focos 70w, 2 balastros 70w, 6 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda
18 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 250w	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
18 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
18 de jun de 14	Col. La Dichosa, La Lagunita, Valle de la Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de jun de 14	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó en la conexión de líneas de alimentación de 2 luminarias, además se retiro poste y 2 luminarias de diferente tipo y capacidad	*****
18 de jun de 14	C. David Alfaro Siqueiros esq. Diego Rivera, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w
18 de jun de 14	C. Juan Sarabia esq. Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
18 de jun de 14	C. Palma esq. Carlos Vivanco, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
18 de jun de 14	Camino a los Ángeles fte. A CAPEP	Lámpara apagada	1 foco 250w
18 de jun de 14	C. Mariano Jiménez esq. Nicolás Regules, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
18 de jun de 14	C. Leona Vicario esq. Sabinos, Col. Olivar de la Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de jun de 14	Av. Roble entre Lerdo de Tejada y Fresnos, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 127v
18 de jun de 14	C. Hidalgo de Gasolinera del Centro hasta Bocanegra	Se lavaron esferas y se realizó mantenimiento a 6 arbotantes	2 focos fluorescentes 15w, 6 tornillos 1/4" x 2", 4 esferas, 1 foco 100w, 1 foco 150w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de jun de 14	C. Mar Kara, Mar Caspio, Océano Pacífico, Col. La Lagunita	Se instaló preparación para equipo de medición que maneja circuito de 10 luminarias tipo suburbanas de 100w en 127v, además se instalaron las luminarias	14 mts. De fleje 3/4, 14 hebillas 3/4, 10 luminarias tipo suburbanas 100w en 127v
19 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 30 focos del material de desecho, recuperándose 6 de 70w, 4 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
19 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, se recuperó 1 de 250w	*****
19 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se recortaron 14 bastidores y 7 barras sólidas de 1/2" se barrenan las mismas para instalación de chavetas	*****
19 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 1 brazo metálico, 1 acrílico, 5 mts. De cable #16
19 de jun de 14	Fracc. Animas, La Paz	Se activo interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
20 de jun de 14	C. Enoc esq. Manzana, Col. Paraíso	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
20 de jun de 14	Carr. 57 Blvd. Turístico fte. A Restaurant Monalisa	Se accionó interruptor termomagnético para verificar circuito, desconectándose 2 luminarias ya que presentaban corto	*****
20 de jun de 14	C. Minas del Ogarrío, Col. Golondrinas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
20 de jun de 14	Comunidad de Guadalupe de los Faz	Se repararon 4 luminarias, de las cuáles 2 de conexiones	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
20 de jun de 14	Priv. Libertad, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de jun de 14	Comunidad de La Caja	Se colocó en su lugar luminaria caída y se reparó lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v, 1 socket mogul, 1 hebilla, 1 mt. Fleje 3/4
20 de jun de 14	Comunidad de Arroyito del Agua	Se repararon un total de 5 luminarias	2 focos 70w, 1 foco 100w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
20 de jun de 14	C. Artículo 123, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 balastro 150w
20 de jun de 14	Col. Antorchista a calle Querétaro, Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de jun de 14	C. Orizaba, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 socket mogul
20 de jun de 14	C. Irapuato esq. Durango, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
20 de jun de 14	Av. Martha de Vivanco, Roble, Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico, Héroes Potosinos, Carr. A Dr. Arroyo, C. Bustamante, Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de jun de 14	Comunidad de 16 de septiembre Km. 161 fte. A Restaurant	Se reacomodo lámpara caída	1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 socket mogul, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla, 1 mt. De cable #16
23 de jun de 14	Comunidad de El Mezquite	Se repararon un total de 20 lámparas, 2 de conexiones	13 focos 70w, 6 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 1 socket mogul
23 de jun de 14	C. Río Jordán, Col. Lázaro Cárdenas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
23 de jun de 14	C. Justo Sierra, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara apagada	1 balastro 100w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de jun de 14	Plaza Col. Lázaro Cárdenas	Se localizó y reparó corto por cables dañados en registro que alimenta luminaria	*****
23 de jun de 14	Plaza Juan Villerías, Zona Centro	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
23 de jun de 14	Comunidad de La Concepción	Se repararon 3 luminarias	3 fotoceldas 127v
23 de jun de 14	Carr. 57 fte. A Wal-Mart	Se reemplazo contacto y clavija dañados de superposte	1 clavija de 5 polos, 1 contacto 5 polos
23 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 luminarias, 1 tipo colonial y otra OV-15 de 250w para recuperación de partes	*****
23 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmó reflector de 400w A.M. y se reparó carcasa	*****
23 de jun de 14	Calle Ocho, Col. Las Vegas	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w
23 de jun de 14	C. Quinta, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
23 de jun de 14	Col. República, Fracc. Las Vegas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de jun de 14	Pról. Matamoros, Carr. A Dr. Arroyo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de jun de 14	C. Ciprés esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
23 de jun de 14	C. Río Grijalva esq. Río Usumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Se cambio fotocelda a circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
23 de jun de 14	C. Río Lerma, Col. Juárez	Se podó ramas de árbol que obstruía luminaria	*****
23 de jun de 14	C. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 100w
23 de jun de 14	C. Pistache esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
23 de jun de 14	C. Río Lerma, Col. Juárez	Se cambio acrílico a luminaria	1 acrílico



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de jun de 14	C. Simón Bolívar, Col. Juárez	Se reacomodo luminaria que estaba de lado	*****
23 de jun de 14	C. Río Nazas esq. Simón Bolívar, Col. Juárez	Se cambio acrílico a luminaria	1 acrílico
23 de jun de 14	Col. Olivar de las Animas, Los Naranjos, San Ramón, El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de jun de 14	Plaza del Triangulo ubicada en Independencia y Leona Vicario	Se reactivo circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
24 de jun de 14	C. Méndez esq. Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
24 de jun de 14	Av. Del Fraile esq. Monte Blanco, Col. Colinas de la Paz	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
24 de jun de 14	C. Libertad entre Filomeno Mata y Matamoros, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v
24 de jun de 14	Priv. Libertad entre San Martín y Fray Junípero, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70w
24 de jun de 14	C. Juan Álvarez fte. Al CAM, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 base para fotocelda
24 de jun de 14	C. Mar Caspio esq. Mar Kara y Océano Pacifico, Col. La Lagunita	Se instalaron líneas de alimentación y se colocaron bastidores completos	14 conectores tipo cuña, 8 bastidores completos, 8 hebillas 3/4, 7 mts. De fleje 3/4, 250 mts. De cable neutranel 1+1
24 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se limpia y pinta poste metálico, además se probó 21 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
24 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
24 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 luminarias tipo colonial de 150w en 220v	4 carcacas (1/2 uso), 4 focos de 150w (1/2 uso), 4 acrílicos, 4 mts. De cable #16, 4 balastos de 150w (1/2 uso)
24 de jun de 14	Col. Las Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de jun de 14	C. Francisco Zarco, Col. Benito Juárez	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
24 de jun de 14	C. Francisco Zarco, Col. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
24 de jun de 14	Calle Cuatro, Col. Las Vegas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
24 de jun de 14	C. Cerro Gordo esq. Priv. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w
24 de jun de 14	C. San Pablo Guelatao, Col. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
24 de jun de 14	C. Rayón esq. Cedral, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
24 de jun de 14	C. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 100w
24 de jun de 14	C. Cerritos, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
24 de jun de 14	C. Tamazunchale, Col. Manuel Moreno Torres	Se retiró nido de pájaro de luminaria	*****
24 de jun de 14	C. Cárdenas esq. Cerritos, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
24 de jun de 14	C. Justo Sierra esq. Manuel Ma. Flores, Col. Cumbres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
24 de jun de 14	C. Francisco Villa entre Matamoros y Rafael Nájera, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de jun de 14	C. Independencia entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Col. La Forestal	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
24 de jun de 14	C. Juárez Norte, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 balastro 250w, 1 fotocelda 220v
24 de jun de 14	Col. Kildum, Mineral, Florida II, Villa Fontana, San Benito, Magisterial los Reyes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de jun de 14	C. Fernando Amilpa, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se colocó refractor de policarbonato a luminaria	1 refractor de policarbonato
24 de jun de 14	C. Río Panuco, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
25 de jun de 14	C. Jet y Mexicana de Aviación, Col. Aviación	Se instalaron 5 luminarias tipo suburbana de 100w en 127v, y líneas de alimentación, además se colocó una preparación completa de equipo de medición	5 luminarias tipo suburbana de 100w en 127v, 6 conectores tipo cuña, 1 preparación completa de equipo de medición, 14 hebillas 3/4, 10 mts. De fleje 3/4, 5 bastidores, 200 mts. De cable neutranel 1+1
25 de jun de 14	C. Mar Caspio, Col. La Lagunita	Se continuo instalando líneas de alimentación para luminarias	6 bastidores, 6 conectores tipo cuña, 170 mts. De cable neutranel 1+1
25 de jun de 14	Mercado Bocanegra	En Las Oficinas de Atención a la Juventud se apoyó en la verificación de lámpara dañada, se dejó datos para su adquisición	*****
25 de jun de 14	Mercado Bocanegra	En Las Oficinas de Atención a la Juventud se apoyó en la revisión de contacto se encontró la falla en una extensión dañada	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
25 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho , recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
25 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
25 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se cortaron y barrenaron 9 bastidores	*****
25 de jun de 14	C. Aeroméxico esq. Taesa, Col. Aviación	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de jun de 14	Pról.. Salamanca esq. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 100w
25 de jun de 14	C. 20 de noviembre, Col. Ferrocarrilera	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
25 de jun de 14	Col. Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Ojo de Agua, Fracc. Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de jun de 14	Pról.. Matamoros Carr. A Dr. Arroyo	Se activó circuito de lámparas apagadas	*****
25 de jun de 14	C. Camino viejo a la Paz esq. San Judas Tadeo, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 100w
25 de jun de 14	C. Santana entre San Pedro y Bartolomé de las Casas, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
25 de jun de 14	C. Monte Michel esq. Monte Albán, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w, .50 mt. De cable #16
25 de jun de 14	C. Rafael Nájera esq. Venustiano Carranza, Col. San Miguelito	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de jun de 14	Col. Ollería, Colinas de la Paz, Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Fracc. Hidalgo, Magisterial María L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de jun de 14	C. Cedros esq. Eucaliptos, Colonia Olivar	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de jun de 14	C. Río Yaqui, Col. Las Mitras	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de jun de 14	C. Río Santa María esq. Río Nilo, Col. Las Mitras	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de jun de 14	1o. De Enero entre Pról. Aldama y Cristo Rey, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
26 de jun de 14	Comunidad de San Vicente	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de jun de 14	C. Carlos Vivanco esq. Río Colorado, Col. Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
26 de jun de 14	C. Río Panuco esq. Carlos Vivanco, Col. Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
26 de jun de 14	C. Río Colorado esq. San Antonio, Col. Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
26 de jun de 14	Comunidad de San Vicente	Se instalaron 6 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v, y líneas de alimentación, además se colocó una preparación completa de equipo de medición	6 luminarias suburbanas de 70w en 127v, 6 bastidores, 200 mts. De cable neutranel 1+1, 16 hebillas 3/4, 14 mts. De fleje 3/4, 1 preparación completa de equipo de medición, 10 conectores tipo cuña
26 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro 100w del material de desecho, no se logró recuperar	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
26 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no logró recuperar ninguna	*****
26 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se cortaron 4 bastidores y se barrenaron pernos	*****
26 de jun de 14	Col. Olivar de las Animas, El Paraíso, San José, San Francisco, Las Hadas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de jun de 14	C. Aldama, Col. Rivas Guillén	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
26 de jun de 14	Pról.. Aldama esq. San Ángel, Col. San José	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de jun de 14	C. Ciudad Valles, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
26 de jun de 14	C. Abasolo esq. San Antonio, Col. San José	Lámpara apagada	1 foco 70w
26 de jun de 14	C. 3 de Diciembre esq. 6 de Junio, Col. San Francisco	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico
26 de jun de 14	C. Julián Carrillo esq. Manuel M. Ponce, Col. Las Hadas	Se reemplazo acrílico roto	1 acrílico
26 de jun de 14	Priv. Matamoros entre Juárez e Hidalgo, Zona Centro	4 lámparas apagadas	1 foco 100w, 2 socket mogul, 1 acrílico, 3 focos 70w, 2 balastos 70w
26 de jun de 14	C. Santa Alicia, Col. Santa Lucina	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
26 de jun de 14	C. Simón Bolívar fte. Gasolinera, Col. El Pineño	Lámpara apagada	1 foco 70w
26 de jun de 14	C. Francisco Villa esq. Rafael Nájera, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de jun de 14	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de jun de 14	C. Tanque Colorado esq. Gobernadora, Col. El Pineño	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
27 de jun de 14	Comunidad de los Pocitos	Se repararon 6 luminarias	3 focos 70w, 1 socket mogul, 2 acrílicos, 2 fotoceldas 127v
27 de jun de 14	C. Calderón entre Leandro Valle y Juárez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
27 de jun de 14	Comunidad de Santa Brígida	Se apoyó al Relleno Sanitario en la reparación de conexiones de lámpara apagada	*****
27 de jun de 14	Comunidad de los Pocitos	Se apoyó en la relocalización de equipo de medición en el Jardín de Niños	1 poste metálico 6 mts., 1 centro de carga de 2 ventanas, 1 térmico de 30 amp., 22 mts. De cable THW #8, 5 hebillas 3/4, 2.50 mts. De fleje 3/4, 1 tramo de PVC 3/4, 1 codo PVC 3/4, 1 mt. De plica 3/4, 2 conectores para plica 3/4, 1 reducción de 3/4 a 1/2, 1 reducción 1 1/4 a 3/4, 1 condulet tipo T 3/4, 1 varilla para sistema de tierra, 1 abrazadera copperweld, 1 guardacabo, 2 mts. de tubo pared gruesa 3/4, 2 mts. de tubo pared gruesa 1/2, 1 mufa de 1 1/4, 2 conectores 3/4
27 de jun de 14	Plaza Juan Villerías, Zona Centro	Se repararon 2 luminarias punta de poste y corto circuito ubicado en los registros de alimentación	90 mts. De cable THW #810, 1 socket mogul, 2 focos 250w A.M., 15 mts. De cable THW #14



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
27 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w	*****
27 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
27 de jun de 14	Col. Bustamante I, II, III, Fracc. Matehuala, San Isidro, San José	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de jun de 14	Plaza del Triangulo ubicada en Independencia y Leona Vicario	Se retiraron 2 luminarias dañadas por vandalismo, además se verificó y reparó corto en registro de arbotante quedando restablecido	*****
27 de jun de 14	C. More, Col. San Isidro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de jun de 14	C. Altamirano esq. República del Salvador, Col. Cumbres	Se retiro lámpara dañada por vandalismo	*****
27 de jun de 14	Plaza Ferrocarrilera	Se realizó lavado de esferas y mantenimiento a arbotantes	1 balastro 250w
27 de jun de 14	Blvd. Lerdo de Tejada, Col. La Granja	Se localizó y reparo de conexiones corto en arbotante del cuál se cambiaron líneas de alimentación	5 mts. De cable #16
27 de jun de 14	C. Almagres, Col. Palmas	Lámpara apagada	1 foco 150w
27 de jun de 14	C. Laureles esq. Nogal, Col. La Finca	Se cambio cristal roto	1 cristal
27 de jun de 14	C. Hidalgo esq. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
27 de jun de 14	Fte. Mercado Bocanegra	Lámpara apagada	1 foco 250w
30 de jun de 14	C. Veracruz entre Oaxaca y Nuevo León, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de jun de 14	C. Octavio Paz entre Juan José Bustamante y Diego Rivera, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w
30 de jun de 14	C. Lázaro Cárdenas esq. Simón Bolívar, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 foco 70w
30 de jun de 14	Comunidad de Piedra Blanca	Se repararon un total de 3 luminarias	1 fotocelda 127v, 2 focos 70w
30 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 100w, 2 de 70w, 2 de 250w	*****
30 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 175w A.M., 1 de 250w	*****
30 de jun de 14	Taller de Alumbrado	Se repararon 2 luminarias punta de poste de 175w A.M. en 220v	2 carcacas (1/2 uso), 2 balastos 175w A.M. (1/2 uso), 2 focos 175w A.M., 2 esferas 16"
30 de jun de 14	Comunidad de Santa Ana	Se repararon 3 luminarias	3 focos 70w
30 de jun de 14	C. Altamirano esq. República del Salvador, Col. Cumbres	Se reinstalo luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcaca , 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v, 1 malla antivandálica
30 de jun de 14	Plaza del Triangulo ubicada en Independencia y Leona Vicario	Se reinstalaron 2 luminarias tipo punta de poste 175w A.M.	*****
30 de jun de 14	C. Venustiano Carranza esq. Rafael Nájera, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
30 de jun de 14	C. Justo Sierra entre Río Nilo y Río Lerma, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
30 de jun de 14	Bldv. Carlos Lasso, Col. El Fraile	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Junio del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de jun de 14	C. Leona Vicario entre Independencia y Libertad	Se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v	1 luminaria suburbana completa de 100w en 127v
30 de jun de 14	And. De los Alpes y Blvd. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico
30 de jun de 14	Blvd. Carlos Lasso fte. A Mulox	Lámpara apagada	1 socket mogul
30 de jun de 14	C. Gobernadora, Col. Palma de Romero	Lámparas encendidas	1 fotocelda 220v
30 de jun de 14	C. San Luis esq. Priv. San Luis, Col. Palma de Romero	Se reparó lámpara con luz tenue	1 cristal
30 de jun de 14	C. San Luis esq. Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
30 de jun de 14	Col. Luis N. Morones, Palma de Romero, Pineño, Lázaro Cárdenas, Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****