

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de May de 16	Comunidad de Palmas	Se repararon 6 luminarias	4 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 balastro 70w
02 de May de 16	C. Campeche entre Toluca e Hidalgo, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
02 de May de 16	C. Plan de Ayala entre Mariano Mejía y Julián Carrillo, Col. La Lagunita	2 lámparas apagadas, 1 rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
02 de May de 16	Plaza Col. Las Palmas	Se retiro contacto doble polarizado que fue colocado por evento	*****
02 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
02 de May de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****
02 de May de 16	Comunidad de Santa Brígida	Se verificó solicitud de instalación de luminarias	*****
02 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 37 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
02 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 balastos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 1 de 100w, 5 de 150w	*****
02 de May de 16	Col. Paraíso, San Francisco, San Ángel, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de May de 16	C. Manuel Esperón esq. Ciudad del Maíz, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
02 de May de 16	Callejón del Arte entre Morelos e Hidalgo, Zona Centro	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación	*****
02 de May de 16	C. Río Uzumacinta entre Río Grijalva y Río Bravo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
02 de May de 16	C. Río Uzumacinta esq. Río Bravo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
02 de May de 16	C. Río Grijalva entre Río Mayo y Río Uzumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractario de policarbonato

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de May de 16	C. Filomeno Mata hasta Regules de norte a sur y de Independencia hasta Juárez de oriente a poniente, C. Mariano Vázquez hasta Insurgentes de oriente a poniente y de Juan Sarabia hasta 5 de Mayo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de May de 16	C. Pirul esq. Nogales entre Av. Norte y Av. Roble, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 1 base para fotocelda, 1 foco 100w
03 de May de 16	Blvd. Turístico de Mulox a Av. Roble	Se realizó mantenimiento reparando 17 luminarias OV-15, además se reparó corto en relevador ubicado en Blvd. Turístico y Guerrero	16 focos 400w, 1 balastro 400w, 1 balastro 400w (1/2 uso), 1 socket mogul
03 de May de 16	Cancha Col. La Granja	Se reemplazó relevador tipo fotocontactor por un relevador tipo horario	10 mts. De cable #10, 8 mts. De cable #12
03 de May de 16	Comunidad de Noria de la Cabra	Se verificó instalación de reflector por fiestas patronales	*****
03 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
03 de May de 16	Blvd. Turístico Carr. 57 de la calle de Guerrero hacia el norte	Se realizó mantenimiento a una supertorre reparando 2 luminarias	2 focos 1000w
03 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se armó gabinete con térmico, reloj y relevador para la cancha de la Col. La Granja	1 térmico de 32w tipo din, 1 relevador de 40 tipo din, 1 reloj tipo din
03 de May de 16	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita, Fracc. Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de May de 16	Comunidad de Noria de la Cabra	Se apoyó colocando reflector de 1000w en 220v por fiestas patronales	*****
03 de May de 16	C. Calderón entre Reforma y Camelia, Col. Jardín	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
03 de May de 16	C. Membrillo entre Pirules y Carr. A Sacramento, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de May de 16	C. Fray Servando Teresa de Mier, Fracc. Providencia	Se reemplazó foco en lámpara apagada, además se realizaron nuevas conexiones en socket	1 foco 150w
03 de May de 16	C. Redentoristas entre Teresa de Mier y Dominicos, Fracc. La Providencia	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de May de 16	Km. 617 a un costado de la pensión de Grúas Chávez, Col. Aviación I	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de May de 16	Blvd. Turístico de la Av. Roble a salida a Carbonera	Se realizó mantenimiento a 5 sub estaciones, reparando 22 luminarias tipo OV-15 de 400w	20 focos 400w, 7 balastos 400w, 1 refractor de policarbonato, 1 eslabón fusible alta tensión 2-A
04 de May de 16	C. San Diego, Col. Aviación II	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de May de 16	Comunidad de Pastoriza	Lámpara apagada	1 foco 70w
04 de May de 16	Comunidad de el Carmen	Se repararon 4 luminarias	1 balastro 70w, 3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
04 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
04 de May de 16	Parque Recreativo	Se verificaron lámparas apagadas, encontrándose que habían cortado cables de alimentación de varias áreas	*****
04 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó reacomodo de material nuevo, además se realizó limpieza a 10 cristales para lámpara OV-15	*****
04 de May de 16	Col. Ollería, Colinas de la Paz, Los Pinos, Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Los Arcos, Fracc. Hidalgo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de May de 16	C. San José esq. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
04 de May de 16	C. Lechuguilla esq. Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de May de 16	C. Lechuguilla, Col. Santa Martha	Lámpara enciende tarde	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
04 de May de 16	C. San José entre Bartolomé de la Casas y Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
04 de May de 16	Av. De las Américas	2 lámparas apagadas en 1 se realizaron conexiones nuevas en acometida que alimenta lámpara	1 foco 250w
04 de May de 16	Zona Centro de Guerrero a Bocanegra de norte a sur y de Morelos a Ángel Veral de oriente a poniente, Col. Santa Martha, Electricistas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de May de 16	Comunidad de Noria de la Cabra	Se retiro reflector que se había colocado por evento de fiestas patronales	*****
04 de May de 16	C. Venezuela entre Matamoros y Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
04 de May de 16	C. Aramberri Norte entre Ignacio Ramírez y Matamoros, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
04 de May de 16	C. Méndez entre Insurgentes y Rangel, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 balastro 150w, 1 foco 150w
04 de May de 16	C. Boulevard entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 400w
04 de May de 16	C. Independencia esq. Calderón, Zona Centro	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 mt. De cable #12
05 de May de 16	C. Rivas Guillen esq. Fray Duran, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul
05 de May de 16	C. Baja California, Col. La Lagunita	Se colocó un reflector de 1500w en 127v por evento de la colonia	*****
05 de May de 16	Plaza Col. Olivar de las Animas	Se pintaron 15 postes chicos y 3 postes grandes	*****
05 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se desechan 17 balastros dañados de varias capacidades	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de 10 cristales OV-15, además se reacomodo material nuevo	*****
05 de May de 16	Col. Palma de Romero, Luis N. Morones, Magisterial Ma. L. Castillo, Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de May de 16	C. José Lara Fernández, Col. Ampliación Luis N. Morones	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de May de 16	C. Colombia, Fracc. Las Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de May de 16	C. Betancourt, Matamoros, Priv. De la Juventud, Carr. A la Paz, Col. El Fraile, España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de May de 16	Plaza Col. Las Palmas	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagado	*****
05 de May de 16	C. Aramberri, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v, .50 cm. De cable #12
06 de May de 16	Plaza Col. Olivar de las Animas	Se pintaron 5 postes chicos y 5 postes grandes	*****
06 de May de 16	DIF Municipal	Se apoyó reparando 3 luminarias en el área del estacionamiento	1 acrílico, 1 socket mogul, 1 foco 100w, 1 foco 150w, 1 balastro 100w, 1 balastro 150w, 1 fotocelda 127v
06 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se desecharon 30 fotoceldas de varias capacidades	*****
06 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
06 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se desecharon 5 balastos dañados del material de desecho	*****
06 de May de 16	Col. San Isidro, Pineño, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de May de 16	Blvd. Héroes Potosinos, Blvd. Turístico Carr. 57, Carr. A Dr. Arroyo, Lerdo de Tejada, Av. Robles, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de May de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivó primer circuito de lámparas apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
06 de May de 16	Arco Sur	Se reparó falso contacto en terminal de letra "U"	*****
09 de May de 16	C. San Luis de la Paz entre Camino Viejo a la Paz y Camino a la Luz, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
09 de May de 16	C. Francisco Zarco, Col. Benito Juárez	Se acciono interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
09 de May de 16	Comunidad de Las Peñitas	Se repararon 3 luminarias	3 focos 70w
09 de May de 16	C. California, Col. La Lagunita	Se retiro reflector que se había colocado por evento de la colonia	*****
09 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
09 de May de 16	Plaza Col. Las Mercedes	Se retiraron 8 esferas dañadas para su reparación	*****
09 de May de 16	Parque Álvaro Obregón	Se reemplazó poste metálico dañado por otro de las mismas dimensiones	*****
09 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se modificaron 8 esferas de acrílico de 16" se les corta cuello y se adapta brida	8 esferas 16"
09 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
09 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, se recuperaron los 3 de 150w	*****
09 de May de 16	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República tramo Irapuato hacia lado oriente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de May de 16	C. Sinaloa entre Guerrero y Orizaba, Col. República	Se retiro nido de pájaro de lámpara	*****
09 de May de 16	C. Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de lámpara	*****
09 de May de 16	Plaza Col. Ferrocarrilera	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas y se dejó operando con la misma debido a relevador dañado	1 fotocelda 220v
09 de May de 16	Col. San Antonio, Bustamante I,II,III, Fracc. Libertad, Pablo Pedraza	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de May de 16	C. Rayón entre Cuauhtémoc y Reyes, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
09 de May de 16	C. Cupatitzio entre Blvd Carlos Lazo y Yecora, Col. Electricistas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de May de 16	Av. Las Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
09 de May de 16	C. Gonzalitos, Bustamante II	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
10 de May de 16	Plaza Ferrocarrilera	Se reemplazó relevador que gobierna 4 arbotantes	1 relevador de 30 Amp., 3 mts. De cable THW #14, 4 esferas, 4 focos ahorradores espiral de 85w
10 de May de 16	Av. Las Torres entre Negrete y Altamirano, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de May de 16	Priv. Juan R. Jiménez, Col. Bustamante III	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
10 de May de 16	C. Pablo Neruda esq. Literatos, Col. Bustamante III	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1 refractor de policarbonato
10 de May de 16	C. Miguel Ángel Asturias, Col. Bustamante III	Se retiro nido pájaro de luminaria	1 refractor de policarbonato

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de May de 16	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó aislando líneas dañadas en el techo del Taller Mecánico las cuáles estaban haciendo corto	*****
10 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se armó lámpara suburbana completa de 100w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
10 de May de 16	Prol. Matamoros	Se instaló luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
10 de May de 16	C. Independencia esq. Altamirano, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
10 de May de 16	C. Guadalupe esq. San Martin, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de May de 16	C. Pablo Neruda, Col. Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
10 de May de 16	Carr. A la Paz, Av. Robles, Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico Carr. 57, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de May de 16	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó verificando las instalaciones dejando listado de material requerido para la reparación de luminarias	*****
11 de May de 16	Bldv. Carlos Lazo esq. Matamoros	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad reemplazando foco de semáforo	1 foco incandescente de 67w
11 de May de 16	C. Hidalgo esq. Matamoros	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad reemplazando focos de semáforos	2 focos incandescentes de 67w
11 de May de 16	C. Reforma esq. Bustamante	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad reemplazando focos de semáforos	2 focos incandescentes de 67w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de May de 16	C. Hidalgo esq. Ignacio Ramírez	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad reemplazando foco de semáforo	1 foco incandescente de 67w
11 de May de 16	Col. Las Vegas, La República de Irapuato hacia el poniente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de May de 16	Cancha Deportiva ubicada en la calle de Chihuahua esq. Orizaba, Col. República	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado, además se programo horario de encendido de los reflectores	*****
11 de May de 16	C. Tlaxcala esq. Tamaulipas, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, .50 cm de cable #12
11 de May de 16	Fracc. Llano Azul, Col. La Finca, Florida, Bella Gaviota, Emiliano Zapata, Ojo de Agua, Hacienda	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de May de 16	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 127v, 1 socket mogul
11 de May de 16	C. Cardenal, Col. Bella Gaviota	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, .50 mt. De cable #12, 1 fotocelda 127v
11 de May de 16	Calle sin nombre, Col. Bella Gaviota	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
11 de May de 16	C. Álamos entre Prol. Aramberri y Fresnos, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
12 de May de 16	Carr. A Dr. Arroyo esq. Oaxaca, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 150w
12 de May de 16	C. Unión, Col. Ampliación Antorchista	Se acciono interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
12 de May de 16	C. Santa Luisa, Col. Santa Lucina	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul
12 de May de 16	Plaza Col. Santa Lucina	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
12 de May de 16	Camellón Carr. A Dr. Arroyo a la altura de Zacatecas, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de May de 16	C. Monte Alban esq. Mackinley, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w
12 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
12 de May de 16	Relleno Sanitario	Se acudió a verificar que contaran con material para reparación de lampara	*****
12 de May de 16	Subprocuraduría Regional Zona Altiplano	Se apoyó verificando 6 luminarias reparando 4 en el área del patio, además se verificó lámparas de pasillos de oficinas quedando pendientes	2 fotoceldas 127v, 1 foco 70w, 2 focos 100w, 1 socket mogul, 2 mts. De cable THW #14
12 de May de 16	Fracc. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de May de 16	C. Laguna Verde esq. El Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
12 de May de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
12 de May de 16	C. Laguna Verde, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
12 de May de 16	C. Xilitla esq. Prol. Matamoros, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
12 de May de 16	C. Calidra entre Villa de Reyes y Diamante, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de May de 16	Prol. Matamoros esq. Cárdenas, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
12 de May de 16	Col. La Providencia, La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita, Fracc. Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de May de 16	C. Plan de Guadalupe esq. Mar de Cortes, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
12 de May de 16	C. Ignacio Ramírez, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de May de 16	C. Francisco Villa, Col. La Lagunita	Se reconectó línea de alimentación de luminaria	*****
13 de May de 16	Camellón Carr. A Dr. Arroyo	Se verificó interruptor del primer circuito no se encontraba disparado y se accionó los 4 circuitos y no se detectaron luminarias apagadas	*****
13 de May de 16	Ciclopista de la Carr. A Dr. Arroyo	Se accionaron los 3 circuitos reparándose 5 luminarias, 2 de conexiones	3 focos 150w, 4 mts. De cable #14
13 de May de 16	Comunidad de San José de la Viuda	Se repararon 3 luminarias y 1 más en la cancha	3 focos 70w, 1 foco 250w, 1 balastro 250w
13 de May de 16	Priv. Antonio Nava Sánchez entre Bravo y Aldama, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 base para fotocelda
13 de May de 16	Comunidad de Puerto del Palmar	Se verificó reporte de lámparas apagadas y se encontró que funcionaban de manera normal	*****
13 de May de 16	C. Venustiano Carranza entre Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de May de 16	Panteón Hidalgo	Se reconectó cable que alimenta timbre	*****
13 de May de 16	C. Xilitla esq. Av. Compositores, Fracc. Animas	Se instaló luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
13 de May de 16	Priv. Del Real, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
13 de May de 16	Col. Aviación I,II, Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de May de 16	Carr. A la Paz, Av. Robles, Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico Carr. 57, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de May de 16	C. Arista, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de May de 16	Comunidad de San José de las Trojes	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
13 de May de 16	C. Filomeno Mata, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 foco 100w
13 de May de 16	C. Calderón esq. Arista, Zona Centro	Lámpara que enciende tarde	1 foco 150w
13 de May de 16	Priv. Del Real, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
16 de May de 16	And. Artículo 123, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se apoyó al Depto. De Ecología podando 3 arboles	*****
16 de May de 16	Comunidad de El Mezquite	Se repararon 4 luminarias	3 focos 70w, 1 refractor de policarbonato
16 de May de 16	Carr. 57 Km. 10 casi entronque a Carr. A Cedral	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul
16 de May de 16	C. Independencia entre Bravo y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
16 de May de 16	C. Justo Sierra esq. Priv. Iturbide, Col. Las Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
16 de May de 16	C. Manuel Flores, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
16 de May de 16	C. Matías Ramos esq. Rafael Nájera, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
16 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastros del material de desecho, recuperándose 4 de 150w	*****
16 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 5 cristales OV-15	*****
16 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, se recuperaron 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de May de 16	C. Jesús García entre Reyes y Rangel, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
16 de May de 16	C. Altamirano entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de May de 16	C. Aramberri entre Ignacio Ramírez y Nopal, Col. Del Fraile	Lámpara apagada	1 balastro 150w, .50 mts. De cable #12
16 de May de 16	Blvd. Carlos Lazo entre Matamoros y Altamirano	Lámpara apagada	1 balastro 400w, 1 fotocelda 220v
16 de May de 16	C. Carlos Vivanco esq. Arroyo, Col. Rivas Guillen	Se realizaron conexiones y se colocó acrílico en luminaria	*****
16 de May de 16	C. Independencia esq. Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
16 de May de 16	C. Constitución entre Reforma y Constituyentes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 70w, .50 mts. De cable #12
16 de May de 16	C. Limón, Col. Los Naranjos	Se retiro luminaria OV-15 de 100w totalmente dañada al caer de poste	*****
16 de May de 16	C. Ciudad Victoria, Col. Ampliación Antorchista	Se reparó circuito de lámparas apagadas colocando manguera en piloto debido a que generaba corto con neutro de acometida	*****
16 de May de 16	C. Hidalgo de Insurgentes a Zapatería B Hermanos	Se realizó mantenimiento y limpieza en esferas de 9 arbotantes	4 lámparas ahorradoras de 15w
17 de May de 16	C. Limón, Col. Los Naranjos	Se reinstaló luminaria OV-15 de 100w	1.50 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
17 de May de 16	C. Manzana esq. Juan Sarabia, Fracc. El Gallo	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
17 de May de 16	C. Eucaliptos, Col. Olivar	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
17 de May de 16	C. Plan de Ayala esq. 16 de Septiembre, Comunidad de Santana de Abajo	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
17 de May de 16	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Lámpara apagada	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de May de 16	Privada 1 entre Fernando Amilpa y Palmas, Col. Ojo de Agua	Se realizaron conexiones en lámpara desconectada	*****
17 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
17 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria OV-15 de 100w en 127v	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 carcasa
17 de May de 16	And. Monte Blanco	Se verificó solicitud de instalación de luminaria	*****
17 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se verificaron 29 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 4 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
17 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 150w	*****
17 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v, 2 de 220v	*****
17 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza en cristales OV-15	*****
17 de May de 16	Col. Arboledas, Mercedes, 22 de Mayo, Palmas, Granja, La Finca	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de May de 16	Priv. Mandarina, Col. Arboledas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, .50 mts. De cable #12
17 de May de 16	C. Francisco Villa esq. Rieles, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 100w
17 de May de 16	Prol. Fernando Amilpa esq. Riel, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w
17 de May de 16	Av. De las Américas esq. Bélgica, Col. Las Mercedes	Lámpara apagada	1 foco 100w
17 de May de 16	C. Honduras esq. And. Croacia, Col. Las Mercedes II	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
17 de May de 16	Carr. 57, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de May de 16	Carr. 57, Col. La Granja	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
17 de May de 16	C. Hidalgo del Hotel Matehuala al Bancomer y Callejón del Arte	Se realizó mantenimiento y limpieza en esferas de 8 arbotantes	4 lámparas ahorradoras de 15w, 1 balastro 150w
18 de May de 16	Comunidad de San José de la Peña	Se repararon 6 luminarias	4 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 balastro 150w, 2 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda
18 de May de 16	C. Manuel Ma. Flores entre Filomeno Mata y Justo Sierra	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
18 de May de 16	C. Manuel Ma. Flores esq. Filomeno Mata, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
18 de May de 16	C. Manuel Ma. Flores, entre Filomeno Mata y Rafael Nájera, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de May de 16	C. Aramberri entre Cuauhtémoc y Guerrero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
18 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
18 de May de 16	Fachada de Presidencia Municipal	Se apoyó reacomodando cables de televisión y cable de radiofrecuencia de Inspección General	*****
18 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 27 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w	*****
18 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastos del material de desecho, recuperándose 5 de 150W	*****
18 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 28 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 6 de 127v, 4 de 220v	*****
18 de May de 16	Col. San Benito, Kildum, Minerales, Villa Fontana, Florida II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de May de 16	C. San Miguel esq. Camino Viejo a la Paz, Col. Los Arcos	Lámpara apagada	1 foco 250w
18 de May de 16	C. Laureles esq. Sauces, Florida II	Lámpara apagada	1 foco 250w
18 de May de 16	C. Paseo de los Pinos entre Plata y Cobre, Col. Minerales	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de May de 16	C. Minas de Socavón, Florida II	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
18 de May de 16	C. Sorjuana Inés de la Cruz, Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 150w
18 de May de 16	C. Paseo de los Pinos, Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 150w
18 de May de 16	C. Hidalgo de Bancomer a Milano y calle Constitución	Se realizó mantenimiento y limpieza en esferas de 10 arbotantes	2 lámparas ahorradoras de 15w, 2 esferas de plástico, 1 tornillo de 1/4" X 2"
19 de May de 16	C. Sierra Blanca, Comunidad de la Luz	Se fijaron 4 porta acrílicos que se estaban cayendo	*****
19 de May de 16	C. Tecnológico, Col. Aviación	Se verificó reporte de lámpara apagada se dejó funcionando con fotocelda debido a bobina dañada	*****
19 de May de 16	Av. Aviación fte. Al Tecnológico, Col. Aviación	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de May de 16	C. Pronasol Comunidad de Rancho Nuevo	Se reparó 1 luminaria y se fijo porta acrílico de otra	1 foco 70w
19 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
19 de May de 16	Plaza Col. Las Mercedes	Se realizó mantenimiento reparando 2 luminarias punta de poste	1 foco 175w A.M., 1 balastro 175w A.M.
19 de May de 16	Cancha de la Col. 22 de mayo	Se realizó mantenimiento reparando 2 luminarias OV-15 de 250w	2 focos 250w
19 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 balastos del material de desecho, recuperándose 3 de 150w	*****
19 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 fotoceldas del material de desecho , recuperándose 7 de 127v, 3 de 220v	*****
19 de May de 16	Col. Magisterial los Reyes, Ollería, Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Colinas de la Paz, Guadalupe Tepeyac, Priv. Los Andes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de May de 16	C. Clavijero, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 220v
19 de May de 16	C. General Arévalo, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de May de 16	C. Sor Juana Inés de la Cruz esq. Salvador Nava, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de May de 16	C. San Agustín, Col. Cerrada de San Agustín	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de May de 16	C. Hidalgo de Aurrera a frente a Gasolinera y Plaza Bravo	Se realizó mantenimiento y limpieza en esferas de 10 arbotantes	9 lámparas ahorradoras de 15w, 1 foco 100w
20 de May de 16	Camellón de Av. Lerdo de Tejada	Se retiraron 6 luminarias para su reparación, además se repararon 9 más y se fijaron acrílicos que estaban caídos	5 focos 250w, 2 mts. De cable THW #14
20 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó reparación de 6 luminarias de Blvd. Lerdo de Tejada	6 focos 250w (1/2 uso), 3 balastos de 250w (1/2 uso)
20 de May de 16	Camellón de Av. Lerdo de Tejada	Se reinstalaron 6 luminarias	*****
20 de May de 16	C. Saltillo entre Tabasco y Paulino Aristegui, Col. Antorchista	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
20 de May de 16	C. Tabasco esq. Saltillo, Col. Antorchista	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de May de 16	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República tramo Irapuato a Querétaro y Chihuahua a Prol. Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de May de 16	Carr. A la Paz, Av. Robles, Blvd. Turístico, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de May de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivó primer circuito de lámparas apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
20 de May de 16	Plaza Col. Lázaro Cárdenas	Se pintaron postes	*****
23 de May de 16	C. Saltillo esq. Paulino Uriostegui, Col. Antorchista	Se verificó reporte de lámparas apagadas se encontró terminal de térmico 2X30 sobrecalentado se dejó funcionando con una línea directa	*****
23 de May de 16	C. Naranja, Col. Los Naranjos	Se retiro nido de pájaro de lámpara y se reemplazó cristal	1 cristal
23 de May de 16	Comunidad de San Carlos	Se repararon 6 luminarias	3 fotoceldas 127v, 3 focos 70w, 1 balastro 150w, 1 socket mogul
23 de May de 16	C. Belton, Col. El Pineño	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
23 de May de 16	C. Aeropista esq. Aeropuerto, Col. Aviación II	Lámpara apagada	1 foco 70w
23 de May de 16	C. San Juan de la Comunidad Refugio de los Loera	2 lámparas rotas por vandalismo	2 focos 70w, 2 acrílicos, 2 fotoceldas 127v
23 de May de 16	C. San Eduardo, Fracc. San Ramón	Se realizaron conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
23 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastros del material de desecho, recuperándose 8 de 150W	*****
23 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de May de 16	Pasaje Luis Sánchez Armijo, Juan Villerías, C. Hidalgo antes de llegar a Bocanegra	Se realizó limpieza a esferas de arbotantes	*****
23 de May de 16	Pasaje Luis Sánchez Armijo	Se realizó mantenimiento y limpieza a esferas de arbotantes	3 lámparas ahorradoras de 85w
23 de May de 16	Col. Heroínas Mexicanas, Los Naranjos, Fracc. San Ramón, El Ranchito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de May de 16	C. Santa Elizabeth, Fracc. San Ramón	Lámpara apagada	1 foco 70w
23 de May de 16	Plaza Juárez, Laterales Catedral, Pasaje Arista	Se realizó listado de material faltante en Plaza 1 esfera, Laterales 5 esferas, 1 lámpara ahorradora 85w, 2 lámparas ahorradoras 15w, Pasaje 2 lámparas ahorradoras 15w	*****
24 de May de 16	C. Damián Carmona entre Chapultepec y Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
24 de May de 16	C. San Martin, entre Juárez y Priv. Aparicio, Col. Guadalupe	Se traslado poste metálico de 8 mts.	*****
24 de May de 16	Calle 9, Col. Las Vegas	Se verificó solicitud de instalación de luminaria	*****
24 de May de 16	C. San Martin, entre Juárez y Priv. Aparicio, Col. Guadalupe	Se realizó cepa y se colocó poste metálico de 8 mts., además se instaló luminaria completa tipo suburbana de 100w en 220v y acometida 2+1 para alimentar lámpara	1 poste metálico de 8 mts., 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v, 2 guardacabos, 1 hebilla para fleje 3/4, 1 mt. De fleje de 3/4, 28 mts de cable neutranel 2+1 cal. #6, 2 conectores cuña naranja, 2 conectores cuña rojo
24 de May de 16	C. Puebla Comunidad de la Caja	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de May de 16	Comunidad de Troje de los Moreno	Se verificó y reparó circuito reemplazando fotocelda	1 fotocelda 127v
24 de May de 16	C. Álamos esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
24 de May de 16	C. And. Salvador Esquer entre N. de la Vega y C. Villarreal, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul
24 de May de 16	Plaza Juárez	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas a 9 arbotantes	1 foco 100w, 1 esfera de plástico
24 de May de 16	C. Hidalgo esq. Bocanegra	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas a 2 arbotantes	2 esferas de plástico, 2 lámparas ahorradoras 15w
25 de mayo de 16	Comunidad de San Francisco de Caleros	3 lámparas rotas por vandalismo fte. A Jardín de Niños	2 focos 70w, 1 socket mogul
25 de mayo de 16	Parque Recreativo	Se realizó listado de cable faltante	*****
25 de mayo de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Tesorería reemplazando balastro 1x75w de lámpara dañado	1 balastro 1x75w
25 de mayo de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
25 de mayo de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 balastros del material de desecho, recuperándose 10 de 150w	*****
25 de mayo de 16	Col. Las Vegas, Benito Juárez, República de la calle Hidalgo hacia el lado poniente y calle Chihuahua hacia el norte	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de mayo de 16	Blvd. A Dr. Arroyo	Se reactivó primer circuito de lámparas apagado	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de mayo de 16	C. Benemérito de las Américas, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
25 de mayo de 16	C. Del Derecho, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 acrílico
25 de mayo de 16	Col. Olivar de las Animas, Concepción, Fracc. El Gallo, La Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de mayo de 16	C. Hidalgo esq. Matamoros, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
25 de mayo de 16	C. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Se realizaron conexiones en socket de lámpara apagada	*****
25 de mayo de 16	C. Independencia esq. Nogales, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de mayo de 16	C. Maromas esq. La Paz, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de May de 16	Calle 7 entre Matamoros y Margarita Maza, Col. Las Vegas	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
26 de May de 16	Comunidad El Herrero	4 lámparas encendidas todo el día	4 fotoceldas 127v
26 de May de 16	C. Río Nilo esq. Santa Alicia, Col. Santa Lucina	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se reemplazó acrílico	1 acrílico
26 de May de 16	C. 1o. De Enero esq. Prol. Aldama, Col. San Ángel	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se reemplazó acrílico	1 acrílico
26 de May de 16	C. Leandro Valle entre Calderón y Negrete, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v, 1 foco 250w
26 de May de 16	C. Ángel Veral esq. Madero, Col. Santa Martha	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
26 de May de 16	C. Altamirano esq. República del Salvador, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de May de 16	C. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de May de 16	C. Leona Vicario esq. Libertad, Col. Concepción	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de May de 16	C. Río Nilo esq. Simón Bolívar, Col. Juárez	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se reemplazó fotocelda	1 fotocelda 127v
26 de May de 16	Prol. Juárez entre Leona Vicario y Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul
26 de May de 16	C. Jaime Nunó entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de May de 16	Prol. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Se colocó base para fotocelda y fotocelda para manejar circuito lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v, 1 base para fotocelda, 2 mts. De cable THW #12
26 de May de 16	Col. Colinas de la Paz, Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Tepeyac, Luis N. Morones, Pineño, Palma de Romero, Juárez, San Isidro, Cumbres, Las Hadas, Rivas Guillen, San Ángel, Concepción, Mitras, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 balastos del material de desecho, recuperándose 16 de 150w	*****
26 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w	*****
26 de May de 16	Comunidad de El Sacramento	Se repararon 3 luminarias	1 foco 100w, 1 balastro 70w, 1 acrílico, 1 fotocelda 127v
26 de May de 16	C. Juan José Bustamante esq. Golfo de México, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de May de 16	Priv. Juan José Bustamante entre Gral. Calles y Porfirio Díaz, Col. La Dichosa	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de May de 16	C. Cedros entre Dra. González y Roble, Col. Olivar de las Animas	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
26 de May de 16	Cancha Col. Magisterial los Reyes	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
26 de May de 16	Priv. San Luis, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de May de 16	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de May de 16	Centro Cultural	Se apoyó colocando lonas en la explanada del teatro	*****
26 de May de 16	C. Lluvia, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
26 de May de 16	C. Bocanegra entre Santiago J. Vivanco y Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w
26 de May de 16	Col. Rinconada de los Fresnos	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagado	*****
26 de May de 16	C. Ocampo esq. Escobedo, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada y se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
26 de May de 16	C. Modulo Habitacional Fovissste en Blvd. Héroes Potosinos	Lámpara apagada	1 foco 150w
26 de May de 16	C. Nieve entre Verano y Primavera, Col. San Antonio	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
26 de May de 16	C. Lluvia esq. Invierno, Col. San Antonio	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagado	*****
26 de May de 16	C. Río Bravo, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
27 de May de 16	C. Negundos entre Prol. Juárez y Naranjos, Col. Olivar de las Animas	6 lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda
27 de May de 16	C. Damián Carmona entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de May de 16	Col. Rinconada de los Fresnos	Se verificó circuito de lámparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****
27 de May de 16	C. Laureles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de May de 16	C. Leandro Valle entre Calderón y Constitución, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v, 1 socket mogul
27 de May de 16	C. Guillermo Acevedo, Fracc. Luis N. Morones	Se accionó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
27 de May de 16	C. José Echegaray, Col. Bustamante	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
27 de May de 16	C. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Se retiro fotocelda y base de fotocelda de circuito	*****
27 de May de 16	C. Independencia y en la esq. Con Acacias y Abedules, Col. Olivar de las Animas	Se repararon 4 luminarias encendidas todo el día	4 fotoceldas 127v
27 de May de 16	Comunidad de Piedra Blanca	Se repararon 9 luminarias	4 focos 70w, 6 fotoceldas 127v, 1 foco 100w
27 de May de 16	Puente Interestatal Blvd. Turístico	Se repararon 5 luminarias	3 focos 150w, 3 balastos 150w, 2 bases para fotocelda
27 de May de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****
27 de May de 16	Col. San Isidro, La Lagunita, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de May de 16	C. Houston, Col. San Isidro	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
27 de May de 16	C. Aguascalientes entre Oaxaca y Nuevo León, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de May de 16	C. Manuel Esperón esq. Priv. La Paz, Fracc. Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	1 acrílico
27 de May de 16	C. Manuel Esperón entre Xicoténcatl y Bustamante, Col. Las Hadas	Se verificó reporte de lámpara apagada, pero no se logró ubicar el domicilio	*****
27 de May de 16	Carr. A la Paz, Av. Robles, Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico Carr. 57, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de May de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
27 de May de 16	Carr. 57 entre Madero y Reyes	Se reactivó Interruptor termomagnético disparado de 2 súper postes apagados	*****
27 de May de 16	Carr. 57 frente al Tecnológico	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagado	*****
27 de May de 16	Centro Cultural	Se apoyó retirando lonas que fueron utilizadas para evento	*****
27 de May de 16	C. San Francisco entre Rosalinda y San Juan, Fracc. San Ramón	2 lámparas apagadas	2 focos 100w
27 de May de 16	C. Ocampo entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
27 de May de 16	Dr. Antonio González esq. Prol. Juárez, Col. Olivar de las Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
27 de May de 16	C. Libertad entre Bustamante y Constitución, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
27 de May de 16	Bldv. Carlos Lazo, Zona Centro	Se repararon conexiones de balastro a capacitor de lámpara apagada	*****
27 de May de 16	C. Guillermo Prieto frente a Jardín de Niños, Fracc. Benito Juárez	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
27 de May de 16	C. Negundo entre Pinos y Juárez, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
30 de May de 16	C. Lechuguilla esq. Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de May de 16	C. Independencia entre Damián Carmona y Leona Vicario, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v, 1 refractor de policarbonato
30 de May de 16	C. Libertad entre Bravo y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
30 de May de 16	C. Sierra Vertientes, Col. Ollería	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
30 de May de 16	C. Sierra Vertientes, Col. Ollería	Se verificó reporte de lámpara apagada y se encontró que estaba trabajando de manera normal	*****
30 de May de 16	C. San Luis de la Paz entre Camino Viejo a la Paz y Camino a la Luz, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
30 de May de 16	C. Arteaga entre Justo Sierra y Priv. Guanajuato, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de May de 16	C. Santiago J. Vivanco esq. Altamirano, Col. Santa Martha	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de May de 16	C. De la Torres entre Xicoténcatl y Bustamante, Col. Las Hadas	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v
30 de May de 16	C. Culiacán entre Distrito Federal y Tabasco, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico
30 de May de 16	Bldv. Turístico frente a Tecnológico	Se reemplazaron relevadores	1 gabinete tipo intemperie, 2 interruptores termomagnético 2x70, 2 contactores 60 Amp., 60 cm. De tubo conduit 1 1/2", 2 juegos contra y monitor 1/12", 12 mts. De cable THW #6, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4
30 de May de 16	C. Hermosillo esq. Distrito Federal, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de May de 16	C. Palma China entre Aramberri y Santiago J. Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
30 de May de 16	C. Gobernadora, Col. Palma de Romero	3 lámparas apagadas	1 balastro 150w, 1 socket mogul
30 de May de 16	C. Xicotécatl esq. Juventino Rosas, Col. Las Hadas	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
30 de May de 16	C. Guerrero esq. Culiacán, Col. República	Se reactivó circuito de lámpara apagada	*****
30 de May de 16	C. Reyes esq. Paseo Ángel Veral, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
30 de May de 16	C. Independencia entre Aldama y Bravo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
30 de May de 16	C. Lerdo de Tejada entre Yugoslavia y Bélgica, Col. 22 de Mayo	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
30 de May de 16	C. Roble pasando Lerdo de Tejada, Col. La Finca	Se verificaron registros y se aislaron conexiones de líneas de alimentación	*****
30 de May de 16	Carr. A la Paz, Av. Robles, Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico Carr. 57, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de May de 16	Blvd. Turístico frente a Tecnológico	Se reactivó interruptor de circuito que controla la subestación en Av. Roble	*****
30 de May de 16	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 2 lámparas apagadas	1 foco 150w, 1 foco 70w
30 de May de 16	Comunidad de Noria de la Cabra	En la cancha se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones en balastro y socket	1 foco 175w A.M., 1 balastro 175w A.M.
31 de May de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
31 de May de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de May de 16	Blvd. Turístico frente a Tecnológico	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
31 de May de 16	Plaza Deportiva, Col. Vista Hermosa	Se verificó reporte de lámparas apagadas, encontrando que el medidor fue movido de la base dejando pendiente para reportar a CFE	*****
31 de May de 16	C. Río Sonora entre Libertad y Reforma, Col. Mitras	Se reactivó circuito por interruptor termomagnético disparado	*****
31 de May de 16	C. Independencia entre Bravo y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
31 de May de 16	Av. Lerdo de Tejada	Se verificaron registros y se aislaron conexiones de líneas de alimentación, además se cambio cable en 1 registro y se localizó corto en poste metálico quedando desconectado	4 mts. De cable #14
31 de May de 16	Av. Gabriel García Márquez entre Negrete y Gabriela Mistral, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
31 de May de 16	C. Hidalgo frente a Taller Lara en la Comunidad Santana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Plan de Ayala, Comunidad de Santana	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas encendido todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Rio Soto La Marina entre Carlos Vivanco y Alfonso Álvarez, Col. Concepción	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
31 de May de 16	C. Aldama esq. Rafael Yrizar, Col. Rivas Guillen	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
31 de May de 16	Comunidad de Santana frente a Materiales La Loma	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
31 de May de 16	C. 16 de septiembre, Comunidad de Santana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	Dr. Antonio Cárdenas esq. Prol. Juárez, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de May de 16	C. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	Comunidad de Sarabia	6 lámparas encendidas todo el día	6 fotoceldas 127v
31 de May de 16	Comunidad de 16 de Septiembre a un costado de la iglesia	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
31 de May de 16	Comunidad 16 de Septiembre Km. 163	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	Carr. 57 Km. 164 frente a Comedor Santa Clara pasando cruceo Comunidad de San José del Plan	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Sabinos esq. Nogales, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Nayarit entre Nuevo León y Zacatecas, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Leona Vicario esq. Juan Sarabia, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Nayarit entre Nuevo León y Oaxaca, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Chihuahua, entre México y Tlaxcala, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Culiacán, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Cd. Juárez esq. Irapuato, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Juan Sarabia frente a Estructuras Santillán, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
31 de May de 16	Cancha Col. Vista Hermosa	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró medidor dañado por lo que se notifico a CFE	*****
31 de May de 16	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República de Distrito Federal a Querétaro y de Chihuahua hacia el sur	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de May de 16	C. Irapuato esq. Durango, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
31 de May de 16	C. California, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
31 de May de 16	C. Sinaloa, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
31 de May de 16	C. Durango esq. Orizaba, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
31 de May de 16	C. Hermosillo entre Irapuato e Hidalgo, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
31 de May de 16	C. Irapuato entre Nuevo León y Oaxaca	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
31 de May de 16	C. Nayarit entre Nuevo León y Oaxaca, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
31 de May de 16	Cancha Deportiva Col. República	Se verificó reporte de reflectores apagados reemplazándose fotocelda , además se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación	1 fotocelda 220v
31 de May de 16	C. Independencia entre Aldama y Bravo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
31 de May de 16	Av. Roble frente al Cecati	Se repararon 2 luminarias	1 balastro 250w, 1 foco 250w
31 de May de 16	C. Bocanegra esq. Betancourt, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 mt. De cable #14
31 de May de 16	Blvd. Turístico frente a Tecnológico	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
31 de May de 16	Cancha Col. Vista Hermosa	Se realizaron conexiones en base socket ya que el medidor se encontro con agua	*****
31 de May de 16	Plaza del Maestro	Se reactivo interruptor termomagnético disparado	*****
31 de May de 16	Av. Roble frente a Interruptores	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	*****