

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Nov de 15	Camellón Turístico Carr. 57 de la Llantera de Asís hacia el norte	Se reparó circuito de lámparas encendidas, además se localizó y reparó corto a circuito de 8 arbotantes, reparándose 7 lámparas apagadas	7 focos 400w, 1 balastro 400w (1/2 uso), 1 fotocelda 220v
02 de Nov de 15	C. Simón Bolívar esq. Antonio Plazas, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
02 de Nov de 15	Comunidad El Herrero	Se reemplazó fotocelda a lámpara apagada, además se levantó cable colgando	1 fotocelda 127v
02 de Nov de 15	Priv. Tomas Tello Rangel, Col. La Lagunita	Se accionó interruptor termomagnético disparado de circuito de lámparas apagadas	*****
02 de Nov de 15	C. Blas Torres Martínez entre San Pedro y San Antonio, Fracc. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 150w
02 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
02 de Nov de 15	Plaza de la Leña	Se verificó alumbrado y se reacomodo horario de encendido	*****
02 de Nov de 15	Plaza y Cancha Deportiva de la Col. Magisterial los Reyes	Se reacomodo horario de encendido de alumbrado	*****
02 de Nov de 15	Cancha del Centro de Desarrollo Comunitario, Col. República	Se reacomodo horario de encendido de alumbrado	*****
02 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 2 de 250w	*****
02 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
02 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a 2 luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v	*****
02 de Nov de 15	Col. Ampliación Guadalupe, Fracc. Los Arcos, se empezó Col. Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Nov de 15	Camino Viejo a la Paz esq. San José, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
02 de Nov de 15	C. Cedros esq. Roble, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
02 de Nov de 15	Col. La Lagunita, La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Providencia, El Gallo, Fracc. Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Nov de 15	C. Montura esq. Ceibas, Col. El Gallo	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
02 de Nov de 15	C. María Luisa Castillo esq. David Alfaro, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w
02 de Nov de 15	C. Mar de Cortes, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
02 de Nov de 15	C. Wenceslao Victoria entre Nuevo Laredo y Tampico, Col. Antorchista	Se reemplazó fotocelda a relevador de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
03 de Nov de 15	Blvd. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
03 de Nov de 15	Av. Los Alpes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
03 de Nov de 15	C. Altamirano esq. Yecora, Col. Electricistas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 base para fotocelda, 1 mt. De cable #12, 1 acrílico
03 de Nov de 15	Comunidad de Puerto del Palmar	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas, además se enderezó luminaria que se encontraba de lado	1 fotocelda 127v
03 de Nov de 15	Av. Los Pinos	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Nov de 15	C. República y Senado, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Nov de 15	C. Victoria, Col. Hacienda	Se instaló luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v, 52 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 guardacabos, 2 conectores 2 al 6, 2 conectores 6 al 10, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
03 de Nov de 15	Plaza Ferrocarrilera	Se repusieron 8 lámparas ahorradoras	8 lámparas ahorradoras espiral de 85w en 220v
03 de Nov de 15	Coordinación de Desarrollo Social Ramo 33	Se apoyó reemplazando 2 focos, 1 frente a las Oficinas y otro en el andador hacia el lado oriente	2 focos 150w
03 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
03 de Nov de 15	C. Victoria, Col. Hacienda, Esc. Sec. Ponciano Arriaga, DIF Municipal, Prol. Ceibas, Col. Providencia	Se realizó revisión para la instalación de luminarias, esto en atención a solicitud recibida	*****
03 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se armo luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 carcasa, 1 acrílico, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 brazo metálico, 5 mts. Cable #16
03 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 150w, 2 de 250w	*****
03 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
03 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
03 de Nov de 15	Bldv. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Nov de 15	Col. Ollería, Colinas de la Paz, Bugambilias, Fracc. Hidalgo, se termino recorrido en la Col. Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Nov de 15	C. San Martin esq. Margil, Fracc. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
03 de Nov de 15	Col. Olivar de las Animas, Concepción, Mitras, Fracc. Animas, Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Nov de 15	C. Naranjos esq. Nogales, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
03 de Nov de 15	Cd. Valles esq. Cárdenas, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
03 de Nov de 15	Priv. Paseo de la Reforma entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico
03 de Nov de 15	Av. Ángel Veral entre Reyes y Guerrero	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
03 de Nov de 15	C. Cedros esq. Roble, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 balastro 100w, 1 foco 100w
03 de Nov de 15	C. San Bartolo esq. Estanque Nuevo, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
04 de Nov de 15	C. Arroyo fte. A Campo recreativo	Lámpara apagada	1 foco 250w
04 de Nov de 15	Comunidad de San Francisco de los Bocanegra	Se repararon 2 lámparas encendidas todo el día y 2 lámparas apagadas	2 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
04 de Nov de 15	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se repararon 2 lámparas encendidas todo el día y 2 lámparas apagadas	2 focos 70w, 2 fotoceldas 127v
04 de Nov de 15	Comunidad la Concepción	Se repararon 3 lámparas apagadas y 1 encendida todo el día	1 foco 70w, 3 fotoceldas 127v
04 de Nov de 15	C. Díaz Mirón esq. Justo Sierra, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
04 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Nov de 15	Fracc. Luis N. Morones	Se verificó coincidencia de plano de alumbrado	*****
04 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se trasladaron 3 brazos metálicos, 3 carcasas OV-15, 3 focos 150w, 3 balastos 150w y 3 cristales todo nuevo	*****
04 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 150w	*****
04 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w	*****
04 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logro recuperar ninguna	*****
04 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó conteo de focos para adornos navideños y se comienzan a probar series para pino navideño	*****
04 de Nov de 15	Plaza Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
04 de Nov de 15	C. Río Nilo, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
04 de Nov de 15	C. Maestros Ilustres, Col. María L. Castillo	Lámpara apagada	1 foco 250w
04 de Nov de 15	Col. Ma. L. Castillo, Lázaro Cárdenas, Juárez, Luis N. Morones, Santa Lucina, Cumbres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Nov de 15	C. Río Nilo esq. Simón Bolívar, Col. Juárez	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Nov de 15	Col. Heroínas Mexicanas, San Ramón, Los Naranjos, El Ranchito, San Ángel, San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Nov de 15	C. Juárez entre Bustamante y Constitución, Zona Centro	Lámpara apagada	1 acrílico
04 de Nov de 15	C. 3 de Diciembre, Col. San Francisco	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Nov de 15	C. Aldama esq. San Ángel, Col. San Ángel	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de Nov de 15	Priv. Juárez entre Leona Vicario y Mariano Vázquez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 malla antivandálica
04 de Nov de 15	Callejón del Arte entre Hidalgo y Morelos, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de Nov de 15	C. Aeroméxico, Col. Aviación	4 lámparas apagadas	1 fotocelda 127v, 1 balastro70w
05 de Nov de 15	Blvd. Turístico Carr. 57 fte. A Sistema de Arneses en el Parque Industrial	Se verificaron circuitos de las subestaciones	*****
05 de Nov de 15	Comunidad de la Caja	Se colocó base y fotocelda para manejar circuito, debido a swich dañado	1 base para fotocelda con ménsula, 1 fotocelda 127v
05 de Nov de 15	C.Hidalgo en la Pulga Fte. A Provedora Eléctrica	Se reinstalo caja swich y se reconectó acometida	1 guardacabo
05 de Nov de 15	Esc. Prim. Niños Héroes	Se apoyó reparando 6 luminarias en el patio cívico	1 balastro 70w, 1 balastro 100w, 1 balastro 150w, 2 fotoceldas 127v, 1 foco 150w
05 de Nov de 15	Centro Cultural	Se apoyó verificando la energía eléctrica que alimenta los equipos de computo para el programa de entrega de televisiones de plasma	*****
05 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 series para pino navideño	*****
05 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 2 focos 100w, 1 de 150w, 1 de 70w	*****
05 de Nov de 15	Col. El Pineño, Palma de Romero, San Isidro, Vista Hermosa, Jardín, Fracc. El Pineño	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Nov de 15	C. Saltillo esq. Monterrey, Col. El Pineño	Lámpara apagada	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Nov de 15	C. Nogal entre Av. Roble y Av. Norte, Col. La Finca	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de Nov de 15	C. Gobernadora, Col. Palma de Romero	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de Nov de 15	C. Rivas Guillen esq. Río Nilo, Col. Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
05 de Nov de 15	Col. San José, Rivas Guillen, Del Bosque, San Antonio, Libertad, Las Hadas, El Mirador	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Nov de 15	C. Bustamante, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 150w
05 de Nov de 15	C. Libertad esq. Aldama, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
05 de Nov de 15	Plaza Guadalupe Vega Macías, Col. Fidel Velázquez	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación, además se reparó 1 lámpara de arbotante	1 foco 150w, 1 acrílico
06 de Nov de 15	Camellón al poniente de la Glorieta fte. Al Hospital General	Se retiro en el primer poste, base con balastro y lámpara por estar rotos los cristales	*****
06 de Nov de 15	C. Paseo de las Guirnaldas, Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
06 de Nov de 15	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
06 de Nov de 15	C. Regules entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
06 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
06 de Nov de 15	Blvd. Turístico Carr. 57 de la salida a Carbonera a Zona Industrial	Se traslado material para mantenimiento de luminarias a la cuadrilla de la camioneta No. 72	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Nov de 15	Comunidad de el Sacramento	Se verificó reporte de lámparas apagadas, dejándose pendiente por no ubicarlas	*****
06 de Nov de 15	Blvd. Turístico Carr. 57 de la salida a Carbonera a Zona Industrial	Se realizó mantenimiento a 4 circuitos de 2 subestaciones, reparando 22 luminarias	21 focos 400w, 1 balastro 400w
06 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron y repararon 10 series para pino navideño	*****
06 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmo luminaria tipo colonial para su reparación	*****
06 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 2 de 70w	*****
06 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
06 de Nov de 15	Priv. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Nov de 15	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Nov de 15	C. Tamazunchale esq. Villa de Reyes, Fracc. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Nov de 15	C. Infiernillo entre Agustina Salazar y Antonio Hernández, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Nov de 15	C. Encino, Florida II	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
06 de Nov de 15	Col. Kildum, Florida II, El Mineral, Villa Fontana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Nov de 15	Av. Roble de la Glorieta hacia el lado poniente	Se repararon 5 luminarias	2 balastos 250w, 3 focos 250w
06 de Nov de 15	Av. Kildum, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 balastro 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Nov de 15	C. Lerdo de Tejada entre Ignacio Ramírez y Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
09 de Nov de 15	C. Magnolia entre Tanque Colorado y Prol. Carbonera, Col. Palma de Romero	3 lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
09 de Nov de 15	C. González, Col. Las Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
09 de Nov de 15	Priv. Bustamante esq. Bustamante, Col. El Mirador	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Nov de 15	C. Yugoslavia esq. And. Croacia, Col. Las Mercedes II	Lámpara apagada	1 foco 150w
09 de Nov de 15	C. Filomeno Mata esq. González, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
09 de Nov de 15	Priv. Bustamante, Col. El Mirador	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
09 de Nov de 15	Comunidad de San José de los Sotoles	Se repararon 4 luminarias, 1 de conexiones	2 focos 70w, 1 foco 100w
09 de Nov de 15	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 26 luminarias	12 focos 70w, 1 foco 150w, 2 fotoceldas 220v, 2 balastos 70w, 1 socket mogul, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 14 fotoceldas 127v, 1 foco 100w, 1 foco luz mixta 160w en 220v
09 de Nov de 15	C. Francisco Villa esq. Palma, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Nov de 15	Comunidad de la Luz de Abajo	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Nov de 15	Plaza de Armas	Se colocaron 2 contactos dobles polarizados	2 contactos dobles polarizados, 4 mts. De cable pot #12
09 de Nov de 15	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se realizaron conexiones en 2 lámparas luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
09 de Nov de 15	Plaza Deportiva, Col. San Antonio	Se retiro 1 luminaria punta de poste dañada para su reparación	*****
09 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se armo luminaria tipo colonial de 250w en 220v, además se cortaron piezas de policarbonato y se adaptan a luminaria	4 piezas de policarbonato de 41X33 cm.
09 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se trazan y cortan secciones de tubo de poste	*****
09 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 34 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 5 de 250w	*****
09 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
09 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v, 2 de 127v	*****
09 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se reparó 1 luminaria punta de poste de la Col. San Antonio	1 foco 150w, 1 balastro 150w
09 de Nov de 15	Plaza Deportiva, Col. San Antonio	Se reinstaló luminaria punta de poste	*****
09 de Nov de 15	Cancha Col. La Granja	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
09 de Nov de 15	C. José Olivas, Col. Los Oliva	Se verificaron conexiones en balastro y se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
09 de Nov de 15	C. Reforma esq. Matamoros, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Nov de 15	C. Melchor Ocampo entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Nov de 15	C. Independencia entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
09 de Nov de 15	C. Aldama esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 refractor de policarbonato
09 de Nov de 15	C. Venustiano Carranza entre Altamirano y Matamoros, Col. San Miguelito	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 acrílico
09 de Nov de 15	C. Betancourt esq. Francisco I. Madero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
10 de Nov de 15	Comunidad de Viborillas	Se repararon 3 luminarias	2 fotoceldas 127v, 1 foco 100w, 1 acrílico
10 de Nov de 15	Comunidad de Puerto de Tetecuaró	2 lámparas prenden y apagan	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
10 de Nov de 15	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 18 luminarias	8 focos 70w, 10 fotoceldas 127v, 1 foco 100w, 1 foco 150w, 1 base para fotocelda, 1 ménsula
10 de Nov de 15	Camellón al poniente de la Glorieta fte. Al Hospital General	Se reinstaló luminaria tipo colonial de 250w en 220v, además se enderezaron 2 que estaban de lado	*****
10 de Nov de 15	C. Durazno esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
10 de Nov de 15	Cancha Col. La Granja	Se instaló línea de alimentación de reflectores	23 mts. De cable neutranel 2+1, 2 guardacabos
10 de Nov de 15	C. Juan Escutia, Col. Niños Héroes	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
10 de Nov de 15	C. 1o. De Mayo esq. Priv. San Martín, Col. San Ángel	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
10 de Nov de 15	C. San Antonio esq. Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Nov de 15	And. Josefa Ortiz de Domínguez, Zona Centro	Se repararon 8 lámparas apagadas	1 balastro 250w (1/2 uso), 4 balastros 70w (1/2 uso), 1 balastro 100w (1/2 uso), 2 focos 100w, 2 balastros 100w, 20 mts. De cable THW #14, 4 focos 70w
10 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se soldó poste y se le instala argolla y anclas, además se le realiza limpieza general y se pinta	*****
10 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se prueban 20 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 400w	*****
10 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros del material de desecho, no se logro recuperar ninguno	*****
10 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 3 de 127v	*****
10 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a 2 carcasas de proyectores	*****
10 de Nov de 15	Col. Bustamante I,II,III, San Antonio, Las Hadas, Fracc. Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Nov de 15	And. Josefa Ortiz de Domínguez, Zona Centro	Se realizó limpieza de esferas de 3 arbotantes	*****
10 de Nov de 15	Priv. 16 de Septiembre, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
10 de Nov de 15	C. 16 de septiembre esq. Priv. 16 de septiembre, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Nov de 15	C. Relámpago, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
10 de Nov de 15	Col. Las Mercedes, Arboledas, 22 de Mayo, Palmas, La Granja, La Finca	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Nov de 15	C. Terramostes esq. Milpitas, Col. Palmas	Lámpara apagada	1 balastro 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Nov de 15	C. Ciénega, entre Cieneguita y Lerdo de Tejada, Col. Palmas	Lámpara apagada	1 foco 150w
10 de Nov de 15	C. Bélgica esq. Brasil, Col. 22 de mayo	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
10 de Nov de 15	C. Bolivia esq. Croacia, Col. Las Mercedes	Se verifico reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
10 de Nov de 15	C. Bustamante fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
11 de Nov de 15	C. Ponciano Arriaga	2 lámparas apagadas	2 focos 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
11 de Nov de 15	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 4 luminarias, además se retiraron 2 luminarias tipo Selene en su lugar se instalaron 2 tipo suburbanas de 150w en 220v	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 127v, 2 focos 70w
11 de Nov de 15	Comunidad de San Miguel	Se repararon 3 luminarias	2 focos 250w, 1 foco 70w, 2 acrílicos, 1 balastro 250w
11 de Nov de 15	Av. Roble casi esq. Con Carr. 57	Lámpara apagada	1 foco 400w, 1 balastro 400w, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v, 1 refractor de policarbonato
11 de Nov de 15	C. Rayón entre Cuauhtémoc y Reyes, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
11 de Nov de 15	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a 2 carcasas de proyectores	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se instalaron brazos metálicos a 2 carcassas tipo suburbanas de 150w en 220v	2 brazos metálicos, 9 mts. De cable #16,
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 150w en 220v	1 carcasa, 1 brazo metálico, 1 balastro 150w (1/2 uso), 1 foco 150w (1/2 uso), 1 fotocelda 220v (1/2 uso), 1 acrílico (1/2 uso), 5 mts. De cable #16
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 luminarias para recuperar materiales	*****
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se terminó de revisar y probar series para pino navideño	*****
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se comenzó a revisar adornos navideños	*****
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 2 de 150w, 1 de 400w	*****
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
11 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
11 de Nov de 15	Col. Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Fracc. Los Arcos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Nov de 15	C. Juárez entre Rivas Guillen y Fray Junípero, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 socket mogul
11 de Nov de 15	C. San Agustín entre Bartolomé de las Casas y Av. San Francisco, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 mt. De cable #12
11 de Nov de 15	C. Santa Ana esq. Camino Viejo a la Paz, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Nov de 15	C. Ocampo entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Se verificó luminaria con luz tenue, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
11 de Nov de 15	Col. Concepción, Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Nov de 15	Blvd. Héroes Potosinos	Se realizó conexión en línea desconectada	*****
11 de Nov de 15	C. Pirules casi esq. Olivos, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Nov de 15	Acacias, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Nov de 15	Esc. Telesecundaria "Emiliano Zapata"	Se apoyó reemplazando 2 acrílicos para lámparas suburbanas en el patio cívico	2 acrílicos (proporcionados por la Institución)
12 de Nov de 15	Comunidad El Vaquero	2 lámparas rotas por vandalismo	2 focos 70w, 2 acrílicos, 2 mallas antivandálicas
12 de Nov de 15	C. Alfonso Álvarez esq. Carr. A los Ángeles, Col. La Dichosa	Se realizó cepa para colocar poste metálico de 7 mts., además se instaló luminaria tipo suburbana de 150w en 220v y línea de alimentación	1 poste metálico de 7 mts., 1 luminaria tipo suburbana de 150w en 220v, 30 mts. de cable neutranel 2+1, 2 guardacabos, 4 conectores tipo cuña
12 de Nov de 15	Parque Recreativo	Se repararon 17 luminarias y además se retiraron 11 lámparas punta de poste para su reparación en el almacén	17 focos 250w A.M.
12 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
12 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se verificaron y repararon 7 adornos navideños colgantes de poste	*****
12 de Nov de 15	Plaza, Col. San Antonio	Se realizó pintado de postes	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Nov de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, Col. República de Distrito Federal hasta Querétaro y de Querétaro hasta Nuevo León	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Nov de 15	C. Durango a un costado del Rastro Municipal, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
12 de Nov de 15	C. Emiliano Zapata Santa Ana	Se repararon 3 lámparas apagadas, de las cuáles 2 de conexiones	1 foco 70w, 1 acrílico
12 de Nov de 15	C. Ciudad Juárez entre Tampico y Nuevo Laredo, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico (1/2 uso)
12 de Nov de 15	C. Irapuato, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
12 de Nov de 15	C. Nuevo Laredo esq. Sonora, Col. Republica	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
12 de Nov de 15	Col. El Gallo, Olivar de las Animas, Héroes Potosinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Nov de 15	Plaza Col. San Antonio	Se verifico funcionamiento de luminarias	*****
12 de Nov de 15	C. Lienzo Charro, Fracc. El Gallo	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Nov de 15	C. Magnolia entre Tanque Colorado y Prol. Carbonera, Col. Palma de Romero	3 lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
12 de Nov de 15	C. Cobre, Col. El Mineral	Lámpara apagada	1 balastro 150w
12 de Nov de 15	C. Jiménez entre Regules y Rangel, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
12 de Nov de 15	C. Mariano Vázquez, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul, 1 base para fotocelda, 1 refractor de policarbonato, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Nov de 15	Comunidad de la Caja	Lámpara apagada	2 focos 70w
13 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se revisó y probó adornos navideños	*****
13 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 11 luminarias punta de poste	*****
13 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
13 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
13 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
13 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general, reparación y pintura a 2 luminarias punta de poste 1 de 250w A.M. en 220v y 1 de 70w en 220v	1 foco 250w A.M.
13 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
13 de Nov de 15	Plaza Juárez	Se apoyó verificando instalaciones de los estantes de la Feria del Libro	*****
13 de Nov de 15	Plaza 5 de Mayo	Se pintó un arbotante tipo dragón	*****
13 de Nov de 15	C. Betancourt entre Madero y Reyes, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
13 de Nov de 15	Calle Ocho, Col. Las Vegas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
13 de Nov de 15	Col. Las Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Doctor Arroyo, Blvd. Turístico, Lerdo de Tejada, Av. Roble, Bustamante, Blvd. Héroes Potosinos, Av. La Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Nov de 15	Blvd. Turístico fte. A agencia cervecera Cuauhtémoc	Se reactivo circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
17 de Nov de 15	C. Paseo de los Laureles, Col. Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 20 mts. De cable #12
17 de Nov de 15	C. Paseo de los Cedros, Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 250w
17 de Nov de 15	C. Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
17 de Nov de 15	C. Belisario Domínguez esq. Juárez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
17 de Nov de 15	C. Negrete esq. Gabriel García Márquez, Col. Inf. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 150w
17 de Nov de 15	C. Sor Juana Inés de la Cruz and. García Márquez, Bustamante II	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
17 de Nov de 15	C. Lago de Pátzcuaro esq. Prol. Altamirano, Col. Vista Hermosa	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
17 de Nov de 15	C. República de Argentina, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
17 de Nov de 15	C. Lomeña, Fracc. España	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
17 de Nov de 15	C. Kildum entre Minas del Ogarrío y San Agustín, Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 150w
17 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
17 de Nov de 15	Plaza 5 de Mayo	Se pinto un arbotante tipo dragón	*****
17 de Nov de 15	Priv. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Nov de 15	Priv. 16 de Septiembre entre Mariano Vázquez y Regules, Zona Centro	Lámparas apagadas	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v
17 de Nov de 15	Km. 170 Crucero a la Comunidad de el Mezquite	Lámpara apagada	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Nov de 15	Priv. 5 de mayo	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
17 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se continua con revisión y limpieza de adornos navideños	*****
17 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 3 luminarias OV-15, se revisaron balastos, se cambiaron 2 carcasas y a 1 se le realizó limpieza general, quedaron armadas 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w todas en 127v	2 carcasas (1/2 uso)
17 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se pintaron 3 brazos metálicos	*****
17 de Nov de 15	C. Circuito Filósofos poste doce, Fracc. Llano Azul	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Nov de 15	C. Octavio Paz esq. Juan José Bustamante, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w
17 de Nov de 15	C. Hidalgo entre Av. San Francisco y Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
17 de Nov de 15	Plaza Juan Sarabia	Lámpara apagada	1 balastro 150w
17 de Nov de 15	C. Venustiano Carranza, Col. Col. Santa Ana	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 70w
17 de Nov de 15	Fracc. La Providencia, Col. Providencia, acceso al Cbtis y Conalep, Valle de la Dichosa, La Dichosa, Ampliación Lagunita, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Nov de 15	C. Villa del Sol esq. Villa Crepúsculo, Col. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 balastro 150w
17 de Nov de 15	Arco Sur	Se repararon 2 letras	2 tubos fluorescentes de 17w, 2 curvalum de 32w,
17 de Nov de 15	Blvd. Héroes Potosinos	Se verificaron líneas de alimentación, se encontró que faltaban 250 mts. De Cable	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Nov de 15	Av. Chiapas	Se reparó 1 luminaria	1 foco 250w
17 de Nov de 15	Av. Roble lado poniente	Se repararon 3 luminarias	3 focos 250w
17 de Nov de 15	C. Primavera, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 100w
18 de Nov de 15	C. Ángel Veral e Ignacio Ramírez a un costado de Propex	2 mega torres encendidas	1 fotocelda 220v
18 de Nov de 15	Av. Roble camellón fte. Al Panteón Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
18 de Nov de 15	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 11 luminarias	3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 2 fotoceldas 220v, 1 balastro 70w
18 de Nov de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Se repararon 8 luminarias	7 focos 70w, 2 fotoceldas 127v
18 de Nov de 15	C. Ángel Veral fte. A Propex	2 mega torres encendidas	1 fotocelda 220v
18 de Nov de 15	Comunidad de la Caja	Lámpara apagada	1 balastro 70w
18 de Nov de 15	Comunidad de Rancho Nuevo	Se repararon 3 luminarias	3 focos 70w, 1 fotocelda 127v
18 de Nov de 15	Plaza 5 de Mayo	Se pintaron 2 arbotantes tipo dragón	*****
18 de Nov de 15	Parque Álvaro Obregón	Se colocó reflector de 1000w A.M. en el área de juegos infantiles	1 reflector de 1000w A.M., 15 mts. De cable pot
18 de Nov de 15	Blvd. Héroe Potosinos	Se instaló línea de alimentación de postes de norte a sur	200 mts. De cable neutranel 2+1
18 de Nov de 15	Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Se apoyó verificando instalaciones eléctricas y se realizó listado de material requerido	*****
18 de Nov de 15	C. Mariano Vázquez, entre Méndez y Jesús García Col. Niños Héroe	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Nov de 15	C. Aldama entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Nov de 15	C. Durango esq. Hidalgo, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Nov de 15	Priv. Aramberri entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
18 de Nov de 15	Privada Reforma entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Nov de 15	C. Nuevo Laredo esq. Sinaloa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
18 de Nov de 15	C. Nuevo León esq. Nayarit, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
18 de Nov de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Nov de 15	Col. Colinas de la Paz, Ampliación Guadalupe, Guadalupe, María L. Castillo, Los Arcos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Nov de 15	C. Palma China entre Aramberri y Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Se conectó luminaria desconectada	*****
18 de Nov de 15	C. Regules a lado oriente de 16 de septiembre, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Nov de 15	C. Guillermo Acevedo Villalobos entre José Domínguez Lancon y Tanque Colorado, Fracc. Luis N. Morones	Se reemplazó balastro dañado y cableado de tubo de luminaria	1 balastro 150w, 16 mts. De cable #12
18 de Nov de 15	C. Ponciano Arriaga entre Independencia y Carranza, Col. Forestal	Se conectó luminaria desconectada	*****
18 de Nov de 15	C. Libertad entre Bartolomé de las Casas y Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
18 de Nov de 15	C. San José, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Nov de 15	C. Allende, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Nov de 15	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
19 de Nov de 15	C. Estanque Nuevo esq. San Bartolo, Col. La Concepción	Lámpara prende y apaga	1 fotocelda 127v
19 de Nov de 15	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 3 lámparas apagadas	3 fotoceldas 127v
19 de Nov de 15	Comunidad el Herrero	Lámpara prende y apaga, además se levantaron 2 tramos de hilo piloto que estaban muy bajos	1 foco 70w
19 de Nov de 15	C. Plan de Ayala esq. Emiliano Zapata, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
19 de Nov de 15	C. Galeana, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Nov de 15	C. Regules entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Nov de 15	Plaza 5 de mayo	Se continuo pintando arbotantes tipo dragón	*****
19 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 proyectores de 250w A.M. en 220v	2 balastos 250w A.M. (1/2 uso)
19 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se revisó y probó estrella de la punta del pino navideño	*****
19 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se reemplazó balastro a luminaria tipo OV-15 de 70w a 100w en 127v	1 balastro 100w (1/2 uso)
19 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****
19 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 3 de 150w, 3 de 250w	*****
19 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Nov de 15	Rastro Municipal	Se apoyó reparando 2 lámparas con luz tenue	1 foco 150w, 2 acrílicos
19 de Nov de 15	Col. Concepción, Mitras, Fracc. Animas, Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Nov de 15	C. Jacarandas entre Lirios y Camelias, Col. Jardines	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
20 de Nov de 15	Prol. Pinos, Col. Hacienda	Se instaló 1 luminaria completa tipo suburbana de 100w en 127v	60 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 2 guardacabos, 4 conectores cuña de 6 al 10
20 de Nov de 15	C. Leonel Hernández, Comunidad de la Misión	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
20 de Nov de 15	Crucero en el Km. 152 y 153, Comunidad de San Miguel	Lámpara apagada	1 foco 70w
20 de Nov de 15	Camellón Boulevard Turístico de Guerrero a Ignacio Montes de Oca	Se verificaron 2 subestaciones, reparando 9 luminarias	9 focos 400w
20 de Nov de 15	Plaza 5 de mayo	Se continuo pintando arbotantes tipo dragón	*****
20 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
20 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 150w	*****
20 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se armó 1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v	1 carcasa, 1 acrílico, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 1 brazo metálico, 5 mts. Cable #16
20 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 3 luminarias OV-15 para recuperar balastos de 150w	*****
20 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 3 cristales para luminaria OV-15	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperó carcasa para luminaria OV-15 se lavan partes y se arma	*****
20 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a carcasas de luminarias punta de poste, se prueban balastos y se les instalan sockets	6 sockets mogul (1/2 uso)
20 de Nov de 15	Av. Mantí, Col. La Florida	Se reemplazó acrílico opaco	1 acrílico
20 de Nov de 15	Col. La Florida, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, Fracc. Emiliano Zapata, Minerales	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Nov de 15	C. Salvador Nava, Fracc. Emiliano Zapata	Lámpara apagada	1 balastro 70w
20 de Nov de 15	Circuito los Fresnos, Col. Rinconada de los Fresnos	Se reemplazó fotocelda a relevador de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
20 de Nov de 15	Bld. Héroes Potosinos	Se realizaron conexiones en 4 lámparas apagadas	*****
20 de Nov de 15	C. Acapulco entre Irapuato y Guerrero, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
20 de Nov de 15	Col. San Antonio, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Nov de 15	C. Jet, Col. Aviación	2 lámparas apagadas	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
23 de Nov de 15	Av. Aeropuerto, Col. Aviación	Se instalaron 3 luminarias tipo OV-15 en 150w en 220v	170 mts. De neutranel 2+1 #6, 6 guardacabos, 6 conectores de cuña de 6 al 10, 4 1/2 mts. De fleje 3/4, 3 hebillas para 3/4
23 de Nov de 15	Carretera a los Ángeles	Se instalaron 3 luminarias tipo OV-15, 2 de 100w en 127v, 1 de 150w en 127v	130 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 6 guardacabos, 6 conectores del 6 a 10, 2 conectores del 0 al 6, 3 hebillas para 3/4, 3 mts. De fleje para 3/4

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Nov de 15	C. Coahuila entre México y Oaxaca, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
23 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
23 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 3 de 150w	*****
23 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 2 de 220v	*****
23 de Nov de 15	Plaza de Armas	Se realizó limpieza de esferas de 10 arbotantes	*****
23 de Nov de 15	Priv. Rivas Guillen, Col. Rivas Guillen	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	1 mt. De cable #12
23 de Nov de 15	Col. El Mineral, Florida I, II, Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, Kildum, Minerale, Villa Fontana, Magisterial los Reyes, Priv. Los Andes, Ollería	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Nov de 15	Calle Tres, Col. El Mineral	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
23 de Nov de 15	C. Fernando Amilpa, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
23 de Nov de 15	C. Fray Bartolomé esq. San Antonio, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
23 de Nov de 15	C. Ciudad Valles esq. Río Bravo, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
24 de Nov de 15	C. Aeropostal, Col. Aviación	Se instalaron 2 luminarias OV-15 en 150w en 220v	3 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4, 4 conectores cuña del 6 al 10, 4 mts. De cable #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Nov de 15	C. Tecnológico, Col. Aviación	Se instalaron líneas de alimentación y además se colocó 1 luminaria tipo OV-15 de 150w en 220v	1 luminaria completa tipo OV-15 de 150w en 220v, 2 conectores cuña del 6 al 10, 1 1/2 de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 20 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 guardacabos
24 de Nov de 15	C. Hidalgo, Col. Santa Ana	Lámpara apagada	1 foco 70w
24 de Nov de 15	C. San Francisco, Fracc. Pablo Pedraza Torres	Lámpara apagada	1 foco 100w
24 de Nov de 15	Comunidad de Viborillas	Se reemplazó socket y colocó foco a luminaria	1 socket mogul, 1 foco 100w
24 de Nov de 15	C. Luis Espota entre Negrete y Bustamante, Bustamante I	Lámpara apagada	1 foco 250w
24 de Nov de 15	Carr. Al Municipio de la Paz	Se acudió para medir y sacar listado de material requerido para la activación del alumbrado	*****
24 de Nov de 15	Parque Vicente Guerrero	Se acudió para entrevistarse con personal de la empresa Arca para verificar solicitud de alimentación de energía para Pino Navideño	*****
24 de Nov de 15	C. Palma, Comunidad de la Mesa	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
24 de Nov de 15	Oficina de Catastro	Se apoyó verificando lámpara que prende y apaga, se dejó listado de material requerido para su reparación	*****
24 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a 4 cristales, 2 acrílicos, 1 refractor de policarbonato	*****
24 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 3 de 150w	*****
24 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 2 de 220v	*****
24 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo OV-15 de 150w en 220v	1 carcasa, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16, 1 balastro 150w (1/2 uso), 1 foco 150w (1/2 uso), 1 base para fotocelda (1/2 uso), 1 fotocelda 220v (1/2 uso), 1 cristal (1/2 uso)
24 de Nov de 15	Col. Luis N. Morones, Valle de México, Los Orozco, Los Oliva, Palma de Romero, Pineño, Matehuala, San Isidro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Nov de 15	C. Belton esq. Saltillo, Col. El Pineño	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
24 de Nov de 15	C. Tampico entre Ciudad Obregón y San Luis, Col. El Pineño	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
24 de Nov de 15	Priv. Constitución entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
24 de Nov de 15	C. Bustamante entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico
24 de Nov de 15	C. Aldama esq. Reforma, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró funcionando de manera normal	*****
24 de Nov de 15	C. Sacramento, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
24 de Nov de 15	C. Betancourt esq. Santander, Fracc. España	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Nov de 15	Plaza de Armas	Se termino de realizar limpieza de esferas y mantenimiento de arbotantes	2 balastos remoto 100w, 1 balastro remoto 250w, 1 foco 100w, 1 foco 250w
25 de Nov de 15	Comunidad de Parritas	Se repararon 6 luminarias	2 refractores, 4 focos 100w, 1 balastro 100w
25 de Nov de 15	C. Pedro Herrera, Comunidad de la Misión	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 70w
25 de Nov de 15	C. José Echegaray, Bustamante III	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w
25 de Nov de 15	C. Plan de Guadalupe esq. Yucatán, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
25 de Nov de 15	C. Rep. De Honduras esq. Bolivia, Col. Palmas	Se verificó y reparó falso contacto en base de socket del medidor que alimenta 4 luminarias, además se reemplazó fotocelda	1 fotocelda 220v
25 de Nov de 15	C. Gorrión, Col. Bella Gaviota	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
25 de Nov de 15	C. Palmarito, Col. Bella Gaviota	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
25 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
25 de Nov de 15	C. Arroyo, Col. Concepción	Se verificó distancias para verificar la posible instalación de Alumbrado	*****
25 de Nov de 15	C. Tomas Esteves, Col. Altamira	Se verificó distancias para verificar la posible instalación de Alumbrado	*****
25 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 400w	*****
25 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logro recuperar ninguno	*****
25 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 6 balastos remoto, 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 250w (todo 1/2 uso)	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Nov de 15	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
25 de Nov de 15	C. Miguel Barragán entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Col. Altamira	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
25 de Nov de 15	Av. Roble del tramo de la Glorieta hacia el lado oriente	Se realizó mantenimiento reparando 9 luminarias, de las cuáles 4 se realizó conexiones de registro y balastro	4 focos 250w, 1 balastro 250w
25 de Nov de 15	C. Guerrero entre Rayón y Méndez, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Nov de 15	C. Camino Viejo esq. Javier Clavijero, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
26 de Nov de 15	C. Gorrión, Col. Bella Gaviota	Se verificó reporte de lámpara encendida todo el día, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
26 de Nov de 15	Priv. San Agustín, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
26 de Nov de 15	Comunidad de Buenavista	Se verificaron y repararon 6 luminarias	4 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w
26 de Nov de 15	C. Aramberri, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
26 de Nov de 15	Plaza 5 de Mayo lado oriente	Se realizó limpieza y pintado de 4 arbotantes	*****
26 de Nov de 15	C. Cerro Gordo entre Laguna Verde y Malpasos, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Nov de 15	Prol. Matamoros, Col. Las Vegas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Nov de 15	C. Rafael Nájera esq. Río Jordán, Col. Las Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
26 de Nov de 15	C. Antonio Salanueva esq. Prol. Matamoros, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
26 de Nov de 15	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Nov de 15	Col. La Finca, Aviación I,II, Bella Gaviota, Hacienda	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Nov de 15	C. Bustamante frente a Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
26 de Nov de 15	C. Palmarito, Col. Bella Gaviota	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Nov de 15	C. Río Lerma entre Río Grijalva y Río Peña, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul, .50 cm. De cable #12
26 de Nov de 15	C. Pasionistas y C. Fray Servando Teresa de Mier, Col. La Providencia	Se repararon 2 luminarias, 1 apagada y 1 que prende y apaga	1 foco 100w, 1 balastro 150w
27 de Nov de 15	C. La Rezandera fte. A Campo Tecate	Se repararon 2 luminarias, 1 apagada y 1 que prende y apaga	2 focos 70w
27 de Nov de 15	C. Carbonera, Fracc. El Pineño	Lámpara apagada	1 foco 150w
27 de Nov de 15	Camino a San Rafael, Col. Ojo de Agua	Se repararon 2 luminarias	2 fotoceldas 220v
27 de Nov de 15	Plaza 5 de Mayo	Se realizó limpieza y pintado de 3 arbotantes	*****
30 de Nov de 15	Blvd. Turístico de la Carr. A Cedral hacia el sur	Se repararon 12 luminarias	11 focos 400w, 2 balastros 400w
30 de Nov de 15	Comunidad de Estanque Blanco	Se repararon 4 luminarias	3 focos 70w, 1 fotocelda 127v
30 de Nov de 15	C. Magnolias, Col. Palma de Romero	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
30 de Nov de 15	C. Aramberri, Col. Santa Ana	Lámpara apagada	1 foco 70w
30 de Nov de 15	Centro de Rehabilitación Integral	Se apoyó verificando y entregando listado de material requerido para la reposición de lámparas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Nov de 15	Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau	Se apoyó verificando la posible instalación de 2 luminarias en el patio de la institución	*****
30 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
30 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a todas la secciones del pino navideño	*****
30 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperando 2 de 100w, 2 de 70w, 1 de 250w	*****
30 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
30 de Nov de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v, 1 de 220v	*****
30 de Nov de 15	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita, Valle de la Lagunita, Calle Pascual	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Nov de 15	Prol. Matamoros	Se activó el primer circuito	*****
30 de Nov de 15	Col. Heroínas Mexicanas, Los Naranjos, San Ramón, El Ranchito, El Gallo, Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Nov de 15	Priv. Los Pinos entre Damián Carmona y Leona Vicario	Lámpara apagada	1 foco 150w
30 de Nov de 15	C. Carlos Castillo Peraza entre Vicente Fox y Salvador Nava, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
30 de Nov de 15	C. San Antonio esq. San Jerónimo, Bustamante II	Lámpara apagada	1 foco 150w
30 de Nov de 15	C. Francisco Villa fte. A Escuela Francisco Villa, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Noviembre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Nov de 15	Plaza Congreso del Trabajo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
30 de Nov de 15	Plaza, Comunidad de Carbonera	Se retiró arbotante con luminarias que se había caído	*****