

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Oct de 14	C.Ocampo esq. San Pedro, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul
01 de Oct de 14	C. Antiguo Camino Viejo a la Paz, Fracc. Hidalgo	Se retiro reflector se reparó y se volvió a colocar	1 balastro 400w A.M., 1 foco 400w A.M.
01 de Oct de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se verificó solicitud de instalación de luminaria	*****
01 de Oct de 14	Comunidad de San José de los Sotoles	Se instaló luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, además se reemplazo fotocelda de circuito de 3 lámparas y se repararon 2 luminarias más	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 2 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
01 de Oct de 14	Plaza Deportiva de la Col. Olivar de las Animas	Se realizó mantenimiento en reflectores y 9 luminarias punta de poste	3 focos 400w A.M., 5 focos 175w A.M., 4 balastos 175w A.M., 2 balastos 400w A.M.
01 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w, 1 de 400w A.M.	*****
01 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 150w, 1 de 400w A.M.	*****
01 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 220v, 3 de 127v	*****
01 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se armo luminaria tipo suburbana 70w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria punta de poste de 175w en 220v	1 balastro 175w A.M., 1 foco 175w A.M.
01 de Oct de 14	Av. Héroes Potosinos	Se realizó mantenimiento reparándose 8 luminarias, además se localizaron y repararon cortos en cables de alimentación de 2 arbotantes	2 focos 150w, 1 fotocelda 220v, 1 balastro 150w, 6 mts. De cable #12
01 de Oct de 14	Presidencia Municipal	Se retiraron adornos conmemorativos a la independencia	*****
01 de Oct de 14	C. Leona Vicario hasta Filomeno Mata y de Hidalgo hasta Reforma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Oct de 14	Comunidad de El Carmen	Se repararon 7 luminarias, además se reinstaló 1 que se había caído	3 focos 70w, 6 fotoceldas 127v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla
02 de Oct de 14	Comunidad de San Miguel	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, además se repararon 4 más	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 3 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 socket mogul, 1 base para fotocelda, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
02 de Oct de 14	Parque Vicente Guerrero	Se reemplazaron 3 balastos dañados, además se retiraron 2 tapas de registros dañadas para volver a colarse	1 balastro 250w, 1 balastro 150w, 1 balastro 100w
02 de Oct de 14	Parque Vicente Guerrero	Se cambio acometida que alimenta reflectores y térmico para eventos	40 mts. De cable neutranel 2+1, 1 centro de carga de 2 ventanas, 1 térmico 2x50 amp., 2 guardacabos
02 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se retiraron focos de bandera y medallones (adornos de independencia)	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se soldaron varillas a 2 marcos de registros, a uno de ellos se les desmonta tapa de lamina	*****
02 de Oct de 14	C. Ciudad Obregón, Col. El Pineño	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
02 de Oct de 14	Blvd. Carlos Lasso esq. Ramón López Velarde, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 400w
02 de Oct de 14	Blvd. Carlos Lasso fte. A Crysler, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 400w, 1 socket mogul
02 de Oct de 14	C. Manuel F. Nava, Fracc. Matehuala	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
02 de Oct de 14	C. Saltillo esq. San Luis, Col. El Pineño	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
02 de Oct de 14	C. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
02 de Oct de 14	C. Altamirano entre Betancourt y Lerdo de Tejada, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Oct de 14	C. Ferrocarrilera, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 100w
02 de Oct de 14	Col. Juárez, Luis N. Morones, Pineño, Palma de Romero, Matehuala, San Isidro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Oct de 14	Col. Providencia, El Gallo, Altamira, Olivar de las Animas, Naranjos, San Ramón, Concepción	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Oct de 14	Pról. Méndez, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
03 de Oct de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v, 1.60 mt. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4, 4 guardacabos, 6 conectores, 90 mts. De neutranel 1+1 #6
03 de Oct de 14	C. Hidalgo esq. Camino Viejo a la Paz	Lámpara apagada	1 foco 150w
03 de Oct de 14	Comunidad de San Antonio de los Castillo	Se repararon 2 luminarias	2 focos 70w
03 de Oct de 14	C. México entre Chihuahua y Veracruz, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
03 de Oct de 14	C. Lerdo de Tejada entre Av. Norte y Av. Sur, Col. La Granja	Se localizó corto en cable que alimenta luminaria y se dejó trabajando de manera normal	1 foco 250w, 1 socket mogul
03 de Oct de 14	C. Oro y Plata, Col. El Mineral	Se cubrió la fotocelda para que no le diera la luz de la lámpara	*****
03 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se continuo retirando focos de adornos de independencia	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w	*****
03 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w, 1 de 400w A.M.	*****
03 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
03 de Oct de 14	C. Leandro Sánchez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
03 de Oct de 14	C. Leandro Sánchez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
03 de Oct de 14	3a. Priv. De la Juventud, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico, 1 mt. Cable #14
03 de Oct de 14	C. Matamoros esq. Chile, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
03 de Oct de 14	Col. Las Cumbres, Santa Lucina	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Oct de 14	C. Río Conchas, entre Río Mayo y Río Uzumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 socket mogul
03 de Oct de 14	C. Rio Nazas entre Río Bravo y Río Grijalva, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1.30 mts. De cable #12

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Oct de 14	C. Sor Juana Inés de la Cruz esq. Profr. Nicolás López Loera, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
03 de Oct de 14	C. Regules, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
03 de Oct de 14	Col. Kildum, Minerales, Villa Fontana, Magisterial los Reyes, San Benito, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Oct de 14	C. Sinaloa entre Tampico y Nuevo Laredo, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
06 de Oct de 14	C. Lerdo de Tejada antes de llegar a Librado Rivera, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 balastro 100w
06 de Oct de 14	C. Nayarit entre Distrito y Tampico, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Oct de 14	Parque Vicente Guerrero	Se reinstalaron 2 tapas de registro de 23X23 y se retiraron 2 más para su reparación	*****
06 de Oct de 14	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se instalaron 4 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	4 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v, 68 mts. De cable neutranel 1+1, 4 hebillas 3/4, 4 mts. De fleje 3/4, 3 conectores tipo uña, 2 guardacabos
06 de Oct de 14	Frente a la Escuela Club de Leones	Se verificó reporte de poste inclinado, se encontró que es de C.F.E.	*****

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Octubre del 2014**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 6 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	6 carcasas, 6 balastos 70w (1/2 uso), 6 focos 70w (1/2 uso), 4 fotoceldas 127v, 2 fotoceldas 127v (1/2 uso), 6 brazos metálicos, 5 acrílicos, 30 mts. De cable #16
06 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se cortaron y soldaron varillas a bastidor ó marco de registro	*****
06 de Oct de 14	C. Graciela García entre Pról. Negrete y Gabriela Mistral, Bustamante II	Se repararon conexiones en cables quemados de relevador	*****
06 de Oct de 14	C. Simón Bolívar esq. Lago de Pátzcuaro, Col. Vista Hermosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
06 de Oct de 14	C. Lago de Pátzcuaro, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
06 de Oct de 14	C. Francisco G. Bocanegra, Col. Las Hadas	Lámpara apagada	1 balastro 250w
06 de Oct de 14	Col. Vista Hermosa, Las Hadas, Bustamante I,II,III, Del Bosque	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Oct de 14	Coordinación del Ramo 33 en el área estacionamiento de Vehículos de Alumbrado Público	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
06 de Oct de 14	C. Nayarit, entre Tampico y Distrito Federal, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Oct de 14	C. Hermosillo, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
06 de Oct de 14	Acceso al Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 250w
06 de Oct de 14	Col. Benito Juárez, Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Oct de 14	Comunidad de San Antonio de los Castillo	Se repararon de conexiones 2 lamparas apagadas	*****
07 de Oct de 14	Comunidad de la Soledad	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
07 de Oct de 14	Comunidad de Troje de los Moreno	Se repararon 2 luminarias de la Cancha una de cada arbotante y 1 más de la calle	1 foco 150w, 1 balastro 70w
07 de Oct de 14	Comunidad de El Palmarito, San José de la Viuda	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Oct de 14	Comunidad de San José de la Viuda	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Oct de 14	Comunidad de Santana	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	2 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v, 2 hebillas 3/4, 2 mts. De fleje 3/4, 1 conector tipo cuña
07 de Oct de 14	Comunidad de Santana de Arriba	Se reemplazó fotocelda dañada	1 fotocelda 127v



**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Octubre del 2014**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Oct de 14	C. Bustamante esq. Mutualismo, Zona Centro	Se cambio base para fotocelda de arbotante tipo dragón	1 base para fotocelda
07 de Oct de 14	Protección Civil	Se apoyó en la verificación de 10 lámparas apagadas, además se elaboró listado de material requerido para su reparación	*****
07 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se reacomodaron adornos de evento de independencia y se ordenan focos ornamentales	*****
07 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se prueban 16 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****
07 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w, 1 de 400w A.M.	*****
07 de Oct de 14	C. Hidalgo fte. Genimex, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 1 fotocelda 220v, 2 mts. De cable #14
07 de Oct de 14	C. Hidalgo fte. A Bancomer hasta Reyes	Se realizó mantenimiento de 5 arbotantes, además se lavaron esferas	2 esferas, 5 focos ahorradores de 15w, 1 foco 150w
07 de Oct de 14	Col. Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Oct de 14	C. Río Sonora, Río Santa María y Río Verde, Col. Las Mitras	Se repararon conexiones en lámpara apagada	1 acrílico
07 de Oct de 14	C. San Juan Bautista, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Oct de 14	C. Reyes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Oct de 14	C. Pinos entre Dra. González y Priv. Pinos, Col. Olivar	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Oct de 14	Bldv. Carr. A Dr. Arroyo	Se accionaron todos los circuitos, además se repararon conexiones de alimentación de 2 lámparas de un arbotante	*****
08 de Oct de 14	Bldv. Turístico de la calle Roble hacia el sur	Se ajustaron 2 luminarias que tenían el foco flojo	*****
08 de Oct de 14	Bldv. Turístico de Guerrero hacia el sur hasta Mulox	Se repararon 8 luminarias	2 balastos 400w, 7 focos 400w
08 de Oct de 14	Parque Vicente Guerrero	Se repararon 11 luminarias, 4 de conexiones	3 balastos 70w Tipo bote, 2 balastos 100w Tipo bote, 1 balastro 250w, 1 foco 70w, 1 foco 250w
08 de Oct de 14	Centro Recreativo	Se apoyó en área del salón de clases de ingles (Programa Hábitat) se repararon 6 lámparas	7 fluorescentes de 60w, 3 balastos 2X75w, 1 contacto sencillo y una tapa de 2
08 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****
08 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
08 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 8 socket mogul de medio uso	*****
08 de Oct de 14	C. Bocanegra entre Aramberri y Tomasa Esteves, Zona Centro	Lámpara con luz tenue	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 1 mt. De cable #14
08 de Oct de 14	C. Bocanegra entre Aramberri y Tomasa Esteves, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v, 1 mt. Cable #14
08 de Oct de 14	Col. Santa Martha, El Fraile, Electricistas, Fracc. España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Oct de 14	C. Irak, Col. El Paraíso	Lámpara apagada	1 foco 70w
08 de Oct de 14	C. Hidalgo entre Av. San Francisco y Camino Viejo a la Paz	Se retiró nido de pájaro, se lavó cristal y se fijó tapa	*****
08 de Oct de 14	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento de 3 arbotantes	2 balastos 250w, 1 socket mogul
08 de Oct de 14	Fracc. Animas, San Ángel, Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Oct de 14	Plaza 1o. De Mayo, Inf. Fidel Velázquez	Se conectó luminaria y se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
08 de Oct de 14	Plaza Col. Vista Hermosa	Se apoyó desconectando lámparas mientras se realizaba evento de cine al terminar se volvieron a conectar	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Oct de 14	C. Trueno, Col. San Antonio	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
09 de Oct de 14	Av. Roble hacia el norte fte. A Motel Hacienda	Se repararon 27 luminarias, además se escarbó para localizar registro de arbotante que no le llegaba corriente, se repararon líneas	25 focos 400w, 4 balastos 400w, 1 socket mogul
09 de Oct de 14	Protección Civil	Se apoyó reemplazando tubos y balastos en el área de recepción	2 tubos fluorescentes de 75w, 2 tubos fluorescentes de 60w, 2 balastos de 2X60w
09 de Oct de 14	C. Olivos esq. Fresnos, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Oct de 14	Comunidad de Piedra Blanca fte. A Negocio de Artesanías de Cobre	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Oct de 14	Escuela Primaria Lucio Sandoval	Se instalaron 3 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	6 hebillas para 3/4, 3 mts. De fleje 3/4, 3 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v
09 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****
09 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****
09 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
09 de Oct de 14	C. Antonio Salanueva, Col. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 250w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Oct de 14	C. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Oct de 14	Av. Mantí, Col. La Florida	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
09 de Oct de 14	Col. Las Vegas, Benito Juárez, República, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Bella Gaviota	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Oct de 14	Cancha Deportiva, Col. Concepción	Se apoyó desconectando lámparas mientras se realizaba evento de cine al terminar se volvieron a conectar	*****
09 de Oct de 14	Carr. 57 al norte del Cereso donde se coloca el módulo "Bienvenido Paisano"	2 Lámparas prenden y apagan, además se reparó 1 más que se queda encendida cuando llueve	2 focos 150w, 1 foco 100w
09 de Oct de 14	Col. Rivas Guillén, San José, Del Bosque, Las Hadas, Jardín, Compositores, San Francisco, El Mirador, Calle de Reforma y Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Oct de 14	Glorieta Fundadores	Se repararon 2 luminarias	2 focos 150w
10 de Oct de 14	C. Victoria, Comunidad de Rancho Nuevo	Se repararon un total de 7 luminarias, 1 de conexiones	4 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 balastro 70w
10 de Oct de 14	Boulevard Turístico del Motel Hacienda al Sur de la entrada a la Zona Industrial	Se repararon 14 luminarias	13 focos 400w, 4 balastros 400w, 1 cristal
10 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 29 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 2 de 400w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 400w	*****
10 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se limpiaron y pintaron de negro 2 postes de 9 mts.	*****
10 de Oct de 14	Fracc. Ojo de Agua, La Florida, La Finca, Minerales	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Oct de 14	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
10 de Oct de 14	C. David Alfaro Siqueiros esq. María Luisa Castillo, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w
10 de Oct de 14	Priv. Mastranto entre Lerdo de Tejada y Bolivia, Fracc. Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
10 de Oct de 14	Col. La Providencia	Se retiro medidor y se colocaron puentes en líneas, debido a terminal de base y medidor dañados	*****
10 de Oct de 14	Col. La Lagunita, Valle de la Dichosa, La Dichosa, Carr. Acceso a Conalep	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Oct de 14	Plaza de la Col. La Dichosa	Se apoyó desconectando lámparas mientras se realizaba evento de cine al terminar se volvieron a conectar	*****
13 de Oct de 14	Parque Álvaro Obregón Fte. Al Acuario	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Oct de 14	C. Manuel Negrete, Bustamante I	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
13 de Oct de 14	C. Redentoristas, Col. La Providencia	Se localizó falla de circuito de lámparas apagadas y se reparó, además se reemplazo barra de base de socket y base para fotocelda	1 barra de base socket, 1 base para fotocelda
13 de Oct de 14	C. Campeche entre Guerrero y Orizaba, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
13 de Oct de 14	C. Villa del Sol, Fracc. Villa Fontana	Se cerro tapa abierta de luminaria OV-15	*****
13 de Oct de 14	Fracc. Kildum, Florida I,II, El Mineral, Villa Fontana, San Benito, Los Andes, San Agustín, Ollerías, Magisterial los Reyes, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Oct de 14	Col. Arboledas, Mercedes, 22 de Mayo, Palmas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Oct de 14	C. Bocanegra #210 Fte. A Casa Cárdenas entre Betancourt y Rayón, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
13 de Oct de 14	C. Uruguay esq. Bolivia, Col. 22 de Mayo	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
13 de Oct de 14	C. Lerdo de Tejada entre Av. Sur y Mastranto	Se activó circuito de lámparas apagadas	*****
13 de Oct de 14	Av. Las Américas a un costado de Wal-Mart, Col. Arboledas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Octubre del 2014**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Oct de 14	C. Aramberri, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 balastro 100w
13 de Oct de 14	C. Lechuguilla esq. Ángel Veral, Col. Santa Martha	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
14 de Oct de 14	C. Océano Pacifico esq. Calle Sol, Col. La Lagunita	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 1 hebilla para 3/4, 1 mt. De fleje 3/4
14 de Oct de 14	C. Aldama entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Oct de 14	C. Julián de los Reyes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v
14 de Oct de 14	C. Julián de los Reyes, Zona Centro	Lámpara que tarda en encender	1 fotocelda 220v
14 de Oct de 14	Comunidad de el Sacramento fte. A la Iglesia	Se verificó y reparó arbotantes	2 balastos 150w, 1 base para fotocelda, 2 mts. De cable #16
14 de Oct de 14	Priv. Guerrero casi esq. Insurgentes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
14 de Oct de 14	Comunidad de San Miguel Carr. 57 Km. 152	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
14 de Oct de 14	Comunidad de San Miguel Carr. 57 Km. 152.5	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Oct de 14	Comunidad de Santana de Arriba por la antigua capilla	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
14 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 26 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 7 de 400w	*****
14 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 400w	*****
14 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 fotocelda de 127v, no se logró recuperar	*****
14 de Oct de 14	C. Pasaje Vesubio, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Oct de 14	C. San Judas Tadeo esq. Bartolomé de las Casas, Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v, 1 mt. De cable #14
14 de Oct de 14	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Oct de 14	Col. Luis N. Morones, Palma de Romero, La Granja, La Finca	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Oct de 14	Cancha Deportiva Jorge Luis Borges, Bustamante II	Se apoyó desconectando lámparas mientras se realizaba evento de cine al terminar se volvieron a conectar	*****
14 de Oct de 14	Col. Las Palmas	Se realizó mantenimiento a 3 luminarias OV - 15, a1 se realizaron conexiones en balastro y a otra se reacomodo tapa abierta	2 focos 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Oct de 14	C. Justo Sierra esq. Río Jordán, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
14 de Oct de 14	Av. De las Américas esq. Durazno, Col. Arboledas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
15 de Oct de 14	Lado Oriente del CONALEP	Se realizó cepa, colocó riel y se reinstaló luminaria alimentándose con línea que estaba enrollada en otro poste	60 cm, de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 1 malla antivandálica
15 de Oct de 14	C. Santa Alicia, Col. Santa Lucina	Se reparó circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
15 de Oct de 14	C. Luis Lara Fernández, Col. Luis N. Morones	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
15 de Oct de 14	Blvd. Lerdo de Tejada de la Plaza hacia el Norte	Se realizó mantenimiento en luminarias, además retiraron 2 por tener corto en el arbotante	4 focos 250w
15 de Oct de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Registro Civil #2 reparando lámpara apagada	1 balastro 2X60w, 2 tubos 60w
15 de Oct de 14	C. Bartolomé de las Casas, Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 150w
15 de Oct de 14	Col. Ampliación Guadalupe, Juárez, Forestal, Magisterial Ma. L. Castillo, Las Cumbres, Santa Lucia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Oct de 14	C. Bustamante esq. Gonzalitos, Col. Bustamante I	Se repararon conexiones en 2 lámparas apagadas	*****

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Octubre del 2014**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Oct de 14	Priv. Infiernillo entre Rayón e Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Oct de 14	C. Villa de Reyes esq. Pról. Salamanca, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Oct de 14	C. Cd. Valles entre Pról. Matamoros y Cerro Gordo, Fracc. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Oct de 14	C. Matamoros esq. Hidalgo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
15 de Oct de 14	C. Salamanca, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
15 de Oct de 14	C. Manuel Gómez Morín, Fracc. Libertad	Lámpara rota por vandalismo	1 refractor de policarbonato
15 de Oct de 14	Col. Manuel Moreno Torres, San Antonio, Fracc. República, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Oct de 14	C. Fernando Lara, Col. Luis N. Morones	Se retiro luminaria destruida por accidente vial	*****
16 de Oct de 14	C. Trueno esq. Relámpago, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
16 de Oct de 14	C. Fernando Lara, Col. Luis N. Morones	Se repuso luminaria tipo OV - 15 de 150w en 220v por otra de la misma capacidad	1 luminaria tipo OV - 15 de 150w en 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Oct de 14	Blvd. Lerdo de Tejada	Se retiraron 4 luminarias, reponiéndose 2 de estas y a 3 se les cambio foco	3 focos 250w
16 de Oct de 14	Fracc. Matehuala, San Francisco, El Bosque, El Pineño, Col. San Isidro, Bustamante I,II, Las Hadas,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Oct de 14	C. Luis Espota, Bustamante II	Se ajusto foco en lámpara apagada	*****
16 de Oct de 14	C. Xicoténcatl, Col. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Oct de 14	C. Independencia esq. Bustamante, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
16 de Oct de 14	C. Bustamante esq. Gonzalitos, Col. Bustamante I	Lámpara apagada	1 foco 250w
16 de Oct de 14	C. Ángel Veral entre Madero y Reyes	Luminaria sin acrílico	1 acrílico
16 de Oct de 14	C. Insurgentes lado oriente de la calle Ángel Veral	Se escarbo para localizar registro, además se cambio alimentación de poste a registro por cables dañados	.50 mts. De cable #14
16 de Oct de 14	C. Ángel Veral, Chiapas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Oct de 14	C. Sinaloa esq. Chiapas	Lámpara apagada	1 foco 250w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Oct de 14	Blvd. Lerdo de Tejada	Se reinstalaron 4 luminarias punta de poste reparadas, además se reparó 1 más	1 foco 250w
17 de Oct de 14	C. Jalisco esq. Tlaxcala, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Oct de 14	Col. Antorchista, calle República tramo Tlaxcala hacia el oriente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Oct de 14	C. Libertad entre Bustamante y Xicoténcatl. Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
20 de Oct de 14	Blvd. Turístico de la Av. Roble a Gasolinera Capri	Se activo circuito accionando interruptor termomagnético disparado debido a falla en el opresor de salida lado derecho	*****
20 de Oct de 14	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó reparando 2 lámparas en el área de barandilla y pasillo	1 tubo fluorescente de 75w, 1 lámpara ahorradora 15w
20 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
20 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
20 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron balastos tipo remoto de (1/2 uso), 2 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w,	2 balastos de 100w, 2 balastos de 150w, 2 balastos de 250w, 3.5 mts. De cable #14
20 de Oct de 14	C. Betancourt esq. Madero, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Oct de 14	C. Santander, Fracc. España	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
20 de Oct de 14	C. Hidalgo entre Filomeno Mata y Matamoros, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
20 de Oct de 14	C. Reforma, Escobedo, Independencia, Libertad, Juárez, Hidalgo, Juan Sarabia, Jesús García, Betancourt	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Oct de 14	C. Insurgentes esq. Allende, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 mt. De cable #16
20 de Oct de 14	Col. Cumbres, San Isidro, Santa Lucina, Av. Las Torres, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Oct de 14	C. Lago de Chapala, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
20 de Oct de 14	C. Boulevard Carlos Lazo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 400w
21 de Oct de 14	Comunidad el Guerrero	Se repararon 3 luminarias	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v
21 de Oct de 14	Comunidad de Viborillas	Se repararon 2 luminarias	2 focos 70w
21 de Oct de 14	Bldv. Turístico	Se verificaron 2 circuitos de una subestación de 15 postes reparándose 9 luminarias, quedando pendiente 1 poste que tiene corto hacia el registro y 1 subestación con 10 postes	8 focos 400w, 3 balastos 400w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
21 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro de 100w del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
21 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general, despintando 3 postes (arbotante), posteriormente se aplicó pintura a 1 y otro quedo pendiente a la mitad	*****
21 de Oct de 14	Col. República, Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Oct de 14	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Oct de 14	Plaza Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento a 3 arbotantes	1 foco 100w, 1 foco 70w, 1 balastro 100w, 2 balastos 70w, 1 balastro 250w, 1 balastro 150w
22 de Oct de 14	Bldv. Turístico	Se localizó y reparó corto en líneas del registro del poste al de tierra, además se accionaron los 2 circuitos de la última subestación y se repararon 6 luminarias	5 focos 400w, 1 balastro 400w, 5 mts. De cable #16
22 de Oct de 14	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w
22 de Oct de 14	Plaza Deportiva de la Col. La Dichosa	Se apoyó retirando los tenis que colgaban de los cables	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Oct de 14	Parque Álvaro Obregón	Se atendió reporte de luminarias apagadas, revisando dispositivos de control ajustándose tiempos y horarios, no encontrándose ninguna falla	*****
22 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, se recuperaron 3 de 250w, 1 de 70w, 1 de 100w	*****
22 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 400w, 2 balastos remoto 70w	*****
22 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
22 de Oct de 14	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, Lagunita, Las Vegas, Fracc. Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Oct de 14	C. Margarita Maza esq. Leyes de Reforma, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 150w
22 de Oct de 14	C. Antonio Salanueva esq. Pról. Matamoros, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
22 de Oct de 14	C. Francisco Zarco entre Plan de Guadalupe y Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Oct de 14	Bldv. Carlos Lazo esq. López Velarde	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
22 de Oct de 14	Bldv. A la Paz	Se repararon 5 luminarias	4 focos 250w, 1 balastro 250w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Oct de 14	Blvd. Roble	Se repararon 5 luminarias, en 1 se realizaron conexiones	4 focos 250w
23 de Oct de 14	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w
23 de Oct de 14	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
23 de Oct de 14	Parque Álvaro Obregón	Se apoyó a Ecología reparando conexión por cable roto en el área de la fuente	*****
23 de Oct de 14	Comunidad de San Rafael	Se apoyó colocando 2 reflectores para evento	1 reflector 1000w, 1 reflector 400w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
23 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 22 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 400w	*****
23 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
23 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
23 de Oct de 14	Fracc. Kildum, Florida II, Los Minerales, se comenzó Villa Fontana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Oct de 14	C. Zinc esq. Bronce, Col. El Mineral	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1.50 mts. De cable #16
23 de Oct de 14	C. Villa del Sol, Fracc. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Oct de 14	C. Juárez esq. Priv. Orta, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
23 de Oct de 14	Priv. Independencia esq. Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Oct de 14	Fracc. República, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Oct de 14	C. Mariano Mejía esq. Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 100w
23 de Oct de 14	Plaza Deportiva Col. República	Se repararon 5 luminarias punta de poste, se dirigieron proyectores de cancha y se repararon conexiones de 1 reflector	2 focos de 175w A.M., 1 balastro 175w A.M., 9 mts. De cable #12
23 de Oct de 14	Cancha Col. República	Se reviso y cambio dispositivos horarios	*****
24 de Oct de 14	C. Carlos Vivanco, Maroma y Río Soto La Marina, Col. Concepción	Se localizó corto y se cambiaron líneas de la preparación	10 mts. De cable THW #8 (1/2 uso), 1 fotocelda 127v
24 de Oct de 14	Comunidad de Pastoriza	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, además se repararon 8 más	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 6 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, .80 cm. De Fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
24 de Oct de 14	Ciclopista Carr. A Dr. Arroyo	Se verificaron y repararon 6 luminarias	6 focos 150w, 1 balastro 150w, 12 mts. De cable #14
24 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo suburbana, 2 de 100w en 220v y 1 de 100w en 127v	3 carcasas, 3 focos 100w, 3 acrílicos, 3 brazos metálicos, 2 fotoceldas 220v, 1 fotocelda 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	4 carcasas, 4 balastos 70w (1/2 uso), 4 focos 70w (1/2 uso), 4 fotoceldas 127v (1/2 uso), 2 acrílicos, 2 acrílicos (1/2 uso), 4 brazos metálicos, 35 mts. De cable #16
24 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
24 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se prueban 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
24 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se despinta el último poste (arbotante) quedan listos para aplicar pintura	*****
24 de Oct de 14	C. Colegio Militar, Col. La Providencia	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
24 de Oct de 14	Col. Colinas de la Paz, Fracc. Los Arcos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Oct de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó en la reparación de 1 lámpara	1 balastro electrónico de 2X32w, 2 tubos fluorescentes de 32w
24 de Oct de 14	Bldv. Carlos Lazo entre Librado Rivera y Matamoros	Lámpara apagada	1 foco 400w (1/2 uso), 1 socket
24 de Oct de 14	Col. Arboledas, Mercedes, 22 de Mayo, Palmas, Granja	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Oct de 14	Parque Vicente Guerrero	Se reconectó lámpara de arbotante la cuál se cambio de circuito	*****
24 de Oct de 14	C. Juárez entre San Francisco y San Martin, Col. Guadalupe	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
27 de Oct de 14	Comunidad de San Rafael	Se retiraron 2 reflectores que se habían prestado para evento, 1 de 1000w, 1 de 400w	*****
27 de Oct de 14	Comunidad de San Vicente	Se apoyó colocando 1 reflector para evento	1 reflector 1000w
27 de Oct de 14	C. Durango entre Querétaro y Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 balastro 100w
27 de Oct de 14	C. Regules, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 70w
27 de Oct de 14	Acceso al Fracc. Residencial los Fresnos	Se repararon 4 luminarias, de las cuáles 2 de conexiones	1 foco 150w, 1 foco 250w, 1 socket mogul, 1 tapa para registro de 40X40
27 de Oct de 14	C. Simón Bolívar entre las calles Río Nilo de la Col. Lázaro Cárdenas a la calle Manzanilla de la Col. Palma de Romero	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	2 luminarias tipo suburbana de 100w en 220v, 73 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 5 guardacabos, 4 conectores tipo cuña, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4
27 de Oct de 14	C. Montura y Ceibas, Col. La Providencia	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, .80 cm de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Octubre del 2014**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Oct de 14	C. Rivas Guillen entre Manuel Acuña y Arteaga, Col. Juárez	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana 100w en 220v	.80 cm de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
27 de Oct de 14	C. Aldama pasando Carlos Vivanco, Col. Rivas Guillen	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Oct de 14	C. Aldama, Col. Rivas Guillen	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v, 1 base para fotocelda
27 de Oct de 14	Pról. Aldama	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se armó 1 luminaria completa de 100w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. Cable #16
27 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se armó 1 luminaria completa de 70w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. Cable #16
27 de Oct de 14	C. Negundos esq. Arrallanes, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
27 de Oct de 14	C. Sauces esq. Álamos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Oct de 14	2a. Priv. De Terán, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Oct de 14	Col. Olivar de las Animas, Lienzo Charro, El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Oct de 14	C. Paseo de los Álamos entre Sor Juana Inés y Paseo Nogales, Col. Florida II	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
27 de Oct de 14	C. Arroyo entre Reforma y San Miguel, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Oct de 14	Col. Olivar de las Animas, Mitras, Concepción, Rivas Guillen	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Oct de 14	Comunidad de la Concepción	Se repararon 5 luminarias, además se instalaron equipo para medición completo con centro de carga y pastilla térmica de 20 amp. y 5 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v y 1 tipo OV -15 de 100w en 127v	5 luminarias tipo suburbana de 70 w en 127v, 1 tipo OV-15 de 100w en 127v, 4 focos 70w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 1 base para fotocelda, 1 ménsula, 10 mts. De fleje 3/4, 10 hebillas para 3/4, 6 metros cable #8, 1 conector cuña, 1 reflector de policarbonato
28 de Oct de 14	Plaza Deportivo Ojo de Agua	Se retiraron 3 relojes dañados de controladores de encendido y en su lugar se colocaron 2	2 relojes de controladores de encendido
28 de Oct de 14	Panteón Hidalgo	Se apoyó realizando mantenimiento	5 focos ahorradores de 15w, 6 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
28 de Oct de 14	Plaza Deportiva, Col. Ollería	Se revisaron e instalaron puntas de cables	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Oct de 14	Centro Recreativo	Se retiró luminaria dañada para su reparación	*****
28 de Oct de 14	C. Reforma esq. Sacramento, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w y 1 acrílico
28 de Oct de 14	C. Venustiano Carranza esq. Portes Gil, Col. Forestal	Se reacomodo luminaria que se encontraba mal flejada	2 hebillas para 3/4, 2 mts. De fleje 3/4
28 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 22 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
28 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
28 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 1 fotocelda del material de desecho, no se logró recuperar	*****
28 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria punta de poste del Centro Recreativo y además se le enderezó tapa superior	*****
28 de Oct de 14	Parque Álvaro Obregón	Se verificaron 2 luminarias punta de poste se dejó funcionando una y la otra que se encuentra fte. A Textiles del Altiplano se detecto líneas de alimentación en registro quemadas (se necesita reubicar poste)	1 foco 250w
28 de Oct de 14	Col. Los Naranjos, San Ramón	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Oct de 14	Arco Sur de Matehuala	Se realizó mantenimiento a letras	11 lámparas curvalum de 32w, 1 balastro 2x32w y 3 tubos de 17w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Oct de 14	C. Paseo de los Olmos entre Sor Juana Inés y Nogales, Col. Florida	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
29 de Oct de 14	Blvd. Turístico Carr. 57 calle Guerrero hacia el Sur	Se repararon 5 luminarias	5 focos 400w, 1 balastro 400w
29 de Oct de 14	Parque Álvaro Obregón	Se cambiaron líneas de alimentación de arbotante lado norte	14 mts. cable THW #14
29 de Oct de 14	Subestación ubicada fte. A la calle Altamirano	Se realizó mantenimiento de supertorres	1 contacto de 5 polos, 1 clavija de 5 polos, 3 focos de 1000w, 2 balastos 1000w
29 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 150w y 1 de 250w	*****
29 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
29 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se arman 2 luminaria tipo suburbana de 70w y 127v	2 carcazas, 2 balastos 70w, 2 fotoceldas 127v, 2 brazos metálicos, 10 mts cable #16, 1acrílico, 1acrílico (1/2 uso) 2 focos 70w (1/2 uso)
29 de Oct de 14	C. Constitución e Hidalgo, Zona Centro	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas de 6 arbotantes	6 lámparas fluorescentes de 15w, 1 esfera, 1 foco de 150w
29 de Oct de 14	C. Pablo Neruda esq. Premio Novel, Bustamante III	Lámpara apagada	1 balastro de 150w, 1/2 mt. cable #16
29 de Oct de 14	C. Fernando Amilpa, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	1foco de 150w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Oct de 14	C. Primavera esq. Relámpago, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 balastro de 250w
29 de Oct de 14	Av. Norte, Col. La Granja	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
29 de Oct de 14	Col. Las Hadas, Compositores, Libertad, San Antonio, Bustamante I, II, III, Fracc. Matehuala.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Oct de 14	C. Pról. Libertad y Nogales, Col. Olivar de las Animas	Se instaló luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v, .90 mt. de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
30 de Oct de 14	C. Cuauhtémoc entre Méndez y Rayón, Zona Centro	Lámpara con luz tenue	1 balastro 250w, 1 socket mogul, 1 refractor de policarbonato
30 de Oct de 14	C. Sin nombre al poniente de la Carr. Del Ojo de Agua, Comunidad de San Rafael	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	2 mts. de fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4, 1 conector de cuña
30 de Oct de 14	C. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
30 de Oct de 14	Plaza de la Leña, Cancha Magisterial los Reyes y República	Se reajustaron horarios de encendido de luminarias	*****
30 de Oct de 14	C. Constitución entre Juárez e Hidalgo	Se apoyó bajando acometida para puestos de venta de coronas	4 contactos dobles polarizados, 1 listón de 60 amp.
30 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 3 de 400w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
30 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se apoyó a Fomento Deportivo armando y probando 2 proyectores de 250w A.M	*****
30 de Oct de 14	C. Hidalgo desde el estacionamiento público hasta Farmacias Guadalajara	Se realizó mantenimiento y lavado de esferas de 6 arbotantes	4 focos fluorescentes 15w y 2 esferas
30 de Oct de 14	C. Hidalgo frente a estacionamiento de Bodega Aurrera Centro	Se reemplazo acrílico	1 acrílico
30 de Oct de 14	C. Hidalgo frente a estacionamiento público	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w y 1 acrílico
30 de Oct de 14	C. 2 de Junio, Fracc. San Francisco	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
30 de Oct de 14	C. Carlos Vivanco esq. Con Abasolo, Col. San José	Lámpara prende y apaga	1 foco de 100w
30 de Oct de 14	C. Lago de Pátzcuaro, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco de 70w
30 de Oct de 14	C. Houston, Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
30 de Oct de 14	Plaza de la Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 balastro 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Oct de 14	Col. San Isidro, Jardín, Vista Hermosa, Cumbres, Juárez, Pineño y calle Libertad, Zona Centro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Oct de 14	Panteón Guadalupe	Se apoyó cubrieron 2 tramos con cable para dar alimentación a 5 luminarias y se verificaron 11 más, además se revisaron las pastillas térmicas del centro de carga	140 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 3 fotoceldas 127v, 6 conectores cuña, 1 juego de contactos polarizados con tapa
31 de Oct de 14	Plaza Col. Las Palmas	Se realizó mantenimiento, además se retiraron 5 luminarias punta de poste para su reparación	1 foco 175w
31 de Oct de 14	Panteón Hidalgo	Se apoyó reparando 1 luminaria y colocando 1 contrato doble polarizado	1 balastro 150w (1/2 uso), 1 contacto doble polarizado, 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 1 foco 150w (1/2 uso)
31 de Oct de 14	Museo de las Culturas	Se apoyó acomodando y dirigiendo reflectores de la fachada y de el área de exposición	*****
31 de Oct de 14	Centro Cultural	Se apoyó en la revisión de la aula #6, dejando listado de material requerido	*****
31 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 15w, 1 de 70w	*****
31 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
31 de Oct de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza y mantenimiento a 5 luminarias punta de poste de la Col. Las Palmas, además se lavaron 2 acrílicos para luminaria tipo suburbana	5 focos 175w A.M., 2 adaptadores E40 a E26



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA  
2012-2015

## Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Octubre del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de Oct de 14	C. Baja California, entre Guerrero e Irapuato, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
31 de Oct de 14	Col. Lagunita, Antorchista, Ampliación Antorchista, República de la calle Distrito Federal hasta Tlaxcala y de Chihuahua hasta Baja California	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Oct de 14	Col. Palma de Romero, Luis N. Morones, Lázaro Cárdenas, Forestal	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Oct de 14	C. Circuito Fresnos	Se retiro nido de pájaro y se realizaron conexiones nuevas	*****