

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Oct de 15	Plaza San Miguelito	Se retiraron 2 reflectores de 1000w en 220v A.M. con pastillas térmicas los cuáles fueron instalados por los festejos de San Miguel	*****
01 de Oct de 15	C. Diego Rivera a un costado de la Iglesia, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w
01 de Oct de 15	Comunidad de la Bonita	Se repararon 10 luminarias	6 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 socket mogul
01 de Oct de 15	C. Libertad norte	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
01 de Oct de 15	C. Chiapas esq. Sonora, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
01 de Oct de 15	Col. Los Orozco, Los Olivas, Emiliano Zapata, Lateral 57, Av. Mantí, Pról. Pinos de Col. Ojo de Agua, C. Negral de la Col. Bella Gaviota, Av. Sur de la Col. La Finca	Se realizó recorrido para verificar que los alumbrados nuevos estuvieran dados de alta por C.F.E.	*****
01 de Oct de 15	C. San Agustín, San Cristóbal de la Col. Guadalupe, Priv. Río Nilo de la Col. Mitras, Fracc. El Ranchito, San Ramón	Se realizó recorrido para verificar que los alumbrados nuevos estuvieran dados de alta por C.F.E.	*****
01 de Oct de 15	C. Manzano, Pról. Libertad de la Col. Olivar de las Animas, C. Francisco I. Madero, Francisco Zarco, Revolución Mexicana de la Col. Santa Ana	Se realizó recorrido para verificar que los alumbrados nuevos estuvieran dados de alta por C.F.E.	*****
01 de Oct de 15	C. Quintana Roo, Veracruz, Nayarit, Sonora, Morelia esq. Acapulco, Acapulco esq. Nuevo Laredo, Guerrero, Col. República	Se realizó recorrido para verificar que los alumbrados nuevos estuvieran dados de alta por C.F.E.	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Oct de 15	Comunidad de Rancho Alegre	Se realizó recorrido para verificar que el alumbrado nuevo estuviera dado de alta por C.F.E.	*****
01 de Oct de 15	C. Juárez entre Constitución y Calderón, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 2 mts. De cable #12
01 de Oct de 15	C. Océano Pacifico, Col. Ampliación La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
01 de Oct de 15	C. Diego Rivera, Col. La Dichosa	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
01 de Oct de 15	C. Montes de Oca, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w
01 de Oct de 15	C. Bustamante, entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
01 de Oct de 15	Col. La Providencia, Valle de la Dichosa, La Dichosa, Ampliación Lagunita, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Oct de 15	Col. Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Colinas de la Paz, Ollería, Magisterial María L. Castillo, Los Pinos, Los Arcos, San Miguelito, Forestal	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Oct de 15	C. San Rafael esq. San Pedro, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 refractor de policarbonato
01 de Oct de 15	C. San Benito, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Oct de 15	C. San Agustín entre Bartolomé de las Casas y Pról. Av. Santos, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 100w
01 de Oct de 15	C. Sierra Ventana, Col. Ollería	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
02 de Oct de 15	C. Leandro Sánchez fte. A Salón Los Portales, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
02 de Oct de 15	Comunidad de Sarabia	Se repararon 12 luminarias	10 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w
02 de Oct de 15	C. Manzano de la Col. Olivar, Col. Los Orozco	Se realizó recorrido para verificar que los alumbrados nuevos estuvieran dados de alta por C.F.E.	*****
02 de Oct de 15	Comunidad Rancho Alegre	Se realizó recorrido para verificar que el alumbrado nuevo estuviera dado de alta por C.F.E.	*****
02 de Oct de 15	Col. Emiliano Zapata	Se colocaron 2 fotoceldas en relevadores para que operara el alumbrado	2 fotoceldas 127v
02 de Oct de 15	Cancha de la Col. Manuel Moreno Torres	2 lámparas rotas por vandalismo	2 focos 250w, 1 acrílico
02 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
02 de Oct de 15	Plaza del Maestro	Se reparó circuito de lámparas encendidas todo el día se dejó trabajando de manera normal	*****
02 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
02 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
02 de Oct de 15	Blvd. Carlos Lasso fte. A las anteriores Instalaciones del IFE, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 400w
02 de Oct de 15	Presidencia Municipal	Se retiraron adornos conmemorativos a las Fiestas Patrias	*****
05 de Oct de 15	C. Yugoslavia esq. Hungría, Col. Las Mercedes II	Lámpara apagada	1 foco 150w
05 de Oct de 15	Planta Tratadora de SAPSAM, Carr. A los Ángeles	Se apoyó con la reparación de 6 lámparas	6 focos de 175w A.M.
05 de Oct de 15	Parque Vicente Guerrero lado oriente	Se repararon 2 lámparas de la punta de los arbotantes tipo dragón	2 balastos 250w (1/2 uso)
05 de Oct de 15	Plaza de Toros	Se acudió para verificar reporte de lámparas apagadas, se encontró que no contaba con servicio de energía eléctrica	*****
05 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
05 de Oct de 15	Coordinación de Desarrollo Social Ramo 33	Se apoyó reparando 1 lámpara en el privado del coordinador	2 tubos fluorescentes de 32w T8, 2 balastos 2X32w T8
05 de Oct de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó fijando 1 lámpara que estaba a punto de caer en el área de contraloría	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Oct de 15	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
05 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se desmontaron focos de adornos de Fiestas Patrias	*****
05 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
05 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
05 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 250w	*****
05 de Oct de 15	Pról. Hidalgo esq. Ojo de Agua, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
05 de Oct de 15	Col. Llano Azul, La Finca, La Florida, Nueva Florida, Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Oct de 15	C. Ojo de Agua esq. Zenit, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 mt. De cable #12
05 de Oct de 15	C. Nogal entre Av. Roble y Av. Norte, Col. La Finca	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
05 de Oct de 15	C. San Agustín a un costado del salón los reyes entre Carr. A La Paz y Blvd. De los Andes, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
05 de Oct de 15	Pról. Juárez entre Robles y Negundos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Oct de 15	C. Libertad entre Constitución y Bustamante, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de Oct de 15	C. Robles entre Cedros y Pirules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
05 de Oct de 15	C. Limón, Col. Los Naranjos	Lámpara apagada	1 foco 100w
05 de Oct de 15	C. Libertad esq. Bustamante, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
05 de Oct de 15	Col. Los Naranjos, San Ramón, El Gallo, Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
06 de Oct de 15	Plaza del Maestro	Se verificó alumbrado, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
06 de Oct de 15	Col. Los Orozco	Se realizó recorrido para verificar que el alumbrado nuevo estuviera dado de alta por C.F.E.	*****
06 de Oct de 15	Registro Civil #1	Se apoyó verificando lámpara que prende y apaga en el área de recepción, se dejó listando de material requerido para su reparación	*****
06 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 220v	2 carcasas con acrílico, 2 balastos 70w, 2 focos 70w, 2 fotoceldas 220v, 2 brazos metálicos, 10 mts. De cable #16,

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Oct de 15	Comunidad de Santa Cruz	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 1 de 70w en 127v y otra de 70w en 220v, además se repararon 4 más	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 fotocelda 220v, 1 balastro 70w, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4, 2 mts. De cable THW #16
06 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron focos de adornos de Fiestas Patrias	*****
06 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
06 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
06 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
06 de Oct de 15	Col. San Antonio, Rinconada de los Fresnos, Las Hadas, San José, Rivas Guillén, Fracc. Libertad, Del Bosque	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Oct de 15	Av. Paseo de la Reforma entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Se repararon conexiones del poste que alimenta circuito de lámparas	*****
06 de Oct de 15	C. Relámpago, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
06 de Oct de 15	C. Blas Torres, Fracc. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
06 de Oct de 15	C. Blas Torres esq. Rodolfo Mendiola, Fracc. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Oct de 15	Zona Centro tramo calle de Reforma hasta Juárez y de Leona Vicario hasta Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Oct de 15	C. Constitución esq. Juárez, Zona Centro	Se reconectó lámpara desconectada	*****
06 de Oct de 15	C. Galeana, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Oct de 15	C. Méndez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
06 de Oct de 15	C. Bravo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Oct de 15	Comunidad Arroyito del Agua	Se repararon 8 luminarias, de las cuáles 4 de conexiones, 3 rotas por vandalismo y 1 encendida todo el día	3 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 2 acrílicos, 1 malla antivandálica
07 de Oct de 15	Comunidad de la Caja	Se reparo 1 lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
07 de Oct de 15	Comunidad de los Mendoza	Se reparó circuito de 6 lámparas de las cuáles 5 encendidas todo el día y 1 apagada	1 fotocelda 127v, 1 balastro 70w
07 de Oct de 15	Comunidad de San Vicente	Se repararon 2 luminarias, 1 encendida todo el día y la otra apagada	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
07 de Oct de 15	C. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 127v
07 de Oct de 15	Comunidad de San José de la Peña	Se repararon 8 luminarias, de las cuáles 1 de conexiones	3 focos 150w, 2 balastos 150w, 1 acrílico, 1 fotocelda 220v, 2 fotoceldas 127v, 2 focos 70w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Oct de 15	Comunidad de Puerto del Palmar	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
07 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
07 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se termino de revisar focos de adornos de Fiestas Patrias	*****
07 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
07 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro del material de desecho, no se logró recuperar	*****
07 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
07 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 5 acrílicos tipo suburbanos y 2 cristales	*****
07 de Oct de 15	Col. San Francisco, San Ángel, El Paraíso, Concepción, Mitras, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Oct de 15	C. Palmas entre La Paz y San Miguel, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
07 de Oct de 15	Zona Centro de la calle Hidalgo hasta Ángel Veral y de Mariano Vázquez a Matamoros, Col. Niños Héroe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Oct de 15	C. Bocanegra entre Aramberri y Carlos Vivanco, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Oct de 15	C. Ángel Veral fte. A Hotel Palacio Real, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 socket mogul
07 de Oct de 15	C. Ángel Veral entre Cuauhtémoc y Guerrero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
07 de Oct de 15	C. Libertad entre Bravo y Aldama, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
08 de Oct de 15	Plaza de la Col. Inf. Manuel Moreno Torres	Se realizó limpieza y enderezado a 8 luminarias punta de poste	*****
08 de Oct de 15	C. Leona Vicario, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
08 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
08 de Oct de 15	Parque Vicente Guerrero lado sur calle Bocanegra	Se colocó candado en la caseta de controles	*****
08 de Oct de 15	Col. Los Orozco	Se verificó que estuviera operando el alumbrado, se encontró que todavía no esta funcionando	*****
08 de Oct de 15	Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Heroínas Mexicanas	Se apoyó con la realización de zanja para la instalación de alimentación general de los salones	1 térmico de 30 Amp., 1 registro de concreto 40X40, 40 mts. De poliducto 1 1/4, 45 mts. De neutranel 1+1
08 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w	*****
08 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
08 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó la limpieza de 6 acrílicos para luminarias tipo suburbanas, 4 cristales para luminaria OV-15	*****
08 de Oct de 15	C. Lorenzo Díaz García, Col. Aviación I	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
08 de Oct de 15	Col. Emiliano Zapata, Jardines del Ojo de Agua, Minerales, Bella Gaviota, Hacienda, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Oct de 15	C. Pípila, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Oct de 15	Col. Bustamante I,II,III, Matehuala, San Isidro, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Oct de 15	C. Amapolas fte. A Centro de Espectáculos, Col. Jardín	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v, 1 socket mogul, 1 acrílico
08 de Oct de 15	C. Nicaragua, Col. San Isidro	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
08 de Oct de 15	C. Juárez entre Ocampo y Xicoténcatl, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Oct de 15	C. Regules entre Independencia y Libertad, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Oct de 15	Carr. 57 Boulevard Turístico en la primera subestación lado sur	Se realizó mantenimiento a 2 circuitos reparándose 9 luminarias	2 balastros 400w, 9 focos 400w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Oct de 15	C. Sinaloa, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
09 de Oct de 15	C. Aguascalientes fte. A la Maderería, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Oct de 15	C. Papagayo, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Oct de 15	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento reparando un total de 13 luminarias	8 balastos 70w, 1 balastro 250w, 3 balastos tipo bote 100w, 4 focos 70w (1/2 uso), 1 foco 100w (1/2 uso), 1 foco 250w (1/2 uso)
09 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
09 de Oct de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó al área de Fomento Agropecuario verificando lámparas y dejando listado de material requerido para su reparación	*****
09 de Oct de 15	Col. Los Orozco	Se conectaron líneas para funcionamiento de alumbrado	*****
09 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
09 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
09 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 balastos remoto de 100w en 220v	2 balastos 100w (1/2 uso)
09 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se reparan 3 carcasas y se les instala acrílico	3 acrílicos (1/2 uso)
09 de Oct de 15	Av. Roble desde Lerdo de Tejada hasta la Glorieta	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
09 de Oct de 15	Bldv. Carlos Lasso entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 400w
09 de Oct de 15	Bldv. Dr. Arroyo	Se repararon 2 circuitos de lámparas apagadas, instalándose líneas nuevas desde la medición hasta el tablero, debido a que el térmico general estaba dañado	1.5 mts. De cable #4
09 de Oct de 15	Priv. Independencia entre Altamirano y Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 fotocelda 220v, 1 mt. De cable THW #14
12 de Oct de	C. Díaz Ordaz esq. Manuel Acuña, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 foco 70w
12 de Oct de	C. Baja California antes de llegar a la Priv. Laguna Esmeralda, Col. República	Lámpara apagada	1 refractor de policarbonato, 1 foco 100w
12 de Oct de	Rastro Municipal	Se apoyó verificando falta de energía eléctrica realizando conexiones en interruptor general	*****
12 de Oct de	C. Espuela, Fracc. El Gallo	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
12 de Oct de	C. Ponciano Arriaga al poniente de la calle Hidalgo	Se retiro, reparó y volvió a reinstalar luminaria dañada	1 foco 140w Cosmopolis
12 de Oct de	C. Sonora al poniente de Nuevo León, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Oct de	Blvd. Carlos Lasso entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w, 1 fotocelda 220v
12 de Oct de	C. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 fotocelda 220v, 1 foco 70w
12 de Oct de	Parque Vicente Guerrero lado norte calle Altamirano	Se realizó mantenimiento 1 arbotante tipo dragón y 3 luminarias punta de poste	1 balastro 250w, 3 focos 250w, 1 balastro tipo bote (1/2 uso), 3 mts. De cable THW #14
12 de Oct de	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
12 de Oct de	Taller de Alumbrado	Se probaron 24 focos del material de desecho, recuperando 3 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****
12 de Oct de	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastros del material de desecho, recuperando 1 de 70w, 3 de 100w, 1 de 400w	*****
12 de Oct de	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros remoto, se recuperaron 1 de 70w, 2 de 100w	*****
12 de Oct de	Col. Ampliación Guadalupe, Los Arcos, Guadalupe, Forestal, Fracc. Los Pinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Oct de	C. Fray Junípero esq. Juárez, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
12 de Oct de	Col. Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Oct de	Priv. Del Real, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
12 de Oct de	Blvd. Carlos Lasso esq. Altamirano, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
12 de Oct de	C. Margarita Maza, Col. Benito Juárez	Lámparas encendidas	1 fotocelda 220v
12 de Oct de	C. Benemérito de las Américas, Col. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Oct de	C. Agustina Reyes esq. Alcocer, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Oct de 15	Rastro Municipal	Se apoyó retirando interruptor térmico general e instalando un interruptor de la misma capacidad 3X100 nuevo	*****
13 de Oct de 15	C. Hidalgo Fte. Al Sindicato de Electricistas	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
13 de Oct de 15	C. Bravo a un costado del templo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
13 de Oct de 15	C. Hidalgo	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
13 de Oct de 15	C. Chapultepec entre Leona Vicario y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Oct de 15	C. Aramberri esq. Biznaga, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 foco 100w
13 de Oct de 15	Av. San Francisco esq. Alfonso Reyes, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
13 de Oct de 15	C. Hidalgo esq. Carranza, Col. Santa Ana	Lámpara apagada	1 foco 70w
13 de Oct de 15	C. José Lara Fernández, Col. Luis N. Morones	2 lámparas apagadas	1 foco 150w, 1 socket mogul
13 de Oct de 15	C. Altamirano	Lámpara apagada	1 socket mogul

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
13 de Oct de 15	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
13 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
13 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 150w	*****
13 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
13 de Oct de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Oct de 15	C. Zacatecas esq. Matamoros, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Oct de 15	C. Nuevo León esq. Coahuila, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Oct de 15	C. México esq. Pról. Matamoros, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Oct de 15	C. Distrito Federal esq. Sonora, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
13 de Oct de 15	Col. Los Orozco, Los Olivos, Valle de México, Pineño, Luis N. Morones, Palma de Romero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Octubre del 2015**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Oct de 15	C. Bocanegra a un costado de Famosa, Zona Centro	Lámpara apagada	1 acrílico
13 de Oct de 15	C. Asunción, Col. Olivos	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
13 de Oct de 15	C. Tanque Colorado, Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
13 de Oct de 15	C. Tanque Colorado, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
13 de Oct de 15	Col. Los Orozco	2 lámparas apagadas	5 mts. De cable #12
13 de Oct de 15	C. Hidalgo Fte. A Bodega Aurrera	2 lámparas apagadas	2 focos 100w, 1 acrílico
14 de Oct de 15	C. Mar Muerto, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w
14 de Oct de 15	C. Pico de Orizaba, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w
14 de Oct de 15	C. Calderón entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
14 de Oct de 15	C. Rivas Guillen esq. Antonio Plaza, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 acrílico
14 de Oct de 15	C. Abasolo esq. Reforma	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Oct de 15	C. Sinaloa esq. Pról. Yucatán	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
14 de Oct de 15	C. Arteaga entre Rivas Guillen y Simón Bolívar, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
14 de Oct de 15	C. Rep. De Argentina entre Lago de Pátzcuaro y Altamirano, Col. Las Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
14 de Oct de 15	Fte. A la Gasolinera Sur, Col. Santa Ana	2 lámparas apagadas	1 acrílico, 1 base para fotocelda
14 de Oct de 15	Blvd. Turístico fte. A TRICESA	Se retiraron 2 relevadores con gabinete y en su lugar se instalaron 2 contactores de 60 Amp y 2 térmicos 2X70 con gabinete para intemperie tipo NEMA	1 registro galvanizado 6X6, 1 cople conduit de 1 1/2, 1 niple de 11/2 X3, 1 mt. De tubo conduit de 11/2 pared gruesa, 15 mts. De cable THW #4, 1 juego. De contra y monitor de 1 1/2, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4, 1 mt. De cable uso rudo3X16
14 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
14 de Oct de 15	Casa de Salud Mental	Se apoyó verificando instalaciones de alumbrado y dejando listado de material requerido para su reparación	*****
14 de Oct de 15	C. Maroma, Col. Concepción	Se tomaron medidas para instalación de postes	*****
14 de Oct de 15	C. Baja California, Col. República	Se verificó reporte de falta de luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w	*****
14 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
14 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de 3 acrílicos de medio uso	*****
14 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se cortaron 2 tramos de tubo de 1 1/2" para niples	*****
14 de Oct de 15	C. Unión entre 16 de junio y Fraternidad, Col. Ampliación Antorchista	Lámpara apagada	1 foco 70w
14 de Oct de 15	C. Baja California entre Montebello y Tlaxcala, Col. República	Se repararon 3 luminarias	3 focos 100w, 1 balastro 100w, 1 socket mogul, 2 refractores de policarbonato, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
14 de Oct de 15	C. Calderón, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 socket mogul, 1 acrílico
14 de Oct de 15	C. Río Nazas, Col. Juárez	Lámpara reparada en el turno matutino	*****
14 de Oct de 15	Cancha de la Col. La Granja	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación de salida de relevador	*****
14 de Oct de 15	Casa de Salud Mental	Se apoyó realizando mantenimiento de lámparas	25 tubos fluorescentes de 14w (material proporcionado por la institución) 3 focos par 38, 2 focos 175w A.M.

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Oct de 15	Camellón Carr. A La Paz fte. Al Hospital General	Se realizaron conexiones nuevas en 2 registros de líneas de alimentación de circuito apagado, además se repararon 4 luminarias	4 focos 250w, 3 mts. De cable #12
14 de Oct de 15	Col. Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Oct de 15	C. Monte Everest esq. Monte Blanco, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
15 de Oct de 15	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 2 luminarias	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
15 de Oct de 15	Comunidad de El Carmen en el crucero	Se repararon 9 luminarias	6 focos 70w, 1 foco 100w, 4 fotoceldas 127v, 1 acrílico
15 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
15 de Oct de 15	C. Baja California, Col. República	Se realizó levantamiento para ubicación de postes y luminarias	*****
15 de Oct de 15	Rastro Municipal	Se apoyó verificando alumbrado de las instalaciones	*****
15 de Oct de 15	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
15 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
15 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
15 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó reparación y limpieza general a 3 luminarias tipo candil	3 focos 15w fluorescentes, 1.5 mts. De cable #16
15 de Oct de 15	Col. La Lagunita, Ampliación Lagunita, La Providencia, La Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Oct de 15	C. Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
15 de Oct de 15	C. Belton, Col. El Pineño	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #12
15 de Oct de 15	C. Golfo de México esq. Mar Egeo, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
15 de Oct de 15	C. Plan de San Luis entre Porfirio Díaz y Juan José Bustamante, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
15 de Oct de 15	Col. San isidro, Matehuala, Lázaro Cárdenas, Pineño	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Oct de 15	Pról. Fernando Amilpa entre Santa Isabel 1 y Santa Isabel 2, Fracc. Santa Isabel	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
15 de Oct de 15	Cancha, Col. La Granja	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Oct de 15	Bldv. Carlos Lasso fte. A cajero Banorte, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 balastro 400w, 1 socket mogul, 1 foco 400w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Oct de 15	C. Saltillo entre Saltillo y Magnolia, Col. El Pineño	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
15 de Oct de 15	Av. Roble, Col. La Finca	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
15 de Oct de 15	Av. Roble fte. A Plaza Roble	2 lámparas apagadas	2 focos 250w
15 de Oct de 15	Casa de Salud Mental	Se apoyó realizando mantenimiento de lámparas	4 focos par 38,1 foco ahorrador 65w, 8 lámparas 14w, 1 balastro 175w A.M., 2 rosetones
16 de Oct de 15	Av. Roble al oriente de la Glorieta de Hidalgo	Se verificaron registros del circuito	*****
16 de Oct de 15	C. Zeferino Ponce esq. Av. Las Torres, Col. San Ángel	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
16 de Oct de 15	C. Zeferino Ponce entre La Roca y Av. Las Torres, Col. San Ángel	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
16 de Oct de 15	Comunidad de Rancho Nuevo	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 mt. De cable #14
16 de Oct de 15	And. Manuel Álvarez González, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
16 de Oct de 15	C. Benito Juárez, Comunidad de Pozo de Santa Clara	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 conector de cuña
16 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Oct de 15	Plaza del Maestro	Se reparó falla de lámparas encendidas todo el día, se dejó trabajando de manera normal	*****
16 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon 5 lámparas de piso	5 focos par 38 de 90w
16 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
16 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w	*****
16 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
16 de Oct de 15	Col. El Olivar, Fracc. El Gallo, El Ranchito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Oct de 15	C. Juan Sarabia entre Leona Vicario y Ciprés, Col. El Olivar	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
16 de Oct de 15	C. Independencia entre Eucaliptos y Laureles, Col. Olivar	Lámpara apagada	1 foco 250w
16 de Oct de 15	C. Ceibas esq. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Oct de 15	C. Juan Sarabia esq. Ceibas, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de Oct de 15	C. Biznaga, Fracc. El Ranchito	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Oct de 15	C. Roble entre Cedros y Pirules, Col. Olivar	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Oct de 15	C. Mezquite, Florida II	Lámpara apagada	1 foco 150w
16 de Oct de 15	Priv. De los Andes, Col. Los Andes	Lámpara apagada	1 foco 250w
16 de Oct de 15	C. Mariano Vázquez esq. Jesús García	Lámpara apagada	1 foco 150w
16 de Oct de 15	Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación	*****
16 de Oct de 15	Casa de Salud Mental	Se apoyó realizando mantenimiento de lámparas	5 botes empotrados en piso par 38, 8 focos ahorradores 15w, 2 apagadores sencillos
16 de Oct de 15	Col. Kildum, Florida II, Minerales, Villa Fontana, Magisterial los Reyes, San Benito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Oct de 15	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó verificando falta de energía eléctrica, se reemplazó fusible	1 fusible 60 Amp. (proporcionado por esa Dirección)
19 de Oct de 15	Patios de la Coordinación de Desarrollo Social	Se cortaron 2 postes metálicos a 8 mts. De largo y se llevaron al Auditorio Municipal	*****
19 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
19 de Oct de 15	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****



**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Octubre del 2015**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 luminarias OV-15 completas de 150w en 220v	5 balastos 150w, 5 focos 150w, 5 fotoceldas 220v, 5 cristales (todo 1/2 uso) 5 carcasas, 25 mts. De cable #16, 5 brazos metálicos, 5 bases para fotocelda
19 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	2 carcasas completas con acrílico, 2 balastos 100w, 2 focos 100w, 2 fotoceldas 220v, 2 brazos metálicos, 10 mts. De cable #16
19 de Oct de 15	Col. Arboledas, 22 de mayo, Mercedes, La Granja, Las Palmas, La Finca, Fracc. Llano Azul, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Oct de 15	C. Nogal esq. Av. Las Américas, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Oct de 15	C. Olivos, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Oct de 15	C. Uruguay entre Brasil y Av. Las Américas, Col. 22 de Mayo	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Oct de 15	C. Bolivia entre Almagres y Alamarito, Col. Las Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Oct de 15	Av. Las Américas esq. Honduras, Col. 22 de Mayo	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
19 de Oct de 15	Col. El Pineño, San Isidro, Matehuala, Bustamante III, San Antonio, Rinconada de los Fresnos, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Oct de 15	C. San Luis esq. Saltillo, Col. El Pineño	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Oct de 15	C. San Luis, Col. El Pineño	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Oct de 15	C. Tomas Zarate, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de Oct de 15	C. Nieve, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
19 de Oct de 15	C. Primavera esq. Nieve, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 250w
20 de Oct de 15	C. Ignacio Ramírez esq. Ángel Veral	Se retiro luminaria tipo OV-15 y cable que la alimentaba	*****
20 de Oct de 15	Auditorio Municipal	Se bajo reflector del centro y se reemplazó balastro	1 balastro 1000w A.M.
20 de Oct de 15	Centro Cultural	Se apoyó localizando y reparando corto debido a un térmico descompuesto	*****
20 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
20 de Oct de 15	Fomento Agropecuario	Se apoyó reparando 2 lámparas	1 balastro 2X60, 1 balastro 2X32, 2 tubos fluorescentes de 60w, 2 tubos fluorescentes de 32w (Material proporcionado por ese departamento)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza y se aplicó pintura 2 postes	*****
20 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se instaló cable de uso rudo a reflectores de 250w A.M. a 220v	*****
20 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
20 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro del material de desecho, no se logró recuperar	*****
20 de Oct de 15	Priv. Los Andes, Fracc. Los Arcos, Col. Magisterial los Reyes, La Ollería, Colinas de la Paz, se empezó la Guadalupe de Aparicio hasta San José	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Oct de 15	And. Sierra Fría, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 250w
20 de Oct de 15	And. Sierra Fría, Col. Ollería	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
20 de Oct de 15	C. Margil entre San Martín y Fray Junípero, Fracc. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70w
20 de Oct de 15	Col. Mitras, Concepción, Fracc. Animas, San Ángel, Paraíso, San Francisco, San José, Rivas Guillén	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Oct de 15	Bvd. Héroes Potosinos	Se verificó circuito que estuviera operando correctamente	*****
20 de Oct de 15	C. Xilitla esq. Ciudad Valles, Fracc. Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Oct de 15	C. Río Colorado esq. Carlos Vivanco, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
20 de Oct de 15	Blvd. Héroes Potosinos	Se realizaron conexiones en penúltima luminaria del circuito, la cuál estaba desconectada por trabajos de pavimentación	*****
21 de Oct de 15	Blvd. Héroes Potosinos lado norte	Se retiro poste metálico con doble brazo y 2 luminarias OV-15 de 250w en 220v	*****
21 de Oct de 15	C. California entre Zacatecas y Nuevo León, Col. República	Se realizaron 2 cepas y se instalaron 2 postes metálicos de 8 mts., además se colocaron 2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	2 postes metálicos, 90 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 luminarias tipo suburbanas completas de 100w en 220v, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4, 4 guardacabos, 4 conectores cuña 6 al 10, 2 conector cuña 0 al 6
21 de Oct de 15	C. Plan de San Luis entre Julián Carrillo y Pípila, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
21 de Oct de 15	Conalep Matehuala	Se apoyó reparando 1 lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
21 de Oct de 15	C. Baja California, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
21 de Oct de 15	C. Plan de Guadalupe, al sur de California Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de Oct de 15	C. Bravo esq. Juárez, Comunidad de el Sacramento	Se repararon 3 luminarias	1 foco 100w, 2 focos 70w, 1 refractor de policarbonato

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Oct de 15	Av.16 de septiembre esq. Francisco Zarco, Col. Santa Ana	Se acciono interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagado	*****
21 de Oct de 15	C. California esq. Zacatecas, Col. República	Se reemplazó acrílico roto	1 acrílico
21 de Oct de 15	Pról. Yucatán, Col. República	Se trasladaron 2 postes metálicos de 8 mts.	*****
21 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
21 de Oct de 15	Blvd. Héroes Potosinos lado norte	Se retiro poste metálico de 6 mts con doble brazo y 2 luminarias OV-15 de 150w	*****
21 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general a 2 luminarias OV-15	*****
21 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 22 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
21 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperandose1 de 150w	*****
21 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
21 de Oct de 15	C.Colon entre Javier Mina y Ortega, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
21 de Oct de 15	C. Guerrero entre Méndez y 5 de Mayo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Oct de 15	C. Ocampo (fte. A Muebles Reynera, Zona Centro)	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
21 de Oct de 15	C. San Pedro esq. Santa Ana, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
21 de Oct de 15	Comunidad de el Sacramento entre Juárez y Bravo	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****
21 de Oct de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Ma. L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Oct de 15	Registro Civil #1	Se apoyó reemplazando tubos y balastro dañados	2 tubos fluorescentes de 60w, 1 balastro 2X60w (material proporcionado por el departamento)
21 de Oct de 15	Pasaje González Ortega	Se realizó limpieza de esferas y mantenimiento en 5 arbotantes	4 esferas de acrílico, 3 socket mogul, 10 focos luz mixta de 160w, 1 tornillo 1/4X2"
22 de Oct de 15	Camellón Blvd. Héroes Potosinos	Se repuso cable neutranel 2+1 #6 que alimenta los 3 últimos arbotantes del lado norte	25 mts. De cable neutranel 2+1 #6
22 de Oct de 15	C. Altamirano esq. Jesús Castillo, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
22 de Oct de 15	Rastro Municipal	Se apoyó instalando 3 reflectores de 250w A.M. en cuartos de sacrificio	*****
22 de Oct de 15	C. Altamirano fte. Al Parque del Pueblo	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Oct de 15	Comunidad de Estanque Blanco	Se repararon 6 luminarias, de las cuáles 5 encendidas todo el día y 1 apagada	5 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
22 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de Oct de 15	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
22 de Oct de 15	Col. Heroínas Mexicanas, Naranjos, San Ramón, El Ranchito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Oct de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Se verificaron las 2 últimas luminarias, de las cuales las líneas de alimentación no llegaban a registro	*****
22 de Oct de 15	C. San Eduardo, Fracc. San Ramón	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
22 de Oct de 15	Pasaje González Ortega	Se reemplazaron 3 focos en arbotante	3 focos de luz mixta de 160w
22 de Oct de 15	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, se empezó Col. República de Distrito Federal hasta Irapuato y de Chihuahua hasta Yucatán	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Oct de 15	C. Chihuahua, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
22 de Oct de 15	C. Baja California entre Chiapas y Querétaro, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
22 de Oct de 15	C. Orizaba esq. Hermosillo, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Oct de 15	C. Nayarit, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
22 de Oct de 15	C. Nuevo Laredo esq. León, Col. Antorchista	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
22 de Oct de 15	And. Código Laboral, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
23 de Oct de 15	C. Altamirano esq. Jesús Castillo, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 foco 100w
23 de Oct de 15	Comunidad de San Vicente	Se apoyó verificando y colocando 1 reflector de 1500w en 127v A.M. con interruptor térmico por celebración de fiestas patronales	1 reflector de 1500w en 127v A.M., 1 interruptor térmico
23 de Oct de 15	Comunidad de San Rafael	Se apoyó verificando y colocando 2 reflectores de 1000w en 220v A.M. con interruptores térmicos por celebración de fiestas patronales	2 reflectores de 1000w en 220v A.M., 35 mts de cable neutranel 2+1 #6, 2 interruptores térmicos de 15 Amp.
23 de Oct de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
23 de Oct de 15	And. Manuel Álvarez González, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 socket mogul, 1 balastro 250w
23 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
23 de Oct de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Se conectaron líneas de alimentación de arbotante	4 mts. De neutranel 2+1



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se corto tubo para brazo de lámpara suburbana	*****
23 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 balastro 100w (1/2 uso), 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 2.5 mts. Cable "16
23 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v	3 carcassas, 3 balastros 150w (1/2 uso), 3 focos 150w (1/2 uso), 3 acrílicos (1/2 uso), 3 brazos metálicos, 15 mts. De cable #16
23 de Oct de 15	Secundaria Técnica No. 40	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v	2 hebillas 3/4, 1 mt. De fleje 3/4, 2 luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v
23 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
23 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
23 de Oct de 15	And. Sierra Fría, Col. Ollería	Se verifico reporte de lámpara prende y apaga, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
23 de Oct de 15	C. Río Lerma entre Río Grijalva y Río Bravo, Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Oct de 15	Col. Los Orozco	En circuito de 4 lámparas apagadas se conecto línea de alimentación suelta de 2 relevadores	*****
23 de Oct de 15	Parque Álvaro Obregón	Se verificó que estuviera operando de manera normal el alumbrado	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Oct de 15	Col. Santa Lucina, Pineño, Palma de Romero, Luis N. Morones, Valle de México, Los Oliva, Los Orozco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Oct de 15	C. Miguel Barragán, Col. Altamira	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
23 de Oct de 15	C. Sierra Fría, Col. Ollería	Se verifico reporte de lámpara prende y apaga, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
26 de Oct de 15	C. Calderón entre Camelia y Reforma, Col. Jardín	Lámpara apagada	1 foco 100w
26 de Oct de 15	C. Calderón entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
26 de Oct de 15	C. Francisco Villa casi esq. Mar Mediterráneo, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Oct de 15	C. Río Colorado, Col. Las Mitras	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
26 de Oct de 15	Esc. Sec. Francisco Zarco	Se apoyó verificando las instalaciones eléctricas del Plantel y se entrego listado de material requerido, esto de acuerdo a solicitud recibida	*****
26 de Oct de 15	Coordinación de Desarrollo Social Ramo 33	Se apoyó en el área de recepción reemplazando 1 contacto dañado	1 contacto doble polarizado (material proporcionado por la institución)
26 de Oct de 15	Plaza de la Col. República	Se reemplazó contactor dañado	1 contactor 40 Amp. Tipo 1
26 de Oct de 15	Cancha del Centro de Desarrollo Comunitario, Col. República	Se ajustaron los tiempos de encendido del alumbrado a las 6:20 P.M.	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Oct de 15	Plaza de la Leña	Se ajustaron los tiempos de encendido del alumbrado a las 6:20 P.M.	*****
26 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se realizaron bases para 2 luminarias tipo colonial	*****
26 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w	*****
26 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
26 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
26 de Oct de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista y parte de la República lado sur Distrito Federal a Querétaro lado norte de Querétaro a Tlaxcala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Oct de 15	C. Wenceslao Victoria entre Nuevo Laredo y Tampico, Col. Antorchista	Lámpara apagada	1 foco 70w
26 de Oct de 15	C. México esq. Tamaulipas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Oct de 15	C. Culiacán, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul
26 de Oct de 15	C. Sonora entre Orizaba y Guerrero, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Oct de 15	Zona Centro de la calle de Reforma hasta Hidalgo y de Leona Vicario hasta Belisario Domínguez y Justo Sierra	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Oct de 15	C. Reforma esq. Matamoros, Zona Centro	Se reemplazó acrílico a lámpara con luz tenue	1 acrílico
26 de Oct de 15	C. Juárez entre Terán y Abasolo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Oct de 15	Blvd. Turístico Carr. 57 fte. A Hotel Pedregal	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se dejó pendiente para programar mantenimiento general	*****
26 de Oct de 15	Av. Roble entre Glorieta Fundadores y Lerdo de Tejada, Col. La Finca	Se reemplazó cable de alimentación de 2 arbotantes, además se colocó cinta de aislar a cableado dañado	5 mts. De cable #12
27 de Oct de 15	C. Pinos, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Oct de 15	C. Pinos, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Oct de 15	Blvd. Turístico Carr. 57	Se realizó mantenimiento a 3 subestaciones reparándose 13 luminarias	11 focos 400w, 3 balastos 400w, 1 socket mogul
27 de Oct de 15	Panteón Hidalgo	Se apoyó reparando 1 lámpara de oficina y reemplazando 2 de los sanitarios	1 tubo fluorescente de 60w, 1 balastro de 1X60w, 2 lámparas fluorescentes de 20w
27 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
27 de Oct de 15	Asilo de Ancianos	Se apoyó realizando listado de material requerido para reparación de lámparas dañadas	*****
27 de Oct de 15	Comunidad de los Ángeles	Se repararon 7 luminarias	3 focos 70w, 4 fotoceldas 127v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
27 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
27 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
27 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 3 acrílicos suburbanos	*****
27 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria de 150w en 220v	*****
27 de Oct de 15	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, se termino Col. República,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Oct de 15	C. Guerrero entre Méndez y Hidalgo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 base para fotocelda, 1 acrílico
27 de Oct de 15	C. Independencia esq. López Mateos, Col. Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
27 de Oct de 15	C. Nuevo Laredo, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
27 de Oct de 15	C. Jalisco esq. Toluca, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w
27 de Oct de 15	Zona Centro tramo calle Hidalgo a la calle 16 de septiembre y de Ignacio Ramírez hasta Insurgentes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Octubre del 2015**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Oct de 15	C. Lerdo de Tejada entre Ignacio Ramírez y Flores Magón, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico
27 de Oct de 15	C. Chiapas fte. A la Col. La Lagunita	2 lámparas apagadas	2 focos 250w, 2 mts. De cable #12
27 de Oct de 15	Bldv. Héroes Potosinos	2 lámparas apagadas	2 focos 150w
27 de Oct de 15	C. Chiapas esq. Yucatán, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
27 de Oct de 15	Av. Roble, Col. La Finca	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
27 de Oct de 15	C. Hidalgo esq. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w
27 de Oct de 15	C. Hidalgo, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 refractor de policarbonato
28 de Oct de 15	Camellón Av. De Lerdo de Tejada	Se realizó mantenimiento reparando 5 luminarias, de las cuáles 2 de conexiones, también se enderezaron 10 luminarias y se acomodaron 5 acrílicos, además se retiraron 6 luminarias para su reparación	3 focos 250w, 1 acrílico
28 de Oct de 15	Bldv. Turístico Carr. 57 Fte. A Leche Lala	Se verificaron los 2 circuitos de la primera subestación y se repararon 4 luminarias	4 focos 400w
28 de Oct de 15	C. Mar de Cortes esq. Golfo de México, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 100w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
28 de Oct de 15	Panteón Hidalgo	Se realizó mantenimiento reparando 2 lámparas de candiles y 3 tipo suburbana e instalando lámpara tipo suburbana de 100w en 127v	40 mts. De cable neutranel 1+1, 2 fotoceldas 127v, 1 foco 70w, 8 mts. De cable #12 (1/2 uso), 1 lámpara fluorescente de 15w, 1 lámpara fluorescente de 65w, 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v
28 de Oct de 15	Av. Roble	Se reemplazó térmico del segundo circuito de oriente a poniente	1 térmico 2X40 Amp.
28 de Oct de 15	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
28 de Oct de 15	Plaza del Maestro	Se verificó alumbrado, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****
28 de Oct de 15	C. Culiacán, Col. República	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que funciona de manera normal	*****
28 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
28 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperando 3 de 400w	*****
28 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon 3 luminarias de la Av. Lerdo de Tejada	4 mts. De cable #16, 2 focos 250w (1/2 uso), 3 balastos 250w (1/2 uso)
28 de Oct de 15	Col. Manuel Moreno Torres, Hacienda, Bella Gaviota, Aviación I,II, Nueva Florida, Se comenzó Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Oct de 15	C. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Oct de 15	C. Lerdo de Tejada fte. Al Colegio Real de Fraile, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 foco 175w
28 de Oct de 15	Av. Mantí esq. Nefi, Col. La Florida	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
28 de Oct de 15	Av. Mantí, Col. La Florida	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
28 de Oct de 15	Av. Mantí, Col. La Florida	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 acrílico
28 de Oct de 15	C. Juárez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
28 de Oct de 15	C. Bocanegra, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w
28 de Oct de 15	C. Matamoros entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Oct de 15	C. Insurgentes entre 16 de septiembre y 5 de mayo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Oct de 15	C. Santiago Vivanco entre Huizache y Altamirano, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Oct de 15	C. Zenith, Fracc. La Florida	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
28 de Oct de 15	C. Independencia entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
28 de Oct de 15	C. Aramberri, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #12
28 de Oct de 15	C. Matamoros antes de llegar a Boulevard Carlos Lasso	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
28 de Oct de 15	Zona Centro de 16 de septiembre hacia lado oriente, Col. Santa Martha, Electricistas, El Fraile, Obrera, España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Oct de 15	Av. Roble	Se verificó funcionamiento del alumbrado, encontrando que todo funcionaba de manera normal	*****
29 de Oct de 15	Comunidad de San Vicente	Se retiro 1 reflector de 1500w en 127v, 1 interruptor térmico y cable pot que se habían colocado por fiestas patronales	*****
29 de Oct de 15	Comunidad de San Rafael	Se retiro 2 reflectores de 1000w en 220v, 35 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 guardacabos, 2 interruptores térmicos y cable pot que se habían colocado por fiestas patronales	*****
29 de Oct de 15	Priv. 16 de septiembre entre Regules y Mariano Vázquez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, 1 socket mogul

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
29 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon 3 luminarias de la Av. Lerdo de Tejada	3 balastos 250w, 3 focos 250w, 2 mts. De cable #16
29 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó reparación y limpieza general a 2 luminarias tipo cubicas	2 balastos 250w, 2 focos 250w, 2 mts. De cable #16
29 de Oct de 15	Av. Lerdo de Tejada	Se reinstalaron 6 luminarias que se habían retirado para su reparación	*****
29 de Oct de 15	Col. Llano Azul, La Florida, Ojo de Agua, Jardines Ojo de Agua, El Papalote, Minerales, Manuel Moreno Torres, Inf. Fidel Velázquez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Oct de 15	C. Aramberri entre Matamoros e Ignacio Ramírez, Col. El Fraile	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****
29 de Oct de 15	C. Madero pasando 16 de septiembre, Zona Centro	Se conectó luminaria desconectada	*****
29 de Oct de 15	C. Juárez entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 foco 100w, 1 acrílico
29 de Oct de 15	Col. Altamira, Blvd. Héroes Potosinos, Turístico, Av. Lerdo de Tejada, Roble, Dr. Arroyo, Carr. A La Paz y los diferentes camellones	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 3 de 250w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastos del material de desecho, recuperando 2 de 100w	*****
30 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
30 de Oct de 15	Taller de Alumbrado	Se pinto 2 luminarias tipo cubicas	*****
30 de Oct de 15	Plaza Juan Sarabia	Se reinstalaron 2 luminarias tipo cubicas, además se retiraron 2 luminarias tipo suburbanas de 250w y se repusieron 2 acrílicos	2 acrílicos
30 de Oct de 15	Av. Lerdo de Tejada, Roble	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Oct de 15	Plaza Juan Sarabia	Se repusieron 2 acrílicos inservibles	2 acrílicos
30 de Oct de 15	C. Juan Sarabia esq. Ceibas, Col. Olivar de las Animas	Se repuso acrílico de luminaria	1 acrílico
30 de Oct de 15	C. Juan Sarabia esq. Nogales, Col. Olivar de las Animas	Se repuso acrílico de luminaria	1 acrílico
30 de Oct de 15	C. Hidalgo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
30 de Oct de 15	C. Regules esq. Eulalio Martínez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 base para fotocelda
30 de Oct de 15	Parque Álvaro Obregón	Se realizó mantenimiento reparando 5 luminarias tipo colonial	2 balastos 250w, 2 focos 250w, 2 focos 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Octubre del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Oct de 15	C. Manuel Gómez Morín, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
30 de Oct de 15	C. Betancourt esq. Francisco I. Madero, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
30 de Oct de 15	C. Madero, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
30 de Oct de 15	C. Paseo de los Pinos esq. Valle del Sol, Col. Villa Fontana	Se verifico y localizo corto en circuito de lámparas apagadas, encontrándose falla en balastro quemado el cual fue reemplazado	1 balastro 150w