

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
2 de sep de 13	Plaza 5 de mayo	Se lavaron esferas de 10 arbotantes y se repusieron 4 esferas	4 esferas	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	73
2 de sep de 13	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se retiro reflector de 1000w A.M. Que fue prestado para fiestas patronales	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73 – 72
2 de sep de 13	Arco Sur	Se realizó mantenimiento en iluminación	6 tubos fluorescentes 17w, 5 tubos curvalum 32w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73 – 72
2 de sep de 13	C. Palmas #104, Fracc. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Ma. Francisca Diaz	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de sep de 13	C. Independencia #134 entre Filomeno Mata y Matamoros, Zona Centro	Lampara apagada	1 socket mogul	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de sep de 13	Plaza Lázaro Cárdenas	Se repararon 4 lamparas de inducción magnética de 80w	*****	Olivia Romero	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de sep de 13	Parque Vicente Guerrero	Se lavaron esferas de 5 arbotantes y se repuso 1 esfera	1 esfera de acrílico	Guardia de Alumbrado	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	73
2 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se armo lampara de inducción magnética	1 tubo de lampara de inducción magnética 80w	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
3 de sep de 13	Av. Bustamante esq. Primavera, Col. San Antonio	Se repararon 3 lamparas, 1 apagada y 2 prenden y apagan	3 focos 250w, 1 refractor de cristal, 1 refractor de policarbonato	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
3 de sep de 13	C. Chapultepec #103 entre Damian Carmona y Leona Vicario	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Vicenta Cuello	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
3 de sep de 13	Plaza Lázaro Cárdenas	Se reinstalaron 4 lamparas tipo punta de poste de inducción magnética de 80w	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
3 de sep de 13	C. Guadalupe #107, Col. Ojo de Agua	Se reparo lampara dañada por corto circuito	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 balastro 70w	Conrado López	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
3 de sep de 13	C. Ferrocarrilera esq. Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro de 150w	Felipa Reyes	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
3 de sep de 13	C. Lázaro Cárdenas entre #104 y #106, Inf. Fidel Velázquez	Lampara apagada	1 foco 250w	Pedro de León	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
3 de sep de 13	Plaza 5 de mayo	Se lavaron esferas de 14 arbotantes y se repusieron 5 esferas de acrílico	5 esferas de acrílico de 12"	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	73
3 de sep de 13	C. San Martín esq. Tepeyac, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	Bldv. Carlos Lasso Fte. A la Crysler, Col. El Frayle	Lampara apagada	1 balastro 400w, 1 foco 400w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	Bldv. Carlos Lasso s/n entre Nopal y Biznaga, Col. Frayle	Lampara apagada	1 socket mogul, 1 base para fotocelda, 1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
3 de sep de 13	C. Betancourt #135 entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	C. Pirules esq. Olivos, Col. Olivar	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 malla antivandalica, 1 acrílico	José Pedroza	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	C. San Benito #302 Pasando el Kinder entre San Cristobal y San Pedro, Ampliación Guadalupe	Lampara apagada	1 foco 100w	Juan Rojas Maya	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	C. Sabinos #504 entre Cipres y Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	C. Nogales #709, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	C. Cipres esq. Sauces, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Carlos López	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	C. Durango esq. Zacatecas, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandalica	Norma González	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	C. Cipres esq. Sabinos, Col. Olivar de las animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de esferas de 9 arbotantes y se repuso 1 esfera de acrílico	1 esfera de acrílico	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
4 de sep de 13	Comunidad de Santa Ana	Se repararon 4 lamparas apagadas, 1 de conexiones	3 fotoceldas 127v	Joel Puente	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
4 de sep de 13	Priv. Rivas Guillén #130 entre Regules y Bravo, Col. Rivas Guillén	Lampara rota por vandalismo	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 acrílico	Elpidio Chávez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
4 de sep de 13	C. Zaragoza #204 entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
4 de sep de 13	C. 16 de septiembre #48 entre Tomas Esteves y Miguel Barragan, Col. Altamira	Se instaló una lampara tipo suburbana de 100w en 127v	1 lampara completa tipó suburbana de 100w en 127v, 48 mts. De cable neutranel 1+1, 2 guardacabos	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
4 de sep de 13	C. Oro esq. Plata, Col. El Mineral	Se instaló una lampara tipo suburbana de 100w en 127v	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
4 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 lamparas tipo suburbana	2 carcassas tipo suburbana, 2 brazos metálicos, 2 balastros 100w, 10 mts. De cable #14, 2 focos 100w (½ uso), 2 fotoceldas 127v (½ uso)	*****	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	***
4 de sep de 13	C. Padre Proa #428, entre Av. De los Andes y Camino Viejo, Col. Los Pinos	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Javier Hernández	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
4 de sep de 13	C. Morelos de Insurgentes a Guerrero	Se lavaron esferas de 4 arbotantes	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
4 de sep de 13	And. Juan Villerías y And. Profesor Luis Sánchez Armijo	Se lavaron y repusieron esferas de 6 arbotantes	6 esferas de acrílico 12"	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	73
4 de sep de 13	Mercado Bocanegra	En el área de Atención a la Juventud se repararon 2 lamparas	2 lamparas fluorescentes espiral de 15w	Verónica Nava	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
4 de sep de 13	C. Eucalipto #612, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de sep de 13	C. Blas Torres Martínez esq. Ma. De Jesús Costilla, Col. Del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de sep de 13	C. Río Sonora #209, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de sep de 13	C. Enoc S/N, Col. Paraíso	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de sep de 13	Col. Bustamante III, Las Hadas, Del Bosque, Bustamante II, San Francisco, Olivar de las Animas, Concepción, Paraíso, Linda Vista	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de sep de 13	C. Gabriela Mistral, Bustamante III	Se reactivo circuito apagado	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
4 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se revisaron 6 lamparas suburbanas, 3 de 100w en 220v, 2 de 150w en 220v y 1 de 250w en 220v	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
5 de sep de 13	C. Francisco Villa esq. Morelos, Comunidad de Santa Brígida	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico	Hortencia Rojas	José Roque Cruz 1er. Turno	72
5 de sep de 13	Comunidad El Carmen	Se verificaron y repararon 11 lamparas, además se reparo corto circuito de lamparas de la cancha encontrado en un socket aterrizado	5 focos 70w, 1 foco 100w, 7 fotoceldas 127v, 3 acrílicos	Daniela Elizabeth Campos	José Roque Cruz 1er. Turno	72
5 de sep de 13	Tropico de Cancer	Se cambio fotocelda a lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
5 de sep de 13	Plaza 1 de mayo	Se retiro poste con lampara para maniobras del departamento de Ecología	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
5 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se lavaron porta balastros tipo remoto, además se verificaron y probaron 4 balastros de 70w y 3 de 100w, también se armaron 4 de 70w y 3 de 100w	*****	*****	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	***
5 de sep de 13	Plaza 1 de mayo	Se reinstalo poste completo con lampara	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
5 de sep de 13	Av. Sur #550 esq. And. Cardenal, Col. La Granja	Se repararon conexiones en lampara apagada	1 acrílico	Roberto Estrada	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de sep de 13	C. Quetzal #208, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Perla Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
5 de sep de 13	C. Chihuahua esq. Distrito Federal, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Virginia Hernández	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de sep de 13	C. Río Nilo #505 entre Simón Bolívar y Río Papaloapan, Col. Juárez	Lampara apagada	1 foco 70w	Rosa Isela Guadiana	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de sep de 13	C. Durango esq. Nuevo Laredo, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de sep de 13	C. Quetzal esq. Av. Sur, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Perla Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de sep de 13	Priv. San Diego #102, Col. Forestal	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de sep de 13	C. Manuel Esperón esq. Ciudad del Maíz, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de sep de 13	C. Juventino Rosas S/N, Col. Las Hadas	Se retiro nido de pájaro de lampara	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de sep de 13	Col. Animas, San Angel, San José , Rivas Guillén	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se revisó y reparo lampara RTC de 150w en 220v	1 socket mogul (½ uso)	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
5 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron balastos del material de desecho de diferentes capacidades, desechándose 7	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
5 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w, desechándose el resto	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
6 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se cambio entrada de voltaje de 220v a 127v a 2 lamparas suburbanas	2 focos 150w, 2 acrílicos, 2 fotoceldas 127v, 2 brazos de 1.20 mts., 12 mts. De cable #12 (½ uso)	*****	José Roque Cruz 1er. Turno	***
6 de sep de 13	5 de febrero	Se instalaron 2 lamparas suburbanas de 150w en 127v	4 guardacabos, 2 hebillas ¾, 10 cm. De fleje ¾, 80 mts. De cable neutranel 1+1	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de sep de 13	Relleno Sanitario Comunidad Santa Brigida	En las instalaciones se localizó y reparo corto en líneas, además se reparo lampara que no funcionaba	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de sep de 13	C. Cardenal #475, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Jorge Herrera	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de sep de 13	C. Palma #305, Col. La Concepción	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Feliciano Badillo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de sep de 13	Comunidad El Guerrero fte. A Telesecundaria	Se verificaron y repararon 6 lamparas	4 fotoceldas 127v	Ma. Teresa de la Cruz	José Roque Cruz 1er. Turno	72
6 de sep de 13	Av. las Americas #618 fte. A Monalisa, Col. La Finca	Lampara apagada	1 socket mogul	Rosio González	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
6 de sep de 13	Transito Municipal	Se repararon 2 lamparas apagadas en el área de Oficinas	1 balastra 2x39w, 4 tubos fluorescentes 32w	Jesús Salvador Reyes	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
6 de sep de 13	Asilo de Ancianos	Se verifico falla en swich general, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****	Ramiro Montoya	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
6 de sep de 13	C. 5 de febrero	Se realizó escabación de 2 cepas y además se colocaron postes metálicos de 7.5 mts., para la instalación de lamparas	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
6 de sep de 13	Servicios Públicos Primarios	Se verifico falla de energía eléctrica en el Taller de Herrería, encontrandose que la falla correspondía CFE	*****	Ana María Vázquez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	Chevy
6 de sep de 13	C. 1a. Priv. De Terán #101, Col. Del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de sep de 13	C. Julián Carrillo #316 entre Ocampo y Terán, Col. Del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de sep de 13	C. Blas Torres Martínez esq. Julián Carrillo, Col. Del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de sep de 13	C. Jaime Torres Bodet, Col. Las Hadas	Se coloco a lampara acrílico y malla antivandalica	1 acrílico, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
6 de sep de 13	C. Julián Carrillo #308 y #324, Julián Carrillo esq. 6 de Enero, Blas Torres Mtz. #104 y Blas Torres Mtz. Esq. Rodolfo Mendiolea, Col. Del Bosque	Se realizó mantenimiento de luminarias dañadas	3 acrílicos, 2 mallas antivandalicas, 2 refractores de policarbonato	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
6 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 29 focos de diferentes capacidades del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 3 de 150w, 2 de 250w, desechándose el resto	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
6 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron balastos recuperándose 2 de 250w, 1 de 150w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
6 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas recuperándose 3 de 127v y 2 de 220v	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
9 de sep de 13	Plaza Congreso del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Se acciono interruptor termomagnético de circuito apagado	*****	Rosalía López	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de sep de 13	4a. Priv. De la Juventud #105, Zona Centro	Se reparo lampara que prende y apaga, además se retiraron ramas de árbol que la cubría	1 foco 100w	Alicia Campos	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de sep de 13	Plaza 10 de mayo	Se tensaron y sujetaron cables que estaban colgando, además se cambio foco de lampara y se reparo otro que estaba haciendo falso contacto	1 foco 150w	Rosa María Quijano	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de sep de 13	C. Pablo Neruda #625, Bustamante III	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico	Ma. de Luz Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de sep de 13	Prol. Fernando Amilpa esq. Priv. #3, Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
9 de sep de 13	C. Cerro Gordo #207, Col. República	Lamparas apagadas	1 fotocelda 220v	Ma. de los Angeles Hernández Sandoval	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de sep de 13	C. Regules #214 Oriente, entre Méndez y 5 de Mayo, Zona Centro	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Ma. de Lourdes Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de sep de 13	C. Texas entre Matamoros y Altamirano, Col. San Isidro	Se repararon 4 lamparas encendidas	1 fotocelda 127v	Mariana Tovar	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de sep de 13	C. Fernando Amilpa #146, Inf. Fidel Velázquez	Se retiraron ramas de árbol que estaba cubriendo la lampara	*****	Rosalinda Careaga	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de sep de 13	C. Pascual Orozco esq. María Luisa Castillo, Col. Valle de la Dichosa	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	Radiodifusora	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de sep de 13	Comunidad de Santa Lucia	Se verificaron y repararon 8 lamparas, 2 de conexiones	4 focos 70w, 1 balastro 70w, 2 fotoceldas 127v	Silvia García	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
9 de sep de 13	Comunidad de Sarabia	Se verificaron y repararon 3 lamparas	2 focos 70w, 1 balastro 70w	Elizabeth Rodríguez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
9 de sep de 13	Servicios Públicos Primarios	En el área del Taller de Vulcanizadora se cambio swich dañado de 3x60 Amp.	1 listón de 60 amp.	Ana María Vázquez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
9 de sep de 13	C. Lázaro Cárdenas #240 entre Río Bravo y Río Grijalva, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1 acrílico	Juana García	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
9 de sep de 13	C. Circuitos Fresnos #230, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se repararon líneas de alimentación quemadas en registro	*****	María González	Rubén Luis 2o. Turno	72
9 de sep de 13	C. Circuito Cedros #108, Fracc. Residencial los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
9 de sep de 13	C. Circuito Fresnos #327, Fracc. Residencial los Fresnos	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
9 de sep de 13	Plaza de Armas	Se realizó mantenimiento a arbotantes	3 balastos 100w, 2 balastos 70w, 4 esferas acrílicas, 4 focos ahorradores 85w, 1 foco 70w, 2 focos 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
9 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos de diferentes capacidades del material de desecho recuperándose 3 de 100w, 1 de 70w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
9 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 focos de diferentes capacidades del material de desecho recuperandose 2, 1 de 70w, 1 de 150w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
9 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 fotoceldas del material de desecho recuperándose 1 de 127v	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
9 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 balastos remoto de 100w en 220v	1 cinta de aislar	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de sep de 13	Comunidad de San José de los Sotoles	Se verifico y reparo 1 lampara	1 foco 70w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de sep de 13	C. Hilda Anderson de Rojas #220, Col. La Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Olivia Sánchez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de sep de 13	C. Luis Donaldo Colosio #158, Col. Magisterial los Reyes	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guillermina Puente	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de sep de 13	C. Cadernal #472, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 balastro 70w	María Mendoza	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de sep de 13	Priv. Matamoros casi esq. Aramberri, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico	Salvador Carrizales	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de sep de 13	C. Rio Usumacinta entre #101 y #105, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 balastro 250w	Patricio Luis	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de sep de 13	Comunidad El Mezquite	Se reinstalo lampara caída y se cambio fotocelda de otra	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 acrílico, 1 mt. De Fleje $\frac{3}{4}$, 1 Hebilla $\frac{3}{4}$	Martha Espinoza	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de sep de 13	C. Reforma y Jaime Nuno, Zona Centro	Se cambio fotocelda a lampara	1 fotocelda 220v	Noel Badillo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de sep de 13	Comunidad de El Herrero	Se repararon 3 lamparas	2 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se verificaron balastos de 70w y 100w de (½ uso) para su recuperación, se armaron 5 balastos tipo remoto 2 de 70w y 3 de 100w	*****	*****	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	***
10 de sep de 13	C. Sabinos esq. Laureles, Col. Olivar	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Román Cerda Puente	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de sep de 13	C. Vasconcelos #101, Magisterial II	Lampara apagada	1 foco 250w	Juan Manuel Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de sep de 13	C. Hidalgo del Restaurant Santa Fe hasta frente a Casino del Valle	Se realizó mantenimiento de 6 arbotantes y limpieza de esferas	1 foco 150w, 13 focos ahorradores de 15w, 2 esferas de acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	73
10 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w y 1 400w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
10 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
11 de sep de 13	C. Pipila #102, Fracc. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Beatriz Ortíz	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de sep de 13	C. Fernando Amilpa #221 entre Ley Federal y Congreso del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Nora María Liñan Ramos	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de sep de 13	C. Fernando Amilpa #204, Inf. Fidel Velázquez	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Nora María Liñan Ramos	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
11 de sep de 13	C. Fernando Amilpa esq. Ley Federal, Inf. Fidel Velázquez	Lampara apagada	1 balastro 150w	Fermín Avila Lucero	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de sep de 13	C. Francisco Villa esq. Priv. Orquídea, Fracc. Ojo de Agua	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de sep de 13	C. Eucaliptos #106 esq. Priv. Rosales, Col. Ojo de Agua	Se cambio balastro y se repuso acrílico de lampara	1 balastro 100w, 1 acrílico	Beatríz Ortiz	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de sep de 13	Presidencia Municipal	Se cambio fotocelda y base para fotocelda dañados para dividir carga en adornos de fiestas patrias	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
11 de sep de 13	And. Luis Sánchez Armijo	Se cambio lamparas de luz mixta a tipo ahorrador	11 lamparas ahorradoras 85w (1 lampara dañada de 85w), 10 reducciones de mogul a 26, 1 socket mogul	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
11 de sep de 13	Presidencia Municipal	En el Balcón se instalo lampara ahorradora en candil colonial	1 lampara ahorradora 85w, 1 reducción mogul a 26	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
11 de sep de 13	C. Gómez Farias #415 entre 16 de Septiembre y Ángel Veral, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Juvencio Delgado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de sep de 13	Priv. Reyes fte. A Clínica Leo entre Reyes y Madero, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
11 de sep de 13	C. Insurgentes #422, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 base para fotocelda	Julio Sánchez	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de sep de 13	Presidencia Municipal parte frontal	Se realizó limpieza a lamparas coloniales 11 candiles grandes de 65w y 9 lamparas pequeñas empotradas de 15w, además se cambiaron 5 focos ahorradores de 65w en el balcón y se instalaron 4 adaptadores mogul	5 focos ahorradores de 65w, 4 adaptadores mogul	Guardia de Alumbrado	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	73
12 de sep de 13	Presidencia Municipal	Se limpiaron 16 candiles y se lavaron todos los cristales en marquesina y balcón	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de sep de 13	C. Santa Luisa esq. Río Nilo, Santa Lucina	Lampara apagada	1 foco 100w	Laurencia Ramírez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de sep de 13	Plaza Santa Lucina	3 lamparas apagadas, se retiro una para su reparación	1 balastro 250w, 1 foco 250w	Laurencia Ramírez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de sep de 13	C. San Antonio esq. Terán, Col.San José	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 balastro 100w	Flora Muñiz	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de sep de 13	And. Luis Sánchez Armijo	Se cambiaron socket cuadrado entrada 28 a socket mogul	10 socket mogul, 1 lampara ahorradora 85w, 1 lampara ahorradora 65w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
12 de sep de 13	Transito y Vialidad	En la nueva oficina se instalaron contactos, lampara y apagador	1 lampara completa 1x39w, 1 contacto doble polarizado con tapa, 1 apagador sencillo con tapa, 2 cajas chalupa, 15 mts. De cable Pot #12	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
12 de sep de 13	C. El Salto esq. Valle de México, Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 foco 150w	José Roberto Eguia	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de sep de 13	Priv. Plan de Ayala entre Francisco Zarco y Mariano Mejia, Col. La Lagunita	Se activo interruptor termomagnético de circuito de 2 lamparas apagadas	*****	Guillermina Arguello	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de sep de 13	Plaza 5 de mayo	Se cambio balastos y focos de 4 arbotantes	1 foco 70w, 3 focos 100w, 3 balastos 70w, 4 balastos 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 2 balastos 100w, además se desarmaron 4 balastos remoto de 100w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
13 de sep de 13	C. San Antonio #110, Col. San José	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Flora Muñiz	José Roque Cruz 1er. Turno	72
13 de sep de 13	C. San Luis entre Guerrero y Orizaba, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w	Ramiro Robledo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
13 de sep de 13	C. Orizaba #405 entre San Luis y Coahuila, Col. República	Se reinstalo lampara caída y se repuso foco y acrílico	1 foco 70w, 1 hebilla $\frac{3}{4}$, 1 mt. De fleje $\frac{3}{4}$, 1 acrílico	Ramiro Robledo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
13 de sep de 13	Comunidad de los Ángeles	Se verificaron y repararon 4 lamparas	2 focos 70w, 1 foco 100w, 1 balastro 100w, 1 acrílico	María Rodríguez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
13 de sep de 13	Esc. Normal Experimental	Instalación de lineas de alimentación y reflector de 1000w en calidad de prestamo para evento "Fiesta Mexicana"	40 mts. De cable, 1 reflector de 1000w A. M., 1 pastilla térmica	Ma. Guadalupe Rodriguez Liñan	José Roque Cruz 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
13 de sep de 13	Presidencia Municipal	En la planta alta se conecto swich de 3x100 Amp. Para alimentación de equipo de sonido, además se reparo encendido de adornos	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
13 de sep de 13	Plaza de Armas	Se realizo mantenimiento a banca libanesa y a un arbotante	1 balastro 150w (½ uso), 1 balastro 70w (½ uso)	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de sep de 13	And. Viviana Salazar entre #430 y #432, Col. Valle de la Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de sep de 13	And. Viviana Salazar entre #414 y #416, Col. Valle de la Dichosa	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w	Griselda Carrillo	Rubén Luis 2o. Turno	72
13 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se realizó preparación de material a utilizar por evento del Grito de Independencia, además se probaron 4 balastros del material de desecho, recuperándose 2 de 100w	cable pot (½ uso), 1 proyector 400w A.M., 5 proyectores de halógeno, 4 de 500w y 1 de 150w, 2 balastros remoto 1 de 70w y 1 de 100w	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
15 de sep de 13	Presidencia Municipal	Se instalaron 4 reflectores de halógeno de 500w y 1 de 400w A.M. para evento de Grito de Independencia, además se realizó guardia hasta termino de evento, retirando el material instalado	*****	Guardia de Alumbrado	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
17 de sep de 13	C. San Antonio #214, Bustamante II	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Ma. del Carmen García	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de sep de 13	C. Manzanilla #106, Fracc. Palma de Romero	Se verificaron líneas de registro que estaban cruzadas por la raíces de los árboles, además se cambio balastro	1 balastro 150w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
17 de sep de 13	C. Congreso del Trabajo #105, Inf. Fidel Velázquez	Se acciono interruptor termomagnético doble de 30 amp. de circuito de 19 lamparas apagado,	*****	Emilia Espinoza	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de sep de 13	C. Independencia esq. Zaragoza	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de sep de 13	Esc. Normal Experimental	Se retiro reflector de 1000w A.M., cable y pastilla térmica que fue prestado para evento "Fiesta Mexicana"	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de sep de 13	C. Reforma esq. Priv. Reforma, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v	Simitrio Estrada	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de sep de 13	Plaza Col. República entre Orizaba y Chihuahua	Lamparas encendidas	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de sep de 13	C. Simón Bolívar fte. Al Kinder y a la Esc. Secundaria, Col. Palma de Romero	Se reparo falso contacto en una terminal del medidor que no tenía voltaje	1 fotocelda 220v	Luis Gerardo Tristán	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de sep de 13	C. San Luis entre Guerrero y Orizaba, Col. República	Se reinstalo foco caído de lampara	*****	Ramiro Robledo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de sep de 13	Oficina de Regidores	Se verifico ventilador dejándose el control con arreglo provisional	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
17 de sep de 13	Dirección de Ecología	Se verifico y se localizo en fusible de alta tensión disparado en arranque	*****	Simón Castillo	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
17 de sep de 13	Casa de Salud Mental	Se activaron térmicos disparados y se les indico que la bomba de la cisterna del agua esta quemada	*****	Juan Antonio Torres	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
17 de sep de 13	1a. Priv. De Ayala , Col. La Lagunita	Se acciono interruptor termomagnético de 2 lamparas apagadas	*****	Alvaro Arriaga	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de sep de 13	Carr. 57 Fte. A la Escuela Preparatoria	Se activo corona	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de sep de 13	C. Chiapas, Carr. A Dr. Arroyo, Heroes Potosinos, Conalep, Cbtis, Blvd. Turistico Lado Sur y Norte, Carr. A la Paz, Lerdo de Tejada	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de sep de 13	Av. Robles	Se activo circuito apagado	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos de diferentes capacidades del material de desecho, lográndose recuperar 4 de 70w, 3 de 100w, 4 de 150w, 4 de 250w	*****	*****	Jesús Alonso Sifuentes 2o. Turno	***
17 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 balastos del material de desecho, lográndose recuperar 2 de 150w	*****	*****	Jesús Alonso Sifuentes 2o. Turno	***
18 de sep de 13	Av. Roble entre la Glorieta a la entrada de la PGR	Se activo circuito apagado y se reconectaron 10 lamparas	*****	Alma Delia Puente	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
18 de sep de 13	Comunidad de Cerrito Blanco	Se repararon cables quemados del relevador y conexiones de un balastro 250w de la cancha, además de 7 lamparas, 1 de conexiones	2 focos 70w, 2 balastros 70, 2 fotoceldas 127v	Dario Gallegos	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
18 de sep de 13	Av. Martha de Vivanco entre Glorieta hasta Cementerio Jardines de la Luz	Se verifico y activo circuito apagado	*****	Radiodifusora	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
18 de sep de 13	Plaza Congreso del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Se acciono interruptor termomagnético de lamparas apagadas, se verificaron posibles tierras de 3 lamparas que tienen fotocelda, quedaron 4 pendientes	*****	Gilberto Chavéz	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de sep de 13	Bodega de Ramo 33	Se colocaron 2 lamparas de gabinete y 1 centro de carga	2 lamparas 39w completas, 1 centro de carga de 1 ventana, 1 térmico de 15w, 20 mts. De cable pot, 15 mts. De cable pot (1/2 uso)	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de sep de 13	Plaza Congreso del Trabajo #132, Inf. Fidel Velázquez	Se cambio fotocelda de lampara que encendía tarde	1 fotocelda 220v	Adelaido Leos	José Roque Cruz 1er. Turno	72
18 de sep de 13	Panteón Hidalgo	Se bajo y reparo el timbre, también se reparo corto en líneas que alimentan baños y bodega	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	73
18 de sep de 13	Panteón Hidalgo	Se repusieron lamparas flourescentes ahorradoras (NOTA: El cable que alimenta el alumbrado de la zona noroeste se encuentra en mal estado se requiere 100 mts. De cable #12)	6 lamparas flourescentes ahorradoras	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
18 de sep de 13	C. Lerdo de Tejada #1502 entre Av. Mante y Av. Roble, Col. La Florida	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de sep de 13	C. Lerdo de Tejada S/N entre Av. Mante y Av. Roble, La Finca	Lampara apagada	1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de sep de 13	C. Escobedo esq. Xicotencatl, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w	Rosa María Ortíz	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de sep de 13	C. Terán esq. Libertad, Zona Centro	Se cambio foco a lampara y se realizaron nuevas conexiones al balastro	1 foco 100w	Guadalupe Mendoza	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de sep de 13	Fte. A Restaurant Monalisa	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 6 mts. De cable #14, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v	Silvestre Mendoza	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de sep de 13	C. Veracruz #411, entre Oaxaca y México, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 malla antivandalica, 1 acrílico	Artemisa Hernández	Rubén Luis 2o. Turno	72
18 de sep de 13	C. Independencia , Escobedo, Juárez	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de sep de 13	Comunidad de El Sacramento	Se repararon 3 lamparas apagadas	2 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
19 de sep de 13	C. Río Balsas, Río Sonora entre Carlos Vivanco y San Antonio, Col. Las Mitras	Se verificaron conexiones de alimentación del relevador que maneja el circuito	*****	Martha Patricia Palacios	José Roque Cruz 1er. Turno	72
19 de sep de 13	C. Río Panuco #410, Col. Las Mitras	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
19 de sep de 13	Priv. De los Andes , Fracc. Priv. De los Andes	Lampara apagada	1 balastro 150w	Edgar Castillo	José Roque Cruz 1er. Turno	72
19 de sep de 13	C. San Agustín #516, Col. Guadalupe	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
19 de sep de 13	C. Héroes Potosinos antes de llegar a Regules, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v	Nabor Aranda	José Roque Cruz 1er. Turno	72
19 de sep de 13	Registro Civil #2	Se remplazaron tubos de lamparas dañados	4 tubos fluorescentes de 32w, 1 tubo fluorescente 75w	Lic. Juan Antonio Sánchez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
19 de sep de 13	C. Ponciano Arriaga #106 esq. Priv. San Diego, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de sep de 13	C. Irapuato esq. San Luis Potosí, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 malla antivandalica, 1 balastro 100w, 1 socket	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de sep de 13	C. Betancourt esq. Santander, Fracc. España	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Tereso Mendoza	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de sep de 13	C. Betancourt #110 entre Lomenia y Matamoros, Fracc. España	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de sep de 13	C. Betancourt #202 entre Ignacio Ramírez y Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
19 de sep de 13	C. Reforma entre Bustamante y Xicotencatl	Lampara apagada	1 foco 150w	Noel Badillo	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
20 de sep de 13	C. Reyes esq. Ángel Veral, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 250w	Alejandro Palacios	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
20 de sep de 13	Av. Las Américas #426 Fte. A casa fachada de Piedra	Lampara rota por vandalismo, se retiro carcasa que solo tenia fotocelda	*****	Ma. De los Ángeles López	José Roque Cruz 1er. Turno	72
20 de sep de 13	Priv. Del Real #112 entre Matamoros y Filomeno Mata, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v	Esperanza Montero	José Roque Cruz 1er. Turno	72
20 de sep de 13	C. Río Jordán #207, Col. Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Lorenzo Rocha	José Roque Cruz 1er. Turno	72
20 de sep de 13	Priv. Guanajuato esq. Río Jordan, Col. Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Lorenzo Rocha	José Roque Cruz 1er. Turno	72
20 de sep de 13	C. San Agustín #521, Ampliación Guadalupe	Se verifico reporte de retiro de lampara, encontrándose la misma en su lugar, solo se detecto falla en fotocelda, la cuál fue cambiada	1 fotocelda 127v	Irma Acosta	José Roque Cruz 1er. Turno	72
20 de sep de 13	Av. Roble de la Plaza Roble a la Glorieta	Se cambio fotocelda de un circuito de 8 lamparas encendidas	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
20 de sep de 13	C. Michoacán # 216, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
20 de sep de 13	C. Campeche #904 entre Orizaba y Guerrero, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w	Nazaria Salinas	José Roque Cruz 1er. Turno	72
20 de sep de 13	Comunidad de Carbonera	Se verificaron y repararon 2 lamparas	2 focos 70w	Fam. Moreno Loera	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
20 de sep de 13	Comunidad de Jalpa	Lampara apagada	1 foco 150w	Radiodifusora	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
20 de sep de 13	Comunidad La Luz	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
20 de sep de 13	Av. Las Américas #426 Fte. A casa fachada de Piedra	Se reinstalo carcasa de lampara tipo suburbana de 150w en 220v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
20 de sep de 13	C. Hidalgo esq. Sinaloa, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w	Alejandro Cazares	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	Priv. Juan José Bustamante #101, Col. La Dichosa	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandalica	Alicia García	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	C. Mandarina esq. Ceresa, Col. Los Naranjos	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Alvaro Orozco	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	C. Juan Escutia #10, Col. Niños Héroes	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Alejandrina Carrizales	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
23 de sep de 13	C. Limón esq. Mandarina, Col. Los Naranjos	Lampara apagada	1 foco 150w	Alvaro Orozco	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	C. Limón esq. Ciruelo, Col. Los Naranjos	Lampara apagada	1 balastro 100w	Alvaro Orozco	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	Carr. Los Angeles al Oriente del Mezquit Rodeo	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	Plaza de los Fundadores, Fracc. Ojo de Agua	Se cambiaron de 2 fusibles dañados en swich general	2 fusibles de 60 amp.	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	C. Independencia #3309	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	Relleno Sanitario Comunidad de Santa Brigida	Se reinstalo lampara OV – 15	1 socket mogul	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	Carr. A los Angeles #1000	Se verifico poste de madera en mal estado, se requiere reposición	*****	Ramiro Orozco	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	Plaza del Ojo de Agua	Se retiraron nidos del swich de la caja de distribución y se acciono interruptor termomagnético	*****	Gustavo Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
23 de sep de 13	C. Hidalgo esq. Venustiano Carranza, Comunidad de Santa Ana	Se repararon 2 lamparas apagadas, 1 de conexiones	1 foco 70w	Ma. de Jesús Hernández	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
23 de sep de 13	Seguridad Pública	Se cambio tubo de lampara dañado, además se retiro cables que estaban fuera de servicio	1 tubo fluorescente de 75w	Antonio Rodríguez	José Roque Cruz 1er. Turno	73
23 de sep de 13	C. Durango #314 entre Nuevo León y Zacatecas, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Luis Antonio Lara	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Durango esq. Oaxaca, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Luis Antonio Lara	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Escobedo esq. Xicotencatl, Zona Centro	Lampara apagada	1 balastro 150w	Rosa María Orta	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Chihuahua esq. Nuevo León, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Durango esq. Queretaro, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 malla antivandalica	Ofelia Monsivais	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Nuevo León #806 entre Coahuila y Tamaulipas, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Juárez #117 entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	Av. el Frayle #317, Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Pipila esq. Prol. Hidalgo, Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Cerritos esq. Cardenas, Fracc. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
23 de sep de 13	C. Rayón esq. Cedral, Fracc. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Miguel Cedillo	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	Plaza del Triangulo entre Leona Vicario e Independencia, Col. Olivar	Se reactivo circuito apagado	*****	Miguel Ángel Torres	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	Parque 10 de mayo	Se realizaron nuevas conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	Prol. Matamoros a C. Chihuahua, Col. República	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Durango esq. Nuevo León, Col. República	Se retiro nido de pájaro de lampara	*****	Juan Eguía	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	C. Leóna Vicario #403, Col. La Providencia	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	María Puga	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de sep de 13	Cancha y Plaza José Luis Borges Bustamante I	Se reactivo interruptor termomagnético general y se realizó la programación de encendido y apagado de lamparas	*****	Felicitas Colunga	Ing. Francisco Javier Saucedá	73
23 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de 14 acrílicos para lampara suburbana, además se probaron 20 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v y 3 de 220v	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
23 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 3 de 150w, 3 de 250w, desechándose el resto	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
23 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, desechándose el resto	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
23 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 focos de luz mixta, se recuperaron todos	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
24 de sep de 13	Comunidad de Carbonera	Se repararon 2 lamparas apagadas	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v	Claudia Velázquez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de sep de 13	Comunidad de Carbonera	Se repararon 5 lamparas en la parte exterior de la Escuela Secundaria	1 balastro 100w, 3 focos 100w, 2 fotoceldas 127v, 1 socket mogul, 3 acrílicos, 3 mallas antivandalicas, 1 foco 70w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
24 de sep de 13	C. Durango esq. Irapuato, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Francisca Zúñiga	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
24 de sep de 13	C. Tepeyac esq. Fray Bartolome de las casas, Col. Guadalupe	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Ana María Noriega	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
24 de sep de 13	C. Durango esq. Distrito Federal, Col. República	Lampara apagada	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v	Francisca Zúñiga	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
24 de sep de 13	C. Durango #1618, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
24 de sep de 13	Mercado Bocanegra	Se identifico base para medición del local #4 para oficina de INEGI	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
24 de sep de 13	C. Durango #910 entre Hidalgo e Irapuato, Col. República	Lampara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Maricela Gallegos	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de sep de 13	C. Tenería esq. Blvd. Carlos Lazo, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 150w	Isabel Medina	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de sep de 13	Blvd. Carlos Lasso Fte. A Colegio Matel, Zona Centro	Se retiro luminaria para su reparación en Taller	*****	Isabel Medina	Rubén Luis 2o. Turno	72
24 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 22 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
24 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro 150w y 3 fotoceldas se desecho todo por estar dañado	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
24 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos de luz mixta de 160w en 220v, recuperándose 5	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
24 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se armo y probó lampara OV – 15 de 400w en 220v	1 balastro 400w (½ uso), 1 foco 400w (½ uso)	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
25 de sep de 13	C. Sonora al Pte. De Nuevo León, Col. República	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
25 de sep de 13	C. Emiliano Zapata #308 entre Plan de Guadalupe y Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Margarito Tello	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de sep de 13	C. Juárez Pasando Priv. Bugambilias, Fracc. Guadalupe	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda	Margarita Pérez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de sep de 13	C. Octavio Paz #435, Col. Valle de la Dichosa	Se repuso fotocelda que controla circuito	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de sep de 13	Blvd. Héroes Potosinos de Norte a Sur 3er. Poste	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de sep de 13	C. Plan de San Luis esq. Emiliano Zapata, Col. La Lagunita	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de sep de 13	C. Río Soto La Marina #111, Col. Las Mitras	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de sep de 13	C. Montes de Oca Circuito fte. Al Conalep	Se repararon 2 lamparas 1 prende y apaga y otra apagada	1 balastro 150w, 2 focos 150w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de sep de 13	C. Montes de Oca Circuito fte. Al Cbtis, Col. La Providencia	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
25 de sep de 13	C. Calidra, entre Diamante y Mármol, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon 2 lamparas apagadas	2 focos 150w, 1 balastro 150w	Rosa Elia Belmares	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
25 de sep de 13	C. Filomeno Mata esq. Libertad, Col. San Miguelito	Se colocaron 2 reflectores de 100w en calidad de préstamo por evento de fiesta patronal	2 reflectores 1000w, 1 térmico de 15w, 4 mts. De cable pot	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
25 de sep de 13	Blvd. Turístico Carr. 57 fte. Al Salón Selva Negra	Se cambio bobina de 220v a reelevador dañado	1 bobina 220v (½ uso)	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
25 de sep de 13	C. Flores Magón esq. Lerdo de Tejada	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de sep de 13	C. Madero #609 Fte. Esc. Sec. Francisco Zarco, Col. Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico (½ uso)	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de sep de 13	Prol. Leona Vicario #403, Col. La Providencia	Lampara apagada	1 balastro 150w	Ma. de la Luz Rangel	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de sep de 13	C. Matamoros esq. Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de sep de 13	C. Hidalgo #438	Se repararon conexiones en balastro	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de sep de 13	Av. Lerdo de Tejada	Se reactivo circuito apagado	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
25 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 4 de 100w, 4 de 150w, 4 de 250w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
25 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v, 1 de 220v y 5 socket mogul	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
26 de sep de 13	C. Altamirano esq. Cuba, Col. Cumbres	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	Olivia Santillan	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de sep de 13	C. León #106, Col. Antorchista	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Isidro Salinas	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de sep de 13	C. Córdova esq. Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Angélica López	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de sep de 13	C. Gómez Cipriano #123, Col. Antorchista	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Angélica López	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de sep de 13	And. José Martí fte #149	Se cambio base de socket para medidor 4x100 amp. Y 5a. Terminal dañados	1 base para socket 4x100 amp., 1 5a. Terminal, 2 hebillas $\frac{3}{4}$ ", 2 mts. De fleje $\frac{3}{4}$ "	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
26 de sep de 13	Carretera 57	Se realizó escabación para descubrir registros de 2 postes de Alumbrado	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
26 de sep de 13	C. Mangana #108, Fracc. El Gallo	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	Brenda Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de sep de 13	C. Leona Vicario #111 entre Juárez e Independencia, Col. Olivar	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w	Eva Gallegos	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de sep de 13	C. Tamaulipas esq. Querétaro, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Laura Coronado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
26 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se realizó reparación con soldadura de la estructura de la grúa 72	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
26 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
26 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho no se recupero ninguno, además se desarmaron 7 gabinetes Lumidim	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
27 de sep de 13	C. Simón Bolívar esq. Manzanilla, Col. Palma de Romero	Se realizaron conexiones para activar el encendido de 7 lamparas (NOTA: rompieron el cristal del medidor # 9R056X y se lo llevaron de la esq. De Eucalipto y Simón Bolívar)	*****	Luis Gerardo Tristán	José Roque Cruz 1er. Turno	72
27 de sep de 13	Parque Vicente Guerrero	Se apoyo al departamento de Inspección General en el retiro de manta	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
27 de sep de 13	Col. San Miguelito	Se apoyo al Comité de Fiestas Patronales en la colocación de poste metálico	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
27 de sep de 13	Av. 16 de septiembre s/n, Col. Santa Ana	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
27 de sep de 13	C. Guadalupe Victoria #205	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
27 de sep de 13	C. José Lara Fernández #131, Luis N. Morones	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	José Luis Estrada	Rubén Luis 2o. Turno	72
27 de sep de 13	C. Hidalgo esq. Carranza, Col. Santa Ana	Se repararon conexiones de 2 lamparas apagadas	*****	Juan Coronel Torres	Rubén Luis 2o. Turno	72
27 de sep de 13	C. Hidalgo s/n, Col. Santa Ana	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	Juan Coronel Torres	Rubén Luis 2o. Turno	72
27 de sep de 13	C. Plan de Guadalupe #316, Col. Santa Ana	Se repararon conexiones en lampara apagada	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
27 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 2 de 250w	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
27 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se llevó material para mantenimiento al Teatro Manuel José Othon	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
27 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v, 2 de 220v	*****	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
27 de sep de 13	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	1 cinta de aislar	*****	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	***
28 de sep de 13	Teatro Manuel José Othon	Se realizó mantenimiento reponiendo focos dañados	6 focos tipo vela, 5 focos par 38 de 90w, 1 foco ahorrador 15w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de sep de 13	Servicios Públicos Primarios	Lampara apagada	1 foco 100w	Ma. Luisa Lugo	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
30 de sep de 13	C. Rigoberto Ochoa esq. Carlos Villarreal, Col. La Dichosa	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 socket mogul	Ma. Del Socorro Carranza	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de sep de 13	C. Juan Francisco Tepeyac #105, Col. Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	Maribel Mendoza	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de sep de 13	C. Mandarina esq. Ceresa, Col. Los Naranjos	Lampara apagada	1 balastro 100w	Guadalupe Velazquez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de sep de 13	C. Aramberri #1510, Fracc. Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Silvia Orozco	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de sep de 13	Fracc. Villa esq. Palmas, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 foco 100w	Gregorio Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de sep de 13	C. Bustamante #619, Col. El Mirador	Lampara apagada	1 foco 100w	Priscila Avila	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de sep de 13	C. San Agustín esq. Las Ardillas, Col. Ojo de Agua	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Faustina Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de sep de 13	C. Pinos S/N, Col. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	José Luis Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
30 de sep de 13	Teatro Manuel José Othon	Se realizó mantenimiento reponiendo focos dañados	21 focos tipo vela	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
30 de sep de 13	C. Bustamante esq. Gabriel García Marquez	Se verifico reporte de lampara apagada, se encontró funcionando de manera normal	*****	Magdalena Estrada Anguiano	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de sep de 13	Jardin Bravo en la C. Celso N. Ramos, Zona Centro	Se lavaron esferas de 2 arbotantes y se repararon 2 luminarias	2 focos ahorradores de 15w	Saul Rangel	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de sep de 13	C. Altamirano #223 entre Betancourt y Aramberri, Zona Centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Feliciano Rangel	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de sep de 13	C. Pirules esq. Olivos, Col. Olivar	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	José Mendoza	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de sep de 13	C. Jaime Nuno #206 entre Juárez e Independencia, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de sep de 13	C. Independencia #3224, Col. Olivar	Lampara apagada	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72