

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Sep de 14	Comunidad de los Pocitos	Se repararon 8 luminarias encendidas todo el día y 1 que prende y apaga	8 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
01 de Sep de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 3 luminarias en Plaza y Cancha	1 balastro 150w, 2 focos 150w
01 de Sep de 14	Comunidad de San José de las Trojes	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
01 de Sep de 14	Pról. Matamoros esq. Ciudad Valles, Fracc. República	Se retiro relevador quemado que maneja 16 luminarias OV 15 V.S. de 250w	*****
01 de Sep de 14	C. El Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones de una face	1 mts. De cable #12
01 de Sep de 14	Priv. Iturbide entre Simón Bolívar y Justo Sierra, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
01 de Sep de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se retiro 1 reflector de 1000w A.M. que fue prestado para evento	*****
01 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 caminatas se encontraron con fallas 2 de ellas y 1 con fusible dañado y otra quemada	*****
01 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
01 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 3 de 100w, 1 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
01 de Sep de 14	Comunidad Maravillas, La Mesa, Buenavista	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
01 de Sep de 14	C. Agustina Reyes esq. Pról. Salamanca, Fracc. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
01 de Sep de 14	C. Margarita, Col. Las Vegas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
01 de Sep de 14	Calle 7, Col. Las Vegas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
01 de Sep de 14	C. Francisco I. Madero esq. 18 de Julio, Fracc. Benito Juárez	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
01 de Sep de 14	Pról. Matamoros, Col. República	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito apagado	*****
01 de Sep de 14	C. Antonio Salanueva, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 250w
01 de Sep de 14	Col. Las Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Fracc. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Sep de 14	Pról. Juárez esq. Nogales, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
01 de Sep de 14	C. Pinos esq. Fresnos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Sep de 14	C. Robles esq. Pról. Juárez, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 balastro 70w, 1 foco 70w
01 de Sep de 14	C. Robles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
01 de Sep de 14	C. Mangana, Fracc. El Gallo	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
01 de Sep de 14	Col. Olivar de las Animas, San Ramón, Naranjos, El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Sep de 14	Bldv. Héroes Potosinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Sep de 14	Comunidad de Puerto del Palmar	En la Cancha se repararon 2 luminarias 1 apagada y la otra prende y apaga	1 foco 150w, 1 balastro 100w, 1 fotocelda 127v
02 de Sep de 14	Comunidad de San José de la Peña	Se reparo 1 luminaria y quedo pendiente otra por tener un panal grande de avispas	1 foco 70w
02 de Sep de 14	Comunidad de el Palmarito	Lámpara encendida todo el día	*****
02 de Sep de 14	C. Ángel Veral fte. A la Preparatoria	En el transformador se cambiaron 2 listones fusible de 2 amperes y se verificó presión de tuercas, además se retiro nido de pájaro y paloma que estaban causando el problema	*****
02 de Sep de 14	C. Juan Sarabia esq. 5 de Febrero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Sep de 14	C. Montes de Oca contra esq. Del CONALEP, Col. La Providencia	Se cambio fotocelda de lámparas que encienden tarde	1 fotocelda 220v
02 de Sep de 14	C. Juan Álvarez	Se cambio fotocelda de lámparas que encienden tarde	1 fotocelda 220v
02 de Sep de 14	C. Veracruz entre Nuevo Laredo y Tampico, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
02 de Sep de 14	Plaza Deportiva Col. Las Mercedes	Se realizó mantenimiento reparándose un total de 4 luminarias	1 foco 175w A.M., 22 mts. De Cable THW #14
02 de Sep de 14	Teatro Manuel José Othón	Se apoyó en la reparación de luminarias	25 lámparas fluorescentes de 13w, 13 lámparas fluorescentes de 65w, 17 lámparas incandescentes tipo vela 40w
02 de Sep de 14	Presidencia Municipal	Se verificaron y cambiaron caminatas de adornos patrios de la fachada del edificio	4 caminatas, 6 mts. De cable Pot #14
02 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 3 de 70w	*****
02 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****
02 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
02 de Sep de 14	Priv. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Sep de 14	C. Irapuato esq. Acapulco, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w
02 de Sep de 14	C. Campeche entre México y Tlaxcala, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
02 de Sep de 14	C. Tamaulipas entre México y Tlaxcala, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Sep de 14	Pról. Matamoros esq. Campeche, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Sep de 14	Pról. Matamoros esq. Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Sep de 14	C. Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
02 de Sep de 14	Col. Antorchista, República, Fracc. República,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Sep de 14	Blvd. Carretera a Dr. Arroyo, Col. República	Se reactivo circuito apagado	*****
02 de Sep de 14	C. Hermosillo entre Hidalgo e Irapuato, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
02 de Sep de 14	C. Miguel Barragán esq. 16 de Septiembre	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Sep de 14	C. Río Soto la Marina esq. Río San Fernando	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
02 de Sep de 14	Bldv. Héroes Potosinos	Se repararon 6 luminarias	5 focos 150w, 1 balastro 150w
02 de Sep de 14	Col. Concepción, Altamira, Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Sep de 14	C. Plan de Guadalupe esq. Antonio Gómez, Comunidad de Santana de Abajo	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
03 de Sep de 14	C. Aramberri entre Altamirano y Bocanegra	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
03 de Sep de 14	C. Juan Sarabia	Lámpara encendida en el día y en la noche apagada	1 balastro 100w
03 de Sep de 14	Bldv. Héroes Potosinos	2 lámparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 220v
03 de Sep de 14	Col. República, Antorchista, La Dichosa, La Providencia, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Sep de 14	Parte de la Comunidad de Santana de Abajo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Sep de 14	Pról. Méndez, Col. La Providencia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Sep de 14	C. Ciprés, Col. La Providencia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Sep de 14	C. Irapuato, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Sep de 14	Comunidad de el Mezquite	Se repararon 4 luminarias	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 socket mogul, 2 fotoceldas 127v, 1 foco 250w
03 de Sep de 14	Comunidad de Noria de los Castillo	Se conectó luminaria al piloto	*****
03 de Sep de 14	Comunidad de San José del Plan	Se repararon 6 luminarias	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 4 fotoceldas 127v, 2 focos 70w
03 de Sep de 14	Comunidad Puerta del Refugio	Se reparo 1 luminaria	1 fotocelda 127v
03 de Sep de 14	Trópico de Cáncer Comunidad de Pastoriza	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Sep de 14	Comunidad de la Concepción	Se repararon 4 luminarias	2 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda, 2 mts. De cable #12, 1 foco 150w
03 de Sep de 14	C. Manuel J. Clouthier, Col. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
03 de Sep de 14	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se retiro reflector que se había prestado para evento de fiestas patronales	*****
03 de Sep de 14	C. Plaza Flores Magón, Inf. Fidel Velázquez	Se repararon 2 reflectores de 250w A.M.	2 focos 250w A.M.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos ahorradores espirales, recuperándose 2 de 5w, 1 de 7w, 1 de 13w	*****
03 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos par, recuperándose 3 de 75w, 1 de 90w	*****
03 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
03 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 2 de 100w	*****
03 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 3 de 100w, 3 de 150w	*****
03 de Sep de 14	Fracc. Matehuala, Col. Cumbres, Santa Lucina, San Isidro, Vista Hermosa, Jardín, Rivas Guillen, Bustamante, San Antonio	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Sep de 14	Blvd. Roble, Lerdo de Tejada, Doctor Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Sep de 14	Blvd. Doctor Arroyo	Se reactivo circuito apagado	*****
03 de Sep de 14	C. Rosario Castellanos entre Gabriel García Márquez y Luis Espota, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 250w
03 de Sep de 14	C. Hidalgo Norte Fte. A Materiales del Ahorro, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Sep de 14	C. Guerrero entre 16 de Septiembre y Aramberri, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Sep de 14	C. San Lorenzo esq. San Jerónimo, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Sep de 14	Comunidad de el Sacramento	Se repararon 3 luminarias, además se verificaron conexiones de alimentación de luminarias de la iglesia reemplazando fotocelda	3 focos 70w, 1 fotocelda 220v
04 de Sep de 14	C. Mariano Vázquez antes de llegar a Ángel Veral, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
04 de Sep de 14	C. 5 de mayo	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de Sep de 14	C. 5 de mayo fte. A Materiales Rodríguez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 100w, 1 mt. De cable #14
04 de Sep de 14	C. Río Jordán, Col. Las Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de Sep de 14	C. Nogales esq. Pról. Juárez	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
04 de Sep de 14	Fracc. Guadalupe, Col. Lázaro, Cumbres, Pineño, Palma de Romero, Vista Hermosa, San Antonio, Libertad, Las Hadas, Bustamante, San José, San Ángel, Cristo Rey, Animas, Mitras, Olivar de las Animas, Héroes Potosinos	Se realizó recorrido para detectar lámparas encendidas todo el día	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Sep de 14	C. Tampico y Priv. Tampico	Se repuso fotocelda y se retiro fusible dañado de 30 amperes que maneja el circuito	*****
04 de Sep de 14	C. Jaime Torres Bodet esq. Bustamante, Col. Bustamante II	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de Sep de 14	Auditorio Municipal	Se retiraron de la fachada 3 reflectores de 250w A.M., 35 mts. De cable neutranel 2+1, 1 base con ménsula, 1 fotocelda 220v, los cuáles fueron prestados por evento	*****
04 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
04 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general de rin de llanta de refacción de camioneta grúa, quitándole oxido y se dejo preparada para pintura	*****
04 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se desmontaron unicanales de proyectores que se retiraron de la fachada principal	*****
04 de Sep de 14	C. Bustamante entre Juárez y Javier Mina, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 base para fotocelda, 1 mt. Cable #12
04 de Sep de 14	C. Terán esq. 1a. Priv. De Terán, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 socket mogul, 1 mt. Cable #12
04 de Sep de 14	2a. Priv. De Reforma esq. 1a. Priv. Terán, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Sep de 14	C. Jaime Nunó entre Independencia y Juárez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 socket mogul, 1 mt. De cable #12
04 de Sep de 14	Col. Libertad, San Ángel, San Francisco, San Pedro, Del Bosque, Las Hadas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Sep de 14	C. Río Nilo, Col. Mitras	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Sep de 14	Carr. A Caleros esq. Cristo Rey, Col. Ángel	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Sep de 14	Comunidad San José de las Trojes	Se repararon 7 luminarias	1 foco 70w, 1 foco 150w, 6 fotoceldas 127v
04 de Sep de 14	C. Ciudad Valles, Col. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
04 de Sep de 14	C. Manzanos entre Cedros y Sabinos, Col. Olivar	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
04 de Sep de 14	Col. Animas, San Ángel, Paraíso, Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Sep de 14	Bld. Héroes Potosinos fte. A oficinas de SAGARPA	Se verificó y localizó corto de luminarias en registro de poste de doble brazo	*****
05 de Sep de 14	Camellón del Blvd. Turístico de la Av. Roble a la Placita de la Av. Las Américas	Se verificaron 2 circuitos reparándose 16 luminarias y se conectaron 2 más por estar desconectadas debido balastro dañado	14 focos 400w, 5 balastros 400w, 1 socket mogul

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Sep de 14	C. Hidalgo a un costado de PEMEX, Col. FOVISSSTE	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
05 de Sep de 14	Comunidad de Santa Lucia	Se instaló reflector de 1500w para evento de fiestas patronales	1 reflector 1500w
05 de Sep de 14	Comunidad de Santa Lucia	Se repararon 2 luminarias	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
05 de Sep de 14	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se repararon 2 luminarias	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
05 de Sep de 14	DIF Municipal	Se apoyó verificando reporte de lámparas apagadas en el área de administración y recepción, sacándose listado de material requerido para su reparación, el cuál fue entregado en esta área para su adquisición	*****
05 de Sep de 14	Av. Las Américas y Av. Norte, Col. La Granja	Se reconectó lámpara apagada	*****
05 de Sep de 14	Delegación de Turismo	Se apoyó retirando líneas de alimentación de reflectores de cuarzo	*****
05 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, se logró recuperar 4 de 70w, 2 de 150w, 1 de 100w	*****
05 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 fotoceldas del material de desecho, se recuperó 1 de 127v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 1 de 150w	*****
05 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se reubicaron y se realizó limpieza a 2 transformadores	*****
05 de Sep de 14	Col. Juárez, Magisterial Ma. L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Sep de 14	C. Aldama esq. Carlos Vivanco, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de Sep de 14	C. Guadalupe, Col. Juárez	Se repararon conexiones en lámpara apagada	1 mt. De cable #12
05 de Sep de 14	Col. La Florida, Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Sep de 14	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de Sep de 14	Av. Mantí fte. A Centro Recreativo Florida, Col. La Florida	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Sep de 14	Pról. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 250w
08 de Sep de 14	Comunidad de Buenavista	Se repararon 6 luminarias	2 focos 70w, 5 fotoceldas 127v, 1 socket mogul

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Sep de 14	Comunidad de Maravillas	Se repararon 6 luminarias	5 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 1 socket mogul
08 de Sep de 14	C. Altamirano entre Priv. De la Juventud y Betancourt, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
08 de Sep de 14	C. Mar Caspio entre Plan de Guadalupe y Fundadores, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
08 de Sep de 14	Comunidad de Piedra Blanca	Se cambio socket y fotocelda a lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 socket mogul
08 de Sep de 14	Av. Mantí entre Lerdo de Tejada y Circuito Olivos, Col. La Florida	Se repararon 2 luminarias	2 focos 175w A.M.
08 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se pinto rin de llanta de refacción de camioneta grúa	*****
08 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 24 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 400w	*****
08 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w, 1 de	*****
08 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****
08 de Sep de 14	C. Ignacio Ramírez	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
08 de Sep de 14	C. Juárez fte. A Materiales Alvizo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Sep de 14	C. Nuevo León esq. Veracruz, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
08 de Sep de 14	C. Reforma entre Calderón y Jacarandas, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Sep de 14	C. Bustamante pasando Constituyentes, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 150w
08 de Sep de 14	Priv. De los Andes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
08 de Sep de 14	Col. Guadalupe desde Priv. Aparicio hasta la calle Padre Proa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Sep de 14	Plaza de Armas	Se realizó mantenimiento a 7 arbotantes, además de limpieza de esferas	1 esfera
09 de Sep de 14	Comunidad de San José de los Guajes	Se repararon 8 luminarias y se reinstaló una más que se había caído	7 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4
09 de Sep de 14	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se repararon 10 luminarias	4 focos 70w, 4 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 1 socket mogul, 2 focos 250w, 1 fotocelda 220v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
09 de Sep de 14	Comunidad de Santa Cruz	Se repararon 5 luminarias	3 focos 70w, 1 base para fotocelda, 1 balastro 70w, 3 fotoceldas 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Sep de 14	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Se repararon conexiones en lámpara apagada	1 mt. De cable THW #14
09 de Sep de 14	C. Plan de San Luis entre Julián Carrillo y Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 balastro 150w
09 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 150w, 3 de 250w, 1 de 175w A.M.	*****
09 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
09 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se acomodaron balastros en estantero	*****
09 de Sep de 14	Col. Guadalupe, Luis N. Morones, Pineño, Palma de Romero, San Isidro, Lázaro Cárdenas, Juárez, Forestal	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Sep de 14	C. Río Verde esq. Manuel Esperón, Col. Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Sep de 14	C. Díaz Mirón entre Venustiano Carranza e Independencia, Col. Forestal	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
09 de Sep de 14	C. José Domínguez Lancon esq. Ing. Martínez Corbala, Col. Luis N. Morones	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
09 de Sep de 14	C. Lerdo de Tejada entre Ignacio Ramírez y Flores Magón	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Sep de 14	Plaza de Armas	Se realizó mantenimiento a 9 arbotantes, además de limpieza de esferas	2 esferas
10 de Sep de 14	Comunidad de Santa Cruz	Se repararon 10 luminarias, 2 de conexiones	1 balastro 70w, 5 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 mt. De Fleje 3/4, 1 hebilla 3/4, 1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
10 de Sep de 14	Comunidad de El Carmen	Se repararon 10 luminarias	4 fotoceldas 127v, 5 focos 70w, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
10 de Sep de 14	Comunidad de Santa Lucía	Se reparó 1 luminaria	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
10 de Sep de 14	Comunidad de Sarabia	Se reparó 1 luminaria	1 foco 70w
10 de Sep de 14	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó en la revisión de falta de energía, encontrándose falla en alimentación de líneas de C.F.E.	*****
10 de Sep de 14	Relleno Sanitario Comunidad de Santa Brígida	Se apoyó con la instalación de un apagador, además se verificó 3 lámparas para su reparación, quedando pendientes 2 debido a que los balastos no coincidieron dejando muestra para realicen el cambio	*****
10 de Sep de 14	Comunidad de Santa Lucia	Se retiro reflector que se había prestado para evento de fiestas patronales	*****
10 de Sep de 14	C. Díaz Mirón esq. Rafael Nájera	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 1 de 250w	*****
10 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
10 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 250w	*****
10 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 balastos remoto de 100w en 220v	4 balastos de 100w (1/2 uso), 4 botes de PVC con tapa, 4 mts. De cable #16
10 de Sep de 14	C. Ponciano Arriaga a un costado de la Gasolinera Poca Luz	Se retiro lámpara apagada tipo Cosmopoli OV-15 de 140w	*****
10 de Sep de 14	Priv. Independencia, Col. San Miguelito	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
10 de Sep de 14	C. Juan Sarabia esq. Mangana, Fracc. El Gallo	Lámpara apagada	1 foco 100w
10 de Sep de 14	C. Cupatitzio, Col. Electricistas	Lámpara apagada	1 balastro 100w
10 de Sep de 14	And. Sierra Alta entre Sierra Fría y Monte Everest, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 250w
10 de Sep de 14	Plaza de Armas	Se limpiaron esferas de 6 arbotantes ubicados alrededor del kiosco	8 balastos remoto 100w, 1 foco 100w, 2 esferas, 8 tornillos 1/4" X 2"

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Sep de 14	En la esquina del lado Norte de La Iglesia San Salvador	Se instaló cable a 2 arbotantes dragón, además se realizó limpieza esferas y se reemplazaron lámparas ahorradoras, sockets y 1 esfera	4 sockets mogul, 4 mts. De cable #12, 3 lámparas compactas ahorradoras fluorescentes de 85w, 1 esfera
11 de Sep de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se atendió solicitud para la colocación de una luminaria, pero se encontró que del poste de C.F.E. al poste hay 53 mts.,	*****
11 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se cortaron 3 postes de metal, de 1 se corto a 7.50 mts., de los otros únicamente se corto el desperfecto	*****
11 de Sep de 14	5a. Priv. De la Juventud, Zona Centro	Se realizó cepa y se instaló poste de 7.50 mts	*****
11 de Sep de 14	C. Manuel José Othón entre Independencia y Juárez, Col. Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Sep de 14	C. Circular Norte, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Sep de 14	C. Circular Poniente, Col. La Finca	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
11 de Sep de 14	C. Ponciano Arriaga entre Hidalgo y Juárez fte. A Gasolinera Poca Luz	Se reinstaló luminaria Cosmopoli de 90w	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
11 de Sep de 14	5a. Priv. De la Juventud, Zona Centro	Se instaló luminaria tipo suburbana de 100w en 220v y líneas de alimentación	4 conectores tipo cuña, 35 mts. De cable neutranel 2+1, 1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje, 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v, 2 guardacabos

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Sep de 14	C. Insurgentes esq. Morelos	Se colocó lámpara ahorradora de 85w en 220v en arbotante tipo dragón	1 lámpara ahorradora de 85w
11 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 3 de 70w	*****
11 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
11 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
11 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó lámpara OV-15 cambiándose de 140w en 220v a Cosmopolis 90w en 220v	1 foco 90w, 1 balastro 90w Cosmopolis
11 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos remoto, recuperándose 1 de 250w, 2 de 100w	*****
11 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó escalera de tijera fabricándosele los tensores	*****
11 de Sep de 14	Col. Las Cumbres, Santa Lucia, Vista Hermosa, Jardín, Bustamante III, San Antonio, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Sep de 14	C. Cupatitzio, Col. Electricistas	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 5 mts. De cable #16
11 de Sep de 14	C. Cupatitzio, Col. Electricistas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Sep de 14	C. Pancho Villa esq. Lago de Chapala, Col. Vista Hermosa	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
11 de Sep de 14	C. Díaz Mirón entre Matamoros y Altamirano, Col. Cumbres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
11 de Sep de 14	And. Juan Villerías	Se limpiaron esferas de 3 arbotantes	*****
11 de Sep de 14	And. Luis Sánchez Armijo	Se limpiaron esferas de 3 arbotantes	*****
11 de Sep de 14	Plaza de Armas	Se limpiaron esferas de 2 arbotantes	*****
11 de Sep de 14	C. Morelos del Restaurant Santa Fe a Elektra	Se realizó mantenimiento a 8 arbotantes, además de limpieza de esferas	3 focos fluorescentes de 15w, 1 foco 150w
12 de Sep de 14	C. Rezandera fte. Al Campo Deportivo TECATE	Se instalaron 3 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	2.50 mts. De fleje 3/4, 3 Hebillas 3/4, 45 mts. De neutranel 1+1 #6
12 de Sep de 14	C. Bustamante esq. Constituyentes	Se retiro luminaria tipo suburbana de 100w en 220v de poste de madera y se reinstaló en poste de concreto 13 mts. Al norte por calle constituyentes	1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4 , 1 balastro 100w, 1 socket mogul
12 de Sep de 14	Fracc. Ojo de Agua al Poniente	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
12 de Sep de 14	Acceso a la Comunidad de San Rafael	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Sep de 14	Escuela Normal de Matehuala	Se cambio luminaria dañada y se rehabilitó otra	1 lámpara punta de poste tipo esfera de 175w A.M. en 220v, 1 balastro 250w A.M., 1 foco 250w A.M.
12 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron y armaron 13 balastros remoto, 1 de 250w, 2 de 150w, 7 de 100w, 3 de 70w	*****
12 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 focos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
12 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
12 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se armo 1 luminaria OV-15 de 250w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v, 1 cristal, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
12 de Sep de 14	Plaza de Armas	Se realizó mantenimiento a 3 arbotantes	8 focos fluorescentes compactos de 65w, 1 foco 70w, 3 focos 100w
12 de Sep de 14	C. And. Sierra Alta, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 balastro 250w
12 de Sep de 14	Plaza 1o. De Mayo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se activo interruptor termomagnético en control de alumbrado	*****
15 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se verificaron y repararon 9 balastros tipo remoto de 100w en 220	*****
15 de Sep de 14	Parque Vicente Guerrero	Se repararon 15 luminarias	7 balastros 100w, 4 balastros 70w, 1 balastro 150w, 2 balastros 250w, 1 foco 100w
15 de Sep de 14	C. Abasolo esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Sep de 14	Pról. Lerdo de Tejada entre Mastranto y Av. Norte, Col. Palmas	Se reactivo circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
17 de Sep de 14	Comunidad de el Sacramento	Se repararon 2 luminarias apagadas	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 fotocelda 220v
17 de Sep de 14	C. 5 de mayo, Comunidad de San Rafael	Se repararon 2 luminarias	1 balastro 70w, 1 foco 70w
17 de Sep de 14	Pról. Matamoros, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 150w
17 de Sep de 14	C. Libertad Sur entre Xicoténcatl y Bustamante	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 foco 150w
17 de Sep de 14	Relleno Sanitario Comunidad de Santa Brígida	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
17 de Sep de 14	C. Constitución entre Reforma y Constituyentes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 70w
17 de Sep de 14	C. Mariano Vázquez entre Méndez y 5 de Mayo, Col. Altamira	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
17 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
17 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 balastos remoto, recuperándose 8 de 70w, 1 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Sep de 14	C. Tenería entre Aramberri y Blvd. Carlos Lazo, Col. El Fraile	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Sep de 14	Col. Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Sep de 14	Blvd. De Arroyo	Se reactivo primer circuito de luminarias	*****
17 de Sep de 14	C. Durango esq. Tlaxcala, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
17 de Sep de 14	C. Baja California esq. Nuevo Laredo, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Sep de 14	C. Hidalgo esq. Bugambilias	Se apoyó al Departamento de Ecología con la camioneta grúa para cortar rama de árbol que estaba por caerse	*****
18 de Sep de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se reparó 1 luminaria, además se verificó solicitud de instalación de lámpara recabándose datos	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
18 de Sep de 14	Camellón de la Carr. A Dr. Arroyo de poniente a oriente	Se verificaron 44 instalaciones de registro a poste, de los cuáles 9 a se les reemplazo cable, además se cubrió con cinta de aislar a 8 conectores que tenían descubierta la punta	10 mts. De cable #12, 27 mts. De cable #14
18 de Sep de 14	Blvd. Héroes Potosinos Fte. A Edificio 2, Modulo Fovissste	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de Sep de 14	C. Circuito Olivos entre Lerdo de Tejada y Av. Mantí, Col. Florida	Se retiro poste para instalar cable de registro a poste	3 mts. De cable THW #12
18 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 balastos remoto, recuperándose 6 de 70w, 5 de 100w, 1 de 150w,	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, se recuperándose 2 de 70w, 4 de 100w, 1 de 150w	*****
18 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
18 de Sep de 14	C. Zaragoza, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Sep de 14	C. San Luis, Col. El Pineño	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
18 de Sep de 14	C. Magnolia esq. Eucaliptos, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
18 de Sep de 14	C. Eucaliptos entre Magnolia y Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
18 de Sep de 14	C. Simón Bolívar fte. A Lote Baldío, Fracc. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 100w
18 de Sep de 14	C. Juan Sarabia entre Leona Vicario y Mariano Vázquez, Zona Centro	Se conecto lámpara desconectada	*****
18 de Sep de 14	C. Gobernadora, Fracc. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Sep de 14	C. Estanque Nuevo esq. Sacramento, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Sep de 14	Col. Luis N. Morones, Pineño, Palma de Romero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Sep de 14	C. Hidalgo de Callejón del Arte hasta Ferretería La Palma	Se realizó mantenimiento a 7 arbotantes y limpieza de esferas, además se detectó línea de alimentación en mal estado fte. A Hotel Matehuala por acometida quemada	5 focos ahorradores de 15w, 1 balastro 100w, 1 foco 150w, 1 foco 100w
19 de Sep de 14	Camellón del Blvd. Lerdo de Tejada de Flores Magón a Roble	Se verificaron instalaciones de 39 registros, solamente de repuso cable en 2, estado en buen estado el resto	8 mts. De cable #12
19 de Sep de 14	C. Reforma entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
19 de Sep de 14	Fte. Hotel Matehuala	Se reemplazo cable que alimenta arbotante	27 mts. De cable neutranel 2+1, 2 guardacabos, 4 conectores tipo cuña
19 de Sep de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Oficina de Regidores verificando control de ventilador	*****
19 de Sep de 14	Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	Se apoyó verificando y sacando listado de luminarias dañadas en los patios y áreas recreativas (5 luminarias OV-15 y 8 de Luz Mixta)	*****
19 de Sep de 14	C. Río Mayo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Sep de 14	Priv. Hidalgo, Zona Centro	Se reconectaron luminarias a 220v, debido a que C.F.E. realizó cambios en líneas y fueron conectadas en 127v	*****
19 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 32 focos del material de desecho, recuperándose 12 de 70w, 6 de 100w, 1 de 250w	*****
19 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos remoto, recuperándose 1 de 100w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 fotocelda 127v del material de desecho, se logró recuperar	*****
19 de Sep de 14	Av. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Sep de 14	C. Juárez esq. Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
19 de Sep de 14	C. Salvador Nava Martínez, Col. Magisterial los Reyes	Se reemplazo fotocelda en circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
19 de Sep de 14	Av. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Sep de 14	Av. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Sep de 14	C. Luis Donaldo Colosio, Col. Magisterial los Reyes	Se reemplazo fotocelda en circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
19 de Sep de 14	C. Hacienda los Olivos, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de Sep de 14	C. Carlos Fuentes y Montes de Oca, Col. La Providencia	Se verifico reporte de lámparas apagadas, encontrándose que estaban funcionando de manera normal	*****
19 de Sep de 14	Fracc. Kildum, San Benito, Florida I, II, Minerales, Villa Fontana, Magisterial los Reyes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Sep de 14	C. Culiacán esq. Tampico, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
22 de Sep de 14	C. San Luis Potosí esq. Toluca, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
22 de Sep de 14	C. Guillermo Prieto, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 250w
22 de Sep de 14	C. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 2 mts. De cable #12
22 de Sep de 14	Bldv. Héroe Potosinos	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
22 de Sep de 14	And. Rosario Castellanos, Bustamante I	Lámpara apagada	1 balastro 150w
22 de Sep de 14	C. Pablo Neruda, Col. Bustamante	Se repararon 3 luminarias y se colocaron protecciones	1 acrílico, 3 mallas antivandálicas, 1 foco 100w, 1 balastro 100w, 1 balastro 150w, 2 sockets mogul, 1 base para fotocelda, 3 fotoceldas 220v
22 de Sep de 14	C. Guerrero esq. Morelos, Zona Centro	Lámparas encendidas todo el día	1 base para fotocelda
22 de Sep de 14	Centro de Desarrollo Comunitario, Fracc. Benito Juárez	Se apoyó cambiando contactos y apagadores	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Sep de 14	Av. Lerdo de Tejada entre Av. Sur y Av. Roble, Col. La Granja	Se activo circuito de lámparas apagadas	*****
22 de Sep de 14	C. Libertad, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
22 de Sep de 14	C. Independencia esq. 5 de febrero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
22 de Sep de 14	Zona Centro de Filomeno Mata hasta Leona Vicario y de Juárez hasta Reforma	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Sep de 14	C. Río Uzumacinta entre Río Bravo y Río Panuco, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket
22 de Sep de 14	C. Luis Espota, Bustamante I	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
22 de Sep de 14	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Cumbres, Vista Hermosa, Jardín, Bustamante I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Sep de 14	C. Río Grijalva esq. Av. Las Torres, Col. Lázaro Cárdenas	2 lámparas apagadas	1 fotocelda 127v, 1 base para fotocelda
23 de Sep de 14	C. Chihuahua entre Tlaxcala y Toluca, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
23 de Sep de 14	Col. Guadalupe, Guadalupe Tepeyac, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar lámparas encendidas todo el día	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Sep de 14	C. Rivas Guillen esq. Javier Clavijero, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
23 de Sep de 14	C. Lerdo de Tejada norte, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
23 de Sep de 14	C. Tlaxcala esq. Chihuahua, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
23 de Sep de 14	C. Sabino esq. Pistache, Col. Olivar de las Animas	Se retiro nido de pájaro de lámpara	1 acrílico, 1 malla antivandálica
23 de Sep de 14	C. Lerdo de Tejada esq. Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul
23 de Sep de 14	C. Libertad entre Ocampo y Xicoténcatl	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
23 de Sep de 14	Pról. Ciprés esq. Montura, Fracc. Providencia	Lámpara apagada	1 balastro 70w
23 de Sep de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 6 luminarias, de las cuáles 2 de conexiones y 1 rota por vandalismo	3 focos 70w, 2 acrílicos
23 de Sep de 14	Pról. Méndez, Fracc. La Providencia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
23 de Sep de 14	Pról. Hidalgo, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Sep de 14	Plaza Juárez	Se rehabilitaron 2 arbotantes	8 socket mogul, 8 lámparas fluorescentes de 85w, 25 mts. De cable THW #14, 1 foco 250w
23 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 4 de 100w, 2 de 150w	*****
23 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
23 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
23 de Sep de 14	Col. Olivar de las Animas, Lienzo Charro, Concepción	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Sep de 14	C. Independencia esq. Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
23 de Sep de 14	C. Nogales, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
23 de Sep de 14	Plaza Juan Sarabia	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
23 de Sep de 14	C. Aguascalientes esq. Tlaxcala, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul
23 de Sep de 14	C. Quintana Roo esq. Tlaxcala, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Sep de 14	C. Lázaro Cárdenas, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 balastro 150w
23 de Sep de 14	C. Juárez esq. Altamirano, Zona Centro	Se conecto lámpara desconectada a 220v	*****
23 de Sep de 14	Av. Roble, Lerdo de Tejada, Dr. Arroyo, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Sep de 14	Blvd. Dr. Arroyo	Se reactivo circuito apagado	*****
23 de Sep de 14	Blvd. Turístico Fte. A Gasera San Luis	Se reemplazo fotocelda en circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
24 de Sep de 14	Fracc. Animas, Las Mitras, San José, Rivas Guillen, Las Adas, San Isidro, Matehuala	Se realizó recorrido para detectar lámparas encendidas todo el día	*****
24 de Sep de 14	Comunidad de la Meza	Se verificaron 3 circuitos y se repararon 6 luminarias	3 focos 70w, 2 balastros 70w, 3 fotoceldas 127v
24 de Sep de 14	Lado Norte de la Catedral	Se continuo con la rehabilitación de arbotantes tipo dragón	4 focos fluorescentes de 85w, 4 sockets mogul, 12 mts. De cable THW #14, 2 esferas acrílicas
24 de Sep de 14	Plaza Col. San Miguelito	Se apoyó colocando 3 reflectores para evento de fiestas patronales	2 reflectores de 1000w, 1 reflector de 400w
24 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 70w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 70w	*****
24 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
24 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se cortan y barrenan 12 bases para sockets, quedando listas para instalar en dragones de arbotantes	*****
24 de Sep de 14	C. Margarita Maza, Col. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
24 de Sep de 14	C. Antonio Salanueva, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 250w
24 de Sep de 14	Col. Las Vegas, Fracc. República, Col. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, República de Hermosillo hasta Chihuahua y de Distrito Federal hasta Toluca, Ampliación Antorchista, Col. Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Sep de 14	C. Laureles esq. Arrayanes, Col. Olivar	Se atendió reporte de lámpara apagada, encontrándose que no había energía	*****
24 de Sep de 14	Col. Bustamante III, San Antonio, Fracc. Libertad, Compositores, San Ángel, Las Mitras, El Paraíso	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Sep de 14	C. Relámpago, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
24 de Sep de 14	C. Primavera esq. Relámpago, Col. Libertad	Se colocó cinta de aislar a fotocelda de luminaria para corregir falla de encendido	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Sep de 14	C. Lluvia, Col. San Antonio	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
24 de Sep de 14	C. Independencia entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 balastro 150w
24 de Sep de 14	C. Independencia entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
25 de Sep de 14	And. Canario esq. Av. Sur, Col. La Granja	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
25 de Sep de 14	And. Gorrión esq. Av. Sur, Col. La Granja	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
25 de Sep de 14	C. Altamirano entre Belton y Nicaragua, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico
25 de Sep de 14	C. Gorrión esq. Av. Norte, Col. La Granja	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
25 de Sep de 14	C. Cenzontle, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
25 de Sep de 14	C. Cenzontle esq. Av. Norte, Col. La Granja	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
25 de Sep de 14	C. Jaime Nunó entre Juárez e Independencia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Sep de 14	C. Monte Alban esq. Monte Michel, Colinas de la Paz	Se reemplazo socket, foco y acrílico	1 foco 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico
25 de Sep de 14	C. La Paz esq. Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
25 de Sep de 14	C. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
25 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 150w	*****
25 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro de 150w del material de desecho, el cuál se logro recuperar	*****
25 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 8 sockets mogul de medio uso	*****
25 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se armo 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 brazo metálico, 1 acrílico, 5 mts. De cable #16
25 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se cortaron de 3 brazos metálicos de medio uso, obteniéndose 2 para luminaria suburbana	*****
25 de Sep de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de conmutador reparando lámpara apagada	1 balastro 2X32w, 2 tubos fluorescentes de 32w
25 de Sep de 14	And. Canario, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Sep de 14	C. Kildum, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
25 de Sep de 14	Col. Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, Minerales, Ollería, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Sep de 14	C. Cobre, Col. Minerales	Se retiro nido de pájaro de lámpara	*****
25 de Sep de 14	C. Camino Viejo a la Paz esq. San Agustín, Col. Guadalupe	Se retiro luminaria dañada por vandalismo	*****
25 de Sep de 14	C. Oro esq. Cobre, Col. Minerales	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 mt. De cable #12
25 de Sep de 14	C. Fernando Amilpa, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Sep de 14	Profr. María L. Castillo, Col. Rincón Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
25 de Sep de 14	Plaza Col. Las Mercedes	Se localizó y reparó falla en circuito de luminarias por cables quemados en registro de lámpara, además se conecto cada una de las luminarias por estar desconectadas	*****
25 de Sep de 14	Col. La Finca, La Granja, 22 de Mayo, Arboledas, La Florida, Las Palmas, Mercedes I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Sep de 14	C. Juárez, Zona Centro	Se instaló luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 mt. De Fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Sep de 14	C. Roble, Col. La Finca	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
25 de Sep de 14	Av. Las Américas a un costado del Hospital Ixtlero, Col. 22 de mayo	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Sep de 14	C. Papagayo entre Av. Norte y Av. Sur, Col. La Granja	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
25 de Sep de 14	C. Austria entre Lerdo de Tejada y Av. Las Américas, Col. Las Mercedes	Lámpara apagada	1 balastro 150w
25 de Sep de 14	C. Bolivia, Col. Las Mercedes II	Lámpara apagada	1 balastro 150w
25 de Sep de 14	C. Zenif esq. Av. Mante, Col. La Florida	Lámpara apagada	1 foco 150w
26 de Sep de 14	C. Independencia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
26 de Sep de 14	Comunidad de los Pocitos	Se repararon 4 lámparas encendidas y 3 apagadas	6 fotoceldas 127v, 1 foco 70w, 1 socket mogul
26 de Sep de 14	Camino Viejo a la Paz esq. San Agustín, Fracc. Guadalupe	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v	1 malla antivandálica, .80 cm de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
26 de Sep de 14	Secretaria de Relaciones Exteriores	Se apoyó en la reparación de lámpara 2x39w	2 tubos fluorescentes 39w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Sep de 14	C. Simón Bolívar entre Negrete y Altamirano, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Sep de 14	C. Colegio Militar entre Juárez e Independencia, Col. Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Sep de 14	C. Jesús Yurén, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Sep de 14	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento de 4 luminarias	1 balastro tipo bote de 250w, 2 balastros tipo bote de 100w, 1 balastro de 250w (1/2 uso)
26 de Sep de 14	Biblioteca Col. Del Bosque	Se apoyó con el cambio de instalación eléctrica	8 apagadores, 2 tapas ciegas, 1 rosetón, 5 mts. De cable THW #12, 1 térmico 20 Amp. (Material proporcionado por la institución)
26 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de cortar brazos metálicos de 1 mt. Además se armaron luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	3 carcasas suburbanas (1/2 uso), 3 balastros 70w (1/2 uso), 3 focos 70w (1/2 uso), 3 fotoceldas 127v (1/2 uso), 12 mts. De Cable #16
26 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 balastros remoto, 3 de 250w, 2 de 100w, se realizó modificación a botes de PVC	*****
26 de Sep de 14	C. México esq. Aguascalientes, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Sep de 14	Bld. San Miguel, Fracc. Los Arcos	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Sep de 14	C. Durango esq. Zacatecas, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul
26 de Sep de 14	C. Villanueva entre Ocampo y Bustamante, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 mt. De cable #12
26 de Sep de 14	C. Libertad fte. A la Iglesia, Col. San Miguelito	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
26 de Sep de 14	C. Fernando Amilpa esq. Profr. María L. Castillo, Col. Rincón Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Sep de 14	C. Pinos esq. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Sep de 14	Col. Ojo de Agua, Fracc. Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Sep de 14	A un costado de la Catedral	Se verificó y localizó corto en arbotantes	*****
29 de Sep de 14	C. Monte Everest, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 250w
29 de Sep de 14	C. 16 de Septiembre, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Sep de 14	C. Villanueva entre Ocampo y Bustamante, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v, 1 foco 150w
29 de Sep de 14	C. Julián de los Reyes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
29 de Sep de 14	Teatro Manuel José Othón	Se apoyó cambiando 2 focos tipo vela de la segunda planta	2 focos incandescentes de 40w
29 de Sep de 14	Lado Norte de la Catedral	Se verificaron y repararon 2 arbotantes tipo dragón debido a cable aterrizado de un arbotante y un socket	10 mts. De cable THW #14
29 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 150w	*****
29 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
29 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se armo 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 brazo metálico, 1 acrílico, 5 mts. De cable #16
29 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 brazo metálico
29 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	2 carcasas (1/2 uso), 2 balastos 70w (1/2 uso), 2 focos 70w (1/2 uso), 2 fotoceldas 127v (1/2 uso), 2 acrílicos (quedó pendiente de instalar brazos metálicos)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Sep de 14	C. El Carmen, Col. Guadalupe	Se verificó reporte de lámparas apagadas, encontrándose fusible de swich quemado, debido a alambre haciendo corto en líneas secundarias, se dejó activado el circuito	*****
29 de Sep de 14	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Sep de 14	C. Circuito Filósofos, Llano Azul	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
29 de Sep de 14	Cancha ubicada en Hidalgo esq. San Francisco	Se realizó mantenimiento de luminarias	1 foco 250w, 1 base para fotocelda
29 de Sep de 14	C. Hidalgo esq. San Francisco, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w
29 de Sep de 14	C. Aeronáutica esq. Aeroméxico, Col. Aviación	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de Sep de 14	C. San Diego, Col. Aviación	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w
29 de Sep de 14	C. San Diego, Col. Aviación	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
29 de Sep de 14	C. Héroe Potosinos, entre Gómez Farías y Regules	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
29 de Sep de 14	C. 5 de mayo	Se reconectó luminaria desconectada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Sep de 14	C. Ignacio Ramírez entre Hidalgo y 20 de Noviembre	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
29 de Sep de 14	Col. Bella Gaviota, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Sep de 14	Plaza Col. La Dichosa	Se reparó lámpara de 80w Inducción Magnética	1 balastro de 80w de Inducción Magnética
30 de Sep de 14	Priv. Del Real, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
30 de Sep de 14	C. Encinos, Comunidad de la Minita	Lámpara apagada	1 balastro 100w
30 de Sep de 14	C. Diego Rivera, Col. Valle de la Dichosa	Lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
30 de Sep de 14	Comunidad El Vaquero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Sep de 14	Comunidad de Parritas	Se repararon 4 luminarias, 1 de conexiones y 3 prenden y apagan	3 focos 100w
30 de Sep de 14	Comunidad El Refugio	Se reparó 1 luminaria que prende y apaga	1 foco 70w
30 de Sep de 14	Comunidad de Jesús María	Se reparo conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Sep de 14	Comunidad de Puerto del Palmar	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Sep de 14	Comunidad de Cerrito Blanco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Sep de 14	Plaza Col. San Miguelito	Se retiraron 3 reflectores 2 de 1000w y 1 de 400w que se habían prestado para evento de fiestas patronales	*****
30 de Sep de 14	Comunidad de el Mezquite	Se apoyó a la Escuela Rural Revolución verificando y sacando listado de material eléctrico para rehabilitación de salones	*****
30 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 2 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	2 carcasas, 2 balastos 70w (1/2 uso), 2 focos 70w (1/2 uso), 2 fotoceldas 127v (1/2 uso), 2 acrílicos, 2 brazos metálicos, 10 mts. De cable #16
30 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó lámpara de 80w Inducción Magnética	1 balastro de 80w de Inducción Magnética
30 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
30 de Sep de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 150w, 2 de 250w	*****
30 de Sep de 14	C. Fernando Amilpa, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Septiembre del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Sep de 14	C. Santiago Vivanco entre Huizache y Lagunilla, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
30 de Sep de 14	C. Santiago Vivanco esq. Palma, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
30 de Sep de 14	C. Ocampo entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 fotocelda 127v
30 de Sep de 14	C. Carlos Lasso esq. Ramón López Velarde, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 400w
30 de Sep de 14	Fracc. España, Col. El Fraile, Santa Martha, Electricistas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Sep de 14	C. Almagres, Fracc. Palmas	Se activó interruptor termomagnético de primer circuito de Av. Lerdo de Tejada	*****
30 de Sep de 14	Col. Providencia, La Dichosa, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Sep de 14	C. Héroes Potosinos, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico
30 de Sep de 14	C. Héroes Potosinos fte. Al Parque Álvaro Obregón	Se reemplazo foco de 100w a luminaria y en su lugar se colocó foco 150w	1 foco 150w
30 de Sep de 14	C. Juan José Bustamante entre Pascual Orozco y Montes de Oca	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Septiembre del 2014



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Sep de 14	And. A.N. de la Vega al norte de Diego Rivera, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w