

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jun de 15	C. Villas de la Forestal, Col. Villas de la Forestal	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w
01 de Jun de 15	C. Cobre, Fracc. El Mineral	Se localizó y reparó corto en línea de alimentación, además en otra luminaria se instalaron líneas de alimentación en la esquina de Bronce con Cobre	75 mts. De cable neutranel 2+1, 4 guardacabos
01 de Jun de 15	C. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 mt. De cable THW #14
01 de Jun de 15	And. Alfonso Reyes, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w
01 de Jun de 15	C. Mackinley esq. Monte Alban, Colinas de las Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
01 de Jun de 15	C. Juan de Dios Pesa	Se reemplazó base para fotocelda de relevador de circuito de lámparas apagadas	1 base para fotocelda
01 de Jun de 15	C. Quintana Roo, entre Querétaro y Zacatecas, Col. República	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
01 de Jun de 15	C. Mar Mediterráneo, Col. La Lagunita	Se repararon 2 luminarias, 1 rota por vandalismo y otra prende y apaga	1 foco 100w, 1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
01 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
01 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 1 de 250w	*****
01 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
01 de Jun de 15	Col. San Antonio, Libertad, Las Hadas, San Ángel, Rivas Guillen	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Jun de 15	C. Reforma esq. Concepción, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 fotocelda 127v
01 de Jun de 15	C. Concepción esq. San Miguel, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
01 de Jun de 15	C. Aldama entre Rafael Yrizar y San Juan, Col. Rivas Guillen	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
01 de Jun de 15	Carr. A Caleros, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 foco 100w
01 de Jun de 15	C. Manuel Ponce esq. Franz Schuler, Col. Las Adas	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
01 de Jun de 15	C. Manuel Esperón, Col. Las Hadas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
01 de Jun de 15	C. Relámpago, Fracc. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jun de 15	C. Lluvia, Fracc. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 150w
01 de Jun de 15	Modulo Habitacional Fovissste, Av. Héroes Potosinos	Se reemplazo base para fotocelda y fotocelda	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
01 de Jun de 15	C. Francisco I. Madero entre 21 de Marzo y 18 de Julio, Fracc. Benito Juárez	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
01 de Jun de 15	C. Leyes de Reforma entre Antonio Salanueva y Comonfort, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico, .50 mt. De cable #12
01 de Jun de 15	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Se recibió luminaria que se había caído, la cuál se encontraba dañada	*****
01 de Jun de 15	C. Aramberri esq. Biznaga, Col. El Fraile	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
01 de Jun de 15	C. Biznaga entre Aramberri y Blvd. Carlos Lazo, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico, .50 cm. De cable #12
02 de Jun de 15	Comunidad de el Herrero	2 Lámparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 127v
02 de Jun de 15	Circ. Hacienda La Florida, Priv. San Benito	Lámpara apagada	1 foco 150w
02 de Jun de 15	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Instalación de luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 1 hebilla para 3/4, 1 mt. De fleje 3/4

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Jun de 15	C. Carlos Fuentes, Col. La Providencia	Se reemplazó fotocelda que controla circuito de 10 luminarias	1 fotocelda 220v
02 de Jun de 15	C. Aramberri entre Madero y Bocanegra, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
02 de Jun de 15	DIF Municipal	Se apoyó retirando 5 lámparas 2X39 y en su lugar se colocaron 5 rosetones y focos en el área de recepción	5 rosetones, 5 lámparas fluorescentes de 25w (material proporcionado por el DIF)
02 de Jun de 15	Parque Vicente Guerrero	Se reparó un total de 10 lámparas de arbotantes tipo dragón	2 balastos tipo remoto 70w (1/2 uso), 2 balastos 100w (1/2 uso), 2 balastos 250w (1/2 uso), 2 balastos 70w (1/2 uso), 4 focos 70w, 1 foco 250w, 1 foco fluorescente de 85w
02 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
02 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
02 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperando 1 de 150w, 1 de 250w	*****
02 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Jun de 15	Col. El Paraíso, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Jun de 15	C. Xilitla, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
02 de Jun de 15	C. Aldama entre Carlos Vivanco y Julián Carrillo, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
02 de Jun de 15	C. La Paz esq. Río Verde, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
02 de Jun de 15	C. Bravo entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
02 de Jun de 15	Col. Santa Martha, C. Chiapas, Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Jun de 15	C. Cuauhtémoc, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 150w
02 de Jun de 15	C. Ángel Veral esq. Cuauhtémoc	Se cerro tapa de luminaria que estaba abierta	*****
02 de Jun de 15	C. Chiapas	Se repararon 3 luminarias	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v, .50 cm. De cable #12
02 de Jun de 15	C. Ángel Veral fte. A Soriana	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Jun de 15	C. Bocanegra	Se verificó reporte de lámpara que prende y apaga, encontrarse que no se podía reparar debido a que las ramas de árbol obstruyen la luminaria	*****
03 de Jun de 15	Comunidad el Mezquite	Se desconecto bobina de relevador que controla 4 luminarias, se dejó funcionando con fotocelda, además se reparó 1 luminaria	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
03 de Jun de 15	Pról. Matamoros esq. Guerrero, Col. República	Lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
03 de Jun de 15	Comunidad de San Rafael	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
03 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
03 de Jun de 15	Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar luminarias encendidas todo el día	*****
03 de Jun de 15	Parque Álvaro Obregón	Se realizó cambio de candado en la caseta de controles de alumbrado ubicada al lado sur	*****
03 de Jun de 15	C. Independencia esq. Laureles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w
03 de Jun de 15	C. Sabinos esq. Fresnos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
03 de Jun de 15	C. Eucaliptos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Jun de 15	C. Yucatán, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
03 de Jun de 15	Comunidad de Buenavista	Se repararon 7 luminarias, 1 de conexiones	2 focos 70w, 4 fotocelda 127v
03 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
03 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
03 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
03 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 3 balastos remoto de 70w	*****
03 de Jun de 15	C. Independencia entre Belisario Domínguez y Filomeno Mata, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
03 de Jun de 15	C. Carlos Vivanco esq. Río Soto La Marina, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 100w
03 de Jun de 15	C. Río Soto La Marina entre Reforma y San Miguel, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 70w
03 de Jun de 15	C. Río Panuco, Col. Las Mitras	Lámpara apagada	1 foco 70w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Jun de 15	C. Maroma esq. La Paz, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
03 de Jun de 15	Col. Concepción, Las Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Jun de 15	Plaza Ojo de Agua	Se realizó recorrido detectándose 3 luminarias punta de poste y 6 en el Kiosco apagadas, se reactivó circuito por interruptor termomagnético disparado	*****
03 de Jun de 15	Plaza 1o. De Mayo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se realizó recorrido detectándose 1 reflector apagado	*****
03 de Jun de 15	Plaza Deportiva, Col. Lázaro Cárdenas	Se realizó recorrido detectándose 2 luminarias punta de poste y 6 reflectores apagados	*****
03 de Jun de 15	Plaza del Maestro	Se realizó recorrido para detectar luminarias apagadas, se encontraron todas funcionando de manera normal	*****
03 de Jun de 15	Plaza, Col. Vista Hermosa	Se realizó recorrido detectándose 4 luminarias punta de poste apagadas	*****
03 de Jun de 15	Plaza Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se realizó recorrido detectándose 2 luminarias punta de poste y 2 reflectores apagados, se reactivó circuito por interruptor termomagnético disparado	*****
03 de Jun de 15	Plaza Deportiva, Col. Concepción	Se realizó recorrido para detectar luminarias apagadas, se encontraron todas funcionando de manera normal	*****
03 de Jun de 15	Plaza Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido detectándose 6 luminarias punta de poste y 9 reflectores apagados	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Jun de 15	Parque Álvaro Obregón	Se realizó recorrido detectándose 3 luminarias punta de poste y 1 reflector apagados	*****
04 de Jun de 15	C. Acapulco, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
04 de Jun de 15	Comunidad de Palmas	Se repararon 8 luminarias	5 fotoceldas 127v, 3 focos 70w
04 de Jun de 15	C. Ocampo entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de Jun de 15	C. Calderón entre Reforma y Constituyentes	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de Jun de 15	Comunidad de los Ángeles	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
04 de Jun de 15	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 2 luminarias, además se reconectó línea de alimentación de luminaria que estaba desconectada	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
04 de Jun de 15	Plaza Deportiva del Ojo de Agua	Se retiraron 7 luminarias punta de poste de 90w cosmopolis para su reparación	*****
04 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon 7 luminarias punta de poste de 90w cosmopolis	*****
04 de Jun de 15	Plaza Deportiva del Ojo de Agua	Se reinstalaron 2 luminarias punta de poste de 90w cosmopolis	2 luminarias punta de poste de 90w, 15 mts. De cable THW #16

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Jun de 15	Plaza Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se localizó y reparó corto en las líneas de alimentación	*****
04 de Jun de 15	Plaza Col. Olivar de las Animas	Se encendió alumbrado para verificar lámparas apagadas, se detectó 1 luminaria punta de poste apagada debido a que fue robado cable de alimentación	*****
04 de Jun de 15	Plaza Deportiva del Ojo de Agua	Se encendió alumbrado para verificar lámparas apagadas, se detectó 17 luminarias punta de poste apagadas	*****
04 de Jun de 15	Plaza Deportiva Col. Lázaro Cárdenas	Se encendió alumbrado para verificar lámparas apagadas, se detectó 1 luminaria punta de poste apagada	*****
04 de Jun de 15	Plaza Deportiva Col. Vista Hermosa	Se encendió alumbrado para verificar lámparas apagadas, se detectó 3 luminarias punta de poste apagadas, además se realizaron conexiones en 3 reflectores	*****
04 de Jun de 15	C. Independencia esq. Laureles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
04 de Jun de 15	C. San Eduardo, Col. Los Naranjos	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 acrílico
04 de Jun de 15	Col. San Ramón, Los Naranjos, Col. Olivar de las Animas de Independencia a Carr. El Sacramento de Ceibas hasta Abedules	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Jun de 15	C. 16 de septiembre, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Jun de 15	C. Xicoténcatl entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico, .50 cm. De cable #12
04 de Jun de 15	C. Jaime Nunó entre Independencia y Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de Jun de 15	C. Juárez esq. Portes Gil, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
04 de Jun de 15	C. Río Bravo esq. Río Balsas, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 socket mogul, 1 acrílico, .50 cm. De cable #12
04 de Jun de 15	C. Río Bravo esq. Río Mayo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Jun de 15	C. Río Grijalva esq. Río Uzumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Se conectaron líneas de alimentación directas a relevador de lámpara apagada, quitando líneas de medición	2 mts. De cable #8
04 de Jun de 15	Plaza Deportiva del Ojo de Agua	Se reinstalaron 5 luminarias punta de poste de 90w cosmopolis	5 luminarias punta de poste de 90w
05 de Jun de 15	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Se repararon 4 luminarias apagadas	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 2 fotoceldas 220v
05 de Jun de 15	C. Constitución esq. Priv. Constitución entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 foco 100w
05 de Jun de 15	Priv. Constitución entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
05 de Jun de 15	Plaza Deportiva Col. Vista Hermosa	Se retiro 3 luminarias punta de poste y 1 reflector para su reparación	*****
05 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon 3 luminarias punta de poste, 1 reflector y 2 luminarias tipo suburbanas de 100w	1 balastro 300w Inducción Magnética, 1 foco 90w cosmopolis, 1 balastro 90w cosmopolis, 17 mts. De cable THW #16, 1 socket mogul (1/2 uso), 1 acrílico (1/2 uso)
05 de Jun de 15	Plaza Deportiva Col. Vista Hermosa	Se reinstalaron 3 luminarias punta de poste y 1 reflector	8 mts. De cable THW #16
05 de Jun de 15	Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Jun de 15	Pról. Juan Sarabia, Col. Olivar de las Animas	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
05 de Jun de 15	C. Abasolo entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
05 de Jun de 15	C. Montura esq. Buenos Aires, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Jun de 15	C. Rigoberto Ochoa Zaragoza, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Jun de 15	Col. Kildum, Minerales, Villa Fontana, Florida II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Jun de 15	C. Sor Juana Inés de la Cruz, Florida II	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de Jun de 15	C. Villa Crepúsculo, Col. Villa Fontana	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
08 de Jun de 15	Nogales, Comunidad de la Minita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
08 de Jun de 15	C. Aguascalientes, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Jun de 15	C. Eucaliptos entre Naranjos y Sauces, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
08 de Jun de 15	Carr. 57 Km. 617 a un costado de las Grúas Chávez	Lámpara apagada	1 balastro 100w
08 de Jun de 15	C. Independencia esq. Abedules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Jun de 15	Priv. Del Paseo entre Regules y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 malla antivandálica
08 de Jun de 15	Comunidad de Puerto del Palmar	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Jun de 15	Comunidad de San Carlos	Se repararon 4 luminarias	3 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 2 balastos 70w
08 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, se recuperaron 4 focos de 13w fluorescentes, 2 de 70w, 2 de 100w	*****
08 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
08 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se instaló 1 lámpara fluorescente con gabinete	1 lámpara fluorescente de 40w (1/2 uso)
08 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos cosmopolis de 90w cosmopolis, no se logró recuperar ninguno	*****
08 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 2 postes de 8 mts.	*****
08 de Jun de 15	Col. Magisterial los Reyes, Cerrada los Andes, San Benito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Jun de 15	C. Salvador Nava Martínez, Col. Magisterial los Reyes	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
08 de Jun de 15	Circ. Hacienda, Fracc. San Benito	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
08 de Jun de 15	C. Alfonso Reyes esq. Blvd. De los Andes, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Jun de 15	C. Alfonso Reyes, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
08 de Jun de 15	C. Luis Donaldo Colosio esq. Blvd. De los Andes, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
08 de Jun de 15	C. Zaragoza esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
08 de Jun de 15	C. Eucaliptos entre Naranjos y Sauces, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
08 de Jun de 15	C. Jarrom S/N entre Zenit y Santander, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 100w
08 de Jun de 15	C. Texas entre San Antonio y Matamoros, Col. San Isidro	Lámpara con luz tenue	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
09 de Jun de 15	Blvd. Turístico entronque a carretera a Cedral	Se retiro material que se instaló para apoyo del reten (300 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 reflectores A.M. de 1000w, 1 centro de carga de 2 ventanas, 1 pastilla térmica doble de 4 Amp., 2 bases para fotocelda, 2 fotoceldas para 220v)	*****
09 de Jun de 15	Priv. Del Paseo entre Regules y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul
09 de Jun de 15	C. Irapuato al sur de la Carr. A Dr. Arroyo	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Jun de 15	C. San José esq. Fray Bartolomé de las Casas, Fracc. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Jun de 15	C. Lago de Pátzcuaro, Col. Vista Hermosa	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
09 de Jun de 15	Comunidad Guadalupe de los Faz	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
09 de Jun de 15	C. 16 de septiembre, Col. Santana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
09 de Jun de 15	C. Colima esq. Saltillo, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Jun de 15	C. Juan Pablo Martínez casi esq. 16 de septiembre, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Jun de 15	And. Cenzontle esq. Av. Sur, Col. La Granja	Lámpara apagada	1 balastro 70w
09 de Jun de 15	C. Colibrí esq. Av. Sur, Col. La Granja	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
09 de Jun de 15	C. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Bustamante I	Se instaló 1 luminaria tipo OV-15 de 250w	1 luminaria tipo OV-15 de 250w, 1 balastro de 250w, 1 foco 250w, 5 mts. De cable #16, 1 brazo metálico 1.20 mts.
09 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
09 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
09 de Jun de 15	Col. Arboledas, Las Mercedes, 22 de Mayo, La Granja, La Finca, Fracc. Palmas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Jun de 15	C. Lerdo de Tejada de Flores Magón a Av. Roble	Se realizó recorrido encontrándose 6 luminarias apagadas de diferentes circuitos	*****
09 de Jun de 15	Av. Las Américas, Col. 22 de Mayo	Lámpara apagada	1 foco 150w
09 de Jun de 15	C. Ciénega, Col. Palmas	Lámpara apagada	1 foco 150w
09 de Jun de 15	C. Olivos, Col. La Finca	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
09 de Jun de 15	C. Rafael Nájera entre Pinos y Laureles, Col. Las Cumbres	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal	*****
09 de Jun de 15	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República desde la calle Tlaxcala hacia el lado oriente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Jun de 15	C. Orizaba esq. Coahuila, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Jun de 15	C. Tampico fte. A Jardín de Niños, Col. Antorchista	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
09 de Jun de 15	C. Hermosillo entre Orizaba y Guerrero, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
09 de Jun de 15	C. Hermosillo entre Guerrero e Irapuato, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
09 de Jun de 15	C. Sinaloa, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
10 de Jun de 15	Comunidad de Santa Cruz	Se repararon 20 luminarias, además se instalaron 4 más de 70w en 127v completas	6 focos 70w, 1 foco 150w, 1 balastro 70w, 13 fotoceldas 127v, 4 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v, 5 mts. De fleje 3/4, 5 hebillas para 3/4
10 de Jun de 15	Comunidad de San Gabriel	Se repararon 2 lámparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 127v
10 de Jun de 15	Comunidad de los Pocitos	Se verificó la ubicación para la instalación de 2 reflectores debido a apoyo solicitado para evento	*****
10 de Jun de 15	Centro Cultural	Se apoyó con el mantenimiento de las instalaciones, reparando en baños y salas un total de 9 lámparas, además se retiraron 12 más para su rehabilitación en el Taller	10 tubos fluorescentes de 32w T8
10 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon 11 lamparas de las 12 que se retiraron del Centro Cultural	7 tubos fluorescentes de 32T8, 6 balastos 2x32T8, 1 balastro 1X32T8 (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Jun de 15	Col. Bella Gaviota, Hacienda y se inicio Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Jun de 15	C. Altamirano entre Reforma y Pinos, Col. Cumbres	Se conectó lámpara desconectada	*****
10 de Jun de 15	C. Gorrión, Col. Bella Gaviota	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, .50 cm. De cable #14
10 de Jun de 15	C. Gorrión, Col. Bella Gaviota	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
10 de Jun de 15	C. Palmarito, Col. Bella Gaviota	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
10 de Jun de 15	C. Pinos, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 socket mogul
10 de Jun de 15	Col. República desde la calle Tlaxcala hacia el lado poniente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Jun de 15	Av. San Francisco entre Juárez y Priv. Aparicio, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
10 de Jun de 15	C. Ocampo entre Mutualismo y Villanueva, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
10 de Jun de 15	C. Altamirano esq. Blvd. Carlos Lazo, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se colocó 1 acrílico	1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Jun de 15	Blvd. De los Andes entre Cerrada San Agustín y Sierra Vertientes, Col. Ampliación Guadalupe	Se verificó reporte de 2 lámparas encendidas todo el día, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****
10 de Jun de 15	C. Matamoros entre Blvd. Carlos Lazo y Aramberri, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 refractor de policarbonato
10 de Jun de 15	C. Hidalgo a un costado de "Tintorería Perfecto", Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
10 de Jun de 15	C. Juárez esq. Xicoténcatl, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Jun de 15	C. Culiacán, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
11 de Jun de 15	Comunidad de Piedra Blanca	Se repararon 6 luminarias	2 focos 70w, 4 fotocelda 127v, 1 balastro 70w
11 de Jun de 15	C. Paseo de los Laureles, Florida II	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
11 de Jun de 15	C. Tenería esq. Aramberri, Fracc. El Fraile	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 balastro 150w
11 de Jun de 15	C. Paseo de los Nogales, Florida II	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
11 de Jun de 15	C. Negrete entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Jun de 15	C. Mar Caspio esq. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
11 de Jun de 15	Frente a la Iglesia del Asilo, Col. San Antonio	Se apoyó al Centro Cultural verificando e instalando reflector de 1000w con pastilla térmica, para celebración de fiestas patronales	30 mts. De cable neutranel 2+1 #6
11 de Jun de 15	Centro Cultural	Se apoyó reinstalando 11 lámparas 2X32 y retirando 4 para su reparación en el almacén de alumbrado, además se verificaron y repararon 10 lámparas 2x32 tipo curvalum en el salón audiovisual	12 tubos fluorescentes de 32w T8 tipo curvalum, 1 balastro 2X32 T8
11 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon 4 lámparas 2x32w	2 balastros 2X32w, 4 tubos fluorescentes de 32w T8
11 de Jun de 15	Centro Cultural	Se apoyó reinstalando 4 lámparas 2X32w en el área del pasillo	*****
11 de Jun de 15	Col. Ojo de Agua, Fracc. Ojo de Agua, Minerales	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Jun de 15	C. 16 de septiembre, Col. Santana	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 foco 70w
11 de Jun de 15	C. Palmas, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Jun de 15	C. Palmas, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Jun de 15	C. Lázaro Cárdenas, Fracc. El Mineral	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
11 de Jun de 15	C. Palmas esq. Pinos, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
11 de Jun de 15	Col. Las Vegas, Fracc. República, Manuel Moreno Torres, Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Jun de 15	Cd. Valles entre Cerro Gordo y Pról. Matamoros, Col. Ampliación República	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico, .50 cm. De cable #12
11 de Jun de 15	C. Valle de México, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
11 de Jun de 15	C. Infiernillo esq. El Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Jun de 15	C. Antonio Hernández, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Jun de 15	C. Catorce entre Villa de Reyes y Agustín Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Jun de 15	C. Tomas Alcocer, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 refractor de policarbonato
11 de Jun de 15	C. Art. 123, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Jun de 15	C. Fernando Amilpa esq. Río Bravo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 acrílico
12 de Jun de 15	Comunidad de los Pocitos	Se apoyó con la colocación de reflector por fiestas patronales	1 reflector de 1500w
12 de Jun de 15	Comunidad de los Pocitos	Se repararon 6 luminarias	5 fotoceldas 127v, 2 balastos 70w, 1 foco 70w
12 de Jun de 15	C. 21 de marzo esq. Antonio Maza, Col. Benito Juárez	Se apoyó con la colocación de un contacto doble polarizado para evento "Pintando Esperanza en la Ciudad"	*****
12 de Jun de 15	Comunidad El Carmen	Se apoyó en el pozo de agua instalando material sustraído, quedando pendiente por parte de C.F.E. regresar el medidor y la colocación de una canilla que esta disparada	*****
12 de Jun de 15	Comunidad de San Vicente	Se repararon 3 luminarias, 1 de conexiones	2 focos 70w
12 de Jun de 15	Calles Libertad, Independencia, Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Jun de 15	C. Juan Sarabia entre 5 de febrero y Mariano Vázquez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 mt. De cable #12, 1 acrílico
12 de Jun de 15	C. Francisco Villa, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Jun de 15	C. Independencia entre Negrete y Calderón, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Jun de 15	Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se verificó reporte de 15 luminarias apagadas, se reinstaló en su lugar pastilla térmica, la cuál fue sacada de su lugar	*****
15 de Jun de 15	C. Circuito de los Fresnos, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se repararon conexiones del socket de lámpara apagada	.50 cm. De cable #12
15 de Jun de 15	C. Santiago J. Vivanco esq. Huizache, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
15 de Jun de 15	C. Santiago J. Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
15 de Jun de 15	C. Huizache, Col. Santa Martha	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Jun de 15	Comunidad el Mezquite	Lámpara apagada	3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
15 de Jun de 15	C. Manuel Esperón, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 balastro 100w
15 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
15 de Jun de 15	Oficinas Operativas Coord. Del Ramo 33	Se traslado material para mantenimiento	*****
15 de Jun de 15	C: Hidalgo, Antiguo Hospital General de Matehuala	Se apoyó al Hospital General de Matehuala para retirar anuncio luminoso entregándose al personal de mantenimiento del mismo	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Jun de 15	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó limpiando cámara de seguridad del área de celdas	*****
15 de Jun de 15	Comunidad de Pocitos	Se retiro reflector de 1500w el cuál fue colocado para celebración de fiestas patronales	*****
15 de Jun de 15	Col. San Antonio	Se retiro reflector de 1000w el cuál fue colocado para celebración de fiestas patronales	*****
15 de Jun de 15	C. Antonio Maza esq. 21 de marzo, Fracc. Benito Juárez	Se retiro contacto doble polarizado	*****
15 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w	*****
15 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
15 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
15 de Jun de 15	C. Libertad entre Zaragoza y Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
15 de Jun de 15	C. Méndez entre Cuauhtémoc y Guerrero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 balastro 150w
15 de Jun de 15	C. Méndez fte. A Colegio Amado Nervo entre Cuauhtémoc y Guerrero, Zona Centro	Lámpara apagada	3 mts. De cable #12, 1 balastro 150w, 1 base para fotocelda, 1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Jun de 15	C. Pirules entre Olivos y Ciprés, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 150w
15 de Jun de 15	C. Guillermo Prieto esq. Comonfort fte. Al Jardín de Niños, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico
15 de Jun de 15	C. Galeana esq. Juan Sarabia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
15 de Jun de 15	Priv. Los Pinos entre Damián Carmona y Leona Vicario, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal	*****
15 de Jun de 15	Av. Roble, Lerdo de Tejada, Héroes Potosinos, Doctor Arroyo, Bustamante, Blvd. Turístico, Súper torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Jun de 15	Carretera 57 entronque carretera 62	Se reactivó último circuito de luminarias apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
16 de Jun de 15	Jardín de Niños "Ramón López Velarde", Col. La Lagunita	Se apoyó reparando 2 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 70w
16 de Jun de 15	C. Ciudad Valles entre Cerro Gordo y Carretera a Dr. Arroyo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
16 de Jun de 15	Av. Las Torres y Salida a Caleros	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
16 de Jun de 15	C. Manuel Esperón y Camino a Caleros	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Jun de 15	C. Manuel Esperón esq. Ciudad del Maíz, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
16 de Jun de 15	C. Manuel Esperón esq. Xilitla, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w
16 de Jun de 15	Plaza Ferrocarrilera	Se realizó mantenimiento y se lavaron 38 esferas, además se repusieron 2 esferas y 3 lámparas ahorradoras	1 esfera de cristal, 1 refractor de policarbonato, 3 lámparas ahorradoras de espiral de 85w a 220v
16 de Jun de 15	C. Libertad entre Xicoténcatl y Bustamante, Zona Centro	Lámpara apagada	1 base para fotocelda
16 de Jun de 15	Dirección de Ecología	Se apoyó localizando y reparando corto en el área de oficinas	*****
16 de Jun de 15	Plaza Deportiva, Col. La Dichosa	Se retiro luminaria punta de poste para su reparación	*****
16 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se reparó 1 luminaria punta de poste de 80w Inducción Magnética	1 balastro 80w Inducción Magnética
16 de Jun de 15	Plaza Deportiva, Col. La Dichosa	Se reinstaló luminaria punta de poste de 80w de Inducción Magnética	*****
16 de Jun de 15	C. Altamira, Comunidad de San José de los Sotoles	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
16 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, se recuperaron, 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
16 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
16 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 2 esferas de cristal, 7 acrílicos para luminaria tipo suburbana y 3 cristales para lámpara OV-15	*****
16 de Jun de 15	C. Constitución esq. Independencia, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de Jun de 15	C. Calderón, Col. Jardín	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 acrílico
16 de Jun de 15	C. Juárez entre Jaime Nunó y Zaragoza, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul, 1 foco 150w
16 de Jun de 15	C. San Antonio esq. Pról. Terán, Col. San José	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul, 1 acrílico
16 de Jun de 15	C. Libertad entre Damián Carmona y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
16 de Jun de 15	C. Reforma de Justo Sierra a Leona Vicario	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Jun de 15	Col. La Florida, Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Jun de 15	Av. Mantí esq. Cedros, Col. La Florida	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 mt. De cable #12, 1 acrílico
16 de Jun de 15	Av. Mantí, Col. La Florida	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de Jun de 15	C. Zenit frente a la vías, Col. La Florida	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
16 de Jun de 15	C. Guillermo Prieto fte. Al Jardín de Niños, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 balastro 150w
16 de Jun de 15	Frente a Plaza Deportiva Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Jun de 15	Plaza Deportiva Col. República	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
17 de Jun de 15	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 5 luminarias, de las cuáles 1 se reubicó debido a que estaba hacia adentro de un solar quedando hacia el lado de la calle, además se repararon conexiones de 1 luminaria de la plaza	1 foco 70w, 4 fotoceldas 127v, .80 cms. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
17 de Jun de 15	Comunidad de Viborillas	Se repararon 3 luminarias encendidas todo el día	3 fotoceldas 127v
17 de Jun de 15	C. Río Bravo entre Priv. Río Bravo y Rivas Guillen, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
17 de Jun de 15	Comunidad de San José de los Sotoles	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Jun de 15	C. Hidalgo frente al estacionamiento de Bodega Aurrera	Se verificó arbotante encendido todo el día, retirando papeles que tapaban la fotocelda	*****
17 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
17 de Jun de 15	Plaza 5 de mayo	Se conectó arbotante apagado, además se contabilizaron lámparas apagadas	*****
17 de Jun de 15	Plaza del Maestro	Se reemplazó interruptor termomagnético general	1 interruptor termomagnético de 32w
17 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w	*****
17 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
17 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
17 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 8 balastos remoto 1 de 150w, 2 de 70w, 3 de 250w,	3 balastos 250w (1/2 uso), 1 balastro 150w (1/2 uso) 4 balastos 70w (1/2 uso)
17 de Jun de 15	Plaza de Armas	Se realizó mantenimiento a arbotantes	2 balastos 70w tipo remoto, 2 balastos 150w tipo remoto, 1 balastro 250w tipo remoto, 2 focos 70w, 1foco150w, 1foco 250w
17 de Jun de 15	C. Libertad de Leona Vicario a Filomeno Mata, C. Independencia de Leona Vicario a Filomeno Mata	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Jun de 15	C. Libertad entre Zaragoza y Jaime Nunó, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal	*****
17 de Jun de 15	C. Plan de Guadalupe entre Mariano Mejía y Julián Carrillo	Se realizaron conexiones en hilo piloto de circuito de lámparas apagadas	*****
17 de Jun de 15	Fracc. Jardines del Ojo de Agua, Col. El Mineral, Manuel Moreno Torres, Inf. Fidel Velázquez, Kildum, Minerales, Villa Fontana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Jun de 15	C. Ángel Veral entre Pascual G. Montalvo y Matamoros	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
18 de Jun de 15	C. Irapuato entre Acapulco y Hermosillo, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
18 de Jun de 15	C. Ciudad Juárez entre Guerrero y Orizaba	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
18 de Jun de 15	C. Wenceslao Victoria, Col. Antorchista	Lámpara apagada	1 foco 70w
18 de Jun de 15	C. Manuel Acuña entre Rivas Guillen y Simón Bolívar, Col. Juárez	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
18 de Jun de 15	Comunidad El Carmen	Se acudió al pozo de agua para verificar y modificar conexiones en la bomba, pero ya estaba funcionando de manera normal	*****
18 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron focos ahorradores fluorescentes 3 de 65w, 24 de 13w, 14 de 15w, 4 de 7w, 2 de 5w	*****
18 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
18 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 2 balastos remoto 1 de 70w, 1 de 250w	*****
18 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
18 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 3 porta lámparas del Teatro Manuel José Othón	*****
18 de Jun de 15	C. Anastasio Bustamante esq. Reforma, Zona Centro	Se apoyó a Tránsito y Vialidad en el reemplazo de focos a semáforo	3 focos incandescentes de 60w
18 de Jun de 15	C. Flores Magón esq. Miguel Hidalgo, Zona Centro	Se apoyó a Tránsito y Vialidad en el reemplazo de foco a semáforo	1 foco incandescente de 60w
18 de Jun de 15	C. Juárez de Belisario Domínguez a Leona Vicario, C. Leona Vicario de Juárez a Reforma, C. Damián Carmona de Reforma a Independencia, 5 de Febrero de Independencia a Jesús García	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Jun de 15	C. Regules de Jesús García a Reforma, C. Bravo de Reforma a Juan Sarabia, C. Aldama de Juan Sarabia a Reforma, C. Abasolo de Juan Sarabia a Reforma, C. Terán de Reforma a Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Jun de 15	C. Andador de los Alpes	Lámpara apagada	1 balastro 250w
18 de Jun de 15	C. San Judas Tadeo, Fracc. Los Pinos	Se realizaron conexiones en hilo piloto de circuito de lámparas apagadas	*****
18 de Jun de 15	Av. De los Andes, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 acrílico
18 de Jun de 15	Col. Magisterial los Reyes, Priv. Los Andes, San Benito, Ollería, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Jun de 15	C. Negundos entre Arrayanes y Lienzo Charro, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
19 de Jun de 15	Carr. 57, Km. 158, Comunidad el Carmen	Se accionó circuito de lámparas apagadas, además se reparó 1 luminaria	1 balastro 100w, 1 acrílico
19 de Jun de 15	Comunidad El Carmen	Se repararon 13 luminarias	1 balastro 70w, 6 focos 70w, 5 fotoceldas 127v
19 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
19 de Jun de 15	Comunidad de los Ángeles	Se verificó solicitud en el área de la capilla sacando medidas para instalación de postes y luminarias	*****
19 de Jun de 15	C. Santiago J. Vivanco entre Celulosa y Lechuguilla, Col. Santa Martha	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se colocó 1 acrílico	1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Jun de 15	Col. El Fraile, Santa Martha, calle Boulevard Carlos Lazo de Matamoros a Ignacio Ramírez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Jun de 15	Av. Roble, Lerdo de Tejada, Héroes Potosinos, Doctor Arroyo, Bustamante, Blvd. Turístico	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Jun de 15	C. Monte Alban entre Pico de Orizaba y Monte Michel, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
22 de Jun de 15	C. Carlos Vivanco esq. Río Sonora, Col. La Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
22 de Jun de 15	C. Río Colorado, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
22 de Jun de 15	Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se verificó reporte de 15 luminarias apagadas, se reinstaló en su lugar pastilla térmica, la cuál fue sacada de su lugar	*****
22 de Jun de 15	Carr. A Dr. Arroyo entre Nuevo León y Zacatecas	Se retiro poste metálico el cual fue derribado debido a percance vial	*****
22 de Jun de 15	Plaza de los Fundadores, Col. Ojo de Agua	Se realizó mantenimiento de luminarias reparando conexiones del swich de 60 Amp., además se retiró 1 luminaria para su reparación	*****
22 de Jun de 15	C. Monte Sinaí entre Juárez e Hidalgo, Col. Colinas de la Paz	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
22 de Jun de 15	Priv. Tomás Tello, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Jun de 15	C. Río Panuco esq. Priv. Río Panuco, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 70w
22 de Jun de 15	Camellón de la Av. Bustamante III	Se repararon 1 lámpara apagada y 2 que prenden y apagan, además se acciono interruptor termomagnético	3 focos 250w
22 de Jun de 15	C. San Antonio, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
22 de Jun de 15	C. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 150w
22 de Jun de 15	C. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 balastro 250w, 1 refractor de policarbonato, 1 fotocelda 220v
22 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de Jun de 15	Oficinas Operativas Coor. Del Ramo 33	Se traslado material para mantenimiento	*****
22 de Jun de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, se empezó Col. República de Distrito Federal a Irapuato y de Chihuahua a Ciudad Victoria	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Jun de 15	C. Distrito Federal, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico
22 de Jun de 15	C. Tampico esq. Ciudad Victoria, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Jun de 15	C. Ciudad Victoria entre Morelia y Distrito Federal, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	1 acrílico
22 de Jun de 15	C. Irapuato esq. Acapulco, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	1 acrílico
22 de Jun de 15	Col. Guadalupe, María L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Jun de 15	C. Padre Proa, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 fotocelda 127v
22 de Jun de 15	C. Vasconcelos, Col. Magisterial María L. Castillo	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
22 de Jun de 15	C. Clavijero esq. Fray Junípero, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
22 de Jun de 15	C. San Agustín, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
22 de Jun de 15	Camino Viejo a la Paz esq. Padre Proa, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco70w, 1 acrílico, 1 balastro 70w, .50 mt. De cable #12
22 de Jun de 15	C. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
22 de Jun de 15	Av. Roble lado poniente esq. Lerdo de Tejada	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Jun de 15	C. Lerdo de Tejada esq. Almagres, Col. Las Palmas	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
22 de Jun de 15	Av. Sur entre Terramostes y Palma Negra, Col. Las Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
23 de Jun de 15	C. Abasolo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
23 de Jun de 15	C. Regules	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
23 de Jun de 15	C. Texas, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
23 de Jun de 15	Plaza de los Fundadores, Col. Ojo de Agua	Se reinstaló luminaria , además se repararon 2 más	2 focos 250w A.M.
23 de Jun de 15	C. Gobernadora, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w
23 de Jun de 15	C. Manzanilla esq. Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
23 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 10 luminarias tipo suburbanas de 100w en 127v	10 brazos metálicos, 10 fotoceldas 127v, 10 balastros 100w, 10 focos de 100w, 10 carcasas completas, 50 mts. De cable THW #16

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
23 de Jun de 15	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Se verificó solicitud para remplazó de luminarias	*****
23 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se efectuó limpieza y reparación a luminaria tipo colonial de 250w A.M.	1 foco 250w A.M.
23 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
23 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
23 de Jun de 15	Col. República de Irapuato hasta Querétaro y de Chihuahua hasta Baja California	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Jun de 15	C. Darío Rangel entre Tomas Zarate y José Ma. Peláez, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 150w
23 de Jun de 15	Camellón Av. Roble fte. Llano Azul	Se reactivó circuito de lámparas apagado	*****
23 de Jun de 15	C. Sonora, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
23 de Jun de 15	Arco Sur	Se realizó mantenimiento	6 curvalum de 32w, 2 tubos 17w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Jun de 15	Camellón Av. Héroes Potosinos	Se realizó mantenimiento realizando conexiones y reemplazando foco a luminaria	1 foco 150w
23 de Jun de 15	Av. Héroes Potosinos	Se realizaron conexiones en líneas de alimentación de medición	1 mt. De cable #8
24 de Jun de 15	Comunidad de Tanque Blanco	Se verificó reporte de circuito apagado, se reparó línea que va a el piloto, además se reemplazó foco a luminaria	1 foco 70w
24 de Jun de 15	Comunidad de San Antonio de los Castillo	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
24 de Jun de 15	Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 70w
24 de Jun de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Lámpara apagada	2 fotoceldas 127v, 1 socket mogul
24 de Jun de 15	Av. Las Torres, Col. San José	Lámpara prende y apaga	1 fotocelda 127v
24 de Jun de 15	Comunidad de el Palmarito	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
24 de Jun de 15	Comunidad Puerto del Palmar	2 lámparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 127v
24 de Jun de 15	Comunidad de Piedra Blanca	Se repararon 10 luminarias, de las cuáles 2 de conexiones	8 fotoceldas 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Jun de 15	Priv. La Cabaña entre Damián Carmona y Leona Vicario, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
24 de Jun de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó al Depto. De Combustible en la reparación de una lámpara	1 balastro 1X75w
24 de Jun de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó al Depto. De Tesorería en la reparación de una lámpara	1 balastro 1X75w
24 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 2 de 250w	*****
24 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
24 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
24 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 2 cristales para lámpara OV-15	*****
24 de Jun de 15	Priv. 16 de septiembre, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 acrílico, 1 foco 150w
24 de Jun de 15	C. Irapuato esq. San Luis Potosí, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
24 de Jun de 15	C. Fernando Amilpa, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, .50 mt. De cable #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Jun de 15	Col. Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Jun de 15	C. Abasolo esq. Carlos Vivanco	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
24 de Jun de 15	C. Fresnos, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se reinstaló interruptor el cuál estaba fuera de su lugar	*****
24 de Jun de 15	C. Kildum esq. Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
24 de Jun de 15	C. Priscila entre Verano e Invierno, Col. San Antonio	Se reactivó circuito de lámparas apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
24 de Jun de 15	Av. Héroes Potosinos frente a Hotel Sol y Luna	Lámpara apagada	1 foco 70w
24 de Jun de 15	C. Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 400w
24 de Jun de 15	C. Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
25 de Jun de 15	Bldv. Turístico de norte a sur de Carr. A Cedral hasta Llantera de Asís	Se repararon 20 luminarias	20 focos 400w, 2 balastos 400w, 16 mts. De cable #12
25 de Jun de 15	Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se reemplazó térmico y gabinete de relevador	3 mts. De cable #6 (1/2 uso), 1 gabinete para relevador en 220v, 1 térmico 2X30

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Jun de 15	Circ. Los Fresnos, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se retiro luminaria tipo OV-15 de 150w en 220v la cuál estaba completamente dañada	*****
25 de Jun de 15	Carr. 62 tramo Noria de la Cabra y San José de las Trojes	Se verificó red de alumbrado para su aprobación	*****
25 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w, 6 fluorescentes ahorradores de 65w en 127v	*****
25 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
25 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
25 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo OV-15 de 150w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 150w (1/2 uso), 1 foco 150w, 1 cristal
25 de Jun de 15	C. Río Soto La Marina esq. San Miguel, Col. Concepción	Se verificó circuito apagado, encontrándose la bobina quemada, por lo que se dejó funcionando con fotocelda	1 fotocelda 127v
25 de Jun de 15	C. Maroma entre La Paz y San Miguel, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 fotocelda 220v
25 de Jun de 15	C. Adolfo Ruiz Cortines entre Independencia y Venustiano Carranza, Col. Forestal	Lámpara apagada	1 balastro 100w
25 de Jun de 15	C. La Paz entre Sacramento y Maromas, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Jun de 15	C. Río Soto La Marina, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 1 malla antivandálica, 1 fotocelda 127v
25 de Jun de 15	C. Silvestre Revueltas esq. Manuel M. Ponce, Col. Las Hadas	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que en ese lugar no se cuenta con luminaria	*****
25 de Jun de 15	Circuito los Fresnos, Fracc. Los Rinconada de los Fresnos	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
25 de Jun de 15	C. Manuel J. Clouthier, Col. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 250w
25 de Jun de 15	Circuito los Fresnos, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se colocó cabeza de luminaria, además se guio poste para colocar línea faltante	*****
25 de Jun de 15	Priv. Reforma entre Jaime Nunó y Altamirano, Col. Las Cumbres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Jun de 15	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Se retiraron 7 luminarias tipo Selene de 250w y en su lugar se instalaron 7 tipo suburbanas de 100w en 127v y 3 más de la misma capacidad, además se colocaron 2 acrílicos a luminarias ya existentes	4 mts. De fleje 3/4, 4 hebillas para 3/4, 1 fotocelda 127v, 2 acrílicos
26 de Jun de 15	C. Bustamante entre Constituyentes y Reforma	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Jun de 15	C. Manzanilla esq. Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Jun de 15	Pról. Fernando Amilpa, Col. Ojo de Agua	Se reemplazó fotocelda a circuito de 7 lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
26 de Jun de 15	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó reemplazando fotocelda a lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Jun de 15	C. Río Soto La Marina esq. San Miguel, Col. Concepción	Se reemplazo relevador dañado	1 relevador de 30 Amp.
26 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
26 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se pintaron 5 postes metálicos de 4 mts., además se desarmaron 7 luminarias para recuperación de materiales	*****
26 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 250w, 2 de 400w	*****
26 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w	*****
26 de Jun de 15	C. Adolfo Ruiz Cortines entre Independencia y Venustiano Carranza, Col. Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Jun de 15	Col. Concepción, Las Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Jun de 15	C. Xicoténcatl entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Jun de 15	Col. Las Hadas, Bustamante I,II,III	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Jun de 15	C. Vicente Alexander esq. Premio Nobel, Col. Bustamante	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
26 de Jun de 15	C. Damián Carmona, entre Independencia y Leona Vicario, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
26 de Jun de 15	C. José Echegaray esq. Premio Nobel, Col. Bustamante III	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Jun de 15	Priv. Damián Carmona entre Leona Vicario y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
26 de Jun de 15	C. Gonzalo Martínez Corbala, Col. Luis N. Morones	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Jun de 15	Plaza República fte. A Modulo de Policía, Col. República	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
29 de Jun de 15	Bvd. Lerdo de Tejada	Se realizó mantenimiento reemplazando 2 focos a luminarias, además se retiraron 5 luminarias para su reparación	2 focos 250w
29 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se repararon 5 luminarias de Bvd. Lerdo de Tejada	2 balastos 250w (1/2 uso)
29 de Jun de 15	Bvd. Lerdo de Tejada	Se reinstalaron 5 luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Jun de 15	C. Juan Francisco Estrada entre 12 de Diciembre y Alfonso Reyes, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
29 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
29 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 2 de 250w	*****
29 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, recuperándose 6 de 250w, 1 de 100w,	*****
29 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 5 de 220v	*****
29 de Jun de 15	C. Adolfo Ruiz Cortines entre Independencia y Venustiano Carranza, Col. Forestal	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
29 de Jun de 15	C. San Antonio esq. Moore, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
29 de Jun de 15	C. Belton, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
29 de Jun de 15	C. Matamoros, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
29 de Jun de 15	Pról. Negrete fte. A Col. Bustamante III, Col. San Isidro	Se retiro luminaria totalmente dañada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Jun de 15	Col. San Isidro, Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Jun de 15	C. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
30 de Jun de 15	Bldv. Turístico	Se repararon un total de 10 luminarias OV-15 de 400w	5 balastos 400w, 4 focos 400w, 16 mts. De cable #12
30 de Jun de 15	Pról. Negrete, Col. San Isidro	Se repuso luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcasa, 1 acrílico (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso), 1 malla antivandálica
30 de Jun de 15	Bodega de Alumbrado Público en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
30 de Jun de 15	Oficinas Operativas Coor. Del Ramo 33	Se traslado material para mantenimiento	*****
30 de Jun de 15	Mercado Bocanegra	Se verificó que C.F.E. colocará medidor en el local #65	*****
30 de Jun de 15	C. Lázaro Cárdenas, Col. Lázaro Cárdenas	Se reemplazo preparación dañada en 220v	4 hebillas 3/4, 5 mts. De fleje 3/4, 1 quinta terminal, 28 mts. De cable THW #8 (1/2 uso), 1 mufa de 1/4, 1 base para socket para preparación 4X100 Amp., 1 tramo de tubo conduit de 1 1/4 pared gruesa, 1.5 mts. De tubo conduit pared delgada de 1/2 (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 2 de 250w, 3 de 400w	*****
30 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
30 de Jun de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
30 de Jun de 15	C. Ignacio Rodríguez Cruz, Col. Providencia	Se repararon 2 luminarias 1 quemada y la otra rota por vandalismo	1 balastro 100w, 1 foco 100w
30 de Jun de 15	C. San Luis esq. Querétaro, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 foco 100w
30 de Jun de 15	Pról. Terán esq. María de Jesús Costilla, Fracc. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 2 mts. De cable #14
30 de Jun de 15	C. Julián Carrillo, Fracc. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
30 de Jun de 15	C. Jesús García entre Regules y Rangel, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
30 de Jun de 15	C. Rafael Nájera esq. Río Jordán, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w
30 de Jun de 15	Col. San José, Fracc. Del Bosque	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Junio del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Jun de 15	C. Tampico esq. Culiacán, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
30 de Jun de 15	C. Jet, Col. Aviación	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Jun de 15	Plaza, Col. República	Se localizó y reparo corto en líneas de registro a poste cambiando líneas dañadas	5 mts. De cable #12
30 de Jun de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Se repararon 5 luminarias	3 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 1 acrílico