



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jul de 16	Comunidad de la Joya	Se apoyó con la instalación frente a la capilla de 1 reflector de 1500w en 127v A.M. con interruptor térmico por evento de fiestas patronales	1 reflector de 1500w en 127v A.M. con interruptor térmico
01 de Jul de 16	C. Aldama, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
01 de Jul de 16	C. Negrete entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
01 de Jul de 16	Comunidad de Carbonera	Se repararon 2 luminarias, 1 rota por vandalismo	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w, 1 foco 150w, 1 socket mogul
01 de Jul de 16	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 2 luminarias	1 balastro 150w, 1 fotocelda 127v, 1 fotocelda 220v
01 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias tipo suburbanas de 100w en 127v	2 carcazas con acrílico, 2 balastos 100w, 1 balastro 100w (1/2 uso), 3 focos 100w, 3 fotoceldas 127v, 3 brazos metálicos, 15 mts. De cable THW #16
01 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se trazan y cortan 10 tapas de lamina para luminaria punta de poste	*****
01 de Jul de 16	Priv. Aldama entre Bravo y Aldama, Col. Rivas Guillen	Se colocó poste metálico de 8 metros y se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v con brazo	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v con brazo, 45 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 60 cm de fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 conectores de cuña rojos, 2 conectores de cuña naranja, 2 guardacabos
01 de Jul de 16	C. Aldama esq. Priv. Aldama, Col. Rivas Guillen	Se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v con brazo	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w, en 127v, 1.50 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Jul de 16	Col. Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Jul de 16	C. Negrete esq. Gardenia, Col. Jardín	Se retiro cabeza de luminaria para reparación	*****
01 de Jul de 16	Carr. A la Paz, Av. Roble, Av. Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico Carr. 57, Carr. A Dr. Arroyo, Blvd. Héroes Potosinos, Av. Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Jul de 16	C. Almagres esq. Lerdo de Tejada	Se reemplazó fotocelda de lámpara apagada	1 fotocelda 220v
04 de Jul de 16	C. Pavorreal, Col. La Granja	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Jul de 16	C. Libertad entre Regules y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 balastro 150w, 1 foco 150w
04 de Jul de 16	Priv. Independencia entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Jul de 16	C. Negrete esq. Gardenia, Col. Jardín	Se reinstaló luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	*****
04 de Jul de 16	C. 16 de Septiembre entre Priv. Aramberri e Insurgentes	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
04 de Jul de 16	C. Alfonso Reyes al sur de la Av. San Francisco, Fracc. Guadalupe	Se traslado poste metálico de 8 mts. para su colocación	*****
04 de Jul de 16	Parque Álvaro Obregón	Se retiraron 2 proyectores cuadrados de 400w A.M., y en su lugar se instalaron 2 proyectores circular de 400w A.M. y otro 1000w A.M. En el área de juegos infantiles	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Jul de 16	C. Alfonso Reyes al sur de la Av. San Francisco, Fracc. Guadalupe	Se realizó cepa y se colocó poste metálico de 8 mts., además se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v, 22 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 60 cm. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 guardacabos, 2 conectores de cuña rojos, 2 conectores de cuña naranja
04 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se arman 6 postes soldando tramos y tapas quedando en aproximadamente 8 mts.	*****
04 de Jul de 16	C. Ceibas hasta Abedules y de Independencia hasta Libertad, Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Jul de 16	C. Río Bravo esq. Río San Fernando, Col. Las Mitras	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró centro de carga y interruptor termomagnético dañados, se dejó funcionando con la línea directa	*****
04 de Jul de 16	C. Mariano Jiménez entre Regules y Rangel, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico
04 de Jul de 16	C. Robles entre Cedros y Pirules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
04 de Jul de 16	Prol. Matamoros, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Jul de 16	C. Villa de Reyes, Col. Manuel M. Torres	Lámpara apagada	1 balastro 100w
04 de Jul de 16	C. Infiernillo, Col. Manuel M. Torres	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se reemplazó cristal	1 cristal
04 de Jul de 16	C. Baja California, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 refractor de policarbonato
04 de Jul de 16	C. Tlaxcala esq. Puebla, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Jul de 16	Prol. Matamoros, Fracc. República	Se repuso cable de alimentación de luminaria	10 mts. De cable THW #14
05 de Jul de 16	C. Rio Nilo, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
05 de Jul de 16	C. Río Bravo esq. Río Tamez, Col. Las Mitras	Se reemplazó centro de carga y pastilla térmica dañados de circuito de lámparas apagado	1 centro de carga, 1 pastilla térmica de 30 Amp.
05 de Jul de 16	Comunidad de la Joya	Se retiro reflector de 1500w en 127v A.M. y cable Pot con pastilla que fue instalado por fiestas patronales	*****
05 de Jul de 16	C. Río Balsas esq. Río Peña, Fracc. Minerales	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Jul de 16	C. Río Nazas, Col. Juárez, Lámpara apagada	Lámpara apagada	1 foco 70w
05 de Jul de 16	C. Jazmín, Col. Las Vegas	Lámpara apagada	1 foco 70w
05 de Jul de 16	C. Nogal entre Av. Roble y Av. Norte, Col. La Finca	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
05 de Jul de 16	Esc. Sec. Flavio C. Sifuentes	Se apoyó verificando lámparas de cancha y patio cívico requiriendo para mantenimiento 4 lámparas fluorescentes de 85w, 3 focos 250w A.M., 2 balastos 250w A.M., 20 mts. De cable THW #14	*****
05 de Jul de 16	C. Ángel Veral esq. Ignacio Ramírez	Se repararon 4 lámparas de súper torre apagadas	1 balastro 1000w, 3 focos 1000w
05 de Jul de 16	Comunidad de Carbonera	Se apoyó realizando mantenimiento en 4 luminarias en la Esc. Telesecundaria Ignacio M. Altamirano	1 balastro 150w, 1 fotocelda 127v, 1 foco 100w
05 de Jul de 16	Col. Olivar de las Animas, El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Jul de 16	Prol. Libertad, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
05 de Jul de 16	C. Eucalipto entre Pinos y Arrayanes, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
05 de Jul de 16	Priv. Lienzo Charro, Fracc. El. Gallo	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
05 de Jul de 16	Fracc. República, Aviación I,II, Bella Gaviota, Hacienda, Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Jul de 16	C. Palmarito, Col. Bella Gaviota	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de Jul de 16	Prol. Pinos esq. San Francisco, Col. Hacienda	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de Jul de 16	Cancha ubicada en C. Valle de México, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de Jul de 16	Priv. Rosales, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 100w
05 de Jul de 16	Priv. Negral, Col. Bella Gaviota	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Jul de 16	C. Ciudad Valles, Prol. Matamoros y Cerro Gordo, Fracc. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
06 de Jul de 16	C. Tamaulipas entre Chiapas y Querétaro, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Jul de 16	Comunidad de Buenavista	Se repararon 4 luminarias, 2 de conexiones	2 fotoceldas 127v
06 de Jul de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Tesorería reemplazando balastro y tubo dañado de lámpara	1 balastro 2X60w, 1 tubo fluorescente 60w
06 de Jul de 16	Comunidad de Santa Cruz	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico
06 de Jul de 16	C. Independencia esq. Abedules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Jul de 16	C. Sin Nombre, Col. El Ranchito	Se realizaron conexiones en socket de luminaria	.40 cm. De cable #14
06 de Jul de 16	Col. Heroínas Mexicanas, Naranjos, San Ramón, El Ranchito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Jul de 16	Av. Robles esq. Carr. 57, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 socket mogul, .50 mts. De cable #14
06 de Jul de 16	C. Circuito Filósofos, Col. Llano Azul	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Jul de 16	C. Circuito Filósofos, Col. Llano Azul	Se instaló acrílico y se reconectó línea de alimentación de luminaria	1 acrílico
06 de Jul de 16	C. Poetas, Fracc. Llano Azul	Lámpara apagada	1 foco 100w
06 de Jul de 16	C. Durango entre Zacatecas y Nuevo León, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
06 de Jul de 16	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v
06 de Jul de 16	Fracc. Jardines del Ojo de Agua, Emiliano Zapata, Florida, Llano Azul	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Jul de 16	Rastro Municipal	Se apoyó desconectando hidrolavadora para ser utilizada en el Auditorio Municipal, pero no se contaba con extensión trifásica por lo que fue reconectada en su lugar nuevamente	*****
07 de Jul de 16	Comunidad El Vaquero	Se repararon 4 luminarias y 1 a la orilla de la carretera	3 focos 70w, 2 acrílicos, 1 malla antivandálica, 1 foco 100w, 1 balastro 70w, 1 socket mogul, 60 cms. De cable #14
07 de Jul de 16	C. Monte Blanco esq. Nevado de Toluca, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Jul de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado	Se trasladó material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****
07 de Jul de 16	Comunidad de San Francisco de los Bocanegra	Se repararon 2 luminarias	2 focos 70w
07 de Jul de 16	And. Viviana Salazar, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Jul de 16	And. Viviana Salazar, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
07 de Jul de 16	Comunidad el Herrero	Lámpara apagada	6 mts. De cable THW #14
07 de Jul de 16	Comunidad de Carbonera	Se repararon 4 luminarias	1 foco 100w, 1 foco 250w, 2 focos 150w, 1 fotocelda 127v
07 de Jul de 16	Col. Antorchista, República de la calle Chihuahua hacia el lado sur	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Jul de 16	C. Baja California, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 mt. De cable #14
07 de Jul de 16	C. Baja California, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, .50 cm de cable #14
07 de Jul de 16	C. Sinaloa entre Guerrero y Orizaba, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
07 de Jul de 16	Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
07 de Jul de 16	C. Orizaba esq. Hermosillo, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 socket mogul, 1 acrílico, 1 foco 70w
07 de Jul de 16	C. Ciudad Victoria esq. Colima, Col. Antorchista	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
07 de Jul de 16	Col. La Finca	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Jul de 16	C. San Andrés esq. San Jerónimo, Col. Bustamante II	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Jul de 16	C. Olivos, Col. La Finca	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Jul de 16	C. Álamos entre Fresnos y Cedros, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v, .50 mts. De cable #12
07 de Jul de 16	C. Álamos entre Aramberri y Fresnos, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
07 de Jul de 16	C. Bustamante, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
07 de Jul de 16	Prol. Lerdo de Tejada, Col. La Finca	2 lámparas apagadas	2 focos 175w A.M., 1 balastro 175w A.M.
08 de Jul de 16	C. Guerrero fte. El Auditorio Municipal	Se instaló 1 reflector de 1000w en 220v	*****
08 de Jul de 16	C. Guerrero entre Morelos y Allende, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
08 de Jul de 16	Comunidad de Cerrito Blanco	Se repararon 4 luminarias	3 fotoceldas 127v, 2 focos 70w
08 de Jul de 16	Col. República tramo de Chihuahua hasta Matamoros y de Guerrero hasta México	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Jul de 16	C. Magnolia entre San Luis y Eucaliptos, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
08 de Jul de 16	C. Tanque Colorado entre Magnolia y Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 foco 150w
08 de Jul de 16	C. Bocanegra esq. Priv. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Jul de 16	C. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
08 de Jul de 16	C. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Florida II	Se retiro nido de pájaro de gabinete, además se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
08 de Jul de 16	C. Palma Negra, Col. Las Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
08 de Jul de 16	C. Papagayo, Col. La Granja	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Jul de 16	C. Filósofos, Col. La Finca	2 lámparas prenden y apagan	1 foco 70w
08 de Jul de 16	Carr. A la Paz, Av. Roble, Av. Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico Carr. 57, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Av. Bustamante, Col. La Granja, Las Palmas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Jul de 16	C. Guerrero esq. San Luis, Col. República	Se retiro nido pájaro de luminaria	*****
11 de Jul de 16	C. Guerrero fte. El Auditorio Municipal	Se retiro reflector de 1000w en 220v A.M.	*****
11 de Jul de 16	C. Gardenia esq. Prol. Altamirano, Col. Vista Hermosa	Lámpara apagada	1 foco 70w
11 de Jul de 16	C. Gardenia esq. Altamirano, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
11 de Jul de 16	C. Leona Vicario, Col. Heroínas Mexicanas	Se reparó circuito de lámparas apagadas, se dejó funcionando con fotocelda debido a que la bobina se encontraba dañada	*****
11 de Jul de 16	Comunidad de El Herrero	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se instalaron puntas de cable a 40 socket mogul	20 mts. De cable THW #16
11 de Jul de 16	Col. La Providencia, La Dichosa, Valle de la Dichosa, Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Jul de 16	Prol. Pinos, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Jul de 16	Prol. Pinos, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Jul de 16	C. Negral	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w
11 de Jul de 16	C. Juan Álvarez esq. Vega Macías, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Jul de 16	Col. Guadalupe Tepeyac, Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Los Pinos, Los Arcos, Ollería, Colinas de la Paz, Magisterial Ma. L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Jul de 16	C. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Florida II	Se localizó y reparó falso contacto en terminal de relevador de circuito de lámparas apagadas	*****
11 de Jul de 16	C. Colon entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
12 de Jul de 16	C. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Florida II	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se verificó relevador que maneja circuito de lámparas	*****
12 de Jul de 16	C. Toluca y Coahuila, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
12 de Jul de 16	C. Amina Madero esq. Prol. Amina Madero, Comunidad de Rancho Nuevo	Se instaló luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v completa	1 luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v, 20 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 2 guardacabos, 1.20 cm. De Fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 conectores de cuña naranja, 2 conectores de cuña rojo
12 de Jul de 16	C. Congreso del Trabajo, Col. Fidel Velázquez	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
12 de Jul de 16	Col. Los Orozco, Los Oliva, Valle de México, Luis N. Morones, Palma de Romero, Pineño	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Jul de 16	C. Carlos Vivanco, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
12 de Jul de 16	C. Juárez esq. Filomeno Mata, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 socket mogul, .50 mts. De cable #14



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Jul de 16	Blvd. Carlos Lazo entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 400w
12 de Jul de 16	Col. Paraíso, Las Mitras, Concepción, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Jul de 16	C. Antonio Nava, Col. Rivas Guillen	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
13 de Jul de 16	C. Luis N. Morones, Fracc. Luis N. Morones	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
13 de Jul de 16	C Circuito los Fresnos, Fracc. Rinconada de los Fresnos	Lámpara apagada	1 foco 150w
13 de Jul de 16	Blvd. Carlos Lazo esq. Flores Magón	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
13 de Jul de 16	Prol. Matamoros, Col. Cumbres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
13 de Jul de 16	Camellón Blvd. Bustamante	Se retiró luminaria OV-15 de 250w en 220v dañada, y en su lugar se instaló otra del mismo tipo y capacidad	1 luminaria tipo suburbana de 250w en 220v
13 de Jul de 16	Esc. Sec. Flavio C. Sifuentes	Se apoyó reparando 8 reflectores en cancha y patio cívico	6 lámparas fluorescentes de 85w en 220v, 12 mts. De cable THW #14
13 de Jul de 16	And. Armando Leiva, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w
13 de Jul de 16	Col. Pineño, Matehuala, San Isidro, Santa Lucina, Cumbres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Jul de 16	C. Díaz Mirón entre Matamoros y Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
13 de Jul de 16	C. Matamoros esq. Emiliano Zapata, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
13 de Jul de 16	C. Simón Bolívar entre Manzanilla y Eucalipto, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
13 de Jul de 16	C. Belton, Col. El Pineño	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Jul de 16	C. Saltillo esq. Ciudad Obregón, Col. El Pineño	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se colocó acrílico	*****
13 de Jul de 16	Zona Centro de Damián Carmona hasta Filomeno Mata y de Reforma hasta Escobedo, Moctezuma y Galeana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Jul de 16	C. Minas de San Agustín esq. Mezquite, Col. Las Golondrinas	Se retiro nido de pájaro de relevador de circuito de lámparas apagado	*****
13 de Jul de 16	C. Juan Sarabia entre Galeana Y Abasolo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
13 de Jul de 16	C. Venustiano Carranza entre Filomeno Mata y Justo Sierra, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
13 de Jul de 16	C. Libertad entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
13 de Jul de 16	C. Bravo esq. Juárez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
14 de Jul de 16	C. Pedregal, Comunidad de Parritas	Se repararon 3 luminarias, además se retiraron nidos de pájaro	3 focos 100w
14 de Jul de 16	Comunidad de Pastoriza	Se repararon 3 luminarias	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
14 de Jul de 16	Relleno Sanitario	Se apoyó reparando 1 luminaria	1 foco 250w (1/2 uso)
14 de Jul de 16	Cancha Col. Vista Hermosa	Se realizó mantenimiento pintando 2 postes grandes y 4 chicos	*****
14 de Jul de 16	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Jul de 16	C. Bravo entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico, 1 fotocelda 220v, .50 cm. De cable #14
14 de Jul de 16	C. Jacarandas, Col. Jardín	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
14 de Jul de 16	C. Río Grijalva, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Jul de 16	Zona Centro de Reyes hasta Mariano Vázquez y de Juárez hasta Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Jul de 16	C. Profra. Ma. Teresa Álvarez Diez, Fracc. Martínez	Lámpara apagada	1 foco 100w
14 de Jul de 16	C. Hidalgo esq. Reyes, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Jul de 16	C. Miguel Ángel Asturias entre Bustamante I y Negrete, Col. Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
14 de Jul de 16	C. Reforma Agraria entre Cuauhtémoc y Reyes, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
14 de Jul de 16	Priv. Juan R. Jiménez, Col. Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
15 de Jul de 16	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se repararon 5 luminarias, 1 de conexiones	2 focos 70w, 2 balastos 70w, 1 acrílico
15 de Jul de 16	Priv. Miguel Ángel Asturias, Col. Bustamante III	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
15 de Jul de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Registro Civil #1, reparando 2 lámparas en el privado	1 balastro 2X75w, 1 tubo fluorescente 75w, 1 lámpara ahorradora 15w
15 de Jul de 16	Cancha Col. Vista Hermosa	Se realizó mantenimiento pintando 2 postes grandes y 12 chicos	*****
15 de Jul de 16	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Jul de 16	C. Rosaura Zapata esq. Hidalgo, Comunidad de Santana de Abajo	Se realizaron conexiones nuevas en lámpara apagada	*****
15 de Jul de 16	C. 18 de Julio esq. Francisco y Madero, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Jul de 16	Carr. A la Paz, Av. Roble, Av. Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico Carr. 57, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Av. Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Jul de 16	Blvd. Turístico Carr. 57	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
15 de Jul de 16	Zona Centro de Reyes hasta Altamirano y de Hidalgo hasta Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Jul de 16	Carr. A la Paz	Se realizó mantenimiento reparando 6 luminarias	6 focos 250w
18 de Jul de 16	C. San Eduardo esq. Santa Amalia, Fracc. San Ramón	Lámpara apagada	1 foco 70w
18 de Jul de 16	C. Santa Elizabeth esq. Santa Aurora, Fracc. San Ramón	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se realizaron conexiones en balastro	*****
18 de Jul de 16	Priv. De los Andes, Fracc. Los Andes	Lámpara apagada	1 balastro 250w
18 de Jul de 16	C. Camino Viejo a la Paz esq. San Ramón, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
18 de Jul de 16	Comunidad de Piedra Blanca	Se apoyó verificando instalaciones eléctricas para exposición de ganado caprino, localizando falla en swich	*****
18 de Jul de 16	Seguridad Pública Municipal	Se entregó listado de material requerido para reparación de luminarias en el área de celdas y armería	*****
18 de Jul de 16	Col. Bustamante I,II,III, El Mirador, San Antonio, Libertad, Rinconada de los Fresnos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Jul de 16	C. Salvador Nava Martínez esq. 2 de Julio, Fracc. Libertad	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se colocó cristal	1 cristal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Jul de 16	C. Manuel J. Clouthier, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Jul de 16	C. Gabriel García Márquez, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 250w
18 de Jul de 16	C. Priscila entre Primavera y Verano, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Jul de 16	C. Trueno, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Jul de 16	C. Manuel Negrete esq. Gabriel García Márquez, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w
18 de Jul de 16	Col. Electricistas, Santa Martha, El Fraile, Ferrocarrilera, Priv. De la Juventud, Priv. Matamoros, Fracc. Nueva España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Jul de 16	C. Ferrocarrilera, Col. Ferrocarrilera	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Jul de 16	C. Ferrocarrilera, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 balastro 100w, .50 mts. De cable #14
18 de Jul de 16	C. General Leandro Sánchez, Zona Centro	Se retiro nido pájaro de luminaria, además se realizaron conexiones en balastro	*****
18 de Jul de 16	C. Celulosa, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
19 de Jul de 16	Av. Roble	Se apoyó al Departamento de Ecología podando 9 palmas	*****
19 de Jul de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****
19 de Jul de 16	Comunidad San José del Plan	Se repararon 15 luminarias, 4 de conexiones	3 focos 70w, 9 fotoceldas 127v
19 de Jul de 16	Comunidad de Puerta del Refugio	Se repararon 7 luminarias	4 focos 70w, 2 fotoceldas 127v



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Jul de 16	Comunidad de 16 de septiembre	Se repararon 2 luminarias	1 fotocelda 220v, 1 fotocelda 127v, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 2 mts. De cable #14
19 de Jul de 16	Km 179 lado Ote. De la Carr. 57, Comunidad de Piedra Blanca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
19 de Jul de 16	Protección Civil	Se realizó censo de lámparas	*****
19 de Jul de 16	Transito y Vialidad	Se realizó censo de lámparas	*****
19 de Jul de 16	Biblioteca Municipal	Se realizó censo de lámparas	*****
19 de Jul de 16	Seguridad Pública Municipal	Se realizó censo de lámparas	*****
19 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se terminaron de limpiar y pintar los postes de 8 mts.	*****
19 de Jul de 16	C. Pinos esq. Pípila, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Jul de 16	C. Pípila esq. Guadalupe, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Jul de 16	Col. Aviación I,II, La Hacienda, Bella Gaviota, Ojo de Agua de la calle Pinos hacia el sur	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Jul de 16	C. Nayarit entre Irapuato e Hidalgo, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Jul de 16	C. San Antonio entre Maroma y San Bartolo, Col, Concepción	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
19 de Jul de 16	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República de Puebla hasta Culiacán y de Tabasco hasta Oaxaca	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Jul de 16	Servicios Públicos Primarios	Se tenso cable que estaba colgando	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Jul de 16	C. Río Nilo esq. Narciso Mendoza, Col. Vista Hermosa	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
20 de Jul de 16	Prol. Aramberri, Col. Las Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
20 de Jul de 16	C. Ocampo esq. Julián Carrillo, Col. Del Bosque	Se traslado poste metálico de 8 mts. para su colocación	*****
20 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 extensiones	*****
20 de Jul de 16	C. Ocampo esq. Julián Carrillo, Col. Del Bosque	Se realizó cepa y se colocó poste metálico de 8 mts., además se instaló 1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 127v, 2 guardacabos, 39 mts. De cable neutranel #6, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 conectores de cuña naranja, 2 conectores de cuña rojos
20 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
20 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 balastos del material de desecho, no se logro recuperar ninguno	*****
20 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 fotoceldas del material de desecho, no se logro recuperar ninguna	*****
20 de Jul de 16	Prol. Hidalgo fte. A Plaza Deportiva, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
20 de Jul de 16	C. Seguridad Social, Col. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	1 foco 250w
20 de Jul de 16	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 cristal
20 de Jul de 16	C. Monte Michel esq. Iztaccíhuatl , Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Jul de 16	Blvd. De los Andes, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
20 de Jul de 16	Col. La Florida, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Jul de 16	Carr. A Dr. Arroyo, Blvd. Turístico Carr. 57, Av. Robles, Carr. A la Paz, Av. Lerdo de Tejada, Av. Héroes Potosinos, Av. Bustamante, Col. República se terminó	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Jul de 16	C. Bustamante, Col. Bustamante II	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
20 de Jul de 16	Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	1 mt. De cable #14
20 de Jul de 16	C. Juárez entre Calderón y Constitución, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
20 de Jul de 16	C. Luis G. Urbina, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
21 de Jul de 16	Comunidad El Guerrero	Se repararon 4 luminarias encendidas todo el día	4 fotoceldas de 127v
21 de Jul de 16	Comunidad de Tanque Colorado	Se apoyó a la campaña "Corte de pelo en tu comunidad" colocando extensiones y contactos	*****
21 de Jul de 16	Comunidad de Tanque Colorado	Se repararon 3 luminarias y 2 circuitos	3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
21 de Jul de 16	C. Venustiano Carranza entre Belisario Domínguez y Justo Sierra, Col. San Miguelito	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de Jul de 16	C. Coahuila entre Chiapas y Querétaro, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de Jul de 16	C. Matamoros, Col. Manuel Moreno Torres	Se reparó 1 luminaria y además se cerraron 2 tapas de luminarias abiertas	1 foco 150w
21 de Jul de 16	C. Constitución entre Constituyentes y Priv. Constitución, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
21 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
21 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
21 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza a 2 acrílicos suburbanos y 1 cristal OV-15	*****
21 de Jul de 16	Col. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, Mineral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Jul de 16	C. Flores Magón entre Lerdo de Tejada y Blvd. Carlos Lazo	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1 acrílico, 1 mt. De cable #14
21 de Jul de 16	C. Lázaro Cárdenas, Inf. Fidel Velázquez	Se verificó reporte de lámpara apagada, se recomienda hacer cambio de lámpara debido a que es de una sola pieza y es de mercurio	*****
21 de Jul de 16	C. Mina del Socavón pasando Minas de San Agustín, Fracc. Kildum	Se verificó relevador de circuito de lámparas apagadas, el cual tenía corto circuito en cables de alimentación de uno de los postes y térmico dañado, se dejó funcionando sólo con el contactor	*****
21 de Jul de 16	C. Río Papaloapan, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
21 de Jul de 16	Fracc. El Gallo, Col. Olivar de las Animas de Olivos hasta Dr. Antonio González y de Juan Sarabia hasta Naranjos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Jul de 16	C. Calderón, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Jul de 16	C. David Alfaro Siqueiros, Col. Valle de la Dichosa	Se realizaron conexiones de balastro a socket de lámpara apagada, además se le colocó cristal	1 cristal
22 de Jul de 16	C. Lázaro Cárdenas, Inf. Fidel Velázquez	Se instaló luminaria OV-15 de 150w en 220v	1 luminaria OV-15 de 150w en 220v, 4 mts. De cable #14
22 de Jul de 16	C. Hidalgo esq. Camino Viejo a la Paz, Terrenos de la Forestal	Se realizó cepa y se coló ancla con concreto para colocar poste metálico	*****
22 de Jul de 16	C. Callejon Antiguo del Ojo de Agua	Se realizó cepa y se colocó poste metálico de 8 mts., además se instaló líneas de alimentación y 2 luminarias completas tipo suburbanas de 100w en 220v	1 poste metálico 8 mts., 2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v, 32 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 guardacabos, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas 3/4, 2 conectores de cuña naranjas, 2 conectores de cuña rojo
22 de Jul de 16	C. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 acrílico
22 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se trazo, corto y pinto poste de 8 mts. De largo	*****
22 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbanas completas de 100w en 220v	*****
22 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se armo lámpara OV-15 completa de 150w en 220v	*****
22 de Jul de 16	Col. Emiliano Zapata, Ollería, Magisterial los Reyes, San Benito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Jul de 16	C. Venustiano Carranza entre Filomeno Mata y Rafael Nájera, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
22 de Jul de 16	C. Pirules entre Olivos y Ciprés, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Jul de 16	C. Álamos esq. Sauces, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
22 de Jul de 16	C. Ceibas esq. Juan Sarabia, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
22 de Jul de 16	Col. Olivar de las Animas se terminó	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Jul de 16	C. San Pablo Guelatao, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 150w
25 de Jul de 16	Comunidad de Palmas	Se repararon 8 luminarias	2 focos 70w, 7 fotoceldas 127v
25 de Jul de 16	C. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
25 de Jul de 16	Pablo Rangel Morales, Comunidad La Misión	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
25 de Jul de 16	Priv. Cupatitzio, Col. Electricistas	Se verificó solicitud detectando que las instalaciones son particulares por lo cual no se pudo prestar el apoyo	*****
25 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
25 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
25 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
25 de Jul de 16	Col. San Benito, Florida II, Las Golondrinas, Villa Fontana, Residencial los Andes, Magisterial los Reyes, Fracc. Kildum, Minerales	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Jul de 16	Plaza del Triangulo, Col. Olivar de las Animas	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas punta de poste apagadas	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Jul de 16	C. Ceibas, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
25 de Jul de 16	C. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Se conectó lámpara desconectada	*****
25 de Jul de 16	Col. Concepción, Maroma, Sacramento	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Jul de 16	C. Colegio Militar, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
25 de Jul de 16	C. La Paz, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Jul de 16	C. Ciprés esq. Prol. Libertad, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
25 de Jul de 16	C. Juárez esq. Bravo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
25 de Jul de 16	C. 16 de Septiembre, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Jul de 16	C. Aramberri esq. Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
25 de Jul de 16	C. 16 de septiembre esq. Fernando Gómez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
25 de Jul de 16	Priv. López Mateos, Col. Altamira	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Jul de 16	C. Miguel Hidalgo, Comunidad de Jesús María	Se repararon 4 luminarias y se retiro nidos de pájaro de las 4	3 focos 100w, 1 balastro 100w
26 de Jul de 16	Prol. Bravo fte. Al Recreativo, Col. San José	Lámpara apagada	1 foco 250w
26 de Jul de 16	C. Zeferino Ponce esq. Nicolás Loera, Col. San José	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Jul de 16	C. José Echegaray, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
26 de Jul de 16	C. Venustiano Carranza esq. Aquiles Cerdán, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 60 cm. De cable #14



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Jul de 16	Comunidad de Santana de Arriba	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se realizaron conexiones en balastro	*****
26 de Jul de 16	Cancha de la Comunidad de San José de la Viuda	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
26 de Jul de 16	Comunidad Refugio de los Loera	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
26 de Jul de 16	Cancha ubicada en C. Hidalgo entre Av. San Francisco y Camino Viejo a la Paz	Se instaló poste metálico con 3 reflectores de 400w A.M., además se retiraron 2 rieles y 4 lámparas tipo RTS de 250w y 150w	3 reflectores de 400w A.M., 1 poste metálico de 7 mts., 1 base para fotocelda con ménsula, 1 fotocelda 220v (1/2 uso)
26 de Jul de 16	Col. La Ollería, Colinas de la Paz, María L. Castillo, Ampliación Guadalupe, Fracc. Los Arcos, Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Jul de 16	C.. San Martín, Col. Ma. L. Castillo	Lámpara apagada	1 foco 250w
26 de Jul de 16	Col. Las Mitras, El Paraíso, Concepción se terminó, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Jul de 16	Prol. Libertad esq. Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 balastro 150w, .50 cm. De cable #14
26 de Jul de 16	C. Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
27 de Jul de 16	Asilo de Ancianos	Se apoyó verificando contacto y cables que estaban haciendo corto, dejándose listado de material requerido para reponer contacto dañado	*****
27 de Jul de 16	C. Plan de Ayala entre Plan de Ayala y Emiliano Zapata, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Jul de 16	C. San Luis, Col. República	Se realizaron 2 cepas y se colocaron 2 postes metálicos de 8 mts., además se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	2 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v, 85 mts. De cable neutranel 2+1, 4 guardacabos, 1.60 mts. De Fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4, 4 conectores de cuña grandes, 4 conectores de cuña chicos
27 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w	*****
27 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
27 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
27 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se termino de reacomodar material de desecho	*****
27 de Jul de 16	Col. Antorchista, República de la Calle de Hidalgo hasta Tabasco y de Culiacán hasta Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Jul de 16	C. Saltillo, Col. Antorchista	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
27 de Jul de 16	Col. Olivar de las Animas, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Jul de 16	C. Juárez esq. Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
27 de Jul de 16	C. Juárez esq. Bravo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket
27 de Jul de 16	C. Acacias, Col. Olivar de las Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Jul de 16	Prol. Altamirano, Col. Vista Hermosa	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Jul de 16	C. Matamoros entre Blvd. Carlos Lazo y Aramberri	Lámpara apagada	1 foco 250w
28 de Jul de 16	C. Irapuato esq. Nayarit, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Jul de 16	C. Puebla entre Irapuato y Guerrero, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Jul de 16	C. Arroyo esq. Ma. L. Castillo, Col. Rivas Guillen	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Jul de 16	C. Morelos casi esq. Con Reyes, Zona Centro	Se realizó cepa y se colocó ancla	*****
28 de Jul de 16	INAPAM	Se apoyó reemplazando apagador dañado	1 apagador
28 de Jul de 16	Centro Cultural	Se reactivó interruptor termomagnético	*****
28 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
28 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w	*****
28 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
28 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se lavaron 3 acrílicos y 1 cristal para OV-15	*****
28 de Jul de 16	Col. República tramo de Tlaxcala hasta Chiapas y de Matamoros hasta Yucatán, Las Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Jul de 16	Blvd. Carlos Lasso esq. Ignacio Ramírez, Col. Obrera	Lámpara apagada	1 balastro 400w, 1 base para fotocelda, 1 cristal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Jul de 16	C. Catorce esq. El Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Se realizaron nuevas conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
28 de Jul de 16	C. Coahuila entre Chiapas y Querétaro, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Jul de 16	Col. Rivas Guillen, San José, San Ángel, López Pedraza, Fracc. San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Jul de 16	Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
28 de Jul de 16	C. Bustamante frente a Panadería Karla, Col. Bustamante I	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 cristal
28 de Jul de 16	C. Terán esq. 2a. Priv. De Terán, Col. San José	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
28 de Jul de 16	C. Bustamante frente a Fracc. Rinconada de los Fresnos	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
29 de Jul de 16	C. 2 de Julio, Fracc. Libertad	Se realizaron conexiones de lámpara apagada	4 mts. De cable #14
29 de Jul de 16	Plaza de Toros Santiago J. Vivanco	Se apoyó reparando 2 reflectores de 1000w A.M.	1 balastro 1000w A.M., 2 focos 1000w A.M.
29 de Jul de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
29 de Jul de 16	C. Morelos casi esq. Con Reyes, Zona Centro	Se colocó poste metálico de 4 metros y se instaló luminaria tipo colonial de 250w en 220v	1 poste metálico 4 mts., 1 luminaria tipo colonial de 250w en 220v, 35 mts. De cable neutranel 2+1, 2 guardacabos, 1 base para fotocelda con ménsula, 1 fotocelda 220v
29 de Jul de 16	C. Ferrocarrilera, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
29 de Jul de 16	C. Matamoros esq. Lerdo de Tejada, Fracc. España	Lámpara con luz tenue	1 refractor de policarbonato



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público Actividades Diarias Julio del 2016

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Jul de 16	Fracc. La Providencia calle Ignacio Montes de Oca, Col. La Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Jul de 16	Carr. A La Paz, Av. Roble, Av. Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico, Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Av. Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****