

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Abr de 16	C. Reforma esq. Arroyo, Col. Concepción	Se reemplazó 2 acrílicos	2 acrílicos
01 de Abr de 16	C. Reforma esq. Sacramento, Col. Concepción	Se reemplazó 1 acrílico	1 acrílico
01 de Abr de 16	C. Reforma esq. Maroma, Col. Concepción	Se reemplazó 1 acrílico	1 acrílico
01 de Abr de 16	C. Reforma al sur de Maroma, Col. Concepción	Se reemplazó 1 acrílico	1 acrílico
01 de Abr de 16	C. Baja California entre Zacatecas y Nuevo León, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
01 de Abr de 16	C. Francisco Zarco esq. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w
01 de Abr de 16	C. Aramberri frente a Micheladas otro Rollo entre Guerrero y Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
01 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó reparación y limpieza de 4 luminarias punta de poste de Inducción Magnética de 80w en 220v de la Col. Concepción	4 refractores siglo XXI, 2 refractores Antique, 1 lámpara Inducción magnética 80w
01 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
01 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 175w A.M., 2 de 100w	*****
01 de Abr de 16	Plaza Deportiva, Col. Concepción	Se reinstalaron 4 luminarias punta de poste	*****
01 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
01 de Abr de 16	Col. Olivar de las Animas de Libertad a Juan Sarabia y de Ceibas a Leona Vicario	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Abr de 16	C. Libertad esq. Fresnos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w, .50 cm. De cable #14
01 de Abr de 16	Col. Bustamante I,II,III, San Antonio, Fracc. Fresnos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Abr de 16	C. Hidalgo frente a la Coor. De Desarrollo Social Ramo 33, Col. Ferrocarrilera	Se repararon conexiones en líneas de alimentación de luminaria	*****
01 de Abr de 16	C. Primavera entre Bustamante y Lluvia, Col. San Antonio	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
01 de Abr de 16	C. Jorge Luis Borges esq. And. Gabriela Mistral, Bustamante I	Se repararon conexiones en líneas de alimentación de luminaria	*****
01 de Abr de 16	C. Baja California entre Zacatecas y Nuevo León, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
01 de Abr de 16	C. Jaime Torres Bodet entre Bustamante y Xicoténcatl, Col. El Mirador	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
04 de Abr de 16	Plaza Juan Villerías, Cancha de la Plaza de la Col. Magisterial los Reyes, Cancha CDC de la Col. República	Se modificó horario de relojes para encendido de luminarias	*****
04 de Abr de 16	C. Xilitla y Villa Hidalgo, Fracc. Animas	Se activó circuito por interruptor termomagnético disparado	*****
04 de Abr de 16	Departamento de Ecología	Se apoyó verificando falta de energía y se encontró que se debía a robo de cable	*****
04 de Abr de 16	Col. Concepción, Mitras, Paraíso, San Ángel, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Abr de 16	C. Cristo Rey esq. 1o. De Enero, Col. San Ángel	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
04 de Abr de 16	C. San Miguel esq. San Bartolo, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 70w
04 de Abr de 16	C. Maromas esq. La Paz, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Abr de 16	C. Francisco Zarco, Fracc. Juárez	Se repararon líneas de alimentación debido a corto circuito	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Abr de 16	C. Puebla entre Irapuato y Guerrero, Col. República	Se reinstaló lámpara caída	1 base para fotocelda, 1 foco 100w, .50 cm. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
04 de Abr de 16	C. Matamoros esq. Jesús Castillo, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 foco 100w
04 de Abr de 16	c. San Francisco, Fracc Pablo Pedraza	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
04 de Abr de 16	C. Manuel J. Clouthier entre Primavera y Luis H. Álvarez, Col. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
04 de Abr de 16	Priv. Constitución esq. Calderón, Col. Jardín	Se repararon 1 lámpara apagada y otra que prende y apaga	2 focos 150w
04 de Abr de 16	C. Ocampo esq. Ma. De Jesús Costilla, Col. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de Abr de 16	C. Bustamante esq. Sor Juana Inés de la Cruz, Bustamante II	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Abr de 16	C. Jaime Nunó entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de Abr de 16	Col. Libertad, Del Bosque, Las Hadas, Fracc. Pablo Pedraza	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Abr de 16	Priv. Jacinto Benavente esq. Literatos, Bustamante III	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de Abr de 16	C. Francisco Zarco esq. 16 de Septiembre, Comunidad de Santana	Se verificó reporte de lámpara con luz tenue, se accionó y se encontró que funcionaba de manera normal	*****
05 de Abr de 16	C. 16 de Septiembre, Comunidad de Santana	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de Abr de 16	Comunidad de la Soledad	Se reinstaló lámpara caída	1 acrílico, 1 fotocelda 127v, .70 cm. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
05 de Abr de 16	Comunidad de San José de las Trojes	Lámpara apagada	1 balastro 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Abr de 16	C. San Bartolo esq. San Antonio, Col. Concepción	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
05 de Abr de 16	C. Uruguay esq. Paraguay, Col. 22 de mayo	Se reemplazó fotocelda en circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 220v
05 de Abr de 16	C. Alfonso Álvarez esq. San Bartolo, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de Abr de 16	C. 16 de Septiembre y Rosaura Zapata, Comunidad de Santana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
05 de Abr de 16	C. Lerdo de Tejada entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
05 de Abr de 16	C. Herrería esq. San Luis, Col. El Pineño	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de Abr de 16	C. Constitución entre Constituyentes y Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
05 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
05 de Abr de 16	Parque Recreativo	Se conectaron líneas de alimentación de la caseta lado norte	4 conectores 1/0
05 de Abr de 16	Plaza Deportiva, Col. La Dichosa	Se enderezó lámpara punta de poste ladeada	*****
05 de Abr de 16	C. Ma. Luisa Castillo, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
05 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 22 focos del material de desecho, recuperándose 4 de 70w, 4 de 100w, 1 de 150w	*****
05 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w	*****
05 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v y 127v	*****
05 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de acrílico	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Abr de 16	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, República de Irapuato a Querétaro de poniente a oriente de Chihuahua a Tabasco de sur a norte	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Abr de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivó primer circuito de lámparas apagadas	*****
05 de Abr de 16	C. Tampico esq. Chihuahua, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de Abr de 16	C. Zacatecas esq. Sinaloa, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
05 de Abr de 16	C. Ciudad Victoria entre Morelia y Tabasco, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
05 de Abr de 16	C. Zacatecas esq. Baja California, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
05 de Abr de 16	C. Lerdo de Tejada esq. Matamoros	Lámpara prende y apaga, además se retiro nido de pájaro	1 foco 250w
05 de Abr de 16	Priv. Matamoros entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 70w
05 de Abr de 16	Zona Centro de Juárez a Reforma de oriente a poniente y de Filomeno Mata a Leona Vicario de norte a sur, And. Josefa Ortiz de Domínguez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Abr de 16	C. Mezquite esq. Minas de San Agustín, Florida II	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de Abr de 16	C. Río Grijalva entre Río Mayo y Río Uzumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
06 de Abr de 16	C. Río Nilo entre Río Grijalva y Priv. Río Verde, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
06 de Abr de 16	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 3 luminarias	1 socket mogul, 1 acrílico, 3 focos 70w
06 de Abr de 16	Comunidad de Sacramento	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Abr de 16	C. Orizaba esq. Tamaulipas, Col. República	Se acudió a verificar medidas para instalación de luminaria	*****
06 de Abr de 16	C. 5 de mayo entre Insurgentes y Guerrero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
06 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
06 de Abr de 16	Carr. A Caleros esq. Manuel Esperón, Fracc. Animas	Se acudió a verificar medidas para instalación de luminaria	*****
06 de Abr de 16	C. Ocampo esq. Julián Carrillo, Col. Del Bosque	Se acudió a verificar medidas para instalación de luminaria	*****
06 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
06 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
06 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
06 de Abr de 16	Calle 7, Col. Las Vegas	Se reemplazó fotocelda en circuito de lámparas apagadas	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v
06 de Abr de 16	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Abr de 16	Zona Centro de Juárez a 16 de septiembre de oriente a poniente de Mariano Vázquez a Cuauhtémoc de norte a sur	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Abr de 16	Parque Álvaro Obregón, Plaza de Armas, Plazoleta de Juan Sarabia y Terán	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Abr de 16	C. Altamirano esq. Betancourt, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
06 de Abr de 16	C. Ignacio Ramírez entre Lerdo de Tejada y Blvd. Carlos Lasso, Fracc. España	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Abr de 16	C. 5 de mayo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Abr de 16	C. Filomeno Mata entre Independencia y Juárez, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 foco 100w
06 de Abr de 16	Bldv. Carlos Lasso, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 foco 400w
06 de Abr de 16	C. Nevado de Toluca entre Juárez y Monte Alban, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
06 de Abr de 16	C. Nevado de Toluca entre Juárez y Monte Alban, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w
06 de Abr de 16	C. Pico de Orizaba entre Juárez y Monte Alban, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
07 de Abr de 16	C. Fernando Gómez Madrazo, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Abr de 16	C. Plan de San Luis esq. Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
07 de Abr de 16	C. Mackinley esq. Monte Alban, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
07 de Abr de 16	Priv. Constitución entre Escobedo y Leandro Valle, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara encendida todo el día, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
07 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
07 de Abr de 16	Plaza Deportiva, Col. Lázaro Cárdenas	Se retiro reflector para su reparación	*****
07 de Abr de 16	C. Matamoros	Se apoyó a SEDESORE retirando 6 lámparas de 30w de las instalaciones	*****
07 de Abr de 16	C. Matamoros esq. Ángel Veral	Se apoyó a SEDESORE colocando 6 lámparas de 30w en las nuevas oficinas	*****
07 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
07 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se cambio sistema de reflector de Inducción Magnética de 300w en 220v a Aditivo Metálico de 250w, además se le realizó limpieza	1 foco 250w A.M., 1 balastro 250w A.M., 1 socket mogul
07 de Abr de 16	Fracc. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Col. Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Abr de 16	Priv. De la Juventud, Reyes, Priv. Reyes, Madero, Bocanegra, Priv. Matamoros, Betancourt, Aramberri, Electricistas, Santa Martha, Fracc. España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Abr de 16	C. Santiago J. Vivanco esq. Palma, Col. Santa Martha	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
07 de Abr de 16	C. Gonzalitos entre San Jerónimo y Bustamante, Col. Bustamante	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
07 de Abr de 16	C. Biznaga esq. Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 250w
07 de Abr de 16	C. Madero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Abr de 16	C. 5 de mayo esq. Guerrero, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Abr de 16	C. Bocanegra, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Abr de 16	C. Aramberri entre Madero y Bocanegra, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
07 de Abr de 16	C. Cuauhtémoc entre 16 de septiembre y Rayón, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Abr de 16	C. Reforma Agraria esq. Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Abr de 16	Prol. Lerdo de Tejada frente Colegio Real del Fraile, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 foco 175w A.M.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Abr de 16	Carr. A Dr. Arroyo, Col. Manuel Moreno Torres	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que se robaron la línea de alimentación	*****
08 de Abr de 16	Av. Roble y Blvd. Turístico	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad cambiando focos de semáforos	2 focos incandescente (proporcionados por Transito y Vialidad)
08 de Abr de 16	Blvd. Carlos Lasso e Ignacio Ramírez	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad cambiando foco a semáforo	1 foco incandescente (proporcionado por Transito y Vialidad)
08 de Abr de 16	Blvd. Carlos Lasso y Matamoros	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad cambiando foco a semáforo	1 foco incandescente (proporcionado por Transito y Vialidad)
08 de Abr de 16	Blvd. Turístico y Mariano Vázquez	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad cambiando focos de semáforos	2 focos incandescente (proporcionados por Transito y Vialidad)
08 de Abr de 16	C. Reforma y Bustamante	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad cambiando foco a semáforo	1 foco incandescente (proporcionado por Transito y Vialidad)
08 de Abr de 16	Asilo de Ancianos	Se apoyó verificando interruptor que se disparaba continuamente, encontrándose la falla en la bomba del agua la cuál fue desconectada	*****
08 de Abr de 16	Comunidad de la Luz	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 70w
08 de Abr de 16	Col. La Hacienda, Bella Gaviota, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, Emiliano Zapata	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Abr de 16	Carr. A la Paz, Av. Martha de Vivanco, Av. Robles, Blvd. Lerdo de Tejada, Blvd. Turístico Carr. 57, Héroes Potosinos, Av. Bustamante, Carr. A Dr. Arroyo, Prol. Matamoros Laterales	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Abr de 16	Súper postes Blvd. Turístico	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Abr de 16	Comunidad de los Pocitos	Se repararon 4 luminarias y se reinstaló 1	3 fotoceldas 127v, 3 focos 70w (1/2 uso), 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
11 de Abr de 16	C. Sinaloa esq. Irapuato, Col. República	Lámpara que enciende tarde	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
11 de Abr de 16	C. Matamoros esq. Jesús Castillo, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
11 de Abr de 16	C. Hermosillo esq. Hidalgo, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Abr de 16	C. Emiliano Zapata esq. Zacate, Comunidad de Rancho Nuevo	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 foco 100w
11 de Abr de 16	C. Irapuato esq. Hermosillo, Col. República	Lámpara apagada	*****
11 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
11 de Abr de 16	Plaza Deportiva, Col. Lázaro Cárdenas	Se reinstaló reflector	*****
11 de Abr de 16	Plaza Jorge Luis Borges	Se repararon 2 reflectores, además se retiro 1 reflector dañado y una lámpara punta de poste para su reparación	*****
11 de Abr de 16	Plaza, Col. Bustamante II	Se retiro 1 lámpara punta de poste tipo colonial para su reparación	*****
11 de Abr de 16	Plaza, Col. Olivar de las Animas	Se retiraron 3 lámparas punta de poste dañadas, además se reparó 1 que estaba desconectada	*****
11 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se abren barrenos de plancha de poste	*****
11 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se cambio sistema de reflector de Inducción Magnética de 300w en 220v a Aditivo Metálico de 250w, además se le realizó limpieza	1 foco 250w A.M., 1 balastro 250w A.M. (1/2 uso), 1 socket mogul, 1 acrílico superflex 30"

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Abr de 16	C. Juan Sarabia esq. Leona Vicario, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Abr de 16	Col. Olivar de las Animas, Lienzo Charro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Abr de 16	C. Amapola esq. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico
11 de Abr de 16	Col. Inf. Fidel Velázquez, El Mineral, Manuel Moreno Torres, San Benito, Kildum, Florida II, Villa Fontana, Magisterial los Reyes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Abr de 16	Plaza Flores Magón, Plaza Congreso del Trabajo, Plazoleta And. Elías Piña, Inf. Fidel Velázquez, Cancha Col. Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Abr de 16	C. Sor Juana Inés de la Cruz, Florida II	Se reacomodo tapa de cristal a punto de caer de lámpara OV-15	*****
11 de Abr de 16	C. Robles esq. Pirules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Abr de 16	C. Leona Vicario esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
11 de Abr de 16	C. Laureles esq. Sauce, Col. Florida II	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
11 de Abr de 16	C. Seguridad Social esq. Ley Federal del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
11 de Abr de 16	C. Río Grijalva entre Río Mayo y Río Uzumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
11 de Abr de 16	C. Río Bravo, entre Río Uzumacinta y Río Mayo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w
11 de Abr de 16	C. Paseo de los Pinos entre Plata y Cobre, Fracc. El Mineral	Lámpara rota por vandalismo, además se retiro cristal roto	1 foco 150w (1/2 uso), 1 balastro 150w
11 de Abr de 16	C. Minas del Ogarrio entre Paseo de los Olivos y Minas del Socavón, Fracc. Kildum	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Abr de 16	C. Paraguay, Col. 22 de Mayo	Se apoyó al Depto. De Ecología con la grúa para podar árbol	*****
12 de Abr de 16	C. Matamoros esq. Jesús Castillo, Col. San Miguelito	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
12 de Abr de 16	C. Nuevo Laredo esq. San Luis, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Abr de 16	C. Leona Vicario, Col. Heroínas Mexicanas	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
12 de Abr de 16	C. Baja California entre Tlaxcala y Toluca, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
12 de Abr de 16	C. Tlaxcala, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
12 de Abr de 16	C. Baja California, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
12 de Abr de 16	CERESO	Se repararon 4 luminarias y se reparo corto en centro de carga	1 balastro 250w, 2 focos 250w
12 de Abr de 16	C. Cedros esq. Olivos, Col. La Finca	Se cambio balastro y foco en lámpara de 150w V.S. a 175w A.M.	1 balastro 175w A.M., 1 foco 175w A.M.
12 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 4 luminarias punta de poste de 175w A.M. de la Col. Olivar de las Animas	1 balastro 175w A.M. (1/2 uso), 2 focos 175w A.M. 1 foco de 90w Cosmopolis
12 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se armo luminaria tipo colonial de la Col. Bustamante, además se realizó limpieza general	1 foco 250w (1/2 uso)
12 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 proyectores para reparación y limpieza general	2 focos 250w A.M.
12 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se abren barrenos de plancha de arbotante	*****
12 de Abr de 16	Plaza, Col. Olivar de las Animas	Se reinstalaron 3 luminarias punta de poste	12 mts. De cable THW #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Abr de 16	Plaza Jorge Luis Borges	Se reinstalo 1 lámpara punta de poste y 1 proyector	*****
12 de Abr de 16	Plaza, Col. Bustamante II	Se reinstaló 1 luminaria tipo colonial	*****
12 de Abr de 16	Cancha de la Plaza Flores Magón, Inf. Fidel Velázquez	Se retiraron 4 reflectores para su reparación	*****
12 de Abr de 16	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, se empezó Col. República de Chihuahua hasta Yucatán de Colima a Querétaro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Abr de 16	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
12 de Abr de 16	C. Sinaloa, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
12 de Abr de 16	C. Culiacán, Col. Antorchista	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
13 de Abr de 16	Panteón Guadalupe	Se apoyó reparando 4 luminarias, además se conectó timbre	42 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 2 fotoceldas 127v, 1 mufa 1 1/4 (1/2 uso)
13 de Abr de 16	C. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Abr de 16	Plaza Congreso del Trabajo	Se reparó 1 luminaria tipo suburbana	1 foco 150w
13 de Abr de 16	Plaza Elías Piña	Se reparó 1 luminaria tipo suburbana	1 balastro 150w
13 de Abr de 16	C. Juan Álvarez	Se retiraron 2 luminarias tipo OV-15 para su reparación	*****
13 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
13 de Abr de 16	Plaza Flores Magón, Inf. Fidel Velázquez	Se reinstalaron 4 reflectores de 250w A.M.	*****
13 de Abr de 16	Plaza 1o. De Mayo, Inf. Fidel Velázquez	Se retiro 1 reflector y 1 luminaria punta de poste para su reparación	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Abr de 16	Plaza Deportiva, Col. Manuel Moreno Torres	Se retiraron 2 reflectores y 2 luminarias punta de poste para su reparación, además se realizaron conexiones nuevas a una luminaria	*****
13 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se continuo abriendo barrenos de plancha de arbotantes	*****
13 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se terminaron de reparar 2 proyectores de 250w A.M.	2 focos 250w A.M.
13 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se terminaron de reparar y hacer limpieza general a 3 luminarias punta de poste 2 de 175w A.M. compacto, 1 de 90w A.M. Cosmopolis	2 focos 175w A.M. compacto, 1 foco 90w Cosmopolis
13 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se reparó y realizó limpieza general a 2 proyectores de 400w A.M.	2 balastos 400w A.M.
13 de Abr de 16	Prol. Matamoros, Col. Las Vegas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
13 de Abr de 16	Col. Las Vegas, se terminó Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Abr de 16	Av. Las Torres, Col. San José	Lámpara apagada	1 foco 150w
13 de Abr de 16	Col. Concepción, Mitras, San José, San Ángel, Fracc. Animas, San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Abr de 16	C. Villa de Juárez, Fracc. Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
14 de Abr de 16	C. Carlos Vivanco entre Blas Torres y Prol. Terán, Col. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Abr de 16	C. Reforma entre Bustamante y Constitución, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
14 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se reparó y realizó limpieza general a proyector de 400w A.M.	*****
14 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó reparación y limpieza general a proyector de 300w Inducción Magnética	1 balastro 300w Inducción Magnética (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria OV-15 de 150w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 150w (1/2 uso), 1 foco 150w (1/2 uso), 1 brazo metálico (1/2 uso), 1 cristal, 4 mts. De cable #16
14 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se reparó y realizó limpieza general a luminaria OV-15 de 150w en 220v	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 cristal, 6 mts. De cable
14 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se pintaron 2 brazos metálicos	*****
14 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
14 de Abr de 16	Fracc. El Ranchito	Se instalaron 3 luminarias OV-15 de 150w en 127v	3 luminarias OV-15 de 150w en 127v, 118 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 4 mts. De fleje 3/4, 3 hebillas para 3/4, 6 guardacabos
14 de Abr de 16	C. Tamaulipas esq. Orizaba, Col. República	Se realizó cepa y se colocó poste metálico de 8 mts., además se instaló luminaria OV-15 de 100w en 127v completa	1 luminaria OV-15 de 100w en 127v, 52 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 guardacabos
14 de Abr de 16	Parque Vicente Guerrero	Se conectó bomba de riego	*****
14 de Abr de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó en las oficinas de nómina cambiando pieza dañada de ventilador	*****
14 de Abr de 16	Plaza 1o. De Mayo, Inf. Fidel Velázquez	Se reinstaló 1 reflector y 1 luminaria punta de poste	*****
14 de Abr de 16	Plaza Deportiva, Col. Manuel Moreno Torres	Se reinstalaron 2 reflectores y 2 luminarias punta de poste	*****
14 de Abr de 16	Plaza del Maestro	Se retiro reflector led de la cancha de Voleibol	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Abr de 16	Blvd. Dr. Arroyo	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
14 de Abr de 16	C. Carlos Fuentes, Col. La Providencia	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Abr de 16	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Abr de 16	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó a Protección Civil verificando que líneas no estuvieran energizadas debido a la caída de árbol sobre las mismas	*****
14 de Abr de 16	C. Mar Muerto esq. Golfo de México, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
14 de Abr de 16	Av. Los Compositores, Col. Las Hadas	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
14 de Abr de 16	C. Bustamante esq. Julián Carrillo, Col. Bustamante II	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
14 de Abr de 16	C. Juárez esq. Calderón, Zona Centro	Lámpara con luz tenue	1 balastro 100w
14 de Abr de 16	Col. Rivas Guillen , San José, Del Bosque, El Mirador, San Antonio, Pablo Pedraza, Las Hadas, Fracc. Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Abr de 16	Comunidad de Noria de los Castillos	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
15 de Abr de 16	C. Leyes de Reforma, Fracc. Benito Juárez	Se reemplazó carcasa con tapa y cristal a luminaria	1 carcasa (1/2 uso), 1 cristal
15 de Abr de 16	C. Matamoros esq. Jesús Castillo, Col. San Miguelito	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
15 de Abr de 16	Prol. Pinos, Col. Ojo de Agua	3 lámparas rotas por vandalismo	3 refractores de policarbonato para OV-15, 3 focos 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Abr de 16	Comunidad de Pastoriza	Se repararon 3 luminarias	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v
15 de Abr de 16	C. Sierra Ventana esq. Camino Viejo a la Paz, Col. Ollería	Se repararon conexiones en líneas de alimentación de luminaria	*****
15 de Abr de 16	C. Nicolás López Loera, Fracc. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w
15 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias OV-15 de 150w en 220v	1 carcasa (1/2 uso), 1 balastro 150w (1/2 uso), 2 focos 150w (1/2 uso), 1 cristal
15 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se armó ancla metálica para arbotante	*****
15 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
15 de Abr de 16	Carr. A los Ángeles frente a Salón de Eventos Mezquit Rodeo	Se repararon 3 luminarias	1 balastro 70w, 2 focos 100w, 1 socket mogul
15 de Abr de 16	C. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Se instalaron 2 luminarias OV-15 de 150w	2 luminarias OV-15 de 150w, 4 hebillas para 3/4, 4 mts. De fleje 3/4
15 de Abr de 16	Col. La Lagunita, Santa Martha	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Abr de 16	C. Madero entre Carlos Vivanco y Ángel Veral	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
15 de Abr de 16	C. Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	1 acrílico
15 de Abr de 16	C. Pascual Gallegos esq. Palma, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico, 1 socket mogul, .50 cm. De cable #12
15 de Abr de 16	C. Ventura Ruiz con Matamoros, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 150w
15 de Abr de 16	Carr. A la Paz, Av. Robles, Blvd. Lerdo de Tejada, Carr. A Dr. Arroyo, Blvd. Turístico, Blvd. Héroes Potosinos, Av. Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Abr de 16	Carr. A la Paz	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
18 de Abr de 16	C. San Pedro esq. San Benito, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Abr de 16	C. San Pedro esq. San Rafael, Col. Ampliación Guadalupe	Se realizaron conexiones en el relevador de circuito de lámparas apagadas	*****
18 de Abr de 16	Camellón en Blvd. Héroes Potosinos	Se nivelaron las 64 luminarias tipo led del Alumbrado nuevo	*****
18 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
18 de Abr de 16	Camellón Blvd. Héroes Potosinos	Se retiraron 56 luminarias tipo OV-15 de 150w, también 1 preparación completa, 100 mts. De cable THW #8, 80 mts. De cable neutranel	*****
18 de Abr de 16	Col. Ollería, Colinas de la Paz, Los Arcos, Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Abr de 16	C. Monte Alban esq. Nevado de Toluca, Colinas de la Paz	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
18 de Abr de 16	C. Hidalgo esq. Hermosillo, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
18 de Abr de 16	C. Mackinley esq. Monte Alban, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w
18 de Abr de 16	C. Nevado de Toluca esq. Juárez, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w
18 de Abr de 16	C. Irapuato esq. Nuevo Laredo, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
18 de Abr de 16	Blvd. San Miguel, Col. Los Arcos	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
18 de Abr de 16	C. Monte Everest esq. Pico de Orizaba, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Abr de 16	Col. Los Fresnos, Bustamante I,II,III, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Abr de 16	Secretaria de Relaciones Exteriores	Se apoyó retirando 2 candiles e instalando 3 lámparas fluorescentes	3 lámparas fluorescentes, 2 de 85w, 1 de 65w (material proporcionado por la Secretaria de Relaciones Exteriores)
18 de Abr de 16	C. Francisco I. Madero entre Santiago J. Vivanco y Aramberri, Zona Centro	Lámpara apagada	1 acrílico, 1 fotocelda 220v
18 de Abr de 16	Modulo Habitacional Fovissste en Blvd. Héroes Potosinos	Se repararon 2 lámparas apagadas	2 focos 150w
18 de Abr de 16	C. Gabriela Mistral esq. Literatos, Col. Bustamante III	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
18 de Abr de 16	c. Altamirano entre Boulevard y Lerdo de Tejada, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Abr de 16	C. Insurgentes entre 16 de septiembre y 5 de mayo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Abr de 16	C. Ignacio Montes de Oca esq. Carlos Fuentes, Col. La Providencia	Se repararon 3 luminarias, 1 de conexiones	1 balastro 150w, 2 focos 150w
19 de Abr de 16	Priv. Juan R. Jiménez esq. Literatos, Col. Bustamante III	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w
19 de Abr de 16	C. Rio Soto la Marina esq. San Antonio, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
19 de Abr de 16	C. Irak, Col. El Paraíso	Se realizaron conexiones en lámpara que prende y apaga	*****
19 de Abr de 16	C. Manuel Esperón esq. Ciudad del Maíz, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
19 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
19 de Abr de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se continuo abriendo barrenos de plancha de arbotantes	*****
19 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se desarma ancla metálica para modificar medida	*****
19 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se modifican 4 brazos metálicos para instalación de luminarias OV-15	*****
19 de Abr de 16	Col. Olivar de las Animas, Heroínas Mexicanas, San Ramón, Naranjos, El Ranchito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Abr de 16	Col. San Isidro, Santa Lucina, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Abr de 16	Blvd. Héroes Potosinos, Blvd. Turístico, Carr. A Dr. Arroyo, Av. Lerdo de Tejada, Robles, Carr. A la Paz, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Abr de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivo primer circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
19 de Abr de 16	Priv. Reforma entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
19 de Abr de 16	C. Mariano Vázquez entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 foco 250w
19 de Abr de 16	C. Altamirano esq. Lerdo de Tejada, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Abr de 16	C. Ángel Betancourt, Fracc. Matehuala	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Abr de 16	C. Tomas Zarate, Fracc. Matehuala	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Abr de 16	C. Diley esq. San Antonio, Col. San Isidro	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
19 de Abr de 16	C. Dallas, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Abr de 16	Patios de la Coordinación del Ramo 33	Se cortaron 2 postes metálicos de 10 mts. a 9 mts. Y se pintaron, además también se pintaron 2 brazos metálicos	*****
20 de Abr de 16	C. Ángel Veral esq. Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w
20 de Abr de 16	C. Ma. Luisa Castillo, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
20 de Abr de 16	Priv. Ángel Veral, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
20 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
20 de Abr de 16	Secretaria de Relaciones Exteriores	Se reemplazo foco ahorrador	1 foco ahorrador de 65w
20 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se termino de abrir barrenos de arbotante	*****
20 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 6 luminarias OV-15 de 250w en 220v	6 carcasas, 6 balastos 250w A.M., 6 focos de 250w A.M., 6 cristales, 2 fotoceldas 220v, 2 bases para fotocelda, 20 mts. De cable #16
20 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se clasifica y desecha material inservible 28 focos, 11 fotoceldas, 3 balastos	*****
20 de Abr de 16	Estacionamiento del Modulo Fovissste, Blvd. Héroses Potosinos	Se instalaron 4 luminarias OV-15 de 250w en 220v A.M.	4 luminarias OV-15 de 250w en 220v A.M.
20 de Abr de 16	C. Minas del Socavón esq. Paseo de los Olivos, Fracc. Kildum	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
20 de Abr de 16	C. Circuito Hacienda la Florida, Fracc. San Benito	Lámpara apagada	1 foco 150w
20 de Abr de 16	C. Simón Bolívar, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Abr de 16	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w
20 de Abr de 16	Prol. José Domínguez entre Simón Bolívar y Manzanilla, Col. Palma de Romero	Se reemplazo base de fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 base para fotocelda
20 de Abr de 16	Comunidad de Santa Brígida	Se repararon 2 luminarias	2 focos 70w
20 de Abr de 16	C. Sierra Ventana, Col. Ollería	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
20 de Abr de 16	Col. Palma de Romero, Luis N. Morones I,II, Magisterial los Reyes, San Benito, Kildum	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Abr de 16	C. Mackinley esq. Monte Alban, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
21 de Abr de 16	C. Distrito Federal esq. Sonora, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 malla metálica
21 de Abr de 16	C. Gonzalitos, Col. Bustamante II	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
21 de Abr de 16	C. Nogales entre Juan Sarabia y Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
21 de Abr de 16	Bldv. Héroes Potosinos entre Tomasa Esteves y Prol. Leona Vicario	Se realizaron 2 cepas y se instalaron 2 poste metálicos de 9 mts. Con brazos de 2.50 mts., además se instalaron 2 luminarias tipo OV-15 250w en 220v A.M.	2 luminarias OV-15 de 250w en 220v A.M., 60 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 6 guardacabos, 2 conectores de cuña del 0 al 6
21 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se termino de armar ancla metálica	*****
21 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se terminaron de barrenar 2 brazos metálicos y se les instala cable	14 mts. De cable #16
21 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se desarman 6 lámparas OV-15 para recuperación de materiales y limpieza general	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Abr de 16	C. Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
21 de Abr de 16	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Abr de 16	C. Irapuato esq. Puebla, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
21 de Abr de 16	Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, Mineral, Florida II, Villa Fontana, Ollería, Colinas de la Paz, Fracc. Mineral, Hidalgo, Priv. Los Andes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Abr de 16	Av. Del Fraile entre Monte Blanco y Monte Everest, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Abr de 16	Arco Sur	Se realizaron conexiones en las letras	24 mts. De neutranel 1+1 #6, 1 centro de carga de 2 ventanas, 1 conector cuña naranja, 1 interruptor térmico
22 de Abr de 16	Centro de Rehabilitación Integral	Se apoyó con la revisión de lámparas apagadas, se encontró que ya se había realizado revisión y se les había dejado listado de materiales requerido pero aún no cuentan con el mismo	*****
22 de Abr de 16	C. Baja California esq. Tlaxcala, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
22 de Abr de 16	1a. Priv. De Independencia entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
22 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v y 100w en 220v	2 carcacas, 1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 2 acrílicos, 2 brazos metálicos (1/2 uso), 10 mts. De cable #16, 1 balastro 100w, 1 foco 100w (1/2 uso), 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 8 luminarias OV-15 para recuperar material	*****
22 de Abr de 16	1a. Priv. De Independencia entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Col. San Miguelito	Se instaló lámpara tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
22 de Abr de 16	Bld. Héroes Potosinos, Lerdo de Tejada, Carr. A la Paz, Av. Robles, Carr. A Dr. Arroyo, Blvd. Turístico Carr. 57, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Abr de 16	Plaza 1o. De Mayo, Inf. Fidel Velázquez	Se retiró 1 reflector y se desconectó poste completo	*****
22 de Abr de 16	C. Álamos entre Independencia y Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
25 de Abr de 16	C. Hidalgo esq. Monte Michel, Col. Colinas de la Paz	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
25 de Abr de 16	C. Hidalgo norte frente a Cajeta Coronado	Lámpara encendida todo el día	1 balastro 250w, 1 socket mogul, 1 cristal
25 de Abr de 16	C. San Eduardo, Fracc. San Ramón	Lámpara luz tenue	1 foco 70w
25 de Abr de 16	C. Juan José Bustamante esq. Prol. Mariano Vázquez, Col. La Dichosa	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
25 de Abr de 16	Plaza 1o. De Mayo, Inf. Fidel Velázquez	Se reinstaló 1 reflector de la cancha, además se localizó y reparó corto ubicado en conexiones de registro de reflectores	*****
25 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
25 de Abr de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se trasladó material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 6 luminarias tipo OV-15 en total para limpieza y recuperación de piezas	*****
25 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w (1/2 uso), 1 fotocelda 220v, 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
25 de Abr de 16	C. Toluca esq. Nayarit, Col. República	Se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 220v, 60 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 guardacabos, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
25 de Abr de 16	C. México esq. Tamaulipas, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
25 de Abr de 16	C. Toluca entre San Luis y Coahuila, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
25 de Abr de 16	Blvd. Héroes Potosinos entrada al estacionamiento de DIF	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 2 mts. De cable #14
25 de Abr de 16	Col. Republica calle Hidalgo hacia el poniente a calle Chiapas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Abr de 16	Col. Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Fracc. Los Pinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de Abr de 16	C. Maestros Ilustres esq. Arteaga, Col. Magisterial Ma. Luisa Castillo	Se retiro contactor de relevador dañado en circuito de lámparas apagadas, se dejó funcionando con fotocelda	*****
25 de Abr de 16	C. Aldama entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lámpara con luz tenue	1 foco 100w, 1 acrílico
25 de Abr de 16	C. Rayón fte. A Paquetería Estrella Blanca entre Cuauhtémoc y Guerrero, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Abr de 16	C. San Agustín entre Av. San Francisco y Bartolomé de las Casas, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 socket mogul
26 de Abr de 16	C. Arteaga, Fracc. Magisterial Ma. Luisa Castillo	Se repuso bobina del relevador en centro de carga de circuito de 9 lámparas	*****
26 de Abr de 16	Arco sur de Blvd. Héroes Potosinos	Se localizó y reparó corto, además se colocó base para fotocelda con ménsula	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v, 1 conector naranja
26 de Abr de 16	C. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w
26 de Abr de 16	C. Reyes entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
26 de Abr de 16	Priv. Del Real entre Filomeno Mata y Matamoros, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Abr de 16	C. Pinos esq. Eucaliptos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 fotocelda 127v
26 de Abr de 16	SEDESORE	Se apoyó en la instalación de contactos en oficina, además se reconectaron 2 más	5 contactos dobles polarizados, 8 tramos de canaleta 3/4, 5 cajas plásticas para canaleta, 20 mts. De cable THW #12, 10 pijas de 1 pulgada #8, 10 taquetes (material proporcionado por SEDESORE)
26 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 26 lámparas OV-15 para limpieza y recuperación de material	*****
26 de Abr de 16	Col. Las Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Abr de 16	Blvd. Dr. Arroyo	Se reactivó primer circuito de lámparas apagadas	*****
26 de Abr de 16	Calle 7, Col. Las Vegas	Se reemplazó fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Abr de 16	Arco sur de Blvd. Héroes Potosinos	Se realizando mantenimiento en letras	4 tubos 17w, 6 corvalum 32w
26 de Abr de 16	Blvd. Carlos Lazo entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 foco 400w, 1 fotocelda 220v
26 de Abr de 16	C. 16 de septiembre esq. Priv. Aramberri, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico
26 de Abr de 16	C. Altamirano esq. Tomasa Esteves, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 16	C. Negrete, Col. Jardín	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
27 de Abr de 16	C. San Valentín, Comunidad San Vicente	Se repararon 2 luminarias	2 fotoceldas 127v
27 de Abr de 16	C. San Francisco, Comunidad de San Rafael	Lámpara apagada	1 foco 70w
27 de Abr de 16	Salida a San Rafael, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 16	Blvd. Carlos Lasso, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 16	C. Aramberri entre Matamoros e Ignacio Ramírez, Col. El Fraile	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 16	C. Palma, Col. Santa Martha	Lámpara encendida todo el día	1 base para fotocelda, 2 fotoceldas 220v
27 de Abr de 16	C. Arteaga esq. Maestros Ilustres, Fracc. Magisterial Ma. Luisa Castillo	Se verificó relevador de circuito de lamparas apagadas y accionó bien, solo se reemplazó la fotocelda por funcionar lenta	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 16	C. San Martin, Fracc. Magisterial Ma. Luisa Castillo	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso)
27 de Abr de 16	Blvd. Carr. A Dr. Arroyo	Se verificaron todos los registros del primer circuito, colocándose cinta de aislar en conexiones deterioradas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
27 de Abr de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****
27 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 21 luminarias OV-15 para limpieza general	*****
27 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias completas de 100w en 220v	2 carcasas, 2 balastos 100w, 2 focos 100w, 2 fotoceldas 220v, 2 acrílicos, 2 brazos metálicos (1/2 uso), 10 mts. De cable #16
27 de Abr de 16	Col. Heroínas Mexicanas, Los Naranjos, San Ramón, El Ranchito, El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Abr de 16	C. San Eduardo esq. Prol. Independencia, Fracc. San Ramón	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Abr de 16	C. Limón, Col. Los Naranjos	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Abr de 16	Entrada Col. El Ranchito	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Abr de 16	C. Bustamante esq. Javier Mina, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Abr de 16	C. Juárez esq. Bravo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Abr de 16	Col. Los Orozco, Olivas, Valle de México, Luis N. Morones, Palma de Romero, Pineño, Cumbres, Juárez, Forestal, Lázaro Cárdenas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Abr de 16	C. Oro esq. Selenio, Col. Minerales	Se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Abr de 16	Carr. A San Antonio esq. Cuatro Estaciones, Col. San Antonio	Se instaló luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
28 de Abr de 16	Comunidad de San José de los Guajes	Se repararon 20 luminarias y se reinstalaron 2 más	9 fotoceldas 127v, 3 balastos 70w, 14 focos 70w, 2 hebillas 3/4, 2 mts. De fleje 3/4, 1 socket mogul
28 de Abr de 16	Comunidad de el Mezquite	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 70w
28 de Abr de 16	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se repararon 32 luminarias, de las cuales 8 rotas por vandalismo	15 focos 70w, 1 foco 250w (1/2 uso), 17 fotoceldas 127v, 1 fotocelda 220v, 2 balastos 70w, 2 sockets mogul, 4 acrílicos, 2 mallas antivandálicas, 1 base para fotocelda,
28 de Abr de 16	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v	36 mts. De neutranel 1+1, 2 guardacabos, 2 conectores de cuña naranja, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas 3/4, 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v
28 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se contabilizan y clasifican 56 carcacas OV-15 de medio uso	*****
28 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se repara y contabiliza cable neutranel de medio uso, 250 mts. De 2+1, 100 mts. De 1+1	*****
28 de Abr de 16	Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Abr de 16	C. Leona Vicario, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Abr de 16	C. Naranjos esq. Ciprés, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
28 de Abr de 16	C. Constitución, Zona Centro	Se reconecto luminaria desconectada	*****
28 de Abr de 16	Prol. Negrete, Col. Jardín	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 16	Zona Centro de Norte a Sur de Filomeno Mata a Leona Vicario y de Oriente a Poniente de Reforma a Independencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Abr de 16	C. Independencia esq. Calderón, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
28 de Abr de 16	C. Principal, Comunidad de San José de la Trojes	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
28 de Abr de 16	C. Montes de Oca, Col. La Providencia	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
28 de Abr de 16	C. Montes de Oca esq. Carlos Fuentes, Col. La Providencia	Lámpara luz tenue	1 balastro 150w
29 de Abr de 16	C. Houston, Col. San Isidro	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
29 de Abr de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
29 de Abr de 16	Plaza Col. Palmas	Se apoyó colocando un contacto doble polarizado por evento CECATI en tu colonia	1 contacto doble polarizado
29 de Abr de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material nuevo para mantenimiento de luminarias	*****
29 de Abr de 16	C. Nicolás López Loera Esq. Rodolfo Mendiola, Fracc. Del Bosque	Lámpara que enciende tarde	1 fotocelda 220v
29 de Abr de 16	Carr. 57 antes de llegar a la Comunidad de Santa Lucia	Se verificaron 3 lámparas, reparándose 1 las otras 2 funcionaban de manera normal	1 fotocelda 127v
29 de Abr de 16	C. Arturo Romo esq. Rigoberto Ochoa, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Abr de 16	Comunidad de San José de Ipoa	Se repararon 12 luminarias	8 focos 70w, 4 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
29 de Abr de 16	Parque Álvaro Obregón	Se repararon 3 luminarias	2 focos 250w, 1 balastro 150w
29 de Abr de 16	Parque Álvaro Obregón	Se apoyó al Depto. De Acción Cívica colocando piola a 2 astas a los costados del monumento los mártires de Chicago	*****
29 de Abr de 16	C. Juárez frente a Gasolinera Poca Luz	Se repararon 2 luminarias tipo Cosmopolis, 1 de conexiones	1 foco 140w
29 de Abr de 16	Col. Concepción, Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Abr de 16	C. Reforma esq. Leona Vicario, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
29 de Abr de 16	C. Blas Chumacero esq. Andador Romo, Col. La Dichosa	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
29 de Abr de 16	C. Juárez entre Ocampo y Xicoténcatl, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de Abr de 16	Carr. A la Paz, Av. Roble, Lerdo de Tejada, Carr. A Dr. Arroyo, Blvd. Turístico Carr. 57, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Abr de 16	C. Nayarit esq. Orizaba, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
29 de Abr de 16	C. Hidalgo esq. Monte Michel, Col. Colinas de la Paz	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****