

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Mar de 16	C. Gómez Farías entre 16 de septiembre y Paseo Ángel Veral, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico
01 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
01 de Mar de 16	C. Francisco González Bocanegra, Fracc. Las Hadas	Lámpara apagada	1 foco 250w
01 de Mar de 16	Comunidad de San José de Ipoa y San José de Ipoa (La Palma)	Se repararon 8 luminarias	7 focos 70w, 5 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w
01 de Mar de 16	C. Juárez, Comunidad de El Mimbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
01 de Mar de 16	C. Nuevo Laredo entre San Luis y Coahuila, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
01 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se adaptaron bases para brazos metálicos a 3 carcavas suburbanas	*****
01 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se reparó percha de 4 brazos metálicos y se pintaron	*****
01 de Mar de 16	Priv. Los Andes	Lámpara apagada	1 balastro 150w
01 de Mar de 16	Priv. Los Andes	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso)
01 de Mar de 16	C. Nicolás López Loera esq. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara apagada	1 balastro 150w
01 de Mar de 16	Blvd. Héroes Potosinos entre Gómez Farías y 2 de Abril, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
01 de Mar de 16	Col. Kildum, Florida II, El Mineral, Villa Fontana, Magisterial los Reyes, San Benito, Priv. Los Andes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Mar de 16	And. Norte y Poniente del Mercado Arista, Zona Centro	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****
02 de Mar de 16	And. Frente al Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento en arbotantes	7 lámparas ahorradoras de 65w en 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Mar de 16	Plaza Ferrocarrilera	Se realizó mantenimiento en arbotantes	3 lámparas ahorradoras de 85w en 220v, 1 lámpara ahorradora de 65w en 220v
02 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
02 de Mar de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
02 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w, 1 de 85w fluorescente	*****
02 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 150w	*****
02 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
02 de Mar de 16	Col. Heroínas Mexicanas, Los Naranjos, San Ramón, Mi Ranchito, Olivar de las Animas, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Mar de 16	C. Leona Vicario entre Juárez y Juan Sarabia, Olivar de las Animas	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
02 de Mar de 16	Col. Las Animas, San Ángel, Paraíso, Las Hadas, San Francisco, San José, Del Bosque	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Mar de 16	C. Abel, Col. Paraíso	Lámpara apagada	1 foco 70w
02 de Mar de 16	Av. Las Torres entre Prol. Aldama y Zeferino Ponce, Col. San Ángel	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
02 de Mar de 16	C. Nicolás López Loera, Fracc. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
02 de Mar de 16	C. San Martín esq. San Antonio, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Mar de 16	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Magisterial María Luisa, Colinas de la Paz, Ollería	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Mar de 16	Bldv. Carr. A Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
02 de Mar de 16	C. Mar Caspio esq. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Se verificó reporte de lámpara rota, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
02 de Mar de 16	Bldv. De los Andes, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
03 de Mar de 16	1a. Priv. De Terán entre Terán y 2a. Priv. De Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
03 de Mar de 16	C. Boulevard Carlos Lasso y Matamoros	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad reemplazando 2 focos de semáforo	1 foco incandescente (proporcionado por Transito y Vialidad)
03 de Mar de 16	Bldv. Turístico y acceso a la Col. La Dichosa	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad reemplazando 2 focos de semáforo	1 foco incandescente (proporcionado por Transito y Vialidad)
03 de Mar de 16	C. Bustamante y Reforma	Se apoyó al Depto. De Transito y Vialidad reemplazando 1 foco de semáforo	1 foco incandescente (proporcionado por Transito y Vialidad)
03 de Mar de 16	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó en el techo del Taller Mecánico para retirar 2 laminas torcidas, además se fijo con alambre 5 más	*****
03 de Mar de 16	Priv. San Diego, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
03 de Mar de 16	C. Río Nazas esq. Rafael Nájera, Col. Juárez	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
03 de Mar de 16	Comunidad de Maravillas	Se repararon 3 luminarias, 1 de conexiones	1 balastro 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 foco 70w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
03 de Mar de 16	Plaza de la Leña	Se repararon 5 luminarias tipo punta de poste	5 focos de 250w A.M., 1 balastro 250w A.M., 1 socket mogul
03 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
03 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****
03 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de 7 acrílicos para lámparas tipo suburbana	*****
03 de Mar de 16	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Luis N. Morones, Palma de Romero, Pineño, Cumbres, Santa Lucina, Fracc. Pineño	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Mar de 16	C. Hidalgo esq. Venustiano Carranza fte. A Pollo Buenos Aires, Comunidad de Santana	Se repararon de conexiones 2 lámparas apagadas	*****
03 de Mar de 16	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, Col. República del Estado de México hasta Tlaxcala y de Yucatán hasta Prol. Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
03 de Mar de 16	Centro Cultural	Se apoyó retirando enjambres de abejas	*****
03 de Mar de 16	C. León, Col.. Antorchista	Lámpara apagada	1 foco 70w
03 de Mar de 16	C. Hidalgo esq. Bugambilias, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 250w
03 de Mar de 16	C. Tampico entre Hermosillo y Culiacán, Col. Antorchista	Lámpara apagada	1 foco 70w
04 de Mar de 16	C. Tomasa Esteves entre 5 de mayo y Juan Sarabia, Col. Altamira	Se trasladaron postes metálicos de 8 metros para su instalación	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Mar de 16	DIF Municipal	Se acudió para verificar solicitud de apoyo para instalación de contactos en el Parque Álvaro Obregón para realización de evento el día 06 de marzo de 2016	*****
04 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladaron 4 bultos de cemento	*****
04 de Mar de 16	C. Tomasa Esteves entre 5 de mayo y Juan Sarabia, Col. Altamira	Se realizaron 4 cepas y se colocaron 4 postes metálicos de 8 metros, además se instalaron 4 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	4 luminarias tipo suburbana de 100w en 220v, 152 mts. De neutranel 2+1 #6, 8 guardacabos, 4 mts. De fleje 3/4, 4 hebillas para 3/4, 12 conectores de cuña rojos
04 de Mar de 16	Col. La Finca, Florida I,II, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, Emiliano Zapata, Bella Gaviota, Hacienda, Llano Azul	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Mar de 16	C. 5 de mayo entre Mariano Vázquez y Priv. 5 de Mayo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
04 de Mar de 16	C. Hidalgo frente a Bodega Aurrera, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
04 de Mar de 16	Col. Las Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Mar de 16	Av. Las Américas fte. A Bar La Bola, Col. Las Palmas	Se reacomodo luminaria a punto de caer	1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla, 1 acrílico, 1 fotocelda 127v
07 de Mar de 16	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
07 de Mar de 16	Plaza Col. Vista Hermosa	Se reparó ducto que alimenta la Plaza	4 mts. De fleje 3/4, 4 hebillas para 3/4, 1 codo 1 1/4 PVC pesado, 1 conector estampado de 1 1/4 PVC, 3 conectores derivador 1-0 a 1-2

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Mar de 16	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
07 de Mar de 16	C. Negrete entre Av. Las Torres y Río Nilo, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
07 de Mar de 16	Parque Vicente Guerrero	Se verificando contactos, los cuáles se dejaron funcionando en óptimas condiciones	*****
07 de Mar de 16	C. Nicolás López Loera, Col. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
07 de Mar de 16	C. 3 de Diciembre, Fracc. San Francisco	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
07 de Mar de 16	C. San Antonio esq. Dallas, Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
07 de Mar de 16	C. Monte Blanco esq. Av. Del Fraile, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 balastro 100w
07 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 7 luminarias tipo cubicas de 250w, recuperándose 5 balastros 250w en 220v, 1 balastro 250w en 127v, 1 de 250w en 220v, 5 focos 250w	*****
07 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 3 de 250w	*****
07 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, no se logro recuperar ninguna	*****
07 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 balastros remoto de 250w	3 balastros 250w (1/2 uso)
07 de Mar de 16	Col. San Antonio, San Isidro, Libertad, Bustamante I,II,III, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Mar de 16	C. Matamoros esq. Rep. De Uruguay, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w (1/2 uso), 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Mar de 16	C. Altamirano esq. Nicaragua, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Mar de 16	Plaza Col. San Isidro	2 lámparas apagadas	1 foco 100w, 1 foco 150w, 1 acrílico
07 de Mar de 16	C. Darío Rangel, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 150w
07 de Mar de 16	C. Río Nilo, Col. Vista Hermosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
07 de Mar de 16	And. Gabriela Mistral, Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
07 de Mar de 16	Comunidad de Cerrito Blanco	Se repararon 2 luminarias	1 balastro 70w, 1 acrílico, 2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
07 de Mar de 16	C. Nicolás Regules entre Juárez y Juan Sarabia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Mar de 16	C. Juárez entre Regules y Bravo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
07 de Mar de 16	C. Constitución esq. Leandro Valle, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
07 de Mar de 16	C. Independencia entre Damián Carmona y Regules, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
07 de Mar de 16	Comunidad El Sacramento	Se repararon 4 luminarias, 1 de conexiones	2 focos 70w (1/2 uso), 1 foco 100w
07 de Mar de 16	Zona Centro de Oriente a Poniente calle Reforma, Libertad, Independencia, Escobedo, Juárez y de Norte a Sur las calles de Mariano Vázquez hasta Justo Sierra	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
08 de Mar de 16	Rastro Municipal	Se retiro proyector de 250w A.M. en el área de sacrificios para mantenimiento	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Mar de 16	Prol. 16 de septiembre de Prol. Leona Vicario a Prol. Ceibas, Col. La Providencia	Se trasladaron 3 postes metálicos de 8 mts.	*****
08 de Mar de 16	Esc. Prim. Niños Héroes	Se apoyó verificando y reparando ventiladores de aula los cuáles se dejaron funcionando	*****
08 de Mar de 16	C. Juárez, Fracc. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 250w
08 de Mar de 16	Comunidad de Cerrito Blanco	Se repararon 6 luminarias, 3 en la calle y 3 en la cancha	2 focos 70w (1/2 uso), 1 foco 150w, 1 foco 250w (1/2 uso), 1 balastro 100w, 2 acrílicos
08 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza y reparación de proyector del Rastro Municipal	1 balastro 400w A.M. (1/2 uso), 1 foco 400w A.M. (1/2 uso)
08 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	5 carcazas con acrílico, 5 balastros 100w, 5 focos 100w, 5 fotoceldas 220v, 5 brazos metálicos, 25 mts. De cable #16
08 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmo, limpio y pinto brazo de lámpara	*****
08 de Mar de 16	Rastro Municipal	Se apoyó reinstalando proyector de 250w A.M. en el área de sacrificio	*****
08 de Mar de 16	Prol. 16 de septiembre de Prol. Leona Vicario a Prol. Ceibas, Col. La Providencia	Se realizaron 3 cepas y se colocaron 3 postes metálicos de 8 metros, además se instalaron 5 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v	5 luminarias tipo suburbanas de 100w en 220v, 200 mts. De cable neutranel 2+1, 10 guardacabos, 6 mts. De fleje 3/4, 6 hebillas para 3/4, 15 conectores cuña rojos, 1 conector cuña naranja, 1 fotocelda 220v



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Mar de 16	C. Aldama, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
08 de Mar de 16	Col. San José, Del Bosque, Las Hadas, San Ángel, Paraíso, Rivas Guillen, Fracc. San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Mar de 16	Prol. Aldama esq. Manuel Esperón, Col. San Ángel	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
08 de Mar de 16	Priv. Reforma entre 1a. Priv. De Terán y 2a. Priv. De Terán, Col. San José	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
08 de Mar de 16	C. Tomasa Esteves fte. A Biblioteca Municipal #2, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Mar de 16	C. Santiago Vivanco a un costado del ISSSTE, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Mar de 16	Prol. 16 de septiembre, Col. La Providencia	1 lámpara luz tenue, 1 lámpara prende y apaga	1 balastro 100w, 1 foco 100w
08 de Mar de 16	4a. Priv. De la Juventud, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
08 de Mar de 16	Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100
08 de Mar de 16	C. Matamoros esq. Lerdo de Tejada, Zona Centro	Se retiro nido de pájaro y se limpio cristal de lámpara con luz tenue	*****
08 de Mar de 16	C. Charcas, Fracc. Las Animas	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
08 de Mar de 16	C. Guerrero esq. Ignacio Allende, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
08 de Mar de 16	Zona Centro calles Hidalgo, Flores Magón, Blvd. Carlos Lazo, Aramberri, 16 de septiembre y Mariano Vázquez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Mar de 16	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w (1/2 uso)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Mar de 16	C. Paseo del Agave, Priv. San Benito	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Mar de 16	Comunidad Noria de la Cabra	Lámpara apagada	1 foco 70w (1/2 uso)
09 de Mar de 16	Prol. Monte Everest, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Mar de 16	Av. Mantí fte. A la Esc. Normal, Col. La Florida	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
09 de Mar de 16	Plaza del Triangulo, Col. Olivar de las Animas	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
09 de Mar de 16	Plaza y Cancha Col. Ojo de Agua, Cancha 1o. De Mayo, Plaza Col. Fidel Velázquez, Plaza y Cancha Col. Manuel Moreno Torres, Plaza y Cancha Col. Magisterial los Reyes, Plaza y Cancha de la Col. Ollería, Cancha Col. La Granja, Plaza Col. Las Palmas, Cancha 22 de Mayo, Plaza Col. Las Mercedes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Mar de 16	Parque Vicente Guerrero, Plaza y Cancha del Parque Álvaro Obregón, Plaza Juan Sarabia, Plaza del Triangulo, Plaza y Cancha Col. Olivar de las Animas, Plaza y Cancha de la Concepción, Plaza y Cancha Col. San Antonio, Plaza y Cancha Bustamante I,II, Plaza de la Leña, Plaza de Armas, Plaza Juárez, Plaza San Miguelito, Plaza del Maestro, Plaza Lázaro Cárdenas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Mar de 16	C. Constitución entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 acrílico, 1 foco 100w
09 de Mar de 16	Comunidad de San Vicente	Se desconectaron líneas de alimentación dañadas, lo cuál ocasionaba que se energizara poste	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Mar de 16	C. Libertad esq. Constitución, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico, 1 base para fotocelda
09 de Mar de 16	C. Baja California pasando Zacatecas, Col. República	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
09 de Mar de 16	Blvd. Turístico, Carr. A la Paz, Roble, Lerdo de Tejada, Héroes Potosinos, Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Mar de 16	Comunidad de San Vicente	Se verificaron líneas de alimentación y lámparas para localizar cable aterrizado, se limpiaron líneas y se repararon 2 luminarias, además se retiró una más tipo suburbana para su reparación	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
10 de Mar de 16	C. San Agustín, entre And. De los Andes y Carr. A La Paz, Fracc. Residencial San Agustín	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
10 de Mar de 16	C. Clavijero esq. Camino Viejo a la Paz, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w
10 de Mar de 16	And. Sierra Alta, Col. Ollería	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
10 de Mar de 16	Fracc. Pablo Pedraza Torres	Se verificó 2a. Etapa de Alumbrado el cuál estaba en orden	*****
10 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
10 de Mar de 16	Biblioteca Col. Magisterial los Reyes	Se realizó listado de material requerido para cambio de energía de 127v a 220v	*****
10 de Mar de 16	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó revisando y reparando luminaria en área de celdas	*****
10 de Mar de 16	C. Durango entre Nuevo León y Oaxaca, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Mar de 16	C. Morelia esq. Hermosillo, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
10 de Mar de 16	Col. República, Antorchista, Ampliación Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Mar de 16	Av. San Francisco, Col Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
10 de Mar de 16	Col. Ollería, Colinas de la Paz, Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Magisterial Ma. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
10 de Mar de 16	C. Leyes de Reforma, Fracc. Benito Juárez	Se reemplazó base de fotocelda y fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v, 1 base para fotocelda
10 de Mar de 16	C. Sierra Vertiente pasando Blvd. De los Andes, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso)
11 de Mar de 16	Comunidad de los Pocitos	Lámpara apagada	3 focos 70w, 2 fotoceldas 127v
11 de Mar de 16	C. Flores Magón esq. Priv. Pinos	Se instaló luminaria tipo OV-15 de 150w en 220v	1 luminaria OV-15 de 150w, 220v, 1.5 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 conectores cuña naranja
11 de Mar de 16	C. Altamirano, Col. Vista Hermosa	Se reinstaló luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
11 de Mar de 16	C. República de Honduras, Col. 22 de Mayo	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso)
11 de Mar de 16	C. Morelia esq. Hermosillo, Col. República	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
11 de Mar de 16	Comunidad de San Vicente	Se reinstaló luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, además se reemplazó cable de alimentación y se instaló protección al circuito	14 mts. De cable THW #14, 1 centro de carga de 1 ventana, 1 térmico 1X20 Amp.

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Mar de 16	Comunidad de San Vicente	Se repararon 3 lámparas apagadas	2 focos 100w, 1 balastro 100w
11 de Mar de 16	Comunidad de San José de Ipoa y San José de Ipoa (La Palma)	Se verificaron y repararon 2 luminarias	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
11 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w, 1 de 150w	*****
11 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 8 brazos metálicos y se modificaron	*****
11 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 cabezas de luminaria tipo OV-15 de 150w en 127v	3 carcacas, 3 balastros 150w (1/2 uso), 3 focos 150w (1/2 uso), 3 cristales
11 de Mar de 16	C. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
11 de Mar de 16	C. Gómez Farías, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, .50 cm de cable #14
11 de Mar de 16	Col. Las Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Mar de 16	C. Independencia antes de llegar a Belisario Domínguez	Lámpara apagada	1 balastro 250w
11 de Mar de 16	C. Paseo de los Olivos esq. Paseo de los Cedros, Florida II	Lámpara apagada	1 foco 150w
11 de Mar de 16	C. Arroyo entre Reforma y Libertad, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico
11 de Mar de 16	Col. Concepción, Mitras, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Mar de 16	C. Baja California pasando Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Mar de 16	Priv. Antonio Nava Sánchez, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 100w
14 de Mar de 16	Comunidad Salitrillos del Refugio	Lámpara apagada	1 foco 70w (1/2 uso)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Mar de 16	C. Pirules pasando Negundos, Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
14 de Mar de 16	C. Betancourt e Ignacio Ramírez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso)
14 de Mar de 16	C. Roble entre Pirules y Prol. Libertad, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
14 de Mar de 16	C. Rayón esq. Bocanegra, Zona Centro	Se retiro acometida del poste al árbol y centro de carga	*****
14 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se limpiaron y pintaron 7 brazos metálicos, además se modificaron perchas cortando y soldando material	*****
14 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
14 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
14 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logro recuperar ninguna	*****
14 de Mar de 16	C. Nevado de Toluca entre Juárez y Monte Alvan, Col. Colinas de la Paz	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
14 de Mar de 16	C. Monte Blanco esq. Av. Del Fraile, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 base para fotocelda, 1/2 mt. De cable #12
14 de Mar de 16	C. Libertad entre Av. San Francisco y San Martín, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v
14 de Mar de 16	C. Gobernadora esq. Carbonera, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 foco 150w
14 de Mar de 16	Col. Luis N. Morones, Palma de Romero, Pineño, Juárez, Lázaro Cárdenas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Mar de 16	C. Republica de Bolivia esq. Prol. Altamirano, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w (1/2 uso)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Mar de 16	C. Altamirano esq. Francisco Villa, Col. Vista Hermosa	Se realizaron conexiones en lámpara desconectada	*****
14 de Mar de 16	C. República de Chile esq. Prol. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 100w
14 de Mar de 16	C. Juárez esq. Mariano Vázquez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
14 de Mar de 16	C. Dominicos, Col. La Providencia	Se repararon conexiones en lámpara apagada	.50 cm de cable #12
14 de Mar de 16	Col. Altamira, La Providencia, Fracc. Providencia, Valle de la Dichosa, La Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Mar de 16	Comunidad de San José de las Trojes	Se repuso cable dañado de circuito de 4 lámparas apagadas	5 mts. De cable THW #12
15 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
15 de Mar de 16	Parque de Álvaro Obregón	Se verificó en el área de juegos infantiles el robo de un proyector	*****
15 de Mar de 16	Camellón Carr. A la Paz	Se acudió a verificar medidas y cantidad de cable requerido para activar el Alumbrado	*****
15 de Mar de 16	Camellón Carr. A la Paz tramo panteón Jardines de la Luz hacia El municipio de la Paz	Se instalaron líneas de alimentación de luminarias	1,400 mts. De cable XLP 2+1 del 0, 900 mts. Del 2+1 del 0-4, 500 mts. Del 2+1 del 0-2, 3 cintas de aislar
15 de Mar de 16	C. Campeche, entre México y Tlaxcala, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
15 de Mar de 16	C. Ciudad Valles entre Cerro Gordo y Prol. Matamoros, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 150w
15 de Mar de 16	Carr. A Dr. Arroyo	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Mar de 16	C. Galeana a espaldas de la Presidencia Municipal, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, .50 cm. De cable #12
15 de Mar de 16	Priv. Monte Sinaí entre Juárez e Hidalgo, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 acrílico
15 de Mar de 16	Bldv. De los Andes, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
15 de Mar de 16	C. Monte Blanco esq. Av. Del Fraile, Colinas de la Paz	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
15 de Mar de 16	C. Nevado de Toluca, entre Juárez y Monte Blanco, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 150w
15 de Mar de 16	Av. Las Américas esq. Bélgica, Col. 22 de Mayo	Lámpara apagada	1 foco 100w
15 de Mar de 16	Col. Ollería, Colinas de la Paz, Arboledas, Mercedes, 22 de Mayo, Palmas, La Granja	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Mar de 16	Circ. Hacienda fte. A Terreno Baldío, Col. La Florida	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
16 de Mar de 16	Comunidad Potrero de Santana	Lámpara apagada	1 foco 150w (1/2 uso)
16 de Mar de 16	Camellón Carr. A la Paz	Se instaló cable de alimentación y se conectaron 10 luminarias	152 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 300 mts. De cable XLP Cal. 1/0, 800 mts. De cable XLP #2, 56 mts de cable THW #14, 7 cintas de aislar, 13 conectores de compresión 1-0 al 2, 1foto 250w
16 de Mar de 16	Col. Heroínas Mexicanas, Los Naranjos, San Ramón, Mi Ranchito, Olivar de las Animas, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Mar de 16	C. Juan Sarabia esq. Prol. Buenos Aires, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
16 de Mar de 16	C. Pirules entre Ciprés y Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 socket, 1/2 metro de cable #12
16 de Mar de 16	C. Santa Amalia entre San Eduardo y Santa Elizabeth, Col. San Ramón	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada.	*****
16 de Mar de 16	Cancha Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en C. Orizaba esq. Chihuahua, Col. Republica	Se reemplazó fotocelda que controla los reflectores	1 fotocelda 127v
16 de Mar de 16	Priv. Pablo Neruda, Col. Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
16 de Mar de 16	C. Paseo Ángel Veral entre Regules casi esq. Gómez Farías, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso)
16 de Mar de 16	C. Hidalgo entre Av. San Francisco y Bugambilias, Zona Centro.	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
16 de Mar de 16	C. Gral. Negrete, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w (1/2 uso)
16 de Mar de 16	Blvd. Carlos Lasso entre Ignacio Ramírez y Flores Magón, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w
16 de Mar de 16	Blvd. Carlos Lasso entre Ignacio Ramírez y Flores Magón, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul
16 de Mar de 16	Priv. Pablo Neruda, Col. Bustamante III	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
16 de Mar de 16	Col. San Antonio, Bustamante I,II,III, Fracc. Libertad Pablo Pedraza, las Hadas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Mar de 16	<b>Comunidad de San José de los Sotoles</b>	Se repararon 6 luminarias	2 fotoceldas 127v, 4 focos 70w (1/2 uso)
16 de Mar de 16	C. Sor Juana Inés de la Cruz esq. San Agustín, Col. Magisterial los Reyes	Se retiro nido de pájaro y se instaló acrílico	1 acrílico (1/2 uso)
16 de Mar de 16	Col. Manuel Moreno Torres, Mineral, Kildum, Florida, Fracc. Mineral, Villa Fontana, Magisterial los Reyes, San Benito, Priv. Los Andes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Mar de 16	C. Regules entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
17 de Mar de 16	Camellón Carr. A la Paz	Se conectaron 36 lámparas de 18 arbotantes	1 foco 250w (1/2 uso), 1 balastro 250w, 336 mts. De cable THW #14, 155 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 3 cintas de aislar, 12 conectores de cuña rojos, 42 conectores de 1/0 a 2
17 de Mar de 16	Comunidad de Sarabia	Se repararon 3 luminarias y 1 mas ubicada en la Escuela Primaria se le realizaron conexiones en línea de alimentación	1 foco 70w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
17 de Mar de 16	C. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
17 de Mar de 16	C. Olivos entre Cedros y Fresnos, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 balastro 150w
17 de Mar de 16	C. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
17 de Mar de 16	Col. Llano Azul, La Finca, La Florida, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, Emiliano Zapata	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Mar de 16	Camino Viejo a la Paz fte. A puerta de entrada a la Ollería, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 150w
17 de Mar de 16	C. 3 de Dic., Col. San Francisco	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
17 de Mar de 16	Prol. Matamoros entre Nuevo León y Zacatecas, Col. Republica	Se desinstaló sistema lumidin de circuito de lámparas apagadas punta de poste y se dejó funcionando con fotocelda	*****
17 de Mar de 16	Blvd. A Dr. Arroyo 1er. circuito	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Mar de 16	Col. Del Bosque, San Ángel, Paraíso, San Francisco, San José	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Mar de 16	Comunidad de San José de las Trojes	Se apoyó instalando 1 reflector de 1500w en 127v frente a la Iglesia por festividades de semana santa	1 reflector de 1500w en 127v, cable Pot, 1 interruptor térmico
18 de Mar de 16	Camellón Carr. A la Paz última subestación	Se conectaron 18 lámparas de 9 arbotantes, además se instaló y conectó platina completa, también se repararon 14 luminarias	2 contactores de 60 Amp., 2 interruptores 2x70, 2 mts. De cable THW #2, 13 focos 250w (1/2 uso), 2 balastos 250w (1/2 uso), 1 cristal para OV-15
18 de Mar de 16	Blvd. Carlos Lasso entre Ignacio Ramírez y Flores Magón	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
18 de Mar de 16	Parque Vicente Guerrero	Se realizo mantenimiento al Alumbrado	9 esferas acrílicas de 12", 3 balastos 250w (1/2 uso), 3 balastos 70w (1/2 uso), 8 lámparas fluorescentes 15w
18 de Mar de 16	Frente a Parque Vicente Guerrero	Se instaló swich de 3x60 Amp. Con acometida para evento Feria de la Charamusca	*****
18 de Mar de 16	Plaza Bustamante II	Se realizó mantenimiento en Alumbrado reparando 2 proyectores y 3 luminarias	2 focos 250w A.M., 3 focos 250w (1/2 uso), 1 balastro 250w (1/2 uso), 5 mts. De cable THW #14
18 de Mar de 16	Col. La Hacienda, Bella Gaviota, Los Pinos, Minerales	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Mar de 16	C. Negral, Col. Los Pinos	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de Mar de 16	C. Hidalgo frente a Provedora Eléctrica del Altiplano, Col. La Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
18 de Mar de 16	Fracc. Matehuala, San Isidro, Santa Lucina, Cumbres, Vista Hermosa, Juárez, Lázaro Cárdenas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Mar de 16	Bld. Carlos Lasso frente a Cajero Banorte, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara encendida todo el día, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
18 de Mar de 16	C. Maestros Ilustres, Col. Ma. L. Castillo	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w (1/2 uso)
18 de Mar de 16	Centro Cultural Municipal	Se apoyó reemplazando focos fluorescentes ahorradores en el área del lobby y aula #7	18 focos fluorescentes ahorradores de 24w, 2 focos fluorescentes ahorradores de 65w (material proporcionado por el Centro Cultural)
18 de Mar de 16	Centro Cultural Municipal	Se apoyó reemplazando focos fluorescentes en el área exterior y en la entrada	10 focos fluorescentes ahorradores de 15w, 6 porta spot para empotrar (los porta spot proporcionados por el Centro Cultural)
18 de Mar de 16	Carr. A la Paz	Se activó 2 circuitos de primera subestación	*****
21 de Mar de 16	Plaza Col. Santa Lucina	Se retiraron 2 luminarias de 250w para su reparación	*****
21 de Mar de 16	C. Ocampo entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
21 de Mar de 16	C. Rafael Nájera esq. Río Jordán, Col. Cumbres	Se repararon 2 luminarias, 1 rota por vandalismo	2 acrílicos (1/2 uso) 1 foco 70w (1/2 uso)
21 de Mar de 16	Bld. Carr. A La Paz	En el 2o. Circuito de retiro terminal y se instaló cable directo restableciéndose interruptor termomagnético	*****
21 de Mar de 16	Comunidad San José de las Trojes	Se retiro reflector de 1500w e interruptor termomagnético de 20 Amp. que se había instalado por evento	*****
22 de Mar de 16	C. Regules entre Independencia y Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w (1/2 uso)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Mar de 16	C. San Antonio esq. San Martin, Fracc. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70w (1/2 uso)
22 de Mar de 16	Camellón Carr. A la Paz primera subestación después del Hospital General	En el primer circuito se limpiaron 12 registros y se colocaron 15 conectores de compresión 1-0 #2, en el segundo circuito se limpiaron 9 registros y se colocaron 6 conectores de compresión 1-0 #2, además se repararon 11 luminarias	4 focos 250w (1/2 uso), 5 cristales para lámpara OV-15, 3 cristales para lámpara OV-15 (1/2 uso)
22 de Mar de 16	Plaza del Triangulo, Col. Olivar de las Animas	Se repararon 3 lámparas apagadas	1 balastro 175w A.M., 2 focos 175w A.M.
22 de Mar de 16	Registro Civil #2	Se apoyó reparando contacto en el privado	*****
22 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de Mar de 16	Parque Vicente Guerrero	Se apoyó retirando de un costado del Parque estructura que fue utilizada para el palo encebado por evento de inauguración de la Feria de la Charamusca	*****
22 de Mar de 16	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó reparando 8 lámparas en el área de la sala audiovisual	*****
22 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se desechan 42 focos de varias capacidades dañados	*****
22 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 1 de 250w	*****
22 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se logro recuperar ninguna	*****
22 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 luminarias punta de poste tipo colonial, se les realiza limpieza general y mantenimiento, además se trazan y cortan 4 piezas de acrílico de policarbonato	2 focos 250w (1/2 uso), 4 piezas de policarbonato

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Mar de 16	C. Estanque Nuevo entre Sacramento y Maroma, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
22 de Mar de 16	Col. Concepción, Mitras, Paraíso, San Ángel, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Mar de 16	C. Toluca esq. Baja California, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
22 de Mar de 16	C. Baja California esq. Tabasco, Col. República	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	.50 cm de cable #12
22 de Mar de 16	Col. Ampliación Antorchista	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
22 de Mar de 16	C. Ciudad Victoria, Col. Ampliación Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria y se colocó acrílico	1 acrílico (1/2 uso)
22 de Mar de 16	C. Ignacio Ramírez entre Lerdo de Tejada y Blvd. Carlos Lasso	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w (1/2 uso)
22 de Mar de 16	1a. Priv. De Constitución entre Escobedo y Leandro Valle, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w (1/2 uso), 1 acrílico
22 de Mar de 16	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Mar de 16	C. Baja California, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w (1/2 uso)
23 de Mar de 16	Camellón Carr. A la Paz	Se realizó mantenimiento	4 conectores para compresión 1-0 #2, 1 aro para cristal, 2 cristales para OV-15
23 de Mar de 16	C. Regules antes de llegar a Carlos Vivanco	Se reemplazó acrílico	1 acrílico (1/2 uso)
23 de Mar de 16	Comunidad de El Sacramento	Se apoyó colocando reflector de 1500w en 127v por festividades de semana santa, además se repararon 3 luminarias	1 balastro 70w, 2 focos 70w (1/2 uso)
23 de Mar de 16	C. Libertad entre Terán y Abasolo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Mar de 16	C. Dilley, Col. San Isidro	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w (1/2 uso)
23 de Mar de 16	C. Aramberri, Fracc. Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
23 de Mar de 16	C. Calidra esq. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 70w
23 de Mar de 16	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 6 luminarias, además se retiro poste metálico dañado de la Plaza	6 focos 70w (1/2 uso)
23 de Mar de 16	Relleno Sanitario	Se apoyó reparando 2 lámparas en el área de oficina	2 balastos 2x32w T8 (material proporcionado por el Relleno)
23 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
23 de Mar de 16	Registro Civil #2	Se apoyó reponiendo 2 lámparas fluorescentes de 13w	2 lámparas fluorescentes 13w
23 de Mar de 16	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Se realizó verificación para instalación de luminarias	*****
23 de Mar de 16	Comunidad de Rancho Alegre	Se verificó reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaban quemados los fusibles de la subestación	*****
23 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 2 de 150w	*****
23 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w, 3 de 250w	*****
23 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
23 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 2 balastos remoto de 70w y 1 de 250w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se corto tramo de 80 cm de tubo para extensión de poste	*****
23 de Mar de 16	C. Gabriela Mistral esq. Literatos, Col. Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
23 de Mar de 16	Av. Roble de oriente a poniente	Se realizó mantenimiento reparando 10 luminarias	7 focos 250w (1/2 uso), 2 mts. De cable #12
24 de Mar de 16	C. Brasil, Col. 22 de Mayo	Lámpara apagada	1 foco 150w
24 de Mar de 16	C. Juárez entre Xicoténcatl y Ocampo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v, 5 mts. De cable THW #14, 1 acrílico (1/2 uso), 1 foco 100w (1/2 uso)
24 de Mar de 16	Parque Vicente Guerrero	Se activaron circuitos para detectar lámparas apagadas, encontrándose 1 lámpara con falla la cual se reparó reemplazando balastro	1 balastro 250w
24 de Mar de 16	Plaza Col. Santa Lucina	Se reinstalaron 2 luminarias punta de poste	*****
24 de Mar de 16	Comunidad de El Sacramento	Se apoyó reubicando reflector de 1500w A.M. en 127v	*****
24 de Mar de 16	Comunidad de Pastoriza	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w (1/2 uso)
24 de Mar de 16	C. Venustiano Carranza esq. 16 de Septiembre, Comunidad de Santana	Se reemplazó fotocelda a circuito lámparas apagadas, además se reparó y lámpara más	1 fotocelda 127v, 1 balastro 100w
28 de Mar de 16	Registro Civil #2	Se apoyó verificando conexión afuera del privado, además se realizó listado de material requerido para su reparación	*****
28 de Mar de 16	C. Eulalio esq. María Teresa Álvarez Diez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
28 de Mar de 16	Prol. Monte Everest esq. Monte Blanco, Colinas de la Paz	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Mar de 16	Prol. Juárez esq. Laureles, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Mar de 16	C. Venustiano Carranza, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 acrílico
28 de Mar de 16	C. Rinconada de los Fresnos	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso)
28 de Mar de 16	C. Cárdenas, Fracc. República	Se colocó foco y acrílico a lámpara que se le habían caído	1 foco 70w, 1 acrílico (1/2 uso)
28 de Mar de 16	C. Oaxaca esq. Durango, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w
28 de Mar de 16	C. Blas Chumacero Sánchez, Col. La Dichosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w
28 de Mar de 16	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 5 luminarias, 3 de conexiones	2 focos 70w
28 de Mar de 16	Comunidad de El Sacramento	Se retiro reflector de 1500w en 127v que fue colocado por festividades de semana santa, además se reparó lámpara que prende y apaga	1 foco 100w
28 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
28 de Mar de 16	Parque Vicente Guerrero	Se retiro swich del lado poniente	*****
28 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se reparó y pinto luminaria punta de poste de 150w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 acrílico (todo de 1/2 uso)
28 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se solda tramo de tubo a poste y se pinta	*****
28 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 26 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w	*****
28 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastros del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 250w, además se recupero también 1 balastro remoto 70w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho no se logró recuperar ninguna	*****
28 de Mar de 16	Blvd. Turístico Carr. 57 frente a Wal-Mart	Se reactivo interruptor térmico de súper poste	*****
28 de Mar de 16	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Mar de 16	C. Libertad entre Bartolomé de las Casas y Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70w
28 de Mar de 16	C. Juárez entre Altamirano y Jaime Nunó, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Mar de 16	C. Eulalio Martínez, Col. Baltazar Martínez	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
28 de Mar de 16	Blvd. San Miguel, Col. Los Arcos	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Mar de 16	C. Jesús García entre Regules y Rangel, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, .50 mts. De cable #12
28 de Mar de 16	Col. Colinas de la Paz, Ollería, Los Arcos, Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
29 de Mar de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
29 de Mar de 16	Cancha de futbolito rápido del Parque Álvaro Obregón	Se realizó mantenimiento reparando 2 reflectores	2 focos 1000w A.M., 1 balastro 1000w A.M.
29 de Mar de 16	Cancha de futbolito rápido de la Col. Olivar de las Animas	Se realizó mantenimiento reparando 3 reflectores	3 focos 400w A.M., 1 balastro 400w A.M., 2 socket mogul
29 de Mar de 16	Comunidad de Puerta del Refugio	Se repararon 7 luminarias	8 focos 70w (1/2 uso), 3 fotoceldas 127v
29 de Mar de 16	Comunidad de El Mezquite	Se repararon 3 luminarias, 1 de conexiones	2 focos 70w (1/2 uso)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Mar de 16	C. Blas Chumacero Sánchez a un costado del Jardín de Niños, Col. La Dichosa	Se reparo falso contacto en la base del socket de lámpara apagada	*****
29 de Mar de 16	C. Blas Chumacero Sánchez frente al Jardín de Niños, Col. La Dichosa	Se reemplazó cristal roto a lámpara OV-15	1 cristal
29 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	2 carcacas con acrílico, 2 balastos 70w, 2 focos 70w (1/2 uso), 2 fotoceldas 127v, 2 brazos metálicos (1/2 uso), 10 mts. De cable #16
29 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
29 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
29 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de 4 acrílicos tipo suburbanos	*****
29 de Mar de 16	C. Zenit, Col. La Florida	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de Mar de 16	Prol. Pinos esq. San Francisco, Col. La Hacienda	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
29 de Mar de 16	C. Gorrión esq. Camino Viejo a Rancho Nuevo, Col. Bella Gaviota	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
29 de Mar de 16	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
29 de Mar de 16	Col. Emiliano Zapata, Jardines del Ojo de Agua, Ojo de Agua, Bella Gaviota, Hacienda, Nueva Florida, Florida, La Finca, Llano Azul	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Mar de 16	C. Juárez esq. Ponciano Arriaga, Col. La Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w (1/2 uso)

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Mar de 16	C. Camino Viejo a la Paz esq. Padre Proa, Prol. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
29 de Mar de 16	C. Bartolomé de las Casas esq. San Rafael, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de Mar de 16	C. José Domínguez Lancon, Fracc. Luis N. Morones	Lámpara apagada	1 balastro 150w
29 de Mar de 16	C. José Lara Fernández entre José Domínguez Lancon y Tanque Colorado, Fracc. Luis N. Morones	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
29 de Mar de 16	C. Magnolia entre San Luis y Tanque Colorado, Fracc. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
29 de Mar de 16	C. Luis N. Morones entre José Domínguez Lancon y Tanque Colorado, Fracc. Luis N. Morones	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
29 de Mar de 16	Col. Ampliación Guadalupe, Valle de México, Los Olivas, Los Orozco, Luis N. Morones I,II, Palma de Romero, Pineño	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Mar de 16	C. San Francisco esq. Carr. Al Ojo de Agua, Col. Hacienda	Se verificó reporte de lámpara con luz tenue, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
30 de Mar de 16	Comunidad de Santa Lucia	Se repararon 6 luminarias, 1 de conexiones	1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla, 1 fotocelda 127v, 2 focos 70w (1/2 uso), 1 foco 250w (1/2 uso)
30 de Mar de 16	C. Seguridad Social, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w (1/2 uso)
30 de Mar de 16	C. Negrete esq. Lirios, Col. Jardín	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
30 de Mar de 16	C. Zeferino Ponce esq. San Ángel, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
30 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Mar de 16	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	2 hebillas 3/4, 2 mts. De fleje 3/4, 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v
30 de Mar de 16	Comunidad de las Peñitas	Se reparó 1 luminarias	1 foco 70w
30 de Mar de 16	C. Oaxaca esq. Durango, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
30 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
30 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
30 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
30 de Mar de 16	Col. La Providencia, Acceso al Cbtis y Conalep, Valle de la Dichosa, La Dichosa, Ampliación La Lagunita, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Mar de 16	C. Montes de Oca, Col. La Providencia	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
30 de Mar de 16	C. Yucatán entre Plan de Ayala y Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 socket mogul
30 de Mar de 16	C. Plan de San Luis esq. Francisco Zarco, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 balastro 70w
30 de Mar de 16	C. Guadalupe Vega Macías, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
30 de Mar de 16	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Forestal, San Isidro, María L. Castillo, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Mar de 16	Plaza Col. Lázaro Cárdenas	Se verificó funcionamiento de Alumbrado, encontrándose 1 reflector apagado, 4 luminarias punta de poste de lado	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Mar de 16	Plaza del Maestro	Se verificó funcionamiento de Alumbrado, encontrándose 9 luminarias punta de poste apagadas	*****
30 de Mar de 16	C. Libertad entre Jaime Nunó y Zaragoza, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v
30 de Mar de 16	C. Juárez esq. Ponciano Arriaga, Col. La Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
30 de Mar de 16	Plaza Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico
30 de Mar de 16	C. Filomeno Mata esq. Priv. Filomeno Mata, Col. Cumbres	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
30 de Mar de 16	C. Darío Rangel, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 150w
30 de Mar de 16	C. Altamirano esq. Av. Las Torres, Col. Cumbres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
30 de Mar de 16	C. Filomeno Mata entre Libertad e Independencia, Col. San Miguelito	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
31 de Mar de 16	Plaza del Maestro	Se retiraron 3 luminarias punta de poste para su reparación	*****
31 de Mar de 16	Plaza Col. Lázaro Cárdenas	Se enderezaron 4 lámparas punta de poste	*****
31 de Mar de 16	C. Villa Aurora, Col. Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w
31 de Mar de 16	C. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
31 de Mar de 16	Priv. Aparicio entre Camino Viejo a la Paz y Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70w
31 de Mar de 16	Almacén de Obras Públicas en Servicios Públicos Primarios	Se verificaron y realizaron conexiones nuevas de alimentación	*****
31 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Marzo del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de Mar de 16	Pabellón de Ferema	Se apoyó al patronato de voleibol de Matehuala colocando 2 mallas protectoras y 1 lona	*****
31 de Mar de 16	Instalaciones de Ferema	Se alimentaron luminarias lado norte del camellón y se reparó 1 lámpara rota por vandalismo, además se conectaron baños del lado oriente	20 mts. De cable THW (1/2 uso), 1 foco 100w (1/2 uso)
31 de Mar de 16	Col. Cumbres, Santa Lucina, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Mar de 16	Plaza Col. Concepción	Se retiraron 4 luminarias punta de poste, además se reacomodaron 3 más	*****
31 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
31 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se recupera balastro de 70w	*****
31 de Mar de 16	Taller de Alumbrado	Se repararon 3 luminarias 175w A.M. compacto punta de poste de la Plaza del Maestro	3 focos 175w, 1 balastro 175w A.M.
31 de Mar de 16	Plaza del Maestro	Se reinstalaron 3 luminarias punta de poste	*****
31 de Mar de 16	C. San Eduardo, Fracc. San Ramón	Lámpara apagada	1 foco 70w
31 de Mar de 16	Col. Heroínas Mexicanas, Los Naranjos, San Ramón, Mi Ranchito, Olivar de las Animas, Fracc. El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
31 de Mar de 16	C. Reforma esq. Lago de Pátzcuaro, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 foco 100w, .50 cm. De cable #12
31 de Mar de 16	C. Matamoros esq. Rep. De Uruguay, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Marzo del 2016**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de Mar de 16	C. Mexicana de Aviación, Col. Aviación	2 lámparas prenden y apagan	2 focos 70w
31 de Mar de 16	C. Rio Bravo esq. Lázaro Cárdenas, Col. Manuel Moreno Torres	Se apoyó al Depto. De Protección Civil retirando lamina de cables de teléfono	*****