

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Abr de 15	Estadio de Futbol Manuel Moreno Torres	Se apoyó realizando mantenimiento a un total de 4 reflectores, además se retiraron 3 luminarias tipo RTC de diferentes capacidades y se reparó de conexiones 1 luminaria de 175w A.M.	2 balastos de 1000w A.M., 1 foco de 1000w A.M.
01 de Abr de 15	C. Nayarit esq. Tlaxcala, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
01 de Abr de 15	C. Irapuato esq. Ciudad Juárez, Col. República	Se verificó balastro 70w de luminaria con luz tenue encontrándose que tenia foco de 100w	1 foco 70w
01 de Abr de 15	C. Paraguay, Col. 22 de Mayo	Lámpara apagada	4 mts. De cable #12
01 de Abr de 15	C. Chapultepec entre Leona Vicario y Damián Carmona, Col. Linda Vista	Lámpara apagada	1 balastro 100w
01 de Abr de 15	C. Paraguay, Col. 22 de Mayo	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
01 de Abr de 15	Comunidad de el Sacramento	Se apoyó con la instalación de 1 reflector 1500w frente a la iglesia para iluminación de tapanco por eventos de semana mayor, además se verifico luminarias de esta zona	1 reflector 1500w en 127v, 1 cable con interruptor termomagnético
01 de Abr de 15	Camellón de Boulevard Turístico frente a la entrada de la Zona Industrial	Se verificó daños causados al alumbrado público por percance vial, retirándose poste sin plancha, 2 brazos, 1 balastro y cable del registro a los brazos	*****
01 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
01 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probó fotocelda del material de desecho, no se logró recuperar	*****
01 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se comenzaron a desarmar luminarias RTC retiradas del Estadio de Futbol	*****
01 de Abr de 15	Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Abr de 15	Col. El Paraíso, San José, San Francisco, Rivas Guillen, Del Bosque, El Mirador, Las Hadas, Fracc. San Ángel	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Abr de 15	Prol. Terán esq. San Pedro, Col. Del Bosque	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
01 de Abr de 15	Prol. Terán esq. Rodolfo Mendiolea, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 150w
01 de Abr de 15	C. Aldama entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Se repararon conexiones en 2 lámparas apagadas	*****
01 de Abr de 15	Priv. Paseo de la Reforma entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
01 de Abr de 15	C. Nogales, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Abr de 15	C. Malpaso entre El Salto y Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
02 de Abr de 15	C. Ramón López Velarde esq. Blvd. Carlos Lazo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w, 1 balastro 400w
06 de Abr de 15	Blvd. Carlos Lazo entre Nopal y Biznaga, Col. El Fraile	Lámpara encendida todo el día	1 base para fotocelda
06 de Abr de 15	C. Zacatecas pasando Chihuahua, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Abr de 15	Priv. Victoria, C. 2 de Marzo, Lucha, Col. Ampliación Antorchista	Se verificó reporte de luminarias apagadas, localizándose en la calle Lucha corto en balastro de luminaria, el cuál fue reemplazado	1 balastro 100w
06 de Abr de 15	C. Reforma Agraria, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
06 de Abr de 15	C. Blvd. Carlos Lazo esq. Priv. Ramón López Velarde, Zona Centro	Se repararon 2 lámparas apagadas	1 foco 400w, 1 socket mogul, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
06 de Abr de 15	Prol. Altamirano esq. Belton , Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Abr de 15	Priv. Pípila, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Abr de 15	C. Lerdo de Tejada entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Abr de 15	Blvd. Carlos Lazo, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara que prende y apaga	*****
06 de Abr de 15	C. Texas, Col. San Isidro	Se repararon 3 lámparas rotas por vandalismo y 1 de conexiones	3 focos 70w (1/2 uso)
06 de Abr de 15	C. Sonora esq. Toluca, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
06 de Abr de 15	Protección Civil	Se apoyó realizando mantenimiento en las instalaciones	4 balastos 2X60w, 2 tubos 30w, 8 tubos de 60w T8, 1 apagador y contacto con tapa, 1 balastro 2X30w (proporcionado por la institución)
06 de Abr de 15	Comunidad de el Sacramento	Se retiro reflector de 1500w que se había colocado por evento de semana mayor	*****
06 de Abr de 15	Centro Recreativo	Se retiro extensión prestada a las oficinas del INEGI	*****
06 de Abr de 15	Col. La Providencia	Se acudió a verificar alumbrado según plano entregado	*****
06 de Abr de 15	Andador ubicado al poniente del Parque Vicente Guerrero	Se retiro swich de 60 amp.	*****
06 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se recupera 1 balastro 250w de luminarias RTC	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 2 de 250w	*****
06 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w, 1 de 400w	*****
06 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
06 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se lavaron 7 acrílicos para luminaria tipo suburbana	*****
06 de Abr de 15	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Aviación, Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Abr de 15	C. Mexicana de Aviación esq. Aeronáutica, Col. Aviación	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Abr de 15	C. Villa de Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Abr de 15	C. Salamanca esq. Antonio Hernández, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Abr de 15	Calle No.8, Col. Las Vegas	Se retiro nido de pájaro de lámpara con luz tenue	*****
06 de Abr de 15	Av. Laguna Verde	Se realizaron conexiones en lámpara desconectada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Abr de 15	C. Tamazunchale, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
06 de Abr de 15	C. Lázaro Cárdenas, Col. Juárez	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se reemplazo acrílico	*****
06 de Abr de 15	Prol. Libertad entre Av. San Francisco y Bartolomé de las Casas, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
06 de Abr de 15	Priv. Libertad entre Av. San Francisco y Bartolomé de las Casas, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
06 de Abr de 15	C. Palma Negra esq. Almagres, Col. Palmas	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de Abr de 15	C. Aramberri entre Matamoros y Biznaga, Col. El Fraile	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Abr de 15	C. San Andrés, Col. Bustamante II	Se verifico reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal	*****
06 de Abr de 15	Priv. Paseo de la Reforma entre Regules y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
06 de Abr de 15	Col. Magisterial María L. Castillo, Guadalupe de Aparicio y la calle Nicle	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Abr de 15	Plazas de las colonias Palmas, República, La Dichosa, Olivar de las Animas, Lázaro Cárdenas, Vista Hermosa, Bustamante, Concepción	Se modificaron los horarios de encendido de luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Abr de 15	C. San Rafael esq. San Pedro, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se reemplazo refractor	1 refractor de policarbonato
07 de Abr de 15	C. Fresnos esq. Juan Sarabia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Abr de 15	Santa Ana oriente frente a negocio de ventas de tarimas	Se repararon conexiones en líneas de alimentación de luminarias	*****
07 de Abr de 15	C. Lázaro Cárdenas entre Simón Bolívar y Aquiles Cerdán, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
07 de Abr de 15	C. Moctezuma entre Juan Sarabia y Aldama, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v, 1 mt. De cable #12
07 de Abr de 15	C. Reforma Agraria entre Reyes y Cuauhtémoc, Zona Centro	Se reemplazo acrílico y se coloco 1 malla antivandálica	1 acrílico, malla antivandálica
07 de Abr de 15	Plazas de las colonias Magisterial los Reyes, de la Leña, República ubicada a un costado del Rastro	Se modificaron los horarios de encendido de luminarias	*****
07 de Abr de 15	Parque Álvaro Obregón	Se colocaron 3 reflectores de 400w en 220v en el área de las canchas de basquetbol, además se instalaron líneas de alimentación	100 mts. De cable THW #12 (1/2 uso), 3 reflectores de 400w A.M.
07 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
07 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro del material de desecho, no se logro recuperar	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logro recuperar ninguna	*****
07 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 11 mallas antivandálicas	*****
07 de Abr de 15	Col. Aviación II, Hacienda, Ojo de Agua, Prol. Ojo de Agua, Mineral, Manuel Moreno Torres, La Florida	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Abr de 15	C. Pinos, Col. Bella Gaviota	Se reemplazo acrílico en lámpara con luz tenue	1 acrílico
07 de Abr de 15	C. Pinos, Col. Bella Gaviota	Se reemplazo acrílico en lámpara con luz tenue	1 acrílico
07 de Abr de 15	C. Los Pinos, Col. Bella Gaviota	Se reemplazo acrílico en lámpara con luz tenue	1 acrílico
07 de Abr de 15	Av. Bella Gaviota esq. Golondrina, Col. Bella Gaviota	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
07 de Abr de 15	C. Golondrina, Col. Bella Gaviota	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
07 de Abr de 15	C. Rio Uzumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones a socket en lámpara apagada, además se lavo cristal	*****
07 de Abr de 15	C. San Luis A entre Saltillo y Magnolia, Col. El Pineño	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Abr de 15	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
07 de Abr de 15	C. Carbonera, Col. El Pineño	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
07 de Abr de 15	C. Manuel Acuña, Col. Juárez	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
07 de Abr de 15	Av. Del Carmen entre Av. San Francisco y Bartolomé de las Casas, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
07 de Abr de 15	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Valle de México, Luis N. Morones, El Pineño, Palma de Romero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Abr de 15	C. Pípila, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
08 de Abr de 15	C. Jacarandas esq. Lirio, Col. Vista Hermosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
08 de Abr de 15	Esquina oriente norte de las Instalaciones de Ferema	Se retiro poste metálico y se traslado al Ramo 33	*****
08 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se corto poste metálico dejándose a 8 mts.	*****
08 de Abr de 15	Parque Álvaro Obregón	Se reinstalaron 7 reflectores en el área de las canchas de basquetbol, además se instalaron 2 más en esa misma área	7 reflectores de 400w en 220v, 2 reflectores de 400w en 220v, 200 mts. De cable THW #12 (1/2 uso), 13 mts. De cable THW #10 (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 100w, 1 de 70w, 1 de 150w, 1 de 250w, 1 de 400w	*****
08 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 220v	*****
08 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 8 mallas antivandálicas	*****
08 de Abr de 15	Col. Las Cumbres, Santa Lucina, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Abr de 15	Parque Álvaro Obregón	En las Canchas de Basquetbol se realizaron pruebas de iluminación y dirigieron reflectores	*****
08 de Abr de 15	C. Jaime Nunó, Col. Jardín	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Abr de 15	Col. San Antonio, Bustamante II, Fracc. Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
08 de Abr de 15	C. Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
08 de Abr de 15	C. Lluvia, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
08 de Abr de 15	C. Priscila, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Abr de 15	C. Lluvia, Col. San Antonio	Lámpara apagada	1 foco 150w
08 de Abr de 15	C. Luis Espota a un costado de la Gasolinera, Col. Las Hadas	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
09 de Abr de 15	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
09 de Abr de 15	C. Calderón pasando reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
09 de Abr de 15	C. Hidalgo norte, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul
09 de Abr de 15	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se repararon 4 luminarias	3 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
09 de Abr de 15	C. Hidalgo norte, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
09 de Abr de 15	C. Pirul, Col. La Granja	En la Cancha se reparo lámpara apagada	1 foco 250w A.M.
09 de Abr de 15	Escuela Secundaria No. 78	Se apoyó con la reparación de 4 luminarias	2 balastos de 250w (1/2 uso), 1 foco 250w, 2 fotoceldas 220v
09 de Abr de 15	Registro Civil No. 1	Se apoyó con la reparación de 1 lámpara	1 balastro 2X60w, 2 tubos fluorescentes de 60w, 1 terminal para tubo fluorescente de un solo pin

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w	*****
09 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 fotoceldas del material de desecho, recuperándose las 2 de 127v	*****
09 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se comenzó a cortar material para soportes	*****
09 de Abr de 15	C. Blas Torres Martínez esq. Carlos Vivanco, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
09 de Abr de 15	C. Héroe de Nacozari, Col. Villa la Forestal	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 socket mogul
09 de Abr de 15	Col. Matehuala, San Isidro, Bustamante I,II,III, Las Hadas, Del Bosque, San Francisco, San José, El Mirador	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
09 de Abr de 15	C. Negrete entre Independencia y Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Abr de 15	C. Blvd. Carlos Lazo esq. Priv. Ramón López Velarde, Zona Centro	2 lámparas prenden y apagan	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 foco 400w
09 de Abr de 15	C. Aramberri, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
09 de Abr de 15	C. Guerrero entre 16 de septiembre y Aramberri, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Abr de 15	C. Altamirano entre Juárez e Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
09 de Abr de 15	C. Juárez esq. Abasolo, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico
10 de Abr de 15	Comunidad de San Miguel	Se repararon 5 luminarias en las calles y 1 de la cancha	1 balastro 70w, 1 balastro 250w, 1 base para fotocelda, 1 socket mogul, 1 foco 70w, 2 focos 70w (1/2 uso)
10 de Abr de 15	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
10 de Abr de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se realizó traslado de postes y material de desecho	*****
10 de Abr de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó con la reparación de una lámpara en la salida posterior	1 tubo fluorescente de 75w (1/2 uso)
10 de Abr de 15	Plaza Deportiva entre Toluca e Hidalgo, Col. República	Se reinstalaron 4 luminarias punta de poste	*****
10 de Abr de 15	Centro Recreativo	Se apoyó acomodando foco expuesto de luminaria	*****
10 de Abr de 15	Oficinas Operativas Ramo 33	Se traslado material de la Bodega de Alumbrado	*****
10 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperó 7 focos y 7 balastos de luminarias tipo OV-15 de 100w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 100w, 2 de 70w, 1 de 150w	*****
10 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
10 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
10 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se continuo cortando material para soportes	*****
10 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 70w (1/2 uso), 1 foco 70w (1/2 uso), 1 fotocelda 127v (1/2 uso), 1 acrílico (1/2 uso), 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
10 de Abr de 15	C. Roble entre Fresnos y Aramberri, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 foco 150w
10 de Abr de 15	C. Aramberri, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
10 de Abr de 15	Camino Viejo a la Paz entre San Pablo y Padre Proa, Col. Guadalupe	Se instaló 1 luminaria completa de 70w en 127v	1 luminaria completa de 70w en 127v
10 de Abr de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Se reemplazó fotocelda de letras apagadas del arco sur	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Abr de 15	C. Regules entre Juan Sarabia y Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
11 de Abr de 15	Zona Centro dela calle de Reforma y Juárez de Leona Vicario hasta Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Abr de 15	Comunidad de Jesús María	Se cambio base de socket y se dejo operando circuito de lámparas apagado	1 base socket 4 terminales, 1.20 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
13 de Abr de 15	Blvd. Lerdo de Tejada entre Bélgica y Yugoslavia	Se verificaron 39 registros, se realambraron 3 y se colocó cinta de aislar a varios por encontrarse roídos, además se retiraron 2 luminarias para su reparación del camellón y se reemplazaron 2 focos	2 focos 250w, 3 mts. De cable #12 (1/2 uso)
13 de Abr de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
13 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se limpio y pinto poste metálico de 7 mts. Además se desarmaron y limpiaron luminarias de la calle Lerdo de Tejada	*****
13 de Abr de 15	C. Mariano Vázquez de Juárez a Angel Veral, C. Regules de Ángel Veral a Juárez, C. Jesús García de Mariano Vázquez a Rangel, C. Juan Sarabia de Terán a Mariano Vázquez, C. Juan Escutia de Mariano Vázquez a Rangel	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Abr de 15	C. 5 de mayo de Mariano Vázquez a Guerrero, C. Rayón de Guerrero a Bocanegra, C. 16 de septiembre de Bocanegra a Mariano Vázquez, C. Gómez Farías de Ángel Veral a 16 de septiembre, C. Insurgentes de Ángel Veral a Morelos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Abr de 15	C. Guerrero de Morelos a Ángel Veral, C. Cuauhtémoc de Ángel Veral a Morelos, C. Méndez de Cuauhtémoc a Mariano Vázquez, C. Rangel de Jesús García a 5 de mayo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Abr de 15	C. Ángel Veral de Mariano Vázquez a Cuauhtémoc, C. Julián de los Reyes de Morelos a Ángel Veral, C. Madero de Ángel Veral a Hidalgo, C. Bocanegra de Hidalgo a Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Abr de 15	C. Pascual Orozco esq. María Luisa Castillo, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 foco 250w
13 de Abr de 15	C. Aldama, Col. San Ángel	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
13 de Abr de 15	C. Leona Vicario, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
13 de Abr de 15	Col. Concepción , Las Mitras, San Ángel, San Francisco, El Paraíso, Fracc. Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Abr de 15	Plaza 1o. De Mayo, Col. Fidel Velázquez	Se activó interruptor termomagnético de lámparas apagadas	*****
14 de Abr de 15	Blvd. De los Andes y Sierra Vertientes, Col. Ollería	Se activó interruptor termomagnético de lámparas apagadas	*****
14 de Abr de 15	Prol. 16 de septiembre esq. Prol. Olivos, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 balastro 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Abr de 15	C. San Agustín, Col. Ollería	2 lámparas apagadas	1 foco 250w, 2 fotoceldas 220v
14 de Abr de 15	C. San Antonio entre Maroma y San Bartolo, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Abr de 15	C. 16 de septiembre esq. Leona Vicario, Col. Altamira	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
14 de Abr de 15	Comunidad el Durazno	Se repararon 5 luminarias	5 focos 100w
14 de Abr de 15	C. Terramonte, Col. Las Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
14 de Abr de 15	C. Palma Negra, Col. Las Palmas	Lámpara apagada	1 foco 150w
14 de Abr de 15	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
14 de Abr de 15	Comunidad de Santa Brígida	Se limpiaron conexiones de centro de carga y se cambio fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
14 de Abr de 15	C. Ángel Veral frente a Taller el Pato entre Regules y Gómez Farías, Zona Centro	Lámpara apagada	1 socket mogul
14 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se realizó mantenimiento general y probaron 2 luminarias tipo colonial de la calle Lerdo de Tejada,	1 balastro 250w (1/2 uso), 2 socket mogul (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Abr de 15	Col. Santa Martha, Electricistas, El Fraile, Fracc. España, Av. De la Juventud	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Abr de 15	Plaza José Luis Borges and. José Martí, Col. Bustamante	Se reactivo interruptor termomagnético de lámparas apagadas	*****
14 de Abr de 15	C. Lechuguilla entre Ángel Veral y Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
14 de Abr de 15	Bldv. Carlos Lazo entre Tenería y Biznaga, Col. El Fraile	Lámpara apagada	1 foco 100w
14 de Abr de 15	Bldv. Carlos Lazo entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 400w
14 de Abr de 15	Arco Sur	Se realizó mantenimiento	5 lámparas corvalum de 32w, 1 lámpara de 17w, 1 balastro 2X32w
14 de Abr de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Se repararon 3 luminarias	1 balastro 150w (1/2 uso), 1 balastro 100w, 1 foco 100w
14 de Abr de 15	C. Lienzo Charro entre Dr. González y Mangana, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
15 de Abr de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
15 de Abr de 15	Comunidad de San Rafael	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Abr de 15	C. Lázaro Cárdenas entre Simón Bolívar y Aquiles Cerdán, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
15 de Abr de 15	Blvd. Héroes Potosinos en Modulo Habitacional a un costado del DIF	Se repararon 3 luminarias	2 focos 150w, 1 foco 250w
15 de Abr de 15	C. Villanueva entre Ocampo y Bustamante, Zona Centro	2 lámparas prenden y apagan	1 foco 100w, 1 foco 150w
15 de Abr de 15	C. Bolivia entre Av. Sur y Alamarito, Col. Las Palmas	Se reemplazó fotocelda a circuito de lamparas encendidas	1 fotocelda 220v
15 de Abr de 15	Camellón de Boulevard Lerdo de Tejada	Se reinstalaron 2 luminarias que se habían retirado para su reparación	*****
15 de Abr de 15	Blvd. Carlos Lazo, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
15 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 21 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 2 de 250w	*****
15 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 250w	*****
15 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se pinta poste de 7 mts., y se recorta material para soportes, además se recuperan 7 sockets mogul	*****
15 de Abr de 15	Col. Antorchista a Querétaro lado sur de la Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Abr de 15	C. Nayarit entre Oaxaca y Nuevo León, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Abr de 15	C. 6 de Junio, Col. Ampliación Antorchista	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
15 de Abr de 15	Fracc. El Gallo, Col. Olivar de las Animas de Ceibas hacia el norte	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Abr de 15	C. Nogales esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
15 de Abr de 15	C. Juan Sarabia esq. Fresnos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 100w (1/2 uso), 1 base para fotocelda, 1 acrílico, .50 cm. De cable #12
15 de Abr de 15	Presidencia Municipal	En el área de oficinas se instalaron 5 contactos polarizados y se cambiaron 4, además se retiraron 2 lámparas 2X39w y en su lugar se colocó 1 rosetón y lámpara 2X32w	1 lámpara 20w
16 de Abr de 15	Comunidad de el Herrero	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
16 de Abr de 15	C. Bolivia, Col. 22 de Mayo	Lámpara apagada	1 foco 250w
16 de Abr de 15	Carr. A Dr. Arroyo entronque Comunidad el Vaquero	Se retiro material que utilizado en reten como apoyo a la SEDENA (cable neutranel 2+1, swich,4 reflectores 2 de 400w y 2 de 1000w, pastillas térmicas, cable pot, cable uso rudo	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Abr de 15	Carr. 57 entronque con Carretera a Cedral	Se instalaron líneas de alimentación para conectar reflectores y contactos	300 mts. De cable neutranel 2+1, 1 centro de carga, 1 reflector de 1000w A.M., 1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda
16 de Abr de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
16 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se termino de armar soporte	*****
16 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
16 de Abr de 15	Fracc. Benito Juárez, Col. República se terminó, Las Vegas, se comenzó la Col. Manuel Moreno Torres hasta Tamazunchale esq. Cerro Gordo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Abr de 15	Blvd. Dr. Arroyo esq. Guerrero, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
16 de Abr de 15	C. Tamazunchale esq. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Se reemplazó balastro a lámpara apagada	1 balastro 150w (1/2 uso)
16 de Abr de 15	C. San Luis esq. Querétaro, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
16 de Abr de 15	Col. Olivar de las Animas se terminó, Concepción, Los Naranjos, San Ramón, Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
16 de Abr de 15	C. Naranjos, Col. Los Naranjos	Lámpara apagada	1 balastro 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
16 de Abr de 15	C. Limón, Col. Los Naranjos	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
17 de Abr de 15	Comunidad de San Gabriel	Se repararon 3 luminarias, de las cuáles 2 de conexiones	1 fotocelda 127v
17 de Abr de 15	Comunidad de Santa Cruz	Se repararon 4 luminarias	1 foco 70w (1/2 uso), 1 foco 70w
17 de Abr de 15	Carr. 57 entronque con Carretera a Cedral	Se instaló reflector de 1000w, 1 centro de carga con pastilla térmica de 40 amp. , 3 pastillas térmicas y caja chalupa, además se le dio servicio de contactos y sockets a la carpa, semáforos y conos en los 2 sentidos	*****
17 de Abr de 15	Blvd. De los Andes S/N entre Apeninos y Calle sin nombre	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
17 de Abr de 15	C. Morelia esq. Hermosillo, Col. República	Se reemplazo malla antivandálica por una de tela mas cerrada	*****
17 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 2 soportes metálicos	*****
17 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron y recuperaron 2 balastos del material de desecho 1 de 100w, 1 de 70w	*****
17 de Abr de 15	Av. Laguna Verde esq. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Abr de 15	Cerrada Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
17 de Abr de 15	C. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
17 de Abr de 15	C. Rio Verde esq. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
17 de Abr de 15	Col. Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
17 de Abr de 15	Bld. Héroes Potosinos	Se repararon 2 luminarias	1 fotocelda 220v, 1 foco 150w (1/2 uso), 1 balastro 150w (1/2 uso)
17 de Abr de 15	C. Salvador Esquer, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w
20 de Abr de 15	C. Filomeno Mata esq. Pinos, Col. Las Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
20 de Abr de 15	C. Filomeno Mata esq. Díaz Mirón, Col. Las Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
20 de Abr de 15	C. Filomeno Mata esq. Rio Nilo	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
20 de Abr de 15	C. Santa Lucina	Se reemplazó fotocelda en circuitos de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Abr de 15	C. Trueno Fte. Al Asilo de Ancianos, Col. San Antonio	Se repararon conexiones y se acciono interruptor termomagnético de lámparas apagadas	*****
20 de Abr de 15	C. Sauces, Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
20 de Abr de 15	Priv. Los Rieles	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
20 de Abr de 15	C. Salvador Esquer, Col. La Dichosa	Se verifico reporte de lámpara apagada, dejándose pendiente hasta que sea podado el árbol que obstruye la misma	*****
20 de Abr de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
20 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se verifico material de desecho y se realizó acomodamiento y limpieza de estantería	*****
20 de Abr de 15	C. Hidalgo frente al CRI	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso)
20 de Abr de 15	C. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w (1/2 uso)
20 de Abr de 15	C. Leona Vicario, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w (1/2 uso)
20 de Abr de 15	C. Fernando Amilpa, Priv. Los Pinos, Priv. Rieles, Fracc. Ojo de Agua	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Abr de 15	Pasaje lado poniente del Mercado Arista, Zona Centro	Se repararon arbotantes apagados, cambiándose fotocelda y además se realizaron conexiones nuevas de base hacia bobina	1 fotocelda 127v
20 de Abr de 15	C. Insurgentes esq. 5 de mayo	Se apoyó a Transito y Vialidad reemplazando foco incandescente en semáforo	1 foco incandescente de 60w (material proporcionado por la institución)
20 de Abr de 15	C. Constitución esq. Independencia	Se apoyó a Transito y Vialidad reemplazando foco incandescente en semáforo	1 foco incandescente de 60w (material proporcionado por la institución)
20 de Abr de 15	C. Reforma esq. Bustamante	Se apoyó a Transito y Vialidad reemplazando foco incandescente en semáforo	1 foco incandescente de 60w (material proporcionado por la institución)
20 de Abr de 15	C. Betancourt esq. Bocanegra	Se apoyó a Transito y Vialidad reemplazando foco incandescente en semáforo	1 foco incandescente de 60w (material proporcionado por la institución)
20 de Abr de 15	C. Ignacio Ramírez esq. Miguel Hidalgo	Se apoyó a Transito y Vialidad reemplazando foco incandescente en semáforo	1 foco incandescente de 60w (material proporcionado por la institución)
20 de Abr de 15	Bldv. Turístico esq. Mariano Vázquez	Se apoyó a Transito y Vialidad reemplazando foco incandescente en semáforo	1 foco incandescente de 60w (material proporcionado por la institución)
20 de Abr de 15	Bldv. Turístico Crucero el Cbtis	Se apoyó a Transito y Vialidad reemplazando foco incandescente en semáforo	1 foco incandescente de 60w (material proporcionado por la institución)
20 de Abr de 15	Bldv. Turístico esq. Guerrero	Se apoyó a Transito y Vialidad reemplazando foco incandescente en semáforo	1 foco incandescente de 60w (material proporcionado por la institución)
21 de Abr de 15	C. Bocanegra esq. Priv. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Abr de 15	C. Bravo, Zona Centro	Se realizaron conexiones en lámpara apagada	*****
21 de Abr de 15	C. San Judas esq. Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
21 de Abr de 15	C. San Judas, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día y otra que prende y apaga	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
21 de Abr de 15	C. Nicle esq. San Pedro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v (1/2 uso)
21 de Abr de 15	C. Rio Verde, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
21 de Abr de 15	C. Villanueva entre Ocampo y Bustamante, Zona Centro	2 lámparas que prenden y apagan	1 foco 100w (1/2 uso), 1 foco 150w (1/2 uso), 1 fotocelda 220v
21 de Abr de 15	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
21 de Abr de 15	C. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
21 de Abr de 15	C. Pablo Neruda, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w (1/2 uso)
21 de Abr de 15	C. Negrete	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Abr de 15	C. Mar Caspio, Col. La lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de Abr de 15	Priv. Tomas Esteves, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de Abr de 15	Priv. Tomas Esteves, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w (1/2 uso)
21 de Abr de 15	DIF Municipal	Se apoyó en el área de recepción del dentista reemplazando lámparas por rosetones	4 focos ahorradores de 30w, 4 rosetones, 8 pijas
21 de Abr de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Valle de México, María L. Castillo, Lázaro Cárdenas, Luis N. Morones, Palma de Romero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Abr de 15	C. San Ramón entre Bartolomé de las Casas y San Pedro, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
21 de Abr de 15	Priv. San Luis, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w (1/2 uso)
21 de Abr de 15	C. Reforma a Betancourt de Matamoros a Leona Vicario	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Abr de 15	C. Libertad esq. Aldama, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w (1/2 uso)
21 de Abr de 15	C. Hidalgo entre Flores Magón y Ponciano Arriaga, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 250w (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Abr de 15	C. Belisario Domínguez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w (1/2 uso)
21 de Abr de 15	C. Leona Vicario, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w (1/2 uso)
22 de Abr de 15	Comunidad San José de las Trojes	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
22 de Abr de 15	Camellón de la Col. Bustamante frente a Rinconada de los Fresnos	Se repararon 5 luminarias, además se verificaron y limpiaron 3 relevadores y se acciono interruptor termomagnético disparado	2 focos 250w (1/2 uso), 2 balastos 250w (1/2 uso)
22 de Abr de 15	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco100w
22 de Abr de 15	Blvd. Turístico Carr. 57 de la calle de Guerrero al sur	Se reemplazo balastro dañado	1 balastro de 400w (1/2 uso)
22 de Abr de 15	Comunidad de Guadalupe de los Faz	Se repararon de conexiones 2 luminarias	*****
22 de Abr de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se verificaron 20 fotoceldas 127v	*****
22 de Abr de 15	C. Rivas Guillen esq. Rio Bravo, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Abr de 15	Col. La Lagunita, Ampliación la Lagunita, Antorchista, Ampliación Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Abr de 15	C. Francisco Zarco esq. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
22 de Abr de 15	C. Mar Caspio, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
22 de Abr de 15	C. Plan de Guadalupe esq. Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Abr de 15	C. Mar Muerto, Col. Ampliación La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
22 de Abr de 15	C. Altamirano entre Priv. Yecora y Aramberri, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
22 de Abr de 15	C. Rio Nilo esq. Filomeno Mata, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
22 de Abr de 15	Comunidad de San Francisco de Caleros	Lámpara prende y apaga, además se realizaron conexiones en lámpara desconectada	1 foco 70w
22 de Abr de 15	C. Filomeno Mata esq. Díaz Mirón, Col. Las Cumbres	Lámpara prende y apaga, además se realizaron conexiones en lámpara apagada	1 foco 70w
22 de Abr de 15	C. Filomeno Mata entre Díaz Mirón esq. Manuel Flores, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Abr de 15	C. Manuel Flores entre Justo Sierra y Filomeno Mata, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
22 de Abr de 15	C. Aramberri a un costado del Panteón Hidalgo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Abr de 15	C. Jacarandas esq. San Antonio, Col. Jardín	Lámpara apagada	1 foco 150w
22 de Abr de 15	C. Aramberri esq. Madero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 250w (1/2 uso)
22 de Abr de 15	And. José Martí, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 150w
22 de Abr de 15	C. Aldama esq. Libertad, Zona Centro	Se verifico reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
22 de Abr de 15	C. San Andrés esq. Jacarandas, Col. Jardín	Se verifico reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
22 de Abr de 15	Plaza Juan Sarabia entre Mariano Vázquez y Leona Vicario	Lámpara encendida todo el día	*****
23 de Abr de 15	Av. Roble esq. Carr. 57	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
23 de Abr de 15	Camellón Blvd. Turístico	Se repararon 17 luminarias	17 focos 400w, 3 balastros 400w, 1 socket mogul

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Abr de 15	C. San Francisco, Col. Hacienda	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
23 de Abr de 15	C Hidalgo esq. San Luis, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
23 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se verificaron 13 balastos de diferentes capacidades	*****
23 de Abr de 15	Camellón Bustamante, Plaza Bustamante	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Abr de 15	Plaza Concepción	Se detectó lámparas apagadas por falla de CFE	*****
23 de Abr de 15	C. Rio Bravo entre Carlos Vivanco y Rio San Fernando, Col. Mitras	Se detectó lámparas apagadas por falla de CFE	*****
23 de Abr de 15	C. Cedros entre Roble y Dr. González, Col. Olivar de las Animas	Se reactivó circuito apagado por interruptor termomagnético disparado	*****
23 de Abr de 15	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Se colocaron líneas directas de interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas, terminales de centro de carga dañadas	1 fotocelda 220v
23 de Abr de 15	Blvd. Turístico, Lerdo de Tejada, Carr. A Dr. Arroyo, Av. Roble, Parque Álvaro Obregón, Vicente Guerrero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
23 de Abr de 15	Plaza 1o. De Mayo, Col. Fidel Velázquez	Se activo interruptor termomagnético de lámparas apagadas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Abr de 15	Carr. A Dr. Arroyo	Se activo interruptor termomagnético de lámparas apagadas, además se detecto poste caído de CFE	*****
23 de Abr de 15	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó desconectando líneas de energía eléctrica, para evitar corto circuito debido a fenómeno meteorológico	*****
24 de Abr de 15	C. Magnolia, Col. Palma de Romero	Se remplazo pastilla térmica de circuito de lámparas apagadas	*****
24 de Abr de 15	Bldv. De Los Andes entre San Agustín y Sierra Vertientes, Fracc. Los Pinos	Se verificó reporte de 2 lámparas apagadas, 1 se reparó y la otra se encontraba funcionando de manera normal	1 foco 250w
24 de Abr de 15	C. Priscila, Col. San Antonio	Se remplazo centro de carga y pastilla térmica dañados	1 centro de carga, 1 interruptor termomagnético de 30 amp., 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
24 de Abr de 15	Bldv. Turístico fte. Al Tecnológico	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
24 de Abr de 15	C. Cedros entre Roble y Dr. González, Col. Olivar de las Animas	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 220v
24 de Abr de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
24 de Abr de 15	C. Jalisco, Col. República	Se retiró luminaria tipo suburbana 100w totalmente dañada	*****
24 de Abr de 15	Priv. Guerrero, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Abr de 15	C. Jalisco, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v (1/2 uso)
24 de Abr de 15	Comunidad de Santa Brígida	3 lámparas apagadas, se reemplazó cable de base dañado	1 mt. De cable THW #12
24 de Abr de 15	Comunidad de Maravillas	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
24 de Abr de 15	Fracc. Matehuala	Se retiro luminaria que estaba tirada debido a poste caído	*****
24 de Abr de 15	C. Damián Carmona, Col. Rivas Guillen	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Aldama, Col. Rivas Guillen	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Manuel Esperón, Fracc. Animas	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Manuel Esperón esq. Priv. San Luis, Fracc. Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Manuel J. Clouthier, Fracc. Libertad	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 220v
24 de Abr de 15	C. Miguel Yrizar, Col. Rivas Guillen	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Abr de 15	C. Altamirano entre Priv. Yecora y Aramberri, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul
24 de Abr de 15	C. Jesús García entre Regules y Rangel	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****
24 de Abr de 15	Plaza José Luis Borges, Col. Bustamante	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
24 de Abr de 15	C. Manuel Esperón entre Rio Verde y Av. La Paz, Fracc. Animas	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Darío Rangel	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
24 de Abr de 15	C. Libertad entre Bustamante y Constitución, Zona Centro	Se verifico reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
24 de Abr de 15	C. Libertad entre Xicoténcatl y Bustamante, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
24 de Abr de 15	C. Libertad entre Bravo y Regules, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
24 de Abr de 15	C. Aldama entre Julián Carrillo y San Ángel, Col. San José	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
24 de Abr de 15	Camellón Bustamante frente a Fracc. Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se verifico reporte de 4 lámparas apagadas, se encontró que todo estaba funcionando de manera normal	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Abr de 15	Circuitos Maximiliano, Del Derecho, Benemérito de las Américas, Leyes de Reforma, Fracc. Benito Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
24 de Abr de 15	Carr. A Dr. Arroyo	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
24 de Abr de 15	Parque Álvaro Obregón	Se desconectó luminaria dañada	*****
24 de Abr de 15	C. San Judas Tadeo esq. San Pedro, Ampliación Guadalupe	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Nayarit entre Oaxaca y Priv. México, Col. La República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Mangana entre Juan Sarabia y Lienzo Charro, Fracc. El Gallo	Se localizó y reparó corto de circuito, anulando el swich y dejándolo directo	*****
24 de Abr de 15	C. Río Bravo entre Carlos Vivanco y Rio San Fernando, Col. Las Mitras	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se encontró que era falla de CFE	*****
24 de Abr de 15	C. Maroma, Col. Concepción	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se encontró que era falla de CFE	*****
24 de Abr de 15	C. Membrillo, Col. Olivar de las Animas	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
24 de Abr de 15	C. Pirules esq. Negundos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
24 de Abr de 15	C. Negundos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Libertad esq. Laureles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Libertad, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
24 de Abr de 15	C. Mangana esq. Juan Sarabia, Fracc. El Gallo	Se realizaron conexiones en socket de lámpara apagada	*****
24 de Abr de 15	C. San Pedro esq. San Ramón, Col. Guadalupe	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
26 de Abr de 15	C. Galeana entre Juan Sarabia y Moctezuma, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
26 de Abr de 15	C. Galeana esq. Juan Sarabia, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
26 de Abr de 15	C. Galeana, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
26 de Abr de 15	C. Hidalgo Fte. A CFE	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
26 de Abr de 15	Prol. Aramberri casi esq. Av. Roble, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Abr de 15	C. Rio Verde, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Abr de 15	C. Río Verde esq. Prol. Matamoros, Col. Manuel Moreno Torres	Se enderezo lámpara que estaba ladeada	*****
26 de Abr de 15	C. Francisco Zarco, Fracc. Benito Juárez	Se activo interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas, además se reemplazo foco a lampara apagada	1 foco 70w
26 de Abr de 15	C. Francisco I. Madero, Fracc. Benito Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Abr de 15	C. 18 de Julio, Fracc. Benito Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Abr de 15	C. Lorenzo Díaz García entre Mexicana de Aviación y Concord	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Abr de 15	C. Aeropuerto esq. Aeronáutica, Col. Aviación	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Abr de 15	Av. Mantí esq. Pinavete, Col. La Florida	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Abr de 15	Fracc. Las Camelias	Lámparas apagadas, se reemplazó contactor en control de alumbrado por bobina quemada	1 contactor 220v
26 de Abr de 15	C. Aramberri entre Palma China y Altamirano, Zona Centro	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Abr de 15	C. Rigoberto Ochoa, Col. La Dichosa	Se reemplazó fotocelda en circuito de lámparas apagadas, además se cambio foco a lampara apagada	1 fotocelda 127v, 1 foco 250w
27 de Abr de 15	C. Nogales esq. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	C. Naranjos esq. Eucaliptos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	C. Robles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	C. Leona Vicario esq. Libertad, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	C. 1o. De Enero, Col. San Ángel	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	C. Regules esq. Escobedo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 15	C. Robles, Col. Olivar de las Animas	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 15	C. Rigoberto Ochoa, Col. La Dichosa	Se reemplazo base y fotocelda a luminarias apagadas	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v
27 de Abr de 15	C. Xicoténcatl entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Abr de 15	C. Irak, Col. El Paraíso	Lámpara apagada	1 foco 70w
27 de Abr de 15	Dr. González entre Pinos y Prol. Juárez, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Abr de 15	C. Unión, Col. Ampliación Antorchista	Se reactivó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
27 de Abr de 15	Prol. Aldama esq. 1o. De Mayo, Col. San Ángel	Se reactivo circuito de lámparas apagadas, además se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Abr de 15	C. Guerrero y Campeche, Col. República	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas encendidas todo el día, además se retiro nido de pájaro de luminaria	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	C. Cárdenas, Fracc. República	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	And. Viviana Salazar, Col. Valle de la Dichosa	Se acciono interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
27 de Abr de 15	C. Alfonso R. García Topa Jesús Yurén, Inf. Fidel Velázquez	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 15	Plaza 1o. De Mayo, Col. Fidel Velázquez	Se reactivo interruptor termomagnético de lámparas apagadas	*****
27 de Abr de 15	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó verificando y reparando instalaciones eléctricas, dejando pendiente área del techo dañada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Abr de 15	C. Hidalgo entre Reyes y Madero, Zona Centro	Se reemplazó fotocelda dañada de arbotantes encendidos todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	Circuito Filósofos Poste, Fracc. Llano Azul	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
27 de Abr de 15	C. Ángel Veral esq. Mariano Vázquez, Col. Altamira	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 15	C. Bocanegra entre Santiago Vivanco y Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 balastro 100w (1/2 uso)
27 de Abr de 15	C. Pascual Orozco esq. Octavio Paz, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
27 de Abr de 15	C. Durango esq. Tampico, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Abr de 15	C. Nayarit entre Distrito Federal y Tampico, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, se comenzó la República de Durango y Distrito Federal hasta Orizaba	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Abr de 15	C. Paulino Uriestegui esq. Saltillo, Col. Antorchista	Se reactivo circuito de lámparas apagadas, se dejó funcionando con fotocelda por relevador dañado	*****
27 de Abr de 15	Av. San Francisco esq. San José, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Abr de 15	C. Octavio Paz entre Diego Rivera y Pascual Orozco, Col. Valle de la Dichosa	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****
27 de Abr de 15	C. Carlos Fuentes, Col. La Providencia	Se verifico reporte de lámparas encendidas, se encontró que estaban funcionando de manera normal	*****
27 de Abr de 15	C. Culiacán, Col. República	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
27 de Abr de 15	C. Orizaba esq. Ciudad Juárez, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
27 de Abr de 15	C. Bustamante entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 15	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó con la camioneta grúa para desatorar bandera enredada en asta	*****
27 de Abr de 15	Av. Bella Gaviota esq. Carpintero, Col. Bella Gaviota	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	Priv. Paseo de la Reforma entre Regules y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 15	C. Sacramento entre Reforma y San Miguel, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Abr de 15	C. Río Grijalva topa Río Nazas, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Abr de 15	Plaza, Col. Olivar de las Animas	Se localizó corto en circuito de lámparas apagadas en registro de arbotante, se reparó y quedó pendiente cambiar líneas de alimentación	*****
27 de Abr de 15	Av. Sur esq. Pirul, Col. La Granja	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
27 de Abr de 15	Av. San Francisco entre Hidalgo Juárez	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 15	C. Lázaro Cárdenas, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
27 de Abr de 15	And. Dominico, Col. La Granja	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
27 de Abr de 15	C. Alfonso R. García entre Fernando Amilpa y Jesús Yurén, Inf. Fidel Velázquez	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
27 de Abr de 15	C. Abasolo entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w
27 de Abr de 15	C. Sabinos esq. Dr. González, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Abr de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Lámpara apagada	1 foco 150w
28 de Abr de 15	Comunidad de San José del Plan	Se repararon 9 luminarias	4 focos 70w, 4 fotoceldas 127v, 1 socket mogul, 1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Abr de 15	Comunidad de San José de los Sotoles	Se reemplazó fotocelda a circuito de 11 lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 15	Comunidad de la Virgen y el Zacatonal	Se repararon 2 luminarias	2 focos 100w
28 de Abr de 15	C. Río Sonora, Col. Mitras	Se enderezó luminaria que pegaba a face	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 15	C. Río Soto la Marina, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 15	Priv. Río Tamez y Río Nilo, Col. Mitras	3 Lámparas encendidas todo el día	3 fotoceldas 127v
28 de Abr de 15	2a. Priv. De la Juventud, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v, 1 foco 100w
28 de Abr de 15	C. Reforma Agraria, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 15	C. Olivos esq. Colegio Militar, Col. La Providencia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v, 1 foco 100w
28 de Abr de 15	C. Baja California, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
28 de Abr de 15	C. Tamaulipas, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Abr de 15	Prol. Hidalgo frente a Centro de Espectáculos, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
28 de Abr de 15	Av. San Francisco casi esq. San José, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 150w
28 de Abr de 15	C. Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Se reactivo interruptor termomagnético disparado	*****
28 de Abr de 15	C. Rio Sonora esq. Rio Santa María, Col. Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v, 1 socket mogul
28 de Abr de 15	C. Guerrero, Col. República	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
28 de Abr de 15	Plaza, Col. Olivar de las Animas	En la cancha de futbol se cambio cable de alimentación de poste de 3 reflectores	7 mts. De cable #12
28 de Abr de 15	Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Abr de 15	Fracc. Ojo de Agua	Se verificó circuito y se repararon 4 luminarias	4 balastos 70w, 4 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
28 de Abr de 15	Plaza Juan Sarabia entre Mariano Vázquez y Leona Vicario	Lámpara apagada	1 balastro 150w (1/2 uso), 1 foco 150w
28 de Abr de 15	C. Jesús García, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Abr de 15	Parque Álvaro Obregón	Se retiro luminaria dañada tipo colonial de 150w, además se realizaron conexiones en reflectores en la cancha de basquetbol	*****
29 de Abr de 15	Panteón Hidalgo	Se repararon 2 luminarias	1 foco 100w, 1 foco 150w
29 de Abr de 15	Parque Álvaro Obregón	Se apoyó a Fomento Deportivo retirando 3 proyectores del área de la cancha de futbolito, los cuáles fueron enderezados, reparados y reinstalados	2 focos 1000w A.M.
29 de Abr de 15	C. Alfonso Álvarez esq. San Bartolo, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
29 de Abr de 15	C. Maximiliano, Fracc. Benito Juárez	Se acciono interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
29 de Abr de 15	Priv. Tomas Tello Rangel, Col. La Lagunita	Se acciono interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
29 de Abr de 15	C. Coyoacán esq. Chalma, Col. Valle de México	Se reinstaló luminaria tipo OV-15 de 100w en 127v	*****
29 de Abr de 15	Prol. Aldama, Col. San José	Lámpara apagada	1 foco 150w
29 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 3 luminarias, 1 tipo OV-15 de 100w en 127v y 2 tipo suburbanas de 100w en 127v	1 carcasa OV-15, 2 carcasas suburbanas, 3 brazos metálicos, 11 mts. De cable THW #14, 1 cristal, 2 focos 100w, 1 balastro 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Abr de 15	Taller de Alumbrado	Se cambio capacidad a luminaria punta de poste cubica del Parque Álvaro Obregón de 250w a 150w	*****
29 de Abr de 15	Carr. A Cedral entre la entrada al Ojo de Agua y a la Comunidad de Noria de la Cabra	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v	1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
29 de Abr de 15	Col. La Lagunita, Ampliación la Lagunita, Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Abr de 15	C. Francisco I. Madero, Fracc. Benito Juárez	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
29 de Abr de 15	C. Antonio Salanueva, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	1 foco 250w
29 de Abr de 15	C. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	.50 cm de cable #12
29 de Abr de 15	Comunidad de el Sacramento	Se repararon 5 luminarias	4 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
29 de Abr de 15	C. Reforma e Hidalgo de Matamoros a Leona Vicario	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Abr de 15	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 5 luminarias, 2 apagadas y 3 encendidas	5 fotoceldas 127v, 1 balastro 70w
29 de Abr de 15	C. Regules entre Jesús García y Juan Sarabia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w (1/2 uso)

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Abr de 15	C. Jalisco, Col. República	Se reinstaló luminaria tipo suburbana de 100w en 127v , la cuál se había retirado por encontrarse el poste dañado	1 luminaria tipo suburbana de 100w en 127v
29 de Abr de 15	C. 16 de septiembre entre Reyes y Madero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
30 de Abr de 15	Col. Olivar de las Animas, Concepción, Mitras, San José, Rivas Guillen hacia el norte hacia camino viejo a la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Abr de 15	C. Sabinos esq. Membrillos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Sabinos esq. Manzanos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Río Verde esq. Río Balsas, Col. Concepción	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	Col. San José	Se reemplazó fotocelda a circuito de 11 lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Emiliano Zapata esq. Rafael Nájera, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Río Jordán, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Pablo Neruda, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Abr de 15	C. Xicoténcatl, Fracc. Del Bosque	Se verificó reporte de cables colgando, se encontró que pertenecían a cablevisión	*****
30 de Abr de 15	Parque Álvaro Obregón	Se reinstaló en jardinera luminaria punta de poste reparada	*****
30 de Abr de 15	Cedros esq. Álamos, Col. Hacienda	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
30 de Abr de 15	Comunidad de Arroyito del Agua	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas, además se repararon 3 luminarias	2 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
30 de Abr de 15	Plaza 10 de Mayo	Se retiró luminaria dañada por árbol caído	*****
30 de Abr de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
30 de Abr de 15	C. Leandro Valle esq. Zaragoza, Zona Centro	Se reacomodo luminaria que estaba de lado	*****
30 de Abr de 15	C. Álamos, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Olivos, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
30 de Abr de 15	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Tesorería reemplazando balastro dañado de lámpara	1 balastro 2X75w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
30 de Abr de 15	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento al alumbrado, reparando 9 luminarias	3 focos 250w, 2 focos 100w, 1 foco 70w, 2 esferas de 12", 5 balastos 250w (1/2 uso), 2 balastos 70w (1/2 uso)
30 de Abr de 15	Col. Concepción , Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Abr de 15	C. Concepción, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Carlos Vivanco, Col. Mitras	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas encendidas	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Palmas, Col. Concepción	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Tomasa Esteves esq. Damián Carmona, Col. Rivas Guillen	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
30 de Abr de 15	C. Terán esq. Reforma, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
30 de Abr de 15	Av. Roble, Blvd. Turístico Carr. 57, Blvd. A Dr. Arroyo, Blvd. Héroe Potosinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
30 de Abr de 15	Blvd. Héroe Potosinos	Se localizó corto en poste con 2 luminarias, se volvió a conectar y se dejó funcionando	2 mts. De cable #12