

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Ene de 16	C. Unidad Antorchista, Col. Antorchista	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
04 de Ene de 16	C. Lucha y Priv. Victoria	Se enderezó luminaria que se encontraba de lado	*****
04 de Ene de 16	C. Flores Magón esq. Betancourt	Lámpara apagada	1 balastro 250w
04 de Ene de 16	Comunidad de Puerto del Palmar	Se verificaron líneas y se acciono circuito de lámparas apagadas	*****
04 de Ene de 16	C. Unión, Col. Antorchista	Se accionó interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
04 de Ene de 16	Av. Chiapas esq. Durango, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de Ene de 16	C. Bolivia entre Argentina y Bélgica, Col. 22 de mayo	Lámpara apagada	1 foco 250w
04 de Ene de 16	Plaza, Col. Vista Hermosa	Se reemplazó acrílico roto	1 acrílico
04 de Ene de 16	Bldv. Carlos Lasso entre Ignacio Ramírez y Flores Magón	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v, 1 socket mogul
04 de Ene de 16	Carr. 57 tramo desde Hotel Capri hasta el Pedregal	Se verificaron 2 circuitos, encontrándose que operaban de manera normal	*****
04 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
04 de Ene de 16	Plaza 10 de Mayo	Se realizó mantenimiento en 4 lámparas apagadas, de las cuáles se retiro 1 para su reparación	10 mts. De cable THW #16
04 de Ene de 16	Plaza Col. Las Mercedes	Se realizó mantenimiento reparando 2 lámparas apagadas	2 balastos 175w A.M, 1 esfera de policarbonato 18"
04 de Ene de 16	Bldv. Héroes Potosinos	Se retiraron 2 proyectores y contactos colocados por la Feria del Cohetón	*****
04 de Ene de 16	Centro de Rehabilitación Integral	Se apoyó verificando reporte de falla en interruptor, encontrándose que funcionaba de manera normal	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w, 1 de 400w	*****
04 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
04 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se armó 1 luminaria OV-15 de 400w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 400w, 1 foco 400w, 1 cristal, 1 fotocelda 220v (1/2 uso),
04 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmo y se realizó limpieza en candil	*****
04 de Ene de 16	Blvd. Carlos Lasso al norte de Altamirano, Zona Centro	Se reinstaló luminaria tipo OV-15 de 400w en 220v	*****
04 de Ene de 16	C. Argentina esq. Bolivia, Col. 22 de Mayo	Se verificó reporte de lámpara apagada se encontró que estaba funcionando correctamente	*****
04 de Ene de 16	C. Chapultepec, entre Leona Vicario y Damián Carmona, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
04 de Ene de 16	C. Damián Carmona, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
04 de Ene de 16	C. Bravo, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
04 de Ene de 16	C. Julián Carrillo, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w
04 de Ene de 16	C. Alfonso Reyes entre Av. Los Andes y Sor Juana Inés, Col. Magisterial	Lámpara apagada	1 foco 150w
04 de Ene de 16	C. Bocanegra esq. Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
04 de Ene de 16	Av. Roble fte. A Helados Holanda, Colinas de la Paz	Se retiro luminaria dañada y se desconectó arbotante	*****
04 de Ene de 16	C. Lerdo de Tejada fte. A Col. Las Mercedes	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Ene de 16	C. Libertad entre Regules y Bravo, Zona Centro	Se reconectó lámpara desconectada	*****
04 de Ene de 16	Col. Las Mercedes, Arboledas, 22 de mayo, Palmas, La Granja	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Ene de 16	C. Porfirio Díaz esq. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w
05 de Ene de 16	Av. Roble y Fernando Amilpa	Se colocaron en reposición 2 luminarias OV-15 de 250w en 220v	1 mt. De cable #12
05 de Ene de 16	Instalaciones de FEREMA	Se retiró proyector de 1500w en 127v en el área de Bebidas	*****
05 de Ene de 16	Plaza Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se retiraron 5 proyectores de la Cancha de Futbol rápido que se encontraban dañados	*****
05 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se repararon 5 proyectores de inducción magnética de 300w	5 acrílicos, 4 lámparas de inducción magnética de 300w
05 de Ene de 16	Plaza Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se reinstalaron 5 proyectores de inducción magnética de 300w	*****
05 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
05 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 2 de 250w	*****
05 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
05 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
05 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo OV-15 de 250w en 220v	2 carcasas, 2 focos 250w, 2 balastos 250w, 2 cristales
05 de Ene de 16	C. Lucha esq. Ciudad Victoria, Col. Ampliación Antorchista	Se repararon conexiones en socket de lámpara apagada	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Ene de 16	C. Veracruz entre Nuevo León y Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Ene de 16	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista y parte de la Col. República parte sur de México a Chiapas lado norte de Chiapas hasta Irapuato	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Ene de 16	C. Querétaro esq. Baja California, Col. República	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
05 de Ene de 16	Col. Ollería, Colinas de la Paz, Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Ene de 16	Plaza Juárez	Se conectaron 3 arbotantes también se conectó luminaria fte. Banamex, los cuáles se habían desconectado por evento de "Fiesta de Luz"	*****
06 de Ene de 16	Plaza Ferrocarrilera	Se realizó limpieza en 39 esferas de 8 arbotantes	1 esfera de cristal, 4 lámparas ahorradoras espiral de 85w en 220v, 3 mt. De cable #12
06 de Ene de 16	C. 16 de Septiembre esq. 2 de Abril, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
06 de Ene de 16	C. Juan Pablo Martínez, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
06 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
06 de Ene de 16	C. Libertad e Independencia tramo de Zaragoza hasta Bustamante	Se tomaron medidas de distancia existe entre luminarias	*****
06 de Ene de 16	Plaza Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se apoyó al Departamento de Ecología verificando alimentación de bombas de riego, proporcionando listado de material para mantenimiento	*****
06 de Ene de 16	Escuela Ignacio M. Altamirano	Se apoyó reinstalando luminaria completa OV-15	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Ene de 16	Se terminó la Col. República, Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Ene de 16	C. Coahuila esq. Guerrero, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
06 de Ene de 16	C. Rayón esq. Agustina Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
06 de Ene de 16	C. Ciudad Valles, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
06 de Ene de 16	Col. Bustamante I,II,III, San Antonio, Libertad, Las Hadas, San Francisco, Del Bosque, San José, Rivas Guillen	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de Ene de 16	C. San Pedro esq. Terán, Col. San José	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
06 de Ene de 16	C. Ocampo, Col. Del Bosque	Se conectó lámpara desconectada	*****
06 de Ene de 16	C. Méndez entre Rangel y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
06 de Ene de 16	Priv. Constitución fte. A Plaza del Triangulo entre Calderón y Constituyentes, Col. Jardín	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
06 de Ene de 16	C. Corona entre Celso N. Ramos y Ocampo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Ene de 16	C. San Juan, Fracc. San Ramón	Se colocaron conectores a líneas de alimentación	2 conectores tipo cuña del 0-6
07 de Ene de 16	C. Ma. Luisa Castillo entre Diego Rivera y Pascual Orozco, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
07 de Ene de 16	C. Rio Grijalva entre Lázaro Cárdenas y Rio Balsas, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w
07 de Ene de 16	Plaza Flores Magón, Inf. Fidel Velázquez	Se reemplazaron 2 fotoceldas, 1 de los proyectores lado poniente de la cancha y otra de lámpara tipo hacienda de la jardinera	2 fotoceldas 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Ene de 16	C. Méndez entre Rangel y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220
07 de Ene de 16	Comunidad de Palmas	Se repararon 3 luminarias	3 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
07 de Ene de 16	C. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
07 de Ene de 16	Depto. De Atención a la Juventud ubicado en el Mercado Bocanegra	Se apoyó instalando y contacto doble polarizado	1 contacto doble polarizado, (proporcionado por el Depto. De Atención a la Juventud) 1 mt. De cable THW #12
07 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
07 de Ene de 16	Fracc. San Antonio III	Se realizó verificación de alumbrado para ser entregado al municipio	*****
07 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250	*****
07 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
07 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
07 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se revisó y probó 1 reflector de 1500w A.M. de 127v	1 foco de 1500w A.M., 1 socket mogul
07 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se revisaron y probaron 5 proyectores quedando en buenas condiciones	*****
07 de Ene de 16	Fracc. La Providencia, acceso al Cbtis y Conalep, Valle de la Dichosa, La Dichosa, La Lagunita, Ampliación La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Ene de 16	C. Tomas Tello Rangel, Col. Ampliación La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Ene de 16	C. Plan de Guadalupe entre Juan José Bustamante y Porfirio Díaz, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de Ene de 16	C. Plan de Ayala esq. Porfirio Díaz, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
07 de Ene de 16	C. Ignacio Ramírez Cruz, Col. La Providencia	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
07 de Ene de 16	Col. Jardín, Vista Hermosa, Cumbres, Santa Lucina, San Isidro, Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Ene de 16	C. Arista entre Calderón y Constitución, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
07 de Ene de 16	Priv. Calderón pasando Constituyentes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
07 de Ene de 16	C. Constitución pasando constituyentes, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
07 de Ene de 16	C. Rafael Nájera esq. Jesús Castillo, Col. San Miguelito	Lámpara apagada	1 foco 250w
07 de Ene de 16	C. Méndez entre Regules y Rangel, Zona Centro	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
08 de Ene de 16	C. Zeferino Ponce y Nicolás Loera, Col. San José	Se repararon conexiones en circuito de lámparas encendido todo el día	*****
08 de Ene de 16	C. David Alfaro Siqueiros entre And. Reyes y Ma. Luisa Castillo, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
08 de Ene de 16	C. David Alfaro Siqueiros, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
08 de Ene de 16	C. Palma esq. Av. Santa Isabel, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Ene de 16	C. Manuel José Othón, Col. La Forestal	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de Ene de 16	C. Ma. Luisa Castillo entre Alfaro Siqueiros y Pascual Orozco, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Ene de 16	Prol. Aldama esq. Manuel Esperón, Col. San José	Lámpara apagada	1 foco 70w
08 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
08 de Ene de 16	C . Hidalgo esq. Reyes, Zona Centro	Se desconectó acometida utilizada para iluminación de la fachada de Catedral	*****
08 de Ene de 16	Plaza 10 de Mayo	Se reinstaló luminaria tipo colonial punta de poste	*****
08 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
08 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro del material de desecho, no se logró recuperar	*****
08 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	2 carcacas, 2 acrílicos, 2 balastros 70w, 2 balastros 70w (1/2 uso), 2 focos 70w (1/2 uso), 2 fotoceldas 127v (1/2 uso)
08 de Ene de 16	C. Portes Gil entre Independencia y Venustiano Carranza	Se repararon conexiones en lámpara apagada, además se reemplazó acrílico	1 acrílico
11 de Ene de 16	Instalaciones de FEREMA	Se desconectaron 16 acometidas de los expositores, las cuáles fueron entregadas a sus dueños	*****
11 de Ene de 16	C. Olivos entre independencia y Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
11 de Ene de 16	C. Emiliano Zapata, Comunidad de San Francisco de Caleros	2 lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Ene de 16	C. Flores Magón esq. Boulevard Carlos Lasso, Zona Centro	Lámpara apagada	1 base para fotocelda y ménsula
11 de Ene de 16	C. Jesús Castillo esq. Altamirano, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Ene de 16	Comunidad El Herrero	Se acciono interruptor de circuito de lámparas apagadas	*****
11 de Ene de 16	Camellón fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se acciono interruptor de circuito de lámparas apagadas	*****
11 de Ene de 16	Priv. Reforma, Col. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
11 de Ene de 16	C. Filósofos, Col. Llano Azul	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
11 de Ene de 16	Asilo de Ancianos	Se apoyó reemplazando térmico general dañado y se verificaron cargas	1 térmico 2X50 Amp.
11 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
11 de Ene de 16	Plaza 5 de mayo	Se retiró pino navideño situado frente a Presidencia Municipal	*****
11 de Ene de 16	Presidencia Municipal	Se desconectaron adornos navideños, además se retiraron parte de adornos de la fachada	*****
11 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 16 de 127v, 1 de 220v	*****
11 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se reubica pino navideño, además se desinstalan focos a series y adornos navideños	*****
11 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se cortan y pintan brazos para lámparas suburbanas	*****
11 de Ene de 16	Av. De la Juventud entrada por Altamirano	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
11 de Ene de 16	Blvd. Carlos Lasso fte. A la Chrysler	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****
11 de Ene de 16	C. Flores Magón esq. Blvd. Carlos Lasso	Lámpara prende y apaga	1 foco 400w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Ene de 16	C. Hidalgo frente a Bodega Aurrera, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
11 de Ene de 16	C. Altamirano entre Juárez e Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
11 de Ene de 16	C. Hidalgo	Se retiraron adornos y manguera navideños	*****
11 de Ene de 16	Instalaciones de FEREMA	Se desconectaron 9 acometidas	*****
12 de Enero de 16	Instalaciones de FEREMA	Se desconectaron 8 acometidas y se reconectó 1	*****
12 de Enero de 16	C. Villa Aurora esq. Paseo de los Pinos, Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w
12 de Enero de 16	C. Villa Aurora esq. Paseo de los Pinos, Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w
12 de Enero de 16	C. Concepción Calvillo, Col. Emiliano Zapata	Lámpara apagada	1 balastro 70w
12 de Enero de 16	Pabellón de Ferema	Se retiraron 1 reflector de 1000w A.M., 2 reflectores de cuarzo de 500w y 1 foco espiral ahorrador	*****
12 de Enero de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó arreglos navideños retirados por el segundo turno	*****
12 de Enero de 16	Jardín de Niños "Juan Jacobo Rousseau, Col. Juárez	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	2 luminarias tipo suburbana de 127v en 70w, 10 mts. De cable Pot #12
12 de Enero de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Enero de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v, 1 de 220v	*****
12 de Enero de 16	Taller de Alumbrado	Se continuo desinstalando focos de adornos navideños y su reubicación	*****
12 de Enero de 16	Col. Jardines del Ojo de Agua, Minerales, Manuel Moreno Torres, Inf. Fidel Velázquez, Ollería, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Enero de 16	Zona Centro tramo calle de Reforma hasta Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
12 de Enero de 16	Presidencia Municipal	Se retiraron adornos navideños	*****
12 de Enero de 16	Parque Vicente Guerrero	Se realizaron conexiones nuevas en registro debido a que circuito de lámparas apagadas	*****
13 de Ene de 16	Blvd. Turístico tramo de Hotel Capri a San Luis Gas	Se reparó falso contacto en las bobinas del relevador del circuito lado sur de la subestación frente a San Luis Gas	1 mt. De cable #12
13 de Ene de 16	C. Dominico, Col. La Granja	Lámpara apagada	1 foco 70w
13 de Ene de 16	C. Negrete, Col. Jardín	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
13 de Ene de 16	C. Aramberry sur entre Matamoros y Palma, Col. Santa Martha	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
13 de Ene de 16	SEDESORE	Se apoyó reparando 1 lámpara en el área de oficinas	2 tubos fluorescentes de 32w T8
13 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Ene de 16	Parque Vicente Guerrero	Se realizó mantenimiento al alumbrado reparando 8 luminarias, además se retiraron 2 luminarias pasillo dañadas para su reparación	2 balastos tipo bote de 250w, 4 balastos tipo bote de 70w, 2 balastro tipo bote 100w
13 de Ene de 16	Depto. De Atención a la Juventud ubicado en el Mercado Bocanegra	Se reemplazaron tubos y balastos en el pasillo	2 balastos de 2X32w, 4 tubos fluorescentes de 32w
13 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se continuo con reubicación de adornos navideños	*****
13 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 balastos remoto de 70w en 220v	4 balastos 70w (1/2 uso)
13 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se desarmaron 2 luminarias punta de poste del Parque Vicente Guerrero para su reparación	*****
13 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se reparó 1 luminaria punta de poste del Parque Vicente Guerrero, además se elaboraron plantillas para trazar acrílico y reparar 1 más	1 balastro 250w (1/2 uso), 1 cristal (1/2 uso)
13 de Ene de 16	Col. Concepción, Mitras, Animas, Paraíso, San Ángel	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Ene de 16	C. Río Nilo, Col. Las Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
13 de Ene de 16	C. Río Lerma esq. Río Peña, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 100w
13 de Ene de 16	C. Plata esq. Oro, Col. El Mineral	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
13 de Ene de 16	C. Juan R. Jiménez, Bustamante III	Se reemplazó base para fotocelda y fotocelda a relevador de circuito de lámparas apagadas	*****
13 de Ene de 16	Camellón fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Ene de 16	Zona Centro de norte a sur y de oriente a poniente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Ene de 16	C. Insurgentes frente a Seguridad Pública Municipal	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
14 de Ene de 16	Comunidad de la Joya	Se repararon 8 luminarias, de las cuales 1 de conexiones	1 foco 100w, 2 focos 70w, 3 fotoceldas 127v, 1 socket mogul
14 de Ene de 16	Instalaciones de FEREMA	Se retiraron 2 proyectores de 400w a 220v	*****
14 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
14 de Ene de 16	Parque Vicente Guerrero	Se reinstaló luminaria tipo colonial	*****
14 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se terminó de armar luminaria punta de poste del Parque Vicente Guerrero	*****
14 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se trazaron y cortaron piezas de acrílico de policarbonato, además se realizó pintado de lámpara	*****
14 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 10 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
14 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
14 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos remoto, recuperándose 2 de 70w, 1 de 250w	*****
14 de Ene de 16	Col. Rivas Guillen, San José, San Francisco, Del Bosque, Las Hadas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de Ene de 16	C. Mariano Vázquez, Col. Altamira	Se repararon 5 luminarias	1 foco 150w, 2 focos 100w, 3 acrílicos, 1 balastro 100
14 de Ene de 16	Col. Santa Martha, Electricista, España, Fraile, Fracc. Hidalgo, Av. Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Ene de 16	C. Flores Magón	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
15 de Ene de 16	C. Reforma y Terán, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
15 de Ene de 16	Av. San Francisco esq. Kildum	Lámpara apagada	1 foco 70w
15 de Ene de 16	C. 16 de Septiembre y Plan de Ayala, Col. Santana	Se energizó acometida que alimenta circuito de 3 lámparas suburbanas	*****
15 de Ene de 16	Campo de Béisbol y Softbol	Se repararon 3 proyectores que iluminan el área de juego y se alinearon 4 más, además se repararon cables dañados en la salida de la torre de proyectores	3 focos de 1000w A.M.
15 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
15 de Ene de 16	Plaza Deportiva, Col. República	Se verificaron las luminarias, encontrándose que funcionaban de manera normal	*****
15 de Ene de 16	Zona Industrial	Se verificó alumbrado, realizando listado de material faltante para mantenimiento	*****
15 de Ene de 16	Parque Vicente Guerrero	Se reinstaló lámpara punta de poste	*****
15 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
15 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
15 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 4 balastos remoto 4 de 70w	*****
15 de Ene de 16	Col. Llano Azul, La Finca, Florida II, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, Bella Gaviota, La Hacienda	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Ene de 16	C. Circular Poniente, Col. La Finca	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 socket mogul, 1 acrílico, 5 mts. De cable #14, 1 fotocelda 220v
15 de Ene de 16	Col. Matehuala, San Isidro, Pineño, Palma de Romero, Luis N. Morones	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
15 de Ene de 16	C. Manzanilla, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 foco 150w
15 de Ene de 16	C. Rivas Guillen esq. Profr. R. Domínguez, Luis N. Morones	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w
15 de Ene de 16	C. Justo Sierra esq. Reforma, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
15 de Ene de 16	C. Morelos entre Madero y Reyes, Zona Centro	Se retiro centro de carga dañado de circuito de lámparas apagadas, se dejó funcionando de forma directa	*****
18 de Ene de 16	Instalaciones de FEREMA	Se desconectaron 28 acometidas, además se retiraron 2 proyectores de A.M., 1 de 400w, 1 de 1000w	*****
18 de Ene de 16	Instalaciones de FEREMA	Se reconectó el servicio del pabellón y las lámparas del camellón, se quedaron funcionando de manera normal	*****
18 de Ene de 16	C. Hidalgo a un costado de la casa de salud, Comunidad de Santana	Se verificó reporte de lámpara apagada se encontró que esta luminaria es de particular dentro de propiedad privada	*****
18 de Ene de 16	Comunidad de el Saltillito	Se realizó revisión de la red eléctrica	*****
18 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
18 de Ene de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó reemplazando en el área de Sindicatura lámpara tipo Slim 2X39w por rosetón y lámpara fluorescente de 65w, además se reparó lámpara tipo Slim de 60w cambiándosele balastro y tubos dañados	1 rosetón, 1 lámpara ahorradora de 65w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
18 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
18 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 220v	*****
18 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se reacomodo material de desecho	*****
18 de Ene de 16	Col. Arboledas, Las Mercedes, 22 de mayo, La Granja, La Finca, Llano Azul	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Ene de 16	C. República de Honduras entre Lerdo de Tejada y Bolivia, Col. 22 de mayo	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de Ene de 16	C. Matamoros esq. Cactus, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
18 de Ene de 16	C. Plan de San Luis entre Emiliano Zapata y Francisco Villa, Col. La Lagunita	Se realizaron conexiones nuevas en lámpara apagada	*****
18 de Ene de 16	Priv. Juan José Bustamante esq. Pascual Orozco, Col. La Dichosa	Se retiró luminaria con balastro quemado	*****
18 de Ene de 16	Col. San Benito, Minerales, Villa Fontana, Florida II, Magisterial los Reyes, Fracc. Kildum	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Ene de 16	C. Rangel casi esq. Jiménez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de Ene de 16	C. Río Jordán esq. Rafael Nájera, Col. Las Cumbres	Se realizaron conexiones nuevas en lámpara apagada	*****
18 de Ene de 16	C. Manuel Acuña entre Justo Sierra y Simón Bolívar, Col. Juárez	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico
18 de Ene de 16	C. Julián Carrillo esq. Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Ene de 16	C. Matamoros entre Boulevard Carlos Laso y Ángel Veral	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
18 de Ene de 16	C. Matamoros esq. J. Castillo, Col. San Miguelito	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
18 de Ene de 16	C. Minas de San Agustín, Florida II	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de Ene de 16	C. Paseo de los Pinos, Villa Fontana	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de Ene de 16	C. Libertad entre Damián Carmona y Regules, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 mt. De cable #12
19 de Ene de 16	C. Miguel Ángel Asturias, Bustamante III	Se reemplazó fotocelda de circuito de 7 lámparas encendido todo el día	1 fotocelda 220v
19 de Ene de 16	Priv. Juan Ramón Jiménez, Bustamante III	3 lámparas apagadas	1 balastro 250w, 1 foco 250w, 1 base para fotocelda, 2 fotoceldas 220v
19 de Ene de 16	C. Miguel Ángel Asturias, Bustamante III	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de Ene de 16	C. José Echegaray, Bustamante III	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
19 de Ene de 16	C. Plan de Guadalupe entre Julián Carrillo y Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Se reemplazó fotocelda y base para fotocelda de circuito de lámparas encendido todo el día	1 fotocelda 220v, 1 base para fotocelda
19 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
19 de Ene de 16	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó realizando conexiones en contacto trifásico para hidrolavadora	*****
19 de Ene de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó cancelando contacto dañado el cuál estaba provocando calentamiento en líneas de alimentación	*****
19 de Ene de 16	C. Juan José Bustamante esq. Pascual Orozco	Se reinstaló luminaria tipo suburbana que se había retirado para su reparación	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, se recuperaron 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 2 de 250w	*****
19 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
19 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se realizó reacomodo del material de desecho	*****
19 de Ene de 16	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Ene de 16	C. Tamaulipas entre Hidalgo y Toluca, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
19 de Ene de 16	C. Quintana Roo entre Toluca e Hidalgo, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Ene de 16	C. Irapuato esq. Baja California, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Ene de 16	C. Hidalgo esq. Rosaura Zapata, Col. Santana	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico
19 de Ene de 16	C. Tlaxcala esq. Quintana Roo, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Ene de 16	Col. Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Ollería, Colinas de la Paz, Fracc. Los Pinos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Ene de 16	C. Aramberri entre Guerrero y Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Ene de 16	Av. San Francisco esq. Kildum, Col. Guadalupe	Se realizaron conexiones nuevas en lámpara apagada	*****
19 de Ene de 16	C. Paseo de los Andes entre San Agustín y San Judas Tadeo, Fracc. Los Pinos	Se realizaron conexiones nuevas en lámpara apagada	*****
20 de Ene de 16	Av. Roble y Blvd. Turístico	Se apoyó a la Dirección de Transito y Vialidad, enderezando panel de semáforo y reponiendo foco del mismo en el verde cara al norte	1 foco incandescente de 67w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Ene de 16	Blvd. Carlos Lasso y Matamoros	Se apoyó a la Dirección de Transito y Vialidad, se repuso foco en semáforo en el amarillo cara al norte, quedando pendiente el rojo por falta de casquillo en el socket	1 foco incandescente de 67w
20 de Ene de 16	C. Bustamante y Reforma	Se apoyó a la Dirección de Transito y Vialidad, reponiendo foco en semáforo en el verde cara al norte	1 foco incandescente de 67w
20 de Ene de 16	C. Mezquite, Florida II	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
20 de Ene de 16	Comunidad el Mimbres	Lámpara apagada	1 balastro 70w
20 de Ene de 16	C. Acacia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 70w
20 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
20 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 3 de 220v	*****
20 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
20 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se clasifica cable de medio uso	*****
20 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se arman 2 luminarias tipo suburbanas de 150w en 220v	2 carcacas con acrílico, 2 balastos 150w, 2 focos 150w
20 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
20 de Ene de 16	Cancha Comunidad de Carbonera	Se reinstaló poste y lámparas tipo suburbana de 150w en 220v	1 arbotante de doble brazo, 25 mts. De cable THW #14, 2 cabezas de lámparas tipo suburbana de 150w en 220v

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Ene de 16	Blvd. Héroes Potosinos	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación	*****
20 de Ene de 16	Oficinas Operativas de Alumbrado Público	Se traslado material para mantenimiento de luminarias	*****
20 de Ene de 16	Prol. Buenos Aires esq. Juan Sarabia, Fracc. El Gallo	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
20 de Ene de 16	Fracc. El Gallo, Col. Olivar de las Animas, La Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Ene de 16	Prol. Méndez, Col. La Providencia	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
20 de Ene de 16	C. Rangel casi esq. Jiménez, Zona Centro	Se realizaron conexiones nuevas en lámpara apagada	*****
20 de Ene de 16	C. República de Argentina entre Altamirano y Matamoros, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
20 de Ene de 16	Blvd. Turístico tramo de Acceso a Cbtis a Carr. A Cedral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Ene de 16	Col. Lázaro Cárdenas, Juárez, Cumbres, Santa Lucina, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Ene de 16	Blvd. Turístico	Se realizó mantenimiento a 3 subestaciones reparándose 9 luminarias	9 focos 400w
21 de Ene de 16	Comunidad de Carbonera	Se repararon 7 luminarias	3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
21 de Ene de 16	C. Constitución fte. A Capilla Santo Niño	Se apoyó colocando proyector de 1000w A.M. para la celebración de fiestas patronales	*****
21 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
21 de Ene de 16	Comunidad de San Rafael, Carbonera	Se realizó recorrido para verificar la factibilidad de instalación de luminarias	*****
21 de Ene de 16	C. Villa Hidalgo Fracc. Animas, C. Laguna del Bosque Azul, Mar Mediterráneo, Sinaloa Col. República, C. San Juan Fracc. Campestre San Ramón	Se realizó recorrido para verificar la factibilidad de instalación de luminarias	*****



## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****
21 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
21 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 7 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	7 carcacas, 7 balastos 70w, 4 focos 70w, 3 focos 70w (1/2 uso), 7 acrílicos, 7 fotoceldas 127v (1/2 uso), 7 brazos metálicos, 35 mts. De cable #16
21 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo OV-15 de 100w en 127v	2 carcacas, 2 balastos 100w, 2 focos 100w (1/2 uso), 2 brazos metálicos, 2 cristales (1/2 uso), 10 mts. De cable #16
21 de Ene de 16	Col. Heroínas, Naranjos, San Ramón, El Ranchito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Ene de 16	C. Constitución entre Constituyentes y Ocampo, Col. Vista Hermosa	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 socket mogul, .50 cm. De cable #14
21 de Ene de 16	Arco Sur	Se realizó mantenimiento a las letras A y M	5 lámparas curvalum de 32w, 2 tubos 17w
21 de Ene de 16	Col. Bustamante I,II,III, San Antonio, Los Fresnos, Fracc. Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Ene de 16	Prol. Fernando Amilpa entre Priv. Santa Isabel 1 y Santa Isabel 2, Col. Ojo de Agua	Se reemplazó fotocelda y base para fotocelda de circuito de lámparas apagadas	*****
21 de Ene de 16	C. San Martín, Fracc. Libertad	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
21 de Ene de 16	C. Manuel J. Clouthier, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 250w

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Ene de 16	Prol. Fernando Amilpa esq. Privada 1, Col. Ojo de Agua	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
21 de Ene de 16	Prol. Fernando Amilpa, Col. Ojo de Agua	Se realizaron conexiones nuevas en lámpara apagada	*****
22 de Ene de 16	Prol. Juárez esq. Negundos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 acrílico
22 de Ene de 16	C. Libertad esq. Fresnos, Col. Olivar de las Animas	Se reinstaló lámpara caída	1 fotocelda 127v, 1.20 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
22 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de Ene de 16	Comunidad de San Rafael	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	2 hebillas 3/4, 2 mts. De fleje 3/4, 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v
22 de Ene de 16	C. Sinaloa, Col. República	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4, 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v
22 de Ene de 16	C. Mar Mediterráneo, Col. República	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 hebilla 3/4, 1 mt. De fleje 3/4, 1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v
22 de Ene de 16	Carr. A los Ángeles	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Ene de 16	Planta tratadora de Aguas Residuales	Se apoyó SAPSAM reparando 5 lámparas del alumbrado	5 focos A,M. 175w
22 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
22 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro de 70w del material de desecho, recuperándose	*****
22 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se prueban 5 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
22 de Ene de 16	Col. Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Fracc. Benito Juárez, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Ene de 16	Col. Las Hadas, Del Bosque, San Ángel, Paraíso, San Francisco, San José, El Mirador, Rivas Guillen	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
22 de Ene de 16	C. Gabilondo Soler esq. Manuel M. Ponce, Col. Las Hadas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
22 de Ene de 16	C. Pascual Orozco esq. Ma. Luisa Castillo, Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
22 de Ene de 16	C. Bustamante esq. Gabriel García Márquez, Bustamante I	Lámpara apagada	1 foco 250w
25 de Ene de 16	Instalaciones de FEREMA	Se conectaron cables de alimentación y se verificaron lámparas del Camellón	*****
25 de Ene de 16	Comunidad de San José de las Trojes	Se repararon 4 luminarias	3 focos 70w, 2 fotoceldas 220v
25 de Ene de 16	C. Constitución frente a Capilla de Santo Niño	Se reemplazó fotocelda a proyector	1 fotocelda 220v
25 de Ene de 16	Plaza Benito Juárez	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas	1 fotocelda 127v
25 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
25 de Ene de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó reparando lámpara en el área de Inspección General	1 balastro 2X39, 2 tubos 39w
25 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
25 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se armaron y recuperaron 10 sockets mogul	*****
25 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas, recuperándose 1 de 127v	*****
25 de Ene de 16	C. Constitución	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
25 de Ene de 16	Blvd. San Miguel entre Colinas de la Paz y Ollerías	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 acrílico

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Ene de 16	Pasaje Arista a un costado de la Catedral	Se realizó limpieza y mantenimiento en lámparas de 7 arbotantes, además se pintaron 4 bases	7 lámparas fluorescentes de 15w, 1 foco 150w, 2 esferas de plástico
25 de Ene de 16	C. Constitución frente a Capilla de Santo Niño	Se instaló pastilla térmica para encendido de reflector se retiro base y fotocelda	*****
26 de Ene de 16	Comunidad de San Rafael	Se repararon 3 luminarias en la Plaza	3 focos 250w, 1 mt. De cable #14
26 de Ene de 16	C. Filomeno Mata esq. Río Lerma, Col. Las Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w
26 de Ene de 16	C. Michoacán entre Hidalgo e Irapuato, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Ene de 16	Priv. Nicolás López Loera, Fracc. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Ene de 16	C. Constitución, Col. Bustamante	Se verificó reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal	*****
26 de Ene de 16	C. Terán esq. 1a. Priv. De Terán	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Ene de 16	C. Terán entre Reforma y 1a. Priv. De Terán, Zona Centro	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
26 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
26 de Ene de 16	C. Hidalgo esq. Venustiano Carranza, Col. Santana	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 foco 250w
26 de Ene de 16	Comunidad de Santana de Arriba	Se verificó y reparó 1 luminaria	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
26 de Ene de 16	C. Hidalgo, Comunidad de San Rafael	Se verificaron y repararon 2 luminarias	1 acrílico, 1 balastro 70w
26 de Ene de 16	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó verificando reporte de lámpara apagada en el área de Taller Mecánico, dejándose pendiente debido a que el techo no se encuentra en óptimas condiciones	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Ene de 16	C. Regules, Zona Centro	Se reemplazó balastro dañado y socket	1 balastro 150w, 1 acrílico, 1 socket mogul
26 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
26 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
26 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro no se logró recuperar	*****
26 de Ene de 16	C. Valle de la Dichosa, La Dichosa, Ampliación La Lagunita, La Lagunita, Fracc. La Providencia, Acceso al Cbtis	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de Ene de 16	Priv. Plan de Ayala entre Francisco Zarco y Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 150w
26 de Ene de 16	C. Paraguay, Col. 22 de Mayo	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Ene de 16	C. Zinc entre Paseo de los Pinos y Bronce, Col. El Mineral	Se realizaron conexiones nuevas en socket de lámpara apagada	1 mt. De cable #12
26 de Ene de 16	Zona Centro tramo calle de Reforma hasta Hidalgo y del tramo de Matamoros hasta Leona Vicario	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de Ene de 16	Presidencia Municipal	Se apoyó reparando 3 lámparas en área de sanitarios planta alta	3 tubos fluorescentes de 39w
27 de Ene de 16	Parque Álvaro Obregón	Se instaló swich provisional en los controles de alumbrado	1 térmico de 40 Amp., 2 mts. De cable #6
27 de Ene de 16	C. Gabriela Mistral, Col. Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
27 de Ene de 16	Blvd. Turístico, Lerdo de Tejada, Roble, Héroes Potosinos, Bustamante, Carr. A la Paz, Carr. A Dr. Arroyo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ene de 16	Comunidad de el Sacramento	Se repararon 5 lámparas y líneas de alimentación en la Plaza	18 mts. De cable neutranel 2+1 #6, 2 balastos 150w, 1 balastro 100w, 3 focos 100w, 2 acrílicos, 1 fotocelda 220v, 2 conectores de cuña rojos
28 de Ene de 16	Blvd. Héroes Potosinos	Se verificaron conexiones en líneas de alimentación de lámparas	*****
28 de Ene de 16	C. Bravo esq. San Antonio	Se retiro cable de teléfono	*****
28 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 7 de 250w, 2 de 100w, 2 de 70w	*****
28 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro 70w, no se logró recuperar	*****
28 de Ene de 16	Col. Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua, Florida, Llano Azul, Emiliano Zapata	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Ene de 16	C. Pípila esq. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
28 de Ene de 16	C. Fernando Amilpa esq. Ley Federal del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
28 de Ene de 16	C. Circuito Filósofos, Col. Llano Azul	2 lámparas rotas por vandalismo	1 foco 100w, 1 foco 70w
28 de Ene de 16	C. Flores Magón, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 400w
28 de Ene de 16	Col. Altamira, Providencia, Niños Héroes, Fracc. Martínez, Zona Centro ( del tramo de calle Hidalgo hasta Ángel Veral y Mariano Vázquez hasta Matamoros), Electricista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****



**Dirección de Alumbrado Público**  
**Actividades Diarias**  
**Enero del 2016**

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ene de 16	C. 5 de febrero esq. Juan Sarabia, Zona Centro	Lámpara con luz tenue	1 acrílico
29 de Ene de 16	C. Villa Hidalgo y Ciudad del Maíz, Fracc. Animas	Se instalaron 2 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	2 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v, 116 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 4 guardacabos, 3 conectores tipo cuña chicos, 2 conectores tipo cuña grandes, 3 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas para 3/4
29 de Ene de 16	C. San Juan, Fracc. San Ramón	Se instaló luminaria tipo OV-15 de 100w en 127v	1 luminaria tipo OV-15 de 100w en 127v, 52 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 2 guardacabos, 1.50 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 4 conectores de cuña chicos
29 de Ene de 16	C. Laguna Bosque Azul, Col. República	Se instaló luminaria tipo OV-15 de 100w en 127v	1 luminaria tipo OV-15 de 100w en 127v, 42 mts. De cable neutranel 1+1 #6, 1.50 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 guardacabos, 4 conectores de cuña chicos
29 de Ene de 16	C. Pedro Sánchez, Comunidad de Carbonera	Se instaló luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 luminaria tipo suburbana de 70w en 127v, 1.50 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
29 de Ene de 16	C. Calderón, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de Ene de 16	C. Constitución fte. A Capilla Santo Niño	Se retiro reflector de 1500w en 127v A.M. cable Pot y interruptor térmico que fue colocado por celebración de fiestas patronales	*****

## Dirección de Alumbrado Público

### Actividades Diarias

### Enero del 2016

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
29 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 25 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 5 de 250w	*****
29 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
29 de Ene de 16	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
29 de Ene de 16	Col. Concepción, Mitras, Animas, Paraíso, San Ángel	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Ene de 16	Col. Santa Martha, España, Fraile, Ferrocarrilera	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de Ene de 16	C. Palma China entre Carlos Vivanco y Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
29 de Ene de 16	C. Juárez entre Constitución y Bustamante, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
29 de Ene de 16	C. Bocanegra, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w